# TEXHOLOUSE A S TEXHOLOUSECKAR KAPTA

PA3AEA 07 AABBOM 07.30

Монтаж отопительных котлов.

16967-30 LLEHA 0-67

# ЦЕНТРАЛЬНЫЯ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ госстроя ссср

Мосина, А-445, Спольявая ул., 22 Сдаве в печать XT 196/ г. Заная № /2296 Тарки /300 мкв.

# Альбом 07.30

# СОДЕРЖАНИЕ

		ctp.
7.04.06.0I	Монтаж отопительных котлов из отдельных секций непосредственно на объекте при весе отдельной секции до 60 кг и свыме 60 кг	3
7.04.06.02	Монтаж отопительных чугунных секционных котлов, предваритель— но собранных на заготовительных предприятиях	13
7.04.06.03	Монтаж стальных трубопроводов и вспомогательного оборудования отопительных котельных	24

## МОНТАК ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПИТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

#### Область применения

Карта применяется при монтаже стальных трубопроводов и вспомогательного оборудования отопительных котельных.

# П. Технико-экономические показатели монтажного процесса (котельная с тремя котлами "Универсал-6" по 84 УКМ

# Ш. Организация и технология монтажного процесса

- І. К началу работ по монтажу трубопроводов и вспомогательного оборудования должны быть смонтированы и испытаны котлы, а также установлены центробежные насосы и вентиляторы.
- 2. Монтаж должен производиться по заранее разработанному проекту производства работ, в котором следует иметь в виду схему организации работ (см.лист I).

Монтаж трубопроводов отопительной котельной	TTK T. 04. 0603	
1968 Пояснительная записка	Asisom Suct	

- З. Трубные узлы, гребенки, арматуру доставляют на монтажный объект тщательно замаркированными, в полном комплекте со всеми средствами крепления и вспомогательными материалами.
- 4. Подача всех заготовон и материалов в помещение котельной должно производиться грузоподъемными механизмами. для чего используют монтажные проемы в перекрытиях или стенак. Примерные способы строповки труб, узлов и деталей приведены на листе 2.
- 5. Подготовка рабочего места при монтаже котлов предусматривает:
  - а) освобождение места монтажа от посторонних предметов;
  - б) обеспечение естественным или искусственным освещением.
- б. Для монтажа трубопроводов должны быть собраны подмости, отвечающие всем правилам техники безопасности.
- 7. Трубные узлы, гребенки и детали должны быть разложены в котельной в определенном порядке и не должны мешать проходу рабочих. сборке и производству сварочных работ (см. лист 3).
- 8. Подъем узлов, деталей, арматуры в процессе сборки и сварки рекомендуется производить ручной рычажной лебедкой или штанговым подъемником.
  - 9. График трудового процесса приведен на листе 6.

# УІ. Организация и методы труда рабочих

І. Монтаж трубопроводов и вспомогательного оборудования котельной выполняется звеном в составе:

ļ	Монтаж		7.04.	06.03
Ï	1968	Полонительная записка	A466000	שנים שמואג

	- 25-
	07.30.03
100	слесаря-сантехника 6 разряда
18	_"- 5 " _"- 4 "
1 2	
1	и газоэлектросварщика 5 "
#	2. Монтаж трубопроводов и вспомогательного оборудова-
	ния производится в следующей последовательности (см.лист 4):
( <b>in</b> )	- установка и заделка постоянных креплений,
7	- сборка узлов подающего и обратного трубопроводов, под-
de de	гонка их между собой и сварка (в пределах котельной),
2000	- сборка узлов обвязки циркуляционных насосов, подгонка
12 6	их между собой и сварка,
Cm Cm	- подсоединение обратного трубопровода к насосам и
137	установка узла подающего трубопровода (в пределаж насосной),
BURUL	- сборка предохранительного и питательно-спускного тру-
Epuneauxuu 2	бопроводов,
30	- установка и крепление коллекторов, грязевика, ракови-
7	ны, ручного насоса,
٨	- сварка узлов трубопроводов,
ALD	- гидравлическое испытание
The state of the s	У. Материально-технические ресурсы
S CON	I. Трубная заготовка с креплениями, прокладоч-
200	ными материалами в полном комплекте - по эскизам
Cheuco	2. Вспомогательное оборудование в полном - по эскизам
2	комплекте и специфи- кации
1	3. Электроды — по норме
4	4. Присадочная проводока Ø 4 мм —
3	5. Кислород (газ) —
;	6. Ацетилен (газ)
potentiqui incistis aims esta	Монтаж трубопроводов отопительной котельной 77% 7.04 0 6 03
aird,	1968 Пояснительная записка — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	16967-30 26

20	07.3	0.03			
Curosa	7.	Керосин	- по норме		
100	8.	Сурик и олифа	*-		
7	9.	Лен чесанный			
		УІ. Инструменты и приспособления			
Z	) I.	Ключ трубный рычажный № 1 НКТМ 6813-39	- 2 mr.		
K	2.	To me, № 2	- 2 #		
	з.	To me, Nº 3 -"-	<b>-</b> 2 *		
<u>.</u>	4.	Ключ разводной до 19 мм ГОСТ 7275-62	- 2 "		
moknuk	5.	То же, гаечный двухсторонний MI2-I7-I9 ГОСТ 2839-62	<b>-</b> 2 <b>"</b>		
,	6.	To me, -"- MI6-22-24 FOCT 2839-62	- 2 *		
Cm	7.	Плоскогубцы комбинированные 200 гОСТ 5547-52	- 2 *		
743	8.	Молоток слесарный 800 гр. ГОСТ 23IO-54	- 2 <b>"</b>		
Councous	9.	Зубило слесарное 200 ГОСТ 7211-54	- 2 *		
3	IO.	Метр складной металлический ГОСТ 7253-54	<b>-</b> 2 "		
B	II.	Уровень металлический 300 мм ГОСТ 9416-60	- I "		
	12.	OTREC 0-200 FOCT 7948-63 -	<b>-</b> 2 <b>"</b>		
ď	I3.	Лебедка рычажная ручная до 1,5 т	-2 *		
F	14.	Штанговый подъемник до 500 кг	- 2 "		
4	15.	Строп Ø 8,7 - II длиной 2 м	- 2 *		
NED	16.	То же 4 м	- 2 <b>"</b>		
CRYCOLAKE	I7.	Блок однорольный до 1,5 т	- 2 "		
3	18.	Переносная электролампа с трансформатором			
2		I27 x ∠20 x 36 B	- I komn.		
		Ящик инструментальный переносный	- I mr.		
	∠0.	Газосварочный инструмент и приспособления в подном комплекте	- І комп.		
İ	3	Ионтаж трубопроводов отопительной котельной	77.R 7.04 06.03		
	1963	Пояснительная записка	Assidon, Incm TIT		
		JEOCH- 21 2	7		

POEKTIBOPROMUNA ULA

21. Электросварочный инструмент и приспособления в полном комплекте - I комп.

## УП. Техника безопасности

- I. Состояние инструмента должно соответствовать п.п.4.18 4.21 СНиП M-A.II-62.
- 2. Состояние грузоподъемных механизмов и приспособлений должно соответствовать требованиям раздела 5 СНиП ш-A.II-62.
- 3. При производстве сварочных работ необходимо руководствоваться правилами техники безопасности в соответствии с разделами 6 и 7 СНиП M-A.II-62.
- 4. Леса, подмости и другие сооружения для работы на высоте должны соответствовать требованиям раздела 9 СНиП II-A.II-62 "Техника безопасности в строительстве".

Монтаж трубопроводов отопительной котельной 777с
7.04 06.03
4968 Пояснительная записка Либо Лист











