

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

FOCT 3.1502-74, FOCT 3.1503-74, FOCT 3.1504-74, FOCT 3.1506-75, FOCT 3.1601-74, FOCT 3.1602-74

Издание официальное

Tyrobepen 6 19791. Orranurence cross genéalus aumenens. UYC 3-80, c. 30.

Единая система технологической документации ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ КОНТРОЛЯ. КАРТА ИЗМЕРЕНИЙ

Unified system for technological documentation.
Rules of making control documentation.
Chart or measurements

ΓΟCT 3.1504—74

Tyrolepere 6 19491. Oppararence epona generales europeas. Wyc 3-80, c. 30.

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 сентября 1974 г. № 2157 срок действия установлен

с 01.07. 1975 г. до 01.01. 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает правила оформления карты измерений.

Требования стандарта распространяются на предприятия, применяющие аналогичную документацию.

2. Қарта измерений предназначена для регистрации результатов измерения контролируемых параметров с указанием подписей исполнителя операций, руководителя участка и контролирующего лица.

Карта измерений является сопроводительным документом по всему технологическому маршруту изготовления изделия или на определенном участке изготовления изделия.

- 3. Карту измерений оформляют на деталь или сборочную единицу по перечню, утвержденному в установленном на предприятии порядке или при наличии соответствующих указаний в кострукторской или технологической документации.
- 4. Учитывают и хранят карты измерений в соответствии с правилами, установленными на предприятии.
 - 5. Карту измерений следует составлять по формам:
- 1 и 1а или 2 и 1а для оформления результатов измерения с указанием необходимых подписей для изделия в целом;
- 3 и За или 4 и За для оформления результатов измерения с указанием необходимых подписей для каждого контролируемого параметра;
- 5 и 5а для оформления результатов измерения нескольких изделий или при нескольких измерениях одного параметра.

Допускаются результаты измерения, характеризующие специфические особенности изделия или процесса технического контроля, оформлять на формах 5 и 5а по ГОСТ 3.1105—74.

- 6. Основную надпись карты измерений следует выполнять по ГОСТ 3.1103—74 (форма 4) с учетом следующих изменений:
- в графе 5 следует проставлять порядковый номер изделия, в формах 5 и 5а графу допускается не заполнять;
 - графы 9—18 следует заполнять, если этот документ входит в комплект документов.
 - 7. Графы форм следует заполнять в соответствии с требованиями таблицы.


Номер графы	Содержание графы						
1	Наименование и (или) обозначение контролируемого параметра						
2	Предельное или номинальное (с указанием отклонений) значения величины контролируемого параметра по чертежу, стандарту, техническим условиям и т. д. с указанием единицы измерения. Сокращенное наименование единицы измерения помещают в заголовке графы, если параметры имеют одинаковую размерность, или проставляют всех строках около величины контролируемого параметра, если параметры имеют различную размерность						
<i>3</i>	Измеренное значение контролируемого параметра						
4	Особые указания. Графу следует заполнять по усмотрению предприятия, напри мер, номер операции контроля, контрольная точка, ссылки на документы, разрешающие отступления от утвержденной технологии, и т. д.						
5	Табельный номер исполнителя операции (рабочего, бригадира, испытателя)						
6	Дата и подпись исполнителя операции						
7	Дата и подпись руководителя участка (мастера, инженера-испытателя, старшего мастера)						
8	Дата и подпись или гриф контролера, мастера ОТК или гриф исполнителя операции, работающего с «личным клеймом», или гриф руководителя участка — для операций, жонтроль которых отдан под ответственность исполнителя или руководителя участка (в этом случае при разработке карты измерений против этих операций в графеделают отметку «производство»)						
9	Графу следует заполнять по усмотрению предприятия, например, подпись конструктора, заказчика и т. д.						
10	Порядковый номер изделия или обозначение (порядковый номер) измерения (для формы 5 и 5а)						
11	Эокиз или схема изделня с необходимыми обозначениями контролируемых параметров (для форм 1 и 3). Графу допускается не заполнять. Обозначения режомендуется давать контролируемым параметрам, наименования которых состоят из нескольких слов, или имеющим одинаковые значения величины и единицы измерения.						
	При необходимости допускается давать пояснения к обозначениям контролируе мых параметров.						
	Примечания: 1. Заключение о качестве изделия по результатам контроля допускается ука зывать в графах 1—4. 2. Графу 5 основной надписи по ГОСТ 3.1103—74 и графы 3—10 карты измерения заполняют в процессе проведения измерений. 3. При оформлении карты измерения (кроме форм 3, 3а, 4) графы 5—9 запол няют только на последних листах.						

КАРТА ИЗМЕРЕНИЙ

(первый или заглавный лист)


			Дополнительные графы по ГОСТ 2.104-68 (форма 2a)					ГОСТ 3.1504-74 Форма 1					
					 ,	вная надпись	πο ΓΟυ	T 3.1103 - 7	74				20
			11					Контооли	ируемый парам	ето		2	!
			TI T					ленование и обозначение	Предельное или номинальное значение		Осабые указания		- 21
							1		2	3	4		7
													3.5
- I		1	Kaumaa au	nusuu ili nana								1	11×8,5=93,5
61	5	-		руемый парам Предельное или номинальное значение		Особые указания							11×1
			1	2	3	4]	
=51													
6×8,5=							اه ها		Lama	и подпись	L	++-	٠,
×g							Табель- ный номер	исполнителя	руководителя участка				12
	¥		43,5	30	30	40	⁵ 13,5	6 30	7 30	8 30	9 40		8.5
	1					Основная на	дпись п	na FOCT 3.11	03-74				25
<u> </u>		+										5	٠,
							297				- 	5	

КАРТА ИЗМЕРЕНИЙ (последующие листы)




КАРТА ИЗМЕРЕНИЙ

(первый или заглавный лист)



КАРТА ИЗМЕРЕНИЙ (последующие листы)




КАРТА ИЗМЕРЕНИЙ (первый или заглавный лист)

l	Даполнительные графы по ГОСТ 2.104-68 (форма 2a)					ГОСТ 3. 1504-74 Форма 4				
						По ГОСТ 3.1103 -74				
	Основная надпись по ГОСТ 3.1103,-74									
	Контроли	руемый параме	тр	I	1	Дата и подпись				
	Наименование и (или) обозначение	Предельное или номинальное значение	Изм еренное значенце	Особые указания	Табель ный номер	исполнителя	руководителя участка	контролера ОТК (гриф)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								<u></u>		
		-			_					
		<u> </u>								
				<u> </u>						
					+-					
		 			1					
			-							
	43,5	30	30	40	13,5	30	30	30	40	
				Основная н	адпись	по ГОСТ 3.	1103-74			
										5

КАРТА ИЗМЕРЕНИЙ

(первый или заглавный лист)



КАРТА ИЗМЕРЕНИЙ (последующие листы)

