УТВЕРЕДАЮ

Главный инженер

Главного управления
промышленной арматуры

ЗАК А.А.

"22 мая 1973 г.

Группа

РУКОВОЛЯШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

 ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

 ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ. ТЕРМИЧЕСКАЯ
 РТМ 26-07-143-73

 ОБРАБОТКА
 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

Приказом Главного управления от "22 " мая 1973 г. 5 53 срок введения установлен с "1 " января 1974 г.

технологические указания

- І.І. Дле указанных титановых сплавов применяются следующие виды термической обработки:
 - а) полный отжиг:
 - б) неполный отжиг.
- 1.2. Полный отжит производится с целью завершить формирование структуры сплавов в результате процесса рекристаллизации, выравнивания структурной неоднородности, механических свойств сплавов, а также снятия внутренних напражений.

1.3. Полний отжиг состоит из нагрева до температуры свыте температуры начала рекристацизации, но ниже температуры полиморфного превращения, выдержки при указанной температуре и последующего охлаждения на воздухе. Температуры полиморфного превращения приведены в таби. I.

Температура полного отжига в зависимости от вида полуфабрикатов приведена в табл.2.

По достижении температуры отжига следует произвести выдержку из расчета I.5-2 минуты на один миллиметр толщины в наибольшем сечении заготовки или деталь.

Рекомендуемое время выдержки при температуре полного отжига в зависимости от сечения полуфабрикатов приведено в табл.3.

TEMDERATYPA HOJUMOPSHOTO HPEBPAHJA T

| Марка сплава | BTI-00 | BTI-0 | OT4y | 074-09 | BT5 | Сплав 4200 | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Темпера- тура полиморф- ного превраще- ния, ос | От 885 до 890 | От 885 до 900 | От 920 до 960 | От 850 до 930 | От 930 до 980 | От 885 до 900 | | |

4634-43, 19/1EAM

Таблица 2

| ТЕМПЕРАТУРА | DOTEMOTO | ATMETO | |
|-------------|----------|--------|--|
| | | | |

| Manra | Температура отжига, ^О С | | | | |
|-----------------|------------------------------------|---|--|--|--|
| Марка сплава | листов и деталей из них | прутков, поковок, труб, профилей и деталей из них | | | |
| BTI-00 BTI-0 | От 520 до 540 | От 670 до 690 | | | |
| 0T4y | " 660 " 680 | " 740 " 760 | | | |
| 0T4-0y | " 590 " 610 | " 690 " 7IO | | | |
| BT5 | | ** 800 ** 850 | | | |
| Сплав 4200 | От 520 до 540 | n 670 n 690 | | | |
| AT3 | om 720 do 740 | " 800 " 820 | | | |

BPEMA BULEPEKA TIPA TEMEPATYPE HOJHOTO OTRATA

| Максимальное сечение, мм | Время выдержки (ориентировочно) · 10 мин. | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| 10 I.5 | | | |
| 0т 1,6 до 2,0 | 15 " | | |
| * 2,I * 6 | 20 * | | |
| * 6 * 15 | 30 * | | |
| * 15 * 25 | 50 * | | |
| * 25 _: * 35 | I 4. 10 mnh. | | |
| * 85 * 50 | I ч. 30 мин. | | |
| * 50 * 65 | 2 ч | | |
| * 65 * 80 | 2 ч. 30 мин. | | |
| * 80 * 100 | 3 4* | | |
| * I00 * I30 | 4 y. | | |
| * I30 | 5 ५ . | | |
| " I60 " 190 | 6 प₄ | | |
| * 190 * 220 | 7 प• | | |
| * 220 * 250 | 8 प• | | |

Примечани сечений, то оща отжигается по режиму деталей различных сечений, то оща отжигается по режиму детале с максимальным сечением. Разность в сечениях деталей или заготовок, помещаемых в одной садке, не должна превышать 30 мм.

4634-43 7.9/1×dol

Охлаждение следует производить на спокойном воздухе.

1.4. Неполный отжиг производится для снятия внутренних напряжений, образовавшихся в процессе механической обработки деталей, в результате листовой штамповки, правки деталей и т.д. при температуре ниже температуры рекристаллизации. Температура неполного отжига приведена в табл.4.

Время видержки при температуре неполного отжига — не менее и 30 минут и составляет от 0,5 до 4 часов в зависимости от сплава и сложности детали.

Таблица 4 - ТЕМПЕРАТУРА НЕПОЛНОГО ОТЖИТА

| <u>ග</u> | Марка сплава | • Температура отжига, | | | | |
|----------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|
| | BTI-00, BTI-0, | От 445 до 485 | | | | |
| | OT4y, A73 | " 545 " 585 | | | | |
| | 0T4-0y | " 480 " 520 | | | | |
| | BT5 | " 550 " 600 | | | | |

I.5. Нагрев деталей и полуфабрикатов следует производить только в электрических печах с автоматическим регулированием и регултрацией температуры. Не допускается производить нагрев в селитровых ваннах, газовых и мазутных печах. Нагрев готовых деталей из листов рекомендуется производить в печах с защитной атмосферой нейтральных газов.

Примечание. Допускается использовать при термической обработке газовие печи, в которых продукти сгорания газов . обогревают внешние стенки камеры, а внутри камеры находится только воздух и обрабатываемые полуфабрикаты (поковки, втамповки).

I.6. Печи должны иметь равномерное в заданных пределах распределение температуры, если не по всему объему рабочего пространства, то, во всяком случае, в определенной его части, называемой рабочей зоной. Перепад температуры в пределах рабочей зоны каж по высоте, так и по длине печи не полжен превышать +15°C, считая от средней заданной температуры термообработки.

 Время прогрева полуфабриватов и деталей до заданной температуры отжига рекомендуется устанавливать в зависимости от толенны или диаметра нагреваемого металла в пределах, указанных в табл.5.

В каждом отдельном случае контретное время прогрева устанавливается в зависимости от мощности печи, ведичины сапки и толщины полуфабриката или детали.

Таблица 5. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ПРОГРЕВА ЗАГОТОВОК ДО ЗАЛАННОЙ TEMHEPATYPH OTHUTA

| Диаметр или толщина | Время, минут | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
| заготовки-детали, мм | минимальное | максимальное | | | |
| 250 | 80 | 120 | | | |
| 200 | 70 | 100 | | | |
| 160 | 60 | 90 | | | |
| 120 | 40 | 70 | | | |
| 100 | 30 | 60 | | | |
| 60 | 20 | 40 | | | |
| 30 | 15 | 30 | | | |
| 20 | 10 | 20 | | | |
| IO | 10 | 15 | | | |
| З.и менее | 5 | 10 | | | |

1.8. Детали и полуфабрикаты следует загружать в печь, прогретую до температуры отжига, и располагать в один ряд по площади рабочей зоны печь.

1.9. Перед термической обработкой под печи необходимо тщательно очистить от окалины и грязи.

І.ІО. На деталях и полуфабрикатах, подвергаемых отжигу, предусмотреть припуски не менее 0,5 мм.

I.II. Механические свойства сплавов после полного отжига приведени в гасл. 6 и 7.

гасл. 6 и 7. Таслица 6 Механические свойства деталей и полуфасрикатов из листов

| | Марка | Вид термиче- ской обработ- ки | Листы и дез | Допол- нитель- ние | | |
|----------------|---------------------|---|-------------------------|---|---|----------------|
| Cognics a gara | сплава | | Толцина листа, мм | Временное сопротивление. МПа (кгс/мм ²) | Относи- тельное удлинение ог. %, не менее | ука- зания |
| - DAURCI | | | 0т 0,3 до 0,4 | От 295 до 351 | 25 30 | |
| Ě | BTI-00 | | 0т 0,5 до 1,8 | (30 - 45) | 30 | Листы |
| ı Ş | | | 0т 2,0 до 6,0 | | 25 | |
|) 2 7 | | Полный | От 6,5 до 10,0 | | 20 | испытн- |
| Ппв. № дубл. | BTI-0 | ОТЖИГ | От 0,3 до 0,4 | От 392 до 539 (40 - 55) | 25 | ваются прокат- |
| | | | От 0,5 до 1,8 | | 30 | |
| 12 | |] | 0т 2,0 до 6,0 | | _ 25 | |
| Bank Rus. | l . | ļ | От 6.5 до 10.0 | | 20 | NM |
| Bas | | | 0т 0,5 до 1,0 | От 686 до 833 (70 - 85) | 20 | |
| | OT4y | | От 1,2 до 1,8 | 0т 686 до 882 | 15 | |
| Подпись и дата | 0149 | { | От 2,0 до 10,0 | (70 - 90) | IS | |
| e de | Males Sa applies on | † | От 0,3 до 0,4 | | 25 | |
| Egi | | | От 0,5 до 1,8 | От 490 до 637 | 30 | j |
| | OT4-Cy | | От 2,0 до 6,0 | (50 - 65) | 25 | |
| 100 | | | 0т 6,5 до 10,0 | | 20 | |
| Кив. '8 вода. | AT3 | [| 0,01 од 8,0 то | Не мене є 588 (60) | 12 | ! |
| E | | l | 12.0 и более | 22. | [| |

Таблица 7 Жеханические свойства деталей и полуфабрикатов из прутков

| | | Вил | Поковки, шта | амповки,прутки и детали из них | | | | Допол- |
|---|-----------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| | Марка сплава | терми- ческой обра- ботки | Временное сопротивление MIIa (кгс/мм ²) | Относи- тельное удлине- ние | Относи- тельное сужение | Ударная вязкость кДж/м ² (кгсм/см ²) | Твер- дость НВ | нитель- ные указа- ния |
| | | | | HO | ме не е | | | |
| | BTI-00 | | От 295 до 35I (30 - 45) | 25 | 55 | 1176 (12) | От 116 до 149 | Прутки горяче- |
| | BTI-O | : | Or 392 до 539 (40 - 55) | 20 | 50 | 980 (10) | От 131 до 163 | катаные и кова- |
| | 0Т4у | йындоП Тиште | Or 686 до 882 (70 - 90) | II | 30 | 392(4) | 0r 179° до 302. | |
| | | OFMUL | , | 10 | 30 | 343(3,5) | От 229 до 302 | Поковки . штампов- ки |
| | OT4-0y | | От 490 до 637 (50 - 65) | 20 | 45 | 687 (7) | TO 255 | прутки горяче- |
| J | B T5 | | Or 7 36 до 9 32 | 70 | 05 | 491 (5) | Or 24I | и кова- ние |
| | อรอ | | (75 - 95) | 10 | 25 | 295 (3) | до 321 | Поковки, штампов- ки |
| | AT3 | | Не менее 490 (50) | 12 | 29 | 295 (3) | - | прутки кованые и |
| | ļ <u>-</u> | | | أسيب في منسور | L | | لسيسيسا | |

2. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Необходимость проведения термической обработки и контроля механических свойств заготовок должна быть оговорена в чертежах со осылкой на настоящий РТМ.

Honnnes it gare Bank. wun. M. Bins. M nyba.

2.2. Фактический режим термической обработки заготовок или деталей должен фиксироваться в журнале термического цеха или участка с указанием обозначения чертежей деталей.

Генерадьний директор HIIOA "Знамя труда"

косых с.и.

Главный инженер

Сарайлов м.г. Велишек б.и.

Зам.главного инженера

ПЕРОВ П.Ф.

Зав. отделом № 161

47774407

ОЩ инальген

абрамов в.л.

Руководитель темы

чуващова н.и.

Исполнитель ст.инженер

Euna PHENHA N.II.

1634-43 19/12del