



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**ИЗДЕЛИЯ КОММУТАЦИОННЫЕ,  
УСТАНОВОЧНЫЕ  
И СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**

**МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ТРЕБОВАНИЙ К КОНСТРУКЦИИ**

**ГОСТ 24606.7—84**

**{СТ СЭВ 3783—82,**

**СТ СЭВ 3784—82,**

**СТ СЭВ 3984—83}**

**Издание официальное**

**Цена 3 коп.**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

ИЗДЕЛИЯ КОММУТАЦИОННЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ  
И СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Методы проверки требований к конструкции

ГОСТ  
24606.7-84\*Switching and mounting components and  
electrical connectors. Methods of control  
of requirements, for design[СТ СЭВ 3783-82,  
СТ СЭВ 3784-82,  
СТ СЭВ 3984-83]

ОКП 63 8000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 января  
1984 г. № 367 срок действия установлен

с 01.07.84

до 01.07.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на коммутационные,  
установочные изделия и электрические соединители и устанавливает:

метод испытания контактов в изоляторе;  
метод испытания прочности ручки управления;  
метод контроля внешнего вида;  
метод проверки габаритных, установочных, присоединительных  
размеров и массы.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3783-82, СТ СЭВ  
3784-82, СТ СЭВ 3984-83 и Публикации МЭК 512-2 в части  
испытаний 1a, 1b, 8c и 9d.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 1. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ КРЕПЛЕНИЯ КОНТАКТОВ В ИЗОЛЯТОРЕ

1.1. Принцип испытания крепления контактов в изоляторе состоит в проверке работоспособности электрических соединителей с извлекаемыми контактами (далее — соединители) после многократного извлечения и вставления контактов в изолятор.

1.2. Для проведения испытания применяются инструменты для вставления и извлечения контактов и приспособления для измерения усилий удержания контактов в изоляторе с погрешностью измерения, не превышающей  $\pm 10\%$ .

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (февраль 1985 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в июне 1984 г. (ИУС 10-84).

© Издательство стандартов, 1985

### 13 Подготовка и проведение испытания

131 Образец для испытания должен представлять собой соединитель, все контакты которого усглановлены и присоединены к провам в соответствии со стандартами или техническими условиями на соединители конкретных типов

132 Кабельное зажимное устройство и крепежные детали должны быть ослаблены или удалены, чтобы обеспечить извлечение и вставление контактов

133 Испытанию подвергают 20% контактов соединителя, но не менее шести. Один контакт должен находиться в центре или около центра соединителя У соединителей, имеющих шесть или менее контактов, испытанию подвергают все контакты.

134 Проверка усилия удержания, извлечения и вставления контактов перед испытанием

1341. Соединители крепят на монтажной плате способом, установленным в стандартах или технических условиях на соединители конкретных типов Проверку проводят на контактах, выбранных согласно п 133, путем приложения усилия, направленного вдоль оси контактов, в течение 10 с

Значение усилия удержания контактов должно быть не менее значения, установленного в стандартах или технических условиях на соединители конкретных типов

1342 Усилие извлечения контактов, выбранных согласно п 133, проверяют при помощи соответствующего инструмента Для этого прикладывают в осевом направлении усилие, достаточное для извлечения закрепленного контакта. Значение усилия извлечения не должно превышать значение, установленное в стандартах или технических условиях на соединители конкретных типов.

1343. Контакты, прошедшие испытание на усилие извлечения, при помощи соответствующего инструмента вставляют в изолятор. Осевое усилие, прикладываемое к контактам, должно быть таким, чтобы контакт занял свое место в изоляторе и удерживался в нем Значение усилия вставления не должно превышать значение, установленное в стандартах или технических условиях на соединители конкретных типов.

135 Для каждого контакта, указанного в п 133, должно быть проведено не менее чем по 10 вставлений и извлечений.

136 После испытания на контактах, указанных в п. 133, проверяют усилие удержания контактов — по п 1341; усилие извлечения контактов — по п. 1342; усилие вставления контактов — по п 1343; внешний вид — осмотром соединителей невооруженным глазом с остротой зрения от 1 до 0,8 при освещенности 50—100 лк

137. Соединители считают выдержавшими испытание, если не произошло выпадения контактов, значение усилия извлечения и

Вставления не превышают норм, установленных в стандартах или технических условиях на соединители конкретных типов, и отсутствуют механические повреждения изолятора и деталей крепления контактов.

## 2. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Принцип испытания основан на приложении к концу ручки тумблера равномерно увеличивающегося усилия в определенном направлении, а также приложения к ее оси установленного вращающего момента в одном из двух направлений.

2.2. Для проведения испытания следует применять:

специальное приспособление для приложения усилия или вращающего момента;

устройство для измерения усилия или вращающего момента с погрешностью измерения  $\pm 10\%$ .

2.3. Подготовка и проведение испытания

2.3.1. Тумблер с приспособлениями крепят на монтажной плате способом, предусмотренным конструкцией и указанным в стандартах или технических условиях на тумблеры конкретных типов.

2.3.2. Плата должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать прикладываемые усилия, и ее габаритные размеры должны превышать габаритные размеры тумблера.

2.3.3. Усилие, указанное в стандартах или технических условиях на тумблеры конкретных типов, но не более 100 Н следует прикладывать к концу ручки тумблера в течение 1 мин.

Усилие должно увеличиваться со скоростью около 20 Н/с до значения, установленного в стандартах или технических условиях на тумблеры конкретных типов.

Усилие следует прикладывать согласно чертежу:

перпендикулярно к оси ручки тумблера в плоскости ее перемещения для каждого из конечных положений тумблера ( $F_{a1}$ ,  $F_{a2}$ );

перпендикулярно к оси тумблера в плоскости, перпендикулярной к плоскости перемещения ручки тумблера, для каждого из его положений ( $F_{b1}$ ,  $F_{b2}$ );


вдоль оси ручки тумблера в направлении к оси вращения (при наличии оси крепления ручки тумблера) ( $F_c$ );

вдоль оси ручки тумблера в направлении от оси вращения (при наличии оси крепления тумблера) ( $F_d$ );

2.3.4. Вращающий момент следует прикладывать к оси ручки тумблера в обоих направлениях в течение 1 мин. Значение вращающего момента в ньютон-метрах должно быть равно  $0,1 d$  ( $d$  — максимальный диаметр тумблера, мм).

Скорость приложения и значение вращающего момента должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на тумблеры конкретных типов.

2.3.5. После испытания у тумблера должны быть проверены: внешний вид; чистота переключения и наличие электрического контакта; герметичность (если это установлено в стандартах или технических условиях на тумблеры конкретных типов).



2.3.6. Тумблер считают выдержавшим испытание, если после испытания не появились повреждения, нарушающие его работоспособность, и он соответствует требованиям, установленным в стандартах или технических условиях на тумблеры конкретных типов.

### 3. МЕТОД КОНТРОЛЯ ВНЕШНЕГО ВИДА

#### 3.1. Проведение контроля

3.1.1. Контроль внешнего вида — по ГОСТ 20.57.406—81, метод 405—1.

Контроль внешнего вида проводят визуально: невооруженным глазом (при нормальном зрении, нормальном цветовом восприятии и соответствующем освещении); при помощи оптических средств, указанных в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов.

3.1.2. При контроле внешнего вида проверяют: качество изготовления, отделки, цвета поверхности;

качество сварки, маркировки, отсутствие следов коррозии, шероховатости (волнистость, царапины, раковины, окалины, трещины, заусенцы и т. д.);

состояние полупрозрачных материалов (газовые и инородные включения);

отсутствие инородных материалов внутри изделия и на его поверхности;

наличие смазки и место ее наложения.

#### **4. МЕТОД ПРОВЕРКИ ГАБАРИТНЫХ, УСТАНОВОЧНЫХ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ И МАССЫ**

##### **4.1. А п п а р а т у р а**

Для проверки размеров и массы применяют:

прецизионный штангенрейсмасс, штангенцирку, калибры;

измерительный микроскоп;

вссы с погрешностью измерения в пределах  $\pm 5$

##### **4.2. П р о в е д е н и е п р о в е р к и**

4.2.1. Проверка габаритных, установочных и соединительных размеров — по ГОСТ 20.57.406—81, метод 404—1.

Габаритные, соединительные и установочные размеры проверяют сличением с чертежами, приведенными в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов, и измерением размеров при помощи измерительных инструментов, указанных в п. 4.2 и обеспечивающих требуемую чертежами точность.

4.2.2. Проверка массы — по ГОСТ 20.57.406—81, метод 406—1.

Измеренная масса изделия должна соответствовать значению, указанному в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов.

Разд. 3, 4. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

Редактор *В П Огурцов*  
Технический редактор *М М Герасименко*  
Корректор *Г И Чуйко*

Слано в наб 27 03 85 Подц в печ 17 07 85 0 5 усл п т 0 5 усл кр отг 0 31 уч изд л  
Гираж 8000 Цена 3 коп

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123840 Москва\* ГСП  
Новопресненский пер д 3  
Вильнюсская типография Издагельства стандартов ул Миндачго, 12/14 Зак 1674