

И.И. Гусев № 1 МИ 1835 - 88 Методические указания. ГСИ. Частотомеры электро-
ронно-счетные. Методика поверки

Утверждено НПО «ВНИИФТРИ» 10.04.89

Дата введения 01.06.89

Пункт 4.1. Заменить значение: 50 Гц±10 % на 50 Гц±1 %.

Пункт 6.3.1. Примечание 1. Заменить обозначения: Ч4—107 на Г4—107,
—117 на Г4—117.

(ИУС № 7 1989 г.)