ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 407-03-460 87

СХЕЛЛЫ И НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОЛЛПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И АВТОЛЛАТИКИ ЛИНИЙ 110-220 кВ 100

АЛЬБОМ І

СХЕЛЛЬІ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОЛЛАТИКИ И СИГНАЛИЗАЦИИ Λ ИНИЙ 110-220 кВ И ОБХОДНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ $\Delta \Lambda Я$ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 407-03-460.87

СХЕЛЛЫ И НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОЛЛЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И АВТОЛЛАТИКИ ЛИНИИ 110-220 кВ ПОДСТАНЦИЙ 330-500 кВ

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АЛЬБОМ І - СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИКИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЛИНИИ 110-220~kb и обходного выключателя

АЛЬБОМ І - НКУ АВТОМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

AAbbom I

РАЗРА БОТАНЫ
ИНСТИТУТОМ "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"
МИНЭНЕРГО СССР

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ИН-ТА ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



С.Я. ПЕТРОВ Ф. н. РЫВКИНА УТВЕРЖДЕНЫ

И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

МИНЗНЕРГО СССР

ПРОТОКОЛОМ ОТ 4.01.88 N 3

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта эст

Sucm	Наименование					
1	Общие данные (начало)					
2	Общие данные (продолжение)	l				
3	Общие данные (окончание)	•				
4, 5, 6, ¥	Линия 110-220 ×8 W1(W2) выключатель выздушный Управление, сигнализация и однократное ANB с проверкой синхронизма. Схема полная					
8,9,10	Линия 110–220 кв WI (W2) Выключатель воздушный Управление, сигнализация и однократное ANB. Схема полная.					
11,12,13	Линия 110-220 кв W1 (W2) Выключатель воздушный Управление, сигнализация и двукратное АПВ Схема полная.					
14,15	Обходной выжлючатель 110-220 кв. выздушный Управление, сигнализация и АПВ с пробереркой синхронизма - Схема полная Линия 110-220 кв W1 (W2)					
18	Схема организации цепей напряжения для ПС с двумя рабочими системами шин. Схема полная.					
19	Линия 110-220 «в. W1 (W2). Схема организации цепей напряжения для ПС с одиночной секционированной системой шин. Схема полная.					
20	Линия 110-220×8 WI (W2) Схема подключения реле контроля напряжения липа РН 154 48					
İ	Линия 110- 220 кв W1 (W2)					
21	Схема питания цепей упровления, автоматики и защиты.					

Общие указания

Вбшая часть

1. 1. Типовые материалы для проектирования выполнены по плану типового проектирования Госстроя СССР на 1987-1988 гг и предназначены для использования при конкретном проектировании, а также в качестве задания заводу на типовые нку автоматики и вспомогательные

В составе работы - два альбома.

В альбоме І приведены схемы управления и автоматики линий 110-220 KB U OKXOQHOZO BOIKTHOYAMENT (0B) ANT TIC 330-500 KB

Схемы управления и автоматики выключателей 110-220кв. выполнены на основании работы института .. Атомтеплоэлектропроект "Принципиальные схемы управления и сигнализации воздушных выключателей " м 192 201 000 0004 02977 000 ЭАО2

Настоящие типовые материалы для проектирования выполнены взамен проекта "Схемы и блоки управления автоматики и защиты линий 110 - 220 кв для подстанций 330 - 500 кв "N 5568 ты. I

Работа применяется совместно с проектами, указанными в ведомости ссылочных и прилагаемых документов.

Принятые в проекте технические решения, а также приборы и аппаратура отвечают современным достижениям науки u mexhuku.

1.2. Впроекте принято следующее

1.2.1. Схемы управления, автоматики и сигнализации выполнены для линий 110 - 220 кв с односторонним и двусторонним питанием отходящих от сборных шин 110-220 кв ПС 330-500 кв. и обходного Выключателя 110-220 кВ со следующими схемами электрических соединений на стороне среднего напряжения:

- Одна рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин
- -Две рабочие и обходная системы шин
- -Две рабочие секционированные выключателями и обходная системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями.
- 1.2.2 Схемы управления и автоматики выполнены с применением BUKTHOYAMETEU MUNA BBA - 2205 BB5K - 1105.

В связи с редкои применяемостью на ПС выключателей типа ВВБК-220 5-56/3150 СХЕМЫ ДЛЯ УКАЗАННОГО выключателя не выполнялись

1.2.3. Для питания цепей напряжения автоматики и колонки синхранизации на линиях устанавливаются устройства атбора напряжения от конденсаторов связи, а на обходной системе шин - однофазный трансформатор напряжения

В качестве комплектного устройства емкостного отбора напряжения на линии 110-220 кв принят шкаю ШОН-201 Подключение цепей автоматики к шкару отбора напряжения выполнено на основании работы "Схемы и конструктивные чертежи устройств отбора напряжения" м 407-0-164

- 1.2.4 Схемы управления, сигнализации и автоматики линий выполнены с учетом следующих видов АПВ.
- Однократного АПВ с проверкой синхронизма или несинхронного АПВ - для линий с двусторонним питанием
- Однократного АПВ с контролем напичия напряжения на шинах 110-220 кв - для линий с авусторонним питанием при наличии других параллельных связей

Проект разработан в соответствии с действующими нармами и правилами

Главный инженер проскта Рови Ф.Н. Рывхина

				407-03-460.8	7 361	***************************************	
				. Схемы и нку управления линий 110-220кв годста	า บ <i>สธิก</i> าดภา หนุบบั 330 -	500 x 8	7
H. HOMMP.		Date	12.71.80		Стадия	AUCT	Aucros
Зам. нач т	Левковиг. Бордачов	26	-		PIT	1	21
Рук.гр.	Рывкина Верницкая Яблокова	Out -		Общие данные (начало)	Энерго	OCEMBI Mockie 1987i	роект Ва

— Лукратного АПВ с контролем наличия напряжения на шинах и отсутствия на линии или без контроля напряжения — для линий с односторонним питанием. 1.2.5. Слемы разработаны для подстанций с напряжением оперативного тока 220 В. 1.2.6. Слемы выполнены с возможностью ил применения совместно со слемами защиты линий как на электромеганических реле, так и на интегрольных микрослемах.

1.2.7. В схемах упровления и автоматики линий выполнен подхват реле давления КLP1 на время до Гс для обеспечения надежного отнолочения выплачателя в случае, если включение на к.з. произошло на нижнем пределе давления воздуха. 1.2.8. Питание цепей управления, автоматики и резервных защит линий производится от автомата БF1.

Цепи основных защит, а также защит, используемых в качестве единственных на линии, и цепи реле-повторителей положения разъедините-лей питаются от автомата SF2 (см. схему питания цепей управления, автоматики и защиты),

Указанное обеспечивает отключение повреждения от УРОВ в случае неисправности цепей управления или отказа быключателя линии.

В случае исчезновения напряжения питания реле-повторителей положения разъединителей (РПР) указанные реле переключаются на отдельный автомат SF3, общий для РПР всех линий 110-220 кв. Переключение производится с полющью контактов реле Кь10. Указанное обеспечивает срабатывание резервных защит, цепи напряжения которых питаются через контакты реле – повтори - телей.

Реле КL10 одновременно служит для контроля исправности цепей основных защит.

Для надежного отключения повреждения на линии при потере напряжения на одной из систем шинок управления автоматики SFI и SF2 должны подключаться к разным системам шинок.

2. Пояснения к сжемам.

2.1. Схемы управления, сигнализации и однократного АПВ с проберной синхронизма линий 110-220 кВ(листы 4-7).

В цепь пуска АПВ с контролем синхронизма введен контакт контроля наличия напряжения на шинах для исключения замыкания этой цепи при "ложном" срабатывании реле KSS1 в случае уставки по углу, равной примерно 40°, отсутствия одного из напряжений и пониженной величине другого напряжения.

В цепях пуска АПВ взамен накладок установлен переключатель SX2, при помощи которого выбирается любой нужный вариант пуска АПВ.

Реле РТ-40/0,2 используемое ранее в схемся отбора напряжения на линии в качестве реле контроля напряжения, заменено на реле РН-154/48 с изменениями, которые должны быть выполнены на месте. В настоящей работе дана схема с изменениями внутренния соединений реле контроля напряжения типа РН-154/48 с дополнительными резисторами, выполненная на основании чертежа работы № 407-0-164

В работе выполнена схема АЛВ с контролем синхронизма с применением одного реле типа РН-155, имеющего максимальный предел уставки по углу сдвига фаз 40°. Для протяженных и сильно нагруженных линий может появиться необходимость значительного увеличения уставки по углу до 60°-80°.

Рекомендации по увеличению уставки по углу даны в работе "Принципиальные схемы трехфазного АПВ линий напряжением 110-330кв", м 11665 ТМ института "Энергосетьпроект".

2.2. Сжемы управления, сигнализации и однократного АПВ линии (листы в,9,10).

Схема выполнена для линий при наличии других параглельных связей не менее двух. Цепи пуска АПВ упрощены по сравнению со схемами однократного АПВ с проберкой синхронизма. Контакт реле контроля напряжения на шинах КVI в цепи пуска АПВ включен для возможности автоматического включения линии после успешного опробования шин выключателем другой линии, в схеме которой указанный контакт следует защунтировать на ряде зажимов блока автоматики.

При необходимости АПВ с контролем наличия напряжения на линии, в схеме следует использовать реле КV2, установленное на влоке автоматики. Обмотку реле необходимо подключить к устройству отвора напряжения, а контакт 1-3- в цепь пуска АПВ последовательно с контактом реле КV1.

23. Схема управления, сигнализации и двукратного АПВ линий (листы H.12,13).

Схема выполнена для следующих линий с односторонним питанием:

- одиночной без синхронных двигателей (СД) на приемном конце.
- одиночной при наличии СД на приемном конце — параллельных без СД на приемном конце
- парамельных при наличии CD на приёмном конце.

При наличии СД на приемном конце одиночной или параллельных линий в цепи пуска АПВ необходим контроль отсутствия напряжения на линии (контакт 5-7 реле KV2)

//pu отсутствий на приёмном конце линии СД и отсутствии параллельной линии отключение линии от защиты шин и УРОВ не производится.

2.4. Схемы управления, сигнализации и АПВ с проверной синхронизма обходного выключателя (листы 14-17).

Схемы управления, сигнализации и однократного АПВ с проберной синхронизма обходного быключателя выполнены аналогично схемам управления сигнализации и АПВ линий. Однако ввиду использования в схеме обходного выключателя однократного АПВ, при замене выключателя линии с односторонним литанием вместо двукратного АПВ применяется однократное.

	407-03-460.8			,
	Схемы и НКУ управлен - линий 110-220кв подст	ия и с анции	18moi 330-	матики 500 кВ
		Стадия	Лист	Листов
Н. КОНТР. РЫВКИНА ТИВ 1912.		РΠ	2	
Нач. ПТП Рывкина Орб Рук. гр. Верницкая Ст. инж Яблокова (Хамв)	— Общие данные - (продолжение)	Знера	0000000 Mock 1987	рпроект 6 a r.

- 25. В связи с отсутствием типовой работы по схемам защиты обходного быключателя на интеграпьных микрасхемах связи со схемами защиты должны быть уточнены при конкретном проектировании.
- 2.6. Схемы разработаны для подстанций с дежурным персоналом, поэтому в части телемеханики выполнена положо телесигнализация положения выключателей
- 29. Из опыта эксплуатации следует, что необходимо считаться с возможностью застревания реле КQG1 в подтянутом положении.

Аля исключения заряда конденсатора в случае неуспешного АПВ при понижении давления и застревании каст в цепь заряда включен контакт реле КГ, р 1. В противном случае после восстановления давления произошло бы АПВ выключателя.

ДЛЯ предотбращения действия устройства АПВ при застревании контакта КQСІ в случае включения выключателя на поврежденную линию в цепо запрета АПВ включен контакт реле КССІ.

- 2.8 В схеме использованы нку управления и автоматики, разработанные в альбоме <u>П</u> настоящих типовых материалов для проектирования.
- 3. Охрана труда и техника безопасности Для удобства и безопасности работы обслуживающего персонала на ПС в схемах предусмотрены следующие мероприятия.
- дистанционное управление выключателями сощита управления.
- Световая и звуковая сигнализация положения быключателей на ЩУ и световая сигнализация положения воздушных быключателей в ОРУ.
- автоматы для защиты целей управления и релейной защиты.
- 4. Использование нормативных документов. Типовые материалы для проектирования разра ботаны в соответствии с требованиями правил чстройства электрочстановок (ЛУЗ, 1985) и правил технической эксплуатации электрических станций и сстей (ЛТЗ, 1977).

О бозначение	Наименование	Примечание
Gebi,	почные документы	L
10947 TM - T1 *	Полные схемы защит обходного выключателя ИО-220кВ с исполь- зованием модернизированных панелей типа ЭЛЗ 1636-67 и ЭЛЗ 1643-69	
07-03-364.85	Установка на подстанциях похв и выше выксирующих приборов и имправсных искателей для опреде- ления места повреждения на линиях электропередачи	
5565 TM*-I	Gxembi и блоки устройств охлажде- ния автитансооруматоров и транс- форматоров (системоі ДЦ)	
407 - 03 - 459. 87	Схемы и нку автоматического регулирования коэффициента трансформации трансформаторов под нагружением токв и выше с РПН	
10221 ТМ*— <u>П</u>	Полные схемы и приповые панели ступенчатой дистанционной то- ковой направленной нулевой последовательности защит с вч блохировкой для ВЛ 110-220 кв	
9322 TM - T1*	Подные схемы и типовые нку Защиты шин и УРОВ 110-220 кв ПС 110-500 кв со схемой "Абе равочие и обходная системы шин"	
9337 TM-T1*	Полные схемы и типовые НКУ Защиты шин и УРОВ 110-220 кв ПС 110-500 кв со схемой . Одна рабочая секционированная быклю- чателем и обходная системы шин	
5596 TM- T1*	Полные схемы и типовые панели защить шин и устройства резервирования при отказе выключать лей ПС 10-220 кв с глабной схемой электвуческих соединелий Дбе рабочие секционированной выключателями и обходная секционированном розбединителем системы ишм.	

75

*) Paбombi	рассылантся по запросу 2ª¤ Бауманская, 7	институтом,	Энергосетьпроект"	107844
<i>Мос</i> ква	^{2<u>ая</u> Бауманская, 7}		, ,	

Обозначение	Наименование	Примечание
5572 TM*-I	Схемы оперативной блокировки разбединителей подстанций 330-500кв	
5585TM- <u>I</u>] *	Полные схемы и типовые блоки управления, свенолиза- ции и защиты пиний НО-220хВ на постоянном оперативном токе	
9321 TM - TJ*	Полные схемы и типовые нку защиты шин с торможением для ПС 110-500кв	
407-03-390.86	Полные схемы защит линий на интегральных микросхемах	•
407-03-337.83	Схемы защит автотрансфор- маторов 330-500 кв	
5540 TM ~ <u>II</u> , <u>∏</u> *	Полные схемы и блоки управ- ления, автоматики, сигнализа- ции и Защиты элементов подстанции 330-500 кв	
407-03-418.87	Схемы низковольтных комплект- ных устройств измерения и управ- ления подстанций 330-500кв	
407-03-416.87	Схемы и НКУ управления и автоматики линий 110-220 кв для 11С 110-220 кв	

				407-03-460.8	7 .9	(1		
				Схемы и НКУ управления и автоматики линий 110 - 220 кв подстанций 330 -500 кв				
					Стадия	AUCT	Aucros	
Н. конто	Рыбкина	Osk	2912.54		PIT	3		
Hay NTA.	Philikuna			Общие аанные	Энерг	ocem	nnnekn	
	Вернидкая Яблокова	2000	-	Общие данные (окончание)	1	Энергосетапроект. г. Москва 1987 г		

Примечания

- 1. Схема выполнена для выключателей типов ВВД-220Б, ВВБК-110Б.
- 2. Перемычка между зажимами устанавливается при выполнении несинхронного АПВ выключателя.
- 3. Контант реле KLP1 используется всхемах, где время АПВ меньше 1с. При времени АПВ больше 1с контант реле КLP1 шунтируется установной перемычни.
- 4. В части подключения к автоматам цепей защиты смотри слему питания цепей защиты.
- 5. Для схемы "Одна рабочая секционированная выключателем и абходная системы шин марки 039 и 037"из схемы исключаются.
- 6. Включение резисторов R20, R21 определяется по сжеме подключения реле кантроля напряжения типа PH 154/48.
- 7. Марки цепей напряжения меняются в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Одна ванно обход шин	рабочая яя вын яная с	секці лючат истем	иониро- елем и ві	CERUUOHUDOĞĞ	инные ОЫКЛЮЧА- Эжедная системы
) HB		ОиВ	110 KB	220xB
I cenu.	Псенц.	Ісенц.	П сенц.		
	B611-∏ C611-∏				B 720 C 720

в. Марка Р7 цепей УРОВ дана для линии W1, подключенной к Iс. ш., для линии W1, под — ключенной ко Iс. ш. она изменяется на Р107. Для других линий марка соответствующей цепи определяется по схеме УРОВ. 9. Индикатор фиксирующий устанавливается для линий длиной 20км и более. 10. В части блок-контактов в приводе каждой фазы имеется резерв на 2 цепи. 11. В перечне аппаратуры шкафа учтена только аппаратура, используемая в данной схеме.

Перечень аппаратуры


Место /	Позиционное					
уста с новни	по схеме	Наименование	Tun	Технические Ванные	Н.во	Примечание
OHEL						
Блок Б. 128-87 автоматом						
18m						
12	R20	To ske	ПЭВР-10	100 OM	1	См.прим.в
18	R21	To sice	/13B-10	1500m	1	
12	SX4	Переключатель пакетный	1181-105	исполн. 1	1	B CXEME HEUCHONDSYET
19	SX1,5X3	Переключатель пакетный	/1B1-105	исполн.1	2	
É	3X2	То же	ПП2-10/H35	исполн. 1	1	
9	VD1÷VD6	Комплект диодов	кд, 205	0,5 A; 500B	6	
9,8						MR CIAN NA
138	H41	Табло световое	TCM	2208	1	панель панель
99					_	
288		Лампа	U-220-10	220B,10Bm	1	
38					L_	
Блок БВ 366-864.5 общепанельное тавы					_	
4					<u>_</u>	
SIKINOK UDUM.	Cf	Конденсатор	мБ/П-2	2мкф,400В		
	HLG1.A.B.C	Арматура. Линза зеленая			3	
8€	HLR1. A,B,C	Арматура.Линза красная			3	
d'unk	KLP1	Реле промежуточное	P/116 -23	4A;220B	1	
200	RM1	нонтантор Элентромагнитный	MH 1-10	220 B	1	
unu este	KSP1	Электроконтактный манометр			1	
Распределительный теля 220кв типа и	R6	Резистор	/13B-50	510 OM	1	
20,	R7	То эке	<i>1</i> 198-50	1 H O M	1	1
G St	SA2	Пакетный перенлючатель	/7/7M·10/H2	10 A	1	Исполн.1
20		Лампа			6	


Перечень аппаратуры


			S(1.771 41/j	11		
Место уста- новни	обозначение	Наименование	Tun	Техничесние данные	К-ва	Примечан.
	HLA1	Табло световое	<i>TC5</i>	220B	1	
	HLG1	Арматура Линза зеленая	AC-12013	220B	1	
8	HLR1	Арматура Линза красная	AC-12011	2208	1	
Блак управления БУ 557/6-10 - 87	SAI	Переключатель , малагараритный	17MOB - 141	222/І-Д54	1	
20	SF1	Автоматический Кын пышаталь		In.ρ.=6,3 A	1	2A IOTC.=10]+ p
200	551	Переключатель малогабаритный	ПМОФ3 45-	222 277/I-41 06	1	
57/						
7.0X	-	Лампа	U-220-10	22 08;108m	2	
9						
	AKS1	Реле повторного Включения	PNB-01		1	
	KBS1	Реле промежуточное	PN16 - 14	8A, 220B	1	
	HCC1, HCC2	To see	P/116-14	220B	2	KCC1 - 4/2 KCC2 - 2/4
	HCT1, HCT2	To she	P/116-14	220B	2	4/2
	KH1	Реле указательное	P3Y11-30-8	171; 4A	1	
1	KH2	То же	P3Y1130-85	171; 4A	1	
~						
×	KL3,KL4	То же	PN18-74	2208	2	4/1
m	KL2,KL1	To one	P/118-14	220B; 0,25C	2	HL2-5/0 H41-1/4
40						
автоматики	KLV1	То же	P/718-74	220B	1	4/1
191	KQQ1	Реле промежуточное двухтозиционное	P/1-8	2208	1	
- 1	KQC1;KQC2	Реле промежуточное	PN16-14	220B	2	2882- 3/4
18-	KQTI	To ske	P/716-14	2208	1	4/2
8	KSS1	Реле сдвига фаз	PH-155/90	30 8; 60 B	1	
228	KV1	Реле Минимального напряжения	PH-154/160	40÷160B	1	
64	KV2	То эке	PH-154/48	12÷48B	1.	См.прим.б
	R1÷R3	Резистор	<i>1</i> 738-50	1 KOM	3	
Блак	R4;R11	Та же	ПЭВР-50	1 KOM	2	
2	R5	То эке	ПЭВ-25	3,9 ком	1	
	R8,R9,R10	То же	/13B-25	3,9 ном	3	

Сжема выполнена на листах 4,5,6,7

				Πρυθязαн :
Инв. Л				
				4 07-03-460.87 <i>9</i> C1
				Сяемы и НКУ управления и автоматики линий 110-220«в подстанций 330-500«в
U HOUTO	Distance	0.2	20100	Линия 110-220 кв W1 (W2) Стодия Лист Листов
Нач.ПП	Рывкина	Dia	27,12-7	Линия 110-220 кв W1 (W2) <u>Стодия Лист Листов</u> Выключатель воздушный РП 4
рун, гр. Ст. инж	Верницная	25ide		Управление, сигнализация Энергосетвпроент и однократное ANB с пробер г. Москва кой синхронизма схема полная 1987г.







annapamyobi

Примечания:

- Схема выполнена для выключателей типов ВВД- 220 Б, ВВБК- 110 Б
- 2. При выполнении АПВ шин выключателем данной линии контакт 1-3 реле КУ1 далжен выть закорочен при помощи перемычки между зажимами. При неовхо-димости выполнения АПВ линии с кантралем копря—жения на одном из её концав используется реле КУ2. Обмотка этого реле повыпночатся к устройству отдора напряжения на линии, а контакт 1-3-б цепо пуска АПВ последовательно с контактом реле КУ1.
- 3. В части подключения кавтоматам цепей защит смотри схему питания цепей защиты.
- 4. Марки цепей напряжения меняются всоот-ветствии с таблицей! Ταδπαμα 1

ваннах	рабочая я быкл ная си	н чате.	пемі и	Две рабочие системы шин секциониров чателями и об мы шин	и обходная і. Две рдбочие анные выклю- ходная систе-
	OKB			HOKB	220 KB
І секц.	1 секц.	IceK4.	II cek 4.		
B6H-I C6H-I	B6H-11 C6H-11	B621- I C621- I	B 621-II C 621-II	B 710 C 710	B 720 C 720

- 5. Мадка Р7 цепей УРОВ дана для линии WI, подключен-ной к Ic.w.; для линии WI, подключенной к II с. w. она изменяется на Р 107. Для других линий марка соответствующей цепи определяется по схеме УРОВ.
- 6. Индикатор фиксирующий устанавливается для.
- 1. В части блок-контактов в приводе каждой фазы выключателя имеется резерв на 2 цепи.
- 8. Контакт реле KLPI используется в схемах, где время АПВ меньше IC. При времени АПВ больще IC контакт реле KLPI шунтируется установкой перемычки.
- 9. Включение реле напряжения KV2 и резисторов R20, R21 определяется по схеме подключения реле контроля напряжения типа PH 154/48 на лини и.
- 10. В перечне аппаратуры шкафа учтена только аппаратура, используемая в данной схеме.
- 11. Для схемы "Одна рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин" Марки 039 и 037 из сжемы исключаются.

		перечено	annapa	וסקעות		
место уста новки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Tun	Тёхнические данные	K-60	Примечан.
278	HL1	Табло световое	TCM	220B	1	Общее на панело
18366-86 naнело- табла		Лампа	4-220-10	220B, 10BT	1	
SAOK 58. OBWYENO HOZO M						
1						
выключате римеч. 10	Cl	Конденсатор	M5[/7-2	2мкФ, 400В	1	
. Выкли примеч.	HLG1. A, B,C	Арматура.Линза зеленая			3	
1. 8	HLR1. A,B,C	Арматура Линза красная			3	
WKOQ CM.	KLPI	Реле промежуточное	PN16-23	4A; 220B	1	
	KM1	Контактор электромагнитный	MK1-10	2208	1	
D LL	KSPI	Электовконтактный манометр			1	
mur	R6	Резистор	113B~50	510 OM	1	
sen.	R7	То же	лэв-50	1 KOM	1	
аспределительный 1я 220х в типа ШР	SM2	Пакетный переключатель	ппм-10/H2	IOA	1	Исполн.1
Dal		Лампа			6	

annanamunh


Manaugush


		Перечени	armapa	mypu		
место уста- новни	Позиционное обозначение по схем е	Наименование	Tun	Технические данные	К-во	Примечан.
	HLAF	Табло световое	TCB	2208	1	
управления 7/5-ю-87	HLG1	Арматура. Линза зеленая	AC12013	2208	1	
18-	HLRI	Арматура, Линза красная	AC 12011	2208	1	
15-10	4	Лампа	4-220-10	220B; 10Bm	2	
	SA/	Переключатель . малогабаритной	MMOB-1112	22/1-454	1	
Блок y, БУ 557,	SF{	Выключатель автоматический	A11506-3mt	IH p. = 6,3A	1	2 N Iotc = 10 In.p.
55 59						
	AK\$1	Реле повторного Включения	PNB-01	4A, 220B	1	
	KBS1	Реле промежуточное	P1116-44	8A; 220B	1	
	KCCI, KCC2	То же	P/1/6-14	220B	2	KCC 1 4/2 KCC 2 2/4
	KCT1, KCT2	То же	PN16-14	2208	2	4/2
	KHI	Реле указательное	P3\$/1-30-85#1	4 A	1	
	KH2	То же	P3YH-30-85131	4A	1	
	KSS/	Реле сдвига фаз	PH-155/		1	В схеме не использоб.
1						
	KL3,KL4	<i>Тоже</i>	P1718-74	220B	2	4/1
9	KL2.KL1	То же	P/118-14	220B; 0,25c	2	KL2-510 KL1-114
12	KQQ1	Реле промежуточное 88 ух позиционное	P/7-8	220B	1	
101	KQC1, KQC2	Реле промежуточное	PN16-14	220B	2	KQC1- 2/4 KQC2- 4/2
18	KQT/	То же	P/116-14	2208	1	4/2
228-87_автоматики	KV2	Реле минимального напряжения	PH-154/48	12-488	1	Резерв См. прим. 2,9
87	KV1	Реле минимального напряжения	PH-154/160	40-160B	1	
100	KLVI	Реле промежуточное	PN 18-74	220B	1	В схеме не использ.
1 27	R1-R3	Резистор	ПЭB~50	1KOM	3	
54	R4, RH	То же	/1 3 8P-50	1 KOM	2	В схеме неиспольз.
1 %	<i>R5</i>	То же	1138-25	3,9 KOM	1	
Блок	R8, R9, R10	То же	ПЭВ-25	3,9 KOM	3	
	R20	Тоже	1138P-10	100 OM	1	Резерв
1	R21	Тоже	ПЭВ-10	150 OM	1	См примеч 2,9
	SX /, SX 3 SX 4	Переключатель пакетный	ПВ1-10Б	Исполн 1	3	SX4 BCXE- MEHEUCH
	<i>∨⊅1÷∨⊅6</i>	Комплект диодов	КД 205	500B, 0,5A	6	
	SX2	Переключатель пакетный	ПП2-10/н35	Исполн. 1	1	В схеме не использ.

Перечень

Схема выполнена на листах 8.9,10

				Привязан:			
				·			
			_				
100 P 11							
UHB. Nº							
				407-03-460.	27	20/	
			-	Схемы и нку управления с ний 110-220кВ подстанци	i abmo	мати	KU JU-
				Линия 110-220кВ WI(W2)	Стадия	ЛИСТ	Листав
	Рывкина	The.	11/2	Линия 110-220кв WI(W2) Выключатель воздушный	P/7	0	
	Рывкина	Dia		Donationalited out yuriola	P//	0	1
рук. гр	Верничкая	m		Управление сигнализация	SHANZI	ncembi	nnorm
ст инж	Явлокова	Live		и однократное АПВ.	Price	MACKE	роект
Ст. инж	Кривичкая	Spull		Управление, сигнализация и однократное АПВ. Сжема полная.		19871	1





Примечания

- Схема выполнена для выключателей типов ВВД-2205,
- 2. Схема выполнена для линии с синхронными двигате лями на приемном конце при отсутствии или наличчи параллельной линии.

При отсутствии синхронных двигателей контроль напряжения на линии (KV2) из схемы исключается. реле KV2 не устанавливается.

При отсутствии синхронных двигателей на приемном конце и отсутствии параллельной линии действие защиты шин и УРОВ на отключение и запрет АПВ не предусматривается, а реле КVI не используется.

- 3. Контакт реле КLPI используется в схемаж, где вре-мя АПВ меньше Гс. При времени АПВ больше Гс контакт реле КLPI шунтируется установкой перемычки. 4. В части подключения к автоматом цепей защиты смотри схему питания цепей защиты.
- Питание реле-повторителей разъедини-телей через автомат SF2 смотри в схеме органи-зации целей напряжения.
- 6. Марка Р7 цепей УРОВ дана для линии WI подключен-ной к Ic.w.; для линии WI, подключенной к Ic.w. она изменяется на РГОТ. Для других пиний марка соответствующей цепи, определяется по схеме УРОВ.
- 1. Индикатор фиксирующий устанавливается для линий длиной 20 км и более.
- 8. Марки цепей напряжения меняются в соответ-ствии с таблицей 1. Ταδπιμα!

_					7 01 02 1 02 1 7
обході	ная сисі		ирован- и и иин	Две рабочие системы шин. секционированн лями и обходнаг	ДБЕ рабочие Ные выключате-
	OKB		20KB	HOKB	220KB
ICEKY.	Icenu.	Ісекц.	Iceky.		
			B 62/-II C 62/-II		B 720 C 720

- 9. Включение резисторов R20, R21 определяется по схеме подключения реле контроля напряжения по линии типа РН 154/48
- Ю. В части блок-контоктов в приводе каждой фазы выключателя имеется резерв на 2 цели.
- И. В перечне аппаратуры шкафа учтена только аппа-ратура, используемая в даннои сжеме.
- И. Для cxembi "Одна рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин" марки 039 и 037 из схемы исключаются.


		Перечень .	аппарап	nypbi		
Место уста новки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Tun	Технические данные	K-bo	Примечан
.366 - 86 7Hendaro2a 75/10						
Sold Sind	HL1	Табло световое	TCM	220B	1	Общее на панело
iow Bayamgo Bayango		Лампа	<i>y-220</i>	2208; 108T	1	
шкаф быключате- ^Б См. примеч. 11						
30%	C/	Конденсатор	мБГЛ-2	2мкф, 4008	1	
dir	HL61. A,B,C	Арматура.Линза зеленая			3	
D D	HLR1. A,B,C	Арматура Линза красная			3	
SWC OM	KLPI	Реле промежуточное	PN 16-23	4A; 220B	1	
	KM1	Контактор Электромагнитный	MK1-10	2208	1	
1000	KSP/	Электроконтактный манометр			1	
מונו	R6	Резистор	1138-50	510 OM	1	
gen grb	R7	То же	ПЭВ-50	1 KOM	1	
Оаспределительный пя 220кв типа шр	SA 2	Пакетн ь ій переключатель	ППМ-10/Н2	10A	1	Исполн.1
Pa		Лампа			6	


	<i>G</i>	Tiepe terio d	mapani			
место уста новки	Лозиционное обозначение по схеме	Наименование	Tun	Технические данные	K-Bo	Примечан.
	HLAI	Табло световое	ТСБ	2208	1	
K/7/	HL61	Арматура Линза зеленая	AC 12013	220B	1	
бления 0-81	HLR!	Арматура Линза красная	AC 12011	220B	1	
100611e						
100 E	SAI	Переключатель малогабаритный Вруключатель	NMOB-1112	222/1-454	1	
5/155KB	SF1	Выключатель автоматический		In.p. = 6,3A	1	101C = 101H.P. 211
57. 57.		Лампа	4-220-10	220B, 10Bm	2	
	AKS1	Реле повторного Включения	PNB-02	4A, 220B	1	
	KBS/	Реле промежуточное	РП16-44	8A, 220B	1	
	KCCI, KCC2	То же	P1116-14	220B	2	KCC1 4/2 KCC2 2/4
	KCT!,KCT2	То же	PN 16-14	220B	2	4/2
	KHI, KH2	Реле указательное	P3YH-30-8517H	4.4	2	
	KL3, KL4	Реле промежуточное	PIT18-74	220B	2	4/1
3	KL2, KL1	То же	PN 18-14	2208	2	KL2 5/0
автоматики	KQC1 KGC2	То же	PN 16-14	220B	2	4/2 2/4
100	KQT1	То же	PN16-14	220B	1	4/2
100	KQQ1	Реле промежуточное двух позиционное реле минимального напряжения	P11-8	2208	1	
6m	KY!	Реле МИНИМАЛЬНОГО Напряжения	PH 54 160	40÷160B	1	Cuman
	KY2	To жe	PH154/48	12÷48B	1	См. прим. 2
18-	R20	Резистор	/198P-10	100 OM	1	Cuma
229-	R21	То же	113B-10	150 OM	1	См.прим. 9
	R1, R2, R3	Резистор	<i>1138-50</i>	1 KOM	3	
54	R5,R8,R9,R10	То же	/J3B-25	3,9 KOM	4	
15						
Блок	SX1, SX3	Переключатель пакетный	<i>ПВ1-105</i>	Цсполнен. [2	
	SX2	То же	NN1-10/4CB	<i>Цсполнен.</i> (1	
1	<i>VDI÷VD6</i>	Комплект диодов	KA 205A	0,5A; 500B	6	
1					L	
L	1				L^-	

Перечень аппаратуры

Схема выполнена на листах: 11,12,13

				Привязан:			
_							
			-				
HHE Nº							
				407-03-460.87	30	2/	
				Схемы и нку управления линий 110-220кВ подстана	<i>น ดธิ์ก</i> เ นุนน์ 3.	тати 30-50	KU OKB.
Н. контр	Рыбкина	Oule	2912.8				Листов
Нач.ПТП	Рывкина	Kak	2	Быключатело возвущного	PIT	\$1	
Ст. инж	Верничкоя Яблоково	eval.		Управление, сигнализация и двукратное АПВ	Энерго	ocembi Marke	проект
Ст. ИНЖ	кривичкая	Kang		Схема полная	Ĺ	1987	





Примечания

- 1. Схема выполнена для выключателей типов ВВД-2905 ВВБК-110Б.
- 2. Перемычка между зажимами устанавливается при выполнении несинхринного АПВ
- 3. Контакт реле КLP1 используется в схемах, где время АПВ меньше 1С. При времени АПВ больше 1с кон такт КLP1 шунтируется установкой перемычки
- 4. Марки без скобок даны для выключателя 110 кв, марки в скобках—для выключателя 220 кв.
- 5. Индикатор фиксирующий устанавливается для линий длиной 20 км и болев.
- 6. Тип блака управления определяется при конкретном проектировании в зависимости от схемы электрических Саединений подстанции.
- 7. В перечне аппаратуры шкафа выключателя приведена аппаратура, используемая только в данной схеме.
- 8. Для схемы "Одна рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин" марки 039 и 037 из схемы исключаются.
- 9. В части блок-контактов в приводе каждой фазы имеется резерв на 2 цепи.


Место уста- навки	NOSULUOHHOE OGOSHQYEHUE NO CXEME	Наименование	דעת	Технические данные	K-BO	Примечан.
	R4	Резистор	113BP-50	1 KOM	1	В схеме
	R 20	То же	N38P-10	100 Om	1	не исполь
2	R21	То же	ПЭВ-10	150 Om	1	зуются
228-87 TUKU	SX1, 5X3	Переключатель, малогабари тяый	NB1-105	Исполн. 1	2	
22	SX2	То же	NN2-10/H35	Исполн. 1	1	
ълок БА 228- автоматики	5X4	Переключа телф Малога Бари тный	1181-106	Ucnonn.1	1	
Блок авт	VD1- VD6	Комплект диодов	КД 205	0 5A; 500B	6	
-86 A 20 A C C C C C C C C C C C C C C C C C C	HL 1	Ταδπο εδεποδοε	TCM	220 8	1	Общее на панель
360						
Блак БВ 366 - 86 А рбщепанелоно го табло		Janina	Ц-220-10	2208; 1087	1	
					1	
быключате имеч, 7	C1	Конденсатор	MBTTI-2	2MKQ, 4008	1	
Ф быклі примеч.	HLG1 A, B, C	Арматура. Линза зеленая			3	
a Co	HLR1 A, B,C	Арматура. Линза красная			3	†
CMS	KLP1	Реле промежуточное	PN-16-23	4A; 2208	1	t
	KM1	Кантактор Электрамагнитный	MK1-10	2208	1	
10 HB	KSP1	Электро Контактный манометр			1	
итело типа	R6	Резистор	7738-50	510 OM	1	
s n	R7	То же	/138-50	1 KOM	1	-
Распределительныю ля 220×в типа ШР	SA 2"	Пакетный переключатель	ППМ-10/Н2	10 A	1	Исполн. 1
Pac		Лампа			6	
				1	1	

Перечень аппаратуры

Место уста- новки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристи- ка	K-80	Примечан
	HLA1	Табло световое	TCS	2208	1	
	HLG1	Арматура Линза зеленая	AG-120/3	220 B	1	
81	HLR1	Арматура Линза красная	AG 12011	2208	1	
neno	_	Лампа	14-220-10	220'B, 108m	2	
управления примеч. б	SA1	ПереключатеЛь Малигардритный	ПM08 - 1112	22/I- A.54	1	
× ×	SF1	выключатель Дотоматический		IN p = 6.3A	1	2 /1 Iomc = 10 I n.p.
Блок См.	<i>S\$1</i>	Переключатёль Малогабаритный	ПМОФ3 90-	111111/I- Д 112	1	10.110
	AKS1	Реле повторного включения	P/18-01	4A; 220B	1	
	KBS1	Реле промежуточног	P/116-44	8A; 220 B	1	
	KCC1, KCC2	То же	P/716-14	2208		KGC1-4/2
	KCTI, KCT2	То же	PN16-14	2208	2	4/2
	KH1, KH2	Реле указательное	P3Y11-30-8	5171; 4A	2	72
228-87 автоматики	KL1, KL2	Реле промежуточное	РП18-14	2208; 025G	2	KL2-5/0 KL1-1/4
Ma)	KL3 KL4	To se	P1718-74	220 B	2	4/1
Smo.	KLYI	То же	P // 18 - 74	2208	2	4/1
a	Kaal	Реле промежуточное Фбухпозиционное	P11-8	2208	1	
.8	KRC1, KRC2	Реле промежуточное	PП16-14	2208	2	KQC1-2/4 KQC2-4/2
228	KQT1	То же	PП16-14	2208	1	4/2
P.0	KS51.	Реле сдвига фаз	PH-155/200	100 8, 100 8	1	
*	KV1; KV2	Pere MUHUMAIBHOZO HANDAKEHUA	PH-154/160	40 - 160 B	2	
Блок	R1, R2, R3	Резистор	ПЭB-50	1 KOM	3	
	R5	To Ke	ПЭВ-25	3,9×0M	1	
	R8, R9, R10	То же	/138-25	39 кОм	3	
			<u> </u>			

Схема выполнена на листах 14,15,16,17

				Привязан:			
HHB N							•
				407-03-460,87	' 3	C 1	
				Схемы и нку управления, а 110-220кв подстанции 330	втомо 1 - 500 к	מאטתונ 8	טטאטת
					Стадия	Лист	Auc moß
	Рывкина Рывкина	Orker	29 12.83	110-220 кв воздушный	PIT	14	
Рук. гр. Ст. инж	Верницкая	Beggs Isrop		Управление, сигнализация и АПВ с проберкои синхронизма Схема полная	Энерг г.	Mocke Mocke 1987	npoekm



(+)EP.1

100

ANDSOM I

⊕EC.1

KCC2

5 17

200

KCT2

12 14

SF1

KL2

3 5


KHI

реле данной панели

KH2

2723 KCC2 KCT2





См. примеч. 5

ANGOM.

В слему опера-тивной бло-кировки разые динителей раб. 5572 тм^I

В схему теле-сигнализа-ции

В схему индина-тора финсиру-ющего Раб. 407, 03.364

В саему защиты с В4 блокиров кой обходного выключа-теля Dab, 10947TM - 71 по соответствующим слемам защиты

/Марки определяются







Схема выполнена на листах 14,15,16,14

			Привязан.
		H	
NAB. Nº			
			407 - 03 - 460.87 301
			Схемы и НКУ управления, автоматики линий 110-220кв подстанций 330-500кв
			Обходной выключатель. Стадия Лист в 110-220х в 803душный РП 17
Рук, гр. Верни Ст. инж Ябло Ст. инж Ябло	HOBO SECONS		Управление , сигнализация Энергосетьпроект и АПВ с проверной синхры г. Москва низма , саема полная 1987г.



Инв. Иглодл. Подпись и дата Взам. инв. М.





<u>Примечания:</u>

- 1. В случае, если при питании общим кабелем цепви напряжения счетчиков, защиты, автоматики и напряжения счетного, ощить, истомотив и измерительных приборов, приходится чрезмерно завышать сечение жил кабеля из условий допустимых потерь напряжения, прокладывается отдельно кабель для питания цепей напряжения счетчиков.
- 2. Маркировка шинок напряжения дана: без скобок— для ИОКВ. в скобкаж— для 220кВ.

Схема выполнена на листах.

			Привязан:			
HHB. Nº				L		
NHO. N:	1-		407-03-460.87		<i>301.</i>	
			Схемы и нКУ управления линии 110-220кВ подстан	u авто ции 3	эмат 30-50	UKU 10xB
			Линия 110-220xB W1(W2)	Стадия	Лист	Листов
Н. контр. Рывкина	DIR	29.12.83		PIT	19	
Нач ПТП Рывкина	10th		Схема организации цепей напряжения, бля ПС с одиноч- ной секционированной сис- темой шин.	Энерго	cemb)	проект

			´
ле уставак на	Ток от ТОН - 201 (ТОН-202), подво- димый к реле РН-154/48, А	Величина сопро- тибления шунта Rш=Rш1+Rш2, Ом	тивление
(0,2÷0,4) U ном 12÷24	0,15	250 (перемычка в положении 2-6)	127
(0,4 ÷ 0,8) U нам 24 ÷ 48	0,15	100 (перемычка в положении 2-12)	72,2
(0,2÷0,4) U ном 12÷24	0,075	(шунт отключен, Деремычек нет)	260
(0,4÷0,8) Uном 24÷48	0,075	250 (перемычка в положении 2-6)	127

есто та- Юки	Позиционное обозначение по сжеме	Наименование	Tun	Теянические данные	K-6a	Примечани
	KV2	Реле контроля напряжения	PH154/48	12 - 48 B	1	
автоматики примеч. 3)	R#1[R20]	Резистор регулируемый	173BP-10	100 Ом	1	См. прим.
	R 112 (R 21)	Резистор	1738-10	150 Om	1	J Carring Carring
Me						
Da						
CM.						
Ó						

- Примечания : 1. Шунт, подключаемый к реле РН 154/48 состоит из двух сопротив-лений R_Ш = R_Ш + R_Ш 2 = 100+150 Ом , соответственно.
- 2. Сяема выполнена на основании чертегжа (лист 3) работы , "устройство отбора напряжения" и 407-0-164.
- 3. Тип блока автоматини определяется при конкретном проектировании.

				Привязан	Γ		
			*		L		
			-				
UHB. N							
				407-03-460.87	3C1		
				Схемы и НКУ Управлени линий 110-220 кв подст			
				Annua 410 000 and (10)	Стадия	Лист	Листов
Н. кантр	Рывжина	Pul	KJKON	Линия 110-220квW1(W2)	PΠ	20	
Нач. ПТП Рук. гр.	Рывжина Верницкая Явлонова	Pul.		Схема подключения реле контроля мапряжения типа Рн 154/48	Энерг	OCEM6 . Mock 1987	проект ба c.

