ТОТОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 407-03-335.83 ПОЛЬЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАШИТЫ АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ 220 КВ ПОДСТАНЦИЙ СО СХЕМОЙ "ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК"

АЛЬБОМ I

УПРАВЛЕНИЕ, АВТОМАТИКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 407-03-335.83 ПОЛНЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАШИТЫ ABTOTPAHCOOPMATOPOB 220 KB NOACTAHUNN CO CXEMON "AELPIEXALOVPHIK.

AABBOM I

COCTAB THROBЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ANDROM I - YNPABAEHNE, ABTOMATIKA II CHTHAANSALINS

AABBOM IT - 3AMMTA

ANDROM III - THROBLIE HKY ABTOMATHKH H SALLINTLI

РАЗРАБОТАНЫ

NHCINITYTOM " SHEDLOCELPUDGEKI."

MHH3HEPTO CCCP FAABHUM HHEHEP HHCTHTYTA

LVABHPH CUETHVVHCT

УТВЕРЖАЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ MHHHEPTO CCCP

ΠΡΟΤΟΚΟΛΟΜ N.34 O1 28.10.82.

cap 574-01

Наименованис	Juem .	Стр.
Титульный лист		1
Перечено чертежей	1	2
Пояснительная записка	23.4.5.6.7	34,5678
Автотрансформатор Т1(Т2). Выключатель "Q1 6-10x8 типа ВМПЭ-10. Управление. Схема полная	8,9	9,10
Автотрансформатор Т1(Т2). Выключатель . Q4° 6-10 кВ типа ВМПЭ-10. Управление. Схема полная	10, 11	11, 12
Автотрансформатор Т1(Т2). Выключатель . Q1°35 кВ. Управление. Схема полная .	12, 13	13, FA
Автотрансформатор Т1 (Т2). Выключатель. Q1°35кв. Управление. Схема подключения НКУ.	14	15
Автотрансформатор T1/T2) Всключатель "Q3" 110кв масляный С электромагнитным и пневматическим приводем. Управление Схема полная.	15,16,17,18	16, 17, 18,19
Автотрансформатор T1 (T2) Выключатель Q3 110 кв масляный с электромагнитным и пневматическим приводом Управление.		
Схема подключения НКУ.	19	20
Автотрансформатор Т1(Т2) Выключатель . Q 3° 110 кв волдушный. Управление. Схема полная	20, 21, 22	21, 22,23
Автотрансформатор Т1(Т2) Выключатель . 43° 110хВ баздушный. Управлечие Схема подключения НКУ	23	24

	Наи менова н и е	Sucm .	Cmp.
	Автотрансформатор Т1(Т2) Выключатель Q3 ПОкв масляный, гипа ммо. Управление. Схема полная. Автотрансформатор Т1(Т2)	24, 25, 26	25, 26, 27
	Выключатель. Q3° 10кв, масяяный типа мме. Управление. Схема подключения НКУ. Автотрансформатор Т1 (Т2)	. 27	28
	Выключатель Q3° 110кв масляный типа ВМТ. Управление Схема полная. Автотрансформатор Т1(Т2)	28, 29, 30	29,30,31
	Выключатель Q3° 110лв масляный, типа ВМТ. Управление Схема подключения НКУ. Линия W1 (W2) 220 кв.	3/	32
	Выключатель Q1 220 кв масляный. Управление Схема полная.	32, 33, 34, 35, 36	33,34 35,36,37
g	Линия W1(W2) 220кв. Выключатеяв Q1°220кв масляный. Управление Схема подключения НКУ. Линия W1(W2) 220кв.	37	38
	Выключатель Q2°220кв, масляный Управление. Схема полная Линия W1(W2) 220кв.	38,39,4Q.4I,42	39,40,41, 42,43
	Выключатель "Q 2" 220 кв масляный. Управление. Схема подключения НКУ. Линия W1/W2) 220 кв.	43	44
3	Выключатель Q1°220 кв. воздушный. Управление. Схема полная. Линия W1(W2) 220 кв.	44, 45, 46	<i>45,46,4</i> 7
	Выключатель. Q 1° 220 кВ воздушный. Управление. Схема подключения НКУ.	47	48

Наименование	Juan	Cmp.
Линия W1(W2) 220 кв.		
Выключатель Q 2" 220 кв воздушный	Ì	l
Управление. Схема полная	48,49,50	49,50,51
Линия W1/W2) 220 кв.	and the same	1
Выключатель . Q 2° 220кв воздушный	i	
Управление. Схема подключения НКУ.	51	52
Шины 6-10,35 кв I ([[, [[], [Y]) секция.		
Защита минимального напряжения.		
Схема полная.	52	53
Шины 6-10, 35кв I(I, [I], [Y]) секция.		
Защита минимального напряжения.		
Схема подключения нку.	53	54
Шины 6-10 кв .I v [[(jīj v iš) секции.		
Защита при дуговых замыканиях		
в шкафах КРУ 6-10 кв.	1	1
Схема полная.	5 4, 55	55,56
	5-6 5-7-	-

Удостоверяю, что проект соответствует действующим нармам и правилам. Главный инженер проекта Калит З.Л. Сагателова

			407-03-335.8	3	ЭE	3	
			Полные схемы управления и защиты автотранствор- маторов 220% ПС со схемой четырехуеольник:				
Разработ.	Яблокова	Stock		Стадия	AHCM.	Nucmo.	
	Верницкая			0	1		
Гл. спец.	Caramenoba	lun	1		L'	1	
मुब्युः ग्राग	Рывнина	out	Перечень чертежей.	Энерги	Энергосетьпроскт г. Москва 1983г		
m FM				chan	uam 00)	

1. Введение

Настоящий проскт выполнен по заданию технического отдела инспитута в соответствии с планом типового проектирования гостроя СССР на 1982 год.

Проект продначен для применения при конкретном проектировании понизительных подстаний 220/110/6-10,35кв со схемой распредустройства 220кв. Четырехугольник с автотрансформаторами 125-200мвл.

Проект состоит из треж альбомов, в которых выполнены схемы управления, автоматики, сигнализации, защиты и измерения автотрансформаторов, а также разработаны необходимые типовые НКУ (низковольтные комплектные устройства).

Проект выполнен на основании следующих работ института "Энерго сеть проект":

- "Принуипиальные схемы управления и автоматики ПС 220 кВ со схемой на стороне ВН "ЧЕТЫ-РЕХУГОЛЬНИК", N 10212 ТМ.

--, Сжемы релейной защиты овтотрансформатороб и трансформаторов 110-220кв с использованием устройств на полупроводниковых прийорах," и 10612 тм.

Приведенные в настоящем проекте схемы выполнены с максимальным использованием типовых НКУ (блоков и панелей), разработанных ранее в типовых проектах института и выпускагмых промышленностью.

При выполнении конкретных проёктов ПС со схемой РУ-220кв, четырех угольник" совместно с настоящим проектом следует пользоваться следующими проектами:

в части автотрансформатора

- "Сжемы и блоки комплексной системы автоматического регулирования коэффициента трансформации трансформаторов под нагрузкой с применением устройств типа APT-1H", n 5567 гм,

- "Схемы и блоки устройств охлаждения автотрансформаторов (системы ДЦ), "N 5565 тм, - , Сжемы и НКУ обнаружения пожара трансформаторов" и 10625 гм ,

в части шинных аптаратов и общеподстаниильных устройств (секционных, шиносоединительных выключателей и трансформа-

носоединительных быключателей и трансформаторов напряжения шин, центральной сигнализации и синхронизации, оперативной блокировки разъединителей и др.)

- "Полные схемы и типовые блоки управления — автомотики и защиты элементов ПС НО-220кВ со схемой две рабочие секционированные выключателями и обходная секционированная разъединителем системы шин" и с упрощенными схемами на постоянном оперативном токе", к 5589 тм, альбом №,

- "Схемы оперативной блокировки разъединителей ПС со схемами, четырех угольник" и с упрощенными, м 8101 тм;

в части обходного выключателя и линий, отходящих от шин СН 110кв

- "Полные схемы и типовые блоки управления, автоматики, сиенализации и защиты линий 110-220кв на постоянном оперативном токе, мьзььтм, - "Полные схемы и типовые панели ступенча - тых дистанционной, токовой направленной нулевой последовательности защит с в. ч. блокировкой "N10221 тм;

в части защиты шин и УРОВ СН 110 кв

- Полные схемы и типовые НКУ зациты шин и УРОВ 110-220кВ подстануий 110-500кВ со схемой две рабочие и обходная системы шин", № 3227м, - Полные схемы и типовые НКУ защиты шин и УРОВ 110-220кВ подстануий 110-500кВ со схемой, одна рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин", № 9337 гм, - Полные схемы и типовые НКУ защиты шин с торможением для подстануий 110-500кВ", № 9321 тм.

в части защиты линий и УРОВ ВН 220 кВ

для подстанции со схемой четырехугольных пиповые схемы не разработаны.

При конкретном проектировании ПС со схемой, чегые хугольнык во разработки типовых полных схем следует использовать принципи альные схемы следующех проекто в:
- "Типовые схемы устройств резервирования при отказе выключателей подстанции 110-220 кв с кольцевыми и упрощенными схемоми", п5492 тм (типовые решения 407-0-140), 1974 года.*
- "Принципиальные схемы релейной защиты линий 35-220 кв на постоянном операти в ном токе," и 10879 тм (взамен типовога проекта и 407-0-48),

в части линий 35 кв

-, Полные схемы и типовые НКУ управления автоматики и гащиты линий 35 кв подстанций 110кв и выше на постоянном оперативном токе, к 9592 гм,

в части распредустройства 6-10кв Настоящий проект является заданиём на разработку шкафов КРУ 6-10кв для выключателей автотрансформатора.

Альбом 1 проекта содержит схемы управления, автоматики и сигнализации ПС со схемой учетырехугольник.

2. Общая часть. 2.1. Схемы былолнены для ПС 220 кв со следующими принуипиальными схемами распределительных устройств:

2.1.1. На стороне высшего напряжения 220кв

- четырехугольник.

212. На стороне среднего напряжения 110кВ

- две рабочие и обходная системы шин,
- одна рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин с совмещенным секционным и обходным выключателем
- одна рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин с отдельными секционным и обходным выключателями.
- * Корректировка проекта N 5492 тм предполагается в 1983 году

Сжема выполнена на листах 2,3,4,5,6,7.

			407-03-335.83	38				
			Полные схемы управления трансформаторов 220 кв и четы режутольник!	IC C	yumbi cxei	a 8mo- uoù		
aspa5.	Яблокова	South		Cragus				
YK. Ep.	Верницкая	Ban		P	2			
п.спец.	Сагателова	lan		L				
		á	Пояснительная	Энергосеть проем г. Москвя		проект		
Yay. ATA PUBKUHA PW	Bull	1						
- 44	677. 01		записка	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1982			

CO 574-01

Hoping.

Формат 22

- 2.1.3. На стороне низшего напряжения 35 кв
- одна секционированная выключате»ем система шин.

2.1.4. На стороне низшего напряжения 6-10кв

- одна секционированная выключателем система шин,
- gbe секционированные быключателями системы шин.
- 2.2. Сжемы выполняются для ПС со следующими типами выключателей.

2.2.1. На стороне высшего напряжения 220кв

- 22.1.1. Масляные с электромагнитным приводом У-220-1000/2000-25 с приводом ШПЭ-44 т У-220-2000-40 с приводом ШПЭ-46
- 2.2.1.2. Мосляные с пневматическим приводом

 У-220-1000/2000-25 с приводом ШПВ- 45П

 У-220-2000-40 с приводом ШПВ- 46П

2.2.1.3. Воздушные

BB5-220-31,5/2000 BBA-2206-40/2000

BHB-220-40/4000

2.2.2. На стороне среднего напряжения 110кв

- 2 2.2.1 Масляные с электромагнитным приводом МКП-110М-630/1000-20 с приводом ШПЭ-33 У-110-2000-40 с приводом ШПЭ-44УI У-110-2000-50 с приводом ШПЭ-46
- 2.2.2.2. Масляный с пневматическим приводом У-110-2000-50 с приводом ШПВ-46П
- 2223.МОСЛЯНЫЕ С ПРУЖИННЫМ ПРИВОДОМ ВМТ-1105-20/1000 с ПРИВОДОМ ППК-2300 ММО-110-1250-20 с ПРИВОДОМ ЭПМ-7000

22.24. Воздушные

BB5M - 110-31,5/2000

BB5K-110-50/3150

BBY - 110 - 40/2000

2.2.3. На стороне низшего напряжения 6.10,35кв

223.1. При напряжении 35 кВ мосляные выключатели
ВМК-359-1000/16 с приводом ШПЭ-31Н
ВТД-35-800-125 с приводом ШПЭ-11
С-35-630-10 с приводом ШПЭ-12
МКП-35-1000-25 с приводом ШПЭ-31

2.2.3.2, При напряжении 6-10кВ масляный выключатель типа ВМПЭ-10-630-3200 со встроенным электромагничным приводом.

2.3. Режимы работы подстанций

- 2.3.1. Все выключатели на стороне 220кв нормально бключены.
- 2.3.2. На стороне СН 110кВ шиносоедините льный или секционный выключатель нормально включен.
- 233. На стороне НН6-1035 кВ секционный выключатель нормально отключен. Его включение осуществляется только в случае выхода из работы одного из автотрансформаторов.
- 23.4. Питание ПС осуществляется со стороны ВН 220 кВ и СН 110 кВ. Со стороны шин НН6-10,35 кВ возможна связь с маломощным генерирую щим источником или потребителями с син хронными двигателями. Установка син хронных компенсаторов на ПС не предус матривается.
- 2.3.5. Нахожедение одного из автотрансформаторов в резерве не предусматривается.
- 2.3.6. Автотрансформаторы имеют встроенные устройства регулирования напряжения

под нагрузкой.
На стороне низшего напряжения автотрансформатора предусматривается установка линейного регулирования напряжеформатора для регулирования напряже-

ния на шинах 6 10,35 кв.
24. Проект выполняется для подстанций с постоянным дежурным персоналом и без дежурного персонала (телеуправляемые ПС) Напряжение постоянного оперативного тока нов или 220В.

3. Пояснения к схемам

Схемы управления масляных выключателей 6-220кВ с электромагнитным и пневматическим приводами и воздушных выключателей 110,220кВ выполнены на основании принципиальных схем института "Теплоэлектропроект" в типовых проектах N52410-3, N52401-3, N48983-3 и типового проекта института "Энергосеть проект" N 10212 тм-І "Принципиальные схемы управления и автоматики ПС 220кВ со схемой на стороне ВН "четырех угольник.

Поэтому в данном разделе для выключателей воздушных и масляных с электромагнитным и пневматическим приводами отмечены только особенности схем управления, вызданные схемой РУ 220кв "четырежугольник", и отличия их от схем, выполненных в указанных выше работах.

Подробное описание схем дается только для масляных выключателей с пружинным приводом типов ВМТ-110 и ММО-110, схемы которых в типовых проектах ранее не выполнялись.

3.1. <u>Схемы управления быключателей Q1 (Q2)</u> линии 220 кВ (Листы 33 ÷ 50)

- 3.1.1. В схемах предусмотрено устройство ЛПВ, предназначенное для:
 - ATTB AUHUU
 - АПВ ошиновки
 - включения выключателя через устроиство ЛПВ. Реле контроля напряжения и реле синхронизма устройства ЛПВ подключены к цепям ТН220кВ линии и ТН на вводе 6 10,35 кВ соответствующего автотрансформатора (реле выключателей Q1 обеих линий— к цепям ТН6 10,35 кВ автотрансформатора Т1; выключателей Q2к цепям ТН 6 10,35 кВ автотрансформатора Т2)

При выводе автотрансформатора в ремонт эти реле могут быть переключены на резервное питание от ТН 6-10,35 кв на вводе другого автотрансформатора (См. схему ТН 6-10 кв и ТН 35 кв на вводе автотрансформатора). Это выполняется для возможности сохранить АПВ линии с контролем синхронизма выключателей, общих для линий и выве-денного автотрансформатора при кз. на этих линиях.

Следует отметить, что в режиме питания обмотки реле контроля синфронизма
от ГН на вводе другого автотрансформатора и при отключении выключателей
220 кв выведенного автотрансформатора.
его защитой ошиновки 220 кв, эти выключатели могут включаться вновь по цепи
АПВ с контролем синфронизма, т.к. обе
обмотки реле контроля синфронизма в этом

Схема выполнена на листах 234567

			-	407-03-335.83		Э	В
				Полные схемы управления автотрансформаторов 22 , четыре жугольник	1 4 3944 20KB NO	CO CX	смой
Разраб.	Яблокова	35162			Cradus	Auct	Aucmes
PYK. Zp.	Вернуукая	Prince			P	3	
FA. cney.	CAZATENOBA	ion	2.08				L
Hay ATA	Рывкина	Orlin	25,1;	Пояснительная записка	Энерг	OCEME MOCK B 1982 r	

CA 574-01

Формат 22

о включенными на синфрон- уепи отключения. Это выполнено по согласов стороны НН раб тающего ванию с заводом изготовителем выключателя. « и линии 220 к.3. Для того

режиме оказываются включенными а синхронные нопряжения: со стороны НН расптающего автотрансформатора и линии 220кд. Для того чтобы не допустить включение этих выключателей, рекамендуется при выводе автотрансформатора перевести зействие его защиты ошиновки 220кв на выходные реле защиты автотрансформатора, действующие на отключение выключателей с запретом ЛПВ.

лей с запретом АПВ.

3.1.2. В принуипиальных схемах (раб. N10212 тм) предусмотрено опробование линии или ошиновки
после к.э. на них двумя выключателями с
разным временем АПВ. При успешном АПВ
первого выключателя второй включался по
наличию синхронизма. После неуспешного
АПВ первого выключателя АПВ второго выклю"ателя запрещалось. Гакая схема выполнялась на случай отказа. выключателя 220кв
на включение.

В настоящем проекте от этих решений откозались по следующим причинам:

- отказы выключателей 220 кв на включение являются редким явлением.

- схема управления выключателя эначитель но упрощается и не требует дополнительных контактов выходных реле зощит линии и ошиновки 220кв для обеспечения взаимного запрета ЯПВ в случае устойчивого кз. на линии или ошиновке 220кв и неуспешного АПВ выключателя с меньшей уставкой времени.
- 3.1.3. Наличие на стороне 220 кВ защиты ошиновки, действующей на отключение выключателей автотрансформатора без запрета АПВ, дает возможность при работе УРОВ 110, 220 кВ отключать выключатели автотронсформатора с последующим АПВ на них, что нельзя было выполнить при действии УРОВ на отключение этих выключателей через выходные реле защит от внутренних повреждений автотрансформатора
- 3.1 4. В сжемах предусмотрен запрет АПВ выключателя 220 кв от УРОВ 220 кв при работе защиты автотрансформатора и отказе одного из выключателей 220 кв.
- 3.1.5. В отличие от принципиальных схем института "Теплоэлектропроект" (типовой проект н 48983-9) в схеме выключателя типа ВНВ 220кв исключено реле запрета включения при дежурящем импульсе в

3.2. Сжемы управления масляных выключателей ИОКВ с пружинным приводом (листы 24+31)

Малообъемные масляные выключатели ВМТ-1105 и ММО-110 представляют собой коммутационные аппараты высокого напряжения с малым объемом трансформаторного масла, используемого в качестве дугогасящей среды

Выключатель состоит из трех полюсов, управляемых одним пружинным приводом.

321. Работа привода выключателя ВМТ-110 б.
При включении автомата SFI катушка Пускателя КМ1 окозывается под напряжением, что
обеспечивает замыконие сео контактов и включение электродвигателя М1. Вращение электродвигателя через редуктор и систему передач
обеспечивает завод включающих пружин привода.
Пружины фиксируются в заведенном состоянии.
Выключатель подеотовлен к включению.

Включение выключателя производится подачей напряжения на электромагнит включения YA2 или рычагом ручного управления. При этом пружины освобожедаются и под их действием происходит включение выключателя.

Заведенные пружины производят одно включение выключателя. Не более, чем через 20 с после начала первого включения привод оказывается подеотовленным к следующему включению. Прохождение импульса на включение возможно только при полном заводе пружин

Для этого в цепь электромагнита включения YA2 введен контакт \$Q2, замыкающийся при полном заводе пружин.

Отключение производится подачей напряжения на катушку YA1 или вручную. Выключатель может быть отключен в любой момент после полного включения.

В цепи контактора (КМ1) электродвигателя М1 предусмотрен контакт SQ1, блокирующий работу электродвигателя при ручном заводе пружин.

Для возможности регулирования привода (вручную или с помощью электродвигателя заводки пружин) в цепи контактора установлен переключатель SN4, разрывающий цепь автоматического управления

Операции включения и отключэния выключателя ММО-110 производятся аналагично.

Злектродвигатель завода пружин выключателя ВМТ-1105 питается от сеть собственных нужод 380В. Для питания электродвигателей выключателей одного распредустройства (в данном случае РУ 110 кв) должно быть организовано кольцо питания.

длектродвигатель завода пружин выключателя ММО-110 может выполняться на напряжение постоянного или переменного тока 220кв.

При применении на подстанции оперативново постоянного тока 220 В. выбор варианта питания электродвигателя завода пружин определяется при конкретном проектировании.

Предпочтительными является вориант питания электродвигателя от автомата управления выключателя SF3, так как при этом не требуется установки на OPY ящика автомата SF1 и организации цепей питания электродвиготелей завода пружин

Однако при больших расстояниях между щитом управления и РУНОКВ, этот вариант может оказаться приемлемым из-за значительного увеличения сечения жил кабеля на подстанцию.

При применении на подстанции оперативного постоянного тока 110 кв электродвигатель завода пружин питается от цепей переменного тока собственных нужу.

3.2.2. Особенности схем управления выключателей с пружинными приводами.

Реле положения отключено (кот) годключается так, что оно контролирует собранность цепії включения (пружины заведены и выключать го отключения (пружины заведены и выключать го отключени При таком включении реле го может пройти сиенал Обрыв цепей го на, когда выключатель отключении выключатель отключится защитый, а пружины его ещё не будут заведены. Отстройка от прожождения этого сигнала производится установкой соответствующей выдержски времени гос (время завода включающих пружин не превышает 20с) на

Схема выполнена на листах 2,3,4,5,6,7

			_	407-03-335.83		38	3	
				Полные схемы управления и защиты автотрансформаторов 220кв ПС со схемой "ЧЕГЫРЕХУГОЛЬНИК"				
	Яблокова				Cragua	Auem	Aucm 38	
РУК. гр.	Верничкоя	inh				,		
Гл. спеч.	Сагателово	Rom			1 '	4		
Нач. ПТП	Рывкина	prh	_	Пояснительная записка	Энере	0001116 Mocke 19821	проект па	

CO 574-01

Julia

POPMan 22

чателя.

KMB - 621

c กกนถือสือM ไม่กิส -46.

83

возникновении элентрической дуги. Общие цепи дуговой защиты двуж сенций (I u II UNU III u II) numatomes om odtoso ahmoмата, устанавливаемого в шкату выключа -теля всода автотрансформатора ТІ (Q1 или Q4).

нием (см. приложение 1).

Контакты путевых выключателей SQHI в шкафах линий данной секции шин подключают к обицей шинке ED1 (2,3,4). Контакты SQH1 В щкару секционного выключателя подключаются к шинкам ED двух секций щин которые этот секционный выключатель абъединяет

реле времени, установленном на панели и нтраль-

ной сигнализации для приёма предупред тель-

Для того, утобы лампы сигналигчичи

состояния пружин привода, в цепь зелёной

лампы вместо контакта КОТ (или его пов-

торителя) заводится блок-контакт выклю-

3.3. Сжемы управления масляных выклю-

чателей 110 кв с электромагнитным приводом

типа МК-2-205 вместо снятых с производства

В приводе ШПЭ-44У1 (выключатель У-110-2000-40)

В отличие от принципиальных сжем. выпол-

(листы 15.16.18)

ненных в типовом проекте интитута "Теплоэлектропроект" № 52410-3, во всех

приводах устанавливаются контакторы

установлено два контактора. Сжема управления

выключателя У-110-2000-40 выполнена анало-

гично сжеме управления выключателя V-110-2000-50

3.4. Защита при дуговых замыканиях

3.4.1. Защита при дуговых замыканиях предус-

выключателями для ограничения возможных

Заилита выполнена на основании техниче-

В шкафах КРУ выключателей устанавли-

вается датчик - клапан и путевой выключатель

50Н1 типа ВПК 4141, который срабатывает при

сних условий, утвержденных Главтех управле-

матривается для шкафов КРУ 6-10 кВ с

разрушений при возникновении открытой

электрической дуги в этих шкафах.

в шкафах КРУ 6-10кв (листы 54.55)

положения выключателя не зависели эт

ных сигналов с выдержкой времени.

3.4.2. Защита при дуговых замынаниях

действует следующим абразом: 3.4.2.1. При срабатывании датчика-клапана & WKapy NUHUW NOBAEMCA UMNV16C:

— на отключение данной линии 6-10кВ с запретом АПВ (реле КЦ4 в шкафу линии) — на отключение выключателя ввада

автотрансформатора и генерирующих источников с последующим АПВ выключателя ввода автотрансформатора (реле К.4 в шкафу BBnAa).

— На отключение секционного выключателя и генерирующих источников Греле КL4 в шкафу секционного выключателя). Отключение выключателя ввада произвадится с проверной наличия тона н.з. в цепи ввода (меновенный контакт реле времени

максимальной токовой защиты секций илин 6-10 кв или меновенный контакт реле времени максимальной токовой защиты на стороне НН автотрансфор-Mamopa). Отключение секционного выключателя производится с проверкой наличия тока К.З.в. цепи секционного выключателя (мгновенный

3.4.2.2. При срабатывании датчика-клапана в шкафу с'екционного выключателя подается импульс: — На отключение сенционного выключателя и генерирующих источников (при наличии тока К.З. в цепи сенционного выключателя).

контакт реле времени максимальной токовой

защиты секционного выключателя).

— На отключение выключателя ввода с последующим АПВ (при наличии тока к.з. в иепи выключателя ввода). 3.4.2,3. При срабатывании датчика - клапана в шкафу выключателя ввада подается импульс:

— На атключение выключателя ввлда 6-10 кВ с проверной отсутствия напряжения HA BBODE (DENE KLDI) DES NOCHED YOULEZO ANB. — На отключение автотрансформатора с проверкой отсутствия напряэжения на

вводе НН автотрансформатора через наклад-3.4.3. Для сигнализации срабатывания и неисправности дуговой защиты устанавливается указательное реле КН5 (КН3).

3.4.4. При работе дуговой защиты с шкару. 3.4.5. Для резервирования при отказе выключа-телей кабельных линий 6-10кв, оборудован-

DENE KLDI.

форматора.

ных защитными устройствами типа 33/11, и обеспечения отключения быключателя ввода автотрансформатора Q1(Q4) с запретом ABP YKASAHHDIE SAWUMDI NOOKAHOYEHDI K DENEKLDI. Учитывая возможность работы подстанции с включенным секционным выключателем.

выключателя вбода 6-10кв произе дитея

блокирование цепи АВР секционного выключа-

теля контактом реле КLDI. Реле КLDI после

состоянии до размыкания контакта релефик-

сации включенного положения выключателя ввода

Это выполняется для того, чтобы не произошло включение секционного выключателя после

атключения автотрансформатора и возврата

срабатывания удерживается в подтянутом

В схемах дан контакт реле КLD1 на отключение секционного выключателя. 3.5. Сжема управления выключателя Q1(Q4) 6-10кв

автотрансформатора (листы 8,9,10,11). 3.5.1. Сжема АЛВ Выключателя выполнена с пуском от защиты. Пуск АПВ при отключении выключателя осуществляется следующими заши-

тами: максимальной токовой защитой сений 6-10 кв или максимальной тековой защитой по стороне нн автотрансформатора защитой ошиновки 220 кв, защитой при дуговых замыканиях в шкафах КРУ 6-10 кв отходящих линий и секционного выключателя (контакт реле К.14 на отключение Q1 (Q4)). Следующие защиты бействуют на отключение выключателя без пуска АПВ: защита автотрансформатора (выходные реле защиты автотрансформатора), защита минимального

напряжения на шинах 6-10 кв, защита при

дуговых замынаниях в шкару ввода автотранс-

	CXel	иа о	biric	ілнена на листаж 2,3	,4,5,6,	7.	
			=	407-03-335.83		Э£	
0				Полные сжемы управлени трансформаторов 220кв "Четы рёх угольн	Я изащ ПС со с ин"	иты жемо	ubmo- u
рук. гр.	Яблокова Верницкая Сагателой.	Med Belon			Стадия Р	Лист 5	Листос
	Рывкина	pul		Пояснительная Записка	Энерго	gcemui Mucho 1982 r.	проент Ва
cop.	574-01		-	Konupoban: Ulum	4)ann	uam.	22

3.5.2. При наличии на кабельных линиях 6-10 кв зашит от замыканий на землю типа 33/11 действующих на отключение выключателя этих линий. предусматривается отключение с выдержной времени вынлючателя ввода автотрансфор-Д'ля отключения выключателя ввода автотрансформатора и запрета АВР при дуговых замыканиях в шкару ввода автотрансформатора

и при действии зашит типа 33П1 на линиях 6-10 кв используется общее выходное пеле

KLD1. 3.5.3. Для исключения повторной подачи напряжения на шины 6-10кв при срабатывании защиты минимального напряжения в следующих случаях:
— к.з. на шинах 6-10кв, неуспешное АПВ выключателя ввода. - возникновение дуги в шкасру отходящей линии 6-10 кв. отключение выключателя ввода

Следует блокировать действие защиты мини-

U ezo Heycnéwhoe ANB

мального напряжения. Для этого в цепь автоматического включения секционного выключателя (АВР) последовательно с контактом защиты минимального напряжения вводится контакт реле KSVI, контролирующего напряжения на вводе 6-10 кв автотрансформатора. Таким образом, АВР после срабатывания защиты минимального напряжения производится только при отсутствии напряжения на автотрансформаторе.

3.5.4. При работе выходных реле защит автотрансформатора и действии защиты при дуговых замыканиях одновременно с отключением выключателя Q1(Q4) подаётся импульс на отключение генерирующих источников на шинах 6-10 KB (DENE KL7).

При работе остальных защит, действующих на отключение выключателя Q1(Q4) с последующим АПВ этих выключателей, необходимость отключения генерирующих источников должна рассматриваться в каждом конкретном проекте взависимости от времени действия защит, устанавливаемых на фругом конце линии 6-10 кв с двусторонним питанием. Отнлючение генерирующих источников в этом случае может уменьшить бремя AПВ выключателя Q1(Q4).

Реле К. С. (отключение генерирующих источников) и КLDI (выходное реле защиты при дуговых замыканиях и защиты от замыкания на землю) подключены к автомату SFI (SF4) выключателя Q1 (Q4). При выводе выключателя в ремонт его цепи управления и автоматики должны отключаться на рядаж зажимов шкафа КРУ выключателя, а к автомату останутся подключёнными реле KL7 и KLD1.

3.6. Сжема управления выключателя 35кв Q1 автотрансформатора (листы 12,13,14). Схема управления выключателя 35кв Q1 выполняется аналогично сжеме управления выключателя 6-10 кв.

Схема выполнена на листах 2,3,4,5,6,7

			407-03-335.83		<i>38</i>	
			Полные схемы упраблени трансформаторов 220) "Четырех угольник "	я защ В ПС	umbi co cx	авто- емой
Paspation	Яблокова	Starof		Стадия	Лист	Листэв
Рун. гр. Гл. спец.	верницкая Сагателова	can		ρ	6	
Нач.ПТП	Рывкина	puh	Пояснительная записка	Энерг	OCEMI MOCKBO 1982 r.	<i>ъпроек</i> л
	200 574-	01	Копировал. Шилинд	Фапа	uam 2	,

вината

٠	•	Прилож ение 1
Coe	гласовано:	Утверэн Заю:
	альника Главтех-	Главный энженер
	правления	Главниипроекта
	K.M. Armunob	В.И. Савин
	1982r.	1982 c.
	Технические тр	эебования
ia yci	тройства защиты ниях в шкафах Кі	при дуговых замыка- ФУ-6(10)кВ.
пой з матри омплен болочк слови		говая защита) преду- 3-77 "Устройства ые в металлической Общие технические
2. i	ващита предусматривает высоковольтные выключа	пся в шкафаж КРУ, име-
) 1	Means amadama mu	III 6 - 10 v8 Koumaum
2.1.	Шкафы отходящих лин устройства дуговой зай	ииты действует:
2.1.1.	На отключение выключ	ателя своего шката с
2.1.2.	запретом АПВ своего и На отключение выключ	ОЫКЛЮЧАТЕЛЯ . Гатела ввода 6-10 ив
	с проверкой наличия п без быдержки времени на выключателе вводо ваться	пока К.З. (в цепи ввода), . При Этом АПВ а не должно блокиро-
2.1.3,	На отключение секци с проверкой тока к онного выключателя времени .	ионного выключателя К.З. / в цепи секци - 9) без выдержки
2.2.	Шкаф секционного вы Контакт устройство действует:	іключателя 6-10 кВ . 1 дуговой защиты
2.2.1.	На отключение секци	онного выключателя
	ς προβερκού ποκα Κ.3 ββοθα 6-10 κΒ) δεз βρίδ	3. (в цепи каждого
2.2.2.	. 00000 0-10 KB) 083 0b10 Ha amkabalahan bernasa	TEPIKKU DPEMEHU.
2.3.	бремени. При этом Аг вводов 6-10кв не долж Шкаф ввода 6-10кв.	
	Контакт устройства действует:	дуговой защиты

2.3.1. На отключение выключателя ввода 6-10 кв с проверкой наличия тока к.з. (контроль

со стороны ВН.)

При этом АПВ выключателя ввода блокируется и блокируется АВР на сек ионном выключателе и подается импульс на оп слючение трансформатора (через накладку). 3. Предусмотреть в шкафах вводов и секционного выключателя сигнализацию срабатывания дуговой Для проверки готовности схемы дуговой защиты после, ремонтного периода (не закрыты крышки клапанов дуговой защиты) предусмотреть световую сигнализацию в шкафах ввода, а для телеуправляемых ПС - передачу этого сигнала Ha A. 1. 5. Допускается осуществлять действие дуговой защиты с проверкой снижения напряжения на секции (с помощью реле минимального напряжения) вместо проверки наличия тока к.з. в цепи ввада или секционного выключателя.

Зам. главного инженера института "Энергосетьпроект"

Главный специалист

Начальник ЛТО

Л.И. Какуевицкий

С.Я. Петров

М.Н. Ходэкаев

Согласовано:

Зам. начальника Главтежуправления

___ К.М.Янтипов 1982r.

Главный инженер Главниипроекта

__ В.К.Гусев 1982r.

Упіверждаю:

Изменения к техническим требованиям на устройство защиты при дуговых замыканиях в шкафах КРУ-6(10) кв, утверждённым Главтехуправлением и Главниипроектом 19.12.80г.

1. Изменить редакцию следующих пунктов:

2.1.2. На отключение выключателей вводов транс-Форматора и отходящих линий 6-10 кв с двухсторонним питанием с проверкой наличия тока к.з. (в цепи ввода) без выдержки времени. При этом АПВ на выключателях не должно блокироваться.

2.3.1. На отключение выключателя ввода 6-10кВ с проверкой наличия тока к.З. (контроль со стороны Вн и СН) или снижения напряжения на вводе 6-10кв трансформатора или на секции шин 6-10кв. При этом ANB выключателя ввода блокируется и подается импульс (через накладку) на выходные реле защиты трансформатора для отключения всех его выключателей без последующего АПВ.

Зам. главного инженера института "Энергосетьпроект" Зам. начальника тежнического отдела института "Энергосетьпроект"

Главный специалист технического отдела M.A. Peym

Я.С. Зеличенко

Л.И. Какуевицкий

- (жема	<i>Bunos</i>	Her	на на листах 2,3,4,	5,6,7		
				407-03-335.83		ЭВ	·
				Полные сжемы управления Форматоров 220кв пс со сжем	и защи ой Четы)	іты а пёжугол	втотрани Вник ".
Разраб.	Яблакова	25.0			Стадия	Лист	Листов
гун.гр. Гл.спец.	Верницкая С агател ова	Pair			ρ	7	
	Рыбкина	pul		Пояснительная Записка	Знерг	ОСЕМЬ! Маской 1982 г.	проект
CC	D 574-01	/		Kanunahan: Mus	Mar	wan l	20

80

1	7	
Į	-	
ł	3	
1	\approx	
ı	œ	
ı	=	
1	2	
1	5	
ı	2	
ſ	1001	
1	∍	
1	స్ట	
1	×	
ı	8	
1	8	
1	ŝ	
ŧ	~	
L	3	
ı	8	
1	c	
1	٤.	
1	`	
I	32	
ı	Ē	
۰		

К ТН на стороне 6-10кв автотрансформатора
КSVI
Льбог П Вваі

— Цепи напряжения

Резервные контакты


(См. примеч. 1,


Примечания:

- 1. Реле KSVI предусматривается тольно для подстанций, имеющих подпитку со стороны 6-10кв.
- Для контроля отсутствия напряжения на шинах 6-10кв используется реле КL5 из схемы защиты секций шин 6-10кв (в альбоме [] настоящего проекта).
 Цепь пуска АПВ выключателя выполнена для подстанций с наличием подпитки со стороны шин 6-10кв. При отсутствии подпитки со стороны шин 6-10кв. При отсутствии ключается.
- за Отключения.
 3. Отключение быключателя автотрансформатера при замыканиях на землю в сети 6-10кв предусматривается в случае установки на линиях 6-10кв защитных устройств типа 33/11, действующих на отключение своих выключателей.
- 4. Яппаратура расположена на блоке управления,
- 5. Яппаратура блока управления приведена только для выключателя Q1°.
- 6. Для автотрансформатора с одним выключателем на вводе НН-- "Максимальная токовая защита автотрансформатора на стороне НН".

			Перечень апі	napamyp	lt			
	уста- набки	Позиционное обозначение по сжеме	Наименование		a aki	ческая перист	K-6a	Примечан.
		напряже		пока, В	?0	110		
	50	HLAI	Табло световое	ТСБ	22	08	1	Один на авли транароры
	пен	HLG1	Арматура Линза зеленая	AC-220		0 <i>B</i>	1	7-7-7
]	ab.	HLRI	Арматура Винго врасная	AC-220	22	OB	1	
Ζ	управления	5A1	Переключатель , малогабаритный Явтоматичёский Выключатель	ПМОВ-1122	<i>22 I-</i> .	D55	1	
	7	5F1	нотоматический выключатель	A/150-2MT]n.ρ.=	2,5A	1	
	BAOK		Лампа	4-220/10	220B 10Bm	_	h	
	6,			PH-110-8		110B 88T	4	
		KHI	Реле указательное	PY-1-20	-0,5A	-1A	1	
		KH4	TO HE	PY-1-11	-0,		1	
	,	AKS1	Реле повторного В ключения	PNB - 58	220B 0,5A	IIOB IA	1	
		HLW1	ярматура линза Белая	AC-220	22	0B	1	
		HLG1	Арматура Линза Зеленая	AC - 220	22		1	
		HLRI	Арматура Линза красная	AC - 220	220	OB .	1	
	0		Лампа	Ц-220/10	2208 108m	_	3	
	врода		JIGMIG	PH-110-8		1108 88m.		
	199				***			
		KBS1, KLI	Реле промежуточное	P/1-232	220B	110 B	2	
	18	KL2	То же	P/1 - 252	220B	110 B	1	2ри3з.кант
	выключателя	KL3, KL4,KL6		P/7~ 23	220B	110B	3	
	9	KQI	Реле промежуточное доужназиционное	P/1-11	220B	1108	1	
	3	KQCI	Р еле п ромежуточное	P17 - 252	220B	110B	1	2р.и3з конт
	3	KQC2	То же	P/1 - 23	220B	110B	1	2ри3з. конп
	8	KQTI	То же	P/1 - 23	2208	110B	1	
	ı	KSVI	Реле напряжения	PH-53/200	50-	2008	1	См. прим.1
	WKap				<u> </u>			'
	13	R1÷ R4	Pesucmap	<i>113B-50</i>		2700m	4	
	13	R5	Та же		3,9ĸ0m	L	1	
		R6	То же	/13B - 50	10		1	
		R7, R8	Та же	ПЭВ - 25	tk0m		2	
		R9	То же	<i>1198 - 50</i>	IKOM	330 OM	1	//2022/12
		SACI	Переключатель	ME - 011		7	1	Исполнение
		SF!	Автоматический выключатель	AE 2048-40P3	6771		1	
	1	VD1, VD2	Диод	D-229E	4008	0,4A	2	
		<u> </u>			ļ		L_	
		L	L	L.,	L		L	
		•	a .					
		Схема	выполнена на "	nucmax	ŏ, 9			

Полные слемы управл автотрансформаторы схемой "Четырехугі	цения и защиты в 220кв ПС со
1 CXEMOU "4EMOIDEXYEE	ольнин "
1 Ahmammayachanyama	р стадия Лист Листар Р 8
Выключатель Q1* 6-10 г типа вмл3-10. Управлен Схема полная:	нв Энергосетьпроект и.е. г. Моской 1982 г
	Автотрансформато Т1 (72)





Примечания:


- 1. Реле KSV1 предусматривается только для подстанций, имеющих подпитку со стороны шин 6-10 кв.
- 2. Для контроля отсутствия напряжения на шинах 6-10кв используется реле КL5 из схемы защиты секции шин 6-10кВ (в альбоме І настоящего проекта). Цепь пуска АПВ выключателя выполнена для подстанций с наличием подпитки со стороны шин 6-10кв. При отсутствии подпитки са стороны шин 6-10кв Контакт 9-10 реле КСБ из схемы исключается.
- 3. Отключение выключателя трансформатора при замыканиям на землю в сети 6-10кв предусматривается в случае установки на линиях 6-10кв защитных устройств типа 33/11, действующих на отключение своих выключателей.
- 4. Аппаратура блока управления приведена только для выключа теля "Q4".

			перечено аппо	apamyp.	01			• •
	уста- новки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Tun	Техі жар	неская перист.	К-ва	Примечан.
	Пр	и напряже	нии оперативного п	пока, В	221	110		
	15	HLG4	Арматура Линза Зеленая	AC - 220	22	08	1	
	nHi	HLR4	Арматура Линза храсная	AC-220	. 22	08	1	
	g	SA4	Переключатель малогабаритный	ПМОВ-1122	22/1-2	155	7	
	управления	5F4	Абтоматический выключатель	A/150-2MT	IH.p. = 2	2,5A	1	2p. 423.8.K.
				Ц-220-10	220 B 10 BT			
/	Блак		Jamna.	PH-110-8	7001	110B 88T	2	,
	BILL					abi		
•	H	KH1	Реле указательное	PY-1-20	-0,5A	-1A	7	
	1	KH4	Реле указательное	PY-1-11	-0,		7	
		AKS1	Реле повторного включения	PAB-58	2208 0,5 A	1108	7	
					U,UA	/A	- -	
	1	HLWI	Аоматура Линза белая	AC-220	22	0.R	1	
		HAG1	Липзи велия Лиматура Липза Зеленая	AC - 220		08	1	
	1	HLR1	липзи зеления Дрматура Линза Красная	AC - 220		08	1	
	~	II DICT		Ц-220/10	220B 108T		H	
	90		Лампа	PH-110-8	10.87	1108 887	3	
	ввода					887	\vdash	
	0	KBSI, KLI	Реле промежуточное	P/7-232	220B 1A	1108 2A	2	
	1	KL2	TO SHE	PN -252	220B	110B	1	2ри3з.конт
	8	KL3, KL4, KL6		P/1 - 23	220B	1108	3	-9 -0 3
	выключателя	KQI	Реле промежуточное доух позиционное	P/1-11	2208	1108	1	ļ
	è	HQCI	Реле промежуточное		2208	1108	1	2р. и 33. кони.
	ğ	KQC2	То же	PN -232	220B	110B	+	2p. и 3з. конт
	2	KQTI	To He	PN - 23	220B	1108	1	zp.uvg.nonni
	20	KSVI	Реле напряжения	PH-53/200		200 B	+	См.прим.1
	ľ	71077	<i>геле пипряжения</i>	F11 33/200	30	2000	 '-	CM, ripum, r
	B	R1÷R4	Pesucmop	//3B-50	1. Ou	270 om	4	<u> </u>
	WHa	R5.	To me	//3B 30	3.9KOM		1	
	13	R6	То же	ПЗВ-23 ПЗВ-50	10	L	1	
	12						<u> </u>	
	1	R7, R8	То же	//3B - 25		5600M	2	
	1	SAC1	То же	<i>1138-50</i>	/ KUM	3300м	1	Исполнение1
	1	SFI	Переключатель	ΠΕ - 011	TH 0 =	7:0=	1	PIGNUMENUEL
	1		Автоматический выключатель	AE-2046-40PX		Ι : ρ = 5 (A	1	
	1	VD1, VD2	Диод	D-229E	<i>4008</i>	; 0,4A	2	l

Пепечень аппаратуры

Согема выполнена на листах 10.11

	<u> </u>	,		omitena na siaomiae reji			
			ļ	407-03-335.83		ЭВ	
				Полные схемы управлени автотрансформаторов 22 "Четырёх угольник"	A U 3 POKB I	auum C ca c	ibi Xemoù
Разрадот Онк га	Яблокова Верницкая	Haref-		Автотрансформатор	Стадия	Aucm	Листов
	Сагателова			"T1" (T2")	ρ	10	
	<i>Ры</i> вкина			Выключатель, Q4° 6-10кв типа вмПЭ-10. Управление Схема полная.	Энер.	20СЕМ Моско 1982 г.	<i>ъпроент</i> п
COD	574-01			Konunghan: Warmel	Dog	uden !	20



AKSI(ANB) В схему KQCI(PRBI) ment sutha. 9 10 N OLUU B cxei. | цирку-ляционного ох-лаждения (См. раб. 5565 тм Q1(B) схему регули-вавания напря KQC2(PRB2) 852 KOC2 (PRS2) жения (см.раб. 5567тм) 4 3 1 2 всхему опера-тивной блоки-ровки равъеди-нителей. (См.раб.8ЮІтм-I) В схеме защиты мини-3604 91(8) 3602 кинэжкапрн озонаком. (только для ПС с KLI подпиткой со стороны шин 35 кв) KV2_ 43 5 7 45 7 8 B exeme TI в схеми KQCI(PRBI) KQI(PP) иправления Q1(8) 51 KL1(PR1) 55 X секционного выключателя. 61 25 29 65 53 5 6 57 56 В схеме Т2 KL2 (PR2) В схеми зощиты KL3(PП3) KL3(PT3) На отключение KL3 (PR3) 189 генерирующух источнуков 35 кв (См. примеч.4) в схему управления выключателя Q1 авто-трансф. Т2(T1) , KL2 - (PN2) Резервные контакты (См. примеч.3) Y KQCI(PIBI) KQC2 (PR82)

Примечания:

- 1. Цепь писка АПВ выключателя выполнена с наличием подпитки подстанций шин 35 кв. При отситствии подпитки CO стороны шин 35 кв реле KV1(PKH1); KV2(PKH2) из схемы исключаются. В ряде зажимав блака БА (ОБ) 1-11. истанавливаются перемычки межди зажимами 19-20-21.
- ящика выключателя 2. в перечне аппаратуры приведена аппаратура, используемая только в данной схеме.
- 3. Қоличество резервных блак-кантактов выключателя дано в таблице.
- промежуточных реле БВ 304-70 один 4. Блок автатрансформатора. Зажимы блока БВ 304-10 обазначены 🕱. Блак устанавливается при наличии подпитки ПС са староны 35 кв.
- 5. в скабках даны обозначения аппаратов, принятые заводами.

yema-	по схемс враналение Прэпипонное	Наименование	Tun	Техничи характ тик	epuc-	K-Ba	Примечан.
Πρυ		и оперативнова т	osa, B	220	110		
944 1/4 908-1/4 (Cm. noum.2)	SF1 (83)	Автоматический Быключатель		I n.p. =	А	1	См. табл.
UKOD noutoda Beiraroyomean	KM1(KN)	Контактар постояннога тока	·	2208	1108	1	

annapamoli Таблица переменных технических усыных и резервных блоков-контактов выключателя

Tun выключа- теля	Bud	Напряжен	In, A	Tun	<u>Туст. Мр.,</u> А	Ін.т.р, А.	Кал-во ре
теля	прасова	тока, в	KBS I (PEM) KLI (PRI)	S		блок.конт. Выключат.)	
MK11-35		220	2			1	7
פני־וואף	Электра	110	4	9	· ·		
BMK-559	i i	220	2	A3716 ¢ / 160	630	32	7
PMV-909	Marhum-			3716			<u>'</u>
C-35 M	МЫÜ	110	2	¥			g
C-30 M		220	1	MT	16		,
07.0.05		220	1	RN50-2MT	10		5
BT A-35		110	, i	. Sur	25		

в. Аппаратура блока управления приведена талька для выключателя "Q4" ...


_									
			П	еречень	annapamyı	D 6			
	Место чета- новки	Повицианное обозначение по схеме	Наиме	енование			ская терист	K-80	Примечан.
·	lipu	напряжени		ивного	maka, B	220	1/0		
		HLGI	Арматура линъа зеле	ная	AC-220	22	0 B	1	
	8	HLRI	Арматура Линза крас		AC-220	22	0 B	1	
	Мен	SAI	Персключата малогабарил	76	ПМОВ-112	222/I-	Д55	1	
	управления	SFI	Автоматиче Выключате:	CKUÙ	ANSO-2MT	[н.ρ.≃	2,5A	1	2p.423 <i>5</i> ⋅K
	- Si		Лампа		Ц-220-10	220 B 10 BT		,	
	٠,٣		7.0		PH 110-8		110 B 8 BT.	4	
	Enor	HLAI	Табло све		TC5	220	В	1	Одна на авто- трансформ.
		AKSI(ANB)	Реле повто Включения	эрного	PNB-58	220 B 0,5 A	110 B	1	
	رج.	KBSI (PBM) KLI (PNI)	Реле промежуточ	ное	PN-232	220 B A	110 B A	2	См. табл.
	2	KL2 (P/12)	To >		PN-252	220 B	110 B	1	2р и 33.конт
	호								
	См. примеч.	KQI (PP)	реле промі двухпозичи	ежуточное онное	Pri-8	220 B	1108	1	
		KQCI (PIIBI)			P/1-252	220 B	110 B	1	2ри 33-конт.
	5A 106 1-17	KQC2(PNB2)	To *	(e	PII- 23	220 B	1108	17	2р.и Зэ.конг
	=	KQTI (PNO)	To x	KE	P/7-23	2208	1108	1	- :
	18								
	Š	KHI(PYI)	Реле указ	ательное	PY-1-20	-0,5 A	-1A	1	
	1	KH2 (P92)	To x	ĸe	Py-1-11	-0,	I A	1	
	2	(PY3)		Ke	PY-1-11	- 0,	I A	1	в схемс не используется
	Į	KV2(PKH2)	Реле нап	РЯЖЕНИЯ	PH-53 200	50-2	200 B	1	
	P	KV1(PKH1)	To	же	PH-54/160	40-	160 B	1	
	автоматик	R1 + R4	Резистор		∏3B-50	IKOM	220 OM	4	
	0	R5	To ;	Ke	ПЭВ-25	3,9k0m	2 KOM	1	
		RG	То	же	N9-50	11	DM	1	
	Sø.	R9	To	xe sx	ПЭВ-50	1KOM	330 OM	1	
	16	R10	To	же	Пэ8-50	1KOM	330 OM	1	в схеме не использ.
•	l							1.	
•	1	SXI (HI)	Накладка Контакты	ias	HKP-3			1	
1		HLI (NC)	Арматура Линза беле	<u></u>	AC-220	22	0 B	1	
H. PROMICE, O	JUNKU COMPOR	VD1 (A1) VD2 (A2)	крматира Диад беле Диад Крсмниевы	<u></u>	A- 229 E	400 B	0,4 A	2	
3	15. 3	(ДЗ)÷(ДБ)	To x	(e	Д-229 E		0,4A	4	B CXEME HE
	SOCAGURA		Лампа		4-220-10	220 B 10 BT		1	
Y					PH 110-8		110 B 8 AT	Ľ	
1	26.95 25.95								
	9.5	KL3 (PП3)	Реле пром	ежуточное	PII-2			1	См. примеч.
	DOOM TOOM	KL (PП)		эж	Pn-23			1	Резерв
		Схема	выполнена		nax 12,13				
			$-\Box$	407-	03-335.	83		Э	3
						· ·			


Полные схемы управления и защиты автотрансформаторив 220 кв ЛС со схемой "четырехугальник." Ροσραδοτ. Яблокова Стадия Лист Листов Автатрансфарматар 11 (12) Рук. гр. Верницкая 12 TA. cneu. Caramenola C Выключатель "Q1" 35 кв Управление Схема полная Энергосетьпроект г. Москва Рывкина 1982 r.

COD 574-01


Каниравала: Варшавския

формат 22





Ряд зажимов блока заглушки БВ 311-76



Примечания:

- 1. Ряд зажимов блока БА 106/1—77 выполнен для ПС с наличием подпитки со стороны 35 кв. При отсутствии подпитки со стороны 35 кв. реле РКН 1 и РКН 2 не используются, между зажимами 19—20—21 устанавливается перемычка.
- 2. Блок промежуточных реле 58 304-70 один на два автотрансформатора.
- 3. Марки даны для первой секции шин, для второй секции марки меняются на 2 - A 631 и 2 - В 631.



Tunobose

Примечания:

- 1. Перемычка между зажимами 57-58 б. жа автоматики БА 178-76 устанавливается т. и выполнении несинхронного АПВ.
- 2. Для сжемы "Одна рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин " . марка 039 из схемы исключается.
- З В перечне аппаратуры ящика выключателя учтена только аппаратура, используемая в данной схеме.
- 4. В скобках даны позиционные обозначения аппаратов блоков и шкафов выключателя, принятые заводом.

 5. В части блок контактов выключателя имеется резерв:

 оля выключателя МКП—110 на 7 цепей;

 для выключателя У—110 на 11 цепей.

- 6. Аппаратура блока управления приведена только для выключателя "03".
- 7. Марки цепей напряжения принитеются в соответствии с тавлицей.

Таблица 2

Одна рабочая ная выключа ная систем		Две равочие и обходная системы шин. Две равочие секционированные выключа- телями и обходная системы шин.
F611-I K611-I	<u>И</u> секция F611- II K611 - I	F710 K710

٠.	٠,	17	ecto Sta- Ibku	/10344 0503H no c	uannoe Quenue Xeme	Наименование	Tun.	Texnus Xapai	ческая члер.	K-60	Примеч.
1	اخًا		Πρι	I Hai	ряже		ord, B	220	110	٠.	- 12°
	्र	I	-		(AC)	пинза белая	AC - 220		20B	iL	
	натам	1	панель	¥21 ¥22	#1) #2)	Диод премниевый	A-229E	400 B	3 , 0,41	2	
٠		111	nd namen	(43)	÷ (46)	Torce	A-229E		; 0,4A	4	В схеме не использ
ģ	3	100	311-18			Jamna	4-220-10 PH-110-8	220 B 108 m	110-8	1	. <u>.</u>
	Z J	\ 3	58	3							English
ā	5 €	1	K				4	100			
	8	dilling	1	KMI	(KNI)	Контактор пост. тока	MK-2-205	220B	110B	1	
Remove	придодан	וואשש	выключателя	KM2	(KN2)	Тоже	MK-2-205	2208	1108	1	ОЛЯ ВЫКЛ. У-НО-40,50
7	5 . k	1					ž.	-			,
•	١٥٠	Γ	3,4)				F '	i ,			
	- 31	NA.	11.8 – 1/4 G. Madai 3	SFI	<i>'83</i>)	Артоматический Выключатель		A3716	Ф/160	1:	CM. maba.1
	жагнитным жагнитным	100	3.5	,							
	r <1	100	4)							į,	52,25
٠.	gow	Į.	δ,	C2		Конденсатор	M5/11-2	2 MKD 4008	бмкФ 2008	1.	447
	приводан	Q28AN	Je 4	KLP	_	Реле промежуточное	PIT- 255	2205 14	110B 2B	1	
	18			<i>R7</i>	(R3)	Pesucmop	<i>113B-50</i>	510 Om	100 om	.1	
}	3 €	Amm B	CM.	R8	(R4)	To ske	738-50	1 KOM	510 OM	1	
] }	Š ģ	6	(2)								
A. Contraction of the contractio	для омуточаты пневматическим	ag	прибрда Выключ.	KSP	1 (KM)	Контактный манометр	3KM-2Y			1	См.прим.4
		B	900			¥* ¥.	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
]	пневл	,									**.


Таблица 1 переменных технических данных аппаратов


Tun	Bug	Напряж.		IM, A		In.p.A	Tun	Іуст.мр.А	Інтр. А
выклю- чателя	npubo- da	операт. тока В	1256	(PSM)	(PYI)	SF3	S	F1	
MK/7-1/0m		000	0,5	.2	0,5		09.		32
	магнит		1	4	1] , [la		
Y- 110-40	HbiÚ	220	1	1.	1	2,5	9/,	630	63
V 40.50		220	1	4	1	1 .	A3716		
y-110-50	Пневма-	220	2,5	4 23.	-2	1			
	тиче- ский	110	4	8	- 4	4		_	


diam.		Перечень с	annapar.	IPbI			
Место уста- новии	Masuyuan abashayen na cxeme	Наименование	Tun.	жарал рис	veckan ime – muka	K-60	Примечан
При	и напряже		OKA, B	220	110		
8	HLG3	Арматура Линза Зеленая	AC-220	2:	20B	1	
ĬŽ.	HLR3	Арматура Линза Красная Перек мачатель малогаваритный	AC-220	2:	2QB	7	
2	SA3	Перек вючатель м а логабаритный	TIMOB-112			1	
Блак управления	5 <i>F3</i>	Автоматический Выключатель	A/150-2MT	In.ρ	A	1	CM. Maby 1 20 u 21. 8. K
1		Лампа	4-220-10	220B 108m.		_	
ğ		Jumnu	PH-110 8		110B 88m	2	
P		·					
1	AKSI/ANB)	Реле повторного Включения	PNB-58	220B A	110 B	1	Cm. Taón. f
примеч	21			10 M K P	- 1111	3	В схеме
1	CI	Конденсатор	MB[11-2		10 MKG 400 B	6	He ucnost- Syemos
15	(PBB)	Реле промежуточное	P17-23	220B	1108	1	B CXEME HE UCHOADSYETCH
3	KBSI/PBM)	Тоже	P/7 - 232	220B	1108	1	См. табл.1
8	HCCE (PKBE)	То же	PN -252	2208	1108	2	MCC1 In u43 MONT MCC2 2p u3] MONT
1	KCT1 (PKO)	То же	P/1 - 23	220B	110B	1	
178	KLI (PNI)	To see	P/1-23	220B	110B	1	
4	KL2 (PA2)	To ske	PII -252	220B	1108	1	
0	KLY1 (PNH)	To ace	PII - 252	220B	1108	1	
	KQI (PP)	Реде промежуточное двухновиционное	P11-8	220 B	1108	1	
l	KOCI (PNBI) KOCI (PNBI)	Реле промежуточное	P/1-23	220B	110B	2	3p; 23
	KQTI (PNO)	То же	PNY-1-312	2208	110B	1	
13							
12	KHI (PYI)	Реле указательное	PY-1-20		. A	1	См. табл. 1
ò	KH2 (PY2) KH3 (PY3)	То же	PY-1-11	- O,		2	KH3 DAR BOIKA CAMEDMAT. TIPUB B CXBME HE UCNOADS.
0.40	(PY5), (PY6)	То же	PY-1-11	- 0,	1 A	2	B CXEME HE UCHOADS.
автоматики	KSSI/PKC)	PENE KOHINDONA CUHXDOHUSMA	PH-55/200	100B	100B	1	'
a	KVI (PKHI)	Реле напряжения	PH -54/160	40÷		2	<u> </u>
	R1 +R3	Резистор	173B-50		2200M	3	
JOK	R4	То же	1738-50		OM	1	
1	R5	То же	<i>1738-2</i> 5	3,9 KOM		1	
9	Rg	То же	779 -50	10		1	В схеме
	R10	To sice	713B -25	3,9x0m		1	ucnonb-
	R/I	То же	1738P-50		OM_	1	зуются
	R19-R20	То же	<i>1738-50</i>		330 OM		DIS AND REWS
	R17,R18*	To me	1738-50				R18 dag Bbird c megm. ripub
	SACI (KP)	Переключатель Малогабаритный	ПМОФ 90-	11111/1	-,442	1	ļ
	SX1(H1)÷SX4(N4)	Накладка контактная	HKP-3	L		4	
L	l	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>
	Carema	выполнена на	Aucman .	15101	N 19		

Сжема выполнена на листах 15,16,14,18

		 -	407-03-335.83	ЭВ
			Полные схемы управлени автотрансформатсров 220 "четырехугольник"	я и защиты Окв ПС со глемой
Pyk. 2D	Яблокова Верницкая Сагателова		Автотрансформатор Т1(Т2)	Cmadus Auem duomac
	Рывкина	 	Выключансть из 110 кв масляный гэлектоймагнанным и пнерматический туйбидом. Управление СХЗМа Гэлгая	3riepzocernámpuekn z Mucada lowa
cap :	574-01		Konupobar While	HONALLE . "







Т секция

F 611-I

K611-I

🛚 секция

F611-1

K611-1

F 710 K 710.


٧
проектные
l unocore
B3am. U. N.
Поблись и вс. а дзам. а


				-										
		7				•	•	Переч			n n a	pa.	myp'bi	
	1.	Примечания: Схема выполнена для выключателей типа ВВБМ – 110 , ВВБК – 110 , ВВУ – 110 .		уста новки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Tun	Техническая характеристика	K-80	Примечан	<u>~ </u>	Место уста- новки	Пазицианнае Обазначение По схеме	
	l		!	- 180 - 96 - 180 - 96	RH	Pesucmop .	//3BF -50	7×0×	1	В сжеме	примец	8	HLG3	Арматура Линза Зеленая
	2.	Перемычка между зажимами 57-58 блока 16то- матики 6A180-76 устанавливается при выполнении	w	200	R 19, R20	То же	/13B - 50	1 KOM	2	не использ.	Da.	Ha	HLR3	Ярматура Линза красная
	l	матики БА180-70 устанаблиоается при обіпалнении несинхронного АПВ обіключателя,	\$	J-L							3	18	5A3	Переключатель малогабаритный
	.3	Кантакт реле КСР1 исполозуется в схемах, где	См. примеч. В	180	SACI (KP)	Переключатель малогабаритный	ПМОФ 90	11111/1-442	1		\sim	<i>управления</i>	SF3	Абтоматический Выключатель
	"	время АПВ меньше 1 сек. При времени АПВ большевс.	*	88	SX1(H1)+8X4(H4)	Накладка контактная	HKP-3		4		,		_	Лампа
	İ	бремя АПБ меньше 1 сек. При бремени АПВ большевс. контакт реле КLP1 шунтируется установной перемычки между зажимами 61-62 блока автоматичьба	ON	19								Блак		
	•	перемычки между зажимами 61-62 олока абтоматичьба	Λ	W.(HL1 (AC)	Арматура	AC-220	2208	1				AKSI (ATIB)	Реле повторного Включения
1	,,	180 - 75.	1	199	VD! (A!) VD2 (A2)	Диод кремниевый	A-229E	4008; 0,4A	2			İ		
	7.	Для схемы РУ-110кв "Одна рабочая сенциониро- ванная выключателем и обходная системы шин"		משם	(A3)÷(A6)	Та.же	Д-229E	400B; 0.4A	4	B CXEME HE UCTOTOS.		1	(PBB)	Реле промежуточное
		цепь с маркой 039 из схемы исключается.		Saga	_	Лампа	4-220-10	2208;10BT	1			8	KBS1 (РБМ)	Реле прамежуточно
	.5.	В перечне аппаратуры шкафа учтена только		guax Quax								5.	KCC1 (PKB1) KCC2 (PKB2)	То же
		аппаратура, используемая в данной схеме.		_								<i>эримен</i>	KCT1 (PKO)	То же
	6.	Р скабнаж даны позиционные обазначения anna-		uerik	C2 .	Канденсатор	мБГП-2	2мкф, 4008	1			18	KL1 (PN1)	То же
		патов блокав и шкафа выключателя, приня- тые заводом		жиочап 5,6)	HLG1 A.B.CURIO	Ярматура Линза зеленая			3			Ç.	KL2 (PП2)	То же
	2	тые заишит. Яппаратура блока управления приведена только		5,0	HLRI A.B.C(AK3)	ярматура Линза Красная			3			0	KL3 (PN3)	То же
		для выключателя "93".		.4 O		Реле промежуточное	P/1-255	4A; 220B	1	1р. и4з. конт.		22	KL5 (PN5)	То же
	R	В части блок-контактов в приводе каждой	` '	do	KM1(K)	Контактор электромагнитный	MK1-10	220B	1		,		KLVI (PNH)	То же
	U.	фазы имеется резерв на 3 цепи для выклю-		100	KSP1 (3KM)	Электроконтак т ный манометр			1			180	KQI (PP)	Реле промежуточное Вбухнозиционное
		фазы имеется резерв на 3 цепи для выклю- чателей ВВБМ-110 и ВВУ-110 и на 5 цепей для		CM.	R7	Резистор	<i>1198-50</i>	510 OM	1			19	КОСІ (РЛВІ) КОС2 (РЛВ2)	Реле прамежуточно
1	_	выключателя ВВБК-110.		TIEN M	R8 (R6)	То же	/738-50	1 K OM	1			1	KQTI (PNO)	То же
1	g.	Марки цепей напряжения принимаются в соответствии с таблицей:		mb'i	SLI (NY)	Пакетный переключате ль	ППM-10/H2	10 A	1	Исполнение		бто матики		
		сиотоетствии в таблицей:		растра тата		Лампа			6			1	KH1 (PYI)	Реле указательное
				Dac Mac								40	KH2 (PY2) KH3 (PY3)	То же
		Одна рабочая секциони Две рабочие и обходная										100	KH4 (PY4)	Та же
		рованная выключате- системы шин. лем и обходная систе- Две рабочие секционированные				•						190	(PY5) (PY6)	То же
į		мы шин выключателями и обходная системы шин										1 3		Peno unumnan


хническая практери-К-во Примеча: прматура Тинза Зеленая Арматура Финза Красная Тереключатель Астоматический Зотоматический Эсиключатель AC-220 220B 2208 AC-220 ПМОВ-112222/1-Д55 AN50-2MT IH.P.= 6.4A 1 2p.u23.6.H. Ц-220-10 220В; 10Вт Тампа PNB-58 4A; 220B P/1-23 еле промежуточное 2208 1 В скеме не испол P/1-232 8A; 220B еле прамежуточное То же PN - 252 220B 2 KCC1. 2003 1 NO. То же P/1-23 220R To she P/1-23 220B То же P/7 - 252 220B 1 10 u 43. HOHM То же PN-251 220B 20. U33. KOHII То же P/1 - 252 220B Та же P/1-252 220B ле промежуточно Ужнозиционное P/7-8 220B P/1-23 220B еле прамежуточнае 2 4р и 13. кант. То же 220B PNY-1-312 еле указательное PY-1-20 -4A То же PY-1-11 -0,1A То эке PY-1-11 -0,025A То же B CXEME HE Py-1-11 -0.1A g Реле контроля синхронизма Реле минимального напряжения KSS1 (PKC) PH-55/200 1008,1008 KV1 (PKHI) PH-54/160 40÷ 160 B KV2 (PKH2) То же PH-54/160 40÷160B R1 ÷ R3 R17, R18 Резистор *П38-50* 1KOM 5 R4 То же ПЭB-50 630 OM 1 B CXEME HE UCHONUS. R5,R6 То же ПЭВ-25 3,9 KOM 2

Tun

	Cxen	ia bi	no	олнена на листах 20,21,2	22.		
				407-03-335.83		ЭВ	
				Полные схемы управления автотрансформатпров 220 схемой "Четырехугольник	U 30U J.KB 1	lumbi IC co	-
Разраоот Рук. гр. Гл. спец	Я Блокова Верницкая Сагателово	Cai	_	Автотрансформатор Т 1(12)	Cradus P	лист 20	
		4-12-		Вынлючатель Q3"110x8 баздушный Управление. Схема полная	Энерг г.	осеть Мискв 1982 г.	npoekm a
Ľ.	574-01	·	,	Konupoban: Wissiand	Форм	1am. 2.	?







Примечания

- 1. Перемычка между зажимами 57-58 блока автоматики БА 178-16 устанавливается при выполнении песинхронного АПВ.
- 2. Марки цепей напряжения меняются в соответствии с таблицей

			•	4
•	Одна рабочая таруакхив Кън Идмэтэиэ Кън	секционирован- елями и обход- шин	Аве рабочие и обходная системы шин. Аве рабочие секционированные выключателями и обходноя сис- темы шин	
	I секция	<u>П</u> секция		
	FGII-I KGII-I	F 611 - ÎÌ K 611 - ÎÌ	F 110 K 110	

- 3. Аппаратура блока управления приведена только для выключателя " дз."
- 4. В части Блок-кантактов выключателя в приводе имеется резерв на 10 цепей
- 5. При применении на ПС оперативного постоянного тока 2208 выбор варианта питания электродвигателя заводки пружины определяется при конкретном проектировании, При применении на ПС оперативного постаянного тока 40 в электродвигатель заводки пружины питается от цепей переменного тока 220 в собственных нужд.
- 6. Для схемы "Одна робочая секционированная выключателем и обходная системы шин" марка 039 из схемы исключается.
- 1. в скабках даны абозначения аппаратов блоков, ящика ЯПВ-1/4 и привода выключателя, принятые заводав.
- в. Фля варианта 1 питания цепей электродвичателя Завода пружин автомат SF3 должен быть выбран АП50-2MT Inp.= 10A.

		Перечень	annapamy	ры			
	Пазицианное абазначен. па схеме	Наименование	Tun	Технич карак і		K-Bo	Примечан.
При	напряжени	и оперативного м	юка, В	220	HO		
3	HL1 (AC)	Арматура Линэа белая	AC-220	22	08	1	
'en'	VD1 (A1) VD2 (A2)	Диод кремниевый	A-229 E	400 B	0,4 A	2	
30 g	(A3)÷(A6)	То же	1-229E	400 B,	0,4A	4	B CXEME HE UCHOALS
311-70 311-70 Ho noneal)		4	ц-22 <i>0-1</i> 0	220 B 10 Bm	<u> </u>	Ϊ́	inc danones.
`## ## ₹		Namna	PH-HO-8 —		110 8 8 8 m	1	
EMEK 58 (Odun		,					
824	M (5)	Электродвигатель		- 220 B	~ 220 B 9 A	1	CN. MOUN. 5
, William	KN1 (6)	Кантактор		-220 B	~2208	1	CH. IPUN.
Apulloð Suxarovomena	SQ1 (4)	Конечный выключо- тель питания двигателя			-	1	
<u>≨</u> ₹	SQ2 (4a)	То же, при ручной заводке				1	
8 WUN 8718 - 1/4	SFI (83)	Автоматический выключатель	M150-2MT	Ін.р.	= IOA	1	2ри23 бк
			<u> </u>	<u> </u>		Γ	

Только для варианта в

		Перечень	armaparing	<i>,</i>				
ucta-	Пазиционнае Обозначен. По схеме	Наименование	1 T 1	Техниче харакп		K-80	Примечан	
При	напряжения	и вперативного т	ока, В	220	110			
	HLG3	<i>Арматура</i>	AC-220	220	18	1		
_	HLR3	Линаа зеленая Арматура Линаа колоная	₽€-220	220		1		
35		Линза красная Переключатель малагабаритный	IMOB-11222			1		
36 A	SF3	Автоматический		[H.p = 1		1	Cm. APUME4.8. 2p.u 2s. &.K.	
ynpalnerus npumer.3)	310	выключотель	4-220-10	220 B 10 Bm	_	÷	240 23. 4.2.	
5	-	Somo	PH-110 -8	-	110 B	2		
C. C. C.			7,7,7,0		887			
-	AKSI(ANB)	Реле павторнага	P/18-58	220 B	110 B	1		
i	mor (mra)	Включения	1110 00	1A 10 MKP.	IA	3	B creve	
l	CI	Конденсатор	м6Г/7-2	400 B	10 мкф		не чеполь	
l	(0.00)		-		400B	e	зуется	
_	(158)	Реле прамежуточное	PN-23	220 B	110 B	1		
15	KBSI (PEM)	То же	PII - 232	1 A	110 B 1 A	1	KCC1 1p U 43 KOHT	
см. примеч.	KCC2 (PKB2)	То же	P/1-252	220 B	110 B	2	KCC 22p UZ3 KOHT	
MA	KCTI (PKO)	То же	P/1-23	2208	1108	1		
2	KLI (PNI)	То же	P/I-23	220B	110 B	1		
15	KL2 (PT2)	To xe	PII-252	220 B	110B	1		
20	KLVI (PIIH)	To me	P/7-252	220B	110 B	1		
178-76	KQ1 (PΦ)	Реле прамежуточнас Эвухпоэиционнае	₽П-8	220 B	110 B	1		
138	KQC1 (PRBI) KQC2 (PRB2)	Реле промежуточнае	PП-23	220B	110 B	2	3 _р и 23 конт.	
5A 1	KQTI (PRO)	To me	PNY-1-312	2208	110B	1		
9	KH1 (PY1)	Реле указательнае	PY-1-20	- 0,5	A	1		
1	KH2 (PY2)	То же	PY-1-11	-0,16	1	1		
_	(P43)	To me	PY-1-11	-0,1A	7	1	в схеме	
1 3	(PY5)(PY6)	То же	PY-1-11	-0,11	9	2	не использ	
ĮĚ	KSSI(PKC)	Реле контроля синхронизма	PH-55/200	100 8,	1008	1		
1 8	KV1 (PKH1)	Реле напряжения	PH-54 160	40 ÷	<i>160 B</i>	1	' '	
автоматики	KV2 (PKH2)	Та же	PH-54/160	40÷	160 B	1		
0	R1 - R3	Р ез истор	ПЭB-50	IKUM	220 Om	, 3		
	R4	То же	1138-50	630	Ом	1	B CXEME HE UCHUALS.	
	R5	То же	Пэв - 25	3,9 KUM	2KOM	1		
K	19	To me	113-50	1	ОМ	T		
Daor	R10	То же	ПЭВ - 25	3,9 x 0r	2KOM	11	В схеме	
	RH	То же	ПЭВР -50	 	(OM	17	использу-	
1	R18 - R20	То же	1738-SQ	1kQM	330 On	1 3	отся	
1	R17	To xe	ЛЭВ-50	1KOM	3300M	+-		
1	SACI (KP)	Переключатель	пмаф 90 -			7	 	
	SXI(HI)-SX4(HI	малогабаритный Накладка контактно		1	- · · · · ·	4	—	
L				<u></u>	- v 0/		<u> </u>	
	Cxemo	т выполнена	DН	NUCM	OX 24	, 43,	<u>~0</u>	

Перечень


annapamapbi


	Cxemo	7	Bull	полнена		нa	листа	x 24,	<i>25,26</i>		
				407-	03-	335.8	3		ЭВ		
				трансфорг	мато,	ynpαβπ 00β 22 0exyr0π	0 kB 110	0 co	иты схемай	a\$mo-	
Pasageor	Яблокова	Laws	-	Автотран	(сфо р	матар		Стодия	Aucr	Aucros,	
Pyx. up.	Верницкая Сагательва	Burn	208	τ	1 (<i>T2</i>).	4.	ρ	24		
	Publyna	Bul		Выключат масляный	ель типа	93 - 110 MMO 4000	IKB IBMEHUE	Энергосетьприект 2. Москва			
Hay.NTN	тывхина				ема палная, С				1982	1982 2	

cgo 574-01

Формаіт 22:

25





Примечания:

- 1. Перемычка между зажимами 57-58 блока овтоматики БА178-76 устоновливается при выполнении несинхронного АПВ.
- 2 в скобкаж даны обозначения оппаратов блоков, принятыя заводом.
- 3. Для схемы "Одна рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин." марма 039 из схемы исключается.
- 4. Марки цепей напряжения меняются в соответствии с таблицей.

Одна рабачая се ная выключать ная системы	кционирован- елем и обход шин.	Аве рабочие и обходная систе- мы шин. Аве рабочие секционированные быключателями и обходная системы шин.					
ICEKYUR	Есекция						
F611-I	F611- <u>∏</u>	F 710					
K611-I	K611-1	K710					

- 5 В части блок-контактов выключателя в приводе имеется резерв на в цепей.
- в. Аппаратура блока управления приведена только для выключателя " Q3".
- 7. В перечне аппаратуры привода учтена только аппаратура, используемая в данной сжеме. В скобкож даны заводские обозначения аппаратов, отличоющиеся от принятых в данной сжеме.

vcma-	Позицианнае обозначение по схеме	Наименование	Tun		ческая перист.	K-80	Гримечон.
При	напряжен	ии операт ивного то	ra, B	220	110		
\$	R11	Резистор	1138P-50	11	OM	1	BCZEME HI UCROMSTER
28	R17-R19	То же	1198-50	1x0m	3300m	3	•
к овтомал 6A 178-76	R20	То же	/198-50	1x0M	330 OM	1	B CXEME H
175	SAC1 (KP)	Переключатель малогабарутный	ПМОФ 90-	11111/1	442	1	
Блек овтоматики 6A 178-76	SINHI) SIN(H4)	Наклодка контактная	HKP-3			4	
20				•			
2 3	HL1(AC)	Ярматура. линза белая	AC-220	22	08	1	
68314-70 68314-70 (oðum na namera)	VD1 (A1) VD2(A2)	Диод кремниевый	A-229E	400B;	Q4A	2	
200	(A3)÷(A6)	То же	A-229E	4008,	0,4A	4	BCXEME H UCTO4639ETC
3.75		Л ампа	4-220-10	220B 10BM		1	
888 688		JUMIL	4-110-8		110B 8 Bm	′	
	KM1(KM)	Магнит ный лускатель	/15-121	~ 22	?0B	1	
	M1(M)	Электродвиватель	4A 80A4	~3808	P=1.1kBt	1	
	Q3(SA1)	Устройство коммулирую щее вспомогот, целей	KCA-1-1242			1	
	QT1(SA2)	Контакт блокировочный В чепи отключения				1	14
180	QC1 (SA3)	KOHMOKM BARKUPOBOY-				1	
11.	SA4	Переключатель •	NKY3- 114 0101 Y3			1	
200	SB1(SB)	Пост управления кнопочный	NKE 712-2			1	
выключателя примечан. 7)	SF1(SF)	Автомотический Выключатель	A1150-3MT	IH.p =	11A	1	
36	SQ1	BUKAKOYOMEAL KOHEYHU Ü	BNK-2110			1	
10 X	SQ2	Контакт, отключаю щий электродвигат.				1	
80	SQ3	щий электродвигат. Контакт, включающий электродвигат.				1	
Mpubod (CM.	YA1	Электромоени т отключения		2208	1108	1	
-	YA2	Электрома гнит Вкяючен ия		2208	1108	1	
1							

, ,			Перечень а	napan	ואסקעד	,	٠	
	Место устра- новки	Лозиционное обозначение по схеме	Наименование	Tun	Техническог характер.		K-60	Примечан
1	При	напряжен	ии оперативного ток	ra, B	220	110		
	19	HL63	Арматура. Линза зеленая	AC 220	22	OB	1	
1	146	HLR3	Арматура линза красная	AC 220	22	08	1	
1	8.46	SA3	Переключатель малова баритный	ПМОВ-Н22	22/1-	455	1	
J	управления	SF3	Автоматический Выключатель	A 1150-2MT	<i>Тнр</i>	2,5A	1	2p.u23.5.K.
1	7		A	4-220-10	220B 108m			-
	Блок		Лампа	PH-110-8	1.3	110B 8 Bm	2	
١	50							
١		AKSI(ATIB)	Реле повторного Включения	P118-58	220B	1108 2A	1	
1		(c)		МБГЛ-2	Юмкф 400 В		3	Всхеме
	(2	(C1)	Конденсатор	M0111-2		10MKQ	4	HE UCHOAD
	примечон	(P5B)	Реле промежуточное	P11-23	2208	1108	1	B CXEME HE
1	ues	KBSI(P5M)	То же	PN-232	220B	110B	1	
	'nd	KCC1 (PKB1) KCC2(PKB2)	То же	PIT-252	2208	1108	2	
		KCT1(PKO)	То же	PI1-23	2208	1108	1	
	3	KL1 (PN1)	То же	P11-23	2208	1108	1	
ļ	20	KL2 (PN2)	ТО же	PI1-252	2208	1108	1	
	5A 178-76 (CM.	KLVI(PNH)	То же	PH-252	2208	110B	1	
į	4 77	KQ1(PP)	Реле промежуточнае двухпозиционное	P17-8	2208	1108	1	
	2	KGC1(PNB1) KGC2(PNB2)	Реле промежуточное	P11-23	2208	1108	2	3p423. K.
	2	KAT1(PNO)	То же	PNY-1-312	2208	1108	1	
	100	KH5 (PY5)	Реле ухазательное	PY-1-11	-0	1,1A	1	
	автоматики	KH1(PY1)	Реле указательное	PY-1-20	-1A	-2A	1	
	100	KH2 (PY2) KH3 (PY3)	То же	PY-1-11	-0,	1A	2	
	180	(PV6)	То же	PY-1-11	- 0,	1A	1	В сжеме не используется
	2	KSSI(PKC)	Реле контроля синхронизма	PH-55/200	1008,	1008	1	
	Блок	KY1(PKH1) KY2(PKH2)	Реле напряжения	PH-54/160	40 ÷ 1		2	
	ō.	R1 ÷ R3	Резистор	1138-50	1KOM	2200x	3	
		R4	То же	1198-50	1	OOM	1	В сжеме не используется
		R5	То же	П9В-25		2KOM	1	
	l	R9	То же	119-50	ļ	Ом	1	B CXEME HE
	L	R10	То же	ПЭВ-25	3,9×0M	2KOM	1	используе тея


Сжема выполнена на листаж 28,29,30


		├─┼	\dashv	407-03-335.83		<i>98</i>		
				Толные схемы управления и за оторов 220кв ПСсо схемой, ч	ETUIPEX	YFOASP	ihk"	
Paspa6	Яблонова	Hay ist	丁	10	Стадия	Aucm	Ausmos	
Рун. гр.	Верницкая	Ben	=	АвтотрансформаторТ1(Т2)	ρ	28		
CA. CREY	Савателова	2.5						
Ha4 11711	Рывкини дова		1	выключатель (93" 110 кв мас- яный типа вмг. Уградление. Схема полния.	F. MOCKER 1982r.			
	con	574-0	7	at ideals		PODM	vm 22	

CO 574-01

Troper

Popmoni 22





ndu
Типовые
Взам. инб. №
эпись и датаі Взам

Место уста новни	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Tun	Техничес ая характе, стик	K-60	Примечание
При	напряжен	нии оперативного п	пока , В	220 .70	T	
21UK 18 3/4M 100UM. (2)	SF1 (83)	Автоматический выключатель	A 3716 p	I np = 160A 2p.u 23. 6.K.	1	См. таблицу!
900	KALABC	Контактор постоян-	44/4 0 005	0000		
8-3	(Kn1', a', 6', c)	ного тока	MK-2-205	2208 J10B	3	
260 260 260 260 260 260 260 260 260 260	(KN1,4,8,C)	То же	MK-2-205	2208 1108	3	Талька вля У-220-40
каф пр ключат н. прим	KSPI A,B,C (KM a,B,C)	Контактный манометр	3KM-140]40		3	Для бынлю- чателя с пнебматиче ским прибовы

Для выключателей с электромагнитным приводом

Примечания:

- 1. В перечне аппаратуры ящика выключателя приведена аппаратура, используемая только в данной схеме.
- 2. В скобках даны позиционные обозначения аппаратов блоков и ящиков выключателя, принятые заводом.
- 3. Перемычка между зажимами 57-58 устанавливается при выполнении несинаронного АПВ.
- 4. В части блок-контактов в приводе каждой фазы имеется резерв на 4 цепи.
- 5. Блок БВ 304-70 применяется один на 4 выключателя 220 KB.
- 6. Зажимы блока БА 179 76 обозначены знаком о (испытательные ф); зажимы блока БВЗО4-70 знаком 🕱.
- 7. Аппаратура блока управления приведена только для выключателя Q1.

Таблица N1 переменных технических данных аппаратов выключателя

Tun	Bud	Напряже-	[<i>Ι</i> н,	A	IHP, A	Tun	Туст. м.р.А	Ін.тр. А
выключателя	привода	ративного тока , В	(AKS1 (ANB)	(PN4)	(PYI)	SFI	5	F1 (& OP	y)
1/ 000 05	Электро-	220	1	2,5	2	2,5	A3716\$/160	630	32
y 220-25	Hbiù	110	4	4	4	6,4	101104/100		63
У-220-25 _к и	Пневма-	220	,	10	4	2,5			_/
	тиче - ский	110	4	10	4	6,4			
y-220-40	Электро- магнит.	220	Ш	4	4	6,4	A3716\$/160	630	63
3 220 40	Пневма- тический	220]	10] ~	10,7			

Перечень annapamypbi (cm. npumey. 2)


								·
	Место уста- новни	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Tun	Техниче характе		K-60	Примечан.
1	<i>11p</i>	и напряж	ении оперативного т		2208	110B		
١		R4	Pesucmop	138-50	630	OM	1	
l	92	R9	То же	738-50		OM	1	В
	`	R10	To ske	<i>1]38-2</i> 5	3,9n0m	2nom	1	схеме
ħ	54179	Rff	То же	1138P-50		(OM	1	He
in	54	C1	Конденсатор	мвгл-2	400B 10 млф		2	ucnosb-
M		• .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			4008 10 MKP	6	<i>syromca</i>
11	автома тики (см. примен. 2)	SAC1 (KP)	Переключатель малогоборити.	ПМОФ-90-			1	
Ш	NO.	C3	Конденсатор	<i>МБГП-2</i>	Чмкф,	6008	4	Талько для
1	00.7	R15	Pesucmop	/138 - 50	100	QM	1	быключа- телей У- 220 - 25
J		VA3(A)	Диод	A - 246	4008;	10A	1	y - 220-254
	Блок	(H4)	Накладка контактная	HKP-3			1	В схеме не использ.
Ę	8	5X(+5X3 (H1+ H3)	Накладка контактная	HKP-3			3	
moooondi	390	(11.77)						
ž	04-10	KL7(PN)	Реле промежуточное	PN-23	2208	1108	7	
•	1983 11901	K77(PN)	То же	P/1-23	2208	1108	3	B CXEME
2	Блок БВ 304-70 (см. примеч. 2,5)	111(11)	7 0 0/00				۳	не использ.
c- <i>รภ</i> ะหม <i>น</i> ุบพต <i>ะคนทาทมเพ</i>		HL1 (AC)	Арматура, линза велая	AC-220	22	0 B	1	
2	заглушки бв311-70 на панель,см.прим.2)	V21 - V22 (D1 - 202)	Диод	A-229E	4008;	0.4A	2	
5	0.0	(A3)÷(A6)	Тоже	A-229E	400 B	0,4A	4	В сжеме не используютс
È	ушк		Лампа	4-220-10	2208 1887		1	
5	3021			PH-110-8		1108 887	1	İ
5	Блок (один							
\		KMTI (KN)	Контактор постоянного тока	MK1-10	1108	48B	1	2p. u 23. 6. K
	93BK1-72 DUMEY. 1,2)	R14(R1)R16(R2)	Резистор	/138-50	8200M	_	2	
	ик язвкі- примеч. і	R14(R1)	То же	1138-75		100 OM	1	
	Suur (cm.n)							
	P-						1	
		C2 (C)	Конденсатор	мьгл-2	2MKP 4008	6MKФ 2008	1	Используета
		KLP1(P)	Реле промежуточное	PN-255	2208 4A	7108 2A	1	Используета упалько оля выключат с пнеоматич. привавам
		KMCI (KII)	Контактор постоянного така	MK1-10	1108	488	17	2p u 23. δ/n
	22	KMTI(KII)	То же	MK1-10	1108	488	1	2p. u 23. 6/K
	11	R12(R1) R13 (R2)	Резистор	ПЭ -50	820 Om		2	1-6-7-7
	SSBK2	R14 (R3)	То же	119-50	8200m	=	2	
		R12 (R1) R14 (R3)	То же	1738-75	1=	100 OM		†
\sqcap	Aujuk cm nj	R7 (R5)	То же	ПЭВ -50	510 OM	110 OM	17	Используется
7	55	R8 (R6)	То же	ПЭВ - 50	1 KOM	510 OM		Используется только для быключат с пнебыатич прибодом
1	1			1	1		†	приосучи
7	-	Ann Brus	ючателей с пневмати		w.Kode			1
7	• .	וטווטט וגוענג	TOTALITED O TITEOMOTTO	HECKUM IIL	IU U U U U M	_		


и выключателя У-220-4С с электромагнитным приводом.


OTTO COTTO COTTO	Позиционное обозначения по схеме	Наименование	Tun		неская Геристика	K-60	Примеча
Пр	и напряже	нии оперативного ти	ка, В	200	1108	-	
	HLG1	Арматура, линза зеленая	AC -220		20B	7	-consumer :
gn:	HLRI	Арматура,линза красная	AC - 220	2	20B	7	
8:2	HLA1	Табло световое	· TC5	2	20B	7	
3.0		Cauna	U-220-10	2208	T=	-	
управ; прамеч.		Jamna .	OH-110-8	-	110B 88r	4	
	SAI	Переключатель малогабарити.	ПМОВ 112	222/1	-A56	1	
£ ₹	<i>\$\$1</i>	To one.	ПМОВ ₃ 90	-11111	1/1A112	1	
	SFI	Автоматический выключатию	AN50-2MT	23;2	o. δ. κ.	1	См. табл. 1
	AKSI (ANB)	Реле повторного включен.	PNB - 58	2208 A	110 B	7	См. табл. 1
	KBS1(P5M)	Реле промежуточное	PN - 232	220B 8 A	110 A 8 A	7	
	KCCI (PKBI)	То же	P/1 - 252	220B	110B	1	1р. и 43. конг
2	KCC2 (PKB2)	То же	PN- 252	2208	110B	7	2р.033. Конп
ea.	KCTI (PKO)	То же	PN - 23	2208	1108	7	-4.00
WnC	KHI (PYI)	Реле указательное	PY-1-20		· A	7	См. табл. в
4	KH2(PY2)	То же	PY-1-11	- 0	.1A	1	
(см. примеч.	<i>ннз (руз</i>)	Тоже	PY-1-11	- 0,1A		7	Талька бля бы- ключат спневы тическим прибос
	КН4 (РУ4)	То же	PY-1-11	-0,0	25 A	1	тическим правво
6A 179-76	KLI (PNI)	Реле промежуточное	PN-23	2208	110B	7	
ġ	KL3 (PN3)	Таже	PN-251	220B	1108	1	2р. и 33. моня
¥	KL4 (Pi14)	Тоже	PNY-1-313	A	A	.1	См. табл.1
	KL5 (PN 2),	То же	PN-252	220B	110 B	2	
X	KL5 (PN6)	То же	PN-252	2208	110 B	1	2р. и 3 з. конп
Ē	(PAH)	То же	PN-252	220B	1108	1	
Wa	KQI (PP)	Реле промежуточное доух позиционное	P/1-8	220B	110B	1	
абтоматики	KQCI(PПВІ)	Реле промежуточное	P/I-23	220B	110 B	1	Зр.и 2з. конт
ä	KQC2(PNB2)	То же	P/1-23	220B	110B		4р. и1з. конт
×	KQTI (PNO)	То же	P/1-23	220B	110B	1.	
Блок	KSSI (PKC)	Реле контроля синхронизма			; 100B	1	
9	KYI (PKHI)	Реле напряжения	PH-54/160		160B	4	
	KV2(РКН2)	Реле напряжения	PH-54/160	40÷	1608	1	
	R1, R2, R3	Резистор	ПЭB-50	In Ou	2200m	3	
		То же	113B 36	3,9KO	2 KOM	2	
	R5,R6 R15	70 же То же	1138-25		2 RUM D OM		В СХЕМЕ не использ.
	R17, R18	То же	<i>1138-50</i>	INOM		2	не использ.
	,	70 0/00			O O O O IN	-1	


Схема выполнена на листах 32,33,34,35,36

				407-03-335 83			
			_	Полные схемы управления автотрансформаторов 220 схемой "Четырехугольни	и защ Ркв ПС РК	umbi Co	
	Яблонова	25.00		JUHUS WI(W2)			Листов
Проберия	Верницкая	ma		220 KB	0	32	
Tr. cneu.	Сагапиелова			220 KB.	"	32	
		~~		Выключатель "Q1" 220кв	Энерг	cembr	роент
Нач.ПТП	Ро-фкина	Out		масляный. Управленис. Сжема полная.	r.	MocK6	7
00	574	0.1		Kanuanhaa: eur		19021.	









э лчионное Тозначения То схем в	Наименование	Tun.	Технич жаракт	E COR	11-60	Примечан
напряж	ении оперативного п	покα, В	220	0		
SF1 (B3)	Автоматический выключатель			10JA 6. K.	1	См. таблицу1.
M1 A, B, C Kn 1 a, 8,c)	Кэнтактор постоян - ново тока	MK-2-205	2208	1108	3	
M2 A, B, C KA1 Q, B, C)	To once	MK-2-205	2208	1106	3	70AbKO 948 Y-220-40
(SP1 A, B, C KM Q, B, C)	Контактный манометр	ЭКМ-140/40			3	ДЛЯ ВЫКЛЮ- ЧОГПЕЛЯ С ЛНЕ- ВМОТТИЧЕСКИМ Приводом.
	означение о схеме напряжно (ВЗ) М1 4, 8, С М2 4, 8, С К1 4, 8, С К1 4, 8, С (ВЗ)	о схеме Наименование клеме Наименование напряжении оперативного п БЕ1 (В3) Выключатель Выключатель М1 Л. В. С. Кэнтактор постоян - п 1 а. в. с) Км1 а. в. с) Км1 а. в. с) Км1 а. в. с) Км1 а. в. с) Км1 а. в. с) Км1 а. в. с) Км1 а. в. с) Км1 а. в. с) Км1 а. в. с) Км1 а. в. с) Км1 а. в. с) Км1 а. в. с) Км1 а. в. с) Км1 а. в. с) Км1 а. в. с)	Тип напряжении оперативного тока, в напряжении оперативного тока, в напряжении оперативного тока, в напряжении оперативного тока, в напряжения выключатель на напряжения выключатель на напряжения выключатель на напряжения выключать на напряжения выключать на напряжения выключать на напряжения выключать на напряжения выключать на напряжения выключать на напряжения выключать на напряжения выключать на напряжения на напряжения выключать на напряжения на напряжения на напряжения на напряжения на напряжения на напряжения на напряжения на напряжения на напряжения на напряжения на напряжения на напряжения на напряжения на напряжения на на напряжения на напряжения на напряжения на напряжения на напряжения на на на на на на на на на на на на на	то в маракто о схеме в на пред пред пред пред пред пред пред пред	означение на наменование им жаракт чил осхеме напряжении оперативного тока, в 220 0 SF1 Автоматический АЗ718.Ф Ін.р. = 160 А 2р. и 23 б. к. М1 Л. В.С. Кэнтактор постоян - МК-2-206 2208 1108 М2 Л. В.С. То жее МК-2-206 2208 1108 (м1 д. В.С.) То жее МК-2-206 2208 1108 (м1 д. В.С.) Контактный ЭКМ-140/но	ПОЗМЕННОВ НОВ НОВ НОВ НОВ НОВ НОВ НОВ НОВ НОВ

Для выключателей с электромагнитным приводом.

Примечания:

- : З перечне аппаратуры ящика выключателя приведена аппаратура, используемая только в данной скеме.
- 2. В скобках даны позицианные обозначения аппаратов блоков и ящиков выключателей принятые заводом.
- з. Перемычка между зажимами 57-58 устанавливается при выполнении несинфронного АПВ.
- 4. В части блок- контактов в приводе каждой фазы имеется резерв на 4 цепи.
- 5. Блок БВЗО4-70 применяется один на 4 выключателя 220 кВ.
- 6. Зажимы блока БА179-76 обозначены знаком о (испытательные ø), зажимы блока БВ304-70-знаком छ.
- ч. Аппаратура блока управления приведена только для выключателя Q2.

Таблица №1 переменных технических данных аппаратов выключателя.

Tun	Bug	Hanraske-		Iн,	A .	IH. ρ., A	Tun	TYCT. Mp.A	IH.T.P. A
выключате-	npuvuya	ративно- го тока,	AKS1 (ATIB)	RL4 (PП4)	(PY1)	SF2	S	F1	
	Злектро-	220	1	2,5	2	2,5	A 27/60/	630	32
y-220-25	МО ГНЦП}-	110	4	4	4	6,4	A37164/ 160	030	63
y 220-25xn	Пневма-	220	220			2,5			
3 220-25XI	MITASCKAR	110	4	10	4	6,4		_	
y-220-40	Электро- магнут.	220	,	4	4		A37164/160	630	63
3-220-40	UHE 8 MG.	220	4	10	4	6,4			

	Позиционное обозначения по схеме	Наименование	Tun	Технич характ	еская Герист.	K-60	Примечон.
Пр	и напряже	нии оперативного (n. ra, B	2208	1108		
	R4	Резистор	T38-50	630	OM	1	.,
.	R9	Го же	<i>∏:8-50</i>	1	0 M	1	В
9/-	R10	То же	/13B-25	3,9KOM	2 кОм	1	схеме
5A 179-	R11	То же	ПЭВР-50	11	OM	1	не
10	C1_	Конденсатор	МБГП-2	4008 10 MK 40		3	использу-
3_	V./	nongeneemop	MIPI II &		4008 10 MKФ	6	ются
автоматики См. примеч. 2)	0.7					-	Тельно для Выключе-
томат. Примеч.	<i>C3</i>	<i>Конденсатор</i>	MBT/1-2	4МКФ		4	выключа- телви
200	R15	Резистор	ПЭВ- 50		Ом	1	(<i>y-220-25</i>
E .	VD3(A)	Auod	A-246	4008;		1	y-220-25xa.
(C.K.	SAC 1 (KP)	Переключатель малогабаритный	ПМОФ90-	11111/I	<u> 442</u>	1	
Блок	\$X1 + \$X3 (H1 + H3)	Накладка контактная	HKP-3			3.	
è	H4	То же	HKP-3			1	В СХЕМЕ НЕ ИСПОЛЬЗ.
(5,5)		·					
70	KLT (PII)	Реле промежуточное	PN-23	220B	1108	1	
803	KIT (PA)	То же	PN-23	2208	110 B	3	B CXEME HE UCHOA63
583 CM 717				·			,
	HL1 (AC)	Арматура Айнза белая	AC-220	22	08	1	
a E	V7V-V700	Диод кремнивый	I-229E	4008;	044	2	
SGEAYWKU -70 (ogun 1	(A3)÷ (A6)	То же	A-229E	4008		4	B CXEME HE UCHOALS.
30	189.189		4-220-10	2208 1081	-,,,,,,	7	ne denous,
80%		Яомпа	PH 110-8	1001	110 B	1	
68311-7					887	Ė	
		KOHMAKMOD NOCTORH-	1444 40	400	400	 	0 0 5
100	1		MK1-10	1108	48 B	1	2p. u 23. 6.K
3BK1- UMEV.	R14(R1)R16(R2)		7198-50	8200h		2	
UK 83	R14 (R1)	То же	173B-75		100 Om	1	<u> </u>
Survey Cox			<u></u>	<u> </u>			
		,			- 		
	C2(C)	Конденсатор	M5/11-2	2MK 400 B	6 MKФ 200 B	1	ЦСПОЛЬВ. ТОЛЬКО ВЛЯ ВЫКЛЮЧ. С ПНЕВМОТИЧ. ПРЧ ВОВОМ.
1	KLP1(P)	Реле промежуточное	PII-255	220B 4A	110 B 2 A	1	превматич.
	KMC1 (KII)	Контактор постоян ного токо	MK1-10	110B	488	1	2p. u 23. 5.K
.	KMT1(KI)	To sice	MK1-10	1108	488	1	2p.u 23. 5.K
52.	R12 (R1) R13 (R2)	Pesucmop	119 - 50	820 OM	_	2	
382	R14 (R5) R16 (R4)	To sice	119-50	8200M	_	2	
K A38K2 ADUMEN.	R12 (R1) R14 (R3)	To sice	1138-75	T = "	100 On	-	
		To sice	1198-50	510 Om	110 On	-	ИСПОЛЬЗУЕТ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫКЛЮЧОТ. С
Set C	R8 (R6)	To sice	1138-50	+	5100h	+	Выключат. с пневыат при водом
	10 (10)		1	1	12.00	 	SOSOM.
4		L	L	<u></u>		L	L

Аля выключателей с пневматическим приводом и выключателя У-220-40 с электромагнитным приводом. Перечень аппаратуры


(O -	Позиционное обозначение по схеме	Насменование	Tun	Tex HU SUPOK	repuer.	K-60	Примечан
		ении оперативного т	10ка, В	220	110		
	HL62	APMAMYPA AUHBA SEARHAR	AC-220	_	208	1	
		Арматура Линза храсная	AC-220	22	208	1	
(4)	SA2	Переключатель.	TMO8-H	2222 /	T- A55	1	<u> </u>
3.00	SF2	Автоматический Выключатель	A1150-2MT	20.42	3. 6.K	1	CM. 706A. 1
Ynpala npames	,	_Лампа	4-220-10	1 2200		2	
المرا	!		PH110-8		1108 8 8T	2	
		Переключатель малогабаритный	NM083 9	30-1111			<u> </u>
DAOK (CM.							
					-		
	AKSI (AIIB)	PERG TOBMODHOED	PN8-58	220B A	110B A	1	См. таблица
1			PN-232	2208 8A	110A 8A	1	
1	KCC1 (PKB1)	To sice	P/1-252	2208	1108	1	1р. и 43. конт.
_	KCC2 (PKB2)		PN- 252	2208	HOB	1	2р. 33. конт.
eu. 2)	KCT1 (PKD)	То же	PII - 23	2208	1108	7	77.3
примеч.	KHI (PYI)	Реле указательное	PY-1-20			1	См. ТОВА. 1
à	KH2 (PY2)	То же	PY-1-11		1A .	7	
3	KH3 (PY3)	То же	PY-1-11		11	1	TOAHKO BAS BUI KAIÓN, C PHEBUI. RPU BOSOM
5A 179-76 (CM.	KH4 (PY4)	То же	PY-1-11		25 A	1	Apu
-76	KL1 (PП1)	Реле промежуточное		2208	1108	1	
179	KL3 (PП3)	То же	PN-251	2208	1108	1	2р. и 33. конт.
149	KL4 (PП4)	То же	PNY-1-313	A	A	1	См. гоба. 1
	KL2 (PM2), KL5 (PM5)	То же	PN-252	2208	1108	2	
автоматики	KL6 (PN6)	То же	P/1-252	2208	1108	1	2р. ц 33. конт
UD	(PIIH)	То же	P/1-252	2208	1108	1	
NO	KQ1 (PP)	Реле промежсуточное двужпозиционное		2208	1108	1	
Smi	KQC1 (PITB1)	Реле промежуточное	PN-23	2208	1108	1	3 _{р. ц} 23. конт
0	Кас2 (РПВ2)	Го же	PN-23	2208	1108	1	фи јз. конт.
×	KQT1 (PNO)	То же	P11-23	2208	1108	1	<u> </u>
100	KSSI (PKC)	Реле контроля синжронизма	PH-55/200	100) <i>B</i>	1	
27	KV1 (PKH1)	Реле напряжения	PH-54/160	40 ÷		1	
1	KV2 (PKH2)	Реле напряжения	PH-54/160	40 ÷	1608	1	
1	R1, R2, R3	Резистор	<i>1138-50</i>	1KOM	220 Om	3	
1	R5, R6	Го же	ЛЭВ - 25	39x0m	2к0м	2	
1	·						
	R 17	То же	ПЭВ-50		330 Ox	1	
1	R 18	То же	ПЭВ-50	1 KOM	330 OM	1	Г <u></u>

·Схема выполнена на листах 38,39,40,41,42


				407-	03-3	35.83	3	9 B		
			flo. mp	лные сл отнофо	KEMH Y. POMOCTO VETHI	Правлени бров 22 Рёх УГО Л	R U 30 O KB N O B H H K	uje Ç	IMW G	Brno- M DÛ
Разраб	Яблокова	South	\Box	4	14	(1 / Wa)	crag	RD.	Auem	Auc mos
[n.cney	Верницкая Сагателови	eun	7	JIUH	UA W 220 K	'1 (W2) B	P		38	
PYK. 20.	Верницкая Рывкина	ha-/	B bi	КЛЮ ЧО СЛЯНЫ	mess Q. Yn	02" 220 i 0061eHU	KB JHE	pe	OCEINЫ F. MOCK	poekin BA
	<u> </u>		Cx	EMO I	10лна	A.			19821	`


CO 574-01

tury. Popmon 22



Kopuj





- 1. Сжема выполнена для выключателей тов 885-220, 88 A-2205, 8HB-220.

2. Перемычка между зажимами 57-58 блока авто-матики БЛ180-76 устанавливается при вылолнении несинхронного АПВ выключателя.
3. Контакт реле КLP1 используется в схемах, где время АПВ меньше 1с. При времени АПВ больше 1с контакт реле КLP1 шунтируется установ-кой перемычки между зажимами 61-62 блока автоматики БЛ180-76.
4. В части реле КL1 (РП1) схема выполнена для сверхбыстродействующих выключателей тила ВНВ для остальных выключателей

типа ВНВ. Для остальных выключателей тип реле изменяется на РП23, а зажимы 1 и 9 соответственно на 4и 8.

5. В перечне аппаратуры шкафа учтена только 'аппаратура, использованная в данной

6. В части блок-контактов в приводе каждой фазы имеется резерв на 2 уели для вы-ключателей типа ВНВ-220, на 1 уель для BB5-220, BB4-2205.

7. Зажимы блока БА 180-76 обозначены энаком о (испытательные ф), зажимы блока БВЗОЧ-70-- òà.

8. Блок БВЗО4-70 применяется один на 4 выключателя 220 кв.

9. В скобках даны обозначения аппаратов блоков и шкафа выключателя, принятые заводом.

10. Аппаратура блока управления приведена только для выключателя Q1.


	Место уста- новки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Tun	Техническая характерис- тика	K-60	Примечан
	10.						
٠	лок 58304 (СМ. примеч.	KL7 (PN)	Реле промежуточное	PN-23	2208	1	
-	683 110c	KL7 (PII)	To sice	P11-23	2208	3	B CXEME HE UCHOA63
	SAOK (CM.						
	2						
ð.	KU e16)	HL1 (JC)	Ярматура. Линза белая	AC-220	2208	1	
См. примеч.9.	\$ OE	VD1 (A1) VD2 (A2)	Диод кремниевый	Д- 229E	400; 04 A	2	
ğ	10K 392AY 58311-7 3UH HO D	(A3)÷(A6)	То же	A-229E	400B; 04A	4	B CXEME HE UCHOA63,
ર્ડ	きぬぎり		Лампа	4-220-10	2208; 10BT	1	
	0 0						
	BAKANO 1M.		,, ,			-	
1	PHM.	C2	Конденсатор	<i>МБГ</i> /7-2	2мкф. 400В	1	
	63	HLG1. ABC(A30	Арматура Яйнза Зеленая Арматура			3	
	l V	HLR1. ABC (AKB)	I .	00.055	44 0000	-	1 //
	ש הוה	KLP1 (P2)	Реле промежуточное Контактор электромагнитный	Pli-255	41; 2208	1	1ри 43. конт
	ANHA S 9	KM1 (K)	электромагнитный Электроконтактный манометр	MK1-10	220B	1	
	Pacnpedenumentheliu Чателя 220кв тип (см. примеч. 59)	KSP1(3KM) R7	Резистор	ПЭВ- 50	510 OM	1	
	3eAt	R8 (R6)	То же	//38-50	1 KOM	7	
`	15 8 Z	SL1 (NY)	Пакетный переключатель	ППМ-10/H2	10 A	1	исполн. 1
	200	 	Лампа			6	
	-						
	8.6	C2(C1), C4 (C3)	Конденсатор	МБГ/1-2	2мкф, 4008	2	
	2 20	HL61. A.B.C (A31,Z,3)	Ярматура Линза зеленая		2208	3	
	Me K	HLR 1 A B C (AK1,2,3)	Арматура Линза красная		2208	3	
	200	KLP1 (PIII)	Реле промежуточное	PN-255	4A; 220B	1	1р.43 конт.
	CM.	KLP2 (PII3)	To see	PII- 23	2208	1	<u>`</u>
	\$0	KM1(K)	Контактор электромагнитный	MK1-10	40A, 220B	1	
	LU ME 220KB	KSP3 (M3) =	Электроконтактный манаметр		60KIC/CM2	3	
1	220K	KSP3 (M3) = KSP5 (M5) R7	Perus man	72.50	1,6 K/c/cm2 510 OM	1	
	9 a	R8(R4)	Pesucmop	<i>113-50</i>	1 K O M	1	
	cnpe	R21 (R6)	То же То же	ПЭ-50 ПЭ-50	1 KOM	1	
	900	SL1 (84)	Пакетный переключатель	ПП2-10/H2	10A	1	
	Расп Выключат		Лампа	IIIZ IVJIIZ	1011	6	
	8						
	L	L					


		перечень от	mapom	<u> </u>	<u> </u>	
ve ma	ПОЗИЦИОННОЕ Обозначение по схеме		Tun	(ническая гракте- " Істика	K-60	Примечан
	HL 61	Арматура Линза зеленая	AC-220	2208	1	
eHUS 10).	HLR1	Арматура Линза красная	AC-220	2208	1	
	HLA1	Табло световое	TC5	2208	1	
упро бл примеч.		Лампа	4 220·10	2208, 1087	4	
MUMU	SAI	Переключатель малогабаритный	ЛМОВ 112	222/1-155	1	
£ 5	551	То же		D-111111/IA112	1	
20	SF1	АВ томатический выключатель	AT150-2MT		1	2p. u23. 5.
	AKSI (ANB)	Реле повторного включения	PNB- 58	41, 2208	1	7
	(P5B)	реле промежсуточное	P/1-23	2208	1	В СХЕМЕ Не ИСПОЛЬЗ
	KBSI (PBM)	Реле промежуточное		8A; 220B	1	
	KCC1 (PKB1) KCC2 (PKB2)	То же	P11-252	2208	2	KCC1-Ipu43.K KCC1-Ipu33.K
6	KCT1 (PKD)	То же	PII- 23	2208	1	
160	KL1 (PIII)	То же	P/1-222	2208	1	См. прим4
5	KL2 (P112)	To sice	PII- 252	2208	1	1р 43. кон
См. примеч.	KL3 (PII3)	То же	PIT-251	2208	1	2р.433. конт
3	KL5(P115)	Го же	P/1-252	2208	7	73.
$ \cdot $	KLV1 (PNH)	То же	PN-252	2208	1	
92	KQ1 (РФ)	Реле промежсуточ- ное двухпозиционное	P/7-8	2208	1	
6	KQCI (PNBI) KQC2 (PNB2)	Реле промежуточное	P/1- 23	220B	2	4p.u13 KOM) 3p.u 23. KOM)
5A180-76	KQT1 (PITO)	То же	PNY-1-312	2208	1	3p.u 23, KUN
54						
	KH1 (PY1)	Реле указательное	PY-1-20	- 4A	1	
×	KH1 (PY1) KH2 (PY2) KH3 (PY3)	To sice	PY-1-11	- 0,1A	2	
26	KH4 (PY 4)	То же	PY-1-11	-0,025 A	1	
автоматики	KH5 (PY5)	То энсе	PY-1-11	-0,1A	1	ANA BHB
101	(PY6)	To sice	PY-1-11	-0,1A	1	В схеме не использ.
80	KSS1 (PKC)	РЕЛЕ КОНТРОЛЯ СИНЖРОНИЗМА	PH-55/200	1008; 1008	.1	
0	KV1 (PKH1)	Рел'є напряжения	PH- 54/160	40 ÷ 160B	1	
Блок	KV2 (PKH2)	То же	PH-54/160	40÷160B	1	
PΛ	R1 ÷ R3 R17, R18	Pesucmop'	<i>1138-50</i>	1K0M	5	
	- R4	Резистор	<i>1138-50</i>	630 DM	1	B CX CMC HE UCHDALS
	R 20	То же	ПЭВ-50	1 K OM	1	B exeme He uchoabs
	R5, R6	То же	<i>ПЭВ-25</i>	3,9 KOM	2	
	R 11	То же	ПЭВР-50	1 KOM	1	В схеме не использ
	R19	То же	ПЭВ-50	1 KOM	1	ДЛЯ ВНВ
	SACI(KP)	Переключатель малога баритный	ПМОФ90-1	11144/І-Д43	1	
	SX1(H1)÷SX3(H3)	Накладка кон тактная	HKP-3		3	
	(H4)	To sice	HKP-3		1	В схеме не использ
	Схел	на выпол нена на	листах	44, 45, 46		
	 	407-03	- <i>335</i> .83		3	8


Перечень аппарату и

	0.00	-mu	0011	ionneila na nocirias ri,	73, 10		
				407-03-335.83		98	}
				Полные схемы управлен автотрансформаторов схемой "ЧЕТЫРЕХУГОЛЬ	UЯ U 220кв НИК!	30UJU NC C	·Mbl : 0
Разраб.	Яблокова	98101					Aucinos
TA chey.	верницкая Сагат е лові	Cus.		220 KB	ρ	44	
Ργκ. ερ. Ησγ.ητη	Верничкая Рывкина	Dut		выключатель В1" 220кв 603душный. Управление.	Энере	Mock	

PONAISIO 22







- 1. Сжема выполнена для выключателей пчипов 885-220 884-2205, 8HB-220.
- 2. Перемычка между зажимами 57-58 лока овто-матики Б. 180-76 устанавливается при выпоянении несинфронного АПВ выключателя. 3. Контакт реле КLP1 используется в сжемаж, еде время АПВ меньше Ic. При времени АПВ больше 1с контакт реле КLP1 шунтируется установкой перемычки между зажимами 61-62 блока авто-матики БА 180-76.
- матака вт 180-70.
 4. В части реле КL1 (РП) схема выполнена для сверхбыстродействующих выключателей типа вНВ. Для остальных выключателей тип реле изменяется на РП23, а зажимы 1 и 9 соответственно на 4 и 8.
- 5. В перечне аппаратуры шкафа учтена толь-ко аппаратура, использованная в данной схеме.
- в. В части блок-контактов в приводе каждой фазы имеется резерв на 2 чепи для выключателей типа ВНВ-220, на 1 цепь для Выключателей 885-220, ВВД - 2205.
- 7. Зажимы блока БА 180-76 обозначены знаком О (испытательные в), зажимы блока бВЗО4-70-- 3HOKOM 数.
- в Блок БВЗО4-70 применяется один на 4 выключателя 220 кв.
- 9. В скобках даны обозначения аппаратов блоков и шкафа выключателя, принятые з-дом.
- ю. Аппаратура блока управления приведена только для выключателя Q2.

Место уста- новки	Позиционнов обозначени по схеме	Наименование	Tun	Техническая жарактерис- тика.	K-60	Примечан
Блок 58304-70 (См. примеч.8)	KL7(PN) KL7(PN)	Реле промежсуточное То энс е	FП-,23 РП-23	2208 2208	1 3	B CXEME HE UCROALS
SACH SOCATURE DE CONTRACTOR DE	(A2) + (A0)	Арматура. Айнза велая Диод кремниевый То энсе Лампа	ЛС- 220 Д- 229E Д- 229E Ц-220-10	220 B 4008; 04 A 4008; 04 A 2208; 1081	1 2 4 1	B cxeme no ucnoabs
Pacnpege Lume John WKOG BOKATO-	KSP1 (9KM) R7	Арматура Минза красноя Реле промежуточнае Контактор электромагнитный электромагнитный панетр Резистор То же Пакетный переключатель	M6[N-2 PN-255 MK1-10 N98-50 N98-50	2мкф. 4008 4A; 2208 2208 510 Ом IK Ом	3 3 1 1 1 1	Гр. и ^в д. ионг. Исполн. 1
Pacapede Aumententia undago Pa	C2(C1), C4(C3) HLG1 A & C (A31, 2, 3) HLR1 A & C (AK1, 2, 3) KLP1(PП1) KLP2(PП3) KM1 (K) KSP1 (M1) KSP3 (M3)+ KSP5 (M5) R7 R8 (R4) R21 (R6) SL1 (B4)	Конденсатор Арматура Линза зеленая Линза жрасная Арматура Линза красная Го энсе Контакторионтактный маном е тр Го энсе Го энсе Го энсе Го энсе Го энсе Го энсе Го энсе Го энсе Го энсе Го энсе По жее Покетый переключатель		2MRP, 4008 2208 2208 41; 2208 2208 40A, 2208 60NFC/CM ² 1,6NFC/CM ² 510 0M 1 K 0M 10A	3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 6	1р. 43 монт

Место Ловиционное Техническоя обозначение Наименование харантерис-тика ADEMPYOR NO CXEME Арматура Линза зеленая AC-220 2208 H162 Ярматура Айнаа красная HLR2 AC-220 2208 Переключатель маловабаритный NMO8-112222/I- A55 SA2 ABMOMOMUYECKUU BOKAMYOMEAB AN50-2MI IH.P.= 6,4 A 1 20423.0 Яампа U-220-10 2208: 108r Переключатель малогабаритный 552 ЛМОФ, 90-111111/г д н2 Pere noomophoso AKSI(ATB) PIIB-58 4A; 220B Реле промежуточное B CXEME ME UCHOA63 (P58) PN-23 220B KBSI (PEM To sice P11-232 8A; 2208 KCCE (PKBI) To see PN- 252 220B 2 To see KCT1 (PKO) PN- 23 2208 KL1 (PN1) To sice P/1- 222 2208 CM. APERS 4 KL2 (PN2) To sice PI1-252 2208 1 p. u 43 4041 KL3 (PП3) To see P/1-251 220B 2p4 37 KONT KL5 (PNS) To one PN- 252 2208 KLV1 (PNH) TO sice PII- 252 2208 PEAR APPMENCYMOUND 9675CAOSYYYDHAOE KQ1 (PP) P17-8 2208 KACI (PRBI) PEAC ROMENYMOYHOC PN-23 2208 2 4p u 13 KON 3p 4 25 KUN KRT1 (PNO) PNY-1-312 To me 220B KHI (PYI) PEAR YKASOMENHOR PY-1-20 - 41 KH2 (PY2) KH3 (PV3) To sice PY-1-11 - Q1A KH4 (PY4) PY-1-11 To one - 0.025 A KH5 (PY5) PY-1-11 To sice - Q1 A AAA BHB (1949) To sice B EXEME HE UCHOADSYET PY-1-11 - D.1 A KSSI (PKC) PEAR KOHMPOAR PH-55/200 100 B. 100 B KV1 (PKH1) Pene 40 ÷ 160 B PH-54/160 KV2 (PKH2) To sice PH-54/150 40 - 160B

Reperent

аппаратуры

Сжема выполнена на листах 48,49,50 407-03-335.83 Полные схемы управления и ващиты asmompancoppiamopos 220 kB co como Раграб Яблокова Кан AUHUR WI (W2) Провер. Верника 220 KB TA. CHEY CORON TACK выкаючатель, 02° 120кв возрушный. Управление Сжема полная Рук ер. Верником А. Внергисе та HOY. OTA POIBRUNGE Ide

1138-50

1198 - 50

N9B-25

N3BP-50

1138 - 50

HKP-3

HKP-3

1x Om

630 DM

3,9 KOM

1 KDM

1 K UM

MAOP90-111144/I-43

B CXEME

HE UCTOALS

AAR BHB

BEXEME HE UCHOASS

2

COD 574-01

R1 + R3 R11; R18

R4

R5. R6

RN. R20

R 19

(H4)

SXN(Hi)-SX3(HI

Pesucmop

To see

TO SICE


То же


To sice


Накладна контоктная


To sice


SACI (KP) MEDERANDAMENS











<u>Ряд зажимов блока</u> Бл 198-80

См. примеч. 1

См. примеч. 1

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 2

			*
	,		CM, noumes,
KL112	21		
KL1:4	22	135	
KLI 16	23		
	24		
KV3:1	25	72-155	CM. NOUMEY. 3
KV3:3	26	72-161	
KLI:7	27	43	См. примеч.
KL1:8	28	59	
KLI:9	29		
KL1:10	30		
KV3:5	31		
KV3:7	32		,
KH1:4	33		,
KH1:6	34		
	35		
	36		
	37		
	38		<i>'</i> .
	39		
	40		, •

<u>Ряд зажимов блока заглушки</u>
<u>68 311-70</u>

	JIC.		ď	A		£3		A3	4.5	45		21		42	77	97	่วม				
	Общелонель-	DUMON	6 1	3 9		59	1			N 9	12.6	(3 0	Q 41	(5.6	0 9	170	\ 081	96	20	-	3
	Obute	MOM			Ì	Ĺ	= -									Ī					1
	8	3	Ю	808										806			M3-2011		Ì		
Kw	инке											_									_

_: Примечания:

- 1. Ряд зажимов выполнен для защиты минимального напряжения, установленной на секции шин 6-10 кв. При устоновке защиты на секции шин 35 кв марки меняются на 8631, 8631, C631.
- 2. Марки цепей даны для защиты минимального напряжения, выпалненной для $I(\underline{\mathbb{I}})$ секции шин. Для защиты минимального напряжения $\underline{\mathbb{I}}(\underline{\mathbb{N}})$ секции шик марки меняются соответственно 161 на 461; 155 на 455; 101 на 401; 102 на 402, 133 на 433.
- 3. Марки даны для I секции шин. Для II секции шин марки меняются на T1-155 и T1-161. Для II секции шин-T2-155 и T1-161. Для IV секции шин- T1-455 и T1-461.
- 4. Марки даны для I(II) секции шин. Для I(IX) секции шин марки меняются на 45,61.

		\Box	 407-03-335.83		ЭВ	
			Полные схемы управления автотрансформаторов 22 "Схемой "четырёхугольник	20 KB 1	IC с о	I
Aspaton	Яблокова	Stack	Шины G-10, 35 кВ	Cnadus	Aucm.	Aucmos
Рук, гр.	Верницкая	al	 I(I, II, IV) секция	ρ	53	
Л. спец.	Caramenoba	lans		Quenac	cemano	00000
		ا مُرا	 Ващита минимальна г о напряжения.	Shicheo	. Mackbi	JUCINI I N
Hay, NTN	Polikung	put	 Схема подключения НКУ.	<u> </u>	1982 2	

Kanupakana CAD 574-01

рармат 22

1. В схеме указан контакт реле времени максимальной токовой защиты секций шин 6-10 кв в шкафу выключателя Q 1 (Q 4), используемый для контроля тока к.з. в цепи ввода (для автотрансформатора с двумя выключателями 6 – 10 кв.)

При отсутствии максимальной токовой защиты секций иин 6-10кв (для автотрансформатора в одним выключателем 6-10кв) для контроля тока к.з. используется меновенный контакт реле времени КТ 15 максимальной токовой защиты на стороне НН автотрансформатора

- Цепи отключения и сигнализации даны для шкафа выключателя Q1(Q4) трансформатора Т1. Цепи отключения и сигнализации шкафа выключателя Q1(Q4) трансформатора Т2 выполняются аналогично.
- 3 Световое табло HLA14 (ТС14) и реле KL8 (РСТ8) являются общими для дуговых защит всех секций шин. Блок передачи индивидуальных сигналов на диспетиерский пункт установливается только для ПС, на которых предусмотрена передача сигналов на Д.П.
- Обозначение указательного реле: КН5-для шкафа Кру выключателя ввода с защитой; КН3-для шкафа выключателя ввода без защиты.
- 5. Обозначения аппаратов в скобках соответствует заводским обозначениям.
- 6. Цепи предусматриваются в случае установки на линиях 6-10 кв защитных устройств типа 33 П1; действующих на отключение своих выключателей.

Ag an com NN 54 a N55 jameson

49 an com NN 56 a N57 (Comornium)

Ocnobarne: 2000 o num. Morning

NL je 1986 rof

Mecro Mosuquonnos ura- Odoshayenue urbku Mo Cxeme Тех ническая К-во Примечан. Haumensbanue Tun характериет. При напряжении оперативного тока 2208 110 B Выключатель автоматический ATT 50-2MT TH. P. 3. 2.5A KL4 KL DI Pene промежуточное PII 23 2208 1108 2 КН5(КН3) Реле указательное PY-1-20 2208 110 8 1 CM. NOUM. 4 R 12 Pesucmop 1138-25 3.9 KOM 2 KOM Накладка контактная SXI HKP-3 YD3-YD7 Lung A 229 E 0,4A, 4008 SOHI BNK 4141 K44 PN-23 2208 110 B Реле промежуточнов Выключатель SQH1 BNK 4141

Перечень аппаративы

PN- 23

B/IK 4141

220B #0B

Реле промежуточное

Выключатель путевой

Схема выполнена на листах 54,55

	Ŧ	407-03-335.83	ЭВ			
		Полные схемы управления и защиты автотрансарор- маторов 220кв ПС со схемой "четырехугольник".				
Разраб Яблокова Ж		Шины 6-10 кВ	Стадия	Лист	Листов	
Провер Верницкая 3. Гл. спец Сагателово Со.		I u II (III u (V) GEKUUU.	ρ	54		
Рук гр Верницкая г Нам ЛЯЯ Рыбкини 31		Защита при дуговых замыка- ниях в шкафах КРУ6-10 кв. Схема полная.	Энергосетьпроект г москва 1982 г			


CO 574-01

KL4

SQHI

Konupoban 144

Фармат 22



d SF2

шкафул. I(II) с.ш.

шкафу лин. [[(Ф) с.ш.

8

10806TM

83

35.

10

впната

проектные

Типовые

SQHLI

130HLI

160H1.1

SQH1.1

SQH1.2

SQHI.

SQH1.2

9 10

KLDI

3 KLD/4

5 KL4⁶

-5 6 KL4

KL2

15 16

BBODE 6-10 KB

автотрансфор.

KLDI

7 12

/В схемеТН на

KL3 123/423) KLD

031

63 _AARTI

Для Т2

В шкафу секцион-

ного выключателя

101(401)

VD3

VD/

VD3

ED2(ED4)

719

121/421) KL2


Земля в сети в 10кв

- 1. Световое табло HLAH (ТСН) и реле KL8 (РСТВ) являются общими для дуговых защит всех сехий. шин
 - Блок передочи индивидуальных сигналов на диспетчерский пункт установливается телоко для ПС, на котерых предусмотрена передача сигналов на ДП.
- 2. Цепи предусматриваются в случае установки на линых в-10x8 защитных устройств типа 33 л 1, действующих на отключение своих выключателей.
- 3. Контакт 3-4 реле К14 используется для отключения генерирующих источникоб I [т] с ш. Для отключения генерирующих источникоб I [т] с ш. используется контакт 3-4 реле _ K15.
- 4. Обозначение аппаратов в скобках соответствует заводским обозначениям:
- 5. Реле KL5, KL6 и KL7 устанавливаются дополнительно — на месте монтажа до корректировки проекта м 18656 тм.
- 6. Листы 58,57 выполнены взомен листов 54,55.
- В схему внесены оледующие изменения: 1. Титоние схемы зощиты каждой сехции осуществлено от своего овтомата.
- 2. В цепь выхода дотинка зощеты но иннку ЕД включён блок-контокт овтомата.
- 3. Отключение всех вижночателей 6:00 кВ при дуговых замычениях производится с провереой отсутствия напряжения, ко шинах 6:40 кВ.

<u>.</u>	Перечень аппаратуры								
wina-	Nosu quonnoe odosnovenue no cxeme	Наименование	דעח.	Техническ характери		2/1	римечак		
455		ояжении оперативног	ed moka		08	1	-		
		THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL	AD 50 5-2MT	21.20 6	温水	17	MO : NI MP.		
- 1		Реле промежуточное ».	PT 23		08 7		. 1. 43		
	, KH5 .	Реле указательное	PY-1-20	2208 11	10 8 1	1			
	R 12	Резистор	/I38-25	3.9 KOM 2	KOm 1	1			
08	VD 1- V.03	Комплект диодов	KA 205 A	0.5A; 50	08 1	1			
лечателя В 1 (а- трансформатира			W			T			
By B				1.3	3 2 2	T			
JE O	KĻDI	Реле промежуточнов	PN 23	2208 N	108 -1	T	· 32		
250	KL7	То же	PN 23	2208 11	108 1	C	M. NOUM S		
бо:КЛЮЧОТЕЛЯ КВ Прансформ	SQ H1	Выключатель путевой	BNK 4141		1	T	•		
	SX1	Накладка Контактная	HKP-3:		7	1			
00				1 . F		+			
ниого	KL4	Реле промежуточное	PN 23	2208 1	108 1	17			
WAGE.	K15, K16	Та же	PA 23 .	2208 1	108 2	10	м прий.5		
D'A	'SQH1	Выключатель путевой	BAK 4141-	1 1	1	1	-		
200		v	1. 12.5 %		15	1			
Baixa	٠.				Ψ,	丁			
	KL4	Реле промежуточное	PN'23	2208 11	108. 1	t	2000		
WHIND - 10 KB	SAHI	Выключатель пущевой	BNK 4141		1	I	4 9		
3,0		•				I			
WK09				T		ŀ	-c / 3% - f		
9	HL A14/TCH)		TG5	2208	5 /	C	м прий. 4		
6000	1	Лампа	4-220-10		mx 2	Ļ			
25.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.5		<u> </u>	PH-110-8		1018	1			
58			*			1			
8	KL8(PCT8)	Реле промежуточнов	PN 23	2208 1	108	1			
- 981			, *.	112		15	Con sprint 1.4		
100	1		3 .			<u> </u>			

Схема выполнена на листах 56,57

		٠.				,		Ľ
			3	- 407 - 03 - 335 , 83			38	1
		12						1
,				DONNOIS EXEMBI VADABASHUR U.S.	awumbi	'all mos	пранофир-	-[
,				Полные схемы управления из- маторы 220 нь по со схемой "	yemu pe.	xy20AD.	AUK.	1
		1			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			4
Pasp all	Лукоянова	Anna		Шины 6-10 кв -	Gmaqus	Jucu	Jucmes	1
Mobbepus	Верницкая	min			ו מיו	56		13
Рун. аруа.	Верницкая	ma		I (III) u II (IV) cekuuu				1
HOY ITT	PHBKUNG	ale	11	Зашита при дуговых замыка- ниях в шкафах КРУ 6-10 «в.	Энере	ocemb.	повект	ŀ
				HURX & WKOOOX KPY 6-10 ×8.	1. 44.3		inor	1
				Схема полная.	r. Mach	оа	1985 r	١,
				Kanupaban 111	Dep.	igm 2	2 .	743



Госстрой СССР

ЦЕНТРАПЬНИЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕНТИРОВАНИЯ

Свердловский филиал

620052, г.Свердловск-62. уд.Чебышева, 4

Заказ # 1/38 Инв. 26574-0/ тирах 5/0

Сдано в печать 19.09 1985г цена 4-4/

407-03-335.6