ГОСУДАРСТВЕННЫЯ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ВГОССТРОЯ СССР!

TEXHONOUNTECKNE K A P T 6

РАЗДЕЛ 09

AJILEOM 09.04

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ

Цена 7р.92к.

BREHARREI

Просин замечания и предложения по техническому репсиию и оформси стадавция втироси прави адрасу:

TORRECH - 380019. проспект A. Церетели, # 115 Тонинсский филиал ЦИТИ

> Poccapon CCCP Тоилисский филкал ЦИТП Типовой проект (серия) в .Т.К. 0.9-04

Asts

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ



ПРОКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННОГО ТРУБОПРОВОДА
ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ 800 мм С ПОМОЩЬЮ КРАНОВ
И ТРУБОУКЛАДЧИКОВ В СУХИХ ГРУНТАХ
ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕЙ ДО 3 м БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ

TTK 9.12.01 06

11304-06

	СОДЕРКАНИЕ	Стр
I.	Область применения	3
	Технико-экономические показатели строительного процесса	3
W.	Организация и технология строитель- ного процесса	4
IY.	Организация и методы труда рабочих	8
У.	Материально-технические ресурсы	20
yı.	Льтература	24
	HEPTEMN	
I.	Схема производства работ при укладке труб краном (I лист)	25
2.	Схема производства работ при укладке труб трубоукладчиками (2 лист)	26
3.	Схемы размещения труб на бровке тран- шем (3 лист)	27
4.	Приямок для заделки стиков. Центрирование труб со сторони раструба. Центрирование труб со сторони гладкого конца (4 лист)	28
5.	Скема стыка безнапорных бетонных и железобетонных труб (раструб ступенчатой формы). Смесительный барабан. Увлажнение асбестоцементой смеси (5 лист)	29
6.	Набор конопаток и чеканок для конопатки пряди и чеканки асбестоцемента в раструбных соединениях (6 лист)	30
7.	Схема монтажа колодиа (7 лист)	31
8.	Монтажные приспособления (8 лист)	32
9.	Схема испытания безнапорных трубопроводов (9 лист)	33
10.	Графия грузовых характеристик экскаваторов с крановым оборудованием; кранов на гусеничном ходу, тракторных кранов и кранов-трубо-укладчиков (10 лист)	34
II.	График грузовых характеристик автомобиль- ных дранов и кранов на пневматическом ходу (II лист)	35

				Прокладка канализацио железобетонных растру с помощью кранов и ти	НОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОННОГО ТРУБОПРОВОДВ ИЗ Обых труб дизметром 800мм вубоуклядчиков в сухих граншей до 3 м без крепле—	Шифр 9.12.,0 1 .06
	Γ				г. область применения	
Кононенко А.С.	паупьсиий В.Д.	ронов В.Н.	Пятигорец Г.С.	безняпорных трубопрог диаметром 800 мм. Она трэншею без креплениі грунтах I группы. Про едной территории в то в 2 смены. Карта охватывает	ическая карта применяется п водов из железобетонных рас э предусматривает укладку т й глубиной до 3 м, разработ окладка должна осуществлять еплое время года. Все работ весь комплекс работ на I к привязать к местным услови	трубных труб рубопровода в анную в сухих ся по незестро- ы выполняются м трубопровода.
Коно	Пвуп	Не ро	Пяти	CIBS.	TRO-PROHOMITE TO KASATEM PROHESSES TO TROUBECCA	-
きがら、	Solm	Hlung.	Thriews-	Г. Стоимость трудоза: 2. Продолжительность 3. Трудоемность соору по ЕНиР 4. Вырэботка на одного расч по расч по расч по расч	трат на I км трубопровода, монтажа I км трубопровода, ужения I км трубопровода, д вту опроводет, д в рабочего, машино-смены: ету оправодения и м трубо	тыс.руб. I80 дни II.3 ни: 335,14 355,74 2.98 2,82 проведе и
Гл. мнженер института	Качальник отдела	Главный инженер проектв	Исполнитель	в) эксквватор 9-652 б) кран КС-3561 в) бульдозер Д-259 г) кран-трубоукладчи д) лневмотрамбовки Т. е) рубильно-чеканочн ж) компрессор ЗИФ-55 б. Расход топлива, к дизельное бензия Примечание. При прои	22.6 M-CM 22.8 m 5.3 m 4 TA-4 22.8 m P-I 28.9 m 8 MONOTKM P-3 22.8 m 22.8 m	Производи- тельность 476 м ³ 29.9 т/см 1500 м 29.9 м 330 м ² 2400 м ³ 3360 2860 одолжительності эльные показате
				PASPAEOTAHA UNICTITYTOM OUTUC MINCTPONCCCP	УТВЕРИДЕНА техническими управлениями минстроя СССР минпромстроя СССР минтяжстроя СССР л 28 п Дека бр. 1970 г. N 2-20-2-11/1481	Срок введения п / п <i>сенгабра</i> 197 / г.

ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

До начала строительства трубопровода должны быть выполнены следующие работы:

разбиты и закреплены ось и границы трассы трубопровода и отвала:

трасса расчищена от леса, кустарника, пней и валунов; снесены или перенесены вдания и сооружения в полосе отчуждения:

звиезее и уложен вдоль трессы трубопровода однодневный запас труб и прочих материалов;

доственены в зону работ строительные и монтажные машины, инструмент, инвентарь и приспособления;

проложены временные дороги (съезды от постоянной дороги и вдоль трассы у для обслуживания строительства трубопровода; для производства работ во вторую смену осветить площадки в соответствии с нормами освещенности.

2. Основные материалы (трубы, кольца, люки) транспортируются на трассу трубопровода с прирельсовой базы; вспомогательные материалы (раствор, щебень) — с ближайших предприятий стройматериалов.

Железобетонные трубы рекомендуется завозить автомобилями типа МАS-200, МАS-500, КрАS-214 и КрАS-219 грузоподъемностью соответственно 7; 7,5; 7 и 12 т. Трубы укладываются на специальные перевянные подкладки с выкружками.

- 3. Доставленные на трассу железобетонные трубы следует раскладывать вдоль трассы раструбами вперед по ходу укладки согласно схеме. приведенной на 3 листе.
- 4. Строительство трубопровода ведется поточно, по захватизм, в последующей последовательности:

разработня траншей, зачистка их дна и рытье приников; укладка труб в траншею; заделка стыков труб; устройство колодцев; испытакие трубопровода; засыпка траншеи.

РАЗРАБОТКА ТРАНЕЕЙ, ЗАЧИСТКА ИХ ДНА И РЫТЬЕ ПРИЯМКОВ

- До начала земляных работ на трассе закончить подготовительные и геодезические расоты.
- 2. Разработку траншем выполнять в сроки, строго увязанные с общим потоком работ по прокладке трубопровода.
- Разрабатывать траншем экскаватором 9-652 (оборудованным драглайном) с укладкой грунта в односторонний отвал.
- 4. Режим экскаваторных работ принять в 2 смены по 8 часов, вкиючая маждусменную передачу и приемку.
- 5. Недобор грунта против проектной отметки разрешается не более чем на 10 см. Перебор грунта не допускается.
- 6. Зачистку дна треншей под трубу и устройство приямков выполнять вручную. Разработанный грунт укладывать у боргоз по дну траншем и использовать для посмедующей подбивки уложенного трубопровода.
- 7. Уклон спланированного дна траншем проверять визирной по верху кольев, забитых на оси трубопровода чарез 5 м.

УКЛАДКА ТРУБ В ТРАНИВЮ

- 1. Перед укладкой труб в траншев отметки подготовленного основания проверить нивелировкой. Для точного соблюдения проектного уклона трубопровода отметку лотка в натуре виносить в центры котлованов под смотровые колодцы по мере разработки траншеи.
- 2. Раскладывать трубы по борту траншем протиг её уклона раструбами вперед.
- 3. Опускать труби в тряншей краном-трубоукладчиком ТЛ-4 или другим, имеющим грузоподъемность 3,5 т при вылете стрелы 4,5 м, или краном, имеющим грузоподъемность 3,5 т при вылете стрелы 5,5 м.
- 4. Для строповки труб использовать стальные тросы с органическим сердечником 6х37+1 дивметром 15,5 мм (ГОСТ 3071-66).
- Трос крепить к трубе согласно сжеме, принеденной на 7 листе.
- 6. Первую трубу укладывать с особенно тщательной проверкой проектного уклона; укладка наждой последующей трубы проверяется визиркой.

7. Центрировать труби при немещи недвижного отвеса, подвеменного и натинутой между отметками по оси трубопровода причакже, и доматого шаблона, вставляемого в торец трубы.

Центрирование гладкого конца труби должно обеспечить одинаковый кольцевой зазор (IS мм) между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью гладкого конца. Центрирование производить при помощи клиньез (зубих), подкладываемых в нольцевое пространство. Зазор между торцами труб должен быть равен IS мм.

- 8. Труби (понцы), примыжномие к колоддам, уклюдывать заподпило с внутренней поверхностые стенки рабочей камеры.
- 9. Завор между трубой и стенкой колодца заделать асфальтоной мастикой или зачежанить асбестоцементным раствором.
- 10. Отметка потка трубы перед колодцем на должна отличаться от проейтной более чем на ± 5 мм. Отклонение горизонтальной оем трубопровода от проектной допускается не более 50 мм в каждую сторону. Отклонение от правильной формы круга по вертикали не допускается.

ВАЛЕЛКА СТЫКОВ ТРУБ

- І. Раструбы железобетонных труб задельвать просмоленной пеньковой прядью с зачеканкой вобестоцементным раствором.
- 2. Пеньмовую прядь до введения в раструб плотно скручивать в жгуты толщиной, несколько большей кольцевого завора. Длину прям брать равной 1.25 1.3 длины внешней окружности труб.
- 3. Для эзполнения раструба использовать три жгута, которые последовательно выслить в раструб ручной конопаткой. Стыки жгутов разномерно распределяются по окружности раструба во избежение местных утолщений.
- 4. Каждый жгут уплотнять до отказа тупой конолаткой. После окончательного уплотнения пряди глубина свободного пространства в кольпевой шели полжна быть 50 мм.
- 5. По окончании конопатки немедленно приступить к зачеканка стика всбестопементом.
- 6. Сухую асбестоцементную смесь, состоящую из 30% (по весу) асбестового волокна ке ниже IV сорта и 70% цемента марки не ниже 400, приготовлять централизованным порядком.
- 7. Асбестоцемент затворять водой на месте работ в количестве, те превышающем необходимсто для заделки стыка.

- 8. Задоливать кольцовую щель асбестоциментом на половину глубини раструба.
- 9. Для эзделки стиков использовать набор конопаток и четенем (\aleph 1,4,10,11 и 12). Чеманку рачинеть с свиси тонкой из мих, переходя делее на более толотие.
- 10. Для чеканки стиков применять снавматические рубильночеканочные молотки. Обеспечение молотков сжатым гоздухом оргенизовать от передапиного компрессора ЗИФ-55.
- Зачеквненный стык прикрыть влежной мешковиной жам земпей на двое суток.

JCTPOWCIBO ROHOZUEB

- I. Щебеночные основания под колодич устраивать по мере разработки траншем. Трамболание цебня выполнять иневмотрамбовной ТР-I.
- 2. Вслод за устройством оснований (до укладки труб) уста-
- 3. Верхние оборные женегобетонные элементы колодда мужумровать (после укладки труб) краном, используемых на укладке труб.
- 4. Для строповки элементов колодця использовать четырехветвеной строп грузоподъемностью 3,0 т.
- 5. Сопряжение сборнух элементов производить на цементисы растворе M-50 с затирной и железнением изов изнутри.
- 6. Качество монтажа колодцев из соорного железобетона определяется соблюдением допустимых отклонений от проситкого положения, которые приводятся в стрсительных нормах и правилах СНиП М-В.3-62.

ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОЛА

- 1. Гидравлическое испытание трубопровода проводить по мере окончания трубоукладочных работ на отдельных участках; предварительное до засылки траншей зешлей, окончательное после засылки.
- 2. Одновременно испытывать два соседних учестка между смежными колодомы общей протяженностью 150 м.
- 3. Испытывать трубопровод, уложенный в сухих грунтах, на энсфильтрацию (утечку), залижая его водой.

- 4. Концы вслитываемого участка трубопровода закрывать инвентарными заглушками (см.9 лист), в которых предусмотреть установку трубок для залива воды и выпуска воздуха.
- 5. Испытывать участом в течение 30 минут, при этом в воронне, надетой на напивную трубу, поддерживать постоянный уровень. Валичина утечки определяется по количеству добавляемой воды с пересчетом его на I км длины. Допустимая меличина утечки не должна превышать для трубопровода 800 мм 48 м⁸/сутки или 4.99 л/мин на 150 м.

SACHUKA TPAHEEN

- 1. Зесынку удоженного в траншей трубопровода выполнять в три приема. После его укладки подбить пазухи для обеспечения сохранности стиковых соединений и присыпать трубопровод на 30 см выше шелиги трубы. Стыки труб при этом должны быть оставлены незасыпанными.
- 2. После испытания герметичности стыковых соединений выполнить засылку приямков, подбивку пазух и присыпку трубопровода в местах стыков.
 - 3. Уплотиять грунт при подбивке пневмотранбовками ТР-І.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

- 1. Первичной производственной единицей, ведущей строительство трубопровода, считать комплексную бригаду, объединяющую рабочих различных специальностей для выполнения всех видов работ, включая испытание и сдачу трубопровода в эксплуатацию.
- 2. Комплексная бригада состоит из четырех авеньев и должна иметь в своем составе 30 человек по 15 в смену.
- 3. Состяв бригады по профессиям и распределение работы мекду ввеньями приводятся в таблице Т.

Таблина І

R Broha	Состяв ввене по профессиям	-NCON-	Перечень работ
I	М ашинист экскаватора	2	Разработна траншем.
	Помощник мешиниств	2	присыпка трубопровода

» Ввена	Состав знена по профессиян	Коли- чество	Перечень работ
2	Землекопы	6	Доработка грунта вруч- ную, рытье приямков, за- сылка приямков с трамбо- ванием, трамбование грун та пиевмотрамбовкой
3	Трубоукладчики	8	Зачистка дна траншем по
	Машинист крена	2	уклону, монтаж труб и колодцев, подбивка труб
	Нашинист компрессора		грунтом, обеспечение нормальной работы ком- прессора
4	Трубоукла дчики	7	Испытание трубопровода.
	Машинист бульдозера (он же трубоукладчик)	I	засыпна трайшей
	BCETO:	30	

4. Размещение в рабочей зоне инвентаря, приспособлений и средств малой механизации на рабочих местах при подготовке и монтаху труб и колодцев показано на схеме (I лист). Последовательность выполнения основных операций приводится в таблице 2.

Таблица 2

他 11. A.	процессов процессов	Последовательность рабочих операций
Ī	Рытье траншеи	Разработка траншен, зачистка эе дна и рытье приямков
2	Укладка трубо- проводе	Строповка труби, проверки ее правиль- ности, спуск труби на дно треншем с зведной гладкого конца в раструб, цен- трирование труби, подбивка труби груп- том, расстроновка, заготовка пеньковых жтутов, конопатка раструба, затворе- ние сухой всбестоцьненной смеси водой, звделка стыка труб асбестоцементом
3	Устройство колод- цев	Зачистия дня котлована, устройство ща- беночной подготовки со сорасыванием щебия, разравниванием и трамбованием, установна вишнего блока с заделкой концов труб, установка колец, сборка горловизы
4	Присыпка трубопро- вода и засыпка граншеи	Присыпия трубопровода (кромя стиксв), засипья приников и подбилия труб в месте стиков и присыпия стиков, засып-

i i		иропассов винедование	Последовательность рабочях йили операция
2,	,	йсинтэнае трубопро- вода	Предварительное - до засилки траншей, окончательное - после засылки

5. UPWENN PAROT

<u>Резработка транией</u> (I лист) выполняется звенси % I (2 человата) на экснаватора 5-652 (I,2).

Звиистка (планировка) дна траншем, рытье приямиов, устройство щебеночных оснований под колодин выполняются тремя землековами (3,4,5) на врена № 2.

Взчистия дня траншен начинается после проходки экскаватором траншен на длину 30 - 40 м. Места, где грунт выбран ниже проектых отметск, засылают местным грунтом и уплотняют эго до естестивныей плотности инеенотрамбовиеми.

<u>Монтек труб</u> производятся везном № 3 (12 человен) по 6 рабочих в смену:

крановщик 5 разряда	ĩ	кэнокы	(6),
трубоукладчик 4 разряде (звеньевой)	1	ff	(7),
трубоукледчик 4 разряда	I	on Hong	(8),
трубоукладчик 3 разряда	3	_11_	(9,10),
компрессоршик 5 разряда	ſ	_a_	(II).

Непосредственно на монтако труб заняты 5 трусоукладчиков из звена & 3 (6,7,8,9,10). Компрессордик (II) обеспечивает бесперебойную работу компрессора при работа рубильно-ченакочных молотков и пневмотрамбовок.

Монтаж труб начинается после того, нак на участка тракшем длиной не менее 15-20 и будут закончены работы по планировке дна под трубу, устройству приников для стыков труб и щебеночной подготовки под основание переого колодия в начале грассы.

Трубоунладчик (IO), застропив универсальным стропом трубу, подвет сигнал машинисту крана о подъеме груза. После подъема трубы краном на высоту 0.1-0.2 м над уровнем земли (от низа трубы) трубоунладчик (IO) проверяет надежность строповки и разрешает производить дальнейшие операции по опусканию трубы

в траншав. Когда расстояние между трубой и пожем по вертинали достигнет 10-15 см, трое трубоукладчиков на две траншем (двее у гладкого конца (8,9) и один (7) у раструба) вводят гладкий конец трубы в раструб ранее уложенной трубы, после этого трубо-укладчики (8,9) временно центрируют трубу (в подвешенном состоянии) при поможи зубил или деревянных клиньов с частичной подбивной ее грунтом.

По сигналу зненьевого (7) снизу машинист спускает трубу на ложе. Упоженная трубя окончетельно центрируется с двух концов и после этого проверяется двумя рабочими (7,8) на точностьукладки по заданному направлению и уклону с помощью отвеса; визирки, дощатого шаблона. Вазор между торцом гладкого конца трубы
и внутренней упорной повержностью раструба проверяется проволочным шаблоном. После этого трубоукладчики (7,8,9) выполняют расстроповну трубы и закрелляют ее, подсыпая и уплотняя грунт с
обеих сторон на высоту не мекее 0,5 диаметра трубы.

Оба стике уложенной труби заделиваются тремя трубоунладчикаим (7,8,9): первоначально трубоунладчик (7) конопатит кольцевой зазор последующего стике, затем двое трубоунладчиков (3,9) одновременно с двух сторон труби (снизу вверх) с поислыю иневиатичесних рубильно-чеканочных молотнов, зачеканивают всбестоцементом предыдущий стик. Затирка изнутри выполняется трубоунладчиком (7).

Во время заделям стыка тремя трубоукладчивами (7,8,9) остальные члены зыена (6,10) заняты на работах по подгоговка к укладка следующей трубы: перемещеннам крана, подчисткой готового приямка, очисткой внутренней погерхности очередной трубы от выгрязнений, строповкой трубы, перестановкой лестниц, заготовкой материалов и т.п.

<u>Устройство колодне</u>в производится звеном № 3. Предусматриваются следующие ребочие процессы:

устройство щебеночного основания ведется вручную тремя землеколами из звена № 2, проверка отметки основания— но визарке или инвелиром с режкой и колишкои, забиваемым предварительно в центре основания колодца с обозначением отметки лотка и основания:

монтак элементов колодце ведется звелом & 3 — трубоунладчики (7,8,9,10) и один машинист кранз (6).

Размещение рабочих в пермод монтака колодда; один наверху на строповке грузов, трое — на монтака в траншее и на вспомогательных реботах наверху и внизу (очистив колец и деталей лика от загрязнений, подноска материалов, инструмента и приспособлений и т.п.)

Трубоукладчик (IO), застролив четырежветневым стролом нижний бетонный блок колодда, подвет сигнал машинисту крана о подъема груза. После пробного подъема блока на высоту 0,1-0,2 м над уровнем земли трубоукладчик (IO) проверяет надежность строновим и разрешвет подвчу блока к месту его установии.

Бетонный блок устанзвливается на готовое основание с вывервой отметки и оси лотка колодца по визирке и нивелиром с рейной. После выверки правильности установки гижнего блока уклады ваются сопрятаемые с лотком колодца трубы: первоначально-выходящая, затем-входящая. Только после этого монтируются кольца коподца и заделиваются концы труб (см. схему очередности ментама, 7 лист).

Перед установкой нижнего кольца ча опорную поверхность потка укладывается слой цементного раствора М-50. Двое рабочих (7,8) внизу принимакт и устанавливают на опорную поверхность потка кольцо и расстроповывают его. Звеньевой (7) дает сигнал крановщику убрать строп и подготовить к монтажу второе кольцо. Выступитый из-под кольца цементный раствор снимается, а вов тщательно заштукатуривается снаружи и изнутри колодца и железнится. После этого наносится слой раствора на опорную поверхность установленного нижнего кольца и заеньевой подает сигнал с подаче спедующего кольца. Монтах следующих колец колодца ведется аналогично ментажу нижнего кольца. Правильность установ ки колец проверяется уровнем и отвесом.

Завершающей операцией монтажа колодца пвинется установка люка (обоймы и крышки) с заделкой обоймы на горловине цементным растворсы М-50.

Присыпка трубопровода выполняется рабочими звена % I с использованием аксиватора 3-652, обсрудованного драглайном с коншом емкостью $0.65\ \text{m}^3$ со сплошной ракущей кромкой.

Последовательность выполнения работ по присыпке трубопрово-

Трубопровед присыпается разрыхленным грунтом (без засыпки принцков и стиков) экскеватором с разработкой грунта из одностороныето отвала. Экскаватор двитется параллельно оси траншем (по свободней стороне). Выемка грукта и разгрузка в местах присыпки производятся под углом не более 45° к оси трубопровода; для сокращения продолжительности цикла операции поворота экскаватора, опускания ковша при разгрузка и подъема его для заполнения должны совмещаться.

Высота разгрузки конца над трубой не должна превишать I м. Минимальное расстояние от оси движения эксканатора до верхней бровки траншем должно быть равным 2,5 м.

Испытание трубопровода и засыпка траншен выполняются звеном № 4 (8 трубоукладчиков) - по 4 человека в смену:

машинист бульдозера, освоивший

специальность трубоукладчика, 5 разр. І человек (12), трубоукладчик 5 разр. І человек (13), трубоукладчик 4 разр. 2 человек (14,15).

Предварительное испытание проводится после присынки трубопровода участками длиной по ISC м (2 соседних участка между
смежными колоддами). До начала испытания трубопровод в течение
24 часов должен быть заполненным водой, которую рекомендуется
заливать через воронку и трубки в заглушках. Заглушки, распорки
и соединительные трубки устанавливают трое рабочих (I3,I4,I5).
После суточной замочки проводится испытание трубопровода:
воронка заполняется водой до отмеченного уровня 2 и над шелыгой
трубы и в течение 30 минут этот уровень поддерживается доливкой
воды. Допустимая величина утечки — 48 м³/сутги в пересчете на
I ки длины трубопровода, или 4,99 л/мин. на I50 м.

Если обнаруживают дефект в стиках труб (при предварительном испытании), воду удаляют из труб, дефектный стык расчинают, просушивают и заделывают вногь.

При утечке в пределах норми испытение прекращается, вода выпускается из трубопровода и участок засыпается грунгом. Окончательное испытание трубопровода на плотность проводится после засыпки граншем.

Траншем эзсылаются участками длиной по ISC м по окончании предварительного испытания трубопровода на данном участке. Засынка выполняется в два приема. Первоначально трое землекопов звена № 2 засылают грунтом (из ранее произведенной экскаватором присыпки) приямки, подбизают пазухи и присыпают трубы в местах отыков. Грунт уплотняют лневмотрамбовиями ТР-Г. Овончательно засылает траншею машинист бульдозера 5 разряда (звено № 4) пере-

крестники косо-полеречными проходами.

В свободное от основной работы время машинист бульдовера выполняют в звене № 4 работу трубоуиладчика 5 разряда.

- 6. График производства работ составлен на работы в объеме I км уложенного трубопровода с линейными смотровыми колодцами. Общая продолжительность строительства конкретного внеплощадочного трубопровода определяется продолжительностью выполнения работ на I км трубопровода и его общей протяженностью.
- 7. Превила техники безопасности. При производстве строительно-жонтажных работ необходимо выполнять приводимые ниже общие требования:
- в) все земнеройные, грузоподъемные и такелажные средства (заскаватор, бульдовер, кран, стропы и т.п.) перед началом эксплуатации, а также периодически в процессе работы должны проверяться и испытываться согласно требованиям действующих правил Госгортехнадвора и правилам техники безопасности:
- б) при монтаже трубопровода и сборных железобетонных элементов колодца должна применяться только типовая монтажная оснастка;
- в) монтах труб и элементов колодцев разрешается производить только под руководством бригадира или мастера.

При производстве работ необходимо руководствоваться СНиП M-A.II-70 "Техника безопасности в строительстве".

TPAONE

	MOHTER EMETHON	007	ОННО	N N	COBI	впо	рной	pac	Tpy	бной	Tpy	(CM	A =	800	MAI,	L= 5 N	
uu Me	on Herohomush Eoz Homors		Рабочее время, мин. 5 IO IS 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70									Трудо- 28 кр. на Испол- I трубу нители чел-мин					
I	Выревнивение и зечистке -		20					10				20				10 20	(IO) (IO)
2	Перемещение трубоуклядчи ка за трубой на расст. Юм					4								4.		8	(6,10)
3	Строповка и по лновка т ру-					,	3,13	1						-	43	6	{8; 1 8}
4	Укладка трубы на основа- ние по заданному уклону	1							8	-							(6,7,8,9)
-	Подбивка трубы грунтом		10,1	-							101	4				40,4	(6,7,8,9)
6	Расстроповка																
7	Заделив стыка:																
	в) кононатка																
	б) зачеканка			7		19		4				-		19		57	(7,8,9)
	в) затирка изнатью																

Mioro:

времи крановшина

163,6 30,2

Теблице 3

Сопоственение трудоветрат по видем работ на строительство I км наружной нанализации из железобетонных реструбных труб Ду = 800 мм

Xe.	r 	Tours		%
B. A	Наименование работ	I KM.	траты на инддни	СНИЖО-
		по ЗНиР	по расчету	HNH
I	Резработка траншей экскава тором 3-652 драглайн	43,3	36	19
2	Зачистия дня траншея	17,7	17,7	-
3	Разработка грунта вручнуг	23,5	ZI	ID
4	Засыпке трунтом приямков с трамбованием	18,4	18,4	-
5	Трамбование грунта лневмо- трамбовками	10,5	10,5	ng#
6	Укладка жекезобетонных без- непорных раструбных труб	77,6	67, 5	13
7	Устройство железобетонных сборных колодцев	1 5	1 5	*
8	Оштукатуривание потка	8,8	8,8	-
9	Присыпка трубопровода экснаватором	9,4	9,4	-
10	Гидравлическое испытание трубопровода	85	85	-
II	Засыпка траншем бульдозером	5,2	5,2	•
12	Работа крана на ментаже труб и колодцев	18,5	17,6	4,8
13	Работа компрессора при ваделке стыков и трамбовании	22,8	22,8	-
L	MTOPO:	355.7	335.1	5.8

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

			25-21	Труд	TOOM—	Состав	Рабочие дни
16 11. 1	Наименование работ	вд. Изм.	на Іки Ва Іки	един	SCAN	бригады	2 4 6 8 10 12 44 16 18 20 22 24 26 1 5 5 7 8 11 13 19 17 19 21 23 23 28
ī	Разработка траншеи экскаватором	M3 100			36	Маш, эксивв. 6px2 Пом. маш5p1x2	
2	Зачистка дна траншем пручную	NS SM	19	7,44	17,7	Землекопы	tra sa farar at
3	Устройство приямков под раструбы и колодцы	Mg	184	1,02	21	Sp-IxS	<u> </u>
4	Уклядка раструбных желево- бетонных труб краном	nor.	1000	0,54	67,5		
5	Устройство сборных желево- бетонных колодиев	mr.	13	9,25	15	Трубоуклад.	
	Сштукатуривание лотка с железнением	I Motor	13	5,4	8,8	4p-2x2 3p-2x2	
7	Траибование грунта пнавнотрамбовнами	NS 100	35	2,4	10,5	См.п.2;3;	
8	Васыпна приямков с Трамбованием	ī _s	184	0,8	18,4		
9	Присыпке трубопровода вкскаватором	Igo	27	2,8	9,4	См. п.І	
TO	Гидравлическое испытание трубопровода	nor.	1000	0,68	85	Трубоуклад- чики 5р-1x2;4р2x2	(4) 23 df 8
11	Васыпка траншем бульдове-	ng IQO	79,	0,52	5,2	Sp-1x2; 4 p2x2 Mem Oynbh. Sp-1x2(OH же трубоунл.)	

Примеченез. Цифри нед линиями грефике, непример: 2x2x9+2x2x2,3 ознечент: трудоветрети авене на двоих ребочих, реботающих в две смени 9 дмей не данном виде ребот; и 2,3 ребочих дня не другом виде ребот. Трудоветрети машенисте прене и межинисте-компрессорщика в грефике не учитывеются.

кальку ляция трудовых затрат

не прокледку I км безнапорных кенеливационных велезобетонных раструбных труб дизметром 800 мм в траншею без креплений глубиной 3 м в сухву грунтах I категории при помощи крана и трубоукладчика с заделкой стыков асбоцементным раствором

le III.	Пифр но ри	Неименовение ра бот	Вд. Изм.	Объем рабоч на I км	Норма вре- мени на ед.изм, челчас	Затраты труда на весь объем ра- бот, челдень	Расценка ва ед.изм. руб.коп.	CTONMOCTS SSIPSI TPYAS HS BECS OCTOM PSCOT, PYG. KON.	
I	§ 2-I-9 1.3 n.2r	Резработка траншем экскава- тором 3-652 оборудованным драгизуном с ковшом емкостью 0,65 и дна	IOG	105	3,3	43,35	2-46	258-30	5
2	§ 2-1-46 n Ia npum.36 n § 2-1-31	Вачистка траншея вручную 6.2x1,2 = 7,44 13-0,6x1,2 = 3-67,2	100 M2	19	7,44	17,7	3-67,2	69-77	
3	§ 2-I-31 Т.2 п.Ід прим.30	Разработка грунта вручную с размеш.по дну траншем 0.85x1,2 = 1.02 0-41,9x1,2 = 0-53	M 3	184	1,02	23,5	0-73,9	135-97	
4	§ 10-5 1.6 1.7B	Укладка безнапорных раструб- ных труб Ду=800 мм с помощью крана	и	1000	0,62	77,6	0~35,4	354~00	
5	Тариф	То же для машиниста крана	M	1000	0,124	15,5	0-087	87-00	ł
6	§ IO-27 n.48 np.4	Устройство сборных железобе- тонных колодней ДН500 выс.до 3 и ILX07+1,55=9,25 6,29x0,7+0-86,3=5-26	I ROM.	13	9,25	15,0	5 -2 6	68-38	

№ п. п.	норм Норм	Наименование работ	Вд. Изи.		Норма ъре- мени на ед.изм, чел-час	Ватраты труда на весь объем ра- бот, челдень	Расцевка на од.изм, руб.коп.	CTOMMOCTS SSTPST TPYMS HS HECK OCTOM PSOOT, DYC.KON.
7	Тариф	Устройство сборных железобе- тонных колодиев ДІБОО выс.до 3 и IIXO7+1,55=9,25 6,29x0,7+0-86,3=5-26	I Ron.	13	I .8 5	3,0	I-29 . 8	I6 - 87
8	§ 10-29 1.3 n.10s	Оштукатуривание прямоточных лотков	I лот.	13	5.4	8.8	3,02	39-26
9	§ 2-I-7 r.4 2r	Присыпка трубопровода экска- ватором 9-652, оборудованным драглайном	ıcg	27	2,8	9,4	2-09	56-43
IO	§ 2-I-45 т.3 п.Ів	Трамбование грунта пневио- трамбовками	100 M2	3 5	2,4	10,5	I -3 3	4655
II	6 2-I-44 7.I п.20	Васыпка приямков груптом вручную с трамбованием пнев- мотрамбовками	ЯЗ	184	0,8	18,4	9-37,2	68-45
12	По тарифу		nor.	1000	0,172	22,8	0-1207	120-70
13	§ 10-6 т.7 п.6г	Гидравлическое испитание тру бопровода диаметром 800 мм	nor.	1000	0,68	85	0-45,I	451-00
14	\$ 2-I-2I 1.2n.7er	Эвсыпка траншем бульдозером Д-259 на тракторе С-100 с перемещением на 20 м	IOQ M	79,5	0,52	5,2	0~3 65	29-02
1	1	NTOIO:				355,7		1801 -7 0

Примечение. Треспортирование и респледив труб по трассе в калькуляции не учтени.

J. MATEPNARISHO-TEXHNIQECKUE PECYPCE

I. Основние метериели, полуфибрансты и изделия на I ки приведени в таблице 5.

Таблица 5

è a. s	Нажменованке	Me dre . Toct	Ед. НЗМ.	Количество
I	Трубы железобетонные раструб- нье безнепорные Ду=800 мм	6 482– 63	Я	1000
	Деже во бетонные конструкции колодцев	8020-68		
	кольца КС-15-2		ET.	13
	RC-I5-I		2	13
	KC-7-I		Pt	13
	nuus III-15-1		Ħ	13
	IIA-I5-I (лоток)		*	13
	Всего сборного мелезо- бетоне но пункту 2		K ₃	18,5
3	Рествор строительный	M-100	Mg	I,42
4	Прядь смоляная	483-55	ET	710
5	П обенъ		ħ ₈	4
6	Лики чугунные	3634-61	置至。	13
7.	Прочие метериали		руб.	5 5

2. Эксплуатационные материахы на I кы приведены в табляще 6.

Табинца 6

h n. n	Наименование эксплуатационных материалов	EZ. Mam.	машины час расозы Норма на	Количество не принитый объем реботы
I	Дизельное топлино: энсиеватор 3-652 бульдовер -Д259 трубоуниедчик ТЛ-4	RF #	8,5 10,8 7,9	1530 457 1440
2	Бензин: кран КС-3561 трубоуклацчик ТА-4 экскаватор 3-652 бульдозер Д-259 компрессор 306-55	# # # #	4,5 0,06 0,23 0,23 22,8	800 10,95 41,6 9,75 2260

Примечение. В технико-эпономических показателях расход топливс дан при варианте прокладки трубопровода трубоухладчеком.

3. Машени, оборудование и механизированный инструмент приведены в таблице ?.

Таблица ?

№ п. п.	Машины, оборудование, механизированный ин- струмент, инвентарь и приспособления	Tип	Марка	Romm- vect- bo	
I	Экскава тор	Apernañe	3- 652	I	Емкость ков-
2	Крен	ABTOMOG.	RC-356I	I	Грузоподъек- ность =5,5м Q = 5 т
3	Кран	Трубоуки.	TII-4	I	Грузоподъем. при l=4.6 м: l = 4 т
4	Бульдозер	Гусеничн.	Д-259	I	На базе трак тора С-100
5	Трамбовка	Пневмет.	TP-I	2	
6	Monorhy pyonyrao-]		2	

能 n. n	Манины, оборудование, механизированный ин- струмент, инвентарь и приспособления	Tan	Mapra	Ronn- 48ct- Bo	Renderunket Kegen einegen Keumen en
7	Компрессор		900-55	I	
8	ниты попередние	979 -7 0		I	
9	MODSTH MINCOPHE	3 6 20- 63		I	
IO	Лопеты подборочные	3620-63		3	
II	Ломи стальние	1405-65		2	
12	Кузэлды 8 кг	11401-65*		2	
13	Молочки слесерные	2310-54		2	
I4	Рупетни 10 и	7502-69		I	
15	Метр складчой	7253-54 *		2	
16	Уровень металлический			2	
17	Отвес метаниический	7948-63 *		I	
18	Визирии кодовые	7211-54		2	
19	Зубила слесарные	B211-56		5	
20	Зубила кузнечные			6	
21	Топоры	139956 *		I	
22	Черении иля лопат	4370-63		10	
23	Ключи введские:				
	в) разводные	7275-62		2	
	б) торцовие	6394~52		2	
	в) гэсчнэс	3329-54		I	
	т) разводные в накадеме № 3,5	7275-62		2+2	
24	Забор конопаток в ченанов	11618-65		I	
25	Противень метаплич.			I	
26.	Мерке для воды			1	
27	Вилия для расстроповк	za za	1	1	
28	Дерь для кенете			r	
29	Передвижная емкость для цемента и вобесто цементной смеси			ı	
30	Бедьи для рествора			2	
31	Кельма каменцика	9533-66		2	
32	Мастерки штукатурные		1	2	
33	Ведра			3	í í
34		!	1	2	, I

№ п. п.	Машины, оборудование, механизированиый ин- струмент, инвентарь и приспособления	T	FI	п	Марка	-roon -roop oe	Ternutecres regentece ture weune
35 36	Соколы элюминиевые Окомелок					2	
00	ONUMENOR					-	To the second se
37	Строп универсельный грузоподъемностью до 5 т					2	
38	Строп четырежнетневой грузоподъемностью до 3 т					I	
39	Шаблон для центрирова~ ния труб					I	
40	Заглушим инвентарные для гидравлического испытания трубопроводя			-		8	
4I	Лестницы и стремянки					3	

BUTEPATYPA

HODMS THERS A

І. Строптельные нормы


- Инструкция о порядке составления и утверждения проектов организации строительства и проектов производства работ (СН 47-67).
- 2. Норми продолжительности строительства (СНий Ш-А, 3-66).
- 3. Техника безопасности в строительстве (СНий М-А.2-70).
- 4. Канализация. Ворим проектирования (СНий П-Г, 6-62).
- Земляние сооружения. Общие правила производская и приемки работ (СНиП Ш-Б, 1-62).
- 6. Водоснабление и нанапизация. Наружные трубопроводы и сооружения. Правила организации отроительства, произгодства работ в примики в эксплуатацию (СНиП IIII. 4-62).
- 7. Изделяя келезобетонные для смотровых колодцег, водонепорных кенвлизеционных сетей (ГОСТ 8020-68).
 - П. Действующие "Единые нормы и расценчи яз строизельные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНИР)
- Сборник 2. Земляние работи. Выпуск І. Механизирование и ручные земляние работи.
- Сборник IO. Строительство наружных сетей водопровода, канализвили, грасснабления и теплофикации.


M. UBH HOM T I


 Методические указания по разработка типовых нежанических вори в строительстве.


П: Такническая

- 11. Муков А.И. Кенелизеция, 1968.
- 12. Борокия И.В. Технология и организации строительства водопроводно-канализационных сообужений, 1969 г.
- 13. Справочник проектировщика. Канализация несененых мест и промышленных предприятий. 1963 г.
- 14. Справочник по замляным работам, 1960 г.
- 15.06наетельная технология строительства ледземнях водопроводлых, канальзационных, годосточных и газовых сатей (чифр вт-1-69), пинк-мосстрой, 1969 г.











<u>Стена стыка безнапорных</u> бетонных и железобеточных труб (раструб ступенчатой фарна)




Принечание: Условные обозначения разнеров сн. ГОСТ 6482-63

Смесительный барабан



1-βρουμονουννίου ός ρασόνης ποποσπονή: 2-μεποδεύχενου δαλ ο ποτοσπονική 3-κροιμκό.

<u> Чвлажнение асбеструементной смеси</u>



1- мерный сосуд с дырчотой крышкой; И прозрачной пластинкой; 2- водо; 3- асбестоцементная смесь; 4- противечь.


5 лист


6 лист


Á	j	Å	*	5
3	W.			
L.flo	4 -			


Диаметр труб в мм	N' KONGTOTTOK U Y O KONOK	Примечание		
350 - 700 800 - 1500		При наличии отклонений в размерах зозо- ра и раструбной щели от нормаль- ных, эко-эфный комплект конопаток и чеканок болжен быть соответствен- но пополнен конопатками и чеканкоми с болге тонкими или волге талстыми концами.		

9.12,01.06









9.	9.12.01.06 32						
	Монтажные приспособления						
N n.r.	Наименование	ЭСКИЗ	Bec, KF				
1	Строп универсаль ный грузоподъем- ностью до 4 т и схема строповки трубы	d:155m	15				
2	Строп четырех - ветвевохі грузо - подъемностьно до 3 т	220	40				
3	Приставная лестница Н = 36 м	Τριμόσ φ 53×1 Τριμόσ φ 22×15	16				
J	8 nucm						

