

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
/ ГОССТРОЙ СССР /

типовыe конструкции и детали зданий и сооружений

## Серия 1.411-1

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД ТИПОВЫЕ КОЛОННЫ  
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Выпуск 1

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТАНЫ

ЦНИИ ПРОМЗДАНИЙ ГОССТРОЯ СССР  
институтом ФУНДАМЕНТПРОЕКТ МИНИМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР  
и НИИМЗ ГОССТРОЯ СССР

ОДОБРЕНЫ

для использования при проектировании  
свайных фундаментов.  
Письмо ГОССТРОЯ СССР № 2/3-352 от 28.1.75г.

13461-01  
ЦЕНА 2 46

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смоленская ул., 22

Сдано в печать 1976 год

Заказ № 6056 Тираж 1500 экз.

| Название листа  | Лист  | Стр.  |
|---|-------|-------|
| Последняя записка . . . . .   |       | 4-12  |
| Номограмма для определения куста свай сечением 300x300 мм по заданным расчетным нагрузкам . . . | 1     | 13    |
| Номограмма для определения куста свай сечением 350x350 мм по заданным расчетным нагрузкам . . . | 2     | 14    |
| Номограмма для определения куста свай сечением 400x400 мм по заданным расчетным нагрузкам.      | 3     | 15    |
| Пример определения куста свай . . . . .   |       |       |
| Планы кустов свай марок КС4-1 + КС12-2.<br>Свай сечением 300x300 мм . . . . .                   | 4     | 16    |
| Планы кустов свай марок КС12-3 + КС16-3.<br>Свай сечением 300x300 мм . . . . .                  | 5     | 17    |
| Планы кустов свай марок КС4-6 + КС12-7.<br>Свай сечением 350x350 мм . . . . .                   | 6     | 18    |
| Планы кустов свай марок КС4-II + КС9-II.<br>Свай сечением 400x400 мм . . . . .                  | 7     | 19    |
| Номенклатура и таблица для подбора ростверков под колонну сечением 400x400 мм . . . . .         | 8     | 20    |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РА1+РА10 . . . . .            | 9     | 21    |
| Данные для определения арматуры стакана "А" . .   | 10    | 22    |
| Номенклатура ростверков под колонны сечением 500x500, 600x400 и 600x500 мм . . . . .            | II    | 23    |
| Таблица для подбора ростверков под колонны сечением 500x500, 600x400 и 600x500 мм . . . .       | 12    | 24    |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РБ1 + РБ17 . . . . .          | 13    | 25    |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РБ18 + РБ38 . . . . .         | 14    | 26    |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РБ39 + РБ54 . . . . .         | 15    | 27    |
| Данные для определения арматуры стакана "Б" .   | 16    | 28    |
| Номенклатура ростверков под колонны сечением 800x400 и 800x500 мм . . . . .                     | 17,18 | 29,30 |

| Название листа  | Лист  | Стр.  |
|---|-------|-------|
| Таблицы для подбора ростверков под колонны сечением 800x400 и 800x500 мм . . . . .                                  | 19,20 | 31,32 |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РВ1+РВ22 . . . . .                                | 21    | 33    |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РВ23+РВ44 . . . . .                               | 22    | 34    |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РВ45+РВ68 . . . . .                               | 23    | 35    |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РВ69+РВ97 . . . . .                               | 24    | 36    |
| Данные для определения арматуры стакана "В"   | 25    | 37    |
| Номенклатура и таблица для подбора ростверков под колонну сечением 1000x400 мм . . . . .                            | 26    | 38    |
| Номенклатура ростверков под колонну сечением 1000x500 мм . . . . .  | 27    | 39    |
| Таблица для подбора ростверков под колонну сечением 1000x500 мм . . . . .   | 28    | 40    |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РГ1+РГ22 . . . . .                                | 29    | 41    |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РГ23+РГ43 . . . . .                               | 30    | 42    |
| Данные для определения арматуры стакана "Г" при глубине стакана 950 мм . . . . .                                    | 31    | 43    |
| Данные для определения арматуры стакана "Г" при глубине стакана 1250 мм . . . . .                                   | 32    | 44    |
| Номенклатура ростверков под колонны сечением 1300x500 и 1400x500 мм при глубине стакана 950 мм . . . . .            | 33,34 | 45,46 |
| Номенклатура ростверков под колонны сечением 1300x500, 1400x500 и 1400x600 мм при глубине стакана 1250 мм . . . . . | 35,36 | 47,48 |
| Таблицы для подбора ростверков под колонны сечением 1300x500, 1400x500 и 1400x600 мм.                               | 37-39 | 49-51 |

| TK   | Содержание | Серия<br>I.4II-1 |
|------|------------|------------------|
| 1975 |            | Вып.<br>1        |

| Наименование листа  | Лист   | Стр.   |
|---|--------|--------|
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РД1-РД19 . . . . .    | 40     | 52     |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РД20-РД39 . . . . .   | 41     | 53     |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РД40-РД60 . . . . .   | 42     | 54     |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РД61-РД79 . . . . .   | 43     | 55     |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РД80-РД100 . . . . .  | 44     | 56     |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РД101-РД121 . . . . . | 45     | 57     |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РД122-РД142 . . . . . | 46     | 58     |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РД143-РД162 . . . . . | 47     | 59     |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РД163-РД181 . . . . . | 48     | 60     |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РД182-РД201 . . . . . | 49     | 61     |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РД202-РД220 . . . . . | 50     | 62     |
| Данные для определения арматуры стакана "Д" при глубине стакана 950 мм . . . . .        | 51     | 63     |
| Данные для определения арматуры стакана "Д" при глубине стакана 1250 мм . . . . .       | 52     | 64     |
| Номенклатура ростверков под колонну сечением 1900x600 мм . . . . .                      | 53, 54 | 65, 66 |
| Таблицы для подбора ростверков под колонну сечением 1900x600 мм . . . . .               | 55, 56 | 67, 68 |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РЕ1-РЕ27 . . . . .    | 57     | 69     |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РЕ28-РЕ55 . . . . .   | 58     | 70     |

| Наименование листа  | Лист   | Стр.   |
|---|--------|--------|
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РЕ56-РЕ80 . . . . .   | 59     | 71     |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РЕ91-РЕ105 . . . . .  | 60     | 72     |
| Таблица для подбора сеток для армирования подошв ростверков марок РЕ106-РЕ127 . . . . . | 61     | 73     |
| Данные для определения арматуры стакана "Е"   | 62     | 74     |
| Схемы расположения арматурных сеток по подошвам ростверков . . . . .                    | 63, 64 | 75, 76 |
| Ключи для определения рабочих марок арматурных сеток по подошвам ростверков . . . . .   | 65-68  | 77-80  |

TK  
1975

Содержание

Серия  
Г.411-4  
Вып.

## I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

**I.1.** В настоящей серии разработаны материалы для проектирования свайных фундаментов под типовые сборные железобетонные колонны прямоугольного (серия КЭ-О1-49) и двухветвевого сечения (серия КЭ-О1-52) одноэтажных производственных зданий.

**Примечания:** I. Проектирование свайных фундаментов для сейсмических районов и районов горных выработок по материалам настоящей серии не предусматривается.

2. В условиях агрессивных сред проектирование свайных фундаментов производится с учетом требований главы СНиП II-28-73 "Задача строительных конструкций от коррозии".

3. Приведенные в настоящей серии материалы могут быть использованы для проектирования свайных фундаментов под колонны других серий, если их сечения и глубины заделки в ростверк будут соответствовать колоннам серий, указанных в п. I.1.

### I.2. Работа состоит из двух выпусков:

Выпуск I - Материалы для проектирования.

Выпуск 2 - Арматурные изделия. Рабочие чертежи.

Выпуск I содержит общую пояснительную записку, номограммы для определения кустов свай по заданным расчетным нагрузкам, чертежи унифицированных кустов свай, номенклатуру унифицированных монолитных ростверков с таблицами для их подбора, арматурные чертежи стаканов ростверков, таблицы и графики для подбора арматурных каркасов и сеток.

Выпуск 2 содержит рабочие чертежи каркасов и сеток для армирования ростверков и пояснительную записку к ним.

**I.3.** Свайные фундаменты запроектированы с учетом производства работ кулемного цикла до монтажа колонн, с отметкой верха

стакана ростверка - 0,15 м от уровня чистого пола.

**I.4.** При назначении количества свай в кустах расчетные нагрузки на фундаменты принимались по рабочим чертежам колонн серии КЭ-О1-49 и КЭ-О1-52.

**I.5.** Для каждого куста свай в зависимости от несущей способности свай предусмотрено несколько типоразмеров ростверков, отличающихся общей высотой и высотами нижних ступеней. В зависимости от принятого армирования ростверки одного типоразмера имеют различные несущие способности.

**I.6.** Чертежи свайных фундаментов разрабатываются проектной организацией с использованием материалов настоящей серии. Указания по применению материалов серии, помещенных в выпуске I, даны в разделе 4 пояснительной записи. Рабочие чертежи арматурных изделий (см. выпуск 2), применяемых в проекте, и пояснительная записка к ним включаются в состав проекта в виде отдельных листов.

**I.7.** Маркировка кустов свай, ростверков и арматурных изделий, принятая в настоящей работе, приведена в таблице I.

Таблица I

| Наименование конструкции или изделия | Пример маркировки | Расшифровка марки  |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| Куст свай                            | КС-6-2            | КС - куст свай,<br>6 - количество свай в кусте,<br>2 - порядковый номер куста свай,  |
| Ростверк                             | РБ15-х            | P - ростверк,<br>Б - индекс стакана по наружным размерам сечения,<br>15 - порядковый номер ростверка,<br>х - индекс, соответствующий принятому армированию подошвы ростверка (указывается проектировщиком) |

|            |                       |                 |
|------------|-----------------------|-----------------|
| TK<br>1975 | Пояснительная записка | Серия<br>1.44-1 |
|            |                       | Вып.<br>1       |

13461-01

Продолжение таблицы I

| Наименование конструкции или изделия                      | Пример маркировки | Расшифровка марки  |
|---|-------------------|--|
| Пространственный каркас для армирования стакана ростверка | КПСБ 3            | КПС - каркас пространственный,<br>Б - индекс стакана по наружным размерам сечения,<br>3 - порядковый номер каркаса.  |
| Плоский каркас для армирования стакана ростверка          | КС 5              | КС - каркас плоский,<br>5 - порядковый номер каркаса.  |
| Сетка армирования стакана                                 | СБ 12             | С - сетка,<br>Б - индекс стакана по наружным размерам сечения,<br>12 - диаметр арматуры в мм.  |
| Сетка косвенного армирования днища стакана                | ССБ 6             | СС - сетка косвенного армирования,<br>Б - индекс стакана,<br>6 - диаметр арматуры в мм.  |
| Сетка армирования плиты ростверка                         | С14-26-20II       | С - сетка,<br>14 -名义ная ширина сетки в мм,<br>26 -名义ная длина сетки в мм,<br>20 - диаметр продольной арматуры в мм<br>II - класс стали рабочей арматуры (A-II) |

## 2. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

2.1. Свайные фундаменты состоят из кустов забивных свай квадратного сечения и монолитных железобетонных ростверков.

2.2. Железобетонные сваи приняты по типовым рабочим чертежам серии I.OII-6.

2.3. Количество свай в кустах для каждого сечения колонны принято в зависимости от расчетных нагрузок на фундамент и несущей

способности свай.

Принятые диапазоны несущей способности свай и количество свай в кустах приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Сечение свай в см. | Несущая способность свай в тс |         | Количество свай в кустах | Расстояние между осями свай в см. |            |
|--------------------|-------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|------------|
|                    | P мин.                        | P макс. |                          | наименьшее                        | наибольшее |
| 30x30              | 30                            | 100     | 4-16                     | 90                                | 230        |
| 35x35              | 80                            | 160     | 4-12                     | 105                               | 225        |
| 40x40              | 100                           | 200     | 4-9                      | 120                               | 240        |

2.4. Минимальное расстояние между осями свай принято равным  $3d$ , где  $d$  - размер сечения свай. Максимальное расстояние между осями свай лимитировалось величиной эксцентричности действующих сил на фундамент и размерами подошвы ростверка.

2.5. Длина свай в настоящей работе не указывается и определяется в процессе проектирования конкретного объекта в соответствии с указаниями главы СНиП II-Б.5-67\*.

2.6. Сопряжение свай с ростверком принято по рекомендациям "Руководства по проектированию свайных фундаментов" (изд. 1971 г.). Величина заделки свай в ростверк принята равной 50 мм.

2.7. Конструкция ростверков свайных фундаментов состоит из плитной части и стакана (подколонника). Размеры стаканов в плане принимаются по табл. 3 для соответствующих сечений колонн.

2.8. Размеры подошвы ростверка из условия унификации опалубки приняты кратными 300 мм.

Высота ростверка определялась расчетом на продавливание

|      |                       |         |
|------|-----------------------|---------|
| TK   | Пояснительная записка | Серия   |
| 1975 |                       | 1.411-1 |
|      |                       | Вып. 1  |

растверка колонной и из условия заделки колонны в ростверк.

Высота плитной и стаканной частей ростверка принята кратной 150 мм.

Минимальная толщина для стакана ростверка принята равной 400 мм.

2.9. Проектные марки бетона по прочности на сжатие для ростверков приняты: 150, 200, 250 и 300. Выбор марки бетона должен производиться в каждом конкретном случае по результатам технико-экономического сравнения.

Марка бетона для замоноличивания стакана ростверка должна быть не ниже проектной марки бетона ростверка и не ниже проектной марки бетона колонны, уменьшенной на одну ступень.

2.10. Для армирования ростверков принята стержневая горячекатаная арматура периодического профия классов А-Л, А-Ш и круглая (гладкая) класса А-І.

2.11. Плита ростверка армируется плоскими унифицированными сварными сетками, укладываемыми в 2-х направлениях в два ряда по высоте (нижний ряд - в направлении длиной стороны ростверка, а в квадратных ростверках - в направлении действия большего момента).

Рабочая арматура сварных сеток для армирования плиты ростверков принята из стали класса А-Ш, <sup>из стали</sup><sub>из стали</sub> класса А-І.

Шаг рабочих (продольных) стержней в сетках принят равным 200 мм, шаг распределительных (поперечных) стержней - 600 мм.

Для обеспечения анкеровки рабочей арматуры по концам сеток на расстоянии 25 мм от концов продольных стержней предусмотрена дополнительная приварка поперечных стержней ко всем продольным стержням.

Сетки приняты длиной от 1,45 до 4,45 м с градацией через 0,3 м и шириной 1,05; 1,45 и 1,65 м.

Укладка сеток производится на головы свай. Количество и расположение сеток в плане подошвы ростверка указано на листах 63 и 64.

2.12. Стаканы ростверков армируются пространственными

каркасами и поперечными сварными сетками. Пространственные каркасы собираются из плоских путем электродуговой сварки крайних продольных стержней.

Сетки поперечного армирования запроектированы одного типа - размера для каждого сечения стакана применительно к наименьшей толщине стенок стакана.

Арматура для пространственных каркасов и сеток поперечного армирования стенок стакана принята из стали класса А-Ш.

При сборке вертикальные стержни пространственных каркасов должны располагаться внутри контура сеток поперечного армирования стаканов ростверков. Все сетки поперечного армирования привязываются к пространственным каркасам.

2.13. В неожиданных случаях, требуемых по расчету на местное сжатие (смятие), под торцами колонн предусмотрено косвенное армирование в виде поперечных сварных сеток в количестве 2 штук, уложенных с расстоянием по высоте 100 мм.

2.14. Под ростверки свайных фундаментов предусматривается бетонная подготовка из бетона марки 50 толщиной 100 мм. При соответствующем обосновании бетонная подготовка может быть заменена на щебеночную, шлаковую или гравийно-песчаную.

### 3. РАСЧЕТ

3.1. Расчет свайных фундаментов произведен в соответствии с указаниями:

СНиП II-Б.5-67<sup>Х</sup> "Свайные фундаменты. Нормы проектирования",  
СНиП II-В.1-62<sup>Х</sup> "Бетонные и железобетонные конструкции.  
Нормы проектирования",

"Руководства по проектированию свайных фундаментов",  
"Рекомендации по расчету железобетонных свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий".

Все свайные фундаменты рассчитаны по I-му предельному состоянию.

|      |                       |                |
|------|-----------------------|----------------|
| TK   | Пояснительная записка | Серия<br>441-1 |
| 1975 |                       | Вып.<br>1      |

13461-01

**3.2.** Расчет кустов свайных фундаментов из 5-ти свай и более произведен из условия, что максимальная нагрузка на крайние сваи в кусте при внекентрном загружении фундамента не превышает их несущую способность более, чем на 20%, а в 4-х - свайных кустах расчетная нагрузка на каждую сваю во всех случаях не превышает несущую способность сваи.

**3.3.** Для облегчения подбора свайных кустов по заданным расчетным нагрузкам в работе приведены nomogrammi (см.листи I-3), в основе которых заложен метод раздельного определения требуемого количества свай в кусте от нормальной силы и момента.

**3.4.** Расчет ростверков свайных фундаментов произведен: на продавливание ростверка колонной, на продавливание угловой сваей нижней плиты ростверка, по поперечной силе в наклонных сечениях, на изгиб ростверка, на местное скатие (смятие) под торцами колонн.

Расчет плиты ростверка на продавливание угловой сваей произведен в предположении заделки верхних концов свай в плиту ростверга на глубину 50 мм.

Высота ступени ростверка определена из расчета на действие расчетных нагрузок, передаваемых от колонны, а также от собственного веса ростверка и грунта на его уступах. При наличии других чистых нагрузок высота плиты ростверка должна быть уточнена расчетом.

**3.5.** Стаканная часть ростверка рассчитана на внекентрное скатие как коробчатое сечение. Минимальная площадь продольной арматуры в стенках стакана в направлении действия расчетных изгибающих моментов принималась не менее 0,05% от расчетного сечения бетона.

Минимальный процент армирования плиты ростверка не нормируется.

#### 4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ СЕРИИ

**4.1.** подбор свайных фундаментов по материалам данной серии производится по следующим исходным данным: сечение и глубина за-

делки колонны, расчетные нагрузки на фундамент в плоскости верха стакана (Основное и дополнительное сочетание при  $N_{\text{макс.}} \text{ и } N \text{ млн.}$ ).

**4.2.** Сваи должны приниматься по рабочим чертежам.

Область применения той или иной конструкции сваи должна точно соответствовать указаниям типового проекта.

Сечение свай целесообразно выбирать с таким расчетом, чтобы обеспечить наименьшее количество свай в кусте и наиболее полное использование их несущей способности.

**4.3.** Свайные фундаменты подбираются на основное и дополнительное сочетание нагрузок при  $N_{\text{макс.}}$ , а затем проверяются на то же сочетание нагрузок при  $N \text{ млн.}$  в целях выявления выдергивающих нагрузок, действующих на сваи.

**4.4.** Свайный фундамент должен быть проверен на воздействие горизонтальной нагрузки, если ее величина превышает 2 тс-для свай сечением 30x30 см, 3 тс - для свай 35x35 см и 4 тс - для свай 40x40 см. Для свай без поперечного армирования ствола указанная нагрузка уменьшается соответственно на 1 тс.

Расчет свай на горизонтальную нагрузку производится во приложении 7 "Руководства по проектированию свайных фундаментов". Согласно п.9.6 главы СНиП II-Б.5-67<sup>Х</sup> горизонтальная нагрузка распределяется равномерно между всеми сваями фундамента.

**4.5.** Поскольку свайные фундаменты данной серии рассчитаны только по I-му предельному состоянию (по несущей способности), то при привязке их следует проверить по 2-му предельному состоянию (по осадкам), если под нижними концами свай залегают мелкие и пылеватые пески, глинистые грунты с консистенцией В = 0,5 и более, а также если грунты, в которые заглубляются сваи, являются более прочными, чем подстилающие их грунты.

|      |                       |                  |
|------|-----------------------|------------------|
| TK   | Пояснительная записка | Серия<br>I.411-1 |
| 1975 |                       | Вып.<br>1        |

4.6. Глубина заложения ростверков должна назначаться независимо от глубины промерзания и заложения фундаментов под оборудование.

4.7. Выбор марки ростверка производится по величине нагрузки на сваи со стороны наиболее нагруженной части ростверка, определенной по основному или дополнительному сочетанию нагрузок при  $N_{\max}$ , действующих в плоскости верха ростверка, и по сечению колонн у обреза ростверка.

4.8. Проектирование рабочих чертежей свайных фундаментов с использованием материалов данной серии производится в следующем порядке:

- устанавливается сечение и глубина заделки колонн, отметка верха ростверка, расчетные сочетания нагрузок при  $N_{\max}$  и  $N_{\min}$ , действующих в плоскости верха ростверка;
- изучаются инженерно-геологические условия площадки, намечается длина свай, выбирается рациональное сечение свай и вычисляется их несущая способность;
- от нагрузок, действующих в плоскости верха ростверка, по соответствующей nomogramme (см.листи I-3) определяется требуемый куст свай. Для выбранного куста свай по формуле (22) главы СНиП II-Б. 5-67<sup>Х</sup> определяется максимальная нагрузка  $P_f$  на угловую сваю;
- по таблице для подбора ростверков, соответствующей заданному сечению и глубине заделки колонн, по найденной величине нагрузки  $P_f$  на угловую сваю для принятого куста свай находится марка ростверка;
- по табл.5 определяется расчетная нагрузка на основание фундамента от собственного веса ростверка и грунта на его уступах. По формуле (22) главы СНиП II-Б. 5-67<sup>Х</sup> определяется уточненная нагрузка на угловую сваю при  $N_{\max}$  и  $N_{\min}$ .

В случаях, когда нагрузка на угловую сваю  $P_f$  будет более, чем на 20% превышать несущую способность свай (при  $N_{\max}$ ) или величина  $P_f$  будет отрицательной (при  $N_{\min}$ ), т.е. на сваи действует выдергивающая сила, куст свай поддается вновь по нагрузкам, действующим в плоскости подошвы ростверка;

е) по таблицам определяется армирование подошвы ростверка.

Подбор марок арматурных сеток ведется по расчетной нагрузке на сваи  $P_f$ , определенной по формуле (22) главы СНиП II-Б. 5-67<sup>Х</sup> от основного или дополнительного сочетания нагрузок с учетом собственного веса ростверка и грунта на его уступах.

При действии на куст свай моментов в двух направлениях за величину расчетной нагрузки принимается приведенная средняя нагрузка на сваи краинего ряда со стороны наиболее нагруженной части ростверка, определяемая по формуле

$$P_{n\varphi} = \frac{\sum P_f}{n}, \quad \text{где}$$

$P_f$  - сумма реакций свай краинего ряда со стороны наиболее нагруженной части ростверка,

$n$  - число свай краинего ряда;

ж) марки пространственных каркасов, марки сеток поперечного армирования стаканной части ростверка и марки сеток косвенного армирования подбираются по чертежам и графикам, приведенным на листах, указанных в табл.4.

4.9. При доработке рабочих чертежей свайных фундаментов проектировщик указывает:

- нагрузки на фундамент;
- план куста свай;
- арматурно-опалубочный чертеж ростверка;
- разбивочные оси здания с привязкой к ним фундамента.

|      |                       |                  |
|------|-----------------------|------------------|
| TK   | Пояснительная записка | Серия            |
| 1975 |                       | I.411-1<br>Вып 1 |

- и риски на стакане ростверка;
- марки пространственного каркаса и арматурных сеток ростверка;
  - марку фундамента;
  - вес арматурных изделий на ростверк (по данным выпуска 2);
  - расход материалов - стали, бетона на ростверк.

Объем бетона определяется по данным, приведенным в номенклатуре с уточнением в случае наличия набетонки для уступов под фундаментные балки;

- закладные элементы и т.п., в случае, если они требуются.

ПРИМЕР. Расчет внекентрическо нагруженного свайного фундамента под типовую колонну серии КЭ-01-49 сечением 600x400 мм одноэтажного производственного бесподвального здания.

Расчетные нагрузки на уровне верха ростверка:

- первое сочетание расчетных нагрузок (при  $N$  макс.)

$$N_1 = 170 \text{ тс}, M_{1x} = 30 \text{ тс.м.}, Q_{1x} = 4,0 \text{ тс.}$$

- второе сочетание расчетных нагрузок (при  $N$  мин.)

$$N_2 = 100 \text{ тс}, M_{2x} = 28 \text{ тс.м.}, Q_{2x} = 3,0 \text{ тс}$$

Сваи приняты длиной 7 м, сечением 30x30 см с неизменяемой арматурой по серии I.OII-6, с несущей способностью 50 тс.

Абсолютная отметка природной поверхности грунта - 125,8 м. Абсолютную отметку подошвы ростверка предварительно принимаем - 124,4 м.

#### I. Подбор куста свай

Определяем количество свай, необходимое для восприятия

ожимающей силы при первом сочетании расчетных нагрузок

$$\eta_e = \frac{N_1}{P} = \frac{170}{50} = 3,4; \text{ принимаем } \eta_e = 4$$

Определяем значение эксцентрикитета приложения расчетной нагрузки

$$e = \frac{M_{1x}}{N_1} = \frac{30}{170} = 0,177 \text{ м}$$

По nomogramme (см.лист I) при  $\eta_e = 4$  и  $e = 0,177$  м находим марку куста свай КС5-8.

Уточняем наибольшую нагрузку на крайние сваи от первого сочетания расчетных нагрузок, действующих на уровне верха ростверка

$$P_F = \frac{N_1}{\eta_e} + \frac{M_{1x} \cdot Y_t}{\sum y_i^2} = \frac{170}{5} + \frac{30 \cdot 0,95}{460,95^2} = 34 + 7,9 = 41,9 \text{ тс}$$

#### 2. Подбор марки ростверка

По таблице на листе I2 для принятого куста свай КС5-8 по найденной величине нагрузки на крайнюю сваю  $P_F = 41,9$  тс при марке бетона М150 находим марку ростверка - РБИ. Для этого ростверка при М150 предельная расчетная нагрузка на сваи равна 46 тс.

Все размеры принятого ростверка определяются по номенклатуре ростверков под колонну сечением 600x400 мм, приведенной на листе II.

По табл.5 на стр. 12 по найденным размерам ростверка ( $H = 150$  см,  $a \times b = 240 \times 150$  см.) находим расчетные нагрузки на основание от собственного веса ростверка и грунта на его уступах -  $Q_{cb} = 11,9$  тс.

#### 3. Определение нагрузки на крайнюю сваю

Определяем нагрузку на крайнюю сваю с учетом нагрузки от

|      |                       |  |                  |
|------|-----------------------|--|------------------|
| TK   | Пояснительная записка |  | Серия<br>I.4II-1 |
| 1975 |                       |  | Вып<br>1         |

собственного веса ростверка и грунта на его уступах.

а) по первому сочетанию расчетных нагрузок

$$P_{\phi} = \frac{N_1 + Q_{cr}}{n} \pm \frac{(M_{1x} + Q_{ax} \cdot H)y}{\sum Y_i^2} = \frac{170 + II,9}{5} \pm \frac{(30+4,1,5),0,95}{4,0,95^2} = \\ = 36,4 \pm 9,5$$

$$P_{\phi \max} = 36,4 + 9,5 = 45,9 < 46 \text{ тс}$$

б) по второму сочетанию расчетных нагрузок

$$P_{\phi} = \frac{N_2 + Q_{cr}}{n} \pm \frac{(M_{2x} + Q_{ax} \cdot H)y}{\sum Y_i^2} = \frac{100 + II,9}{5} \pm \frac{(28+3,1,5),0,95}{4,0,95^2} = \\ = 22,3 \pm 8,6$$

$$P_{\phi \min} = 22,3 - 8,6 = 13,7 \text{ тс}$$

#### 4. Подбор арматуры ростверка

Для определения марок сеток для армирования подошвы ростверка пользуемся таблицей на листе 13.

При расчетной нагрузке на свал 45,9 тс для ростверка марки РБII находим: подошва ростверка армируется в направлении стороны "а" ростверка (нижняя сетка) - сеткой марки С14-23-18II и в направлении стороны "в" ростверка (верхняя сетка) - двумя сетками марки С10-14-12II.

Расположение сеток в плане указано на листе 83. Для определения арматуры стакана пользуемся таблицей и графиком на листе 16. По таблице находим марку пространственного каркаса стакана КИСБ2.

По значениям  $N_1 = 170 \text{ тс}$ ,  $M_{1x} = 30 \text{ тс}\cdot\text{м}$  и  $N_2 = 100 \text{ тс}$ ,  $M_{2x} = 28 \text{ тс}\cdot\text{м}$  по графику на листе 16 находим марку сеток поперечного армирования - СБ5.

Косвенное армирование под опорами колонн не требуется.

Рабочие чертежи арматурных изделий для армирования ростверка приведены в выпуске 2 данной серии.

|      |                       |   |             |
|------|-----------------------|---|-------------|
| TK   | Пояснительная записка |   | Лист 1 из 1 |
| 1975 | Вып. 1                | 1 | 13461 01 10 |

Таблица 3.

| Прямоугольные колонны |                |                       |                       | Двухветвевые колонны  |                |                       |                       |
|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Сечение колонны<br>мм | Индекс стакана | Сечение стакана<br>мм | Глубина стакана<br>мм | Сечение колонны<br>мм | Индекс стакана | Сечение стакана<br>мм | Глубина стакана<br>мм |
| 400x400               | Я              | 900x900               | 800                   | 1000x400              | Г              | 1800x1200             | 950                   |
| 500x500               |                |                       |                       | 1000x500              |                |                       | 1250                  |
| 600x400               | Б              | 1200x1200             | 900                   | 1300x500              |                |                       |                       |
| 600x500               |                |                       | 800                   | 1400x500              | Д              | 2100x1200             | 950, 1250             |
| 800x400               |                |                       |                       | 1400x600              |                |                       |                       |
| 800x500               | В              | 1500x1200             | 900                   | 1900x600              | Е              | 2700x1200             | 1250                  |

Таблица 4

| Индекс стакана | Марки растверков | Н/Н листов расположения проектных материалов |   |             |         |
|----------------|------------------|--|---|-------------|---------|
|                |                  | Опорно-зажимной чертеж                       | Приложения для подбора марок растверков | Ярлыкование |         |
|                |                  |  |   | подошвы     | стакана |
| Я              | РД1 + РД10       | 8  | 8                                       | 9           | 10      |
| Б              | РБ1 + РБ54       | 11   | 12                                      | 13-15       | 16      |
| В              | РВ1 + РВ97       | 17, 18                                       | 19, 20                                  | 21-24       | 25      |
| Г              | РГ1 + РГ43       | 26, 27                                       | 26, 28                                  | 29-30       | 31, 32  |
| Д              | РД11-РД110       | 33, 34                                       | 37, 38                                  | 40-45       | 51      |
|                | РД111-РД120      | 35, 36                                       | 38, 39                                  | 45-50       | 52      |
| Е              | РЕ1 + РЕ127      | 53, 54                                       | 55, 56                                  | 57-61       | 62      |

TK  
1975

Подсчитчиком волнико



серия  
1.411-1  
Б6/7

12

Расчетная нагрузка на основание от собственного веса ростверка и веса грунта на участке  
ростверка  $Q_{c6} = 6 \text{ тс}$

таблица 5

Схема ростверка



| размеры подошвы ростверка $a \times b$ м   | высоты ростверка $H$ м |      |      |      |      |      |      |      | расчетная нагрузка на сечение |
|--|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------|
|  | 1,20                   | 1,35 | 1,50 | 1,65 | 1,80 | 1,95 | 2,10 | 2,25 |                               |
| расчетные нагрузки $Q_{c6} = 6 \text{ тс}$ |                        |      |      |      |      |      |      |      |                               |
| 1,5x1,5                                    | 6,1                    | 6,8  | 7,4  |      |      |      |      |      |                               |
| 1,8x1,5                                    | 7,3                    | 8,1  | 8,9  | 9,7  |      |      |      |      |                               |
| 2,1x1,5                                    | 8,5                    | 9,5  | 10,4 | 11,3 |      |      |      |      |                               |
| 2,4x1,5                                    | 9,7                    | 10,8 | 11,9 | 13,0 | 14,0 |      |      |      |                               |
| 2,7x1,5                                    |                        | 12,2 | 13,4 | 14,6 | 15,8 | 17,0 |      |      |                               |
| 3,0x1,5                                    |                        | 13,5 | 14,9 | 16,2 | 17,6 | 19,0 |      |      |                               |
| 1,8x1,8                                    | 8,8                    | 9,7  | 10,7 | 11,7 |      |      |      |      |                               |
| 2,1x1,8                                    |                        | 11,3 | 12,5 | 13,6 |      | 16,0 |      |      |                               |
| 2,7x1,8                                    |                        |      | 16,0 | 17,5 | 19,0 | 20,5 |      |      |                               |
| 3,0x1,8                                    |                        |      | 17,8 | 19,4 | 21,0 | 22,6 |      |      |                               |
| 3,3x1,8                                    |                        |      | 19,6 | 21,4 | 23,0 | 25,0 | 27,0 |      |                               |
| 2,4x2,1                                    |                        |      | 16,6 | 18,1 | 19,7 | 21,0 |      |      |                               |
| 2,4x2,4                                    |                        |      | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 24,9 |      |      |                               |
| 2,7x2,4                                    |                        |      | 21,4 | 23,3 | 25,2 | 27,2 | 29,2 |      |                               |
| 3,3x2,4                                    |                        |      | 26,1 | 28,5 | 31,0 | 33,0 | 36,0 |      |                               |
| 3,6x2,4                                    |                        |      | 29,0 | 31,0 | 34,0 | 36,0 | 39,0 |      |                               |
| 3,9x2,4                                    |                        |      |      | 34,0 | 37,0 | 39,0 | 42,0 |      |                               |
| 4,2x2,4                                    |                        |      |      | 36,0 | 39,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 |                               |
| 4,5x2,4                                    |                        |      |      | 39,0 | 42,0 | 45,0 | 49,0 | 52,0 |                               |
| 2,7x2,7                                    |                        |      |      | 26,0 | 28,0 | 31,0 | 33,0 |      |                               |
| 3,0x2,7                                    |                        |      |      | 29,0 | 32,0 | 34,0 | 37,0 |      |                               |
| 3,3x2,7                                    |                        |      |      | 32,0 | 35,0 | 37,0 | 40,0 |      |                               |
| 3,9x2,7                                    |                        |      |      | 38,0 | 41,0 | 44,0 | 47,0 |      |                               |
| 4,5x2,7                                    |                        |      |      |      | 47,0 | 51,0 | 55,0 | 58,0 |                               |
| 3,0x3,0                                    |                        |      |      |      | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 43,0 |                               |
| 3,6x3,0                                    |                        |      |      |      |      | 42,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0                          |
| 3,3x3,3                                    |                        |      |      |      |      | 39,0 | 43,0 | 46,0 | 52,0                          |
| 3,9x3,3                                    |                        |      |      |      |      | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0                          |
| 4,5x3,3                                    |                        |      |      |      |      | 53,0 | 58,0 | 62,0 | 66,0                          |

$$\rho_{100} = \frac{Q_{c6}}{n}$$

$n$ -количество единиц куста обойного фундамента

TK

1975

Повинительная записка

серия  
1.111-1  
вип.  
1

13461-01

Расчетный эксцентриситет  $e = \frac{M}{N}, \text{ м}$

|  |   | 0.05   | 0.10  | 0.15   | 0.20  | 0.25   | 0.30   | 0.35   | 0.40   | 0.45   | 0.50   | 0.55   | 0.60   | 0.65   | 0.70   | 0.75   | 0.80   | 0.85   | 0.90   | 0.95   | 1.00   | 1.05   | 1.10   | 1.15   | 1.20   | 1.25   | 1.30   | 1.35   | 1.40   |        |        |        |
|--|---|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Номер расчета<br>относительно<br>числа<br>столбцов<br>число<br>строк | номер<br>столбца<br>$n = \frac{N}{P_d}$ | KC4-1  |       | KC4-2  |       | KC4-3  |        | KC5-2  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |   | 2      | 3     | 4      | 5     | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     | 25     | 26     |        |        |        |        |        |        |
| 2  | 2                                       |        |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3  | 3                                       | KC4-1  | KC4-2 | KC4-3  | KC5-1 | KC5-2  | KC5-3  | KC5-4  | KC6-3  | KC6-2  | KC6-1  | KC6-2  | KC6-3  | KC6-4  | KC7-2  | KC7-3  | KC7-4  | KC8-2  | KC8-3  | KC8-4  | KC9-2  | KC9-3  | KC9-4  | KC10-2 | KC10-3 | KC10-4 |        |        |        |        |        |        |
| 4  | 4                                       | KC4-1  | 4-2   | 4-3    | 5-3   | 5-4    | KC6-1  | KC6-2  | KC6-3  | KC8-1  | KC8-2  | KC8-3  | KC8-4  | KC9-1  | KC9-2  | KC9-3  | KC9-4  | KC10-1 | KC10-2 | KC10-3 | KC10-4 | KC11-2 | KC11-3 | KC11-4 | KC12-2 | KC12-3 | KC12-4 | KC12-5 |        |        |        |        |
| 5  | 5                                       | KC8-1  | 5-2   | 5-3    | 5-4   | 5-5    | KC6-1  | 6-2    | 6-3    | KC8-1  | KC8-2  | KC8-3  | KC8-4  | KC9-1  | KC9-2  | KC9-3  | KC9-4  | KC10-1 | KC10-2 | KC10-3 | KC10-4 | KC11-2 | KC11-3 | KC11-4 | KC12-2 | KC12-3 | KC12-4 | KC12-5 |        |        |        |        |
| 6  | 6                                       | KC8-1  | 5-2   | 5-3    | 5-4   | 5-5    | KC8-1  | KC8-2  | KC8-3  | KC9-1  | KC9-2  | KC9-3  | KC9-4  | KC10-1 | KC10-2 | KC10-3 | KC10-4 | KC11-1 | KC11-2 | KC11-3 | KC11-4 | KC12-1 | KC12-2 | KC12-3 | KC12-4 | KC12-5 | KC13-2 | KC13-3 | KC13-4 | KC13-5 |        |        |
| 7  | 7                                       | KC7-1  | 7-2   | KC8-1  | KC8-2 | KC9-1  | KC9-2  | KC9-3  | KC9-4  | KC10-1 | KC10-2 | KC10-3 | KC10-4 | KC11-1 | KC11-2 | KC11-3 | KC11-4 | KC12-1 | KC12-2 | KC12-3 | KC12-4 | KC12-5 | KC13-1 | KC13-2 | KC13-3 | KC13-4 | KC13-5 | KC14-2 | KC14-3 | KC14-4 | KC14-5 |        |
| 8  | 8                                       | KC8-1  | 8-2   | KC9-1  | KC9-2 | KC9-3  | KC9-4  | KC10-1 | KC10-2 | KC10-3 | KC10-4 | KC10-5 | KC11-1 | KC11-2 | KC11-3 | KC11-4 | KC12-1 | KC12-2 | KC12-3 | KC12-4 | KC12-5 | KC13-1 | KC13-2 | KC13-3 | KC13-4 | KC13-5 | KC14-2 | KC14-3 | KC14-4 | KC14-5 |        |        |
| 9  | 9                                       | KC9-1  | 9-2   | 9-3    | 9-4   | 9-5    | KC10-1 | KC10-2 | KC10-3 | KC10-4 | KC10-5 | KC11-1 | KC11-2 | KC11-3 | KC11-4 | KC12-1 | KC12-2 | KC12-3 | KC12-4 | KC12-5 | KC13-1 | KC13-2 | KC13-3 | KC13-4 | KC13-5 | KC14-2 | KC14-3 | KC14-4 | KC14-5 |        |        |        |
| 10   | 10                                      | KC10-1 | 10-2  | KC11-1 | 11-2  | KC12-1 | 12-2   | KC12-3 | 12-4   | KC12-5 | 12-6   | KC13-1 | 13-2   | KC13-3 | 13-4   | KC13-5 | 13-6   | KC14-1 | 14-2   | KC14-3 | 14-4   | KC14-5 | 14-6   | KC15-1 | 15-2   | KC15-3 | 15-4   | KC15-5 | 15-6   | KC16-1 | 16-2   | KC16-3 |
| 11   | 11                                      | KC11-1 | 11-2  | KC12-1 | 12-2  | KC12-3 | 12-4   | KC12-5 | 12-6   | KC13-1 | 13-2   | KC13-3 | 13-4   | KC13-5 | 13-6   | KC14-1 | 14-2   | KC14-3 | 14-4   | KC14-5 | 14-6   | KC15-1 | 15-2   | KC15-3 | 15-4   | KC15-5 | 15-6   | KC16-1 | 16-2   | KC16-3 |        |        |
| 12   | 12                                      | KC12-1 | 12-2  | KC12-3 | 12-4  | KC12-5 | 12-6   | KC13-1 | 13-2   | KC13-3 | 13-4   | KC13-5 | 13-6   | KC14-1 | 14-2   | KC14-3 | 14-4   | KC14-5 | 14-6   | KC15-1 | 15-2   | KC15-3 | 15-4   | KC15-5 | 15-6   | KC16-1 | 16-2   | KC16-3 |        |        |        |        |
| 13   | 13                                      | KC13-1 | 13-2  | KC14-1 | 14-2  | KC14-3 | 14-4   | KC14-5 | 14-6   | KC15-1 | 15-2   | KC15-3 | 15-4   | KC15-5 | 15-6   | KC16-1 | 16-2   | KC16-3 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 14   | 14                                      | KC14-1 | 14-2  | KC14-3 | 14-4  | KC14-5 | 14-6   | KC15-1 | 15-2   | KC15-3 | 15-4   | KC15-5 | 15-6   | KC16-1 | 16-2   | KC16-3 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 15   | 15                                      | KC15-1 | 15-2  | KC16-1 | 16-2  | KC16-3 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16   | 16                                      | KC16-1 | 16-2  | KC16-3 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

См. приложение № 1 к письму 2.

|      |   |                  |
|------|---|------------------|
| TK   | Номограмма для определения квадрата сечения 300·300 мм по заданным расчетным параметрам | Серия<br>1.411-1 |
| 1975 |   | Выпуск           |
|      |   | 1 1              |

13461-01

|    |      | Расчетный блокнотрикут $\theta = \frac{M}{N}$ , 8/11 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |      | 0,05   | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 |
| 2  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12 |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 0,05 | 0,10   | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 |      |

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Номограммы построены на основе раздельного определения количества свай от расчетной сжимающей силы и из расчетного момента  $M$ , действующих в плоскости подошвы растяжки берега, в соответствии с п. 9.5 главы СНиП II-5. 5-67.

Исходными данными для определения куста свай являются: расчетные нагрузки в плоскости берега растяжки  $N, M$  и  $Q$ , развернутые сваи и ее несущий способность  $P_{sv}$ .

Подбор куста свай производится следующим образом:  
1) определяется количество свай, необходимое для восприятия сжимающей силы  $N$   
 $n_o = \frac{N}{P_{sv}}$

число  $n_o$  округляется в большую сторону до ближайшего целого числа;

2) определяется значение блокнотрикутата предельного расчетной нагрузки

$$\theta = \frac{M}{N}$$

3) по номограмме находятся точка пересечения найденных значений  $\theta$  и  $n_o$ , которая и определяет требуемый куст свай.

Выбранной куст свай, в случае необходимости, растягивается на воздействие поперечной (затяжной) силы  $Q$ .

Пример определения куста свай приведен на рисунке 3.

|      |  |                  |
|------|--|------------------|
| TK   | Номограмма для определения куста свай сечением | Серия<br>1,411-1 |
| 1975 | 350x350мм. по заданным расчетным нагрузкам     | Вып. лист<br>1 2 |

|                                     |                                 | Расчетный эксцентриситет $e = \frac{M}{N}$ , м |      |        |        |        |      |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |        |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|--|--------|--|
|                                     |                                 | 0,05   | 0,10 | 0,15   | 0,20   | 0,25   | 0,30 | 0,35   | 0,40   | 0,45   | 0,50   | 0,55   | 0,60   | 0,65   | 0,70 | 0,75   | 0,80   | 0,85   | 0,90 | 0,95   | 1,00 | 1,05   | 1,10 | 1,15   | 1,20 | 1,25   | 1,30 |        |  |        |  |
| Номера кустов свай по номерам схемы | $N_s = \frac{P_{c,s}}{F_{c,s}}$ | KC4-11   |      | KC4-12 |        | KC4-13 |      | KC5-11 |        | KC5-12 |        | KC5-13 |        | KC5-14 |      | KC6-11 |        | KC6-12 |      | KC6-13 |      | KC6-14 |      | KC8-11 |      | KC8-12 |      | KC8-13 |  | KC8-14 |  |
|                                     |                                 | 2  | 3    | 4      | 5      | 6      | 7    | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15   | 16     | 17     | 18     | 19   | 20     | 21   | 22     | 23   | 24     | 25   | 26     | 27   | 28     |  |        |  |
| 2                                   |                                 |  |      |        |        |        |      |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |        |  |
| 3                                   |                                 | KC4-11   | 4-12 | KC4-13 |        |        |      |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |        |  |
| 4                                   |                                 | KC4-11   | 4-12 | 4-13   | 5-14   |        |      |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |        |  |
| 5                                   |                                 | KC5-11   | 5-12 | 5-14   | KC6-11 | 6-12   | 7-13 | 7-14   | KC8-11 |        | KC8-12 | KC8-13 | KC8-14 | KC9-11 |      |        |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |        |  |
| 6                                   |                                 | KC6-11   | 6-12 | 7-12   | 7-13   |        |      |        | KC8-11 | 8-12   | 8-13   | 8-14   | KC9-11 |        |      |        | KC9-12 |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |        |  |
| 7                                   |                                 | KC7-11   | 7-14 | KC8-11 | 8-12   | 8-13   | 8-14 | KC9-11 |        | KC9-12 |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |        |  |
| 8                                   |                                 | KC8-11   | 8-12 | 8-14   | KC9-11 | KC9-12 |      |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |        |  |
| 9                                   |                                 | KC9-11   | 9-12 |        |        |        |      |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |  |        |  |
|                                     |                                 | -0,05  | 0,10 | 0,15   | 0,20   | 0,25   | 0,30 | 0,35   | 0,40   | 0,45   | 0,50   | 0,55   | 0,60   | 0,65   | 0,70 | 0,75   | 0,80   | 0,85   | 0,90 | 0,95   | 1,00 | 1,05   | 1,10 | 1,15   | 1,20 | 1,25   | 1,30 |        |  |        |  |

Дано:  $N=560\text{тс}$ ,  $M=150\text{тс}\cdot\text{м}$ ,  $Q=8\text{тс}$

$$P_{c,s} = 120\text{тс}, d = 40\text{см}$$

Свои принятые по серии 1.011-6

Определить марку куста свай.

1. Определен количество свай, необходимое для восприятия сжимающей силы  $N$

$$n_o = \frac{N}{P_{c,s}} = \frac{560}{120} = 4,7 \quad \text{Принимаем } n_o = 5$$

2. Определен значение эксцентриситета приложения расчетной нагрузки

$$e = \frac{M}{N} = \frac{150}{560} = 0,27$$

3. По номограмме на данном значеии находим точку пересечения  $n_o = 5$  и  $e = 0,27$ , которая попадает в зону куста марки KC6-11.

Следовательно, требуется куст марки KC6-11 ( $n=6$ ).

























Горизонтальная нагрузка на один куст

$$Q_i = \frac{Q}{n} = \frac{8}{6} = 1,33\text{тс.}$$

Рассчитано, на воздействие горизонтальной нагрузки не требуется, т.к. согласно указанным серии 1.011-6, она является допустимой.

|      |   |                       |
|------|---|-----------------------|
| TK   | Номограмма для определения куста свай сечением 400x | Серия:                |
| 1975 | Число подзатыльных расчетных нагрузок.              | 1.011-6<br>Блок решет |

Пример определения куста свай.

HC4-1HC4-2HC4-3HC5-1HC5-2HC5-3HC6-4HC6-1HC6-2HC6-3HC7-1HC7-2HC8-1HC8-2HC9-1HC9-2HC9-3HC9-4HC10-1HC10-2HC11-1HC11-2HC12-1HC12-2

















|      |
|------|
| TK   |
| 1975 |

Планы кустов свай Марок HC4-1-HC12-2.

Свай сечением 300x300мм.

Серия  
1.411-1Всего листов  
1 4






















13461-01 16

KC12-3KC12-4KC12-5KC13-1KC13-2KC13-3KC13-4KC13-5KC14-1KC14-2KC14-3KC15-1KC15-2KC16-1KC16-2KC16-3




















|          |         |
|----------|---------|
| TK       | 1975    |
| Серия    | 1.411-1 |
| Бумажный | 1       |
| Журнал   | 5       |

Планы кустов свой тип KC12-3÷KC16-3.  
Свой сечением 300×300 м.м.

|          |    |
|----------|----|
| 13461-01 | 17 |
|----------|----|

TK  
1975Планы кустов сорта НАРОН HC4-6+HC5-7  
с высотой 350 и 350 мм.Сорта  
1.411-1  
Балт. №1  
1/6

13461-01




TK  
1975

ПЛАНЫ КУСТОВ СВОИ МАРОК KC4-11+KC5-12  
"БОЦ СЕЧЕНИЯ 400x400ММ"

СЕРИЯ  
1.41-1  
БОЦ  
Бум

Номенклатура растворов под кирпич сечением  $400 \times 400$  мм.



Побліца для подбора ростоверков  
под колонну сечением 400x400мм.

| Марка<br>кустов<br>свай | Расчетная номенклатура свай |     |     |     | Марка<br>поставки |
|-------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-------------------|
|                         | 150                         | 200 | 250 | 300 |                   |
| KC4-1                   | 25                          | 31  | 38  | 45  | PAB               |
|                         | 39                          | 49  | 60  | 70  | PAB               |
| KC4-2                   | 23                          | 28  | 34  | 41  | PAB               |
|                         | 34                          | 42  | 51  | 61  | PAB               |
| KC4-3                   | 24                          | 29  | 36  | 42  | PAB               |
|                         | 40                          | 49  | 60  | -   | PAB               |
| KC5-1                   | -                           | 19  | 23  | 29  | PAB               |
|                         | 27                          | 34  | 42  | 50  | PAB               |
| KC5-2                   | 24                          | 29  | 36  | 42  | PAB               |
|                         | 40                          | 49  | 60  | -   | PAB               |
| KC5-3                   | 24                          | 29  | 36  | -   | PAB               |
|                         | 39                          | 48  | -   | -   | PAB               |
| KC6-1                   | -                           | 19  | 23  | 29  | PAB               |
|                         | 27                          | 33  | 40  | 48  | PAB               |

|      |  |         |
|------|--|---------|
| TK   | номенклатура и табличка для подбора      | Бюлл.   |
| 1975 | достоверн. под колонну сечения 400-бисс. | Бюлл. 8 |

| МАРКА<br>растяжки | расчетная<br>нагрузка<br>на один<br>тс | Примирение подошвы ростяжки                                   |   |
|-------------------|--|---|---|
|                   |  | МАРКИ АРМАТУРНЫХ СЕТОК<br>в направлении стороны, в<br>подошве | МАРКИ АРМАТУРНЫХ СЕТОК<br>в направлении стороны, в<br>подошве |
| РР1               | 20-48                                  | С14-14-12II   | С14-14-12II   |
| РР2               | 20-54                                  | С14-14-12II   | С14-14-12II   |
|                   | 55-70                                  | С14-14-14II   | С14-14-14II   |
|                   | 22-29                                  | С14-17-14II   |   |
| РР3               | 30-37                                  | С14-17-16II   | С16-14-12II   |
|                   | 38-41                                  | С14-17-18II   |   |
| РР4               | 28-38                                  | С14-17-14II   |   |
|                   | 38-51                                  | С14-17-16II   | С16-14-12II   |
|                   | 52-61                                  | С14-17-18II   | С16-14-14II   |
| РР5               | 22-29                                  | С14-20-16II   |   |
|                   | 30-36                                  | С14-20-18II   | 2(С10-14-12II)  |
|                   | 37-42                                  | С14-20-20II   |   |
| РР6               | 37-47                                  | С14-20-16II   |   |
|                   | 48-58                                  | С14-20-20II   | 2(С10-14-12II)  |
|                   | 53-60                                  | С14-20-22II   |   |
| РР7               | 20-25                                  | С14-23-16II   |   |
|                   | 26-32                                  | С14-23-20II   | 2(С10-14-12II)  |
|                   | 33-36                                  | С14-23-22II   |   |
| РР8               | 26-33                                  | С14-23-18II   |   |
|                   | 34-40                                  | С14-23-20II   | 2(С10-14-12II)  |
|                   | 41-48                                  | С14-23-22II   |   |
| РР9               | 20-25                                  | С16-17-12II   | С16-17-12II   |
|                   | 26-29                                  | С16-17-14II   | С16-17-14II   |
| РР10              | 20-33                                  | С16-17-12II   | С16-17-12II   |
|                   | 34-46                                  | С16-17-14II   |   |
|                   | 47-50                                  | С16-17-16II   | С16-17-14II   |

Примечание.

При определении требуемой марки арматурной сетки за величину расчетной нагрузки принимается.



- при действии на куст свай момента в одном направлении ( $M_x$ ) - нагрузка на крайнюю сваю со стороны наиболее нагруженной части ростяжки;

- при действии на куст свай моментов в двух направлениях ( $M_x$  и  $M_y$ ) - приведенная средняя нагрузка на сваю крайнего ряда со стороны наиболее нагруженной части ростяжки, определяемая по формуле

$$P_{\text{пр}} = \frac{\sum P_{\text{сп}}}{n}, \text{ где}$$

$\sum P_{\text{сп}}$  - сумма реакций свай крайнего ряда со стороны наиболее нагруженной части ростяжки;


$n$  - число свай крайнего ряда



| ПОРЕЦ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ АРМАТУРНЫХ КОРФОСОВ ОТАГОНА |        |        |
|--|--------|--------|
| ВЫСОТО РОСТВЕРДА                                   | 1,2    | 1,35   |
| МАРКА БЕТОНОА                                      | K100/1 | K100/2 |

#### Примечания

1. Установка сеток ССАГ требуется, если расчетные усилия в сечении колонны у обреза ростверда будут превышать усилия, ограниченные линией ① - при парке бетона 150, линией ② - при парке бетона 200 и линией ③ - при парке бетона 250.





2. При сборке береговальные стойки пространственного корфоса должны расположаться внутри контура сеток поперечного сечения обвязки САГ-САГ. Сетки САГ-САГ привязаны к пространственному корфосу.

| TK | Данные для определения поперечных отогонов "4" |      | Серия<br>1, ЧН-1<br>2011/2012 |
|----|--|------|-------------------------------|
|    | 1975   | 1/10 |                               |

## Эскиз ростбера

1



| Сечение<br>колонны<br>мм | Размеры отверстия, мм |                |                |                |                |
|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                          | h <sub>к</sub>        | α <sub>1</sub> | α <sub>2</sub> | β <sub>1</sub> | β <sub>2</sub> |
| 500x500                  | 800                   | 275            | 650            | 275            | 650            |
| 600x400                  | 900                   | 225            | 750            | 325            | 550            |
| 600x500                  | 800                   |                |                | 275            | 650            |

| Модель<br>ростбера | Размеры ростбера, мм |      |      |                | Об'єкт<br>бетона<br>$m^3$ | Модель<br>ростбера | Размеры ростбера, мм |      |      |                | Об'єкт<br>бетона<br>$m^3$ |      |
|--------------------|----------------------|------|------|----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|------|------|----------------|---------------------------|------|
|                    | α                    | β    | h    | h <sub>к</sub> |                           |                    | α                    | β    | h    | h <sub>к</sub> |                           |      |
| P51                |                      |      | 1350 | 600            | 2,09                      | P528               |                      | 3000 | 1800 | 1500           | 750                       | 4,79 |
| P52                | 1500                 | 1500 | 1500 | 600            | 2,30                      | P529               |                      |      | 1650 | 900            | 5,60                      |      |
| P53                |                      |      | 1650 | 750            | 2,64                      | P530               |                      |      | 1350 | 600            | 3,98                      |      |
| P54                |                      |      | 1350 | 600            | 2,36                      | P531               |                      | 3000 | 1800 | 1500           | 750                       | 4,79 |
| P55                | 1800                 | 1500 | 1500 | 600            | 2,57                      | P532               |                      |      | 1650 | 900            | 5,60                      |      |
| P56                |                      |      | 1650 | 750            | 2,98                      | P533               |                      | 3000 | 1800 | 1800           | 1050                      | 6,41 |
| P57                |                      |      | 1350 | 600            | 2,63                      | P534               |                      |      | 1650 | 1200           | 7,22                      |      |
| P58                | 2100                 | 1500 | 1500 | 750            | 3,10                      | P535               |                      |      | 1350 | 600            | 3,76                      |      |
| P59                |                      |      | 1650 | 900            | 3,58                      | P536               |                      | 2400 | 2100 | 1500           | 750                       | 4,52 |
| P510               |                      |      | 1350 | 600            | 2,90                      | P537               |                      |      | 1650 | 900            | 5,20                      |      |
| P511               | 2400                 | 1500 | 1500 | 750            | 3,44                      | P538               |                      |      | 1350 | 600            | 3,76                      |      |
| P512               |                      |      | 1650 | 900            | 3,98                      | P539               |                      | 2400 | 2100 | 1500           | 750                       | 4,52 |
| P513               |                      |      | 1350 | 750            | 3,56                      | P540               |                      |      | 1650 | 900            | 5,20                      |      |
| P514               | 2700                 | 1500 | 1500 | 900            | 4,16                      | P541               |                      | 2400 | 2100 | 1650           | 900                       | 5,28 |
| P515               |                      |      | 1650 | 1050           | 4,77                      | P542               |                      |      | 1800 | 1050           | 6,03                      |      |
| P516               |                      |      | 1350 | 750            | 3,90                      | P543               |                      | 2400 | 2400 | 1500           | 600                       | 4,42 |
| P517               | 3000                 | 1500 | 1500 | 900            | 4,57                      | P544               |                      |      | 1650 | 750            | 5,20                      |      |
| P518               |                      |      | 1650 | 1050           | 5,25                      | P545               |                      | 2700 | 2400 | 1500           | 750                       | 5,59 |
| P519               |                      |      | 1350 | 600            | 2,68                      | P546               |                      |      | 1650 | 900            | 6,58                      |      |
| P520               |                      |      | 1500 | 600            | 2,90                      | P547               |                      | 2700 | 2400 | 1800           | 900                       | 6,79 |
| P521               | 1800                 | 1800 | 1650 | 750            | 3,38                      | P548               |                      |      | 1800 | 1050           | 7,54                      |      |
| P522               |                      |      | 1800 | 900            | 3,87                      | P549               |                      | 3300 | 2400 | 1650           | 900                       | 7,88 |
| P523               | 2100                 | 1800 | 1650 | 900            | 4,14                      | P550               |                      |      | 1800 | 1050           | 9,06                      |      |
| P524               |                      |      | 1800 | 1050           | 4,71                      | P551               |                      | 3300 | 2400 | 1800           | 1050                      | 9,06 |
| P525               | 2700                 | 1800 | 1650 | 900            | 5,11                      | P552               |                      | 3300 | 2400 | 1800           | 1050                      | 9,06 |
| P526               |                      |      | 1800 | 1050           | 5,84                      | P553               |                      | 3600 | 2400 | 1650           | 900                       | 9,52 |
| P527               | 3000                 | 1800 | 1350 | 600            | 3,98                      | P554               |                      |      | 1800 | 1050           | 9,81                      |      |

## Приложение

Об'єкт бетона, указанный в таблице, относится к ростберам под колонны сечением 600x400мм. При колоннах сечением 500x500мм об'єкт бетона следует уменьшить на 0,03  $m^3$ , а при колоннах сечением 600x500мм уменьшить на 0,02  $m^3$ .

| TK | Номенклатура ростберов под колонны |                                       | Серия                        |
|----|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|    | 1975                               | сечением 500x500, 600x400 и 600x500мм |                              |
|    |                                    |                                       | 1.411-1<br>8011 3102<br>1 11 |

| МАРКА<br>КУСТО<br>СВАЙ | Расчетная нагрузка<br>на свай, тс |     |     |     | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | МАРКА<br>КУСТО<br>СВАЙ | Расчетная нагрузка<br>на свай, тс |     |     |     | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | МАРКА<br>КУСТО<br>СВАЙ | Расчетная нагрузка<br>на свай, тс |                           |     |     | МАРКА<br>РОСТВЕРКА |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----|-----|--------------------|--|--|--|--|--|
|                        | МАРКА БЕТОНО<br>РОСТВЕРКА         |     |     |     |                    |                        | МАРКА БЕТОНО<br>РОСТВЕРКА         |     |     |     |                    |                        |                                   | МАРКА БЕТОНО<br>РОСТВЕРКА |     |     |                    |  |  |  |  |  |
|                        | 150                               | 200 | 250 | 300 |                    |                        | 150                               | 200 | 250 | 300 |                    |                        | 150                               | 200                       | 250 | 300 |                    |  |  |  |  |  |
| KC4-1                  | 36                                | 44  | 54  | 64  | P51                | KC6-2                  | 23                                | 29  | 35  | 42  | P513               | KC9-4                  | 25                                | 31                        | 38  | -   | P553               |  |  |  |  |  |
|                        | 53                                | 66  | 81  | 96  | P52                |                        | 36                                | 45  | 55  | 65  | P514               |                        | 35                                | 44                        | 48  | -   | P554               |  |  |  |  |  |
|                        | 73                                | 90  | 100 | -   | P53                |                        | 52                                | 64  | 78  | 90  | P515               |                        | 58                                | 72                        | 87  | 90  | P525               |  |  |  |  |  |
| KC4-2                  | 32                                | 40  | 49  | 58  | P54                | KC6-3                  | 23                                | 29  | 35  | 42  | P516               | KC5-6                  | 70                                | 90                        | 100 | -   | P526               |  |  |  |  |  |
|                        | 51                                | 63  | 77  | 92  | P55                |                        | 36                                | 45  | 55  | 59  | P517               |                        | 65                                | 80                        | -   | -   | P553               |  |  |  |  |  |
|                        | 73                                | 90  | 100 | -   | P56                |                        | 52                                | 65  | 67  | -   | P518               |                        | 75                                | 94                        | -   | -   | P534               |  |  |  |  |  |
| KC4-3                  | 34                                | 42  | 51  | 61  | P57                | KC7-1                  | -                                 | -   | 21  | 25  | P535               | KC7-6                  | 46                                | 57                        | 70  | -   | P547               |  |  |  |  |  |
|                        | 45                                | 56  | 68  | 82  | P58                |                        | 23                                | 28  | 34  | 38  | P536               |                        | 48                                | 60                        | 72  | -   | P551               |  |  |  |  |  |
|                        | 57                                | 70  | 85  | 92  | P59                |                        | 34                                | 42  | 51  | 56  | P537               |                        | 44                                | 54                        | 65  | -   | P548               |  |  |  |  |  |
| KC5-1                  | 23                                | 29  | 35  | 42  | P519               | KC7-2                  | -                                 | 18  | 22  | 26  | P527               | KC8-6                  | 44                                | 54                        | 65  | -   | P552               |  |  |  |  |  |
|                        | 41                                | 51  | 62  | 75  | P520               |                        | 25                                | 31  | 38  | 44  | P528               |                        | 70                                | 87                        | 100 | -   | P521               |  |  |  |  |  |
|                        | 68                                | 81  | 100 | -   | P521               |                        | 41                                | 51  | 62  | 73  | P529               |                        | 94                                | 117                       | 140 | -   | P588               |  |  |  |  |  |
| KC5-2                  | 34                                | 42  | 51  | 61  | P57                | KC8-1                  | -                                 | 17  | 21  | 25  | P538               | KC4-7                  | 63                                | 77                        | 94  | 115 | P523               |  |  |  |  |  |
|                        | 46                                | 56  | 68  | 82  | P58                |                        | 23                                | 28  | 35  | 41  | P539               |                        | 76                                | 95                        | 117 | 140 | P524               |  |  |  |  |  |
|                        | 57                                | 70  | 85  | 92  | P59                |                        | 34                                | 42  | 51  | 61  | P540               |                        | 61                                | 76                        | 90  | -   | P525               |  |  |  |  |  |
| KC5-3                  | 32                                | 40  | 45  | -   | P510               | KC8-2                  | -                                 | -   | 19  | 23  | P530               | KC4-13                 | 75                                | 94                        | 110 | -   | P526               |  |  |  |  |  |
|                        | 46                                | 56  | 67  | -   | P511               |                        | 22                                | 27  | 33  | 40  | P531               |                        | 68                                | 83                        | 100 | -   | P541               |  |  |  |  |  |
|                        | 57                                | 71  | 80  | -   | P512               |                        | 33                                | 41  | 51  | 60  | P532               |                        | 80                                | 98                        | 118 | -   | P542               |  |  |  |  |  |
| KC5-4                  | 35                                | 43  | 49  | -   | P513               | KC9-1                  | -                                 | 21  | 25  | 30  | P543               | KC8-6                  | -                                 | 57                        | 70  | 83  | P525               |  |  |  |  |  |
|                        | 54                                | 67  | 70  | -   | P514               |                        | 26                                | 32  | 39  | 47  | P544               |                        | -                                 | 78                        | 95  | 110 | P526               |  |  |  |  |  |
|                        | 68                                | 84  | 90  | -   | P515               |                        | -                                 | 21  | 25  | 30  | P545               |                        |                                   |                           |     |     |                    |  |  |  |  |  |
| KC6-1                  | 23                                | 29  | 35  | -   | P510               | KC9-2                  | 23                                | 31  | 38  | 45  | P546               |                        |                                   |                           |     |     |                    |  |  |  |  |  |
|                        | 35                                | 44  | 54  | 67  | P511               |                        | 25                                | 31  | 38  | 45  | P549               |                        |                                   |                           |     |     |                    |  |  |  |  |  |
|                        | -                                 | 57  | 71  | 80  | P512               |                        | 35                                | 44  | 54  | -   | P550               |                        |                                   |                           |     |     |                    |  |  |  |  |  |

TK Таблица для подбора ростверков под колонны сечением 500x500, 600x400 и 600x500 мм

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 1975 | Серия<br>1.411-1<br>Вид. 3<br>12 |
|------|----------------------------------|

13461-01

| МАРКА<br>РОСТВЕРКА        | Расчетная<br>ногозона<br>на ободке,<br>тс | Прицирование подошвы ростверка                           |   | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | Расчетная<br>ногозона<br>на ободке<br>тс | Прицирование подошвы ростверка                           |                                      |  |  |
|---------------------------|---|--|---|--------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|
|                           |   | МАРКА АРМАТАУРНЫХ СЕТОК                                  |   |                    |  | МАРКА АРМАТАУРНЫХ СЕТОК                                  |                                      |  |  |
|                           |   | в направлении стороны "а"<br>подошвы                     | в направлении стороны "б"<br>подошвы      |                    |  | в направлении стороны "а"<br>подошвы                     | в направлении стороны "б"<br>подошвы |  |  |
| P51                       | 80,55<br>56,64                            | C14-14-12II<br>C14-14-14II                               | C14-14-12II<br>C14-14-14II                | P53                | 70-85<br>86-92                           | C14-20-20II<br>C14-20-22II                               | 2(C10-14-12II)                       |  |  |
| P52                       | 80,60<br>61-63<br>84,96                   | C14-14-12II<br>C14-14-14II<br>C14-14-16II                | C14-14-12II<br>C14-14-14II<br>C14-14-16II | P510               | 22-29<br>30-37<br>38-45                  | C14-23-16II<br>C14-23-18II<br>C14-23-20II                | 2(C10-14-12II)                       |  |  |
| P53                       | 67-90<br>91-100                           | C14-14-14II<br>C14-14-16II                               | C14-14-14II<br>C14-14-16II                | P511               | 35-47<br>48-58<br>59-67                  | C14-23-18II<br>C14-23-20II                               | 2(C10-14-12II)                       |  |  |
| P54                       | 80,35<br>36,46<br>47-58                   | C14-17-12II<br>C14-17-14II<br>C14-17-16II                | C16-14-12II                               | P512               | 54-67<br>68-80                           | C14-23-22II  | 2(C10-14-12II)                       |  |  |
| P55                       | 38-52<br>53-68<br>69-86<br>87-92          | C14-17-14II<br>C14-17-16II<br>C14-17-18II<br>C14-17-20II | C16-14-12II                               | P513               | 23-33<br>34-40<br>41-49<br>41-50         | C14-26-18II<br>C14-26-20II<br>C14-26-22II<br>C14-26-20II | (C10-14-12II)+(C14-14-12II)          |  |  |
|                           | 70-95<br>96-100                           | C14-17-18II<br>C14-17-20II                               | C16-14-14II                               | P514               | 51-59<br>60-70                           | C14-26-22II<br>C14-26-25II                               | (C10-14-12II)+(C14-14-12II)          |  |  |
|                           | 25-34<br>35-44<br>45-56<br>57-61          | C14-20-14II<br>C14-20-16II<br>C14-20-18II<br>C14-20-20II | 2(C10-14-12II)                            | P515               | 58-70<br>71-90<br>20-25                  | C14-26-22II<br>C14-26-25II<br>C14-29-18II                | (C10-14-12II)+(C14-14-12II)          |  |  |
|                           | 38-49<br>50-62<br>63-77<br>78-82          | C14-20-16II<br>C14-20-18II<br>C14-20-20II<br>C14-20-22II |   | P516               | 26-31<br>32-37<br>38-42                  | C14-29-20II<br>C14-29-22II<br>C14-29-25II                | 2(C14-14-12II)                       |  |  |
| K58                       | 55-69                                     | C14-20-18II  | 2(C10-14-12II)                            | P517               | 30-38<br>33-46<br>47-59                  | C14-29-20II<br>C14-29-22II<br>C14-29-25II                | 2(C14-14-12II)                       |  |  |
| См. примечание на листе 9 |   | 2(C10-14-12II)   |   |                    |  |  |                                      |  |  |


|      |   |   |
|------|---|---|
| TK   | Помощь для подбора сеток для прицирования<br>подошв ростверков марок Р51-Р517 | Серия<br>1411-7<br>Вип<br>1<br>Документ<br>13 |
| 1975 |   |   |

| МАРКА<br>РОСТВЕРКА | Расчетная<br>нагрузка<br>на силою,<br>Тс | Армирование подошвы ростверка |                                    | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | Расчетная<br>нагрузка<br>на силою,<br>Тс | Армирование подошвы ростверка |                                    |
|--------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
|                    |  | Марки арматурных сеток        | в направлении стороны А<br>подошвы |                    |  | Марки арматурных сеток        | в направлении стороны Б<br>подошвы |
| P518               | 45÷54                                    | C14-29-22II                   |                                    | P528               | 20÷26                                    | C16-29-14II                   |                                    |
|                    | 55÷67                                    | C14-29-25II                   | 2(C14-14-12II)                     |                    | 27÷35                                    | C16-29-16II                   | 2(C14-17-12II)                     |
| P519               | 80-94                                    | C16-17-18II                   |                                    | P529               | 36÷44                                    | C16-29-18II                   |                                    |
|                    | 35÷45                                    | C16-17-14II                   | C16-12-12II                        |                    | 38÷48                                    | C16-29-18II                   | 2(C14-17-12II)                     |
| P520               | 38÷50                                    | C16-17-14II                   |                                    | P530               | 49÷60                                    | C16-29-20II                   |                                    |
|                    | 51÷67                                    | C16-17-16II                   | C16-17-14II                        |                    | 61÷73                                    | C16-29-22II                   | 2(C14-17-12II)                     |
|                    | 68÷80                                    | C16-17-18II                   | C16-17-18II                        |                    | 18÷23                                    | C16-29-18II                   | 2(C14-17-12II)                     |
| P521               | 57÷74                                    | C16-17-16II                   |                                    | P531               | 18÷23                                    | C16-29-16II                   |                                    |
|                    | 75÷93                                    | C16-17-18II                   | C16-17-16II                        |                    | 24÷29                                    | C16-29-18II                   | 2(C14-17-12II)                     |
|                    | 94÷100                                   | C16-17-20II                   | C16-17-18II                        |                    | 30÷36                                    | C16-29-20II                   |                                    |
| P522               | 90÷115                                   | C16-17-18II                   |                                    | P532               | 37÷40                                    | C16-29-22II                   |                                    |
|                    | 116÷140                                  | C16-17-20II                   | C16-17-18II                        |                    | 29÷35                                    | C16-29-18II                   | 2(C14-17-12II)                     |
| P523               | 63÷85                                    | C16-20-18II                   |                                    | P533               | 36÷43                                    | C16-29-20II                   |                                    |
|                    | 86÷105                                   | C16-20-20II                   | 2(C10-17-14II)                     |                    | 44÷50                                    | C16-29-22II                   | 2(C14-17-12II)                     |
|                    | 106÷115                                  | C16-20-22II                   | 2(C10-17-16II)                     |                    | 51-60                                    | C16-29-25II                   | 2(C14-17-14II)                     |
| P524               | 70÷93                                    | C16-20-18II                   | 2(C10-17-18II)                     | P534               | 60÷80                                    | C16-29-25II                   | 2(C14-17-14II)                     |
|                    | 94÷115                                   | C16-20-20II                   | 2(C10-17-14II)                     |                    | 73-94                                    |                               | 2(C14-17-14II)                     |
|                    | 116÷140                                  | C16-20-22II                   | 2(C10-17-16II)                     |                    | 8025                                     |                               | 2(C10-20-12II)                     |
| P525               | 57-70                                    | C16-26-22II                   | 2(C10-17-18II)                     | P535               | 8038                                     | 2(C10-23-12II)                |                                    |
|                    | 71÷90                                    | C16-26-25II                   | (C10-17-16II)-(C14-17-16II)        |                    | 8041                                     | 2(C10-23-14II)                | 2(C10-20-12II)                     |
| P526               | 70÷83                                    | C16-26-22II                   | (C10-17-18II)+(C14-17-18II)        | P537               | 42÷56                                    | 2(C10-23-14II)                | 2(C10-20-14II)                     |
|                    | 84÷110                                   | C16-26-25II                   |                                    |                    | 8023                                     | 2(C10-23-12II)                | 2(C10-20-12II)                     |
| P527               | 18÷24                                    | C16-29-14II                   |                                    | P538               | 24÷25                                    | 2(C10-23-14II)                | 2(C10-20-14II)                     |
|                    | 25÷26                                    | C16-29-16II                   | 2(C14-17-12II)                     |                    |  |                               |                                    |

| TK   | Таблица для подбора сеток для армирования<br>подошв ростверков марок Р518-Р538 | Серия<br>1411-1          |
|------|--|--------------------------|
| 1975 |  | Болт<br>1<br>шайба<br>14 |

| МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНОЕ<br>НОГДУЗКА                | ПРИМЕРОВОНИЕ ПОДОШВЫ РОСТВЕРКА |                                      | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНОЕ<br>НОГДУЗКА                | ПРИМЕРОВОНИЕ ПОДОШВЫ РОСТВЕРКА |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                      | МАРКИ ПРИМЕРУЮЩИХ СЕТОК        |                                      |                    |                                      | МАРКИ ПРИМЕРУЮЩИХ СЕТОК        |                                      |
| № ПОДОШВЫ          | В НАПРОДВЕНИИ СТОРОНЫ № <sup>1</sup> | № ПОДОШВЫ                      | В НАПРОДВЕНИИ СТОРОНЫ № <sup>2</sup> | № ПОДОШВЫ          | В НАПРОДВЕНИИ СТОРОНЫ № <sup>1</sup> | № ПОДОШВЫ                      | В НАПРОДВЕНИИ СТОРОНЫ № <sup>2</sup> |
| P539               | 00-25                                | 2(C10-23-12II)                 | 2(C10-20-12II)                       | P546               | 32-40                                | 2(C10-26-18II)                 | (C10-23-16II)+(C14-23-16II)          |
|                    | 26-34                                | 2(C10-23-14II)                 | 2(C10-20-14II)                       |                    | 41-45                                | 2(C10-26-20II)                 |                                      |
|                    | 35-41                                | 2(C10-23-16II)                 | 2(C10-20-16II)                       |                    | 40-55                                | 2(C10-26-14II)                 | (C10-23-14II)+(C14-23-14II)          |
| P540               | 27-37                                | 2(C10-23-14II)                 | 2(C10-20-14II)                       | P547               | 56-70                                | 2(C10-26-16II)                 | (C10-23-16II)+(C14-23-16II)          |
|                    | 38-49                                | 2(C10-23-16II)                 | 2(C10-20-16II)                       |                    | 40-52                                | 2(C10-26-16II)                 | (C10-23-16II)+(C14-23-16II)          |
|                    | 50-61                                | 2(C10-23-18II)                 | 2(C10-20-18II)                       |                    | 53-65                                | 2(C10-26-18II)                 | (C10-23-18II)+(C14-23-18II)          |
| P541               | 53-69                                | 2(C10-23-16II)                 | 2(C10-20-16II)                       | P549               | 20-25                                | 2(C10-32-16II)                 | 3(C10-23-12II)                       |
|                    | 70-87                                | 2(C10-23-18II)                 | 2(C10-20-18II)                       |                    | 26-31                                | 2(C10-32-20II)                 |                                      |
|                    | 88-100                               | 2(C10-23-20II)                 | 2(C10-20-20II)                       |                    | 32-37                                | 2(C10-32-22II)                 | 3(C10-23-14II)                       |
| P542               | 57-75                                | 2(C10-23-16II)                 | 2(C10-20-16II)                       | P550               | 38-45                                | 2(C10-32-25II)                 | 3(C10-23-14II)                       |
|                    | 76-85                                | 2(C10-23-18II)                 | 2(C10-20-18II)                       |                    | 30-36                                | 2(C10-32-20II)                 | 3(C10-23-12II)                       |
|                    | 86-118                               | 2(C10-23-20II)                 | 2(C10-20-20II)                       |                    | 37-44                                | 2(C10-32-22II)                 | 3(C10-23-14II)                       |
| P543               | 18-25                                | 2(C10-23-14II)                 | 2(C10-23-14II)                       | P551               | 45-54                                | 2(C10-32-25II)                 | 3(C10-23-15II)                       |
|                    | 26-30                                | 2(C10-23-16II)                 | 2(C10-23-16II)                       |                    | 48-63                                | 2(C10-32-18II)                 | 3(C10-23-14II)                       |
|                    | 80-23                                | 2(C10-23-12II)                 | 2(C10-23-12II)                       |                    | 64-72                                | 2(C10-32-20II)                 |                                      |
| P544               | 24-32                                | 2(C10-23-14II)                 | 2(C10-23-14II)                       | P552               | 44-55                                | 2(C10-32-20II)                 | 3(C10-23-16II)                       |
|                    | 33-40                                | 2(C10-23-16II)                 | 2(C10-23-16II)                       |                    | 56-65                                | 2(C10-32-22II)                 |                                      |
|                    | 41-47                                | 2(C10-23-16II)                 | 2(C10-23-16II)                       |                    | 21-26                                | 2(C10-35-20II)                 | 2(C16-23-12II)                       |
| P545               | 20-20                                | 2(C10-26-14II)                 | (C10-23-12II)+(C14-23-12II)          | P553               | 27-32                                | 2(C10-35-22II)                 | 2(C16-23-14II)                       |
|                    | 21-26                                | 2(C10-26-16II)                 | (C10-23-14II)+(C14-23-14II)          |                    | 33-38                                | 2(C10-35-25II)                 | 2(C16-23-16II)                       |
|                    | 27-30                                | 2(C10-26-18II)                 |                                      |                    | 30-37                                | 2(C10-35-22II)                 | 2(C16-23-12II)                       |
| P546               | 21-31                                | 2(C10-26-16II)                 | (C10-23-14II)+(C14-23-14II)          | P554               | 38-48                                | 2(C10-35-25II)                 | 2(C16-23-16II)                       |


| TK   | Пояснение для подбора сеток для примерований<br>подошв ростверков марок P539-P554 | Серия<br>1411-1<br>Всего 3000<br>15 |
|------|---|-------------------------------------|
| 1975 |   |                                     |



| МАРКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ АРМАТУРНЫХ СЕТКОК СТОЛКАНИЯ |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Высота<br>растяжки Н в м                           | 1,35   | 1,50   | 1,65   | 1,80   |
| Марка маркса                                       | НПСБ 1 | НПСБ 2 | НПСБ 3 | НПСБ 4 |

#### Примечания:

- Установка сеток СБ8 требуетсѧ, если расчетные усилия в сечении колонны у обреза растяжки будут превышать усилия, ограниченные линией ① - при марке бетона 150, линией ② - при марке бетона 200, линией ③ - при марке бетона 250 и линией ④ - при марке бетона 300



2. При сборке вертикальные стержни пространственного каркаса должны располагаться внутри контура сеток поперечного армирования СБ8-СБ12. Сетки СБ8-СБ12 привязать к пространственному каркасу.

| ТК | Данные для определения арматуры столкана „б” |                 | Серия<br>1.411-1 |
|----|--|-----------------|------------------|
|    | 1975   | Вып. №стр<br>16 |                  |

| Эскиз ростверка | Параметр ростверка | Размеры, расстояние, мм |      |      |      | Объем бетона м <sup>3</sup> | Параметр ростверка | Размеры, расстояние, мм |      |      |      | Объем бетона м <sup>3</sup> |
|-----------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|-----------------------------|
|                 |                    | α                       | β    | η    | κ    |                             |                    | α                       | β    | η    | κ    |                             |
|                 | 1                  |                         |      |      |      |                             |                    |                         |      |      |      |                             |
|                 | P81                |                         |      | 1350 | 450  | 2,19(2,11)                  | P826               |                         |      | 1500 | 750  | 4,56(4,48)                  |
|                 | P82                | 1500                    | 1500 | 1500 | 600  | 2,53(2,45)                  | P827               | 2700                    | 1800 | 1650 | 900  | 5,28(5,20)                  |
|                 | P83                |                         |      | 1650 | 750  | 2,87(2,79)                  | P828               |                         |      | 1800 | 1050 | 6,01(5,93)                  |
|                 | P84                |                         |      | 1350 | 450  | 2,40(2,32)                  | P829               | 3000                    | 1800 | 1500 | 750  | 4,96(4,88)                  |
|                 | P85                | 1800                    | 1500 | 1500 | 600  | 2,80(2,72)                  | P830               |                         |      | 1650 | 900  | 5,77(5,69)                  |
|                 | P86                |                         |      | 1650 | 750  | 3,21(3,12)                  | P831               | 3000                    | 1800 | 1500 | 750  | 4,96(4,88)                  |
|                 | P87                |                         |      | 1350 | 450  | 2,60(2,52)                  | P832               |                         |      | 1650 | 900  | 5,77(5,69)                  |
|                 | P88                | 2100                    | 1500 | 1500 | 600  | 3,07(2,99)                  | P833               |                         |      | 1500 | 900  | 5,49(5,41)                  |
|                 | P89                |                         |      | 1650 | 750  | 3,55(3,46)                  | P834               | 3000                    | 1800 | 1650 | 1050 | 6,31(6,23)                  |
|                 | P810               |                         |      | 1350 | 600  | 3,07(2,99)                  | P835               |                         |      | 1800 | 1200 | 7,12(7,04)                  |
|                 | P811               | 2400                    | 1500 | 1500 | 750  | 3,61(3,53)                  | P836               | 3300                    | 1800 | 1650 | 1050 | 6,31(6,23)                  |
|                 | P812               |                         |      | 1650 | 900  | 4,15(4,07)                  | P837               |                         |      | 1800 | 1200 | 7,12(7,04)                  |
|                 | P813               |                         |      | 1350 | 600  | 3,34(3,26)                  | P838               | 2400                    | 2100 | 1500 | 750  | 4,69(4,61)                  |
|                 | P814               | 2700                    | 1500 | 1500 | 750  | 3,95(3,87)                  | P839               |                         |      | 1650 | 900  | 5,45(5,37)                  |
|                 | P815               |                         |      | 1650 | 900  | 4,56(4,48)                  | P840               | 2400                    | 2100 | 1500 | 750  | 4,69(4,61)                  |
|                 | P816               |                         |      | 1800 | 1050 | 5,16(5,08)                  | P841               |                         |      | 1650 | 900  | 5,45(5,37)                  |
|                 | P817               |                         |      | 1500 | 900  | 4,69(4,61)                  | P842               | 2400                    | 2100 | 1500 | 750  | 4,69(4,61)                  |
|                 | P818               | 3000                    | 1500 | 1650 | 1050 | 5,38(5,30)                  | P843               |                         |      | 1650 | 900  | 5,45(5,37)                  |
|                 | P819               |                         |      | 1800 | 1200 | 6,04(5,96)                  | P844               |                         |      | 1500 | 600  | 4,64(4,56)                  |
|                 | P820               |                         |      | 1350 | 450  | 2,64(2,56)                  | P845               | 2400                    | 2400 | 1650 | 750  | 5,50(5,42)                  |
|                 | P821               | 1800                    | 1000 | 1500 | 600  | 3,13(3,04)                  | P846               |                         |      | 1800 | 900  | 6,36(6,28)                  |
|                 | P822               |                         |      | 1650 | 750  | 3,61(3,53)                  | P847               |                         |      | 1500 | 600  | 5,07(4,99)                  |
|                 | P823               |                         |      | 1500 | 750  | 3,75(3,67)                  | P848               | 2700                    | 2400 | 1650 | 750  | 6,04(5,96)                  |
|                 | P824               | 2100                    | 1800 | 1650 | 900  | 4,31(4,23)                  | P849               |                         |      | 1800 | 900  | 7,01(6,93)                  |
|                 | P825               |                         |      | 1800 | 1050 | 4,89(4,80)                  | P850               | 2700                    | 2400 | 1650 | 750  | 6,04(5,93)                  |
|                 |                    |                         |      |      |      |                             | P851               |                         |      | 1800 | 900  | 7,01(6,93)                  |



Приложение

Объем бетона, чекозанный в свободе, относится к ростверкам под колонны сечением 800x500мм

| TK   | Номенклатура ростверков под колонны сечением 800x400 и 800x500мм | Серия   |           |
|------|--|---------|-----------|
|      |  | 1.441-1 | 8617. Тип |
| 1975 |  | 1       | 17        |

## ЗСНЧИК РОСТВЕРКА

1



| Сечение колонны, мм | Размеры отливки, мм |                |                |                |                |
|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | h <sub>r</sub>      | a <sub>1</sub> | a <sub>2</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> |
| 800×400             | 900                 | 275            | 950            | 325            | 550            |
| 800×500             |                     |                |                | 275            | 650            |

| Марка<br>ростверка | Размеры ростверка, мм |      |      |      | Объем<br>бетона<br>м <sup>3</sup> | Марка<br>ростверка | Размеры ростверка, мм |      |      |      | Объем<br>бетона<br>м <sup>3</sup> |
|--------------------|-----------------------|------|------|------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|------|-----------------------------------|
|                    | a                     | b    | h    | h    |                                   |                    | a                     | b    | h    | h    |                                   |
| P852               |                       |      | 1650 | 750  | 6,04 (5,93)                       | P876               |                       |      | 1500 | 750  | 7,39 (7,31)                       |
| P853               | 2700                  | 2400 | 1800 | 900  | 7,01 (6,93)                       | P877               | 3600                  | 2400 | 1650 | 900  | 8,59 (8,51)                       |
| P854               |                       |      | 1650 | 750  | 6,85 (6,77)                       | P878               |                       |      | 1800 | 1050 | 9,98 (9,90)                       |
| P855               | 3300                  | 2400 | 1650 | 900  | 8,03 (7,95)                       | P879               |                       |      | 1650 | 900  | 8,69 (8,61)                       |
| P856               |                       |      | 1800 | 1050 | 9,22 (9,14)                       | P880               | 3600                  | 2400 | 1800 | 1050 | 9,98 (9,90)                       |
| P857               |                       |      | 1500 | 600  | 5,93 (5,85)                       | P881               |                       |      | 1950 | 1200 | 11,88 (11,80)                     |
| P858               | 3300                  | 2400 | 1650 | 750  | 7,12 (7,04)                       | P882               |                       |      | 1800 | 900  | 8,76 (8,68)                       |
| P859               |                       |      | 1800 | 900  | 8,31 (8,23)                       | P883               | 3600                  | 2400 | 1800 | 1050 | 9,98 (9,90)                       |
| P860               |                       |      | 1500 | 600  | 5,73 (5,65)                       | P884               |                       |      | 1650 | 900  | 9,34 (9,26)                       |
| P861               | 3300                  | 2400 | 1650 | 750  | 7,12 (7,04)                       | P885               | 3900                  | 2400 | 1800 | 1050 | 10,75 (10,67)                     |
| P862               |                       |      | 1800 | 900  | 8,31 (8,23)                       | P886               | 3900                  | 2400 | 1800 | 1050 | 10,75 (10,67)                     |
| P863               |                       |      | 1500 | 600  | 5,73 (5,65)                       | P887               |                       |      | 1950 | 1200 | 12,11 (12,03)                     |
| P864               | 3300                  | 2400 | 1650 | 750  | 7,12 (7,04)                       | P888               |                       |      | 1650 | 900  | 10,01 (9,93)                      |
| P865               |                       |      | 1800 | 900  | 8,31 (8,23)                       | P889               | 4200                  | 2400 | 1800 | 1050 | 11,32 (11,24)                     |
| P866               |                       |      | 1650 | 750  | 7,12 (7,04)                       | P890               |                       |      | 1950 | 1200 | 12,11 (12,03)                     |
| P867               | 3300                  | 2400 | 1800 | 900  | 8,31 (8,23)                       | P891               | 3700                  | 2700 | 1800 | 900  | 7,74 (7,66)                       |
| P868               | 3300                  | 2400 | 1650 | 750  | 7,12 (7,04)                       | P892               |                       |      | 1800 | 900  | 8,47 (8,39)                       |
| P869               |                       |      | 1800 | 900  | 8,31 (8,23)                       | P893               | 3000                  | 2700 | 1800 | 900  | 8,47 (8,39)                       |
| P870               |                       |      | 1500 | 750  | 7,39 (7,31)                       | P894               |                       |      | 1950 | 1050 | 9,69 (9,61)                       |
| P871               | 3600                  | 2400 | 1650 | 900  | 8,69 (8,61)                       | P895               |                       |      | 1800 | 900  | 9,20 (9,12)                       |
| P872               |                       |      | 1800 | 1050 | 9,98 (9,90)                       | P896               | 3300                  | 2700 | 1800 | 900  | 9,20 (9,12)                       |
| P873               |                       |      | 1500 | 750  | 7,39 (7,31)                       | P897               |                       |      | 1950 | 1050 | 10,57 (10,49)                     |
| P874               | 3600                  | 2400 | 1650 | 900  | 8,69 (8,61)                       |                    |                       |      |      |      |                                   |
| P875               |                       |      | 1800 | 1050 | 9,98 (9,90)                       |                    |                       |      |      |      |                                   |

## Примечание.

Объем бетона, указанный в скобках, относится к ростверкам под колонну сечением 800×500 мм.

| TK | Номенклатура ростверков под колонны сечением 800×400 и 800×500 мм. |      |      | Оборудование                                 |
|----|--|------|------|--|
|    | 1975   | 1975 | 1975 |  |
|    |  |      |      | Борт. т. 411-1<br>Борт. т. 16<br>Лист. т. 16 |

| МАРКА<br>КУСТО<br>СВОЙ | РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА<br>НА ОБОЮДО ТС<br>МАРКА БЕТОНОВА<br>РОСТВЕРКА |     |     |     | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | МАРКА<br>КУСТО<br>СВОЙ | РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА<br>НА ОБОЮДО ТС<br>МАРКА БЕТОНОВА<br>РОСТВЕРКА |     |     |     | МАРКА<br>РОСТВЕРКА |  |  |  |
|------------------------|---|-----|-----|-----|--------------------|------------------------|---|-----|-----|-----|--------------------|--|--|--|
|                        | РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА<br>НА ОБОЮДО ТС<br>МАРКА БЕТОНОВА<br>РОСТВЕРКА |     |     |     |                    |                        | РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА<br>НА ОБОЮДО ТС<br>МАРКА БЕТОНОВА<br>РОСТВЕРКА |     |     |     |                    |  |  |  |
|                        | 150   | 200 | 250 | 300 |                    |                        | 150   | 200 | 250 | 300 |                    |  |  |  |
| KC4-1                  | 41  | 51  | 62  | 75  | PB1                | KC6-2                  | 27  | 33  | 40  | -   | PB13               |  |  |  |
|                        | 61  | 76  | 93  | -   | PB2                |                        | 42  | 52  | 61  | -   | PB14               |  |  |  |
|                        | 85  | 100 | -   | -   | PB3                |                        | 56  | 70  | 73  | -   | PB15               |  |  |  |
| KC4-2                  | 41  | 51  | 62  | 75  | PB4                | KC6-3                  | 70  | 87  | 100 | -   | PB16               |  |  |  |
|                        | 61  | 76  | 93  | 100 | PB5                |                        | 42  | 52  | 60  | -   | PB17               |  |  |  |
|                        | 85  | 100 | -   | -   | PB6                |                        | 60  | 74  | 85  | -   | PB18               |  |  |  |
| KC4-3                  | 38  | 47  | 58  | 69  | PB7                | KC7-1                  | 75  | 93  | 95  | -   | PB19               |  |  |  |
|                        | 57  | 71  | 87  | 100 | PB8                |                        | 25  | 31  | 38  | 45  | PB38               |  |  |  |
|                        | 85  | 100 | -   | -   | PB9                |                        | 38  | 47  | 57  | 69  | PB39               |  |  |  |
| KC5-1                  | 32  | 40  | 49  | 58  | PB20               | KC7-2                  | 28  | 35  | 43  | 51  | PB29               |  |  |  |
|                        | 57  | 63  | 77  | 92  | PB21               |                        | 46  | 57  | 70  | 81  | PB30               |  |  |  |
|                        | 73  | 91  | 100 | -   | PB22               |                        | 25  | 31  | 38  | -   | PB40               |  |  |  |
| KC5-2                  | 38  | 47  | 58  | 79  | PB7                | KC8-1                  | 38  | 47  | 57  | 69  | PB41               |  |  |  |
|                        | 57  | 71  | 87  | 100 | PB8                |                        | 25  | 31  | 38  | 46  | PB31               |  |  |  |
|                        | 85  | 100 | -   | -   | PB9                |                        | 36  | 45  | 55  | 66  | PB32               |  |  |  |
| KC5-3                  | 34  | 42  | 51  | 56  | PB10               | KC9-1                  | 19  | 24  | 29  | 35  | PB44               |  |  |  |
|                        | 45  | 56  | 68  | 81  | PB11               |                        | 29  | 36  | 44  | 53  | PB45               |  |  |  |
|                        | 57  | 71  | 87  | 100 | PB12               |                        | 41  | 51  | 62  | 75  | PB46               |  |  |  |
| KC5-4                  | 32  | 40  | 45  | -   | PB13               | KC9-2                  | -   | 23  | 28  | 34  | PB47               |  |  |  |
|                        | 42  | 56  | 61  | -   | PB14               |                        | 27  | 33  | 40  | 47  | PB48               |  |  |  |
|                        | 55  | 71  | 73  | -   | PB15               |                        | 38  | 47  | 57  | 67  | PB49               |  |  |  |
| KC6-1                  | 70  | 87  | 100 | -   | PB16               | KC9-3                  | -   | 23  | 28  | 34  | PB54               |  |  |  |
|                        | 27  | 33  | 40  | 48  | PB10               |                        | 28  | 34  | 42  | 50  | PB55               |  |  |  |
|                        | 39  | 48  | 58  | 70  | PB11               |                        | 39  | 48  | 58  | 70  | PB56               |  |  |  |
|                        | 52  | 55  | 79  | 95  | PB12               |                        |   |     |     |     |                    |  |  |  |

TK

975

Последний этап подбора ростоверков под колонны  
сечением 800x400 и 800x500.77

Серия 1.411-1  
Файл 1  
Лист 19

| МАРКА<br>кусто<br>свой | Расчетная нагрузка<br>на сжатие, тс |     |     |     | МАРКА<br>растяжения | МАРКА<br>кусто<br>свой | Расчетная нагрузка<br>на сжатие, тс |     |     |     | МАРКА<br>растяжения | МАРКА<br>кусто<br>свой | Расчетная нагрузка<br>на сжатие, тс |     |     |      | МАРКА<br>растяжения |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-----|-----|------|---------------------|--|--|--|--|--|
|                        | МАРКА бетона<br>растяжения          |     |     |     |                     |                        | МАРКА бетона<br>растяжения          |     |     |     |                     |                        | МАРКА бетона<br>растяжения          |     |     |      |                     |  |  |  |  |  |
|                        | 150                                 | 200 | 250 | 300 |                     |                        | 150                                 | 200 | 250 | 300 |                     |                        | 150                                 | 200 | 250 | 300  |                     |  |  |  |  |  |
| KC12-4                 | 22                                  | 27  | 33  | 37  | PB88                | KC9-7                  | -                                   | 45  | 55  | 66  | PB92                | KC5-13                 | 92                                  | 115 | -   | -    | PB35                |  |  |  |  |  |
|                        | 31                                  | 38  | 43  | -   | PB89                | KC9-8                  | -                                   | 46  | 57  | 67  | PB95                | KC5-14                 | 70                                  | 90  | 105 | -    | PB36                |  |  |  |  |  |
|                        | 40                                  | 49  | -   | -   | PB90                | KC4-6                  | -                                   | 66  | 80  | 96  | PB21                | KC6-7                  | 75                                  | 110 | 120 | -    | PB37                |  |  |  |  |  |
| KC5-6                  | 46                                  | 57  | 70  | 83  | PB26                | KC4-11                 | 80                                  | 100 | 122 | 140 | PB22                |                        | 54                                  | 67  | 82  | 98   | PB34                |  |  |  |  |  |
|                        | 60                                  | 74  | 90  | 108 | PB27                | KC4-7                  | -                                   | 64  | 78  | 94  | PB23                | KC6-11                 | 72                                  | 90  | 110 | -    | PB35                |  |  |  |  |  |
| KC5-7                  | 46                                  | 57  | 70  | 83  | PB33                | KC4-12                 | 80                                  | 99  | 120 | -   | PB24                | KC6-12                 | -                                   | 74  | 89  | 100  | PB36                |  |  |  |  |  |
|                        | 72                                  | 90  | 100 | -   | PB34                | KC4-8                  | 107                                 | 133 | 160 | -   | PB25                | 75                     | 95                                  | 115 | -   | PB37 |                     |  |  |  |  |  |
| KC7-6                  | -                                   | 45  | 55  | 66  | PB50                |                        | -                                   | 61  | 74  | 80  | PB26                | KC7-11                 | -                                   | 61  | 74  | 87   | PB33                |  |  |  |  |  |
|                        | 51                                  | 63  | 77  | 92  | PB51                | KC4-13                 | -                                   | 76  | 93  | 110 | PB27                | KC7-12                 | -                                   | 61  | 74  | 87   | PB36                |  |  |  |  |  |
| KC7-7                  | -                                   | 46  | 56  | 67  | PB66                | KC5-12                 | 80                                  | 94  | 120 | 135 | PB28                | KC7-13                 | -                                   | 66  | 80  | 97   | PB82                |  |  |  |  |  |
|                        | 51                                  | 64  | 78  | 93  | PB67                | KC5-11                 | -                                   | 50  | 61  | 73  | PB42                | KC7-14                 | -                                   | 66  | 80  | 97   | PB86                |  |  |  |  |  |
| KC8-6                  | -                                   | 45  | 55  | 66  | PB52                | KC6-6                  | -                                   | 78  | 96  | "   | PB43                | KC8-11                 | 60                                  | 75  | 91  | -    | PB94                |  |  |  |  |  |
|                        | 51                                  | 63  | 77  | -   | PB53                |                        | -                                   | 40  | 49  | 59  | PB26                | KC8-12                 | -                                   | 75  | 91  | -    | PB97                |  |  |  |  |  |
| KC8-7                  | -                                   | 45  | 55  | 66  | PB68                | KC5-13                 | -                                   | 63  | 77  | 92  | PB27                | KC8-13                 | -                                   | 58  | 71  | 85   | PB83                |  |  |  |  |  |
|                        | 47                                  | 58  | 70  | 85  | PB69                |                        | 69                                  | 86  | 105 | 125 | PB28                | KC8-14                 | 59                                  | 73  | 84  | -    | PB87                |  |  |  |  |  |
| KC9-6                  | -                                   | 47  | 57  | 68  | PB91                |                        | 79                                  | 98  | -   | -   | PB34                |                        |                                     |     |     |      |                     |  |  |  |  |  |

| TK   | Модуль для подбора растяжек под колонны |     |          | Серия<br>1,411-1 |
|------|---|-----|----------|------------------|
| 1975 | сечением 800x400 и 800x500мм.           | БШП | Документ | 20               |
|      |   |     |          |                  |

| МАРКА<br>РОСТВЕРКА              | РАСЧЕТНАЯ<br>НАПРУГА<br>НА ОБОД,<br>ТС | АРМИРОВАНИЕ ПОДОШВЫ РОСТВЕРКА                                   |               | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>НАПРУГА<br>НА ОБОД,<br>ТС | АРМИРОВАНИЕ ПОДОШВЫ РОСТВЕРКА       |                                 |
|---------------------------------|--|---|---------------|--------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                 |  | МАРКИ АРМАТИРУЮЩИХ СЕТОК<br>Б НАПРЯЖЕНИИ СТОРОНЫ "Б"<br>ПОДОШВЫ |               |                    |  | Б НАПРЯЖЕНИИ СТОРОНЫ "Б"<br>ПОДОШВЫ |                                 |
| P81                             | 8055                                   | C14- 14- 12II   | C14- 14- 12II | P811               | 49-62                                  | C14- R3- 18II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
|                                 | 56-75                                  | C14- 14- 14II   | C14- 14- 14II |                    | 63-77                                  | C14- 23- 20II                       | 2(C10- 14- 14II)                |
| P82                             | 8060                                   | C14- 14- 12II   | C14- 14- 12II | P812               | 78-81                                  | C14- 23- 22II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
|                                 | 61-83                                  | C14- 14- 14II   | C14- 14- 14II |                    | 90-85                                  | C14- 23- 20II                       | (C10- 14- 12II)+(C14- 14- 12II) |
| P83                             | 84-100                                 | C14- 14- 14II   | C14- 14- 14II | P813               | 86-100                                 | C14- 23- 22II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
|                                 | 8065                                   | C14- 14- 16II   | C14- 14- 16II |                    | 30-37                                  | C14- 26- 18II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
| P84                             | 66-90                                  | C14- 14- 12II   | C14- 14- 12II | P814               | 38-45                                  | C14- 26- 20II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
|                                 | 91-100                                 | C14- 14- 14II   | C14- 14- 14II |                    | 42-58                                  | C14- 26- 20II                       | (C10- 14- 12II)+(C14- 14- 12II) |
| P85                             | 8054                                   | C14- 14- 16II   | C14- 14- 16II | P815               | 59-61                                  | C14- 26- 22II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
|                                 | 55-73                                  | C14- 17- 12II   | C14- 17- 12II |                    | 54-67                                  | C14- 26- 20II                       | (C10- 14- 14II)+(C14- 14- 14II) |
| P86                             | 74-75                                  | C14- 17- 14II   | C14- 17- 14II | P816               | 68-73                                  | C14- 26- 20II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
|                                 | 8060                                   | C14- 17- 16II   | C14- 17- 16II |                    | 59-73                                  | C14- 26- 20II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
| P87                             | 61-83                                  | C14- 17- 12II   | C14- 17- 12II | P817               | 74-88                                  | C14- 26- 22II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
|                                 | 84-100                                 | C14- 17- 14II   | C14- 17- 14II |                    | 89-100                                 | C14- 26- 25II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
| P88                             | 8067                                   | C14- 17- 16II   | C14- 17- 16II | P818               | 32-40                                  | C14- 29- 18II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
|                                 | 68-91                                  | C14- 17- 12II   | C14- 17- 12II |                    | 41-50                                  | C14- 29- 20II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
| P89                             | 92-100                                 | C14- 17- 14II   | C14- 17- 14II | P819               | 51-60                                  | C14- 29- 22II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
|                                 | 8034                                   | C14- 17- 16II   | C14- 17- 16II |                    | 45-55                                  | C14- 29- 20II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
| P90                             | 35-46                                  | C14- 20- 12II   | C14- 20- 14II | P820               | 56-67                                  | C14- 29- 22II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
|                                 | 47-60                                  | C14- 20- 14II   | C14- 20- 16II |                    | 68-85                                  | C14- 29- 25II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
| P91                             | 61-69                                  | C14- 20- 16II   | C14- 20- 18II | P821               | 61-73                                  | C14- 29- 22II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
|                                 | 39-52                                  | C14- 20- 18II   | C14- 20- 14II |                    | 74-95                                  | C14- 29- 25II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
| P92                             | 53-68                                  | C14- 20- 14II   | C14- 20- 16II | P822               | 32-45                                  | C16- 17- 14II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
|                                 | 69-75                                  | C14- 20- 16II   | C14- 20- 18II |                    | 46-58                                  | C16- 17- 16II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
| P93                             | 76-100                                 | C14- 20- 18II   | C14- 20- 20II | P823               | 49-64                                  | C16- 17- 16II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
|                                 | 57-75                                  | C14- 20- 20II   | C14- 20- 16II |                    | 65-82                                  | C16- 17- 18II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
| P94                             | 76-95                                  | C14- 20- 16II   | C14- 20- 18II | P824               | 83-96                                  | C16- 17- 20II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
|                                 | 96-100                                 | C14- 20- 18II   | C14- 20- 20II |                    | 57-75                                  | C16- 17- 16II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
| P95                             | 25-39                                  | C14- 20- 20II   | C14- 23- 14II | P825               | 76-94                                  | C16- 17- 18II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
|                                 | 35-44                                  | C14- 23- 14II   | C14- 23- 16II |                    | 95-15                                  | C16- 17- 20II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
| P96                             | 45-56                                  | C14- 23- 16II   | C14- 23- 18II | P826               | 116-140                                | C16- 17- 22II                       | 2(C10- 14- 12II)                |
|                                 | 8034                                   | C14- 23- 18II   | C14- 23- 14II |                    | 13461-01                               | 33                                  |                                 |
| СЛ<br>ПРИМЕЧАНИЕ<br>на листе 9. |  | 2(C10- 14- 14II)  |               | 2(C10- 14- 14II)   |  | 2(C10- 14- 14II)                    |                                 |

|      |  |                   |
|------|--|-------------------|
| TK   | Поблока для подбора сеток для армирования<br>1975 подошв ростверков марок Р81- Р822. | СЕРИЯ<br>1. 411-1 |
| 1975 |  | 8611 Июль<br>1 21 |

| Марка<br>растяжки | Расчетная<br>нагрузка<br>на сечение,<br>кг | Армирование подошвы растяжки                                   |                             | Марка<br>растяжки | Расчетная<br>нагрузка<br>на сечение,<br>кг | Армирование подошвы растяжки                                   |                |  |  |
|-------------------|--|--|-----------------------------|-------------------|--|--|----------------|--|--|
|                   |  | Марки арматурных сортов  |                             |                   |  | Марки арматурных сортов  |                |  |  |
|                   |  | в направлении стороны "а" в направлении стороны "б"<br>подошвы |                             |                   |  | в направлении стороны "а" в направлении стороны "б"<br>подошвы |                |  |  |
| PB23              | 49-66                                      | C16-20-14II  | 2(C10-17-14II)              | PB33              | 71-83                                      | C16-29-25II  | 2(C14-17-14II) |  |  |
|                   | 67-87                                      | C16-20-16II  |                             | PB34              | 52-63                                      | C16-29-26II  | 2(C14-17-14II) |  |  |
|                   | 88-94                                      | C16-20-18II  | 2(C10-17-16II)              |                   | 64-77                                      | C16-29-22II  | 2(C14-17-16II) |  |  |
| PB24              | 73-85                                      | C16-20-16II  | 2(C10-17-16II)              |                   | 78-98                                      | C16-29-25II  | 2(C14-17-18II) |  |  |
|                   | 86-120                                     | C16-20-18II  | 2(C10-17-18II)              | PB35              | 72-86                                      | C16-29-22II  | 2(C14-17-16II) |  |  |
| PB25              | 105-130                                    | C16-20-18II  | 2(C10-17-18II)              |                   | 87-115                                     | C16-29-25II  | 2(C14-17-16II) |  |  |
|                   | 131-160                                    | C16-20-20II  | 2(C10-17-20II)              | PB36              | 66-85                                      | C16-32-25II  | 3(C14-17-14II) |  |  |
| PB26              | 45-57                                      | C16-26-18II  | (C10-17-14II)+(C14-17-14II) |                   | 86-105                                     | 2(C16-32-20II)*  | 3(C10-17-16II) |  |  |
|                   | 58-70                                      | C16-26-20II  |                             | PB37              | 75-92                                      | C16-32-25II  | 3(C10-17-14II) |  |  |
|                   | 71-80                                      | C16-26-22II  | (C10-17-16II)+(C14-17-16II) |                   | 93-120                                     | 2(C16-32-20II)*  | 3(C10-17-16II) |  |  |
| PB27              | 60-78                                      | C16-26-20II  |                             | PB38              | 0037                                       | 2(C10-23-12II)   | 2(C10-20-12II) |  |  |
|                   | 79-94                                      | C16-26-22II  | (C10-17-18II)+(C14-17-18II) |                   | 38-45                                      |  | 2(C10-20-14II) |  |  |
|                   | 95-110                                     | C16-26-25II  |                             | PB39              | 0041                                       |  | 2(C10-20-12II) |  |  |
| PB28              | 73-88                                      | C16-26-20II  | (C10-17-16II)+(C14-17-16II) |                   | 42-57                                      | 2(C10-23-12II)   | 2(C10-20-14II) |  |  |
|                   | 89-107                                     | C16-26-22II  | (C10-17-18II)+(C14-17-18II) |                   | 58-69                                      |  | 2(C10-20-16II) |  |  |
|                   | 108-135                                    | C16-26-25II  | (C10-17-20II)+(C14-17-20II) | PB40              | 0225                                       |  | 2(C10-20-12II) |  |  |
| PB29              | 26-36                                      | C16-26-14II  |                             |                   | 26-34                                      | 2(C10-23-12II)   | 2(C10-20-14II) |  |  |
|                   | 37-47                                      | C16-26-16II  |                             |                   | 35-33                                      |  | 3(C10-20-16II) |  |  |
|                   | 48-51                                      | C16-26-18II  |                             | PB41              | 38-49                                      | 2(C10-23-14II)   | 2(C10-20-16II) |  |  |
| PB30              | 40-52                                      | C16-29-15II  | 2(C14-17-12II)              |                   | 50-63                                      | 2(C10-23-16II)   | 2(C10-20-18II) |  |  |
|                   | 53-65                                      | C16-29-18II  |                             |                   | 64-69                                      | 2(C10-23-16II)   | 2(C10-20-20II) |  |  |
|                   | 66-81                                      | C16-29-20II  | 2(C14-17-14II)              | PB42              | 45-61                                      | 2(C10-23-14II)   |                |  |  |
| PB31              | 37-37                                      | C16-29-18II  | 2(C14-17-12II)              |                   | 62-73                                      | 2(C10-23-16II)   | 2(C10-20-16II) |  |  |
|                   | 38-45                                      | C16-29-20II  |                             | PB43              | 68-89                                      | 2(C10-23-16II)   | 2(C10-20-18II) |  |  |
|                   | 46-48                                      | C16-29-22II  | 2(C14-17-14II)              |                   | 90-115                                     | 2(C10-23-18II)   | 2(C10-20-20II) |  |  |
| PB32              | 35-44                                      | C16-29-18II  | 2(C14-17-14II)              | PB44              | 19-25                                      | 2(C10-23-14II)   | 2(C10-23-14II) |  |  |
|                   | 45-55                                      | C16-29-20II  |                             |                   | 26-31                                      | 2(C10-23-16II)   | 2(C10-23-16II) |  |  |
|                   | 56-66                                      | C16-29-22II  | 2(C14-17-16II)              |                   | 32-35                                      | 2(C10-23-18II)   | 2(C10-23-18II) |  |  |
| PB33              | 46-58                                      | C16-29-20II  |                             |                   |  |  |                |  |  |
|                   | 59-70                                      | C16-29-22II  | 2(C14-17-12II)              |                   |  |  |                |  |  |

\*Армирование подошвы растяжки в направлении стороны "а" производится по рис. 1.

Рис.1

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| TK   | Таблица для подбора сортов, для армирования подошв растяжек марок PB23-PB44. | С. 411    |
| 1975 |  | Бюл. № 22 |


| МАРКА<br>РАСЧЕТНЫЙ<br>НАГРУЗКА<br>НА СВАЛО,<br>ТС | РАСЧЕТНЫЙ<br>НАГРУЗКА<br>НА СВАЛО,<br>ТС | Армирование подошвы раствором  |                             | МАРКА<br>РАСЧЕТНЫЙ<br>НАГРУЗКА<br>НА СВАЛО<br>ТС | Армирование подошвы раствором | Армирование подошвы раствором  |               |
|---|--|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|
|   |  | МАРКИ АРМАТИРУЮЩИХ СЕТОК<br>в напротивении стороны "а" в напротивении стороны "б"<br>подошвы |                             |  |                               | МАРКИ АРМАТИРУЮЩИХ СЕТОК<br>в напротивении стороны "а" в напротивении стороны "б"<br>подошвы |               |
| PB45  | 24-32                                    | 2(C10-23-147)  | 2(C10-23-147)               | PB56   | 47-53                         | 2(C10-32-227)  | 3(C10-23-147) |
|   | 33-42                                    | 2(C10-23-167)  | 2(C10-23-167)               |  | 54-70                         | 2(C10-32-257)  | 3(C10-23-167) |
|   | 43-53                                    | 2(C10-23-187)  | 2(C10-23-187)               | PB57   | 20-26                         | 2(C10-32-147)  | 3(C10-23-147) |
| PB46  | 35-46                                    | 2(C10-23-167)  | 2(C10-23-167)               |  | 27-34                         | 2(C10-32-167)  | 3(C10-23-187) |
|   | 47-58                                    | 2(C10-23-187)  | 2(C10-23-187)               | PB58   | 24-33                         | 2(C10-32-147)  | 3(C10-23-187) |
|   | 59-72                                    | 2(C10-23-207)  | 2(C10-23-207)               |  | 34-43                         | 2(C10-32-167)  | 3(C10-23-147) |
| PB47  | 73-75                                    | 2(C10-23-227)  | 2(C10-23-227)               |  | 44-50                         | 2(C10-32-187)  | 3(C10-23-167) |
|   | 22-29                                    | 2(C10-26-167)  | (C10-23-147) + (C14-23-147) | PB59   | 37-48                         | 2(C10-32-167)  | 3(C10-23-147) |
|   | 30-34                                    | 2(C10-26-187)  | (C10-23-167) + (C14-23-167) |  | 50-62                         | 2(C10-32-187)  | -             |
| PB48  | 27-37                                    | 2(C10-26-167)  | (C10-23-147) + (C14-23-147) |  | 63-69                         | 2(C10-32-207)  | 3(C10-23-167) |
|   | 38-47                                    | 2(C10-26-187)  | (C10-23-167) + (C14-23-167) | PB60   | 20-22                         | 2(C10-32-167)  | -             |
|   | 34-45                                    | 2(C10-26-167)  | (C10-23-167) + (C14-23-167) |  | 23-28                         | 2(C10-32-187)  | 3(C10-23-147) |
| PB49  | 46-57                                    | 2(C10-26-187)  | (C10-23-187) + (C14-23-187) | PB61   | 21-28                         | 2(C10-32-167)  | -             |
|   | 58-67                                    | 2(C10-26-207)  | (C10-23-187) + (C14-23-187) |  | 29-36                         | 2(C10-32-187)  | 3(C10-23-147) |
| PB50  | 42-56                                    | 2(C10-26-127)  | (C10-23-147) + (C14-23-147) |  | 37-44                         | 2(C10-32-207)  | 3(C10-23-167) |
|   | 57-66                                    | 2(C10-26-147)  | (C10-23-167) + (C14-23-167) | PB62   | 35-44                         | 2(C10-32-167)  | 3(C10-23-167) |
| PB51  | 46-60                                    | 2(C10-26-127)  | (C10-23-147) + (C14-23-147) |  | 45-53                         | 2(C10-32-207)  | 3(C10-23-187) |
|   | 61-80                                    | 2(C10-26-147)  | (C10-23-167) + (C14-23-167) | PB63   | 20-25                         | 2(C10-32-207)  | 3(C10-23-147) |
|   | 81-92                                    | 2(C10-26-167)  | (C10-23-187) + (C14-23-187) |  | 20-26                         | 2(C10-32-187)  | 3(C10-23-127) |
| PB52  | 37-49                                    | 2(C10-26-147)  | (C10-23-167) + (C14-23-167) | PB64   | 27-33                         | 2(C10-32-207)  | 3(C10-23-147) |
|   | 50-62                                    | 2(C10-26-167)  | (C10-23-187) + (C14-23-187) |  | 34-39                         | 2(C10-32-227)  | 3(C10-23-167) |
|   | 63-66                                    | 2(C10-26-187)  | (C10-23-207) + (C14-23-207) | PB65   | 30-40                         | 2(C10-32-207)  | 3(C10-23-147) |
| PB53  | 41-52                                    | 2(C10-26-147)  | (C10-23-167) + (C14-23-167) |  | 41-50                         | 2(C10-32-227)  | 3(C10-23-167) |
|   | 53-69                                    | 2(C10-26-167)  | (C10-23-187) + (C14-23-187) |  | 51-55                         | 2(C10-32-257)  | 3(C10-23-167) |
|   | 70-77                                    | 2(C10-26-187)  | (C10-23-207) + (C14-23-207) | PB66   | 46-60                         | 2(C10-32-167)  | -             |
| PB54  | 20-25                                    | 2(C10-32-167)  | (C10-23-187)                |  | 61-67                         | 2(C10-32-187)  | 3(C10-23-147) |
|   | 26-32                                    | 2(C10-32-207)  | (C10-23-147)                | PB67   | 51-65                         | 2(C10-32-167)  | 3(C10-23-147) |
|   | 33-34                                    | 2(C10-32-227)  | (C10-23-147)                |  | 66-83                         | 2(C10-32-187)  | -             |
| PB55  | 24-31                                    | 2(C10-32-187)  | (C10-23-147)                |  | 84-93                         | 2(C10-32-207)  | 3(C10-23-167) |
|   | 32-38                                    | 2(C10-32-207)  | (C10-23-147)                | PB68   | 40-50                         | 2(C10-32-207)  | -             |
|   | 39-46                                    | 2(C10-32-227)  | (C10-23-147)                |  | 51-61                         | 2(C10-32-227)  | 3(C10-23-167) |
| PB56  | 47-50                                    | 2(C10-32-257)  | (C10-23-167)                |  | 62-66                         | 2(C10-32-257)  | 3(C10-23-187) |
|   | 36-46                                    | 2(C10-32-207)  | (C10-23-147)                |  |                               |  |               |

| TK   | Памятка для подбора сеток для армирования<br>подошв растворов марок PB45-PB68 | Серия<br>1411-1    |
|------|---|--------------------|
| 1975 |   | Вып. 1<br>дект. 23 |


| МАРКА<br>РОСТВЕРКА | Расчетная<br>нагрузка<br>на силою,<br>тс | Примирование подошвы ростверка                  |   | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | Расчетная<br>нагрузка<br>на силою,<br>тс | Примирование подошвы ростверка                  |   |  |  |
|--------------------|--|---|---|--------------------|--|---|---|--|--|
|                    |  | Марки арматачурных сеток                        |   |                    |  | Марки арматачурных сеток                        |   |  |  |
|                    |  | в направлении стороны № <sup>1</sup><br>подошвы | в направлении стороны № <sup>2</sup><br>подошвы |                    |  | в направлении стороны № <sup>1</sup><br>подошвы | в направлении стороны № <sup>2</sup><br>подошвы |  |  |
| P869               | 40-50                                    | 2(C10-32-18II)                                  | 3(C10-23-14II)                                  | P881               | 55-63                                    | 2(C10-35-25II)                                  | 2(C16-23-18II)                                  |  |  |
|                    | 51-61                                    | 2(C10-32-20II)                                  | 3(C10-23-16II)                                  |                    | 66-85                                    | 2(C10-35-20II)                                  | 2(C16-23-16II)                                  |  |  |
|                    | 62-74                                    | 2(C10-32-22II)                                  | 3(C10-23-18II)                                  |                    | 86-97                                    | 2(C10-35-22II)                                  | 2(C16-23-18II)                                  |  |  |
|                    | 75-85                                    | 2(C10-32-25II)                                  |   |                    | 58-70                                    | 2(C10-35-22II)                                  | 2(C16-23-16II)                                  |  |  |
| P870               | 20-25                                    | 2(C10-35-20II)                                  | 2(C16-23-12II)                                  | P882               | 71-85                                    | 2(C10-35-45II)                                  | 2(C16-23-18II)                                  |  |  |
|                    | 26-30                                    | 2(C10-35-22II)                                  | 2(C16-23-14II)                                  |                    | 22-37                                    | 2(C10-38-20II)                                  | 2(C10-23-12II)+(C16-23-12II)                    |  |  |
|                    | 31-34                                    | 2(C10-35-25II)                                  | 2(C16-23-14II)                                  |                    | 28-33                                    | 2(C10-38-22II)                                  | 2(C10-23-14II)+(C16-23-14II)                    |  |  |
| P871               | 25-31                                    | 2(C10-35-20II)                                  | 2(C16-23-12II)                                  | P883               | 34-42                                    | 2(C10-38-25II)                                  | 2(C10-23-14II)+(C16-23-14II)                    |  |  |
|                    | 32-37                                    | 2(C10-35-22II)                                  | 2(C16-23-14II)                                  |                    | 26-32                                    | 2(C10-38-20II)                                  | 2(C10-23-12II)+(C16-23-12II)                    |  |  |
|                    | 38-48                                    | 2(C10-35-25II)                                  |   |                    | 33-39                                    | 2(C10-38-22II)                                  | 2(C10-23-14II)+(C16-23-14II)                    |  |  |
| P872               | 36-44                                    | 2(C10-35-22II)                                  |   | P884               | 40-50                                    | 2(C10-38-25II)                                  | 2(C10-23-16II)+(C16-23-16II)                    |  |  |
|                    | 45-57                                    | 2(C10-35-25II)                                  | 2(C16-23-16II)                                  |                    | 59-72                                    | 2(C10-38-20II)                                  | 2(C10-23-14II)+(C16-23-14II)                    |  |  |
| P873               | 20-23                                    | 2(C10-35-14II)                                  |   | P885               | 73-89                                    | 2(C10-38-22II)                                  | 2(C10-23-14II)+(C16-23-14II)                    |  |  |
|                    | 24-31                                    | 2(C10-35-16II)                                  | 2(C16-23-12II)                                  |                    | 90-97                                    | 2(C10-38-25II)                                  | 2(C10-23-16II)+(C16-23-16II)                    |  |  |
|                    | 32-34                                    | 2(C10-35-18II)                                  | 2(C16-23-14II)                                  |                    | 54-65                                    | 2(C10-38-22II)                                  | 2(C10-23-14II)+(C16-23-14II)                    |  |  |
| P874               | 28-37                                    | 2(C10-35-16II)                                  | 2(C16-23-14II)                                  | P887               | 66-84                                    | 2(C10-38-25II)                                  | 2(C10-23-14II)+(C16-23-14II)                    |  |  |
|                    | 38-47                                    | 2(C10-35-18II)                                  |   |                    | 22-22                                    | 2(C10-41-22II)                                  | 2(C10-23-16II)+(C16-23-16II)                    |  |  |
|                    | 48-50                                    | 2(C10-35-20II)                                  | 2(C16-23-16II)                                  |                    | 89-97                                    | 2(C10-41-25II)                                  |   |  |  |
| P875               | 30-40                                    | 2(C10-35-16II)                                  |   | P888               | 27-33                                    | 2(C10-41-22II)                                  | 2(C10-23-14II)+(C16-23-14II)                    |  |  |
|                    | 41-51                                    | 2(C10-35-18II)                                  | 2(C16-23-14II)                                  |                    | 34-43                                    | 2(C10-41-25II)                                  |   |  |  |
|                    | 52-64                                    | 2(C10-35-20II)                                  | 2(C16-23-16II)                                  |                    | 31-38                                    | 2(C10-41-22II)                                  |   |  |  |
|                    | 65-70                                    | 2(C10-35-22II)                                  |   |                    | 39-49                                    | 2(C10-41-25II)                                  |   |  |  |
| P876               | 78-82                                    | 2(C10-35-16II)                                  | 2(C16-23-12II)                                  | P889               | 40-50                                    | (C10-26-18II)+(C14-26-18II)                     | (C10-26-18II)+(C14-26-18II)                     |  |  |
|                    | 83-86                                    | 2(C10-35-18II)                                  | 2(C16-23-14II)                                  |                    | 51-62                                    | (C10-26-20II)+(C14-26-20II)                     | (C10-26-20II)+(C14-26-20II)                     |  |  |
|                    | 88-91                                    | 2(C10-35-20II)                                  |   |                    | 63-68                                    | (C10-26-22II)+(C14-26-22II)                     | (C10-26-22II)+(C14-26-22II)                     |  |  |
| P877               | 22-27                                    | 2(C10-35-16II)                                  | 2(C16-23-14II)                                  | P890               | 45-60                                    | (C10-29-20II)+(C14-29-20II)                     | (C10-26-20II)+(C14-26-20II)                     |  |  |
|                    | 28-34                                    | 2(C10-35-18II)                                  |   |                    | 67-66                                    | (C10-29-22II)+(C14-29-22II)                     | 2(C14-26-20II)                                  |  |  |
|                    | 35-39                                    | 2(C10-35-20II)                                  | 2(C16-23-16II)                                  |                    | 54-73                                    | (C10-29-14II)+(C14-29-14II)                     | 2(C14-26-18II)                                  |  |  |
| P878               | 24-32                                    | 2(C10-35-16II)                                  | 2(C16-23-4II)                                   | P891               | 74-87                                    | (C10-29-16II)+(C14-29-16II)                     | 2(C14-26-18II)                                  |  |  |
|                    | 33-40                                    | 2(C10-35-18II)                                  | 2(C16-23-4II)                                   |                    | 64-84                                    | (C10-29-16II)+(C14-29-18II)                     | 2(C14-26-20II)                                  |  |  |
|                    | 41-50                                    | 2(C10-35-20II)                                  |   |                    | 85-91                                    | (C10-29-20II)+(C14-29-20II)                     | 2(C14-26-22II)                                  |  |  |
|                    | 51-54                                    | 2(C10-35-22II)                                  | 2(C16-23-18II)                                  |                    | 46-56                                    | (C10-32-22II)+(C14-32-22II)                     | 3(C10-26-18II)                                  |  |  |
| P879               | 20-26                                    | 2(C10-35-16II)                                  | 2(C16-23-7II)                                   | P892               | 57-67                                    | (C10-32-25II)+(C14-32-25II)                     | 3(C10-26-18II)                                  |  |  |
|                    | 27-32                                    | 2(C10-35-20II)                                  | 2(C16-23-14II)                                  |                    | 57-75                                    | (C10-32-16II)+(C14-32-16II)                     | 3(C10-26-16II)                                  |  |  |
|                    | 33-38                                    | 2(C10-35-22II)                                  | 2(C16-23-16II)                                  |                    | 76-87                                    | (C10-32-18II)+(C14-32-18II)                     | 3(C10-26-18II)                                  |  |  |
| P880               | 31-39                                    | 2(C10-35-22II)                                  | 2(C16-23-14II)                                  | P893               | 70-84                                    | (C10-32-20II)+(C14-32-20II)                     | 3(C10-26-20II)                                  |  |  |
|                    | 40-45                                    | 2(C10-35-22II)                                  | 2(C16-23-16II)                                  |                    | 85-91                                    | (C10-32-22II)+(C14-32-22II)                     | 3(C10-26-22II)                                  |  |  |
| P881               | 42-54                                    | 2(C10-35-22II)                                  | 2(C16-23-16II)                                  | P894               |  |   |   |  |  |

TK Побицца для подбора сеток вл. 9.9.75 годовине  
1975 подошв ростверков марок P876-P897

серия  
1.411-1  
вып. 1  
лист 1  
24  
13451-31 36



| МАРКИ ПРОСТЫХ И ПОЛОСАТЫХ СЛОДОПУРЖЕНОСНЫХ КАРДИСОВ СТАНДАРТНАЯ |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Высота<br>растяжка в 8 м  | 1,35  | 1,50  | 1,65  | 1,80  | 1,95  |
| МАРКА КАРДИСА   | КПС81 | КПС82 | КПС83 | КПС84 | КПС85 |



Примечания:


1. Установка сепок СС86 требуется, если расчетные усилия в сечении колонны у обреза растяжек будут превышать усилия, ограниченные линией ① - при марке бетона 150, линией ② - при марке бетона 200 и линией ③ - при марке бетона 250.

2. При сборке вертикальные стержни пространственного каркаса должны располагаться внутри контура сепок поперечного армирования СВ8+СВ12. Сепки СВ8+СВ12 привязывать к пространственному каркасу.

| TK   | Данные для определения армажира |     | Серия<br>1.411-1 |
|------|---------------------------------|-----|------------------|
|      | вып.                            | штк |                  |
| 1975 | 1                               | 25  |                  |

Номенклатура растворов под кирпич сечением 1000×400 мм

38



*Таблица для подбора растворов под котлины сечением 1000x400мм*

| Марка<br>кустовий | Расчетная нагрузка на свайное<br>пояс бетона ростверка |     |     |     | Марка<br>растяжек |
|-------------------|--|-----|-----|-----|-------------------|
|                   | 150  | 200 | 250 | 300 |                   |
| KC4-2             | 40   | 50  | 61  | -   | РГ1               |
|                   | 62   | 75  | -   | -   | РГ2               |
| KC4-3             | 38   | 48  | 58  | 70  | РГ3               |
|                   | 62   | 75  | -   | -   | РГ4               |
| KC5-1             | 30   | 37  | 45  | 54  | РГ3               |
|                   | 46   | 58  | 67  | -   | РГ10              |
| KC5-2             | 38   | 48  | 58  | 70  | РГ3               |
|                   | 62   | 75  | -   | -   | РГ4               |
| KC5-3             | 38   | 48  | 58  | 68  | РГ5               |
|                   | 59   | 73  | -   | -   | РГ6               |
| KC5-4             | 34   | 42  | 51  | 61  | РГ7               |
|                   | 45   | 56  | 68  | -   | РГ8               |
| KC6-1             | 26   | 32  | 39  | 47  | РГ5               |
|                   | 41   | 51  | 62  | -   | РГ6               |
| KC6-2             | -  | 32  | 39  | 47  | РГ7               |
|                   | 41   | 50  | 61  | -   | РГ8               |
| KC5-6             | 42   | 52  | 62  | -   | РГ11              |

T

187

Член к.л.п.чурд и тобижуа зде подбород  
с аутбенхоф подкотиниу. зечением 1000

Сепия

B&W. TUES

| ЗЕРВУЗ РОСТВЕРГО |  | Модель<br>ростверга | размеры ростверга, м |      |      |     | Об'єм<br>бетона<br>м³ | Модель<br>ростверга | размеры ростверга, м |      |      |      | Об'єм<br>бетона<br>м³ |      |
|------------------|--|---------------------|----------------------|------|------|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|------|------|------|-----------------------|------|
|                  |  |                     | а                    | б    | в    | г   |                       |                     | а                    | б    | в    | г    |                       |      |
| 1                |  |                     | 2                    | 3    | 4    | 5   | 6                     | 7                   | 2                    | 3    | 4    | 5    | 6                     |      |
|                  |  | P112                | 1800                 | 1500 | 1650 | 450 |                       | 2,93                | P128                 | 2100 | 1800 | 1950 | 750                   | 4,55 |
|                  |  | P113                | 1800                 | 1500 | 1800 | 600 |                       | 3,33                | P129                 | 2700 | 1800 | 1800 | 750                   | 5,03 |
|                  |  | P114                | 2100                 | 1500 | 1650 | 450 |                       | 3,13                | P130                 | 2700 | 1800 | 1950 | 900                   | 5,76 |
|                  |  | P115                | 2100                 | 1500 | 1800 | 600 |                       | 3,60                | P131                 | 3000 | 1800 | 1800 | 750                   | 5,44 |
|                  |  | P116                | 2400                 | 1500 | 1650 | 450 |                       | 3,33                | P132                 | 3000 | 1800 | 1950 | 900                   | 6,25 |
|                  |  | P117                | 2400                 | 1500 | 1800 | 600 |                       | 3,87                | P133                 | 3000 | 1800 | 1800 | 750                   | 5,44 |
|                  |  | P118                | 2700                 | 1500 | 1650 | 600 |                       | 3,82                | P134                 | 3000 | 1800 | 1950 | 900                   | 6,25 |
|                  |  | P119                | 2700                 | 1500 | 1800 | 750 |                       | 4,43                | P135                 | 3000 | 1800 | 1800 | 750                   | 5,44 |
|                  |  | P120                | 2700                 | 1500 | 1950 | 900 |                       | 5,03                | P136                 | 3000 | 1800 | 1950 | 900                   | 6,25 |
|                  |  | P121                | 3000                 | 1500 | 1650 | 600 |                       | 4,09                | P137                 | 3000 | 1800 | 1950 | 900                   | 6,25 |
|                  |  | P122                | 3000                 | 1500 | 1800 | 750 |                       | 4,76                | P138                 | 2400 | 2100 | 1800 | 750                   | 5,17 |
|                  |  | P123                | 3000                 | 1500 | 1950 | 900 |                       | 5,44                | P139                 | 2400 | 2100 | 1950 | 900                   | 5,92 |
|                  |  | P124                | 1800                 | 1800 | 1650 | 450 |                       | 3,17                | P140                 | 2400 | 2100 | 1800 | 750                   | 5,17 |
|                  |  | P125                | 1800                 | 1800 | 1800 | 600 |                       | 3,66                | P141                 | 2400 | 2100 | 1950 | 900                   | 5,92 |
|                  |  | P126                | 1800                 | 1800 | 1950 | 750 |                       | 4,14                | P142                 | 2400 | 2100 | 1800 | 750                   | 5,17 |
|                  |  | P127                | 2100                 | 1800 | 1800 | 600 |                       | 3,98                | P143                 | 2400 | 2100 | 1950 | 900                   | 5,92 |

TK  
1975Номенклатура роствергов под колонну  
сечением 1000x500ммСерия  
1.411-1  
Вариант  
1  
Лист  
27

13461-01 35

| Марка<br>кустов<br>свой | Расчетная нагрузка<br>на сечение |     |     |     | Марка<br>растяжка | Марка<br>кустов<br>свой | Расчетная нагрузка<br>на сечение |     |     |     | Марка<br>растяжка | Марка<br>кустов<br>свой | Расчетная нагрузка<br>на сечение |                          |     |     | Марка<br>растяжка |      |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-------------------|-------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----|-----|-------------------|------|--|--|--|--|
|                         | Марка бетона<br>растяжка         |     |     |     |                   |                         | Марка бетона<br>растяжка         |     |     |     |                   |                         |                                  | Марка бетона<br>растяжка |     |     |                   |      |  |  |  |  |
|                         | 150                              | 200 | 250 | 300 |                   |                         | 150                              | 200 | 250 | 300 |                   |                         | 150                              | 200                      | 250 | 300 |                   |      |  |  |  |  |
| KC4-2                   | 43                               | 53  | 65  | 75  | PR12              | KC6-2                   | 42                               | 52  | 63  | 76  | PR19              | KC5-7                   | 47                               | 59                       | 72  | 85  | PR35              |      |  |  |  |  |
|                         | 65                               | 80  | 95  | -   | PR13              |                         | 57                               | 71  | 86  | -   | PR20              |                         | 60                               | 74                       | 90  | 105 | PR36              |      |  |  |  |  |
| KC4-3                   | 40                               | 49  | 60  | 71  | PR14              | KC6-3                   | 24                               | 30  | 36  | 44  | PR21              | KC4-6                   | -                                | 74                       | 90  | 108 | PR25              |      |  |  |  |  |
|                         | 64                               | 80  | 97  | -   | PR15              |                         | 42                               | 52  | 63  | -   | PR22              |                         | KC4-11                           | -                        | 110 | 135 | -                 | PR26 |  |  |  |  |
| KC5-1                   | 32                               | 40  | 49  | 58  | PR24              |                         | 56                               | 69  | 84  | -   | PR23              | KC4-7                   | -                                | 74                       | 90  | 105 | PR27              |      |  |  |  |  |
|                         | 49                               | 66  | 80  | 95  | PR25              | KC7-1                   | 26                               | 32  | 39  | 47  | PR38              |                         | KC4-12                           | 88                       | 110 | 130 | -                 | PR28 |  |  |  |  |
| KC5-2                   | 40                               | 49  | 60  | 71  | PR14              |                         | 41                               | 51  | 64  | 73  | PR39              | KC4-13<br>KC5-12        | 60                               | 73                       | 93  | 110 | PR29              |      |  |  |  |  |
|                         | 64                               | 80  | 97  | -   | PR15              | KC7-2                   | 30                               | 37  | 45  | 54  | PR31              |                         | 83                               | 104                      | 120 | -   | PR30              |      |  |  |  |  |
| KC5-3                   | 39                               | 49  | 60  | 69  | PR16              |                         | 49                               | 61  | 75  | -   | PR32              | KC5-11                  | -                                | -                        | 67  | 80  | PR42              |      |  |  |  |  |
|                         | 60                               | 75  | 90  | -   | PR17              | KC8-1                   | 26                               | 32  | 39  | 47  | PR40              |                         | 74                               | 92                       | 110 | 130 | PR43              |      |  |  |  |  |
| KC5-4                   | 34                               | 42  | 51  | 61  | PR18              |                         | 41                               | 51  | 62  | 74  | PR41              | KC6-6                   | 35                               | 44                       | 54  | 64  | PR29              |      |  |  |  |  |
|                         | 45                               | 56  | 68  | 81  | PR19              | KC8-2                   | 30                               | 37  | 45  | 54  | PR33              |                         | 57                               | 70                       | 85  | 100 | PR30              |      |  |  |  |  |
| KC6-1                   | 25                               | 32  | 39  | 47  | PR16              |                         | 49                               | 61  | 75  | -   | PR34              | KC5-13                  | 65                               | 80                       | 97  | 110 | PR37              |      |  |  |  |  |
|                         | 40                               | 50  | 61  | 73  | PR17              | KC5-6                   | 48                               | 59  | 72  | 85  | PR29              |                         | KC6-7                            | 58                       | 72  | 88  | 100               | PR37 |  |  |  |  |
| KC6-2                   | -                                | 30  | 36  | 44  | PR18              |                         | 60                               | 74  | 90  | 100 | PR30              | KC6-11                  |                                  |                          |     |     |                   |      |  |  |  |  |

|      |   |                   |
|------|---|-------------------|
| TK   | Прилука для подбоя ростяжек под котонку | Серия<br>1.4111-- |
| 1975 | сечением 1000x500мм                     | Весн<br>1         |
|      |   | Судом<br>E.3      |
|      |   | 13461-01 40       |



| Марка<br>растяжки | Расчетная<br>нагрузка<br>на силою,<br>Тс | Армирование подошвы растяжки                                    |                             | Марка<br>растяжки | Расчетная<br>нагрузка<br>на силою,<br>Тс | Армирование подошвы растяжки                                    |  |
|-------------------|--|---|-----------------------------|-------------------|--|---|--|
|                   |  | Марки арматурных сеток<br>в напрягаемых сторонах,"в"<br>подошвы |                             |                   |  | Марки арматурных сеток<br>в напрягаемых сторонах,"в"<br>подошвы |  |
| P71               | 0061                                     |   |                             | P712              | 0075                                     |   |  |
| P72               | 0068<br>69-75                            | 014-17-128  | 016-14-128                  | P713              | 0095                                     | 014-17-128  |  |
| P73               | 0045<br>46-52<br>63-70                   | C14-20-128<br>C14-20-148<br>C14-20-168                          | 016-14-148                  | P714              | 0056<br>57-71                            | C14-20-128  |  |
| P74               | 0050<br>51-69<br>70-75                   | C14-20-128<br>C14-20-148<br>C14-20-168                          |                             | P715              | 61-83<br>84-97                           | C14-20-148  |  |
| P75               | 0030<br>31-41<br>42-53<br>54-68          | C14-20-168<br>C14-23-128<br>C14-23-148<br>C14-23-168            | 2(C10-14-128)               | P716              | 0037<br>38-51<br>52-66<br>67-89          | C14-20-168<br>C14-23-128<br>C14-23-148<br>C14-23-168            |  |
| P76               | 34-46<br>47-60<br>61-73                  | C14-23-148<br>C14-23-168  | 2(C10-14-148)               | P717              | 40-56<br>57-73<br>74-90                  | C14-23-148<br>C14-23-168  |  |
| P77               | 31-41<br>42-52<br>53-61                  | C14-23-188  | 2(C10-14-168)               | P718              | 28-38<br>39-49<br>50-61                  | C14-23-168<br>C14-26-148  |  |
| P78               | 34-45<br>46-57<br>58-68                  | C14-26-128<br>C14-26-148<br>C14-26-168                          | (C10-14-128) + (C14-14-128) | P719              | 42-54<br>55-69<br>70-81                  | C14-26-168<br>C14-26-188  |  |
| P79               | 0033<br>34-45<br>46-54                   | C16-17-128<br>C16-17-148<br>C16-17-168                          | C16-17-128                  | P720              | 45-59<br>60-75<br>76-92                  | C14-26-168<br>C14-26-188<br>C14-26-208                          |  |
| P80               | 0037<br>38-50<br>51-67                   | C16-17-168  | C16-17-168                  | P721              | 24-29<br>30-36<br>37-44                  | C14-29-168<br>C14-29-188<br>C14-29-208                          |  |
| P81               | 41-53<br>54-62                           | C16-17-168<br>C16-26-168  | C16-17-168                  | P722              | 38-47<br>48-58<br>59-63                  | C14-29-168<br>C14-29-208<br>C14-29-228                          |  |
| (C10-14-128)      |  |   |                             |                   |  |   |  |

См. примечание на листе 9.

| ТК | Побитка для подбора сеток для армирования<br>подошв растяжек марок Р71-Р72. | Серия                   |
|----|---|-------------------------|
|    |   | 1975<br>всм. лист<br>29 |

| МАРКА<br>РОСТАВЕРНА | РАСЧЕТНОЙ<br>НАГРУЗКИ | ПРИРОВОНИЕ ПОДОШВЫ РОСТАВЕРНА                                  |  | МАРКА<br>РОСТАВЕРНА | РАСЧЕТНОЙ<br>НАГРУЗКИ | ПРИРОВОНИЕ ПОДОШВЫ РОСТАВЕРНА   |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|-----------------------|---|--|
|                     |                       | МАРКИ ПРИМАТУРМОК СЕЛОК<br>В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ, А<br>ПОДОШВЫ | МАРКИ ПРИМАТУРМОК СЕЛОК<br>В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ, Б<br>ПОДОШВЫ |                     |                       | МАРКИ ПРИМАТУРМОК СЕЛОК<br>В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ „А“ В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ „Б“<br>ПОДОШВЫ | МАРКИ ПРИМАТУРМОК СЕЛОК<br>В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ „Б“ |
| РГ23                | 53-70                 | C14-29-20II  |  | РГ33                | 46-54                 | C16-29-18II   |  |
|                     | 71-84                 | C14-29-22II  | 2(C14-14-12)   |                     | 49-62                 | C16-29-20II   | 2(C14-17-12)   |
| РГ24                | 8047                  | C16-17-12  | C16-17-12  | РГ34                | 63-75                 | C16-29-22II   | 2(C14-17-14)   |
|                     | 46-58                 | C16-17-14II  | C16-17-14  |                     | 45-57                 | C16-29-18II   |  |
| РГ25                | 49-70                 | C16-17-14II  | C16-17-14II  | РГ35                | 58-70                 | C16-29-20II   |  |
|                     | 71-90                 | C16-17-16II  | C16-17-16II  |                     | 71-85                 | C16-29-22II   |  |
|                     | 91-108                | C16-17-18II  | C16-17-18II  |                     | 55-70                 | C16-29-18II   | 2(C14-17-12)   |
| РГ26                | 110-135               | C16-17-18II  | C16-17-18II  | РГ36                | 71-86                 | C16-29-20II   |  |
| РГ27                | 74-105                | C16-20-14II  |  |                     | 87-105                | C16-29-22II   |  |
| РГ28                | 85-115                | C16-20-14II  | 2(C10-17-14)   | РГ37                | 59-75                 | C16-29-18II   |  |
|                     | 116-130               | C16-20-16II  | 2(C10-14-16)   |                     | 76-92                 | C16-29-20II   |  |
| РГ29                | 48-64                 | C16-26-16II  |  | РГ38                | 93-110                | C16-29-22II   | 2(C14-17-14)   |
|                     | 65-81                 | C16-26-18II  | (C10-17-14) + (C14-17-14)                                      |                     | 40-47                 |   |  |
|                     | 82-100                | C16-26-20II  |  |                     | 40-54                 |   | 2(C10-20-12)   |
|                     | 101-110               | C16-26-22II  | (C10-17-16) + (C14-17-16)                                      |                     | 55-73                 |   | 2(C10-20-14)   |
| РГ30                | 60-69                 | C16-26-16II  |  | РГ40                | 1033                  |   | 2(C10-20-12)   |
|                     | 70-88                 | C16-26-18II  | (C10-17-14) + (C14-17-14)                                      |                     | 34-44                 |   | 2(C10-20-14)   |
|                     | 89-110                | C16-26-20II  |  |                     | 45-47                 |   | 2(C10-20-16)   |
|                     | 111-120               | C16-26-22II  | (C10-17-16) + (C14-17-16)                                      |                     | 40-36                 |   | 2(C10-20-18)   |
| РГ31                | 8041                  | C16-28-12II  |  | РГ41                | 37-49                 |   | 2(C10-20-12)   |
|                     | 42-54                 | C16-29-14II  |  |                     | 50-64                 |   | 2(C10-20-14)   |
| РГ32                | 45-61                 | C16-29-16II  |  | РГ42                | 65-74                 |   | 2(C10-20-16)   |
|                     | 62-75                 | C16-29-18II  |  |                     | 57-80                 |   | 2(C10-20-18)   |
| РГ33                | 30-34                 | C16-29-14II  |  | РГ43                | 74-100                |   | 2(C10-20-16)   |
|                     | 35-45                 | C16-29-16II  | 2(C14-17-20)   |                     | 101-130               |   | 2(C10-20-18)   |
|                     |                       |  |  |                     | 310-23-16II           |   |  |

|      |   |                 |
|------|---|-----------------|
| TK   | Прибор для измерения зазоров для приработки | Серия<br>1411-1 |
| 1975 | подошв роставернов из марок РГ23-РГ43       | Вып. №          |




#### Примечания:

1. Установка стеков ССГ6 требуется, если расчетные усилия в сечении колонны у обреза ростверка будут превышать усилия, ограниченные линией ① - при марке бетона 150, линией ② - при марке бетона 200 и линией ③ - при марке бетона 250.

2. При сборке вертикальные спиральные пространствен- ного каркаса должны располагаться внутри контура стеков поперечного армирования СГ8+СГ12. Степки СГ8+СГ12 привязать к пространственному каркасу.


|             |   |                                       |
|-------------|---|---------------------------------------|
| ТК<br>1975  | Данные для определения памятки стакана "Г" при ельбинге стакана 850мм | Серия<br>1.411-1<br>взл. №ст.<br>1 31 |
| 13481-01 43 |   |                                       |



| МАРКИ ПРОСТРОНСТВЕННЫХ ЯРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ стакана. |      |      |      |
|---|------|------|------|
| Высота<br>растяжки в б/м                            | 1,65 | 1,80 | 1,95 |
| Марка бетона  | МПГЗ | МПГЧ | МПГС |

Примечания:

1. Установка сеток ССГБ требуетсѧ, если расчетные усилия в сечении погонны у обреза растяжки будут превышать усилия, ограниченные линией 1 - при марке бетона 150, линией 2 - при марке бетона 200, линией 3 - при марке бетона 250 и линией 4 - при марке бетона 300.





2. При сборке вертикальные оттяжки пространственных каркасов должны располагаться внутри контура ячеек поперечного армирования СГВ+СГЮ.  
Сетки СГВ+СГЮ привязаны к пространственным ячейкам каркаса

| TK  | Данные для определения арматуры          |
|-----|--|
| 975 | с - скан., Г" при глубине стакана 1950мм |

## СЕЧЕНИЯ РОСТБЕРГА

1



| СЕЧЕНИЕ<br>КОДОМНЫХ<br>ПЛ. <th data-cs="5" data-kind="parent">РОЗТАВКА СТОЛБОВ</th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> | РОЗТАВКА СТОЛБОВ |                |                |     |                |
|---|------------------|----------------|----------------|-----|----------------|
|   | №                | a <sub>1</sub> | a <sub>2</sub> | B   | a <sub>3</sub> |
| 1300x500  | 950              | 325            | 1450           | 275 | 650            |
| 1400x500  |                  | 275            | 1550           |     |                |

## ПРИМЕЧАНИЕ

Объем бетона, чебозонный в скобках, относится  
к ростбергам под кодомны сечений 1400x500 м.

| ПОДКЛАДКА<br>РОСТБЕРГА | РОЗТАВКА РОСТБЕРГОВ |      |      |      | ОБ'ЕМ<br>БЕТОНОВ<br>м <sup>3</sup> | ПОДКЛАДКА<br>РОСТБЕРГА | РОЗТАВКА РОСТБЕРГОВ |      |      |            | ОБ'ЕМ<br>БЕТОНОВ<br>м <sup>3</sup> |   |
|------------------------|---------------------|------|------|------|------------------------------------|------------------------|---------------------|------|------|------------|------------------------------------|---|
|                        | а                   | в    | h    | h    |                                    |                        | а                   | в    | h    | h          |                                    |   |
| 2                      | 3                   | 4    | 5    | 6    | 7                                  | 8                      | 2                   | 3    | 4    | 5          | 6                                  | 7 |
| P41                    | 2100                | 1500 | 1350 | 450  | 2,64(4,76)                         | P428                   | 3000                | 1800 | 1800 | 1050       | 672(665)                           |   |
| P42                    |                     |      | 1500 | 600  | 3,31(3,85)                         | P423                   |                     | 1850 | 900  | 650        | 670(653)                           |   |
| P43                    | 2400                | 1500 | 1350 | 450  | 3,04(3,86)                         | P424                   |                     | 1800 | 1050 | 7,28(7,82) |                                    |   |
| P44                    |                     |      | 1500 | 600  | 3,58(3,52)                         | P425                   |                     | 1500 | 750  | 4,83(4,76) |                                    |   |
| P45                    | 2700                | 1500 | 1350 | 450  | 3,24(3,18)                         | P426                   | 2400                | 2100 | 1800 | 900        | 5,53(5,52)                         |   |
| P46                    |                     |      | 1500 | 600  | 3,85(3,79)                         | P427                   |                     | 1800 | 1050 | 6,84(6,87) |                                    |   |
| P47                    |                     |      | 1350 | 600  | 3,75(3,68)                         | P428                   |                     | 1500 | 900  | 4,83(4,76) |                                    |   |
| P48                    | 3000                | 1500 | 1500 | 750  | 4,43(4,36)                         | P429                   | 2400                | 2100 | 1850 | 900        | 5,53(5,52)                         |   |
| P49                    |                     |      |      |      | 1650 900 5,10(5,03)                | P430                   |                     | 1800 | 1050 | 6,84(6,87) |                                    |   |
| P410                   | 2100                | 1800 | 1650 | 750  | 4,86(4,80)                         | P431                   |                     | 1850 | 900  | 5,53(5,52) |                                    |   |
| P411                   |                     |      | 1800 | 900  | 4,82(4,76)                         | P432                   | 2400                | 2100 | 1800 | 1050       | 6,84(6,87)                         |   |
| P412                   |                     |      | 1800 | 600  | 4,34(4,28)                         | P433                   |                     | 1850 | 700  | 5,74(5,67) |                                    |   |
| P413                   | 2700                | 1800 | 1650 | 750  | 5,07(5,01)                         | P434                   |                     | 1800 | 900  | 6,80(6,83) |                                    |   |
| P414                   |                     |      |      |      | 1800 900 5,80(5,74)                | P435                   |                     | 1850 | 750  | 6,20(6,21) |                                    |   |
| P415                   |                     |      | 1500 | 750  | 5,10(5,03)                         | P436                   | 2700                | 2400 | 1800 | 900        | 7,85(7,88)                         |   |
| P416                   | 3000                | 1800 | 1650 | 900  | 5,91(5,84)                         | P437                   |                     | 1850 | 750  | 6,20(6,21) |                                    |   |
| P417                   |                     |      | 1800 | 1050 | 6,72(6,65)                         | P438                   | 2700                | 2400 | 1800 | 900        | 7,25(7,18)                         |   |
| P418                   |                     |      | 1500 | 750  | 5,10(5,03)                         | P439                   |                     | 1850 | 1050 | 8,22(8,15) |                                    |   |
| P419                   | 3000                | 1800 | 1650 | 900  | 5,91(5,84)                         | P440                   |                     | 1850 | 750  | 6,20(6,21) |                                    |   |
| P420                   |                     |      |      |      | 1800 1050 6,72(6,65)               | P441                   | 2700                | 2400 | 1800 | 900        | 7,25(7,18)                         |   |
| P421                   | 3000                | 1800 | 1650 | 900  | 5,91(5,84)                         | P442                   |                     | 1850 | 1050 | 8,22(8,15) |                                    |   |

|    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| TK | Нижнеподпольные ростберги под кодомны сечением 1300x500 и 1400x500 мм при глубине откоса 950 мм. | Справка<br>1.411-1<br>1975 |
|    |  | Заполнено<br>1/33          |

| 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7             | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7            | 2     | 3             | 4     | 5   | 6   | 7             |     |               |
|------|-----|-----|-----|-----|---------------|------|-----|-----|-----|-----|--------------|-------|---------------|-------|-----|-----|---------------|-----|---------------|
| P443 |     |     | 165 | 75  | 7,36 (7,29)   | P466 |     |     | 165 | 75  | 7,91 (7,84)  | P489  | 420           | 240   | 195 | 105 | 18,01(11,94)  |     |               |
| P444 | 330 | 240 | 180 | 90  | 8,54 (8,47)   | P467 | 360 | 240 | 180 | 90  | 9,21 (9,14)  | P490  | 450           | 240   | 180 | 105 | 18,39(12,82)  |     |               |
| P445 |     |     | 195 | 105 | 9,72 (9,65)   | P468 |     |     | 195 | 105 | 10,50(10,43) | P491  |               |       | 195 | 120 | 14,00(13,93)  |     |               |
| P446 | 330 | 240 | 165 | 75  | 7,36 (7,29)   | P469 | 360 | 240 | 180 | 90  | 9,21 (9,14)  | P492  | 270           | 270   | 165 | 75  | 8,80(8,63)    |     |               |
| P447 |     |     | 180 | 90  | 8,54 (8,47)   | P470 |     |     | 195 | 105 | 10,50(10,43) | P493  |               |       | 180 | 90  | 7,89 (7,82)   |     |               |
| P448 | 330 | 240 | 165 | 75  | 7,36 (7,29)   | P471 | 360 | 240 | 180 | 90  | 9,21 (9,14)  | P494  | 300           | 270   | 165 | 75  | 7,51 (7,44)   |     |               |
| P449 |     |     | 180 | 90  | 8,54 (8,47)   | P472 | 360 | 240 | 180 | 90  | 9,21 (9,14)  | P495  |               |       | 180 | 90  | 8,72 (8,65)   |     |               |
| P450 |     |     | 165 | 75  | 7,36 (7,29)   | P473 |     |     | 390 | 240 | 180          | 90    | 9,84 (9,77)   | P496  | 300 | 270 | 180           | 90  |               |
| P451 | 330 | 240 | 180 | 90  | 8,54 (8,47)   | P474 |     |     |     |     | 195          | 105   | 11,25(11,18)  | P497  | 300 | 270 | 180           | 90  |               |
| P452 |     |     | 195 | 105 | 9,72 (9,65)   | P475 | 390 | 240 | 180 | 90  | 9,84 (9,77)  | P498  | 330           | 270   | 180 | 90  | 8,72 (8,65)   |     |               |
| P453 |     |     | 165 | 75  | 7,36 (7,29)   | P476 |     |     |     |     | 195          | 105   | 11,25(11,18)  | P499  |     |     | 195           | 105 |               |
| P454 | 330 | 240 | 180 | 90  | 8,54 (8,47)   | P477 | 390 | 240 | 195 | 105 | 11,25(11,18) | P4100 | 330           | 270   | 165 | 75  | 8,11 (8,04)   |     |               |
| P455 |     |     | 195 | 105 | 9,72 (9,65)   | P478 | 390 | 240 | 195 | 105 | 11,25(11,18) | P4101 |               |       | 180 | 90  | 8,72 (8,65)   |     |               |
| P456 |     |     | 180 | 90  | 7,36 (7,29)   | P479 | 390 | 240 | 180 | 90  | 9,84 (9,77)  | P4102 | 330           | 270   | 180 | 90  | 8,72 (8,65)   |     |               |
| P457 | 330 | 240 | 180 | 90  | 8,54 (8,47)   | P480 | 390 | 240 | 180 | 90  | 9,84 (9,77)  | P4103 | 330           | 270   | 180 | 90  | 8,72 (8,65)   |     |               |
| P458 |     |     | 195 | 105 | 9,72 (9,65)   | P481 | 420 | 240 | 180 | 105 | 11,64(11,57) | P4104 | 390           | 270   | 195 | 105 | 12,49 (12,42) |     |               |
| P459 |     |     | 165 | 75  | 7,91 (7,84)   | P482 |     |     |     |     | 195          | 120   | 13,14 (13,07) | P4105 | 390 | 270 | 195           | 105 |               |
| P460 | 360 | 240 | 180 | 90  | 9,21 (9,14)   | P483 |     |     | 420 | 240 | 180          | 105   | 11,64(11,57)  | P4106 | 450 | 270 | 195           | 120 |               |
| P461 |     |     | 195 | 105 | 10,50 (10,43) | P484 |     |     |     |     | 195          | 120   | 13,14 (13,07) | P4107 | 300 | 300 | 180           | 90  |               |
| P462 | 360 | 240 | 165 | 75  | 7,91 (7,84)   | P485 |     |     |     |     | 165          | 75    | 8,99 (8,92)   | P4108 |     |     | 195           | 105 |               |
| P463 |     |     | 180 | 90  | 9,21 (9,14)   | P486 | 420 | 240 | 180 | 90  | 10,50(10,43) | P4109 | 300           | 300   | 195 | 105 | 10,88 (10,81) |     |               |
| P464 | 360 | 240 | 165 | 75  | 7,91 (7,84)   | P487 |     |     |     |     | 195          | 105   | 12,01(11,94)  | P4110 | 360 | 300 | 195           | 105 | 12,77 (12,70) |
| P465 |     |     | 180 | 90  | 9,21 (9,14)   | P488 | 420 | 240 | 195 | 105 | 12,01(11,94) |       |               |       |     |     |               |     |               |

Приложение



Объем бетона, уложенного в способах относятся  
к растворительной под колонны сечением 1400x500 мм.

|      |  |                                       |
|------|--|---------------------------------------|
| ТК   | Номер клятвы под раствором под колонны<br>сечением 1300x500 и 1400x500 мм<br>при глубине отопления 950мм | Серия<br>1-411-1<br>Волгоград<br>1-34 |
| 1975 |  |                                       |

13451-07 46

## Эскиз растворного

1



| СЕЧЕНИЕ<br>КОЛОННЫ<br>ММ | РАЗМЕРЫ ОПЛОТНОНО, ММ |       |       |       |       |
|--------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
|                          | $h_k$                 | $a_1$ | $a_2$ | $B_1$ | $B_2$ |
| 1300x500                 |                       | 325   | 1450  | 275   | 650   |
| 1400x500                 | 1250                  | 275   | 1550  | 225   | 750   |
| 1400x600                 |                       |       |       |       |       |

## Примечание.

Указанный в таблице объем бетона относится к растворным под колонны сечением 1300x500мм. При колоннах сечением 1400x500 и 1400x600мм объем бетона должен быть соответственно уменьшен на 0,08м<sup>3</sup> и 0,27м<sup>3</sup>.

| МАРКА<br>РОСТАВЕРНА | РАЗМЕРЫ РОСТАВЕРНА, ММ |      |      |      | Объем<br>бетона<br>м <sup>3</sup> | МАРКА<br>РОСТАВЕРНА | РАЗМЕРЫ РОСТАВЕРНА, ММ |      |      |      | Объем<br>бетона<br>м <sup>3</sup> |     |      |
|---------------------|------------------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------|------|------|-----------------------------------|-----|------|
|                     | Д                      | В    | Н    | h    |                                   |                     | Д                      | В    | Н    | h    |                                   |     |      |
| РД111               | 2100                   | 1500 | 1650 | 450  | 3,33                              | РД132               | 3000                   | 1800 | 2100 | 1050 | 7,22                              |     |      |
| РД112               |                        |      | 1800 | 600  | 3,80                              | РД133               | 330                    | 1800 | 1950 | 800  | 6,90                              |     |      |
| РД113               | 2400                   | 1500 | 1650 | 450  | 3,53                              | РД134               |                        |      | 2100 | 1050 | 7,79                              |     |      |
| РД114               |                        |      | 1800 | 600  | 4,07                              | РД135               |                        |      | 1800 | 750  | 5,33                              |     |      |
| РД115               | 2700                   | 1500 | 1650 | 450  | 3,73                              | РД136               | 2400                   | 2100 | 1950 | 900  | 6,09                              |     |      |
| РД116               |                        |      | 1800 | 600  | 4,34                              | РД137               |                        |      | 2100 | 1050 | 6,84                              |     |      |
| РД117               |                        |      | 1650 | 600  | 4,25                              | РД138               |                        |      | 1800 | 750  | 5,33                              |     |      |
| РД118               | 3000                   | 1500 | 1800 | 750  | 4,93                              | РД139               | 2400                   | 2100 | 1950 | 900  | 6,09                              |     |      |
| РД119               |                        |      | 1950 | 900  | 5,60                              | РД140               |                        |      | 2100 | 1050 | 6,84                              |     |      |
| РД120               | 2100                   | 1800 | 1950 | 750  | 4,75                              | РД141               |                        |      | 1950 | 900  | 6,09                              |     |      |
| РД121               |                        |      | 2100 | 900  | 5,31                              | РД142               |                        |      | 2100 | 1050 | 6,84                              |     |      |
| РД122               |                        |      | 1800 | 600  | 4,83                              | РД143               |                        |      | 1950 | 900  | 6,72                              |     |      |
| РД123               | 2700                   | 1800 | 1950 | 750  | 5,15                              | РД144               | 2400                   | 2400 | 2100 | 1050 | 7,58                              |     |      |
| РД124               |                        |      | 2100 | 900  | 6,28                              | РД145               |                        |      | 2700 | 2400 | 1950                              | 900 | 7,36 |
| РД125               |                        |      | 1800 | 750  | 5,60                              | РД146               |                        |      | 2100 | 1050 | 8,34                              |     |      |
| РД126               | 3000                   | 1800 | 1950 | 900  | 6,41                              | РД147               |                        |      | 1950 | 750  | 6,77                              |     |      |
| РД127               |                        |      | 2100 | 1050 | 7,22                              | РД148               | 270                    | 2400 | 2100 | 900  | 7,74                              |     |      |
| РД128               |                        |      | 1800 | 750  | 5,60                              | РД149               |                        |      | 2250 | 1050 | 8,72                              |     |      |
| РД129               | 3000                   | 1800 | 1950 | 900  | 6,41                              | РД150               |                        |      | 1950 | 750  | 6,77                              |     |      |
| РД130               |                        |      | 2100 | 1050 | 7,22                              | РД151               | 2700                   | 2400 | 2100 | 900  | 7,74                              |     |      |
| РД131               | 3000                   | 1800 | 1950 | 900  | 6,41                              | РД152               |                        |      | 2250 | 1050 | 8,72                              |     |      |

TK

1975

Номенклатура роставернов под колонны  
сечением 1300x500, 1400x500 и 1400x600мм.  
при высоте откоса 1250мм.

серия  
1.411-1

вып. 1

жил. 35

| 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7     |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|
| РД153 |      |      | 1950 | 750  | 7,86  | РД176 | 3600 | 2400 | 1950 | 750  | 8,40  | РД198 | 4200 | 2400 | 2250 | 1050 | 12,50 |
| РД154 | 3300 | 2400 | 2100 | 900  | 9,05  | РД177 | 3600 | 2400 | 2100 | 900  | 9,70  | РД200 | 4500 | 2400 | 2100 | 1050 | 12,88 |
| РД155 |      |      | 2250 | 1050 | 10,24 | РД178 |      |      | 2250 | 1050 | 10,99 | РД201 |      |      | 2250 | 1200 | 14,48 |
| РД156 | 3300 | 2400 | 1950 | 750  | 7,86  | РД179 | 3600 | 2400 | 2100 | 900  | 9,70  | РД202 | 2700 | 2700 | 1950 | 750  | 7,39  |
| РД157 |      |      | 2100 | 900  | 9,05  | РД180 |      |      | 2250 | 1050 | 10,99 | РД203 |      |      | 2100 | 900  | 8,48  |
| РД158 | 3300 | 2400 | 1950 | 750  | 7,86  | РД181 | 3600 | 2400 | 2100 | 900  | 9,70  | РД204 | 3000 | 2700 | 1950 | 750  | 8,00  |
| РД159 |      |      | 2100 | 900  | 9,05  | РД182 | 3600 | 2400 | 2100 | 900  | 9,70  | РД205 |      |      | 2100 | 900  | 9,21  |
| РД160 |      |      | 1950 | 750  | 7,86  | РД183 | 3900 | 2400 | 2100 | 900  | 10,34 | РД206 | 3000 | 2700 | 2100 | 900  | 9,81  |
| РД161 | 3300 | 2400 | 2100 | 900  | 9,05  | РД184 |      |      | 2250 | 1050 | 11,75 | РД207 | 3000 | 2700 | 2100 | 900  | 9,81  |
| РД162 |      |      | 2250 | 1050 | 10,24 | РД185 | 3900 | 2400 | 2100 | 1050 | 10,34 | РД208 | 3300 | 2700 | 2100 | 900  | 9,94  |
| РД163 |      |      | 1950 | 750  | 7,86  | РД186 |      |      | 2250 | 1200 | 12,73 | РД209 |      |      | 2250 | 1050 | 11,28 |
| РД164 | 3300 | 2400 | 2100 | 900  | 9,05  | РД187 | 3900 | 2400 | 2250 | 1050 | 11,75 | РД210 | 3300 | 2700 | 1950 | 750  | 8,60  |
| РД165 |      |      | 2250 | 1050 | 10,24 | РД188 | 3900 | 2400 | 2250 | 1050 | 11,75 | РД211 |      |      | 2100 | 900  | 9,94  |
| РД166 |      |      | 1950 | 750  | 7,86  | РД189 | 3900 | 2400 | 2100 | 900  | 10,34 | РД212 | 3300 | 2700 | 2100 | 900  | 9,94  |
| РД167 | 3300 | 2400 | 2100 | 900  | 9,05  | РД190 | 3900 | 2400 | 2100 | 900  | 10,34 | РД213 | 3300 | 2700 | 2100 | 900  | 9,94  |
| РД168 |      |      | 2250 | 1050 | 10,24 | РД191 | 4200 | 2400 | 2100 | 1050 | 12,13 | РД214 | 3900 | 2700 | 2250 | 1050 | 12,98 |
| РД169 |      |      | 1950 | 900  | 9,31  | РД192 |      |      | 2250 | 1200 | 13,64 | РД215 | 3900 | 2700 | 2250 | 1050 | 12,98 |
| РД170 | 3600 | 2400 | 2100 | 1050 | 10,60 | РД193 | 4200 | 2400 | 2100 | 1050 | 12,13 | РД216 | 4500 | 2700 | 2250 | 1200 | 16,10 |
| РД171 |      |      | 2250 | 1200 | 11,88 | РД194 |      |      | 2250 | 1200 | 13,64 | РД217 |      |      | 2100 | 1050 | 10,98 |
| РД172 | 3600 | 2400 | 1950 | 900  | 8,40  | РД195 |      |      | 1950 | 900  | 10,61 | РД218 | 3000 | 3000 | 2250 | 1200 | 18,53 |
| РД173 |      |      | 2100 | 1050 | 9,70  | РД196 | 4200 | 2400 | 2100 | 1050 | 12,13 | РД219 | 3000 | 3000 | 2250 | 1050 | 11,96 |
| РД174 | 3600 | 2400 | 1950 | 750  | 8,40  | РД197 |      |      | 2250 | 1200 | 13,64 | РД220 | 3600 | 3000 | 2250 | 1050 | 13,26 |
| РД175 |      |      | 2100 | 900  | 9,70  | РД198 | 4200 | 2400 | 2250 | 1050 | 12,50 |       |      |      |      |      |       |

См приложение № 1 листе 35.

|    |  |                  |
|----|--|------------------|
| TK | Номенклатура ростовредов под ёжоподы сечением 1300х500, 1400х500 и 1400х600 мм<br>1975 при глубине откаина 1250-1711 | Серия<br>1,411-1 |
|    |  | Вып. № 1<br>36   |

| МАРКА<br>КУСТО<br>ОВОЙ | РАСЧЕТНАЯ НАПРЯЖКА<br>НА СОЛНО ТС |     |     |     | МАРКА<br>РОСТВЕРКА<br>БЕТОНОВАЯ | РАСЧЕТНАЯ НАПРЯЖКА<br>НА СОЛНО ТС |     |     |     | МАРКА<br>РОСТВЕРКА<br>БЕТОНОВАЯ | РАСЧЕТНАЯ НАПРЯЖКА<br>НА СОЛНО ТС |     |     |     | МАРКА<br>РОСТВЕРКА<br>БЕТОНОВАЯ |      |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------|------|--|--|--|
|                        | МАРКА<br>БЕТОНОВАЯ<br>РОСТВЕРКА   |     |     |     |                                 | МАРКА<br>БЕТОНОВАЯ<br>РОСТВЕРКА   |     |     |     |                                 | МАРКА<br>БЕТОНОВАЯ<br>РОСТВЕРКА   |     |     |     |                                 |      |  |  |  |
|                        | 150                               | 200 | 250 | 300 |                                 | 150                               | 200 | 250 | 300 |                                 | 150                               | 200 | 250 | 300 |                                 |      |  |  |  |
| KC4-3                  | 50                                | 62  | 75  | 90  | P41                             | KC9-2                             | 49  | 61  | 74  | P436                            | KC13-2                            | 54  | 67  | -   | -                               | P499 |  |  |  |
|                        | 75                                | 94  | 100 | -   | P42                             |                                   | 30  | 39  | 48  | P443                            |                                   | 44  | 55  | 67  | -                               | P469 |  |  |  |
| KC5-2                  | 50                                | 62  | 75  | 90  | P41                             | KC9-3                             | 44  | 54  | 66  | P444                            | KC13-3                            | 55  | 70  | 80  | -                               | P470 |  |  |  |
|                        | 75                                | 94  | 100 | -   | P42                             |                                   | 59  | 73  | 90  | P445                            |                                   | 44  | 53  | -   | -                               | P475 |  |  |  |
| KC5-3                  | 47                                | 58  | 71  | 85  | P43                             | KC9-4                             | 30  | 39  | 48  | P459                            | KC13-4                            | 44  | 55  | -   | -                               | P485 |  |  |  |
|                        | 75                                | 94  | 100 | -   | P44                             |                                   | 44  | 55  | 67  | P460                            |                                   | 35  | 44  | 53  | -                               | P484 |  |  |  |
| KC5-4                  | 47                                | 58  | 71  | 85  | P45                             |                                   | 59  | 74  | 90  | P461                            |                                   | 44  | 55  | -   | -                               | P483 |  |  |  |
| KC6-1                  | 34                                | 42  | 51  | 61  | P43                             | KC10-1                            | 30  | 38  | 46  | P446                            | KC14-1                            | 35  | 44  | 53  | -                               | P475 |  |  |  |
|                        | 50                                | 63  | 77  | 92  | P44                             |                                   | 43  | 54  | 66  | P447                            |                                   | 46  | 60  | 69  | -                               | P476 |  |  |  |
| KC6-2                  | 31                                | 39  | 47  | 57  | P45                             | KC10-2                            | 30  | 38  | 47  | P462                            | KC14-2                            | 35  | 44  | 54  | -                               | P483 |  |  |  |
|                        | 47                                | 59  | 72  | 86  | P46                             |                                   | 44  | 55  | 67  | P463                            |                                   | 46  | 60  | -   | -                               | P484 |  |  |  |
| KC6-3                  | 31                                | 39  | 47  | 57  | P47                             | KC11-1                            | 30  | 38  | 46  | P448                            | KC14-3                            | 35  | 44  | 48  | -                               | P490 |  |  |  |
|                        | 45                                | 56  | 68  | 82  | P48                             |                                   | 43  | 54  | 66  | P449                            |                                   | 45  | 55  | -   | -                               | P491 |  |  |  |
| KC7-1                  | 57                                | 71  | 87  | -   | P49                             | KC11-2                            | 30  | 39  | 47  | P464                            | KC15-1                            | 21  | 26  | 32  | 38                              | P485 |  |  |  |
|                        | 54                                | 67  | 82  | 98  | P425                            |                                   | 44  | 55  | 67  | P465                            |                                   | 30  | 37  | 45  | 50                              | P486 |  |  |  |
|                        | 73                                | 91  | 100 | -   | P426                            | KC12-1                            | 25  | 31  | 37  | P450                            |                                   | 40  | 49  | 58  | -                               | P487 |  |  |  |
| KC7-2                  | 34                                | 42  | 51  | 61  | P415                            |                                   | 34  | 43  | 52  | P451                            | KC15-2                            | 30  | 37  | 45  | -                               | P490 |  |  |  |
|                        | 55                                | 68  | 83  | 100 | P416                            |                                   | 47  | 59  | 72  | P452                            |                                   | 38  | 48  | 55  | -                               | P491 |  |  |  |
| KC8-1                  | 37                                | 46  | 56  | 67  | P417                            | KC12-2                            | 25  | 31  | 37  | P466                            | KC5-6                             | 57  | 71  | 86  | 100                             | P412 |  |  |  |
|                        | 54                                | 67  | 82  | 98  | P428                            |                                   | 35  | 44  | 53  | P467                            |                                   | 95  | 118 | 145 | -                               | P413 |  |  |  |
| KC8-2                  | 32                                | 42  | 57  | 60  | P418                            | KC12-3                            | 25  | 31  | 37  | P473                            | KC5-7                             | 47  | 58  | 71  | -                               | P418 |  |  |  |
|                        | 53                                | 66  | 80  | 100 | P419                            |                                   | 48  | 60  | 71  | -                               |                                   | 60  | 74  | 90  | -                               | P419 |  |  |  |
|                        | 67                                | 83  | 100 | -   | P420                            | KC12-4                            | 35  | 44  | 54  | P474                            | KC7-6                             | 49  | 61  | 74  | 89                              | P437 |  |  |  |
| KC9-1                  | 40                                | 50  | 61  | 73  | P433                            |                                   | 49  | 61  | 68  | -                               |                                   | 71  | 89  | 105 | 110                             | P438 |  |  |  |
|                        | 54                                | 67  | 82  | 90  | P434                            | KC12-5                            | 35  | 44  | 48  | -                               |                                   | 90  | 115 | 130 | -                               | P439 |  |  |  |
| KC9-2                  | 33                                | 41  | 50  | 60  | P435                            | KC13-1                            | 42  | 53  | 60  | -                               | KC7-7                             | 42  | 52  | 63  | 75                              | P453 |  |  |  |
|                        |                                   |     |     |     |                                 |                                   | 50  | 65  | 79  | -                               |                                   | 60  | 74  | 90  | 100                             | P454 |  |  |  |
|                        |                                   |     |     |     |                                 | KC13-2                            | 41  | 51  | 60  | -                               |                                   | 80  | 100 | 110 | -                               | P455 |  |  |  |
|                        |                                   |     |     |     |                                 |                                   |     |     |     | P498                            |                                   |     |     |     |                                 |      |  |  |  |

TK  
ПОБ-ЧИСЛО 278 под 2000 ростовских тонн  
котомки сечением 1300x500 и 1400x500 мм  
при высоте стоянки 9,50 м

13461-61 4-

| МАРКА<br>КУСТО<br>СВОЙ | РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА<br>НА СВАЮ, ТС |     |     |  | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | МАРКА<br>КУСТА<br>СВАЙ | РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА<br>НА СВАЮ, ТС |   |     |     | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | МАРКА<br>КУСТО<br>СВОЙ | РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА<br>НА СВАЮ, ТС            |                           |     |     | МАРКА<br>РОСТВЕРКА |       |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------|-----|-----|--|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-----|-----|--------------------|------------------------|--|---------------------------|-----|-----|--------------------|-------|--|--|--|--|
|                        | МАРКА БЕТОНА<br>РОСТВЕРКА         |     |     |  |                    |                        | МАРКА БЕТОНА<br>РОСТВЕРКА         |   |     |     |                    |                        |  | МАРКА БЕТОНА<br>РОСТВЕРКА |     |     |                    |       |  |  |  |  |
|                        | 150                               | 200 | 250 | 300  |                    |                        | 150                               | 200   | 250 | 300 |                    |                        | 150  | 200                       | 250 | 300 |                    |       |  |  |  |  |
| KC8-6                  | -3                                | 61  | 75  | 95   | PZ40               | KC5-14                 | 80                                | 98  | 115 | 125 | PZ24               | KC7-1                  | KC7-2  | 37                        | 46  | 56  | 65                 | PZ135 |  |  |  |  |
|                        | 62                                | 77  | 90  | -  | PZ41               | KC6-7                  | 66                                | 82  | 100 | 120 | PZ27               |                        |  | 54                        | 67  | 82  | 95                 | PZ136 |  |  |  |  |
|                        | 76                                | 94  | 100 | -  | PZ42               | KC6-11                 | 85                                | 106   | 130 | 150 | PZ22               |                        |  | 73                        | 91  | 100 | -                  | PZ137 |  |  |  |  |
| KC8-7                  | 42                                | 52  | 63  | 75   | PZ56               | KC6-12                 | -                                 | 80  | 95  | 115 | PZ23               | KC8-1                  | KC8-2  | 34                        | 42  | 51  | 61                 | PZ125 |  |  |  |  |
|                        | 50                                | 74  | 90  | 100  | PZ57               | KC7-11                 | 60                                | 75  | 90  | 105 | PZ24               |                        |  | 55                        | 68  | 83  | 100                | PZ126 |  |  |  |  |
|                        | 75                                | 94  | 115 | -  | PZ58               | KC7-12                 | 55                                | 70  | 85  | 100 | PZ96               |                        |  | 80                        | 100 | -   | -                  | PZ127 |  |  |  |  |
| KC9-6                  | 38                                | 47  | 57  | 62   | PZ92               | KC7-13                 | 60                                | 75  | 90  | 110 | PZ102              | KC8-1                  | KC8-2  | 37                        | 46  | 56  | 60                 | PZ138 |  |  |  |  |
|                        | 54                                | 67  | 75  | -  | PZ93               | KC7-14                 | 62                                | 77  | 93  | 110 | PZ71               |                        |  | 54                        | 67  | 82  | 95                 | PZ139 |  |  |  |  |
|                        | -                                 | 39  | 47  | 57   | PZ94               | KC8-11                 | 60                                | 75  | 90  | 110 | PZ79               |                        |  | 67                        | 83  | 100 | -                  | PZ140 |  |  |  |  |
| KC9-7                  | 44                                | 55  | 67  | 80   | PZ95               | KC8-12                 | 55                                | 70  | 85  | 100 | PZ97               | KC8-1                  | KC8-2  | 32                        | 42  | 51  | 60                 | PZ138 |  |  |  |  |
|                        | -                                 | 37  | 45  | 52   | PZ100              | KC8-13                 | 60                                | 75  | 90  | 100 | PZ103              |                        |  | 53                        | 66  | 80  | 100                | PZ129 |  |  |  |  |
|                        | 42                                | 52  | 64  | 75   | PZ101              | KC8-14                 | 60                                | 75  | 90  | 100 | PZ70               |                        |  | 67                        | 83  | 100 | -                  | PZ130 |  |  |  |  |
| KC9-9                  | 55                                | 69  | 85  | -  | PZ104              | KC9-11                 | 60                                | 75  | 90  | -   | PZ80               | KC9-1                  | KC9-2  | 40                        | 50  | 61  | 73                 | PZ143 |  |  |  |  |
| KC10-6                 | 60                                | 76  | 90  | -  | PZ77               | KC9-12                 | 53                                | 66  | 80  | 90  | PZ109              |                        |  | 54                        | 67  | 82  | -                  | PZ144 |  |  |  |  |
| KC10-7                 | 63                                | 79  | 95  | -  | PZ82               | KC4-3                  | 50                                | 62  | 75  | 90  | PZ110              |                        |  | 33                        | 41  | 50  | 60                 | PZ145 |  |  |  |  |
| KC11-6                 | 56                                | 69  | 84  | -  | PZ78               | KC4-3                  | 75                                | 94  | 100 | -   | PZ111              | KC9-2                  | KC9-3  | 49                        | 61  | 74  | 89                 | PZ146 |  |  |  |  |
| KC11-7                 | 50                                | 63  | 77  | -  | PZ89               | KC5-2                  | 50                                | 62  | 75  | 90  | PZ112              |                        |  | 30                        | 39  | 48  | 57                 | PZ153 |  |  |  |  |
| KC12-6                 | 44                                | 55  | 67  | -  | PZ105              | KC5-2                  | 75                                | 94  | 100 | -   | PZ111              |                        |  | 44                        | 54  | 66  | 78                 | PZ154 |  |  |  |  |
| KC12-7                 | 45                                | 56  | 65  | -  | PZ106              | KC5-3                  | 47                                | 58  | 71  | 85  | PZ113              | KC9-3                  | KC9-4  | 59                        | 73  | 90  | 100                | PZ155 |  |  |  |  |
| KC4-7                  | 105                               | 130 | 160 | -  | PZ10               | KC5-3                  | 75                                | 94  | 100 | -   | PZ112              |                        |  | 30                        | 39  | 48  | 55                 | PZ169 |  |  |  |  |
| KC4-12                 | 135                               | 170 | 175 | -  | PZ11               | KC5-4                  | 47                                | 58  | 71  | 85  | PZ114              |                        |  | 44                        | 55  | 67  | 80                 | PZ170 |  |  |  |  |
| KC4-8                  | 100                               | 125 | 150 | -  | PZ13               | KC5-4                  | 70                                | 88  | 100 | -   | PZ115              | KC9-4                  | KC10-1                                       | 59                        | 74  | 90  | 100                | PZ171 |  |  |  |  |
| KC4-13                 | 135                               | 165 | 175 | -  | PZ14               | KC6-1                  | 34                                | 42  | 51  | 61  | PZ116              |                        |  | 30                        | 38  | 46  | 55                 | PZ156 |  |  |  |  |
| KC5-12                 | 85                                | 105 | 125 | 135  | PZ31               | KC6-1                  | 50                                | 63  | 77  | 92  | PZ114              |                        |  | 43                        | 54  | 66  | 75                 | PZ157 |  |  |  |  |
| KC5-11                 | 110                               | 150 | -   | -  | PZ32               | KC6-2                  | 31                                | 39  | 47  | 57  | PZ115              | KC10-2                 | KC11-1                                       | 30                        | 39  | 47  | 57                 | PZ172 |  |  |  |  |
| KC6-6                  | 68                                | 85  | 104 | 124  | PZ13               | KC6-2                  | 47                                | 59  | 72  | 86  | PZ116              |                        |  | 44                        | 55  | 67  | 80                 | PZ173 |  |  |  |  |
| -                      | 110                               | 134 | 150 | -  | PZ14               | KC6-3                  | 31                                | 39  | 47  | 57  | PZ117              |                        |  | 35                        | 54  | 66  | 73                 | PZ159 |  |  |  |  |
| KC5-13                 | 95                                | 120 | 140 | -  | PZ21               | KC6-3                  | 45                                | 56  | 68  | 82  | PZ118              | KC11-2                 | KC11-2                                       | 30                        | 39  | 47  | 55                 | PZ174 |  |  |  |  |
| KC5-14                 | 120                               | 150 | -   | -  | PZ22               | KC6-3                  | 58                                | 71  | 87  | -   | PZ119              |                        |  | 44                        | 55  | 67  | 80                 | PZ175 |  |  |  |  |
| <b>Примечание:</b>     |                                   |     |     | Ростверки Марок РД40-РД110 - при глубине стоянки 95 см |                    |                        |                                   | Ростверки Марок РД111-РД175 - при глубине стоянки 1250 м. |     |     |                    | TK                     | Пог.м.ч.о. 37,9 подводного ростверта         |                           |     |     | Дополнено          |       |  |  |  |  |
|                        |                                   |     |     | сечением 1330-500 1400-550мм при 2-х видах стоянки     |                    |                        |                                   | 950м и под котлованы сечением 1330-330, 1400-1500         |     |     |                    |                        | сечением 1330-500 при глубине стоянки 1250м. |                           |     |     | Серия              |       |  |  |  |  |
|                        |                                   |     |     | 1975   |                    |                        |                                   | и 1400-600м при глубине стоянки 1250м.                    |     |     |                    |                        | 14-1-1                                       |                           |     |     | 30-7-1             |       |  |  |  |  |

TK

1975

Пог.м.ч.о. 37,9 подводного ростверта  
сечением 1330-500 1400-550мм при 2-х видах стоянки  
950м и под котлованы сечением 1330-330, 1400-1500  
и 1400-600м при глубине стоянки 1250м.13461  
32

| МАРКА<br>КУСТО<br>СВОЙ | ПРОЧЕТНАЯ НАГРУЗКА<br>НА СВОЙСТВО |     |     |     | МАРКА<br>РОСТВЕРНА | МАРКА<br>КУСТО<br>СВОЙ | ПРОЧЕТНАЯ НАГРУЗКА<br>НА СВОЙСТВО |     |     |     | МАРКА<br>РОСТВЕРНА | МАРКА<br>КУСТО<br>СВОЙ | ПРОЧЕТНАЯ НАГРУЗКА<br>НА СВОЙСТВО |     |     |     | МАРКА<br>РОСТВЕРНА |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|--|--|--|--|--|
|                        | МАРКА БЕТОНА<br>РОСТВЕРНА         |     |     |     |                    |                        | МАРКА БЕТОНА<br>РОСТВЕРНА         |     |     |     |                    |                        | МАРКА БЕТОНА<br>РОСТВЕРНА         |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |
|                        | 150                               | 200 | 250 | 300 |                    |                        | 150                               | 200 | 250 | 300 |                    |                        | 150                               | 200 | 250 | 300 |                    |  |  |  |  |  |
| KC18-1                 | 85                                | 31  | 37  | 45  | PQ160              | KC15-1                 | 40                                | 49  | 60  | =   | PQ197              | KC12-6                 | 44                                | 55  | 67  | -   | PQ215              |  |  |  |  |  |
|                        | 34                                | 43  | 52  | 62  | PQ161              | KC15-2                 | 30                                | 37  | 45  | -   | PQ200              | KC12-7                 | 45                                | 56  | 65  | -   | PQ216              |  |  |  |  |  |
| KC18-2                 | 47                                | 59  | 72  | 85  | PQ162              | KC5-6                  | 38                                | 48  | 55  | -   | PQ201              | KC4-7                  | 105                               | 130 | 160 | 170 | PQ120              |  |  |  |  |  |
|                        | 35                                | 44  | 53  | 64  | PQ176              | KC5-7                  | 57                                | 71  | 86  | 100 | PQ122              | KC4-12                 | 135                               | 170 | 180 | -   | PQ121              |  |  |  |  |  |
| KC18-3                 | 47                                | 59  | 72  | -   | PQ176              | KC5-8                  | 95                                | 118 | 145 | -   | PQ123              | KC4-8                  | 105                               | 125 | 150 | 175 | PQ123              |  |  |  |  |  |
|                        | 35                                | 44  | 54  | 64  | PQ183              | KC7-6                  | 47                                | 58  | 71  | -   | PQ128              | KC4-13                 | 105                               | 125 | 150 | -   | PQ124              |  |  |  |  |  |
| KC18-4                 | 48                                | 60  | 71  | -   | PQ184              | KC7-7                  | 60                                | 74  | 90  | 105 | PQ129              | KC5-11                 | 85                                | 105 | 125 | -   | PQ141              |  |  |  |  |  |
|                        | 35                                | 44  | 54  | -   | PQ181              | KC7-8                  | 49                                | 61  | 74  | 89  | PQ147              | KC5-12                 | 110                               | 150 | -   | -   | PQ142              |  |  |  |  |  |
| KC18-5                 | 49                                | 61  | 68  | -   | PQ182              | KC7-9                  | 71                                | 89  | 105 | 110 | PQ148              | KC6-6                  | 68                                | 85  | 104 | 124 | PQ123              |  |  |  |  |  |
|                        | 35                                | 44  | 48  | -   | PQ200              | KC7-10                 | 90                                | 115 | 130 | -   | PQ149              | KC6-7                  | 88                                | 110 | 134 | 150 | PQ124              |  |  |  |  |  |
| KC13-1                 | 45                                | 55  | -   | -   | PQ201              | KC8-6                  | 48                                | 52  | 63  | 75  | PQ163              | KC5-13                 | 95                                | 120 | 140 | -   | PQ131              |  |  |  |  |  |
|                        | 42                                | 53  | 60  | -   | PQ201              | KC8-7                  | 60                                | 74  | 90  | 105 | PQ164              | KC5-14                 | 65                                | 80  | 98  | 115 | PQ133              |  |  |  |  |  |
| KC13-2                 | 50                                | 65  | 75  | -   | PQ217              | KC8-8                  | 80                                | 100 | 120 | -   | PQ165              | KC6-8                  | 125                               | 150 | -   | -   | PQ132              |  |  |  |  |  |
|                        | 41                                | 51  | 60  | -   | PQ208              | KC8-9                  | 49                                | 61  | 75  | 85  | PQ150              | KC6-9                  | 80                                | 98  | 120 | 140 | PQ134              |  |  |  |  |  |
| KC13-3                 | 54                                | 67  | -   | -   | PQ209              | KC8-10                 | 62                                | 77  | 90  | -   | PQ151              | KC6-10                 | 66                                | 82  | 98  | 120 | PQ151              |  |  |  |  |  |
|                        | 44                                | 55  | 67  | -   | PQ179              | KC8-11                 | 76                                | 94  | 110 | -   | PQ152              | KC6-11                 | 85                                | 106 | 130 | -   | PQ132              |  |  |  |  |  |
| KC13-4                 | 55                                | 70  | 80  | -   | PQ180              | KC8-12                 | 42                                | 52  | 63  | 75  | PQ166              | KC6-12                 | 65                                | 80  | 98  | 115 | PQ133              |  |  |  |  |  |
|                        | 44                                | 54  | -   | -   | PQ185              | KC8-13                 | 60                                | 74  | 90  | -   | PQ167              | KC6-13                 | 80                                | 98  | 120 | 140 | PQ134              |  |  |  |  |  |
| KC13-5                 | 55                                | 69  | 80  | -   | PQ186              | KC8-14                 | 75                                | 94  | 115 | -   | PQ168              | KC7-11                 | 60                                | 75  | 90  | 105 | PQ206              |  |  |  |  |  |
|                        | 44                                | 55  | -   | -   | PQ193              | KC8-15                 | 38                                | 47  | 57  | 62  | PQ202              | KC7-12                 | 55                                | 70  | 85  | 100 | PQ212              |  |  |  |  |  |
| KC14-1                 | 55                                | 65  | -   | -   | PQ194              | KC8-16                 | 54                                | 67  | 75  | -   | PQ203              | KC7-13                 | 60                                | 75  | 90  | 110 | PQ161              |  |  |  |  |  |
|                        | 35                                | 44  | 53  | -   | PQ185              | KC8-17                 | -                                 | 39  | 47  | 57  | PQ204              | KC7-14                 | 62                                | 77  | 93  | 110 | PQ169              |  |  |  |  |  |
| KC14-2                 | 48                                | 60  | 73  | -   | PQ186              | KC8-18                 | 44                                | 55  | 67  | 80  | PQ205              | KC8-11                 | 60                                | 75  | 90  | 100 | PQ207              |  |  |  |  |  |
|                        | 35                                | 44  | 54  | -   | PQ193              | KC8-19                 | -                                 | 37  | 45  | 52  | PQ210              | KC8-12                 | 55                                | 70  | 85  | 95  | PQ213              |  |  |  |  |  |
| KC14-3                 | 48                                | 60  | -   | -   | PQ194              | KC8-20                 | 42                                | 52  | 64  | 75  | PQ211              | KC8-13                 | 60                                | 75  | 90  | -   | PQ182              |  |  |  |  |  |
|                        | 35                                | 44  | 48  | -   | PQ200              | KC10-6                 | 60                                | 76  | 90  | -   | PQ214              | KC8-14                 | 60                                | 75  | 90  | -   | PQ190              |  |  |  |  |  |
| KC14-4                 | 45                                | 55  | -   | -   | PQ201              | KC10-7                 | 63                                | 79  | 95  | -   | PQ187              | KC9-11                 | 60                                | 75  | 90  | -   | PQ219              |  |  |  |  |  |
|                        | 21                                | 26  | 32  | 38  | PQ195              | KC11-6                 | 56                                | 69  | 84  | 100 | PQ198              | KC9-12                 | 53                                | 66  | 80  | -   | PQ220              |  |  |  |  |  |
| KC15-1                 | 30                                | 37  | 45  | 50  | PQ196              | KC11-7                 | 56                                | 63  | 77  | 90  | PQ199              | -                      | -                                 | -   | -   | -   |                    |  |  |  |  |  |

TK Поблизу 275 подохода ростоверна под жалюзи сечением 1300x500, 1400x500 и 1400x600 мм  
1975 при глубине откоса 1250 мм

|                   |           |             |
|-------------------|-----------|-------------|
| СЕРИЯ<br>1. 411-1 | ВЫП.<br>1 | ДОСТ.<br>39 |
|-------------------|-----------|-------------|

13464-01 51

| Марка<br>растяжки | Расчетная<br>нагрузка<br>на сбоку,<br>Тс | Приморование подошвы растяжки                              |                           | Марка<br>растяжки | Расчетная<br>нагрузка<br>на сбоку<br>Тс | Приморование подошвы растяжки                              |                                |  |  |
|-------------------|--|--|---------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------|--|--|
|                   |  | МАРКИ ЯМАНАГИРЫХ СЕТОК                                     |                           |                   |   | МАРКИ ЯМАНАГИРЫХ СЕТОК                                     |                                |  |  |
|                   |  | в направлении стороны, а в напротивном отороньи, б подошвы |                           |                   |   | в направлении стороны, а в напротивном отороньи, б подошвы |                                |  |  |
| PД1               | 80.90                                    |  |                           | PД10              | 72-97<br>98-127<br>128-160              |  | 2(С14-17-142)<br>2(С10-17-162) |  |  |
| PД2               | 50.100                                   | С14-20-122   |                           | PД11              | 79-106<br>107-138<br>139-175            | С16-20-122   | 2(С10-17-142)<br>2(С10-17-162) |  |  |
| PД3               | 20.45                                    | С14-23-122   |                           | PД12              | 58-70                                   | С16-26-162   | (С10-17-142)+(С14-17-142)      |  |  |
|                   | 45-60                                    | С14-23-142   |                           |                   | 71-90                                   | С16-26-182   | (С10-17-162)+(С14-17-162)      |  |  |
|                   | 61-80                                    | С14-23-162   |                           |                   | 91-100                                  | С16-26-202   | (С10-17-162)+(С14-17-162)      |  |  |
|                   | 81-95                                    | С14-23-182   | 8(С10-14-142)             | PД13              | 60-75                                   | С16-26-162   | (С10-17-142)+(С14-17-142)      |  |  |
| PД4               | 80.50                                    | С14-23-122   |                           |                   | 76-100                                  | С16-26-182   | (С10-17-162)-(С14-17-162)      |  |  |
|                   | 51-68                                    | С14-23-142   | 8(С10-14-122)             |                   | 101-125                                 | С16-26-202   | (С10-17-182)+(С14-17-182)      |  |  |
|                   | 69-80                                    | С14-23-162   |                           |                   | 126-150                                 | С16-26-222   | (С10-17-202)+(С14-17-202)      |  |  |
|                   | 51-100                                   | С14-23-182   | 8(С10-14-142)             | PД14              | 115-145                                 | С16-26-202   | (С10-17-182)*(С14-17-182)      |  |  |
| PД5               | 30-41                                    | С14-26-142   |                           |                   | 136-175                                 | С16-26-222   | (С10-17-202)*(С14-17-202)      |  |  |
|                   | 42-53                                    | С14-26-162   | (С10-14-122)+(С14-14-122) | PД15              | 2057                                    | С16-28-122   |                                |  |  |
|                   | 54-68                                    | С14-26-182   |                           |                   | 38-61                                   | С16-28-142   |                                |  |  |
|                   | 65-85                                    | С14-26-202   | (С10-14-142)+(С14-14-142) | PД16              | 40.63                                   | С16-28-122   | 2(С14-17-122)                  |  |  |
| PД6               | 46-59                                    | С14-26-162   |                           |                   | 64-83                                   | С16-28-142   |                                |  |  |
|                   | 60-75                                    | С14-26-182   | (С10-14-122)+(С14-14-122) |                   | 84-100                                  | С16-28-162   | 2(С14-17-142)                  |  |  |
|                   | 76-93                                    | С14-26-202   |                           | PД17              | 70-90                                   | С16-28-142   | 2(С14-17-122)                  |  |  |
|                   | 94-100                                   | С14-26-222   | (С10-14-142)+(С14-14-142) |                   | 91-100                                  | С16-28-162   | 2(С14-17-142)                  |  |  |
| PД7               | 31-40                                    | С14-29-162   |                           |                   | 88-98                                   | С16-29-142   |                                |  |  |
|                   | 41-51                                    | С14-29-182   |                           |                   | 10.50                                   | С16-29-162   | 2(С14-17-122)                  |  |  |
|                   | 52-57                                    | С14-29-202   |                           | PД18              | 51-64                                   | С16-29-182   | 2(С14-17-122)                  |  |  |
|                   | 33-45                                    | С14-29-202   | 8(С14-14-122)             |                   | 65-71                                   | С16-29-202   | 2(С14-17-142)                  |  |  |
| PД8               | 46-57                                    | С14-29-162   |                           |                   | 55-70                                   | С16-29-182   | 2(С14-17-142)                  |  |  |
|                   | 58-70                                    | С14-29-182   |                           | PД19              | 71-88                                   | С16-29-202   | 2(С14-17-162)                  |  |  |
|                   | 71-82                                    | С14-29-202   |                           |                   | 89-100                                  | С16-29-222   | 2(С14-17-182)                  |  |  |
|                   | 50-63                                    | С14-29-162   | 8(С14-14-142)             |                   |   |  |                                |  |  |
| PД9               | 64-78                                    | С14-29-202   | 8(С14-14-122)             |                   |   |  |                                |  |  |
|                   | 79-87                                    | С14-29-222   | 8(С14-14-142)             |                   |   |  |                                |  |  |
|                   |  |  |                           |                   |   |  |                                |  |  |

См. пристегивание на листе 9

|      |  |                |
|------|--|----------------|
| TK   | Поблочное вязание подошв сеток 272 приморование подошв растяжек марок РД 1-РД 19 | Серия 1, 411-1 |
| 1975 |  | вып. 1         |
|      |  | стр. 1         |
|      |  | стр. 40        |

| МАРКИ<br>РОСТВЕРДА | РАСЧЕТНАЯ<br>НПГРУЗКА<br>НА ОБРАЗ.<br>ТС | АРТИРОВАНИЕ ПОДШИВКИ РОСТВЕРДА                                   |               | МАРКА<br>РОСТВЕРДА | РАСЧЕТНАЯ<br>НПГРУЗКА<br>НА ОБРАЗ.<br>ТС | АРТИРОВАНИЕ ПОДШИВКИ РОСТВЕРДА       |                            |
|--------------------|--|--|---------------|--------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|
|                    |  | МАРКИ АРМАТИРУЮЩИХ СЕТОК<br>Б НАПРАВЛЕНИИ СТРОНЫ "А"<br>ПОДШИВКИ |               |                    |  | Б НАПРАВЛЕНИИ СТРОНЫ "Б"<br>ПОДШИВКА |                            |
| M80                | 67-85                                    | C16-29-102   |               | P430               | 67-91                                    | 2(C10-25-122)                        | 2(C10-20-202)              |
|                    | 86-100                                   | C16-29-202   | 2(C14-17-142) |                    | 92-100                                   | 2(C10-23-162)                        | 2(C10-20-222)              |
|                    | 61-77                                    | C16-29-102   | 2(C14-17-142) | P431               | 69-88                                    | 2(C10-23-22)                         | 2(C10-20-162)              |
| A781               | 78-85                                    | C16-29-202   | 2(C14-17-142) |                    | 89-110                                   | 2(C10-23-142)                        | 2(C10-20-182)              |
|                    | 86-115                                   | C16-29-222   | 2(C14-17-162) |                    | 111-135                                  | 2(C10-23-142)                        | 2(C10-20-202)              |
|                    | 116-140                                  | C16-29-152   | 2(C14-17-162) | P432               | 95-123                                   | 2(C10-23-142)                        | 2(C10-20-182)              |
|                    | 68-85                                    | C16-29-102   | 2(C14-17-142) |                    | 124-150                                  | 2(C10-23-142)                        | 2(C10-20-202)              |
| A782               | 86-105                                   | C16-29-202   | 2(C14-17-162) | P433               | 30-42                                    | 2(C10-23-122)                        | 2(C10-23-162)              |
|                    | 106-123                                  | C16-29-222   | 2(C14-17-162) |                    | 43-53                                    | 2(C10-23-142)                        | 2(C10-23-182)              |
|                    | 124-150                                  | C16-29-252   | 2(C14-17-162) |                    | 54-65                                    | 2(C10-23-142)                        | 2(C10-23-202)              |
| A783               | 75-90                                    | C16-32-202   | 3(C10-17-142) |                    | 66-73                                    | 2(C10-23-142)                        | 2(C10-23-222)              |
|                    | 91-115                                   | C16-32-252   | 3(C10-17-162) | P434               | 50-63                                    | 2(C10-23-122)                        | 2(C10-23-162)              |
|                    | 65-80                                    | C16-32-202   | 3(C10-17-142) |                    | 64-72                                    | 2(C10-23-142)                        | 2(C10-23-202)              |
| A784               | 81-100                                   | C16-32-222   | 3(C10-17-162) |                    | 73-90                                    | 2(C10-23-142)                        | 2(C10-23-222)              |
|                    | 101-125                                  | C16-32-252   | 3(C10-17-162) | A785               | 28-38                                    | 2(C10-26-122)                        | 2(C10-23-142)+(C14-23-142) |
| A785               | 80-41                                    |  | 2(C10-20-122) |                    | 39-50                                    | 2(C10-26-142)                        | (C10-23-162)+(C14-23-162)  |
|                    | 44-56                                    |  | 2(C10-20-142) |                    | 51-60                                    | 2(C10-26-162)                        | (C10-23-182)+(C14-23-182)  |
|                    | 57-67                                    |  | 2(C10-20-162) | P435               | 45-58                                    | 2(C10-26-162)                        | (C10-23-162)+(C14-23-162)  |
| A786               | 46-61                                    |  | 2(C10-20-142) |                    | 59-73                                    | 2(C10-26-162)                        | (C10-23-162)+(C14-23-162)  |
|                    | 62-80                                    |  | 2(C10-20-162) |                    | 74-89                                    | 2(C10-26-182)                        | (C10-23-202)+(C14-23-202)  |
|                    | 81-98                                    |  | 2(C10-20-182) | P436               | 41-56                                    | 2(C10-23-142)                        | (C10-23-142)+(C14-23-142)  |
| A787               | 67-88                                    |  | 2(C10-20-162) |                    | 57-73                                    | 2(C10-23-162)                        | (C10-23-162)+(C14-23-162)  |
|                    | 89-100                                   |  | 2(C10-20-162) |                    | 74-89                                    | 2(C10-23-182)                        | (C10-23-182)+(C14-23-182)  |
|                    | 37-48                                    |  | 2(C10-20-162) | A788               | 66-85                                    | 2(C10-23-162)                        | (C10-23-162)+(C14-23-162)  |
| A788               | 49-61                                    |  | 2(C10-20-162) |                    | 86-110                                   | 2(C10-23-182)                        | (C10-23-182)+(C14-23-182)  |
|                    | 62-67                                    |  | 2(C10-20-222) |                    | 71-85                                    | 2(C10-23-182)                        | (C10-23-182)+(C14-23-182)  |
|                    | 53-67                                    |  | 2(C10-20-182) | P437               | 96-120                                   | 2(C10-23-182)                        | (C10-23-182)+(C14-23-182)  |
| A789               | 68-84                                    |  | 2(C10-20-202) |                    | 121-130                                  | 2(C10-23-202)                        | (C10-23-202)+(C14-23-202)  |
|                    | 85-98                                    | 2(C10-23-142)  | 2(C10-20-222) |                    |  |                                      |                            |
| A790               | 60-75                                    | 2(C10-23-122)  | 2(C10-20-162) |                    |  |                                      |                            |

| TK   | Пометка для подбора сеток для артирирования | Серия               |
|------|---|---------------------|
| 1975 | годовь роствернов марок РД20-РД39           | 1411-1<br>8011 1/11 |

| МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>ЧИСЛЕННОСТЬ | АРИФОВОДНЫЕ ПОДШИПНИКИ РОСТВЕРКА |                                    | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>ЧИСЛЕННОСТЬ | АРИФОВОДНЫЕ ПОДШИПНИКИ РОСТВЕРКА |                                    |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                    |                          | МАРКА АРИФОВЫХ СЕТОК             | 3 НАПРЯЖЕНИЕ СТОРОННЯХ ПОДШИПНИКОВ |                    |                          | МАРКА АРИФОВЫХ СЕТОК             | 3 НАПРЯЖЕНИЕ СТОРОННЯХ ПОДШИПНИКОВ |
| РД40               | 50-42                    | (C10-23-187) + (C14-23-187)      | P250                               | 33-43              | 2(C10-32-162)            | 3(C10-23-162)                    |                                    |
|                    | 63-75                    | (C10-23-207) + (C14-23-207)      |                                    | 35-35              | 3(C10-32-147)            | 3(C10-23-147)                    |                                    |
|                    | 76-85                    | (C10-23-227) + (C14-23-227)      | P251                               | 36-47              | 2(C10-32-167)            | 3(C10-23-167)                    |                                    |
| РД41               | 60-75                    | (C10-23-182) + (C14-23-182)      |                                    | 46-60              | 2(C10-32-182)            | 3(C10-23-182)                    |                                    |
|                    | 76-90                    | (C10-23-202) + (C14-23-202)      | P252                               | 35-45              | 2(C10-32-162)            | 3(C10-23-162)                    |                                    |
| РД42               | 66-80                    | (C10-23-182) + (C14-23-182)      |                                    | 45-60              | 2(C10-32-162)            | 3(C10-23-162)                    |                                    |
|                    | 81-100                   | (C10-23-222) + (C14-23-202)      |                                    | 61-72              | 2(C10-32-207)            | 3(C10-23-192)                    |                                    |
| РД43               | 27-35                    | 8(C10-32-162)                    | P253                               | 30-50              | 2(C10-32-127)            | 3(C10-23-127)                    |                                    |
|                    | 36-45                    | 8(C10-32-162)                    |                                    | 51-67              | 2(C10-32-147)            | 3(C10-23-147)                    |                                    |
|                    | 46-54                    | 8(C10-32-207)                    |                                    | 68-75              | 2(C10-32-147)            | 3(C10-23-167)                    |                                    |
| РД44               | 43-55                    | 8(C10-32-182)                    | P254                               | 1060               | 2(C10-32-122)            | 3(C10-23-122)                    |                                    |
|                    | 56-69                    | 8(C10-32-202)                    |                                    | 61-85              | 2(C10-32-142)            | 3(C10-23-142)                    |                                    |
|                    | 70-78                    | 2(C10-32-222)                    |                                    | 86-100             | 2(C10-32-142)            | 3(C10-23-162)                    |                                    |
| РД45               | 48-60                    | 2(C10-32-182)                    | P255                               | 66-90              | 2(C10-32-142)            | 3(C10-23-142)                    |                                    |
|                    | 61-74                    | 2(C10-32-202)                    |                                    | 91-110             | 2(C10-32-140)            | 3(C10-23-162)                    |                                    |
|                    | 75-90                    | 2(C10-32-222)                    |                                    | 35-48              | 2(C10-32-142)            | 3(C10-23-142)                    |                                    |
| РД46               | 80-95                    | 2(C10-32-122)                    | P256                               | 49-63              | 2(C10-32-162)            | 3(C10-23-162)                    |                                    |
|                    | 36-48                    | 3(C10-23-122)                    |                                    | 64-75              | 2(C10-32-182)            | 3(C10-23-182)                    |                                    |
|                    | 49-55                    | 8(C10-32-142)                    |                                    | 54-68              | 2(C10-32-162)            | 3(C10-23-162)                    |                                    |
| РД47               | 80-92                    | 2(C10-32-122)                    | P257                               | 69-85              | 2(C10-32-162)            | 3(C10-23-162)                    |                                    |
|                    | 43-57                    | 3(C10-23-142)                    |                                    | 86-100             | 2(C10-32-202)            | 3(C10-23-202)                    |                                    |
|                    | 58-75                    | 2(C10-32-162)                    | P258                               | 58-74              | 2(C10-32-162)            | 3(C10-23-162)                    |                                    |
| РД48               | 25-35                    | 2(C10-32-142)                    |                                    | 75-94              | 2(C10-32-162)            | 3(C10-23-162)                    |                                    |
|                    | 36-47                    | 3(C10-32-162)                    |                                    | 95-115             | 2(C10-32-202)            | 3(C10-23-202)                    |                                    |
|                    | 48-55                    | 2(C10-32-182)                    | P259                               | 30-40              | 2(C10-35-202)            |                                  |                                    |
| РД49               | 32-43                    | 2(C10-32-142)                    |                                    | 41-49              | 2(C10-35-222)            | 2(C16-23-142)                    |                                    |
|                    | 44-56                    | 2(C10-32-162)                    |                                    | 50-55              | 2(C10-35-252)            | 2(C16-23-162)                    |                                    |
|                    | 57-70                    | 2(C10-32-182)                    | P260                               | 40-49              | 2(C10-35-202)            | 2(C16-23-142)                    |                                    |
| РД50               | 80-94                    | 2(C10-32-122)                    |                                    | 50-58              | 2(C10-35-222)            |                                  |                                    |
|                    | 25-32                    | 2(C10-32-142)                    |                                    | 59-75              | 2(C10-35-252)            | 2(C16-23-162)                    |                                    |

| МАРКА<br>РОСТВЕРКА | ПРОЧЕСТНАЯ<br>НАГРУЗКА<br>Н/А ОБРАЗ.<br>TC | АРТИФИЦИАЛЬНОЕ ПОДШЕВЕНИЕ РОСТВЕРКА |                                   | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | ПРОЧЕСТНАЯ<br>НАГРУЗКА<br>Н/А ОБРАЗ.<br>TC | АРТИФИЦИАЛЬНОЕ ПОДШЕВЕНИЕ РОСТВЕРКА |                                   |  |  |
|--------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|                    |  | МАРКА АРТИАТУРНОГО СЕМЯК            |                                   |                    |  | МАРКА АРТИАТУРНОГО СЕМЯК            |                                   |  |  |
|                    |  | В НАПОЛНЕНИИ ПОДШЕВОЙ<br>ПОДШЕВОЙ   | В НАПОЛНЕНИИ ПОДШЕВОЙ<br>ПОДШЕВОЙ |                    |  | В НАПОЛНЕНИИ ПОДШЕВОЙ<br>ПОДШЕВОЙ   | В НАПОЛНЕНИИ ПОДШЕВОЙ<br>ПОДШЕВОЙ |  |  |
| P261               | 50-60                                      | 2(C10-35-202)                       | 2(C16-23-140)                     | P270               | 45-55                                      | 2(C10-35-202)                       | 2(C16-23-162)                     |  |  |
|                    | 61-70                                      | 2(C10-35-222)                       | 2(C16-23-162)                     |                    | 56-70                                      | 2(C10-35-222)                       | 2(C16-23-162)                     |  |  |
|                    | 71-80                                      | 2(C10-35-252)                       | 2(C16-23-162)                     |                    | 71-80                                      | 2(C10-35-252)                       | 2(C16-23-202)                     |  |  |
| P262               | 80-90                                      | 2(C10-35-122)                       | 2(C16-23-122)                     | P271               | 52-72                                      | 2(C10-35-142)                       | 2(C16-23-142)                     |  |  |
|                    | 91-100                                     | 2(C10-35-142)                       | 2(C16-23-142)                     |                    | 73-93                                      | 2(C10-35-162)                       | 2(C16-23-162)                     |  |  |
|                    | 101-110                                    | 2(C10-35-162)                       | 2(C16-23-162)                     |                    | 94-110                                     | 2(C10-35-182)                       | 2(C16-23-182)                     |  |  |
| P263               | 30-36                                      | 2(C10-35-122)                       | 2(C16-23-122)                     | P272               | 52-66                                      | 2(C10-35-122)                       | 2(C16-23-162)                     |  |  |
|                    | 37-48                                      | 2(C10-35-142)                       | 2(C16-23-142)                     |                    | 67-82                                      | 2(C10-35-202)                       | 2(C16-23-182)                     |  |  |
|                    | 49-63                                      | 2(C10-35-162)                       | 2(C16-23-162)                     |                    | 83-100                                     | 2(C10-35-222)                       | 2(C16-23-202)                     |  |  |
| P264               | 64-80                                      | 2(C10-35-182)                       | 2(C16-23-182)                     | P273               | 26-33                                      | 2(C10-38-122)                       | 2(C10-23-122)(C16-23-122)         |  |  |
|                    | 25-33                                      | 2(C10-35-182)                       | 2(C16-23-182)                     |                    | 34-42                                      | 2(C10-38-142)                       | 2(C10-23-142)(C16-23-142)         |  |  |
|                    | 34-44                                      | 2(C10-35-182)                       | 2(C16-23-182)                     |                    | 43-50                                      | 2(C10-38-162)                       | 2(C10-23-182)(C16-23-182)         |  |  |
| P265               | 45-53                                      | 2(C10-35-182)                       | 2(C16-23-182)                     | P274               | 51-64                                      | 2(C10-38-222)                       | 2(C10-23-162)(C16-23-162)         |  |  |
|                    | 50-57                                      | 2(C10-35-182)                       | 2(C16-23-182)                     |                    | 57-68                                      | 2(C10-38-222)                       | 2(C10-23-182)(C16-23-182)         |  |  |
|                    | 61-75                                      | 2(C10-35-182)                       | 2(C16-23-182)                     |                    | 58-71                                      | 2(C10-38-252)                       | 2(C10-23-182)(C16-23-182)         |  |  |
| P266               | 20-25                                      | 2(C10-35-202)                       | 2(C16-23-202)                     | P275               | 30-37                                      | 2(C10-38-202)                       | 2(C10-23-122)(C16-23-122)         |  |  |
|                    | 26-35                                      | 2(C10-35-162)                       | 2(C16-23-162)                     |                    | 38-46                                      | 2(C10-38-222)                       | 2(C10-23-142)(C16-23-142)         |  |  |
|                    | 36-45                                      | 2(C10-35-182)                       | 2(C16-23-182)                     |                    | 47-53                                      | 2(C10-38-252)                       | 2(C10-23-162)(C16-23-162)         |  |  |
| P267               | 47-55                                      | 2(C10-35-202)                       | 2(C16-23-162)                     | P276               | 36-45                                      | 2(C10-38-202)                       | 2(C10-23-142)(C16-23-142)         |  |  |
|                    | 56-64                                      | 2(C10-35-202)                       | 2(C16-23-162)                     |                    | 46-54                                      | 2(C10-38-222)                       | 2(C10-23-142)(C16-23-142)         |  |  |
|                    | 65-72                                      | 2(C10-35-202)                       | 2(C16-23-162)                     |                    | 55-63                                      | 2(C10-38-252)                       | 2(C10-23-162)(C16-23-162)         |  |  |
| P268               | 70-77                                      | 2(C10-35-222)                       | 2(C16-23-182)                     | P277               | 46-60                                      | 2(C10-38-162)                       | 2(C10-23-142)(C16-23-142)         |  |  |
|                    | 78-86                                      | 2(C10-35-222)                       | 2(C16-23-182)                     |                    | 61-75                                      | 2(C10-38-182)                       | 2(C10-23-162)(C16-23-162)         |  |  |
|                    | 87-92                                      | 2(C10-35-222)                       | 2(C16-23-182)                     |                    | 76-90                                      | 2(C10-38-202)                       | 2(C10-23-182)(C16-23-182)         |  |  |
| P269               | 90-95                                      | 2(C10-35-222)                       | 2(C16-23-182)                     | P278               | 56-69                                      | 2(C10-38-202)                       | 2(C10-23-162)(C16-23-162)         |  |  |
|                    | 96-100                                     | 2(C10-35-222)                       | 2(C16-23-182)                     |                    | 70-84                                      | 2(C10-38-222)                       | 2(C10-23-182)(C16-23-182)         |  |  |
|                    | 101-110                                    | 2(C10-35-222)                       | 2(C16-23-182)                     |                    | 81-95                                      | 2(C10-38-162)                       | 2(C10-23-142)(C16-23-142)         |  |  |
|                    | 50-60                                      | 2(C10-35-202)                       | 2(C16-23-162)                     | P279               | 80-100                                     | 2(C10-38-182)                       | 2(C10-23-182)(C16-23-182)         |  |  |
|                    | 61-67                                      | 2(C10-35-222)                       | 2(C16-23-182)                     |                    | 101-110                                    | 2(C10-38-202)                       | 2(C10-23-162)(C16-23-162)         |  |  |

TK Проверено 077 по всему сечению для артификации  
175 подшипников ростоверков марок P261-P279

13461-01 55

СЕРИЯ  
1-411-1  
ВАИН ДУЧКО  
1/13

| МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>ЧИГАРУЗКА<br>НА ОБРАТ.<br>ЧС | ПРИГОДНОСТЬ ПОДОШВЫ РОСТВЕРКА  |   | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>ЧИГАРУЗКА<br>НА ОБРАТ.<br>ЧС | ПРИГОДНОСТЬ ПОДОШВЫ РОСТВЕРКА                               |                                  |
|--------------------|---|--|---|--------------------|---|---|----------------------------------|
|                    |   | МАРКА ПРИГОДНОСТИ СЕТОК<br>Б НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ, ОТВЕРСТИЯ<br>ПОДОШВЫ | Б НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ, ОТВЕРСТИЯ<br>ПОДОШВЫ |                    |   | МАРКА ПРИГОДНОСТИ СЕТОК<br>Б НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ<br>ПОДОШВЫ | Б НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ<br>ПОДОШВЫ |
| РД80               | 61-74                                     | 2(C10-38-22)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   | РД90               | 31-37                                     | 2(C10-44-22)  | 3(C14-23-16)                     |
|                    | 75-90                                     | 2(C10-38-25)   | 2(C10-23-18)+ (C16-23-16)                   |                    | 38-48                                     | 2(C10-44-25)  | 3(C14-23-16)                     |
| РД81               | 30-38                                     | 2(C10-41-20)   | 2(C10-23-14)+ (C16-23-14)                   | РД91               | 29-35                                     | 2(C10-44-20)  | 3(C14-23-14)                     |
|                    | 39-47                                     | 2(C10-41-22)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   |                    | 36-43                                     | 2(C10-44-22)  | 3(C14-23-14)                     |
|                    | 48-54                                     | 2(C10-41-25)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   |                    | 44-55                                     | 2(C10-44-25)  | 3(C14-23-16)                     |
| РД82               | 35-44                                     | 2(C10-41-20)   | 2(C10-23-14)+ (C16-23-14)                   | РД92               | 33-41                                     | (C10-26-16)+ (C14-26-16)                                    | (C10-26-16)+ (C14-26-16)         |
|                    | 45-53                                     | 2(C10-41-22)   | 2(C10-23-14)+ (C16-23-14)                   |                    | 42-51                                     | (C10-26-16)+ (C14-26-16)                                    | (C10-26-16)+ (C14-26-16)         |
|                    | 54-68                                     | 2(C10-41-25)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   |                    | 52-62                                     | (C10-26-16)+ (C14-26-16)                                    | (C10-26-16)+ (C14-26-16)         |
| РД83               | 30-35                                     | 2(C10-41-20)   | 2(C10-23-14)+ (C16-23-14)                   | РД93               | 51-62                                     | (C10-26-16)+ (C14-26-16)                                    | (C10-26-16)+ (C14-26-16)         |
|                    | 36-44                                     | 2(C10-41-22)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   |                    | 63-75                                     | (C10-26-16)+ (C14-26-16)                                    | (C10-26-16)+ (C14-26-16)         |
|                    | 45-55                                     | 2(C10-41-25)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   | РД94               | 38-47                                     | (C10-29-14)+ (C14-29-14)                                    | 2(C14-26-18)                     |
| РД84               | 33-39                                     | 2(C10-41-20)   | 2(C10-23-14)+ (C16-23-14)                   |                    | 48-57                                     | (C10-29-16)+ (C14-29-16)                                    | 2(C14-26-20)                     |
|                    | 40-50                                     | 2(C10-41-22)   | 2(C10-23-14)+ (C16-23-14)                   |                    | 36-46                                     | (C10-29-16)+ (C14-29-16)                                    | 2(C14-26-20)                     |
|                    | 51-65                                     | 2(C10-41-25)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   | РД95               | 47-58                                     | (C10-29-16)+ (C14-29-16)                                    | 2(C14-26-18)                     |
| РД85               | 20-25                                     | 2(C10-41-20)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   |                    | 59-72                                     | (C10-29-16)+ (C14-29-16)                                    | 2(C14-26-18)                     |
|                    | 26-33                                     | 2(C10-41-22)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   |                    | 73-80                                     | (C10-29-16)+ (C14-29-16)                                    | 2(C14-26-20)                     |
|                    | 34-38                                     | 2(C10-41-25)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   |                    | 52-69                                     | (C10-29-16)+ (C14-29-16)                                    | 2(C14-26-20)                     |
| РД86               | 25-30                                     | 2(C10-41-20)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   | РД96               | 70-87                                     | (C10-29-16)+ (C14-29-16)                                    | 2(C14-26-16)                     |
|                    | 31-40                                     | 2(C10-41-22)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   |                    | 88-105                                    | (C10-29-16)+ (C14-29-16)                                    | 2(C14-26-16)                     |
|                    | 41-50                                     | 2(C10-41-25)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   | РД97               | 59-70                                     | (C10-29-16)+ (C14-29-16)                                    | 2(C14-26-20)                     |
| РД87               | 31-39                                     | 2(C10-41-20)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   |                    | 71-85                                     | (C10-29-16)+ (C14-29-16)                                    | 2(C14-26-20)                     |
|                    | 40-47                                     | 2(C10-41-22)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   |                    | 86-100                                    | (C10-29-16)+ (C14-29-16)                                    | 2(C14-26-22)                     |
|                    | 48-58                                     | 2(C10-41-25)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   | РД98               | 26-35                                     | (C10-32-14)+ (C14-32-14)                                    | 2(C14-26-25)                     |
| РД88               | 50-64                                     | 2(C10-41-16)   | 2(C10-23-14)+ (C16-23-14)                   |                    | 36-45                                     | (C10-32-16)+ (C14-32-16)                                    | 3(C10-26-14)                     |
|                    | 65-79                                     | 2(C10-41-20)   | 2(C10-23-14)+ (C16-23-14)                   |                    | 46-60                                     | (C10-32-18)+ (C14-32-18)                                    | 3(C10-26-16)                     |
|                    | 80-95                                     | 2(C10-41-22)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   | РД99               | 30-42                                     | (C10-32-16)+ (C14-32-16)                                    | 3(C10-26-18)                     |
| РД89               | 41-53                                     | 2(C10-41-20)   | 2(C10-23-14)+ (C16-23-14)                   |                    | 43-55                                     | (C10-32-16)+ (C14-32-16)                                    | 3(C10-26-14)                     |
|                    | 54-64                                     | 2(C10-41-22)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   |                    | 56-67                                     | (C10-32-18)+ (C14-32-18)                                    | 3(C10-26-16)                     |
|                    | 65-77                                     | 2(C10-41-25)   | 2(C10-23-16)+ (C16-23-16)                   | РД100              | 32-42                                     | (C10-32-16)+ (C14-32-16)                                    | 3(C10-26-16)                     |
| РД90               | 25-30                                     | 2(C10-44-20)   | 3(C14-23-14)                                |                    | 43-52                                     | (C10-32-16)+ (C14-32-16)                                    | 3(C10-26-18)                     |

| TK   | Повышающая подошва сеток для приработки | ОГРН 14111-1 |
|------|---|--------------|
| 1975 | подошв ростверков марок РД80-РД100      | Вып. 1/411-1 |

| МАРКА<br>РОСТВЕРНА<br>ИЗГРУЗКИ | РАСЧЕТНЫЙ<br>ПОДШИБЫ | Армирование подшибы ростверна |                                       | МАРКА<br>РОСТВЕРНА<br>ИЗГРУЗКИ | РАСЧЕТНЫЙ<br>ПОДШИБЫ | Армирование подшибы ростверна |                                       |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|                                |                      | на сварю,                     | без предварительного натяжения стяжек |                                |                      | на сварю,                     | без предварительного натяжения стяжек |
| РД101                          | 40-51                | (C10-32-16II) + (C14-32-16II) | 3(C10-26-16II)                        | РД112                          | 80-100               | C14-20-12II                   | 2(C10-14-14II)                        |
|                                | 56-85                | (C10-32-16II) + (C14-32-16II) | 3(C10-26-16II)                        |                                | 80-55                | C14-23-12II                   |                                       |
|                                | 66-75                | (C10-32-20II) + (C14-32-20II) | 3(C10-26-20II)                        |                                | 56-75                | C14-23-14II                   | 2(C10-14-12II)                        |
| РД102                          | 60-75                | (C10-32-16II) + (C14-32-16II) | 3(C10-26-16II)                        | РД113                          | 76-85                | C14-23-16II                   |                                       |
|                                | 76-95                | (C10-32-16II) + (C14-32-16II) | 3(C10-26-16II)                        |                                | 80-60                | C14-23-12II                   |                                       |
|                                | 96-100               | (C10-32-14II) + (C14-32-14II) | 3(C10-26-20II)                        |                                | 61-85                | C14-23-14II                   | 2(C10-14-14II)                        |
| РД103                          | 57-65                | (C10-32-16II) + (C14-32-16II) | 3(C10-26-16II)                        | РД114                          | 86-100               | C14-23-16II                   |                                       |
|                                | 66-80                | (C10-32-16II) + (C14-32-16II) | 3(C10-26-20II)                        |                                | 80-37                | C14-26-12II                   |                                       |
|                                | 81-95                | (C10-32-16II) + (C14-32-16II) | 3(C10-26-20II)                        |                                | 38-50                | C14-26-14II                   |                                       |
| РД104                          | 45-57                | (C10-38-20II) + (C14-38-20II) | 2(C10-26-14II) + (C16-26-14II)        | РД115                          | 57-65                | C14-26-16II                   |                                       |
|                                | 58-68                | (C10-38-22II) + (C14-38-22II) | 2(C10-26-16II) + (C16-26-16II)        |                                | 66-85                | C14-26-18II                   |                                       |
|                                | 69-85                | (C10-38-25II) + (C14-38-25II) | 2(C10-26-16II) + (C16-26-16II)        |                                | 40-55                | C14-26-14II                   |                                       |
| РД105                          | 36-46                | (C10-38-18II) + (C14-38-18II) | 2(C10-26-16II) + (C16-26-16II)        | РД116                          | 56-70                | C14-26-16II                   |                                       |
|                                | 47-57                | (C10-38-20II) + (C14-38-20II) | 2(C10-26-16II) + (C16-26-16II)        |                                | 71-90                | C14-26-18II                   |                                       |
|                                | 58-67                | (C10-38-22II) + (C14-38-22II) | 2(C10-26-18II) + (C16-26-18II)        |                                | 91-100               | C14-26-20II                   |                                       |
| РД106                          | 35-43                | (C10-44-20II) + (C14-44-20II) | 3(C14-26-14II)                        | РД117                          | 30-38                | C14-29-14II                   |                                       |
|                                | 44-52                | (C10-44-22II) + (C14-44-22II) | 3(C14-26-16II)                        |                                | 39-50                | C14-29-16II                   |                                       |
|                                | 53-65                | (C10-44-25II) + (C14-44-25II) | 3(C14-26-16II)                        |                                | 51-57                | C14-29-18II                   |                                       |
| РД107                          | 37-46                | 2(C14-29-14II)                | 2(C14-28-20II)                        | РД118                          | 42-55                | C14-29-16II                   |                                       |
|                                | 46-60                | 2(C14-29-16II)                | 2(C14-28-22II)                        |                                | 56-69                | C14-29-18II                   |                                       |
|                                | 46-53                | 2(C14-29-14II)                | 2(C14-29-20II)                        |                                | 70-82                | C14-29-20II                   |                                       |
| РД108                          | 56-68                | 2(C14-29-22II)                | 2(C14-29-22II)                        | РД119                          | 35-45                | C14-29-14II                   |                                       |
|                                | 67-79                | 2(C14-29-16II)                | 2(C14-29-25II)                        |                                | 46-60                | C14-29-16II                   |                                       |
|                                | 76-80                | 2(C14-29-16II)                | 2(C14-29-25II)                        |                                | 61-75                | C14-29-18II                   |                                       |
| РД109                          | 57-60                | 2(C14-29-14II)                | 2(C14-29-20II)                        | РД120                          | 76-87                | C14-29-20II                   |                                       |
|                                | 67-75                | 2(C14-29-16II)                | 2(C14-29-22II)                        |                                | 80-115               |                               | 2(C10-17-14II)                        |
|                                | 76-80                | 2(C14-29-16II)                | 2(C14-29-25II)                        |                                | 116-150              |                               | 2(C10-17-16II)                        |
| РД110                          | 45-55                | 2(C14-35-16II)                | 2(C16-29-16II)                        | РД121                          | 151-170              |                               | 2(C10-17-18II)                        |
|                                | 56-70                | 2(C14-35-16II)                | 2(C16-29-20II)                        |                                | 80-125               |                               | 2(C10-17-18II)                        |
|                                | 71-80                | 2(C14-35-20II)                | 2(C16-29-22II)                        |                                | 126-160              |                               | 2(C10-17-14II)                        |
| РД111                          | 81-90                | 2(C14-35-20II)                | 2(C16-29-25II)                        |                                | 161-180              |                               | 2(C10-17-16II)                        |
|                                | 95-96                | 2(C14-35-22II)                | 2(C10-14-12II)                        |                                |                      |                               | 2(C10-17-18II)                        |

TK

1975

Поблочное подбора сеток для армирования  
подшиб ростверков марок РД101-РД121

СЕРИЯ  
1.411-1ВОЛН. 1  
ЖУСТ 45

13461-01 57

| МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РЫЧАГИЧНАЯ<br>НАГРУЗКА<br>НН ОБРАЗ.<br>ТО | ПРИРОДЛЕНИЕ ПОДОШВЫ РОСТВЕРКА                                 |                             | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РЫЧАГИЧНАЯ<br>НАГРУЗКА<br>НН ОБРАЗ.<br>ТО | ПРИРОДЛЕНИЕ ПОДОШВЫ РОСТВЕРКА                                 |                |
|--------------------|---|---|-----------------------------|--------------------|---|---|----------------|
|                    |   | МАРКА ПРИМЕРНЫХ СЕТОК<br>В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНОЙ, В<br>ПОДОШВЫ |                             |                    |   | МАРКА ПРИМЕРНЫХ СЕТОК<br>В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНОЙ, В<br>ПОДОШВЫ |                |
| РГ122              | 57-66                                     | 016-26-14II   | (C10-17-12II)+(C14-17-12II) | РГ132              | 101-135                                   | 016-29-20II   | 2(C14-17-12II) |
|                    | 67-84                                     | 016-26-16II   |                             |                    | 136-150                                   | 016-29-22II   | 2(C14-17-18II) |
|                    | 85-100                                    | 016-26-18II   | (C10-17-14II)+(C14-17-14II) |                    | 55-70                                     | 016-32-18II   | 3(C10-17-12II) |
| РГ123              | 55-70                                     | 016-26-14II   | (C10-17-14II)+(C14-17-14II) | РГ133              | 71-90                                     | 016-32-20II   |                |
|                    | 71-95                                     | 016-26-16II   | (C10-17-16II)+(C14-17-16II) |                    | 91-105                                    | 016-32-22II   |                |
|                    | 96-120                                    | 016-26-18II   | (C10-17-18II)+(C14-17-18II) |                    | 106-115                                   | 016-32-25II   | 3(C10-17-14II) |
|                    | 121-145                                   | 016-26-20II   | (C10-17-18II)+(C14-17-18II) |                    | 80-95                                     | 016-32-20II   |                |
| РГ124              | 146-170                                   | 016-26-22II   | (C10-17-20II)+(C14-17-20II) | РГ134              | 96-115                                    | 016-32-22II   |                |
|                    | 80-105                                    | 016-26-16II   | (C10-17-16II)+(C14-17-16II) |                    | 116-140                                   | 016-32-25II   | 3(C10-17-16II) |
|                    | 106-135                                   | 016-26-18II   | (C10-17-16II)+(C14-17-16II) |                    | 00-50                                     |   |                |
| РГ125              | 136-170                                   | 016-26-20II   | (C10-17-18II)+(C14-17-18II) | РГ135              | 51-65                                     |   | 2(C10-20-14II) |
|                    | 00-61                                     | 016-29-12II   |                             |                    | 00-54                                     |   |                |
| РГ126              | 00-75                                     | 016-29-12II   |                             | РГ136              | 55-70                                     |   |                |
|                    | 76-100                                    | 016-29-14II   | 2(C14-17-12II)              |                    | 71-95                                     |   |                |
| РГ127              | 80-80                                     | 016-29-12II   |                             | РГ137              | 55-79                                     |   | 2(C10-20-16II) |
|                    | 81-100                                    | 016-29-14II   | 2(C14-17-14II)              |                    | 80-100                                    |   | 2(C10-20-14II) |
| РГ128              | 00-35                                     | 016-29-12II   |                             | РГ138              | 45  |   | 2(C10-20-16II) |
|                    | 36-47                                     | 016-29-14II   | 2(C14-17-12II)              |                    | 46-60                                     |   | 2(C10-20-14II) |
|                    | 48-60                                     | 016-29-16II   |                             |                    | 50-63                                     |   | 2(C10-20-16II) |
|                    | 61-71                                     | 016-29-18II   | 2(C14-17-12II)              |                    | 64-80                                     |   | 2(C10-20-18II) |
| РГ129              | 38-50                                     | 016-29-14II   | 2(C14-17-14II)              | РГ139              | 81-95                                     |   | 2(C10-20-20II) |
|                    | 51-65                                     | 016-29-16II   | 2(C14-17-12II)              |                    | 53-68                                     |   | 2(C10-20-16II) |
|                    | 66-85                                     | 016-29-18II   | 2(C14-17-14II)              |                    | 69-88                                     |   | 2(C10-20-18II) |
| РГ130              | 86-105                                    | 016-29-20II   | 2(C14-17-14II)              | РГ140              | 89-100                                    |   | 2(C10-20-20II) |
|                    | 55-70                                     | 016-29-16II   | 2(C14-17-16II)              |                    | 90-100                                    |   | 2(C10-20-14II) |
|                    | 71-90                                     | 016-29-18II   | 2(C14-17-14II)              |                    | 60-80                                     |   | 2(C10-20-18II) |
| РГ131              | 91-110                                    | 016-29-20II   | 2(C14-17-14II)              | РГ141              | 81-105                                    |   | 2(C10-20-14II) |
|                    | 70-90                                     | 016-29-18II   | 2(C14-17-16II)              |                    | 106-125                                   |   | 2(C10-20-16II) |
|                    | 91-110                                    | 016-29-20II   | 2(C14-17-14II)              |                    | 66-85                                     |   | 2(C10-20-14II) |
|                    | 106-110                                   | 016-29-22II   | 2(C14-17-16II)              |                    | 86-114                                    |   | 2(C10-20-16II) |
| РГ132              | 79-100                                    | 016-29-18II   | 2(C14-17-14II)              | РГ142              | 115-130                                   |   | 2(C10-20-18II) |
|                    |   |   |                             |                    |   |   | 2(C10-20-18II) |

TK Побитица для подбора сеток для природления  
1975 подошв ростверков Марок РГ122-РГ142

|       |        |
|-------|--------|
| СЕРЫЙ | 1411-1 |
| 35/1  | 75/1   |
| 1     | 45     |

13461-01 55

| МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>НАГРУЗКА<br>НН СВОЮ,<br>тс | АРМИРОВАНИЕ ПОДШОВЫ РОСТВЕРКА |  | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>НАГРУЗКА<br>НН СВОЮ,<br>тс | АРМИРОВАНИЕ ПОДШОВЫ РОСТВЕРКА |  |
|--------------------|---|-------------------------------|--|--------------------|---|-------------------------------|--|
|                    |   | МАРКА АРМАТИРУЮЩИХ СЕТОК      | В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ, Р. В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ „Б“<br>ПОДШОВЫ |                    |   | МАРКА АРМАТИРУЮЩИХ СЕТОК      | В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ, Р. В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ „Б“<br>ПОДШОВЫ |
|                    | 30-40                                   |                               | 2(C10-23-14II)   |                    | PД153                                   | 36-46                         | 2(C10-32-18II)   |
|                    | 41-50                                   |                               | 2(C10-23-16II)   |                    |   | 47-57                         | 2(C10-32-20II)   |
|                    | 51-65                                   |                               | 2(C10-23-18II)   |                    | PД154                                   | 45-57                         | 2(C10-32-18II)   |
|                    | 66-73                                   |                               | 2(C10-23-20II)   |                    |   | 58-71                         | 2(C10-32-20II)   |
|                    | 45-58                                   |                               | 2(C10-23-16II)   |                    |   | 72-78                         | 2(C10-32-22II)   |
| PД143              | 59-74                                   |                               | 2(C10-23-18II)   |                    | PД155                                   | 51-68                         | 2(C10-32-18II)   |
|                    | 75-90                                   | 2(C10-23-14II)                | 2(C10-23-20II)   |                    |   | 69-85                         | 2(C10-32-20II)   |
| PД144              | 32-44                                   | 2(C10-26-12II)                | (C10-23-14II) + (C14-23-14II)                                  |                    |   | 86-100                        | 2(C10-32-22II)   |
|                    | 45-60                                   | 2(C10-26-14II)                | (C10-23-16II) + (C14-23-16II)                                  |                    | PД156                                   | 0035                          | 2(C10-32-12II)   |
| PД145              | 40-48                                   | 2(C10-26-12II)                | (C10-23-14II) + (C14-23-14II)                                  |                    |   | 36-48                         | 2(C10-32-12II)   |
|                    | 49-65                                   | 2(C10-26-14II)                | (C10-23-16II) + (C14-23-16II)                                  |                    |   | 49-55                         | 2(C10-32-14II)   |
| PД146              | 66-87                                   | 2(C10-26-16II)                | (C10-23-18II) + (C14-23-18II)                                  |                    | PД157                                   | 0042                          | 2(C10-32-12II)   |
|                    | 41-55                                   |                               | (C10-23-14II) + (C14-23-14II)                                  |                    |   | 43-59                         | 2(C10-32-14II)   |
|                    | 56-73                                   |                               | (C10-23-16II) + (C14-23-16II)                                  |                    |   | 60-75                         | 2(C10-32-16II)   |
|                    | 74-89                                   |                               | (C10-23-18II) + (C14-23-18II)                                  |                    | PД158                                   | 25-35                         | 2(C10-32-12II)   |
| PД147              | 51-68                                   |                               | (C10-23-14II) + (C14-23-14II)                                  |                    |   | 36-47                         | 2(C10-32-14II)   |
|                    | 69-99                                   |                               | (C10-23-16II) + (C14-23-16II)                                  |                    |   | 48-55                         | 2(C10-32-16II)   |
|                    | 90-110                                  |                               | (C10-23-18II) + (C14-23-18II)                                  |                    | PД159                                   | 32-43                         | 2(C10-32-14II)   |
| PД148              | 61-80                                   |                               | (C10-23-14II) + (C14-23-14II)                                  |                    |   | 44-58                         | 2(C10-32-16II)   |
|                    | 81-105                                  |                               | (C10-23-16II) + (C14-23-16II)                                  |                    |   | 59-73                         | 2(C10-32-18II)   |
|                    | 106-130                                 |                               | (C10-23-18II) + (C14-23-18II)                                  |                    | PД160                                   | 0025                          | 2(C10-32-12II)   |
| PД149              | 50-62                                   |                               | (C10-23-18II) + (C14-23-18II)                                  |                    |   | 26-35                         | 2(C10-32-14II)   |
|                    | 63-75                                   |                               | (C10-23-20II) + (C14-23-20II)                                  |                    |   | 36-45                         | 2(C10-32-16II)   |
| PД150              | 76-85                                   | 2(C10-26-14II)                | (C10-23-18II) + (C14-23-22II)                                  |                    | PД161                                   | 30-44                         | 2(C10-32-12II)   |
|                    | 60-75                                   | 2(C10-26-12II)                | (C10-23-18II) + (C14-23-18II)                                  |                    |   | 45-58                         | 2(C10-32-14II)   |
|                    | 76-90                                   | 2(C10-26-14II)                | (C10-23-20II) + (C14-23-20II)                                  |                    |   | 59-62                         | 2(C10-32-16II)   |
| PД151              | 53-70                                   | 2(C10-26-12II)                | (C10-23-16II) + (C14-23-16II)                                  |                    | PД162                                   | 38-52                         | 2(C10-32-14II)   |
|                    | 77-87                                   |                               | (C10-23-18II) + (C14-23-18II)                                  |                    |   | 53-68                         | 2(C10-32-16II)   |
|                    | 88-110                                  | 2(C10-26-14II)                | (C10-23-20II) + (C14-23-20II)                                  |                    |   | 69-85                         | 2(C10-32-18II)   |
| PД153              | 27-35                                   | 2(C10-32-16II)                | 3(C10-23-12II)   |                    |   |                               | 3(C10-23-12II)   |

|      |  |                          |
|------|--|--------------------------|
| TK   | Матрица для подбора сеток для армированной<br>подшов ростверков марок РД143-РД162. | СЕРИЯ<br>1.411-1         |
| 197- |  | Волп.<br>1<br>Люд.<br>47 |

| МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>НАГРУЗКА<br>НП ОБД,<br>-с | АРИФОВАНИЕ ПОДШИБЫ РОСТВЕРКА                            |              | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>НАГРУЗКА<br>НП ОБД,<br>-с | АРИФОВАНИЕ ПОДШИБЫ РОСТВЕРКА                            |              |  |  |
|--------------------|--|---|--------------|--------------------|--|---|--------------|--|--|
|                    |  | МАРКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК                                  |              |                    |  | АРИФОВАНИЕ ПОДШИБЫ РОСТВЕРКА                            |              |  |  |
|                    |  | В НАПРЯЖЕНИИ СТОРОНКА, В НАПРЯЖЕНИИ СТОРОНКА<br>ПОДШИБЫ |              |                    |  | В НАПРЯЖЕНИИ СТОРОНКА, В НАПРЯЖЕНИИ СТОРОНКА<br>ПОДШИБЫ |              |  |  |
| РД163              | 8050                                   | 2(C10-32-12)  | 3(C10-23-12) | РД173              | 8043                                   | 2(C10-35-12)  | 2(C16-23-12) |  |  |
|                    | 51-70                                  | 2(C10-32-12)  | 3(C10-23-14) |                    | 44-57                                  | 2(C10-35-14)  | 2(C16-23-14) |  |  |
|                    | 71-75                                  | 2(C10-32-14)  | 3(C10-23-16) |                    | 58-74                                  | 2(C10-35-16)  | 2(C16-23-16) |  |  |
| РД164              | 8065                                   | 2(C10-32-12)  | 3(C10-23-12) | РД174              | 75-80                                  | 2(C10-35-18)  | 2(C16-23-18) |  |  |
|                    | 66-85                                  | 2(C10-32-12)  | 3(C10-23-14) |                    | 25-33                                  | 2(C10-35-14)  | 2(C16-23-14) |  |  |
|                    | 86-105                                 | 2(C10-32-14)  | 3(C10-23-16) |                    | 34-44                                  | 2(C10-35-16)  | 2(C16-23-16) |  |  |
| РД165              | 75-90                                  | 2(C10-32-12)  | 3(C10-23-14) | РД175              | 45-53                                  | 2(C10-35-18)  | 2(C16-23-18) |  |  |
|                    | 91-120                                 | 2(C10-32-14)  | 3(C10-23-16) |                    | 30-40                                  | 2(C10-35-14)  | 2(C16-23-14) |  |  |
|                    | 35-48                                  | 2(C10-32-14)  | 3(C10-23-14) |                    | 41-53                                  | 2(C10-35-16)  | 2(C16-23-16) |  |  |
| РД166              | 49-63                                  | 2(C10-32-16)  | 3(C10-23-16) | РД176              | 54-67                                  | 2(C10-35-18)  | 2(C16-23-18) |  |  |
|                    | 64-75                                  | 2(C10-32-18)  | 3(C10-23-18) |                    | 68-80                                  | 2(C10-35-20)  | 2(C16-23-20) |  |  |
|                    | 43-59                                  | 2(C10-32-14)  | 3(C10-23-14) |                    | 22-25                                  | 2(C10-35-16)  | 2(C16-23-16) |  |  |
| РД167              | 60-77                                  | 2(C10-32-16)  | 3(C10-23-16) | РД177              | 26-35                                  | 2(C10-35-18)  | 2(C16-23-18) |  |  |
|                    | 78-100                                 | 2(C10-32-18)  | 3(C10-23-18) |                    | 36-45                                  | 2(C10-35-20)  | 2(C16-23-20) |  |  |
|                    | 50-70                                  | 2(C10-32-14)  | 3(C10-23-14) |                    | 27-35                                  | 2(C10-35-16)  | 2(C16-23-16) |  |  |
| РД168              | 71-90                                  | 2(C10-32-16)  | 3(C10-23-16) | РД178              | 36-43                                  | 2(C10-35-18)  | 2(C16-23-18) |  |  |
|                    | 91-115                                 | 2(C10-32-18)  | 3(C10-23-18) |                    | 44-55                                  | 2(C10-35-20)  | 2(C16-23-20) |  |  |
|                    | 31-40                                  | 2(C10-35-18)  | 3(C10-23-18) |                    | 56-64                                  | 2(C10-35-22)  | 2(C16-23-18) |  |  |
| РД169              | 41-49                                  | 2(C10-35-20)  | 2(C16-23-14) | РД179              | 40-50                                  | 2(C10-35-18)  | 2(C16-23-14) |  |  |
|                    | 50-55                                  | 2(C10-35-20)  | 2(C16-23-14) |                    | 51-65                                  | 2(C10-35-20)  | 2(C16-23-16) |  |  |
|                    | 37-47                                  | 2(C10-35-22)  | 2(C16-23-12) |                    | 66-72                                  | 2(C10-35-22)  | 2(C16-23-12) |  |  |
| РД170              | 48-58                                  | 2(C10-35-18)  | 2(C16-23-12) | РД180              | 40-49                                  | 2(C10-35-20)  | 2(C16-23-14) |  |  |
|                    | 59-67                                  | 2(C10-35-20)  | 2(C16-23-14) |                    | 50-60                                  | 2(C10-35-22)  | 2(C16-23-14) |  |  |
|                    | 68-80                                  | 2(C10-35-22)  | 2(C16-23-14) |                    | 61-67                                  | 2(C10-35-25)  | 2(C16-23-16) |  |  |
| РД171              | 54-65                                  | 2(C10-35-25)  | 2(C16-23-16) | РД181              | 47-58                                  | 2(C10-35-20)  | 2(C16-23-16) |  |  |
|                    | 66-80                                  | 2(C10-35-20)  | 2(C16-23-18) |                    | 59-70                                  | 2(C10-35-22)  | 2(C16-23-18) |  |  |
|                    | 81-100                                 | 2(C10-35-22)  | 2(C16-23-20) |                    | 71-80                                  | 2(C10-35-25)  | 2(C16-23-16) |  |  |
| РД172              | 30-36                                  | 2(C10-35-25)  | 2(C16-23-22) | РД181              | 60-80                                  | 2(C10-35-14)  | 2(C16-23-14) |  |  |
|                    | 39-50                                  | 2(C10-35-14)  | 2(C16-23-14) |                    | 81-100                                 | 2(C10-35-16)  | 2(C16-23-14) |  |  |
|                    | 51-68                                  | 2(C10-35-16)  | 2(C16-23-16) |                    | 101-110                                | 2(C10-35-18)  | 2(C16-23-16) |  |  |

TK Таблица для подбора сеток для арифований  
подшиб ростверков марок РД163-РД181

|                  |
|------------------|
| СЕРИЯ<br>1.411-1 |
| вып. № 48        |

| МАРКА<br>поставщика | ПОЧЕТНАЯ<br>награда | ПРИЧИРОВАНИЕ ПОДОШВЫ РОСТОВСКИХ            |                                  | МАРКА<br>поставщика | ПОЧЕТНАЯ<br>награда | ПРИЧИРОВАНИЕ ПОДОШВЫ РОСТОВСКИХ                                |                                  |
|---------------------|---------------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------------------|
|                     |                     | МАРКА АВИАТИЧЕСКИХ СЕМКОВ<br>№ СЕМКО<br>TC | В НАПРАВЛЕНИИ ОГРННОМ<br>ПОДОШВЫ |                     |                     | МАРКА АВИАТИЧЕСКИХ СЕМКОВ<br>в направлении отдельных<br>подошв | В НАПРАВЛЕНИИ ОГРННОМ<br>ПОДОШВЫ |
| РД182               | 52-66               | 2(010-35-182)                              | 2(016-23-162)                    | РД192               | 54-68               | 2(010-41-258)  | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |
|                     | 67-82               | 2(010-35-202)                              | 2(016-23-182)                    |                     | 30-35               | 2(010-41-202)  | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |
|                     | 83-100              | 2(010-35-822)                              | 2(016-23-202)                    |                     | 36-44               | 2(010-41-222)  | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |
| РД183               | 26-33               | 2(010-38-182)                              | 2(010-23-24)+(016-23-182)        | РД193               | 45-55               | 2(010-41-258)  | 2(010-23-148)+(016-23-148)       |
|                     | 34-42               | 2(010-38-202)                              | 2(010-23-142)+(016-23-142)       |                     | 53-59               | 2(010-41-202)  | 2(010-23-142)+(016-23-142)       |
|                     | 43-50               | 2(010-38-222)                              | 2(010-23-162)                    |                     | 40-50               | 2(010-41-222)  | 2(010-23-142)+(016-23-142)       |
| РД184               | 51-64               | 2(010-38-252)                              | 2(010-23-182)+(016-23-182)       | РД194               | 51-65               | 2(010-41-252)  | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |
|                     | 39-48               | 2(010-38-202)                              | 2(010-23-142)+(016-23-142)       |                     | 21-27               | 2(010-41-182)  | 2(010-23-142)+(016-23-142)       |
|                     | 49-58               | 2(010-38-222)                              | 2(010-23-162)                    |                     | 28-33               | 2(010-41-202)  | 2(010-23-142)+(016-23-142)       |
| РД185               | 59-71               | 2(010-38-252)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       | РД195               | 34-38               | 2(010-41-222)  | 2(010-23-142)+(016-23-142)       |
|                     | 35-43               | 2(010-38-202)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |                     | 25-30               | 2(010-41-182)  | 2(010-23-142)+(016-23-142)       |
|                     | 44-54               | 2(010-38-222)                              | 2(010-23-142)+(016-23-142)       |                     | 31-38               | 2(010-41-202)  | 2(010-23-142)+(016-23-142)       |
| РД186               | 42-52               | 2(010-38-202)                              | 2(010-23-142)+(016-23-142)       | РД196               | 39-47               | 2(010-41-222)  | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |
|                     | 53-63               | 2(010-38-222)                              | 2(010-23-162)                    |                     | 46-50               | 2(010-41-252)  | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |
|                     | 64-80               | 2(010-38-252)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |                     | 25-36               | 2(010-41-182)  | 2(010-23-142)+(016-23-142)       |
| РД187               | 54-69               | 2(010-38-162)                              | 2(010-23-142)+(016-23-142)       | РД197               | 37-44               | 2(010-41-202)  | 2(010-23-142)+(016-23-142)       |
|                     | 70-88               | 2(010-38-182)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |                     | 45-54               | 2(010-41-222)  | 2(010-23-142)+(016-23-142)       |
|                     | 90-110              | 2(010-38-202)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |                     | 55-61               | 2(010-41-252)  | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |
| РД188               | 56-69               | 2(010-38-202)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       | РД198               | 54-67               | 2(010-41-182)  | 2(010-23-142)+(016-23-142)       |
|                     | 70-84               | 2(010-38-222)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |                     | 68-80               | 2(010-41-202)  | 2(010-23-142)+(016-23-142)       |
|                     | 85-100              | 2(010-38-252)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |                     | 81-95               | 2(010-41-222)  | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |
| РД189               | 61-79               | 2(010-38-162)                              | 2(010-23-142)+(016-23-142)       | РД199               | 41-53               | 2(010-41-202)  | 2(010-23-142)+(016-23-142)       |
|                     | 80-100              | 2(010-38-182)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |                     | 54-64               | 2(010-41-222)  | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |
|                     | 101-100             | 2(010-38-202)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |                     | 65-80               | 2(010-41-252)  | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |
| РД190               | 61-74               | 2(010-38-222)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       | РД200               | 25-30               | 2(010-44-202)  | 3(014-23-142)                    |
|                     | 75-90               | 2(010-38-252)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |                     | 31-37               | 2(010-44-222)  | 3(014-23-162)                    |
| РД191               | 30-38               | 2(010-41-202)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       | РД201               | 38-48               | 2(010-44-252)  | 3(014-23-162)                    |
|                     | 39-47               | 2(010-41-222)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |                     | 49-55               | 2(010-44-202)  | 3(014-23-142)                    |
|                     | 48-54               | 2(010-41-252)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |                     | 36-43               | 2(010-44-222)  | 3(014-23-162)                    |
| РД192               | 35-44               | 2(010-41-262)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |                     | 44-55               | 2(010-44-252)  | 3(014-23-162)                    |
|                     | 45-53               | 2(010-41-222)                              | 2(010-23-162)+(016-23-162)       |                     |                     |  |                                  |


ТК Показатели подбора семок для пришивания  
975 подошв поставщиков РД182-РД201

|                  |
|------------------|
| Серия<br>1.411-1 |
| Вып.<br>1        |
| Лист<br>49       |

13481-01 61

| ПАРНЯ<br>РОСТВЕРДИ | РАСЧЕТНЫЕ<br>НАПРЯЖЕНИЯ<br>ПО ОБРАЗУЮЩЕЙ<br>TO | ПАРНЯ РОСТВЕРДИ ПОДШИВКА РОСТВЕРДИ                                   |   | ПАРНЯ<br>РОСТВЕРДИ | РАСЧЕТНЫЕ<br>НАПРЯЖЕНИЯ<br>ПО ОБРАЗУЮЩЕЙ<br>TO | ПАРНЯ РОСТВЕРДИ ПОДШИВКА РОСТВЕРДИ                                   |   |
|--------------------|--|--|---|--------------------|--|--|---|
|                    |  | МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТОК<br>В НАПРЯЖЕННЫХ СЛОДОЧКАХ<br>ПОДШИВОЙ | МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЛОДОЧКА<br>В НАПРЯЖЕННЫХ СЛОДОЧКАХ<br>ПОДШИВОЙ |                    |  | МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТОК<br>В НАПРЯЖЕННЫХ СЛОДОЧКАХ<br>ПОДШИВОЙ | МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЛОДОЧКА<br>В НАПРЯЖЕННЫХ СЛОДОЧКАХ<br>ПОДШИВОЙ |
| П2202              | 33+41  | (C10-26-122)+(C14-26-122)  | (C10-26-122)+(C14-26-122)   | П2212              | 60+75  | (C10-32-122)+(C14-32-122)  | (C10-26-122)  |
|                    | 42+51  | (C10-26-122)+(C14-26-122)  | (C10-26-202)+(C14-26-202)   |                    | 76+95  | (C10-32-122)+(C14-32-122)  | (C10-26-122)  |
|                    | 52+62  | (C10-26-142)+(C14-26-142)  | (C10-26-222)+(C14-26-222)   |                    | 96+100   | (C10-32-142)+(C14-32-142)  | (C10-26-202)  |
| П2203              | 57+62  | (C10-26-122)+(C14-26-122)  | (C10-26-202)+(C14-26-202)   | П2213              | 51+65  | (C10-32-142)+(C14-32-142)  | (C10-26-162)  |
|                    | 63+75  | (C10-26-142)+(C14-26-142)  | (C10-26-222)+(C14-26-222)   |                    | 66+80  | (C10-32-162)+(C14-32-162)  | (C10-26-202)  |
| П2204              | 38+47  | (C10-29-142)+(C14-29-142)  | 2(C14-26-162)   | П2214              | 81+95  | (C10-32-180)+(C14-32-180)  | (C10-26-220)  |
|                    | 48+57  | (C10-29-162)+(C14-29-162)  | 2(C14-26-202)   |                    | 45+57  | (C10-38-180)+(C14-38-202)  | 2(C10-26-162)+(C10-26-162)  |
|                    | 36+46  | (C10-29-142)+(C14-29-142)  | 2(C14-26-162)   |                    | 58+68  | (C10-38-220)+(C14-38-220)  | 2(C10-26-162)+(C10-26-162)  |
| П2205              | 47+58  | (C10-29-142)+(C14-29-142)  | 2(C14-26-182)   | П2215              | 69+85  | (C10-38-250)+(C14-38-250)  | 2(C10-26-182)+(C10-26-182)  |
|                    | 59+72  | (C10-29-162)+(C14-29-162)  | 2(C14-26-202)   |                    | 36+46  | (C10-38-180)+(C14-38-180)  | 2(C10-26-162)+(C10-26-162)  |
|                    | 73+80  | (C10-29-162)+(C14-29-162)  | 2(C14-26-222)   |                    | 47+57  | (C10-38-202)+(C14-38-202)  | 2(C10-26-162)+(C10-26-162)  |
| П2206              | 58+69  | (C10-29-162)+(C14-29-162)  | 2(C14-26-162)   | П2216              | 58+67  | (C10-38-220)+(C14-38-220)  | 2(C10-25-182)+(C10-26-182)  |
|                    | 70+87  | (C10-29-122)+(C14-29-122)  | 2(C14-26-160)   |                    | 35+43  | (C10-44-202)+(C14-44-202)  | 3(C14-26-142)   |
|                    | 88+105   | (C10-29-122)+(C14-29-122)  | 2(C14-26-202)   |                    | 44+52  | (C10-44-220)+(C14-44-220)  | 3(C14-26-142)   |
| П2207              | 53+70  | (C10-29-142)+(C14-29-142)  | 2(C14-26-202)   | П2217              | 53+65  | (C10-44-250)+(C14-44-250)  | 3(C14-26-162)   |
|                    | 71+85  | (C10-29-142)+(C14-29-142)  | 2(C14-26-222)   |                    | 37+45  |  |   |
|                    | 86+100   | (C10-29-162)+(C14-29-162)  | 2(C14-26-252)   |                    | 46+56  |  |   |
| П2208              | 30+42  | (C10-32-142)+(C14-32-142)  | 3(C10-26-142)   | П2218              | 57+65  |  |   |
|                    | 43+55  | (C10-32-162)+(C14-32-162)  | 3(C10-26-162)   |                    | 43+53  | (C14-29-142)   | 2(C14-29-142)   |
|                    | 58+67  | (C10-32-182)+(C14-32-182)  | 3(C10-26-182)   |                    | 54+66  |  |   |
| П2209              | 30+42  | (C10-32-142)+(C14-32-142)  | 3(C10-26-142)   | П2219              | 67+75  |  |   |
|                    | 43+55  | (C10-32-162)+(C14-32-162)  | 3(C10-26-162)   |                    | 50+65  | 2(C14-29-142)  | 2(C14-29-202)   |
|                    | 58+67  | (C10-32-182)+(C14-32-182)  | 3(C10-26-182)   |                    | 66+75  | 2(C14-29-142)  | 2(C14-29-222)   |
| П2210              | 32+42  | (C10-32-162)+(C14-32-162)  | 3(C10-26-162)   | П2220              | 76+90  | 2(C14-29-162)  | 2(C14-29-252)   |
|                    | 43+52  | (C10-32-182)+(C14-32-182)  | 3(C10-26-182)   |                    | 45+55  | 2(C14-35-162)  | 2(C14-29-182)   |
| П2211              | 40+51  | (C10-32-162)+(C14-32-162)  | 3(C10-26-162)   | П2220              | 58+70  | 2(C14-35-182)  | 2(C16-29-222)   |
|                    | 52+65  | (C10-32-182)+(C14-32-182)  | 3(C10-26-182)   |                    | 71+85  | 2(C14-35-202)  | 2(C16-29-222)   |
|                    | 66+75  | (C10-32-202)+(C14-32-202)  | 3(C10-26-202)   |                    | 86+90  | 2(C14-35-222)  | 2(C16-29-252)   |


|      |  |                 |
|------|--|-----------------|
| TK   | Пояснение для подшипников сеток для №№ 4, 6, 8, 10, 12 | Серий<br>1411-1 |
| 1075 | подшипник роствердов марок П2202-П2220.                | 83-7-5-5-1      |



| ТАБЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРИЧАСТОРУДОВЫХ<br>КАРКАСОВ СТЕПАНА |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| Высота<br>расшивки НПС                                     | 635  | 150  | 665  | 180  |
| Плитка кирпича   | НПС1 | НПС2 | НПС3 | НПС4 |


#### Примечания.

1. Установка сеток СДВ требуется, если расстояние между вставками или колоннами и обрезом расшивки будет превышать высоту, обозначенную линией ① - при марке бетона 150, толщиной плитки ② - при марке бетона 200, толщиной ③ - при марке бетона 250 и линией ④ - при марке бетона 300.



2. При сборке вертикальные отверстия пространственного каркаса должны располагаться внутри коннекторов сеток поперечного армирования СДВ + СДИ. Сетки СДВ-СДИ привязать к пространственному каркасу.


| TK   | Данные для определения причалуры<br>стопана „А“ при глубине стопана 950м. | Серия<br>1.411-1 |
|------|---|------------------|
| 1975 |   | Вып. №<br>37     |



| МАРКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАМПАТИВНЫХ НАРЯСОВ ОТСЕКАНИЯ |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Высота<br>растяжки, Н м                              | 1,65  | 1,80  | 1,95  | 2,10  | 2,25  |
| Марки нарясов  | МПСДЗ | МПСДЧ | МПСДБ | МПСДВ | МПСДГ |

Помечания:

- Установка сеток ССДВ требуется, если расчетные усилия в сечении колонны у обреза растяжки будут превышать чистые, ограниченные линией ① - при марке бетона 150, линией ② - при марке бетона 200, линией ③ - при марке бетона 250 и линией ④ - при марке бетона 300.



2. При сборке вертикальные отсеки пространственного наряса должны располагаться внутри контура стекок поперечного армирования СДВ+СД12. Сетки СДВ+СД12 привязать к пространственному нарядсу.

| TK   | Данные для определения пропорции стекок № при глубине стекана 1250мм | Серия 1.411-1    |
|------|--|------------------|
| 1975 |  | Болт. 1 Глуб. 52 |

| ЭСКИЗ РОСТВЕРКА |   | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАЗМЕРЫ РОСТВЕРКА, ММ |      |      |      | ОБЪЕМ<br>БЕТОНА<br>М <sup>3</sup> | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАЗМЕРЫ РОСТВЕРКА, ММ |      |       |      | ОБЪЕМ<br>БЕТОНА,<br>М <sup>3</sup> |
|-----------------|---|--------------------|-----------------------|------|------|------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------|-------|------|------------------------------------|
| 1               | 2 |                    | 0                     | 6    | Н    | h    |                                   |                    | 0                     | 6    | Н     | h    |                                    |
|                 |   | PE1                | 2700                  | 1500 | 1650 | 450  | 3,87                              | PE26               | 2250                  | 1200 | 11,08 |      |                                    |
|                 |   | PE2                |                       |      | 1800 | 600  | 4,48                              | PE27               | 1950                  | 900  | 8,67  |      |                                    |
|                 |   | PE3                | 3000                  | 1500 | 1800 | 600  | 4,75                              | PE28               | 2100                  | 1050 | 9,86  |      |                                    |
|                 |   | PE4                |                       |      | 1950 | 750  | 5,43                              | PE29               | 2250                  | 1200 | 11,08 |      |                                    |
|                 |   | PE5                |                       |      | 1800 | 600  | 5,29                              | PE30               | 1950                  | 900  | 8,67  |      |                                    |
|                 |   | PE6                |                       |      | 1950 | 750  | 6,10                              | PE31               | 2100                  | 1050 | 9,86  |      |                                    |
|                 |   | PE7                |                       |      | 1800 | 600  | 5,29                              | PE32               | 2250                  | 1200 | 11,08 |      |                                    |
|                 |   | PE8                |                       |      | 1950 | 750  | 6,10                              | PE33               | 3300                  | 2400 | 1950  | 900  |                                    |
|                 |   | PE9                | 3000                  | 1800 | 1800 | 600  | 5,29                              | PE34               | 2100                  | 1050 | 9,86  |      |                                    |
|                 |   | PE10               |                       |      | 1950 | 750  | 6,10                              | PE35               | 2250                  | 1200 | 11,08 |      |                                    |
|                 |   | PE11               |                       |      | 1950 | 750  | 6,10                              | PE36               | 1950                  | 900  | 8,67  |      |                                    |
|                 |   | PE12               |                       |      | 2100 | 900  | 6,91                              | PE37               | 2100                  | 1050 | 9,86  |      |                                    |
|                 |   | PE13               | 3300                  | 1800 | 1950 | 750  | 6,51                              | PE38               | 2250                  | 1200 | 11,08 |      |                                    |
|                 |   | PE14               |                       |      | 2100 | 900  | 7,40                              | PE39               | 1950                  | 900  | 8,67  |      |                                    |
|                 |   | PE15               |                       |      | 1950 | 900  | 7,41                              | PE40               | 2100                  | 1050 | 9,86  |      |                                    |
|                 |   | PE16               |                       |      | 2100 | 1050 | 8,37                              | PE41               | 2250                  | 1200 | 11,08 |      |                                    |
|                 |   | PE17               |                       |      | 2250 | 1200 | 9,35                              | PE42               |                       |      | 1950  | 900  |                                    |
|                 |   | PE18               |                       |      | 1950 | 900  | 7,41                              | PE43               | 2100                  | 1050 | 10,65 |      |                                    |
|                 |   | PE19               | 2700                  | 2400 | 2100 | 1050 | 8,37                              | PE44               | 2250                  | 1200 | 11,97 |      |                                    |
|                 |   | PE20               |                       |      | 2250 | 1200 | 9,35                              | PE45               | 1950                  | 900  | 9,35  |      |                                    |
|                 |   | PE21               |                       |      | 1950 | 900  | 7,41                              | PE46               | 3600                  | 2400 | 2100  | 1050 |                                    |
|                 |   | PE22               |                       |      | 2100 | 1050 | 8,37                              | PE47               | 2250                  | 1200 | 11,97 |      |                                    |
|                 |   | PE23               |                       |      | 2250 | 1200 | 9,35                              | PE48               | 1950                  | 900  | 9,35  |      |                                    |
|                 |   | PE24               | 3300                  | 2400 | 1950 | 900  | 8,67                              | PE49               | 2100                  | 1050 | 10,65 |      |                                    |
|                 |   | PE25               |                       |      | 2100 | 1050 | 9,86                              | PE50               | 2250                  | 1200 | 11,97 |      |                                    |

|      |                                    |                  |
|------|------------------------------------|------------------|
| TK   | НОМЕНКЛАТУРА РОСТВЕРОВ ПОД КОЛОННЫ | СЕРИЯ<br>1.411-1 |
| 1975 | СЧЕЧЕНЧЕМ 1900x600мм.              | ВОЛН. ПЛОСК.     |

13487-04 65

| 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7     |
|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|
| PE51 |      |      | 1950 | 900  | 9,35  | PE77  |      |      | 2100 | 1050 | 12,17 | PE103 | 3000 | 2700 | 2850 | 1200 | 11,29 |
| PE52 |      |      | 2100 | 1050 | 10,65 | PE78  |      |      | 2250 | 1200 | 13,68 | PE104 |      |      | 2100 | 1050 | 10,93 |
| PE53 |      |      | 2250 | 1200 | 11,97 | PE79  |      |      | 2100 | 1050 | 12,17 | PE105 |      |      | 2250 | 1200 | 12,26 |
| PE54 |      |      | 2100 | 1050 | 10,65 | PE80  |      |      | 2250 | 1200 | 13,68 | PE106 |      |      | 2100 | 1050 | 10,93 |
| PE55 | 3600 | 2400 | 2250 | 1200 | 11,97 | PE81  |      |      | 1950 | 900  | 10,62 | PE107 |      |      | 2250 | 1200 | 12,26 |
| PE56 |      |      | 2100 | 1050 | 10,65 | PE82  | 4800 | 2400 | 2100 | 1050 | 12,17 | PE108 | 3300 | 2700 | 2100 | 1050 | 10,93 |
| PE57 |      |      | 2250 | 1200 | 11,97 | PE83  |      |      | 2250 | 1200 | 13,68 | PE109 |      |      | 2250 | 1200 | 12,26 |
| PE58 |      |      | 2100 | 1050 | 10,65 | PE84  |      |      | 2100 | 1050 | 12,17 | PE110 |      |      | 2100 | 1050 | 10,93 |
| PE59 |      |      | 2250 | 1200 | 11,97 | PE85  |      |      | 2250 | 1200 | 13,68 | PE111 |      |      | 2250 | 1200 | 12,26 |
| PE60 |      |      | 2100 | 1050 | 11,41 | PE86  |      |      | 2100 | 1050 | 12,17 | PE112 |      |      | 2100 | 1050 | 12,63 |
| PE61 |      |      | 2250 | 1200 | 12,82 | PE87  |      |      | 2250 | 1200 | 13,68 | PE113 |      |      | 2250 | 1200 | 14,21 |
| PE62 |      |      | 2100 | 1050 | 11,41 | PE88  |      |      | 2100 | 1050 | 12,91 | PE114 | 3900 | 2700 | 1950 | 900  | 11,05 |
| PE63 |      |      | 2250 | 1200 | 12,82 | PE89  |      |      | 2250 | 1200 | 14,53 | PE115 |      |      | 2100 | 1050 | 12,63 |
| PE64 |      |      | 1950 | 900  | 10,01 | PE90  |      |      | 1950 | 900  | 11,30 | PE116 |      |      | 2100 | 1050 | 14,33 |
| PE65 |      |      | 2100 | 1050 | 11,41 | PE91  |      |      | 2100 | 1050 | 12,91 | PE117 | 4500 | 2700 | 2250 | 1200 | 16,15 |
| PE66 |      |      | 2250 | 1200 | 12,82 | PE92  | 4500 | 2400 | 2250 | 1200 | 14,53 | PE118 |      |      | 2100 | 1050 | 11,02 |
| PE67 |      |      | 1950 | 900  | 10,01 | PE93  |      |      | 1950 | 900  | 11,30 | PE119 |      |      | 2250 | 1200 | 12,37 |
| PE68 | 3900 | 2400 | 2100 | 1050 | 11,41 | PE94  |      |      | 2100 | 1050 | 12,91 | PE120 | 3000 | 3000 | 2100 | 1050 | 11,02 |
| PE69 |      |      | 2250 | 1200 | 12,82 | PE95  |      |      | 2250 | 1200 | 14,53 | PE121 |      |      | 2250 | 1200 | 12,37 |
| PE70 |      |      | 1950 | 900  | 10,01 | PE96  |      |      | 1950 | 900  | 8,12  | PE122 |      |      | 2100 | 1050 | 12,91 |
| PE71 |      |      | 2100 | 1050 | 11,41 | PE97  | 2700 | 2700 | 2100 | 1050 | 9,24  | PE123 | 3600 | 3000 | 2250 | 1200 | 14,53 |
| PE72 |      |      | 2250 | 1200 | 12,82 | PE98  |      |      | 1950 | 900  | 8,86  | PE124 |      |      | 2100 | 1050 | 15,08 |
| PE73 |      |      | 2100 | 1050 | 11,41 | PE99  |      |      | 2100 | 1050 | 10,08 | PE125 | 3900 | 3300 | 2250 | 1200 | 17,00 |
| PE74 |      |      | 2250 | 1200 | 12,82 | PE100 | 3000 | 2700 | 2100 | 1050 | 10,08 | PE126 |      |      | 2100 | 1050 | 17,16 |
| PE75 |      |      | 2100 | 1050 | 11,41 | PE101 |      |      | 2250 | 1200 | 11,29 | PE127 | 4500 | 3300 | 2250 | 1200 | 19,37 |
| PE76 |      |      | 2250 | 1200 | 12,82 | PE102 |      |      | 2100 | 1050 | 10,08 |       |      |      |      |      |       |

|      |  |  |  |                   |
|------|--|--|--|-------------------|
| TK   | НОМЕНКЛАТУРНАЯ РОСТВЕРКОВ ПОД КАПОЧКАМ<br>СЕЧЕНИЕМ 1900x800 ММ |  |  | СЕРИЯ<br>1..441-1 |
| 1975 |  |  |  | ВОЛН.<br>1        |
|      |  |  |  | ЖУСТ<br>54        |
|      |  |  |  | 13461-01          |
|      |  |  |  | 65                |

| МАРКА<br>КУСТО<br>ОВРУ | РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА<br>НА ОВРУ, Тс |     |     |     | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | МАРКА<br>КУСТО<br>СВАД | РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА<br>НА ОВРУ, Тс |     |     |     | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | МАРКА<br>КУСТО<br>ОВРУ | РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА<br>НА ОВРУ, Тс |                              |     |     | МАРКА<br>РОСТВЕРКА |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----|-----|--------------------|--|--|--|--|--|
|                        | МАРКА БЕТОНОВАЯ<br>РОСТВЕРКА      |     |     |     |                    |                        | МАРКА БЕТОНОВАЯ<br>РОСТВЕРКА      |     |     |     |                    |                        |                                   | МАРКА БЕТОНОВАЯ<br>РОСТВЕРКА |     |     |                    |  |  |  |  |  |
|                        | 150                               | 200 | 250 | 300 |                    |                        | 150                               | 200 | 250 | 300 |                    |                        | 150                               | 200                          | 250 | 300 |                    |  |  |  |  |  |
| KC5-4                  | 68                                | 84  | 100 | -   | PE1                | KC11-1                 | 65                                | 81  | 100 | -   | PE31               | KC13-5                 | 71                                | 89                           | -   | -   | PE80               |  |  |  |  |  |
|                        | 100                               | -   | -   | -   |                    |                        | 85                                | 100 | -   | -   |                    |                        | 32                                | 40                           | 49  | 57  |                    |  |  |  |  |  |
| KC6-2                  | 45                                | 56  | 68  | 80  | PE1                | KC11-2                 | 41                                | 51  | 62  | 73  | PE48               | KC14-1                 | 45                                | 56                           | 68  | 80  | PE64               |  |  |  |  |  |
|                        | 67                                | 84  | 100 | -   |                    |                        | 58                                | 72  | 88  | 100 |                    |                        | 62                                | 77                           | 90  | -   |                    |  |  |  |  |  |
| KC6-3                  | 67                                | 84  | 100 | -   | PE3                | KC12-1                 | 80                                | 100 | -   | -   | PE50               | KC14-2                 | 32                                | 40                           | 49  | 58  | PE65               |  |  |  |  |  |
|                        | 90                                | 100 | -   | -   |                    |                        | -                                 | 44  | 53  | 64  |                    |                        | 46                                | 57                           | 69  | 80  |                    |  |  |  |  |  |
| KC7-2                  | 56                                | 70  | 85  | 100 | PE5                | KC12-1                 | 52                                | 65  | 79  | 95  | PE33               | KC14-2                 | 63                                | 78                           | 90  | -   | PE82               |  |  |  |  |  |
|                        | 90                                | 100 | -   | -   |                    |                        | 70                                | 87  | 100 | -   |                    |                        | 32                                | 40                           | 49  | 57  |                    |  |  |  |  |  |
| KC8-2                  | 56                                | 70  | 85  | 100 | PET                | KC12-2                 | -                                 | 40  | 48  | 58  | PE35               | KC14-3                 | 46                                | 57                           | 69  | -   | PE90               |  |  |  |  |  |
|                        | 90                                | 100 | -   | -   |                    |                        | 44                                | 58  | 69  | 85  |                    |                        | 64                                | 80                           | -   | -   |                    |  |  |  |  |  |
| KC9-2                  | 50                                | 62  | 75  | 90  | PE15               | KC12-2                 | 64                                | 80  | 95  | -   | PE53               | KC14-3                 | -                                 | 33                           | 40  | 46  | PE81               |  |  |  |  |  |
|                        | 68                                | 83  | 100 | -   |                    |                        | 45                                | 56  | 68  | 82  |                    |                        | 38                                | 47                           | 57  | 68  |                    |  |  |  |  |  |
| KC9-3                  | 87                                | 100 | -   | -   | PE17               | KC12-3                 | 62                                | 77  | 94  | -   | PE61               | KC15-1                 | 51                                | 64                           | 78  | -   | PE83               |  |  |  |  |  |
|                        | 43                                | 53  | 65  | 78  |                    |                        | 62                                | 77  | 90  | -   |                    |                        | -                                 | 33                           | 40  | 46  |                    |  |  |  |  |  |
| KC9-4                  | 64                                | 77  | 94  | 100 | PE25               | KC12-4                 | 45                                | 57  | 68  | 78  | PE77               | KC15-2                 | 38                                | 48                           | 58  | 70  | PE94               |  |  |  |  |  |
|                        | 85                                | 100 | -   | -   |                    |                        | 62                                | 77  | 90  | -   |                    |                        | 54                                | 67                           | 80  | -   |                    |  |  |  |  |  |
| KC9-5                  | -                                 | 50  | 61  | 75  | PE42               | KC12-5                 | 47                                | 58  | 70  | -   | PE88               | KC16-2                 | 30                                | 37                           | 45  | 54  | PE124              |  |  |  |  |  |
|                        | 57                                | 71  | 86  | 100 |                    |                        | 63                                | 79  | 87  | -   |                    |                        | 43                                | 54                           | 66  | 79  |                    |  |  |  |  |  |
| KC10-1                 | 80                                | 98  | -   | -   | PE44               | KC13-1                 | 58                                | 72  | 85  | -   | PE118              | KC16-3                 | 32                                | 40                           | 49  | 58  | PE125              |  |  |  |  |  |
|                        | 45                                | 56  | 68  | 77  |                    |                        | 71                                | 89  | -   | -   |                    |                        | 42                                | 52                           | 63  | 75  |                    |  |  |  |  |  |
| KC10-2                 | 66                                | 82  | 100 | -   | PE28               | KC13-2                 | 56                                | 70  | 85  | -   | PE119              | KC5-7                  | 100                               | 125                          | 150 | -   | PE9                |  |  |  |  |  |
|                        | 85                                | 100 | -   | -   |                    |                        | 71                                | 89  | 95  | -   |                    |                        | 135                               | 160                          | -   | -   |                    |  |  |  |  |  |
| KC11-1                 | 41                                | 51  | 62  | 74  | PE45               | KC13-3                 | 55                                | 69  | 84  | -   | PE54               | KC7-6                  | 66                                | 83                           | -   | -   | PE10               |  |  |  |  |  |
|                        | 58                                | 72  | 90  | -   |                    |                        | 69                                | 85  | -   | -   |                    |                        | 90                                | 113                          | 135 | -   |                    |  |  |  |  |  |
| KC11-2                 | 80                                | 100 | -   | -   | PE47               | KC13-4                 | 56                                | 70  | 85  | -   | PE62               | KC7-6                  | 118                               | 145                          | -   | -   | PE19               |  |  |  |  |  |
|                        | 45                                | 56  | 68  | 82  |                    |                        | 70                                | 85  | -   | -   |                    |                        | 100                               | 125                          | 150 | -   |                    |  |  |  |  |  |
| KC11-3                 | 45                                | 56  | 68  | 82  | PE30               | KC13-5                 | 57                                | 71  | 87  | -   | PE63               | KC7-6                  | 118                               | 145                          | -   | -   | PE20               |  |  |  |  |  |
|                        | 57                                | 71  | 86  | 100 |                    |                        | 71                                | 89  | -   | -   |                    |                        | 100                               | 125                          | 150 | -   |                    |  |  |  |  |  |

|             |   |               |
|-------------|---|---------------|
| TK          | Побитично зону подбора ростверков под краны | Серия 1.411-1 |
| 1975        | Огученчест 1900-600 мм                      | Вып. 1        |
|             |   | Лист 55       |
| 13461-01 67 |   |               |

| МАРКА<br>КУСОТ<br>СВАЙ | РАСЧЕТНАЯ НАПРЯЖКА<br>ПО ОБРАЗЦУ |     |     |     | МАРКА<br>РОСТАВЕРКА | МАРКА<br>КУСОТ<br>СВАЙ | РАСЧЕТНАЯ НАПРЯЖКА<br>ПО ОБРАЗЦУ |     |     |     | МАРКА<br>РОСТАВЕРКА | МАРКА<br>КУСОТ<br>СВАЙ | РАСЧЕТНАЯ НАПРЯЖКА<br>ПО ОБРАЗЦУ |                                  |     |     | МАРКА<br>РОСТАВЕРКА |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|---------------------|--|--|--|--|--|
|                        | МАРКА<br>БЕТОНОВАЯ<br>РОСТАВЕРКА |     |     |     |                     |                        | МАРКА<br>БЕТОНОВАЯ<br>РОСТАВЕРКА |     |     |     |                     |                        |                                  | МАРКА<br>БЕТОНОВАЯ<br>РОСТАВЕРКА |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                        | 150                              | 200 | 250 | 300 |                     |                        | 150                              | 200 | 250 | 300 |                     |                        | 150                              | 200                              | 250 | 300 |                     |  |  |  |  |  |
| KCT-7                  | 62                               | 77  | 94  | 110 | PE36                | KC10-7                 | 58                               | 73  | 89  | 98  | PE84                | KCT-11                 | 112                              | 140                              | 170 | -   | PE101               |  |  |  |  |  |
|                        | 90                               | 113 | 135 | -   | PE37                |                        | 79                               | 98  | 115 | -   | PE85                |                        | 88                               | 110                              | 134 | 160 |                     |  |  |  |  |  |
|                        | 115                              | 145 | -   | -   | PE38                |                        | -                                | 51  | 62  | -   | PE70                |                        | 112                              | 140                              | 160 | -   | PE109               |  |  |  |  |  |
| KCB-6                  | 62                               | 77  | 94  | 110 | PE21                | KC11-6                 | 58                               | 73  | 89  | 93  | PE71                | KCT-13                 | 83                               | 103                              | 125 | 150 | PE56                |  |  |  |  |  |
|                        | 75                               | 94  | 115 | 135 | PE22                |                        | 80                               | 99  | 110 | -   | PE72                |                        | 112                              | 140                              | 170 | -   |                     |  |  |  |  |  |
|                        | 100                              | 110 | 135 | 150 | PE23                |                        | 55                               | 66  | 83  | 92  | PE86                |                        | 80                               | 99                               | 120 | 145 | PE73                |  |  |  |  |  |
| KCB-7                  | 62                               | 77  | 94  | 110 | PE39                | KC11-7                 | -                                | 88  | 107 | -   | PE87                | KCT-14                 | 110                              | 136                              | 165 | -   | PE74                |  |  |  |  |  |
|                        | 75                               | 94  | 115 | 135 | PE40                |                        | -                                | 37  | 45  | 54  | PE114               |                        | 79                               | 98                               | 120 | 130 | PE102               |  |  |  |  |  |
|                        | 100                              | 110 | 135 | 150 | PE41                |                        | -                                | 52  | 63  | 76  | PE115               |                        | 99                               | 117                              | 140 | 150 | PE103               |  |  |  |  |  |
| KCB-6                  | -                                | 61  | 74  | 89  | PE96                | KC12-6                 | -                                | 52  | 63  | 76  | PE116               | KCB-11                 | 79                               | 98                               | 120 | 140 | PE110               |  |  |  |  |  |
|                        | 65                               | 81  | 98  | 115 | PE97                |                        | 58                               | 70  | 85  | 100 | PE117               |                        | 94                               | 117                              | 140 | -   | PE111               |  |  |  |  |  |
|                        | -                                | 61  | 74  | 89  | PE98                |                        | 135                              | 170 | 195 | -   | PE11                |                        | 78                               | 98                               | 120 | 140 | PE58                |  |  |  |  |  |
| KCB-7                  | 65                               | 81  | 98  | 115 | PE99                | KC12-7                 | 175                              | 200 | -   | -   | PE12                | KCB-13                 | 95                               | 117                              | 140 | 150 | PE59                |  |  |  |  |  |
|                        | 63                               | 79  | 86  | 115 | PE106               |                        | 135                              | 170 | 190 | -   | PE13                |                        | 80                               | 98                               | 120 | -   | PE75                |  |  |  |  |  |
|                        | 83                               | 103 | 125 | -   | PE107               |                        | 175                              | 200 | -   | -   | PE14                |                        | 95                               | 117                              | 140 | -   | PE76                |  |  |  |  |  |
| KCB-9                  | -                                | 65  | 79  | 95  | PE112               | KC6-7                  | 90                               | 114 | 140 | 165 | PE11                | KCB-11                 | -                                | 82                               | 100 | -   | PE120               |  |  |  |  |  |
|                        | 70                               | 88  | 107 | 125 | PE113               |                        | 115                              | 145 | 175 | -   | PE12                |                        | 83                               | 103                              | 115 | -   | PE121               |  |  |  |  |  |
|                        | -                                | 51  | 62  | -   | PE67                |                        | 90                               | 112 | 144 | 172 | PE13                |                        | -                                | 69                               | 84  | 100 | PE122               |  |  |  |  |  |
| KC10-6                 | 58                               | 73  | 89  | 99  | PE68                | KC6-12                 | 115                              | 145 | 183 | -   | PE14                | KC9-12                 | 75                               | 93                               | 113 | 125 | PE123               |  |  |  |  |  |
|                        | 80                               | 99  | 118 | -   | PE69                |                        | 98                               | 110 | 134 | 150 | PE100               |                        |                                  |                                  |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                        |                                  |     |     |     |                     |                        |                                  |     |     |     |                     |                        |                                  |                                  |     |     |                     |  |  |  |  |  |

|      |  |                   |
|------|--|-------------------|
| TK   | Поболище для подбора роставерков под котомку | Обработка 1.411-1 |
| 1975 | сечением 1320x600мм.                         | Волт. План        |
|      |  | 1 36 51-01 68     |

| МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>НАГРУЗКА<br>НН ОБРАЗ<br>ТО | Армирование подошвы ростоверка<br>МАРКИ АРМАТИУРНЫХ СЕТОК<br>В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ СТОРОНЫ ВЫПОЛНЕНИЯ<br>ПОДОШВЫ |  | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>НАГРУЗКА<br>НН ОБРАЗ<br>ТО | Армирование подошвы ростоверка<br>МАРКИ АРМАТИУРНЫХ СЕТОК<br>В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ СТОРОНЫ ВЫПОЛНЕНИЯ<br>ПОДОШВЫ |  |
|--------------------|---|--|--|--------------------|---|--|--|
|                    |   | ВНУТРЕННИЙ СТОРОНЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ СТОРОНЫ ВЫПОЛНЕНИЯ<br>ПОДОШВЫ   | В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СТОРОНЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ СТОРОНЫ ВЫПОЛНЕНИЯ<br>ПОДОШВЫ |                    |   | ВНУТРЕННИЙ СТОРОНЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ СТОРОНЫ ВЫПОЛНЕНИЯ<br>ПОДОШВЫ   | В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СТОРОНЫ ВЫПОЛНЕНИЯ<br>ПОДОШВЫ |
| PE1                | 80-100                                  | C14-26-12II  | (C10-14-12II)+(C14-14-12II)  | PE14               | 170-200                                 | C16-32-22II  | 3(C10-17-16II)   |
| PE2                | 62-84                                   | C14-29-14II  |  | PE15               | 47-60                                   |  | (C10-23-16II)+(C14-23-16II)                                    |
| PE3                | 85-100                                  | C14-29-16II  |  |                    | 61-76                                   |  | (C10-23-18II)+(C14-23-18II)                                    |
| PE4                | 68-90                                   | C14-29-14II  | 2(C14-14-12II)   |                    | 77-90                                   |  | (C10-23-20II)+(C14-23-20II)                                    |
| PE5                | 91-100                                  | C14-29-16II  |  | PE16               | 55-71                                   |  | (C10-23-16II)+(C14-23-16II)                                    |
| PE6                | 80-100                                  |  |  | PE17               | 72-90                                   |  | (C10-23-18II)+(C14-23-18II)                                    |
| PE7                | 80-100                                  | C16-29-12II  | 2(C14-17-12II)   | PE18               | 91-100                                  |  | (C10-23-20II)+(C14-23-20II)                                    |
|                    | 80-70                                   |  |  | PE19               | 61-79                                   |  | (C10-23-16II)+(C14-23-16II)                                    |
|                    | 71-94                                   | C16-29-14II  | 2(C14-17-14II)   |                    | 80-100                                  |  | (C10-23-18II)+(C14-23-18II)                                    |
|                    | 95-100                                  | C16-29-16II  | 2(C14-17-16II)   | PE20               | 52-69                                   | 2(C10-26-12II)   | (C10-23-14II)+(C14-23-14II)                                    |
| PE8                | 80-75                                   | C16-29-12II  | 2(C14-17-12II)   | PE21               | 70-83                                   |  | (C10-23-16II)+(C14-23-16II)                                    |
|                    | 76-100                                  | C16-29-14II  | 2(C14-17-14II)   | PE22               | 83-107                                  |  | (C10-23-18II)+(C14-23-18II)                                    |
|                    | 75-100                                  | C16-29-14II  | 2(C14-17-14II)   | PE23               | 108-135                                 |  | (C10-23-16II)+(C14-23-16II)                                    |
| PE9                | 101-130                                 | C16-29-16II  | 2(C14-17-12II)   | PE24               | 92-119                                  |  | (C10-23-18II)+(C14-23-18II)                                    |
|                    | 131-150                                 | C16-29-18II  |  | PE25               | 120-145                                 |  | (C10-23-16II)+(C14-23-16II)                                    |
| PE10               | 110-145                                 | C16-29-16II  | 2(C14-17-14II)   | PE26               | 61-76                                   |  | (C10-23-20II)+(C14-23-20II)                                    |
|                    | 146-160                                 | C16-29-18II  |  | PE27               | 77-94                                   |  | (C10-23-22II)+(C14-23-22II)                                    |
| PE11               | 90-120                                  | C16-29-14II  |  |                    | 95-110                                  |  | (C10-23-20II)+(C14-23-20II)                                    |
|                    | 121-155                                 | C16-29-16II  | 2(C14-17-16II)   |                    | 111-135                                 |  | (C10-23-22II)+(C14-23-22II)                                    |
|                    | 156-195                                 | C16-29-18II  | 2(C14-17-18II)   | PE28               | 101-123                                 |  | (C10-23-20II)+(C14-23-20II)                                    |
| PE12               | 95-130                                  | C16-29-14II  | 2(C14-17-18II)   | PE29               | 124-150                                 |  | (C10-23-22II)+(C14-23-22II)                                    |
|                    | 131-170                                 | C16-29-16II  | 2(C14-17-14II)   | PE30               | 43-58                                   | 2(C10-32-16II)   | 3(C10-23-16II)   |
|                    | 171-200                                 | C16-29-18II  | 2(C14-17-16II)   | PE31               | 59-76                                   | 2(C10-32-18II)   | 3(C10-23-18II)   |
| PE13               | 95-125                                  | C16-32-16II  | 2(C10-17-18II)   | PE32               | 64-85                                   | 2(C10-32-16II)   | 3(C10-23-16II)   |
|                    | 126-155                                 | C16-32-20II  | 3(C10-17-14II)   | PE33               | 86-100                                  | 2(C10-32-18II)   | 3(C10-23-18II)   |
|                    | 156-190                                 | C16-32-22II  | 3(C10-17-16II)   | PE34               | 70-90                                   | 2(C10-32-16II)   | 3(C10-23-16II)   |
| PE14               | 105-135                                 | C16-32-18II  | 3(C10-17-18II)   | PE35               | 91-100                                  | 2(C10-32-18II)   | 3(C10-23-18II)   |
|                    | 136-169                                 | C16-32-20II  | 3(C10-17-14II)   | PE36               | 43-59                                   | 2(C10-32-14II)   | 3(C10-23-14II)   |
|                    |   |  | 3(C10-17-16II)   | PE37               | 60-77                                   | 2(C10-32-12II)   | 3(C10-23-16II)   |

С7 приложение на стр. 9.

| TK   | Моделическая подборка сеток для армирования | СЕРИЯ          |
|------|---|----------------|
| 1975 | 70 подошв ростоверков МАРКОВ PE1-PE27       | 1.41<br>8017 1 |

| МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>НАГРУЗКА<br>НА СВАЛЮ,<br>ТС | АРМИРОВАНИЕ ПОДОШВЫ РОСТВЕРКА        |                       | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>НАГРУЗКА<br>НА СВАЛЮ,<br>ТС | АРМИРОВАНИЕ ПОДОШВЫ РОСТВЕРКА |                       |
|--------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
|                    |  | МАРКИ АРМАТИРУЮЩЕГО СЕТОК            | ВНУТРЕННИЕ ПОДОШВЫ, ° |                    |  | МАРКИ АРМАТИРУЮЩЕГО СЕТОК     | ВНУТРЕННИЕ ПОДОШВЫ, ° |
| PE28               | 52-70                                    | БИНАРДАВЛЕННИЕ СТОРОНЫ, °<br>ПОДОШВЫ | 3(C10-23-14II)        | PE41               | 100-130                                  | 2(C10-32-16II)                | 3(C10-23-18II)        |
|                    | 71-90                                    |                                      | 3(C10-23-16II)        |                    | 131-150                                  |                               | 3(C10-23-20II)        |
|                    | 91-100                                   |                                      | 3(C10-23-18II)        |                    | 45-59                                    | 2(C10-35-16II)                | 2(C16-23-14II)        |
|                    | 80-100                                   |                                      | 3(C10-23-16II)        |                    | 60-75                                    |                               | 2(C16-23-16II)        |
|                    | 45-57                                    |                                      | 3(C10-23-18II)        |                    | 65-81                                    | 2(C10-35-18II)                | 2(C16-23-16II)        |
|                    | 58-73                                    |                                      | 3(C10-23-20II)        |                    | 82-100                                   | 2(C10-35-20II)                | 2(C16-23-18II)        |
|                    | 74-82                                    |                                      | 2(C10-32-14II)        |                    | 70-86                                    | 2(C10-35-18II)                | 2(C16-23-16II)        |
|                    | 53-68                                    |                                      | 2(C10-32-12II)        |                    | 87-100                                   | 2(C10-35-20II)                | 2(C16-23-16II)        |
|                    | 69-86                                    |                                      | 3(C10-23-18II)        |                    | 43-59                                    |                               | 2(C16-23-14II)        |
|                    | 87-100                                   |                                      | 3(C10-23-20II)        |                    | 60-77                                    |                               | 2(C16-23-16II)        |
| PE31               | 75-95                                    | 2(C10-32-14II)                       | 3(C10-23-16II)        | PE45               | 52-70                                    | 2(C10-35-14II)                | 2(C16-23-14II)        |
|                    | 96-100                                   |                                      | 3(C10-23-20II)        |                    | 71-90                                    |                               | 2(C16-23-16II)        |
|                    | 45-58                                    |                                      | 2(C10-32-14II)        |                    | 78-100                                   |                               | 2(C16-23-16II)        |
|                    | 59-64                                    |                                      | 2(C10-32-16II)        |                    | 41-58                                    |                               |                       |
|                    | 53-68                                    |                                      | 2(C10-32-14II)        |                    | 59-73                                    | 2(C10-35-16II)                | 2(C16-23-18II)        |
|                    | 69-86                                    |                                      | 3(C10-23-16II)        |                    | 50-68                                    | 2(C10-35-14II)                | 2(C16-23-16II)        |
|                    | 87-95                                    |                                      | 3(C10-23-18II)        |                    | 69-85                                    |                               | 2(C16-23-18II)        |
|                    | 60-76                                    |                                      | 3(C10-23-20II)        |                    | 86-100                                   |                               | 2(C16-23-20II)        |
|                    | 77-97                                    |                                      | 2(C10-32-16II)        |                    | 70-91                                    |                               | 2(C16-23-18II)        |
|                    | 98-100                                   |                                      | 3(C10-23-20II)        |                    | 92-100                                   | 2(C10-35-16II)                | 2(C16-23-20II)        |
| PE35               | 66-88                                    | 2(C10-32-12II)                       | 3(C10-23-14II)        | PE50               | 45-58                                    |                               |                       |
|                    | 89-110                                   |                                      | 3(C10-23-16II)        |                    | 52-68                                    |                               | 2(C16-23-16II)        |
|                    | 78-105                                   |                                      | 3(C10-23-14II)        |                    | 69-85                                    | 2(C10-35-18II)                | 2(C16-23-18II)        |
|                    | 106-135                                  |                                      | 3(C10-23-16II)        |                    | 58-74                                    | 2(C10-35-16II)                | 2(C16-23-16II)        |
|                    | 115-145                                  |                                      | 3(C10-23-16II)        |                    | 75-95                                    | 2(C10-35-18II)                | 2(C16-23-18II)        |
|                    | 16-98                                    |                                      | 2(C10-32-14II)        |                    | 50-64                                    | 2(C10-35-16II)                | 2(C16-23-14II)        |
|                    | 99-110                                   |                                      | 3(C10-23-20II)        |                    | 65-80                                    | 2(C10-35-18II)                |                       |
|                    | 93-115                                   |                                      | 3(C10-23-18II)        |                    | 81-84                                    | 2(C10-35-20II)                | 2(C16-23-16II)        |
|                    | 116-135                                  |                                      | 3(C10-23-20II)        |                    | 69-85                                    | 2(C10-35-18II)                |                       |

| TK | Таблица для подбора сеток для армирования<br>подошв ростоверков марок PE28-PE55 | СЕРИЯ<br>1. 411-1 |            |
|----|---|-------------------|------------|
|    |   | 1975              | БЛЛТ. ПОСТ |
|    |   | 1                 | 58         |

13461-01 70

| МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>НАПРУЖКА<br>НА ОДНО<br>ЧС | ПРИЧИДОВАНИЕ ПОДШИВОВЫХ РОСТВЕРКА |                                     | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>НАПРУЖКА<br>НА ОДНО<br>ЧС | ПРИЧИДОВАНИЕ ПОДШИВОВЫХ РОСТВЕРКА |                                     |
|--------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                    |  | МАРКИ АРМЯТУРНЫХ СЕТОК            | В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОННОГО ПОДШИВОВЫХ |                    |  | МАРКИ АРМЯТУРНЫХ СЕТОК            | В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОННОГО ПОДШИВОВЫХ |
| PE66               | 75-105                                 |                                   | 2(C10- 23- 142)                     | PE68               | 60- 81                                 | 2(C10- 38- 142)                   | 2(C10- 23- 142)+(C16- 23- 142)      |
|                    | 106-135                                | 2(C10- 35- 143)                   | 2(C16- 23- 162)                     |                    | 82-99                                  | 2(C10- 38- 162)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      |
|                    | 136-150                                |                                   | 2(C16- 23- 162)                     |                    | 67-91                                  | 2(C10- 38- 142)                   | 2(C10- 23- 142)+(C16- 23- 142)      |
|                    | 115-150                                |                                   | 2(C16- 23- 162)                     |                    | 92-118                                 |                                   |                                     |
| PE67               | 151-170                                |                                   | 2(C16- 23- 162)                     | PE70               | 50-62                                  | 2(C10- 38- 162)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      |
|                    | 90-99                                  | 2(C10- 35- 162)                   | 2(C16- 23- 162)                     |                    | 56-73                                  |                                   |                                     |
|                    | 91-115                                 | 2(C10- 35- 182)                   | 2(C16- 23- 182)                     |                    | 74-93                                  | 2(C10- 38- 182)                   | 2(C10- 23- 182)+(C16- 23- 182)      |
| PE58               | 116-140                                | 2(C10- 35- 202)                   | 2(C16- 23- 202)                     | PE71               | 61-79                                  | 2(C10- 38- 162)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      |
|                    | 100-129                                | 2(C10- 35- 182)                   | 2(C16- 23- 182)                     |                    | 80-100                                 | 2(C10- 38- 182)                   | 2(C10- 23- 182)+(C16- 23- 182)      |
|                    | 130-140                                | 2(C10- 35- 202)                   | 2(C16- 23- 202)                     |                    | 101-110                                | 2(C10- 38- 202)                   | 2(C10- 23- 202)+(C16- 23- 202)      |
| PE60               | 41-54                                  | 2(C10- 38- 162)                   | 2(C10- 23- 142)+(C16- 23- 142)      | PE73               | 90-120                                 | 2(C10- 38- 142)                   | 2(C10- 23- 142)+(C16- 23- 142)      |
|                    | 55-69                                  | 2(C10- 38- 162)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      |                    | 121-145                                | 2(C10- 38- 162)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      |
|                    | 70-82                                  | 2(C10- 38- 202)                   | 2(C10- 23- 182)+(C16- 23- 182)      |                    | 100-135                                | 2(C10- 38- 142)                   | 2(C10- 23- 142)+(C16- 23- 142)      |
| PE61               | 60-74                                  | 2(C10- 38- 182)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      | PE74               | 136-165                                | 2(C10- 38- 162)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      |
|                    | 75-89                                  | 2(C10- 38- 202)                   |                                     |                    | 80-104                                 | 2(C10- 38- 182)                   | 2(C10- 23- 182)+(C16- 23- 182)      |
|                    | 90-94                                  | 2(C10- 38- 222)                   | 2(C10- 23- 182)+(C16- 23- 182)      |                    | 105-120                                | 2(C10- 38- 202)                   | 2(C10- 23- 202)+(C16- 23- 202)      |
| PE62               | 50-64                                  | 2(C10- 38- 162)                   | 2(C10- 23- 182)+(C16- 23- 182)      | PE75               | 88-110                                 | 2(C10- 38- 182)                   | 2(C10- 23- 182)+(C16- 23- 182)      |
|                    | 65-79                                  | 2(C10- 38- 202)                   | 2(C10- 23- 142)+(C16- 23- 142)      |                    | 111-137                                | 2(C10- 38- 202)                   | 2(C10- 23- 202)+(C16- 23- 202)      |
|                    | 80-85                                  | 2(C10- 38- 222)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      |                    | 138-146                                | 2(C10- 38- 222)                   | 2(C10- 23- 182)+(C16- 23- 182)      |
| PE63               | 55-69                                  | 2(C10- 38- 182)                   |                                     | PE76               | 41-52                                  | 2(C10- 41- 182)                   | 2(C10- 23- 142)+(C16- 23- 142)      |
|                    | 70-85                                  | 2(C10- 38- 202)                   | 2(C10- 23- 142)+(C16- 23- 142)      |                    | 53-65                                  | 2(C10- 41- 202)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      |
|                    | 82-95                                  | 2(C10- 38- 222)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      |                    | 66-78                                  | 2(C10- 41- 222)                   | 2(C10- 23- 182)+(C16- 23- 182)      |
| PE64               | 46-57                                  | 2(C10- 38- 162)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      | PE77               | 60-73                                  | 2(C10- 41- 202)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      |
|                    | 38-51                                  | 2(C10- 38- 162)                   | 2(C10- 23- 142)+(C16- 23- 142)      |                    | 74-90                                  | 2(C10- 41- 222)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      |
|                    | 52-55                                  | 2(C10- 38- 182)                   |                                     |                    | 47-58                                  | 2(C10- 41- 202)                   | 2(C10- 23- 142)+(C16- 23- 142)      |
| PE65               | 66-80                                  | 2(C10- 38- 202)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      | PE79               | 53-70                                  | 2(C10- 41- 222)                   | 2(C10- 23- 142)+(C16- 23- 142)      |
|                    | 70-85                                  | 2(C10- 38- 202)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      |                    | 71-87                                  | 2(C10- 41- 250)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      |
|                    | 86-90                                  | 2(C10- 38- 222)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      |                    | 66-80                                  | 2(C10- 41- 222)                   | 2(C10- 23- 162)+(C16- 23- 162)      |
| PE66               | 50-62                                  | 2(C10- 38- 142)                   | 2(C10- 23- 142)+(C16- 23- 142)      | PE80               | 81-89                                  | 2(C10- 41- 250)                   | 2(C10- 23- 142)+(C16- 23- 142)      |
|                    |  |                                   |                                     |                    |  |                                   |                                     |

| TK   | Побеги по левому подшипнику сеток для причиивания | Серия<br>1.411-1      |
|------|---|-----------------------|
| 1975 | подшипник левого подшипника сеток марок PE66-PE80 | всего 70 штук<br>1-59 |

13461-01-79

| МАРКА<br>РОСТЕБОРНА | РАСЧЕТНЫЙ<br>НАГРУЗКА | ПРИЦИРОВАНИЕ ПОДОШВЫ РОСТЕБОРНА |                                      | МАРКА<br>РОСТЕБОРНА | РАСЧЕТНЫЙ<br>НАГРУЗКА | ПРИЦИРОВАНИЕ ПОДОШВЫ РОСТЕБОРНА |                                      |  |  |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|                     |                       | МАРКИ ПРИЦИРУЮЩИХ СЕТОК         |                                      |                     |                       | МАРКИ ПРИЦИРУЮЩИХ СЕТОК         |                                      |  |  |
|                     |                       | № СБРН.<br>тс                   | В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ "б"<br>ПОДОШВЫ |                     |                       | № СБРН.<br>тс                   | В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ "б"<br>ПОДОШВЫ |  |  |
| РЕ81                | 32-40                 | 2(С10-41-162)                   | 2(С10-23-148)+(С16-23-162)           | РЕ94                | 46-54                 | 2(С10-44-228)                   | 3(С14-23-142)                        |  |  |
|                     | 41-49                 | 2(С10-41-202)                   | 2(С10-23-162)+(С16-23-162)           |                     | 55-70                 | 2(С10-44-252)                   | 3(С14-23-162)                        |  |  |
|                     | 50-58                 | 2(С10-41-228)                   | 2(С10-23-182)+(С16-23-162)           |                     | 50-62                 | 2(С10-44-228)                   | 3(С14-23-142)                        |  |  |
| РЕ82                | 39-46                 | 2(С10-41-182)                   | 2(С10-23-148)+(С16-23-162)           | РЕ95                | 63-80                 | 2(С10-44-252)                   | 3(С14-23-162)                        |  |  |
|                     | 47-58                 | 2(С10-41-202)                   | 2(С10-23-162)+(С16-23-162)           |                     | 62-75                 | (С10-26-222)+(С14-26-222)       | (С10-26-252)+(С14-26-252)            |  |  |
|                     | 53-70                 | 2(С10-41-228)                   | 2(С10-23-162)+(С16-23-162)           |                     | 76-89                 | (С10-26-222)+(С14-26-222)       | (С10-26-252)+(С14-26-252)            |  |  |
|                     | 71-80                 | 2(С10-41-252)                   | 2(С10-23-182)+(С16-23-162)           |                     | 60-73                 | (С10-26-142)+(С14-26-142)       | (С10-26-222)+(С14-26-222)            |  |  |
| РЕ83                | 52-66                 | 2(С10-41-202)                   | 2(С10-23-162)+(С16-23-162)           | РЕ97                | 74-89                 | (С10-26-142)+(С14-26-142)       | (С10-26-222)+(С14-26-222)            |  |  |
|                     | 67-80                 | 2(С10-41-228)                   | 2(С10-23-182)+(С16-23-162)           |                     | 90-115                | 90-115                          | (С10-26-222)+(С14-26-222)            |  |  |
|                     | 81-90                 | 2(С10-41-252)                   | 2(С10-23-182)+(С16-23-162)           |                     | 58-70                 | 58-70                           | 2(С14-26-202)                        |  |  |
| РЕ84                | 65-69                 | 2(С10-41-162)                   | 2(С10-23-148)+(С16-23-162)           | РЕ98                | 71-85                 | 2(С14-26-222)                   | 2(С14-26-252)                        |  |  |
|                     | 62-78                 | 2(С10-41-162)                   | 2(С10-23-162)+(С16-23-162)           |                     | 86-89                 | 2(С14-26-202)                   | 2(С14-26-222)                        |  |  |
| РЕ85                | 70-91                 | 2(С10-41-162)                   | 2(С10-23-148)+(С16-23-162)           | РЕ99                | 65-84                 | 2(С14-26-202)                   | 2(С14-26-222)                        |  |  |
|                     | 92-115                | 2(С10-41-162)                   | 2(С10-23-148)+(С16-23-162)           |                     | 85-100                | 2(С14-26-222)                   | 2(С14-26-252)                        |  |  |
| РЕ86                | 60-75                 | 2(С10-41-182)                   | 2(С10-23-162)+(С16-23-162)           |                     | 101-115               | 101-115                         | 2(С14-26-182)                        |  |  |
|                     | 76-92                 | 2(С10-41-202)                   | 2(С10-23-182)+(С16-23-162)           | РЕ100               | 81-100                | 81-100                          | 2(С14-26-182)                        |  |  |
| РЕ87                | 80-99                 | 2(С10-41-228)                   | 2(С10-23-182)+(С16-23-162)           | РЕ100               | 107-125               | (С10-29-142)+(С14-29-142)       | 2(С14-26-202)                        |  |  |
|                     | 100-107               | 2(С10-41-228)                   | 2(С10-23-182)+(С16-23-162)           |                     | 126-150               | 126-150                         | 2(С14-26-222)                        |  |  |
| РЕ88                | 48-58                 | 2(С10-44-222)                   |                                      | РЕ101               | 95-115                | 95-115                          | 2(С14-26-182)                        |  |  |
|                     | 53-70                 | 2(С10-44-252)                   | 3(С14-23-142)                        |                     | 116-140               | 116-140                         | 2(С14-26-202)                        |  |  |
| РЕ89                | 65-87                 | 2(С10-44-252)                   | 3(С14-23-142)                        | РЕ102               | 141-170               | 141-170                         | 2(С14-26-202)                        |  |  |
| РЕ90                | 38-46                 | 2(С10-44-228)                   |                                      | РЕ102               | 80-100                | 80-100                          | 2(С14-26-222)                        |  |  |
|                     | 47-57                 | 2(С10-44-252)                   |                                      |                     | 101-130               | 101-130                         | 2(С14-26-252)                        |  |  |
| РЕ91                | 44-54                 | 2(С10-44-228)                   | 3(С14-23-142)                        | РЕ103               | 95-115                | 95-115                          | 2(С14-26-222)                        |  |  |
|                     | 53-63                 | 2(С10-44-252)                   | 3(С14-23-142)                        |                     | 116-130               | 116-130                         | 2(С14-26-252)                        |  |  |
| РЕ92                | 62-80                 | 2(С10-44-252)                   | 3(С14-23-162)                        | РЕ104               | 55-70                 | (С10-32-142)+(С14-32-142)       | 3(С10-26-182)                        |  |  |
|                     | 71-89                 | 2(С10-44-202)                   |                                      |                     | 71-85                 | (С10-32-162)+(С14-32-162)       | 3(С10-26-202)                        |  |  |
| РЕ93                | 39-46                 | 2(С10-44-228)                   | 3(С14-23-142)                        | РЕ105               | 60-80                 | (С10-32-142)+(С14-32-142)       | 3(С10-26-182)                        |  |  |
|                     | 36-45                 | 2(С10-44-202)                   |                                      |                     | 81-95                 | (С10-32-162)+(С14-32-162)       | 3(С10-26-202)                        |  |  |

TK

Поточная вагон подбирает сетки для прицирования  
1975 подошв ростеборнов марок РЕ81-РЕ105


ОБОЛЧ 1.411-1  
ЗМПЧ 1  
Часы 60

13464-01 72

| МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>НАГРУЗКА<br>НА СВОД,<br>Тс | АРИМОРОВАНИЕ ПОДОШВЫ РОСТВЕРКА |                            | МАРКА<br>РОСТВЕРКА | РАСЧЕТНАЯ<br>НАГРУЗКА<br>НА СВОД,<br>Тс | АРИМОРОВАНИЕ ПОДОШВЫ РОСТВЕРКА |                            |  |  |
|--------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--|--|
|                    |   | МАРКА АРИМОРОВОГО СЕТИКА       |                            |                    |   | МАРКА АРИМОРОВОГО СЕТИКА       |                            |  |  |
|                    |   | В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ, °м      | В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ, °м  |                    |   | В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ, °м      | В НАПРАВЛЕНИИ СТОРОНЫ, °м  |  |  |
| PE106              | 60-78                                   | (C10-32-112)+(C14-32-142)      | 3(C10-26-182)              | PE116              | 69-76                                   | (C10-44-252)+(C14-44-252)      | 3(C14-26-202)              |  |  |
|                    | 79-85                                   | (C10-32-162)+(C14-32-162)      | 3(C10-26-202)              |                    | 53-64                                   | (C10-44-202)+(C14-44-202)      | 3(C14-26-162)              |  |  |
|                    | 86-115                                  | (C10-32-182)+(C14-32-182)      | 3(C10-26-222)              |                    | 65-81                                   | (C10-44-222)+(C14-44-222)      | 3(C14-26-182)              |  |  |
| PE107              | 90-86                                   | (C10-32-142)+(C14-32-142)      | 3(C10-26-182)              | PE117              | 82-100                                  | (C10-44-252)+(C14-44-252)      | 3(C14-26-202)              |  |  |
|                    | 87-109                                  | (C10-32-162)+(C14-32-162)      | 3(C10-26-202)              |                    | 46-57                                   |                                | 2(C14-29-202)              |  |  |
|                    | 110-125                                 | (C10-32-182)+(C14-32-182)      | 3(C10-26-222)              |                    | 58-69                                   |                                | 2(C14-29-222)              |  |  |
| PE108              | 90-115                                  |                                | 3(C10-26-182)              | PE118              | 70-85                                   |                                | 2(C14-29-252)              |  |  |
|                    | 116-140                                 |                                | 3(C10-26-202)              |                    | 65-79                                   |                                | 2(C14-29-282)              |  |  |
|                    | 141-160                                 |                                | 3(C10-26-222)              |                    | 80-90                                   |                                |                            |  |  |
| PE109              | 105-135                                 | (C10-32-142)+(C14-32-142)      | 3(C10-26-182)              | PE120              | 75-100                                  | 2(C14-29-142)                  | 2(C14-29-252)              |  |  |
|                    | 136-160                                 |                                | 3(C10-26-202)              |                    | 73-89                                   |                                | 2(C14-29-222)              |  |  |
|                    | 78-95                                   |                                | 3(C10-26-222)              |                    | 90-115                                  |                                | 2(C14-29-252)              |  |  |
| PE110              | 96-114                                  |                                | 3(C10-26-222)              | PE122              | 70-85                                   | 2(C14-35-162)                  | 2(C16-29-222)              |  |  |
|                    | 115-140                                 | (C10-32-162)+(C14-32-162)      | 3(C10-26-252)              |                    | 86-100                                  | 2(C14-35-182)                  | 2(C16-29-252)              |  |  |
|                    | 90-109                                  |                                | 3(C10-26-202)              |                    | 80-99                                   | 2(C14-35-162)                  | 2(C16-29-222)              |  |  |
| PE111              | 110-130                                 | (C10-32-142)+(C14-32-142)      | 3(C10-26-222)              | PE123              | 100-125                                 | 2(C14-35-182)                  | 2(C16-29-252)              |  |  |
|                    | 131-150                                 | (C10-32-162)+(C14-32-162)      | 3(C10-26-252)              |                    | 30-40                                   | 3(C10-38-142)                  | 2(C10-32-182)+(C16-32-182) |  |  |
|                    | 64-80                                   | (C10-38-182)+(C14-38-182)      | 2(C10-26-182)+(C16-26-182) |                    | 41-49                                   |                                | 2(C10-32-222)+(C16-32-222) |  |  |
| PE112              | 81-95                                   | (C10-38-202)+(C14-38-202)      | 2(C10-26-202)+(C16-26-202) | PE124              | 50-54                                   |                                | 2(C10-32-222)+(C16-32-222) |  |  |
|                    | 69-87                                   | (C10-38-182)+(C14-38-182)      | 2(C10-26-182)+(C16-26-182) |                    | 47-57                                   |                                | 2(C10-32-202)+(C16-32-202) |  |  |
|                    | 88-107                                  | (C10-38-202)+(C14-38-202)      | 2(C10-26-202)+(C16-26-202) |                    | 58-69                                   |                                | 2(C10-32-222)+(C16-32-222) |  |  |
| PE113              | 108-125                                 | (C10-38-222)+(C14-38-222)      | 2(C10-26-222)+(C16-26-222) | PE125              | 70-79                                   | 3(C10-38-182)                  | 2(C10-32-252)+(C16-32-252) |  |  |
|                    | 34-45                                   | (C10-38-142)+(C14-38-142)      | 2(C10-26-182)+(C16-26-182) |                    | 35-44                                   | 3(C10-44-182)                  | 3(C14-32-182)              |  |  |
|                    | 46-54                                   | (C10-38-162)+(C14-38-162)      | 2(C10-26-182)+(C16-26-182) |                    | 45-54                                   | 3(C10-44-202)                  | 3(C14-32-202)              |  |  |
| PE115              | 49-64                                   | (C10-38-162)+(C14-38-162)      | 2(C10-26-182)+(C16-26-182) | PE126              | 55-58                                   | 3(C10-44-222)                  | 3(C14-32-222)              |  |  |
|                    | 65-79                                   | (C10-38-182)+(C14-38-182)      | 2(C10-26-202)+(C16-26-202) |                    | 50-62                                   | 3(C10-44-202)                  | 3(C14-32-202)              |  |  |
| PE116              | 55-68                                   | (C10-38-222)+(C14-44-222)      | 3(C14-26-182)              | PE127              | 63-75                                   | 3(C10-44-222)                  | 3(C14-32-222)              |  |  |


|      |   |                               |
|------|---|-------------------------------|
| TK   | 70-25000 ОБРАЗОВАНИЯ<br>РОСТВЕРКОВ ТРУД РЕ106-РЕ127 | ЧЕРКА<br>г. 4111-1<br>3517 61 |
| 1975 |   |                               |

НПСЕ1- НПСЕ5



СЕ8-СЕ12

74



МАРКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ СТОКАНА

|                |       |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Заданная Н.бн. | 1,65  | 1,80  | 1,95  | 2,10  | 2,25  |
| Марка каркаса  | НПСЕ1 | НПСЕ2 | НПСЕ3 | НПСЕ4 | НПСЕ5 |

Примечания:

1. Установка сеток ССЕ6 требуется, если расчетные условия в сечении колонны у обреза стойки будут превышать усилия, передаваемые линией 1 - при марке бетона 150,

линей 2 - при марке бетона 200, линией 3 - при марке бетона 250 и линией 4 - при марке бетона 300.

2. При сборке вертикальные стержни пространственного каркаса должны располагаться внутри контура сеток поперечного армирования СЕ8-СЕ12. Сетки СЕ8-СЕ12 привязать к пространственному каркасу.



















ТК

1975

Данные для определения арматуры  
столбца "E"

|                  |
|------------------|
| Серия<br>1.411-1 |
| Бзп/стк<br>1 62  |

13461-01 74















Примечания см. на рисунке 64.

TK  
1975

Схемы расположения арматурных сеток  
по подошве ростверков

серия  
1.47-1  
вып. 100м  
1 63

13461-01 75



#### Примечания:

- На схемах отвод погодной верхние сетки, сплошь - нижние
- Недогорячные на чертеже привязки сеток ОИ и ОС принимаются по детали "A"
- На схемах указаны условные марки сеток. Ключи для определения соответствующих рабочих марок сеток приведены на листах 65-68

TK

1975

схемы расположения арматурных сеток  
по подушке и ростбекос

Серия  
1.411-1БЗМЧР  
1  
54

| Размеры<br>ростовщика<br>в плите | Условные марки сеток<br>на схемах расположения<br>сеток по подошвам<br>растяжек |        | Соответствующие рабочие<br>марки сеток и № пистолетов    |             |  |             |
|----------------------------------|---|--------|--|-------------|--|-------------|
|                                  |   |        | БЕДНЫХ   |             | НУЖНЫХ   |             |
| №                                | БЕДНЫХ  | НУЖНЫХ | МАРКА  | № ПИСТОЛЕТА | МАРКА  | № ПИСТОЛЕТА |
| 15x15                            | C12   | C12    | С4-14-12II<br>С4-14-14II<br>С4-14-16II<br>С4-14-18II     | 61          | С4-14-12II<br>С4-14-14II<br>С4-14-16II<br>С4-14-18II                             | 61          |
| 15x18                            | C20   | C13    | С16-14-12II<br>С16-14-14II<br>С16-14-16II<br>С16-14-18II | 71          | С14-17-12II<br>С14-17-14II<br>С14-17-16II<br>С14-17-18II                         | 62          |
| 15x21                            | C1  | C14    | С10-14-12II<br>С10-14-14II<br>С10-14-16II                | 50          | С4-20-12II<br>С4-20-14II<br>С4-20-16II<br>С4-20-18II<br>С4-20-20II<br>С4-20-22II | 63          |
| 15x24                            | C1  | C15    | С10-14-12II<br>С10-14-14II<br>С10-14-16II                | 50          | С4-23-12II<br>С4-23-14II<br>С4-23-16II<br>С4-23-18II<br>С4-23-20II<br>С4-23-22II | 64          |
| 15x27                            | C1  | C16    | С10-14-12II<br>С10-14-14II<br>С10-14-16II                | 50          | С4-26-12II<br>С4-26-14II<br>С4-26-16II<br>С4-26-18II<br>С4-26-20II               | 65          |
|                                  | C12   |        | С4-14-12II<br>С4-14-14II<br>С4-14-16II<br>С4-14-18II     | 61          | С4-26-22II<br>С4-26-25II   |             |

| Размеры<br>ростовщика<br>в плите | Условные марки сеток<br>на схемах расположения<br>сеток по подошвам<br>растяжек |        | Соответствующие рабочие<br>марки сеток и № пистолетов |             |  |             |
|----------------------------------|---|--------|---|-------------|--|-------------|
|                                  |   |        | БЕДНЫХ  |             | НУЖНЫХ   |             |
| №                                | БЕДНЫХ  | НУЖНЫХ | МАРКА   | № ПИСТОЛЕТА | МАРКА  | № ПИСТОЛЕТА |
| 15x30                            | C12   | C17    | С4-14-12II<br>С4-14-14II<br>С4-14-16II<br>С4-14-18II  | 61          | С4-29-12II<br>С4-29-14II<br>С4-29-16II<br>С4-29-20II<br>С4-29-22II<br>С4-29-25II       | 66          |
| 18x18                            | C22   | C22    | С16-17-12II<br>С16-17-14II<br>С16-17-16II             | 72          | С16-17-12II<br>С16-17-14II<br>С16-17-16II  | 72          |
| 18x21                            | C2  | C23    | С10-17-12II<br>С10-17-14II<br>С10-17-16II             | 51          | С16-20-12II<br>С16-20-14II<br>С16-20-16II  | 73          |
| 18x27                            | C2  | C25    | С10-17-12II<br>С10-17-14II<br>С10-17-16II             | 51          | С16-26-12II<br>С16-26-14II<br>С16-26-16II  | 75          |
|                                  | C13   |        | С4-17-12II<br>С4-17-14II<br>С4-17-16II<br>С4-17-18II  | 62          | С16-26-18II<br>С16-26-20II<br>С16-26-22II<br>С16-26-25II                               |             |
| 18x30                            | C13   | C26    | С4-17-12II<br>С4-17-14II<br>С4-17-16II<br>С4-17-18II  | 62          | С16-29-12II<br>С16-29-14II<br>С16-29-16II<br>С16-29-20II<br>С16-29-22II<br>С16-29-25II | 76          |

TK  
отсНабор для определения рабочих марок  
ортотурных сеток по подошвам растяжексерия  
1.411-1  
1  
75

| размеры<br>растяжки<br>в плане | условные марки сеток<br>на сетках расположенных<br>сеток по подошвам<br>растяжек |        | соответствующие рабочие<br>марки сеток и № листов                                      |      |   |      |  |
|--------------------------------|--|--------|--|------|---|------|--|
|                                |  |        | верхних  |      | нижних  |      |  |
|                                | верхних  | нижних | марка  | лист | марка   | лист |  |
| 1,8x3,3                        | C2   | C27    | C10-17-12II<br>C10-17-14II<br>C10-17-16II  | 51   | C10-32-12II<br>C10-32-14II<br>C10-32-16II<br>C10-32-18II<br>C10-32-20II<br>C10-32-22II<br>C10-32-25II | 77   |  |
| 2,1x2,4                        | C3   | C4     | C10-20-12II<br>C10-20-14II<br>C10-20-16II  | 52   | C10-23-12II<br>C10-23-14II<br>C10-23-16II<br>C10-23-18II<br>C10-23-20II<br>C10-23-22II                | 53   |  |
| 2,4x2,4                        | C4   | C4     | C10-23-12II<br>C10-23-14II<br>C10-23-16II<br>C10-23-18II<br>C10-23-20II<br>C10-23-22II | 53   | C10-23-12II<br>C10-23-14II<br>C10-23-16II<br>C10-23-18II<br>C10-23-20II<br>C10-23-22II                | 53   |  |
| 2,4x2,7                        | C4   | C5     | C10-23-12II<br>C10-23-14II<br>C10-23-16II<br>C10-23-18II<br>C10-23-20II<br>C10-23-22II | 53   | C10-26-12II<br>C10-26-14II<br>C10-26-16II<br>C10-26-18II<br>C10-26-20II<br>C10-26-22II                | 54   |  |
|                                | C15  |        | C14-23-12II<br>C14-23-14II<br>C14-23-16II<br>C14-23-18II<br>C14-23-20II<br>C14-23-22II | 64   | C10-26-20II<br>C10-26-22II<br>C10-26-25II   |      |  |

| размеры<br>растяжки<br>в плане | условные марки сеток<br>на сетках расположенных<br>сеток по подошвам<br>растяжек |        | соответствующие рабочие<br>марки сеток и № листов                                      |      |  |      |  |
|--------------------------------|--|--------|--|------|--|------|--|
|                                |  |        | верхних  |      | нижних   |      |  |
|                                | верхних  | нижних | марка  | лист | марка  | лист |  |
| 2,4x3,3                        | C4   | C7     | C10-23-12II<br>C10-23-14II<br>C10-23-16II<br>C10-23-18II<br>C10-23-20II<br>C10-23-22II | 77   | C10-32-12II<br>C10-32-14II<br>C10-32-16II<br>C10-32-18II<br>C10-32-20II<br>C10-32-22II | 56   |  |
| 2,4x3,6                        | C4   | C8     | C10-23-12II<br>C10-23-14II<br>C10-23-16II<br>C10-23-18II<br>C10-23-20II<br>C10-23-22II | 75   | C10-35-12II<br>C10-35-14II<br>C10-35-16II<br>C10-35-18II<br>C10-35-20II<br>C10-35-22II | 57   |  |
| 2,4x3,9                        | C4   | C9     | C10-23-12II<br>C10-23-14II<br>C10-23-16II<br>C10-23-18II<br>C10-23-20II<br>C10-23-22II | 53   | C10-38-12II<br>C10-38-14II<br>C10-38-16II<br>C10-38-18II<br>C10-38-20II<br>C10-38-22II | 58   |  |
| 2,4x4,2                        | C4   | C10    | C10-23-12II<br>C10-23-14II<br>C10-23-16II<br>C10-23-18II<br>C10-23-20II<br>C10-23-22II | 53   | C10-41-12II<br>C10-41-14II<br>C10-41-16II<br>C10-41-18II<br>C10-41-20II<br>C10-41-22II | 59   |  |

| TK   | Ключ для отвертывания рабочих марок<br>арматурных сеток по подошвам растяжек | серия<br>1.411-1 |
|------|--|------------------|
| 1975 |  | вып. 1 лист 66   |

| Размеры<br>подошв<br>в плане | Установочные марки сепок<br>на схемах расположения<br>сепок по подошве<br>растяжки |        | Соответствующие рабочие<br>марки сепок и листов<br>вып. 2 серии 1.411-1                               |       |   |       |   |       |
|------------------------------|--|--------|---|-------|---|-------|---|-------|
|                              | Верхние  |        | Нижние  |       | Верхние   |       | Нижние  |       |
| нр                           | верхние  | нижние | марка   | номер | марка   | номер | марка   | номер |
| 2424,2                       | C24  | C10    | C10-23-12II<br>C10-23-14II<br>C10-23-16II<br>C10-23-18II<br>C10-23-20II<br>C10-23-22II                | 75    | C10-41-12II<br>C10-41-14II<br>C10-41-16II<br>C10-41-18II<br>C10-41-20II<br>C10-41-22II<br>C10-41-25II | 59    | C14-26-12II<br>C14-26-14II<br>C14-26-16II<br>C14-26-18II<br>C14-26-20II<br>C14-26-22II<br>C14-26-25II | 65    |
| 2424,5                       | C15  | C11    | C14-23-12II<br>C14-23-14II<br>C14-23-16II<br>C14-23-18II<br>C14-23-20II<br>C14-23-22II                | 64    | C10-44-12II<br>C10-44-14II<br>C10-44-16II<br>C10-44-18II<br>C10-44-20II<br>C10-44-22II<br>C10-44-25II | 60    | C10-32-12II<br>C10-32-14II<br>C10-32-16II<br>C10-32-18II<br>C10-32-20II<br>C10-32-22II<br>C10-32-25II | 56    |
| 2727                         | C5   | C5     | C10-26-12II<br>C10-26-14II<br>C10-26-16II<br>C10-26-18II<br>C10-26-20II<br>C10-26-22II<br>C10-26-25II | 54    | C10-26-12II<br>C10-26-14II<br>C10-26-16II<br>C10-26-18II<br>C10-26-20II<br>C10-26-22II<br>C10-26-25II | 54    | C10-32-12II<br>C10-32-14II<br>C10-32-16II<br>C10-32-18II<br>C10-32-20II<br>C10-32-22II<br>C10-32-25II | 67    |
|                              | C16  | C16    | C14-26-12II<br>C14-26-14II<br>C14-26-16II<br>C14-26-18II<br>C14-26-20II<br>C14-26-22II<br>C14-26-25II | 65    | C14-26-12II<br>C14-26-14II<br>C14-26-16II<br>C14-26-18II<br>C14-26-20II<br>C14-26-22II<br>C14-26-25II | 65    | C10-32-12II<br>C10-32-14II<br>C10-32-16II<br>C10-32-18II<br>C10-32-20II<br>C10-32-22II<br>C10-32-25II | 58    |
| 2729                         | C6   | C6     | C14-26-12II<br>C14-26-14II<br>C14-26-16II<br>C14-26-18II<br>C14-26-20II<br>C14-26-22II<br>C14-26-25II | 65    | C10-29-12II<br>C10-29-14II<br>C10-29-16II<br>C10-29-18II<br>C10-29-20II<br>C10-29-22II<br>C10-29-25II | 55    | C10-38-12II<br>C10-38-14II<br>C10-38-16II<br>C10-38-18II<br>C10-38-20II<br>C10-38-22II<br>C10-38-25II | 69    |

| Размеры<br>растяжки<br>в плане | Установочные марки сепок<br>на схемах расположения<br>сепок по подошве<br>растяжки |        | Соответствующие рабочие<br>марки сепок и листов<br>вып. 2 серии 1.411-1 |   |         |   |        |       |
|--------------------------------|--|--------|---|---|---------|---|--------|-------|
|                                | Верхние  |        | Нижние  |   | Верхние |   | Нижние |       |
| нр                             | верхние  | нижние | марка   | номер   | марка   | номер   | марка  | номер |
|                                | 27,30  | C16    | C17   | C14-26-12II<br>C14-26-14II<br>C14-26-16II<br>C14-26-18II<br>C14-26-20II<br>C14-26-22II<br>C14-26-25II | 65      | C10-32-12II<br>C10-32-14II<br>C10-32-16II<br>C10-32-18II<br>C10-32-20II<br>C10-32-22II<br>C10-32-25II | 56     |       |
|                                | 27,33  | C5     | C7  | C10-26-12II<br>C10-26-14II<br>C10-26-16II<br>C10-26-18II<br>C10-26-20II<br>C10-26-22II<br>C10-26-25II | 54      | C10-32-12II<br>C10-32-14II<br>C10-32-16II<br>C10-32-18II<br>C10-32-20II<br>C10-32-22II<br>C10-32-25II | 67     |       |
|                                | 27,39  | C9     | C18   | C10-26-12II<br>C10-26-14II<br>C10-26-16II<br>C10-26-18II<br>C10-26-20II<br>C10-26-22II<br>C10-26-25II | 54      | C10-32-12II<br>C10-32-14II<br>C10-32-16II<br>C10-32-18II<br>C10-32-20II<br>C10-32-22II<br>C10-32-25II | 58     |       |
|                                | 27,39  | C20    | C25   | C10-26-12II<br>C10-26-14II<br>C10-26-16II<br>C10-26-18II<br>C10-26-20II<br>C10-26-22II<br>C10-26-25II | 75      | C10-38-12II<br>C10-38-14II<br>C10-38-16II<br>C10-38-18II<br>C10-38-20II<br>C10-38-22II<br>C10-38-25II | 69     |       |

| TK   | Ключ для определения рабочих марок<br>ортотурмических сепок по подошве растяжки | серия<br>1.411-1 |
|------|---|------------------|
| 1975 |   | Быт. 1. Писч.    |

| размеры<br>гостярка<br>в плане | условные<br>марки сеток<br>на схемах расположения<br>сеток по подошвам<br>гостярка | соответствующие рабочие<br>марки сеток и № листов<br>вып. 2 серии 1.411-1 |             |          |             |          |             |          |
|--------------------------------|--|---|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|                                |  | верхних   |             | нижних   |             |          |             |          |
| m                              | верхних  | нижних  | марки       | № листов | марки       | № листов | марки       | № листов |
| 27,45                          | C16  | C11   | C14-26-12II |          | C10-44-12II |          | C10-32-12II |          |
|                                |  |   | C14-26-14II |          | C10-44-14II |          | C10-32-14II |          |
|                                |  |   | C14-26-16II |          | C10-44-16II |          | C10-32-16II |          |
|                                |  |   | C14-26-18II |          | C10-44-18II |          | C10-32-18II |          |
|                                |  |   | C14-26-20II |          | C10-44-20II |          | C10-32-20II |          |
|                                |  | C21   | C10-44-22II | 60       | C10-44-22II |          | C10-32-22II |          |
|                                |  |   | C10-44-25II |          | C10-44-25II |          | C10-32-25II |          |
|                                |  |   | C14-26-12II |          | C14-44-12II |          | C10-32-12II |          |
|                                |  |   | C14-26-14II |          | C14-44-14II |          | C10-32-14II |          |
|                                |  |   | C14-26-16II |          | C14-44-16II | 70       | C10-32-16II |          |
| 30,30                          | C17  | C17   | C14-29-12II |          | C14-29-12II |          | C10-32-12II |          |
|                                |  |   | C14-29-14II |          | C14-29-14II |          | C10-32-14II |          |
|                                |  |   | C14-29-16II |          | C14-29-16II |          | C10-32-16II |          |
|                                |  |   | C14-29-18II |          | C14-29-18II |          | C10-32-18II |          |
|                                |  |   | C14-29-20II |          | C14-29-20II |          | C10-32-20II |          |
|                                |  | C27   | C14-29-22II |          | C14-29-22II |          | C10-32-22II |          |
|                                |  |   | C14-29-25II |          | C14-29-25II |          | C10-32-25II |          |
|                                |  |   | C14-29-12II |          | C14-29-12II |          | C10-32-12II |          |
|                                |  |   | C14-29-14II |          | C14-29-14II |          | C10-32-14II |          |
|                                |  |   | C14-29-16II |          | C14-29-16II |          | C10-32-16II |          |
| 30,36                          | C26  | C19   | C16-29-12II |          | C14-35-12II |          | C10-32-12II |          |
|                                |  |   | C16-29-14II |          | C14-35-14II |          | C10-32-14II |          |
|                                |  |   | C16-29-16II |          | C14-35-16II |          | C10-32-16II |          |
|                                |  |   | C16-29-18II |          | C14-35-18II |          | C10-32-18II |          |
|                                |  |   | C16-29-20II |          | C14-35-20II |          | C10-32-20II |          |
|                                |  | C18   | C16-29-22II |          | C14-35-22II |          | C10-32-22II |          |
|                                |  |   | C16-29-25II |          | C14-35-25II |          | C10-32-25II |          |
|                                |  |   | C14-35-12II |          | C14-35-12II |          | C10-44-12II |          |
|                                |  |   | C14-35-14II |          | C14-35-14II |          | C10-44-14II |          |
|                                |  |   | C14-35-16II |          | C14-35-16II |          | C10-44-16II |          |

| размеры<br>гостярка<br>в плане | условные<br>марки сеток<br>на схемах расположения<br>сеток по подошвам<br>гостярка | соответствующие рабочие<br>марки сеток и № листов<br>вып. 2 серии 1.411-1 |             |          |             |          |             |          |
|--------------------------------|--|---|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|                                |  | верхних   |             | нижних   |             |          |             |          |
| m                              | верхних  | нижних  | марки       | № листов | марки       | № листов | марки       | № листов |
| 3,3x3,3                        | C7   | C7  | C10-32-12II |          | C10-32-12II |          | C10-32-12II |          |
|                                |  |   | C10-32-14II |          | C10-32-14II |          | C10-32-14II |          |
|                                |  |   | C10-32-16II |          | C10-32-16II |          | C10-32-16II |          |
|                                |  |   | C10-32-18II |          | C10-32-18II |          | C10-32-18II |          |
|                                |  |   | C10-32-20II |          | C10-32-20II |          | C10-32-20II |          |
|                                | C9   | C9  | C10-32-22II |          | C10-32-22II |          | C10-32-22II |          |
|                                |  |   | C10-32-25II |          | C10-32-25II |          | C10-32-25II |          |
|                                |  |   | C10-38-12II |          | C10-38-12II |          | C10-38-12II |          |
|                                |  |   | C10-38-14II |          | C10-38-14II |          | C10-38-14II |          |
|                                |  |   | C10-38-16II |          | C10-38-16II |          | C10-38-16II |          |
| 3,3x3,9                        | C27  | C27   | C10-38-20II |          | C10-38-20II |          | C10-38-20II |          |
|                                |  |   | C10-38-22II |          | C10-38-22II |          | C10-38-22II |          |
|                                |  |   | C10-38-25II |          | C10-38-25II |          | C10-38-25II |          |
|                                |  |   | C10-32-12II |          | C10-32-12II |          | C10-32-12II |          |
|                                |  |   | C10-32-14II |          | C10-32-14II |          | C10-32-14II |          |
|                                | C18  | C18   | C10-32-16II |          | C10-32-16II |          | C10-32-16II |          |
|                                |  |   | C10-32-18II |          | C10-32-18II |          | C10-32-18II |          |
|                                |  |   | C10-32-20II |          | C10-32-20II |          | C10-32-20II |          |
|                                |  |   | C10-32-22II |          | C10-32-22II |          | C10-32-22II |          |
|                                |  |   | C10-32-25II |          | C10-32-25II |          | C10-32-25II |          |
| 3,3x4,5                        | C18  | C18   | C10-44-12II |          | C10-44-12II |          | C10-44-12II |          |
|                                |  |   | C10-44-14II |          | C10-44-14II |          | C10-44-14II |          |
|                                |  |   | C10-44-16II |          | C10-44-16II |          | C10-44-16II |          |
|                                |  |   | C10-44-18II |          | C10-44-18II |          | C10-44-18II |          |
|                                |  |   | C10-44-20II |          | C10-44-20II |          | C10-44-20II |          |
|                                | C18  | C18   | C10-44-22II |          | C10-44-22II |          | C10-44-22II |          |
|                                |  |   | C10-44-25II |          | C10-44-25II |          | C10-44-25II |          |
|                                |  |   | C10-44-12II |          | C10-44-12II |          | C10-44-12II |          |
|                                |  |   | C10-44-14II |          | C10-44-14II |          | C10-44-14II |          |
|                                |  |   | C10-44-16II |          | C10-44-16II |          | C10-44-16II |          |

TK  
1975 Ключ для определения рабочих марок  
ортотурных сеток по подошвам гостярок  
серия 1.411-1  
вып. 1 лист 68  
13461-01 80