

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ  
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ  
ЮЖНИИГИПРОГАЗ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И СПЕЦИАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГИПРОСПЕЦГАЗ

# РУКОВОДСТВО

ПО АВТОМАТИЗИРОВАННУМУ РАСЧЕТУ  
НА ПРОЧНОСТЬ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ  
ТРУБОПРОВОДОВ

Р 499-83

Москва 1984

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ  
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ  
ЮЖНИИГИПРОГАЗ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И СПЕЦИАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГИПРОСПЕЦГАЗ

# РУКОВОДСТВО

ПО АВТОМАТИЗИРОВАННУМУ РАСЧЕТУ  
НА ПРОЧНОСТЬ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ  
ТРУБОПРОВОДОВ

Р 499-83

Москва 1984

В Руководстве рассмотрен комплекс программ расчета на прочность с использованием ЕС ЭВМ напряженно-деформированного состояния линейной части трубопровода, предназначенный для оценки выполнения предельных состояний, установленных СНиП II-45-75.

Программы на машинных носителях хранятся в отделье инженерных и сметных расчетов с применением ЭВМ (ОИР) института Южниигипрогаз (г.Донецк).

Руководство разработано лабораторией методов расчета трубопроводов и соединительных деталей ЕНИИСТА, отделом комплексного проектирования № 4 и ОИР Южниигипрогаза, газопроводным отделом и информационно-вычислительным центром Гипроспецгаза и предназначено для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций.

Руководство составили: канд.техн.наук А.Б.Айнбinder (научный руководитель), инженеры В.С.Шевчук, А.С.Антекарь, Л.Н.Олейник, Е.В.Ермолаев, В.С.Сумариков, Э.А.Синявский, С.А.Анрианов (разд.3), С.К.Гильзин (разд.3-5), Т.С.Гончарова(разд.4), Ю.Н.Иванов (разд.3,4), Т.К.Киченко (разд.8), О.М.Колманович (разд.9), Н.А.Кухтерин (разд.2,8,9), В.Д.Мирошниченко (разд.5), О.И.Рогаткин (разд.3,4), Л.Н.Суворов (разд.3,4), Э.В.Тютюникова (разд.3,4), Л.Н.Усс (разд.2,7), О.М.Шилинговская (разд.4,6), А.Л.Шнееров (разд.3,4).

Замечания и предложения просьба направлять по адресу: Москва, 105058, Окружной пр., 19, ЕНИИСТ, отдел прочности и надежности конструкций магистральных трубопроводов.

Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности	Руководство по автоматизированному расчету на прочность линейной части трубопроводов	<u>Р 499-83</u> Впервые
--	--	----------------------------

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Настоящее Руководство разработано в развитие главы СНиП II-45-75.

I.2. Конструктивные решения и способы прокладки трубопроводов должны отвечать требованиям главы СНиП II-45-75.

I.3. Нагрузки и воздействия, а также их сочетания определяются в соответствии с главами СНиП II-45-75 и СНиП II-6-74.

I.4. Определение физико-механических характеристик грунта и уровня грунтовых вод производится на основе инженерных изысканий трассы трубопровода с учетом прогнозирования их изменения в процессе строительства и эксплуатации, а также в зависимости от способа производства работ.

I.5. При проектировании и расчете трубопроводов, сооружаемых на оползневых и селевых участках, на участках, где возможны деформации грунта, связанные с изменением его структуры (просадки, пучение и т.п.), необходимо учитывать связанные с этим дополнительные воздействия.

I.6. Методом вариантного проектирования определяется рациональное конструктивное решение, удовлетворяющее предельным состояниям, установленным СНиП II-45-75.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ

2.1. В качестве расчетной модели трубопровода принимается стержень (балка) трубчатого сечения. Для криволинейных участков трубопровода учитывается уменьшение их жесткости по срав-

Внесено ВНИИГСом	Утверждено ВНИИГСом 15/IV 1983 г., Южногипрогазом 20/IV 1983 г., Гипроспецгазом 26/IV 1983 г.	Срок введения в действие с 1 января 1984г.
---------------------	---	--

нению с прямолинейными. При определении деформаций трубопровода принимается во внимание двухосное напряженное состояние металла труб напорного трубопровода на основе обобщенного закона Гука.

2.2. Расчетная модель грунта и анкеров описывается зависимостью их сопротивления от компонент линейных перемещений трубопровода. Сопротивление среды угловым перемещениям (кручению трубопровода) не учитывается. Анкера рассматриваются как равномерно распределенные связи по длине отдельного участка трубо - провода, в связи с этим область применения программ распространяется только при шаге анкеров, не превышающих 10 диаметров труб.

2.3. Сопротивление грунта поперечным вертикальным перемещениям трубы вверх вначале с увеличением перемещений увеличивается до величины, равной предельной удерживающей способности грунта. На этом участке эта зависимость принимается линейной и характеризуется обобщенным коэффициентом нормального сопротивления грунта, зависящим от модуля деформации и коэффициента поперечной деформации грунта засыпки, диаметра и глубины заложения труб.

Предельная удерживающая способность грунта определяется в зависимости от физико-механических характеристик грунта и уровня воды относительно трубопровода и его глубины заложения.

С дальнейшим ростом перемещений сопротивление грунта уменьшается по линейному закону, зависимость сопротивления грунта от перемещения характеризуется коэффициентом разгрузки.

2.4. Сопротивление грунта поперечным вертикальным перемещениям трубы вниз описывается билинейной диаграммой упруго-пластического тела, характеризуемой также обобщенным коэффициентом нормального сопротивления грунта, зависящим уже от модуля деформации грунта основания, и его несущей способностью.

2.5. Сопротивление грунта поперечным горизонтальным перемещениям трубы описывается также диаграммой упруго-пластического тела, характеризуемой обобщенным коэффициентом нормально-го сопротивления грунта, являющимся функцией расстояния от стенки траншеи до трубы, и минимальным значением несущей способности грунта и его пассивного сопротивления.

2.6. Сопротивление грунта продольным перемещениям трубы

не зависит от направления перемещения и описывается диаграммой упруго-пластического тела, характеризуемой обобщенным коэффициентом касательного сопротивления грунта и предельным сопротивлением грунта сдвигу.

Обобщенный коэффициент касательного сопротивления грунта определяется в зависимости от вида, консистенции, крупности и пористости грунта. Предельное сопротивление грунта сдвигу определяется его физико-механическими характеристиками и относительной глубиной заложения трубопровода.

2.7. Зависимость сопротивления анкеров от поперечного перемещения трубы вверх описывается такой же диаграммой, как и грунта, предельное сопротивление определяется критической нагрузкой на анкер. Сопротивление анкера поперечному горизонтальному, вертикальному перемещению трубы вниз и продольным перемещениям трубы принимается равным нулю.

2.8. Балластировочные грузы рассматриваются как пассивная нагрузка, учитываемая только при описании моделей взаимодействия трубы со средой при поперечных вертикальных перемещениях трубы вверх и продольных перемещениях, причем коэффициент трения их по грунту принимается равным тангенсу угла внутреннего трения грунта.

2.9. Границные условия по концам рассчитываемого участка задаются в виде значений податливостей или жесткостей линейных упругих связей, характеризующих примыкающую конструкцию. Ориентация связей принята относительно крайних элементов трубопровода.

2.10. Расчетные модели опор надземных трубопроводов представляют собой линейно-упругие связи, препятствующие угловым, поперечным и продольным (относительно оси трубопровода) перемещениям.

2.11. В алгоритмах по расчету укладки трубопровода (программа РУТ-82) и определению красных отметок (программа ПИКЕТ-82) основание под трубопроводом принимается абсолютно жестким, а нагрузка считается приложенной перпендикулярно недеформированной оси трубопровода.

2.12. В алгоритме программы НБПД-82 модель трения трубопровода на опорах принята по закону Кулона, сила трения не зависит от величины и направления перемещения и направлена в сторону, противоположную перемещению.

2.13. Выталкивающая сила воды принимается направленной перпендикулярно недеформированной оси трубопровода, температурный перепад считается постоянным по высоте сечения и рассматривается как воздействие, силы инерции при движении продукта в трубы не учитываются.

2.14. Для определения напряженно-деформированного состояния трубопровода используется численный метод, являющийся одной из разновидностей метода конечных элементов. Он основан на замене рассчитываемой конструкции некоторым числом дискретных элементов. В качестве конечного элемента принимается одномерный элемент с двусторонними (продольными и поперечными) связями. Криволинейный участок трубопровода заменяется совокупностью прямых.

2.15. В алгоритмах программ ДОГА-82-АВТО, ШАГ-82-АВТО, ВЫЮГА-82 использован метод конечных элементов в усилиях, в программах УЗЛЫ-82, РУТ-82 – метод конечных элементов в перемещениях, в программе НБПД-82 – смешанный метод, в программе ПИКЕТ-82 – метод, использующий дифференциальное уравнение равновесия элемента.

2.16. В программах ДОГА-82-АВТО и ШАГ-82-АВТО разбивка рассчитываемой системы на конечные элементы производится автоматически, в остальных – при подготовке исходных данных для расчета на ЭВМ. Разбивка на конечные элементы связана с необходимостью учета изменения входных параметров (геометрии системы, нагрузок и воздействий, характеристики среды, взаимодействующей с трубопроводом) и геометрической и физической нелинейностей. Рекомендации по разбивке на конечные элементы приведены в соответствующих каждой программе параграфах по подготовке исходных данных.

2.17. Алгоритмы всех программ, за исключением программы ПИКЕТ-82, учитывают геометрическую нелинейность системы за счет продольно-поперечного изгиба (деформированную расчетную схему), физическую нелинейность среды, в которой расположен трубопровод (нелинейную зависимость сопротивления среды в зависимости от величины и направления перемещения трубы), нелинейную связь между деформацией и перемещением, т.е. зависимость продольного усилия от воздействия (температуры и давления) с учетом перемещений (самокомпенсации).

Алгоритм программы РУТ-82 по расчету укладки трубопровода

учитывает нелинейную связь между кривизной и второй производной перемещения по длине, которая существенна при больших перемещениях.

Алгоритм программы ПИКЕТ-82 по определению красных отмечок основан на непосредственном решении дифференциальных уравнений равновесия, при граничных условиях, отражающих взаимодействие упругой кривой с прямолинейным участком, и нелинейного уравнения относительно длины волны изгиба.

2.18. Для реализации вышеуказанных нелинейностей используется итерационный метод. На каждом этапе расчета решается линейная задача, при которой используются результаты, полученные на предыдущем этапе.

Геометрическая нелинейность системы учитывается введением известных (по предыдущему этапу расчета) значений осевых усилий в матрицу податливости или жесткости.

Физическая нелинейность среды, взаимодействующей с трубопроводом, учитывается с помощью метода переменных параметров, являющихся функцией перемещений, нелинейная связь между продольным усилием и воздействиями – с помощью метода последовательных приближений, а нелинейная связь между кривизной и перемещением – за счет использования "шагового" метода.

2.19. Матрицы жесткости, податливости, вектор грузовых перемещений и усилий получены из решения дифференциальных уравнений равновесия, составленных для элемента с распределенными линейными связями. Уравнение равновесия учитывает продольно-поперечный изгиб. При этом в пределах одного элемента продольное усилие принимается постоянным по его длине.

Уравнения равновесия в перемещениях или усилиях составляются для всех узлов, где стыкуются отдельные конечные элементы. При этом используется местная система координат, начало которой расположено в узле. В системе линейных уравнений неизвестными являются компоненты узловых усилий или перемещений.

2.20. По определенным из решения системы уравнений узловым усилиям или перемещениям по уравнениям, описывающим их изменение по длине элемента, определяются все компоненты напряженно-деформированного состояния элемента.

По найденным перемещениям определяются переменные параметры – коэффициенты нормального и касательного сопротивлений

грунта, используя принятые зависимости сопротивления грунта от перемещения, и величина продольного усилия с применением численного интегрирования уравнений перемещений.

2.21. По вновь найденным параметрам вычисляется матрица жесткости или податливости и вновь выполняется весь расчет. Расчет производится до выполнения условий сходимости итерационного процесса для всех элементов системы. Критерии сходимости установлены на основании экспериментальных исследований на ЭВМ.

2.22. Алгоритм программы РУТ-82 предусматривает подбор методом последовательных приближений нагрузки, необходимой для обеспечения проектного положения трубопровода при его укладке и при воздействиях температуры и внутреннего давления, а программы ПИКЕТ-82 - определение нагрузки и ее распределение по длине волны изгиба при естественном (упругом) изгибе трубопровода.

2.23. В программах производится проверка выполнения ограничений по напряженно-деформируемому состоянию трубопровода, установленных СНиП II-45-75: проверка прочности и деформаций подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов, общей устойчивости трубопровода в продольном направлении и проверка против вскрытия подводных трубопроводов, прокладываемых на переходах через водные преграды и на обводненных участках, проверка прочности надземных бескомпенсаторных переходов трубопроводов. Из соединительных деталей проверка прочности и деформаций производится только для отводов в соответствии с методикой, принятой в СНиП II-45 для определения их толщины и коэффициентов концентрации напряжений.

### **3. РАСЧЕТ ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ОСИ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ**

#### Область применения программы ДОГА-82-АВТО

3.1. Рассматривается подземный и (или) наземный в насыпи трубопроводы, состоящие из прямолинейных участков и углов поворота в вертикальной плоскости, выполненных упругим изгибом или с применением отводов. Границные условия по концам рассчитыва-

сного участка – произвольные и задаются значениями податливости прилегающей конструкции.

3.2. Физико-механические характеристики грунта по длине рассчитываемого участка в общем случае дискретно переменны, количество типов грунтов в данной версии программы не должно превышать девяти.

3.3. Физико-механические характеристики материала трубы и отводов также дискретно переменны, количество типов не должно превышать девяти.

3.4. Особенностью данной версии программы является автоматизация подготовки данных для поверочного прочностного расчета с использованием непосредственно исходных данных с рабочих чертежей трубопровода. В памяти ЭВМ записана вся номенклатура унифицированных кривых вставок из отводов холодного гибкого, применяемых на углах поворота магистральных трубопроводов.

3.5. Для балластировки трубопровода могут применяться грунты или винтовые анкеры, шаг грузов или расстояние между анкерами по длине может быть дискретно-переменным.

3.6. Диаметр и толщина стенки труб и отводов и длина могут быть дискретно-переменными (расчет производится по名义ному диаметру и толщине стенки).

3.7. Рабочее (нормативное) давление продукта и температурный переход (положительный при нагревании) назначаются в соответствии со СНиП П-45-75 и могут быть дискретно-переменными по длине.

3.8. Целью расчета являются определение компонентов усилий, действующих в сечении трубопровода, компонентов перемещений различных сечений трубопровода, определение напряжений в различных сечениях трубопровода и проверка по прочности, по деформациям, продольной устойчивости и против вскрытия в соответствии со СНиП П-45-75.

#### Подготовка исходных данных для расчета на ЭВМ

3.9. Рассчитывается участок подземного или наземного (в насыпи) трубопровода, для которого известны граничные условия по концам. Общая протяженность участка зависит от конфигурации ЭВМ, количества углов поворота и составляет до 5000 м.

3.10. Границами рассчитываемого участка могут быть примыкающие к подземному трубопроводу конструкции, податливость которых известна или может быть вычислена (например, надземный переход с компенсатором).

Если по длине трубопровода имеется так называемый "прямолинейный участок" (радиус оси изгиба более 5000 м) длиной не менее 500 Ду, то рассчитываемый участок может начинаться или заканчиваться на расстоянии 250 Ду от начала или конца кривой. В таком случае податливости в этих сечениях (начала или конца) принимаются равными нулю.

Если таких протяженных прямолинейных участков не имеется, то начало или конец рассчитываемого участка необходимо принимать посередине между углами поворота, выполненного с применением отводов, при этом общая длина рассчитываемого участка определяется согласно п.3.9.

В этом случае податливости в крайних сечениях также условно принимаются равными нулю, однако результаты расчета отражают фактическую работу трубопровода только на расстоянии = 50-100 диаметров трубы от сечений, где приняты условные значения податливостей.

3.11.В приложении I приведены бланк исходных данных (лист I) и пример расчета (листы 2-48). Некоторые особенности подготовки исходных данных приведены в тексте на бланке.

Бланк состоит из 6 типов карт, причем количество перфокарт (строк) в I, II и III типах - I, в IV и V - не более 9, в VI - не более 100.

3.12. I тип карт (одна перфокарта) содержит информацию общего плана: наименование отдела, заказа, варианта, дату, наименование объекта. Текстовая информация записывается любыми знаками (до 80 символов).

3.13. II тип карт (одна перфокарта) содержит информацию, постоянную по длине рассчитываемого участка:

*PRZ1*, *PRZ2* - признаки наличия или отсутствия по концам рассчитываемого участка трубопровода прямолинейных участков трубопровода длиной не менее 250 диаметров трубы. При наличии таких участков в начале или в конце соответственно в графу *PRZ1* или *PRZ2* записывается 1, при отсутствии - 0;

$\alpha$  - коэффициент линейного расширения материала трубы, для

стальных труб эта графа может не заполняться. При этом ЭВМ (по умолчанию) автоматически принимает  $\alpha$  равным 0,000012 1/град;

$E$  - модуль упругости материала трубы, МПа (по умолчанию  $E = 210000$  МПа);

$\mu$  - коэффициент поперечной деформации материала трубы (по умолчанию  $\mu = 0,3$ );

$\Pi_p$  - коэффициент перегрузки внутреннего давления (по умолчанию  $\Pi_p = 1,1$ );

$\Pi_1^f, \Pi_2^f$  - коэффициенты перегрузки грунта, характеризующие его сопротивление соответственно поперечным и продольным перемещениям трубы (по соответствующему умолчанию  $\Pi_1^f = 0,8; \Pi_2^f = 0,8$ );

$\Pi_p h$  - признак обработки глубины заложения трубы. Если в эту граfu вводится 1, то при фактической высоте засыпки грунта над трубой, вычисленной по черным и красным отметкам, менее минимальной, указанной в последней граfe VI типа карт, производится автоматическое увеличение высоты засыпки до величины  $h_{min}$  (по умолчанию расчет выполняется в соответствии с фактической высотой засыпки).

3.14. Ш тип карт (одна перфокарта) содержит значения по - податливости упругих связей в начальной ( $N$ ) и конечной ( $K$ ) точках. Под податливостью упругой связи понимается перемещение, вызванное единичным усилием.

$C_1$  - податливость угловой связи, 1/Нм;

$C_2$  - податливость поперечной связи, м/Н;

$C_3$  - податливость продольной связи, м/Н.

Ориентация связей принята относительно первого и последнего участка трубопровода.

Податливость примыкающих к рассчитываемому участку конструкций определяется по правилам строительной механики. Если рассчитываемый участок трубопровода соединяется с магистралью с помощью тройника, то соответствующие податливости можно определять по формулам (3).

При примыкании к рассчитываемому участку надземного перехода с компенсаторами, имеющими малую жесткость, можно ею пренебречь и принять податливости равными  $C_1 = C_2 = C_3 = 0,1 \cdot 10^{18}$ . Податливости  $\Pi$ ,  $Z$  и Г-образных компенсаторов можно вычислять по расчетным зависимостям для этих компенсаторов, приведенным в главе СНиП II-45-75.

3.15. IV тип карт (до 9 перфокарт) содержит информацию о физико-механических характеристиках грунта, в котором уложен трубопровод. Вначале по всей длине рассчитываемого трубопровода выделяются участки по типам грунтов, имеющих одинаковые характеристики. Первый столбец – тип грунта – номер, присвоенный типу грунта на данном участке, соответствует типу, указанному в I3 графе шестой группы карт. Диапазон изменения – от I до 9. Необходимо обязательное соблюдение возрастания номеров. При числе типов менее 9 в последнюю строку записывается ноль. Далее по столбцам:

PRGR – признак грунта, вводится I для песчаных и 0 для глинистых грунтов;

$\gamma_{gr}$  – удельный вес грунта засыпки, Н/см<sup>3</sup>;

$\varphi_{gr}$  – угол внутреннего трения грунта засыпки, град;

$C_{gr}$  – удельное сцепление грунта засыпки, МПа;

$E_{gr,3}$  – модуль деформации грунта засыпки, МПа;

$E_{gr,0}$  – модуль деформации грунта основания, МПа;

$\mu_{gr}$  – коэффициент поперечной деформации (Шуссона) грунта, как указано в таблице;

$C_{x,0}$  – обобщенный коэффициент касательного сопротивления грунта, МПа/см (см. таблицу);

$R_{gr}$  – несущая способность грунта основания, МПа (при отсутствии данных изысканий принимается по данным табл. 4 главы СНиП II-15-75);

$\gamma_w$  – удельный вес частиц грунта засыпки, кН/м<sup>3</sup>;

$\varepsilon$  – коэффициент пористости грунта;

$\gamma_b$  – удельный вес воды с учетом растворенных в ней солей или разжиженного грунта, если он может перейти в жидкко-пластическое состояние; кН/м<sup>3</sup>.

3.16. У тип карт (до 9 перфокарт) содержит информацию о физико-механических характеристиках трубы и соединительных деталей, из которых выполнен трубопровод.

Тип м – номер, присвоенный типу материала трубы на участках, указываемых в 70-й позиции VI группы карт. Диапазон изменения от I до 9. Необходимо обязательное соблюдение возрастания номеров. При числе типов менее 9 в последнюю строку записывается ноль.

Далее по столбцам:

$R_1^H$  – нормативное значение временного сопротивления материала труб и деталей, МПа;

$R_2^H$  – нормативное значение предела текучести, МПа;

$K_1$  – коэффициент безопасности по материалу.

№ тип	Вид грунта	Пределы норматив- ных зна- чений кон- систенции грунта	Харак- терис- тика грунта	Характеристика грунта при коэффициенте пористости				
				< 0,5	0,5- 0,6	0,6I- 0,7	0,7I- 0,8	> 0,8
1	Пески граве- листные круп- ные и сред- ние	-	Mгр	0,25	0,22	0,19	0,16	-
			Cx.o	0,033	0,030	0,027	0,025	-
2	Пески мелкие и глыбоватые	-	Mгр	0,15	0,15	0,15	0,15	-
			Cx.o	0,025	0,021	0,021	0,019	-
3	Супеси	$0 \leq I_s \leq 0,25$	Mгр	0,20	0,18	0,15	0,15	0,15
			Cx.o	0,035	0,033	0,030	0,030	0,030
		$0,25 < I_s \leq 0,75$	Mгр	0,30	0,28	0,20	0,20	0,20
			Cx.o	0,035	0,032	0,030	0,025	0,025
4	Суглинки	$0 \leq I_s \leq 0,3$	Mгр	0,30	0,28	0,25	0,20	0,20
			Cx.o	0,038	0,035	0,035	0,032	0,030
		$0,3 < I_s \leq 0,75$	Mгр	0,45	0,40	0,35	0,30	0,30
			Cx.o	0,035	0,033	0,030	0,025	0,020
5	Глины	$0 \leq I_s \leq 0,30$	Mгр	0,15	0,12	0,12	0,10	0,10
			Cx.o	0,040	0,038	0,035	0,033	0,030
		$0,3 < I_s \leq 0,75$	Mгр	0,20	0,12	0,10	0,10	0,10
			Cx.o	0,045	0,040	0,035	0,030	0,030

3.17. VI тип карт (до 100 перфокарт) содержит информацию о геометрических параметрах и конструктивном решении рассчитываемого участка трубопровода.

Узловые точки обязательно назначаются в местах изменения типов грунтов, типов материала трубы, в вершинах углов поворота в вертикальной плоскости трассы, в местах изменения уровня воды, величины или типа балластировки, величины внутреннего давления, температурного перепада, диаметра и толщины стенки трубы, изменения размеров насыпи и нормированной величины минимальной высоты засыпки над трубой.

Узловые точки характеризуются координатами: пикетами (совместно с величиной отклонения пикета и плосковкой) или расстоянием и отметками.

Исходные данные расположены на бланке листа I приложения I в следующем порядке по графам:

ПК – номера пикетов, должны заполняться в возрастающем порядке от 0 до 99999 (целые числа);

плосовка или расстояние, м. При наличии номера пикета в этой строке вводимая величина означает расстояние между данным узлом и пикетом, при отсутствии номера пикета – расстояние от данного узла до предыдущего; диапазон изменения от +999 до -99 м;

отклонение пикета со своим знаком, м, вводится, если указанный в данной строке номер пикета расположен на расстоянии менее (знак минус) или более (знак плюс), чем на 100 м от предыдущего пикета;

черные отметки, м – высота поверхности земли в данном узле над условным уровнем, постоянным для всего рассчитываемого участка. Диапазон изменения от 999 до 5000 м. Незаполненные (нулевые) отметки определяются программно путем линейного интерполирования между соседними черными отметками. При необходимости задания нулевой отметки вводится величина 0,01 м;

красные отметки, м – высота верха трубы в данном узле над тем же условным уровнем, что принят для назначения черных отметок земли для прямолинейного участка или высота вершины угла поворота (а не трубы) для криволинейного участка. Диапазон изменения от -1000 до 5000 м. Незаполненные (нулевые) отметки определяются программно путем линейного интерполирования между соседними красными отметками. При необходимости задания нулевой отметки вводится величина 0,01 м;

угол поворота, град и мин. Углы в узлах поворота оси трассы задаются только для контроля. Фактические углы поворота вычисляются по заданным координатам (длинам и красным отметкам). В случае расхождения между фактическими углами и заданными расчет производится по фактическим углам, но выдается сигнальная информация;

$\rho$  – минимальный радиус поворота оси трубы в пределах участка, непосредственно примыкающего к данному углу, м. Диапазон изменения от 0 до 9999 м. Если поворота оси трассы нет, т.е. участки слева и справа являются продолжением друг друга (т.е. угол поворота равен нулю), то в графу заносится 1. Если поворот выполняется упругим изгибом трубопровода, то в графу может заноситься принятый в проекте минимальный ра-

диус упругого изгиба. По умолчанию программа вычисляется минимально допустимый радиус упругого изгиба исходя из условий СНиП II-45-75;

T - тип разбивки, графа содержит три позиции. Первая позиция характеризует область информации граф II-22. Вторая и третья - тип кривой, вершина которой находится в рассматриваемом узле.

Знак минус графы Т означает, что информация, содержащаяся в данной карте (графы II-22, т.е.  $q_{\text{дел}} - h_{\text{тип}}$ ), относится только к участку поворота. Следует учитывать, что в общем случае каждая карта, относящаяся к повороту, описывает два участка: прямолинейный и следующий за ним криволинейный. В ряде случаев, например при применении кривой вставки из труб другого материала или другой толщины стенки, информация для обоих участков различна. В этом случае перед значащими цифрами заносится знак минус; если графа Т не заполнена, то во вторую и третью позиции заносится минус 9.

Если поворот выполняется с применением 3-градусных отводов холодного гнутья по ГОСТ 24950-81, то вносится число 3 (в третью позицию); с применением 3-градусных отводов с прямыми вставками между ними, равными длине одной трубы, - число 33 (во вторую и третью позиции); с применением 6-градусных отводов - аналогично 6 и 66; с применением кривых вставок вида Б - I в 3-ю позицию; с применением вставок вида В - 2; для упругоизогнутых кривых и вставок вида А - 0.

$h_g$  - расстояние от верха засыпки до уровня воды, см. Диапазон изменения от 0 до 990 см. Если уровень воды совпадает или выше уровня засыпки грунта над трубой, т.е.  $h_g = 0$ , то это условие записывается в эту графу в виде 999.

Первая и последняя строки в данной графе заполняются обязательно, пропущенные значения интерполируются;

$\varphi_{\text{дел}}$  - расчетная (с коэффициентом безопасности по материалу) распределенная линейная нагрузка (вес балласта под водой задается со знаком плюс) или расчетное усилие анкерного устройства на единицу длины (задается со знаком минус), Н/см;

$K_{\text{н.в}}$  - коэффициент надежности при расчете трубопроводов против всплытия, назначается в соответствии со СНиП II-45-75;

$PRV$  - признак учета при расчете трубопровода против всплытия обводненного грунта, вводится 0, если грунт не учитывается, 1 - если учитывается (см. СНиП II-45-75);

тип грунта - номер типа грунта на данном участке, соответствует IV группе карт;

$P_g$  - рабочее (нормативное) давление, МПа;

$\Delta t$  - температурный перепад, положительный при нагревании,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$D_H$  - наружный диаметр трубы, см. При применении кривых из гнутых отводов в соответствии с ГОСТ 24950-81 допустимые значения: 53, 63, 72, 82, I02, I22, I42 см. При применении кривых из трех- и шестиградусных гнутых отводов, в том числе с прямими вставками, допустимые значения I02, I22, I42 см;

$\delta$  - толщина стенки трубы, см;

категория участка устанавливается согласно СНиП П-45-75, допустимые значения I, 2, 3, 4 и В.

Тип материала - номер типа материала на данном участке, соответствует У группе карт;

$a_H, b_H$  - соответственно ширина насыпи по верху и по низу, см. При подземной прокладке эти графы не заполняются;

$h_{min}$  - минимально допустимая высота засыпки грунта под трубопроводом, устанавливается согласно СНиП П-45-75 или назначается проектировщиком.

В графах I0-22 ( $q_{gal} \div h_{min}$ ) повторяющиеся значения можно не заполнять, нулевое значение воспринимается программой, как повторение предыдущего. Если же необходимо задать нулевое значение в какой-либо из этих граф, то данная строка соответствующей графы должна вся заполняться девятками.

#### Выходная информация

3.18. Для контроля исходных данных и их перфорации производится распечатка бланка входной информации в том виде, в котором он записан (листы 2-3 приложения I).

3.19. Далее печатаются скорректированные программой исходные данные расстояний между узловыми точками, величин углов и радиусов упругого изгиба, а также заполненные пробелы в бланке исходных данных, которые повторяются либо линейно интерполируются. Производится также диагностика исходных данных. Если нет замечаний по исходным данным, то информация отсутствует.

3.20. На листах 3-10 приложения I приводятся исходные данные расчетной схемы. Под расчетной схемой понимается рассчиты-

ваемый участок трубопровода, разбитый на отдельные конечные элементы. В графе "участок" вначале печатаются номера крупных участков, соответствующих данным листа 3, а между ними (отмеченные звездочками), начиная с номера два, номера элементов.

Листы 2-10 содержат подробные комментарии к исходным данным. В последнем столбце листов 4-7 приведены наименования типов участка:

ПБ - полубесконечный;

КЛ - конкретный линейный;

ЕИ - участок упругого изгиба;

ГН - участок, выполненный с применением отводов, холодногоТ гнутья;

Г - криволинейный отрезок участка ГН;

Л - прямолинейный отрезок участка ГН.

3.21. Для каждого элемента (трех его сечений - начала, середины и конца) печатаются значения изгибающего момента от воздействия температуры и внутреннего давления, момента от упругого изгиба, суммарного изгибающего момента, продольного осевого усилия поперечной силы, поперечного и продольного перемещений, и равнодействующая перемещений (истинное).

Знак плюс при величине изгибающего момента означает, что при изгибе трубопровода в вертикальной плоскости растянуты нижние волокна, знак минус - верхние волокна трубы. Знак плюс при величине поперечной силы указывает, что на левом конце элемента поперечная сила сдвигает этот конец относительно предыдущего участка вверх, а на правом конце - относительно следующего элемента вниз. Знак плюс при величине продольного осевого усилия означает, что осевое усилие - растягивающее, знак минус - сжимающее. Знак плюс при значении поперечного перемещения означает, что данное сечение перемещается вниз, минус - вверх относительно элемента. Знак плюс при значении продольного перемещения означает, что перемещение направлено слева направо вдоль элемента, знак минус соответствует противоположному направлению.

3.22. На листах 34-47 приложения I приведены результаты прочностного расчета для тех же сечений трубопровода; в третьей, пятой и седьмой графах печатаются значения осевых продольных напряжений, продольных напряжений в растянутой и сжатой зонах. Во втором, четвертом и шестом столбцах печатаются соответ-

ствующие предельные значения этих величин, определенные по СНиП II-45-75.

### Контрольный пример расчета

На рис. I представлен участок трубопровода, к левому концу которого примыкает прямолинейный участок длиной 500 м (полубесконечный), правый конец выходит на поверхность к компенсатору.

Рассматривается трубопровод диаметром D420 мм с толщиной стенки 15,7 мм (III категория) и 19,5 мм (II категория). Углы поворота выполнены изгибом радиусом 2500 м, с применением отводов -  $16^{\circ}$  по ТУ, из 3 и  $6^{\circ}$  отводов, в том числе и с прямолинейной вставкой между ними. Трубопровод выполнен из труб двух типов, отличающихся пределом текучести.

Нагрузки и воздействия: рабочее (нормативное) давление 7,5 МПа, температурный перепад  $60^{\circ}\text{C}$ .

По длине участка имеются три типа грунта, уровень обводнения - переменный по длине, на двух участках предусмотрена балластировка грузами УБО-1 с шагом 1,8 м.

В приложении I приводятся бланк исходных данных и распечатка контрольного примера.

## 4. РАСЧЕТ ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ОСИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

### Область применения программы ШАГ-82-АВТО

4.1. Программа предназначена для расчета линейного (неразветвленного) подземного трубопровода, имеющего произвольные очертания различных углов поворота в плане. Углы поворота могут быть выполнены упругим изгибом и с применением отводов (колен) различного типа, в том числе крутозагнутых.

4.2. Программа позволяет рассчитывать различные конструктивные решения, в том числе компенсаторы - упоры, подземную систему с частичной компенсацией осевых продольных напряжений от температурного перепада, прокладку типа "волна", прокладку




Рис. I. Схема профиля рассчитываемого участка трубопровода

— с слабогнутыми участками, параллельную прокладку, шлейфы, подходы к КС, НС и к скважинам, прямолинейную систему с различными воздействиями (температуры, давления) по длине, например, участок трубопровода со стабилизатором у узла приема-пуска очистных устройств, концевой участок трубопровода с анкером-трубой и др.

4.3. Рассчитываемый участок трубопровода может быть как на обводненных, так и на необводненных участках трассы, забалластирован грузами, сплошным обетонированием или закреплен анкерными устройствами. Физико-механические характеристики грунта могут быть различными по длине рассчитываемого участка. Различными по длине могут также быть диаметр и толщина стенки трубы или отвода, давление и температурный перепад. Кроме того, в любой точке сечения могут быть приложены сосредоточенные усилия в горизонтальной плоскости (момент, продольная и поперечная силы).

4.4. Границные условия по концам рассчитываемой системы могут быть произвольными и описываться податливостью примыкающей конструкции. Если рассчитываемый участок трубопровода соединяется с помощью тройникового соединения с прямолинейным полубесконечным в обе стороны от подсоединения трубопроводом, то соответствующие податливости вычисляются программно.

4.5. Особенностью данной версии программы является автоматизация подготовки исходных данных для расчета с использованием непосредственно рабочих чертежей. Номенклатура применяемых при строительстве магистральных трубопроводов отводов записана в памяти ЭВМ. В связи с этим при использовании отводов машинного гнутья область программы распространяется только на диаметры 53, 63, 72, 82, 102, 122 и 142 см (п.3.17).

4.6. Целью расчета является определение компонентов усилий, действующих в сечении трубопровода, компонентов перемещений различных сечений трубопровода, определение напряжений в различных сечениях трубопровода и проверка по деформациям в соответствии со СНиП II-45-75 принятого конструктивного решения трубопровода.

В результате расчета также определяются усилия, действующие на примыкающие к концам рассчитываемого участка конструкции.

## Подготовка исходных данных для расчета на ЭВМ

4.7. Рассматривается подземный участок трубопровода, имеющий произвольное очертание оси в горизонтальной плоскости, границами которого служат сечения с заданными граничными условиями в виде значений податливости примыкающей конструкции.

4.8. Если рассчитываемый участок трубопровода примыкает с помощью тройникового соединения к полубесконечному (не менее 200 диаметров трубы) участку трубопровода, то податливости в месте соединения считаются программно на основании введенных исходных данных. В других случаях податливости упругих связей определяются по общим правилам строительной механики.

Если к рассчитываемому участку примыкает полубесконечный прямолинейный участок длиной не менее 300–800 диаметров трубы, то податливости в этом сечении можно принять равными нулю. Если длина этого участка выбрана достаточной, то значение усилий в граничных точках, полученные на основании расчета, должны соответствовать усилиям в защемленной части трубопровода.

Если к рассчитываемому участку примыкает надземный переход с компенсатором, то пренебрегая его жесткостью, податливости можно принять равными  $0,1 \cdot 10^{18}$ .

4.9. Далее производится назначение узловых точек. Они назначаются в местах изменения любого из параметров рассчитываемого участка трубопровода (давления, температурного перепада, диаметра, толщины стенки трубы, материала трубы, глубины заложения, расстояния от стенки траншеи до трубы, физико-механических характеристик грунта, уровня обводнения, типа и величины балластировки). Кроме того, узловые точки обязательно назначаются в местахстыковки прямолинейных и криволинейных участков. Затем производится нумерация всех участков по порядку слева направо, начиная со второго номера. Общее число узлов не более 50.

4.10. Вся информация заносится на бланках, представленных на листах I–Г приложения 2. Первая перфокарта, включающая наименования отдела, заказа, варианта, даты и наименования объекта, содержит алфавитно-цифровую информацию.

4.11. Вторая перфокарта содержит следующую информацию по графикам:

$K$  – количество внутренних узлов (равно номеру последнего участка минус 2);

$\alpha$  – коэффициент линейного расширения материала трубы,  $1/\text{град}$ ;

$E$  – модуль упругости материала трубы,  $\text{МПа}$ ;

$\mu$  – коэффициент Пуассона материала трубы;

$\gamma_{tr}$  – удельный вес материала трубы,  $\text{kН}/\text{м}^3$ ;

$K_H$  – коэффициент надежности.

Далее данные относятся к магистрали слева (M1) или справа (M2) от рассчитываемого участка трубопровода, к которым он может подсоединяться с помощью тройникового соединения:

$D_H$  – диаметр магистрали, см;

$\delta$  – толщина стенки магистрали см;

$h$  – высота засыпки над трубой см;

$a(\beta)$  – расстояние от стенки траншеи до трубы, см, или угол откоса в градусах.

В конце этой перфокарты имеется графа  $\Upsilon$ , которая определяет, как задается величина  $a(\beta)$ . Если  $a(\beta)$  задается в градусах, то признак  $\Upsilon$  не заполняется, в противном случае в графу  $\Upsilon$  заносится цифра 9.

$P_0$  – рабочее (нормативное) давление в магистрали,  $\text{МПа}$ ;

$\Delta t$  – температурный перепад,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$\gamma_H$  – удельный вес нефтепродукта,  $\text{kН}/\text{м}^3$ .

4.12. Далее заносится информация по каждому из участков рассматриваемого трубопровода по графикам:

$P_0$  – рабочее (нормативное) давление,  $\text{МПа}$ ;

$\Delta t$  – температурный перепад,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$D_H$  – наружный диаметр трубы, см;

$\delta$  – толщина стенки трубы, см;

$l$  – длина участка, см. Для кривых длина участка не заносится;

$\psi$  – угол поворота со знаком в градусах и минутах (задается положительным, если поворот осуществляется по часовой стрелке);

$r_{kp}$  – радиус оси изгиба трубы, см (для прямолинейного участка величина не записывается);

$C$  – коэффициент, отражающий категорию участка трубопровода;

$h$  - высота засыпки грунта над трубой, см;

$\alpha/\beta$  - расстояние от стенки траншеи до трубы, см, или угол откоса в градусах;

$R_2^H$  - нормативное значение предела текучести материала трубы, МПа.

Тип грунта - записывается ноль для песчаных грунтов и I для глинистых.

$\gamma_p$  - удельный вес грунта засыпки, кН/м<sup>3</sup>;

$\varphi_p$  - угол внутреннего трения грунта, град;

$C_{rp}$  - сцепление грунта, МПа;

$E_{rp}$  - модуль деформации грунта ненарушенной структуры, МПа;

$\mu_{rp}$  - коэффициент Пуассона грунта;

$C_{x,o}$  - обобщенный коэффициент касательного сопротивления грунта, МПа/см;

$R_{rp}$  - несущая способность грунта; МПа;

$T$  - тип кривой, для прямолинейного участка с заданной длиной записывается признак 0, для полубесконечного участка - II, крутозагнутые отводы - число элементов (при числе элементов, равным 3, не заполняется), отводы холодного гнутья - 3 или 6 (набор из трех- или шестиградусных), отводы по НВ и ТУ - не заполняются, кривые упругого изгиба - число элементов;  $\pi$  - признак, характеризующий  $\alpha/\beta$ ; если  $\alpha/\beta$  в градусах, то не заполняется; в противном случае вводится цифра 9.

Все эти данные заносятся для всех участков рассчитываемой системы.

4.13. Далее заполняется лист 2 приложения 2 бланков исходной информации.

Первая перфокарта листа 2 содержит значения податливостей в начале и конце рассчитываемой системы:

$C_1$  - податливость угловой связи, I/Н·м;

$C_2$  - податливость поперечной связи, м/Н;

$C_3$  - податливость продольной связи, м/Н.

Если на второй перфокарте первого листа записаны значения параметров магистрали слева или справа, то соответствующие податливости не вводятся, а вычисляются программно.

4.14. Вторая и последующие перфокарты относятся к участкам по длине рассчитываемой системы, причем второй участок характеризует третья перфокарта, а усилия привязаны к узловым точкам, начиная со второй перфокарты.

Параметры по графикам:

$\gamma_c$  - удельный вес частиц грунта, кН/м<sup>3</sup>;

$\gamma_w$  - удельный вес воды со взвешенными частицами, кН/м<sup>3</sup>;

$\epsilon$  - коэффициент пористости;

$h_g$  - расстояние от верха засыпки до уровня воды, см;

$q_{BAL}$  - величина балластировки на единицу длины, Н/см;

$q_{ANK}$  - удерживающая способность анкеров на единицу длины, Н/см;

$Z_1$  - изгибающий момент, кН·м;

$Z_2$  - поперечная сила, кН;

$Z_3$  - продольная сила, кН.

4.15. Все параметры, за исключением  $\ell$ ,  $\varphi$ ,  $C_{gr}$ , тип.гр.,

$h_g$ ,  $q_{BAL}$ ,  $q_{ANK}$ , при их повторении могут не вноситься до появления отличного от предыдущего значения величинн.

#### Выходная информация

4.16. Для контроля исходных данных и правильности их первоначальной распечатывается вся исходная информация по укрупненной разбивке.

4.17. После автоматизированной разбивки распечатываются результаты расчета. Для каждого элемента (счет элементов начинается со второго) для двух или трех его сечений печатаются значения изгибающего момента, продольного осевого усилия, поперечной силы, поперечного и продольного перемещений.

4.18. Знак плюс при величине изгибающего момента означает, что при изгибе трубопровода растянуты правые волокна, если смотреть от начала элемента к его концу.

4.19. Знак плюс при величине продольного осевого усилия в стенках трубы означает, что осевое усилие растягивающее.

4.20. Знак плюс при величине поперечной силы указывает, что на левом конце элемента поперечная сила сдвигает этот конец относительно предыдущего участка влево, а на правом конце - относительно последующего элемента вправо.

4.21. Знак плюс при значении поперечного перемещения означает, что данное перемещение направлено вправо перпендикулярно данному элементу.

4.22. Знак плюс при значении продольного перемещения означает, что перемещение направлено вдоль элемента от его начала к его концу.

4.23. Затем на печать выдаются узловые усилия в начальной и конечной точках рассчитываемого участка трубопровода. Величины усилий выводятся по порядку от первого до шестого, причем первые три соответствуют изгибающему моменту, поперечной силе и продольному усилию. Необходимо обратить внимание, что под продольным усилием понимается эквивалентное продольное усилие в сечении трубопровода, которое при наличии давления отличается от продольного осевого усилия в стенах трубы.

4.24. Далее распечатываются результаты прочностного расчета. Для ранее указанных сечений приведены значения:

изгибающего момента с учетом геометрической нелинейности (продольно-поперечного изгиба);

фибровых напряжений в растянутой (с точки зрения изгиба) зоне сечения (знак плюс – растяжение);

предельно допустимых напряжений для растянутой зоны;

фибровых напряжений в сжатой зоне сечения;

предельно допустимых напряжений для сжатой зоны.

4.25. Выходные, приведенные в выходной информации, основаны на сравнении действующих напряжений с предельно допустимыми.

### Контрольный пример расчета

На рис.2 представлена схема рассчитываемого участка трубопровода, примыкающего слева к магистрали и справа к неподвижной опоре.

Магистраль выполнена из труб I420x18,7 мм, рабочее давление 75 кгс/см<sup>2</sup>, температурный перепад +60°C.

Рассчитываемый участок запроектирован из труб I020x12,9 и I020x16 мм, имеющих предел текучести 470 МПа. Кругозагнутые отводы радиусом 150 см с углом поворота 90° выполнены из труб с толщиной стенки 25 мм, имеющих предел текучести 340 МПа. Грунтовой отвод радиусом 4000 см выполнен из той же трубы, что и весь участок.

По длине рассчитываемого трубопровода имеются четыре участка, имеющие различные характеристики грунта и уровень ссыпания.

Все исходные данные занесены на листы 3–9 приложения 2.




Рис.2. Схема рассчитываемого участка трубопровода

Распечатка контрольного примера (листы 10-24 приложения 2) содержит исходные данные, данные после автоматизированной разбивки, результаты расчета, узловые усилия и прочностной расчет.

## 5. РАСЧЕТ ПЛОСКИХ РАЗВЕТВЛЕННЫХ СИСТЕМ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

### Область применения программы УЗЛЫ-82

5.1. Программа предназначена для расчета узлов разветвленных подземных трубопроводов, лежащих в горизонтальной плоскости и имеющих произвольную геометрическую конфигурацию.

К ним относятся, например, такие конструкции, как обвязки компрессорных и насосных станций, обвязки крановых устройств, гитары подводных переходов и узлов подключения агрегатов АВО, перемычки и шлейфы КС, узлы пуска и приема очистных устройств и другие.

5.2. В каждом узле рассчитываемой конструкции могут стыковаться не более трех элементов.

Конструктивная схема рассматриваемого участка может состоять из прямых участков трубопровода, кривых, выполненных упругим изгибом и с помощью отводов (гнутых и крутозагнутых), и тройников.

5.3. Рассчитываемый участок разветвленного трубопровода должен заканчиваться узлами, в которых заданы граничные условия. Граничные условия задаются значениями жесткостей примыкающей конструкции, характеризуемой тремя упругими линейными связями — угловой  $C_1$ , поперечной  $C_2$  и продольной  $C_3$ , ориентированными относительно крайних участков трубопровода рассчитываемой системы. При полном ограничении перемещений по какому-либо направлению (неподвижная опора) соответствующая жесткость задается величиной, равной  $0,1 \cdot 10^{18}$ , при отсутствии ограничений жесткость соответствующей связи принимается равной нулю.

5.4. Внутреннее давление продукта, температурный перепад могут быть переменными (дискретно) по длине конструкции. Внеш-

ние сосредоточенные усилия (изгибающий момент, поперечное и продольное усилия в горизонтальной плоскости) могут быть приложены в любом сечении конструкции.

Программа учитывает возможную обводненность траншеи и наличие балластирующих грузов или анкеров в произвольных частях системы.

5.5. Предполагается, что коэффициент линейного расширения материала трубы  $\alpha$ , модуль упругости материала  $E$ , коэффициент Пуассона материала трубы  $\mu$ , удельный вес материала  $\gamma'$ , а также коэффициенты перегрузки по внутреннему давлению  $\Pi_p$  и по грунту  $\Pi_r$  остаются постоянными для рассчитываемого участка. Все остальные параметры (физико-механические свойства грунтов, конструктивные параметры прокладки, технологические параметры транспорта газа, геометрические характеристики поперечного сечения трубы и прочностные характеристики ее металла, уровень обводнения и степень балластировки) могут быть переменными по длине конструкции.

5.6. Максимальное количество узлов рассчитываемой конструкции определяется конфигурацией ЭВМ, на которой производится расчет по программе УЗЛЫ-82, и должно быть не более 100.

5.7. Целью расчета является определение компонентов усилий, действующих в сечении трубопровода, компонентов перемещений различных сечений трубопровода, определение напряжений в различных сечениях трубопровода. Определение напряжений в отводах производится с учетом концентрации напряжений, в тройниках - без такого учета. Проверка по деформациям производится только для трубопровода и отводов (колен), для тройниковых соединений такую проверку необходимо производить дополнительно по найденным здесь внутренним усилиям. В результате расчета также определяются нагрузки на узловые опоры или конструкции.

#### Подготовка исходных данных для расчета на ЭВМ

5.8. Вся рассчитываемая система, состоящая из прямолинейных участков, кривых упругого изгиба, отводов и тройников разбивается на прямолинейные элементы. Узлы - места стыков двух или трех элементов - нумеруются. Нумерация узлов произвольна. Узловые точки обязательно назначаются в местах установки трой-

ников, в сечениях, где приложены сосредоточенные усилия или связи, а также во всех местах, где происходит изменение любого из параметров трубопровода (температуры, внутреннего давления, уровня обводнения, степени балластировки, свойств грунтов и т.д.). При этом место изменения внутреннего давления не может быть в тройниковом соединении. Кроме того, узлы назначаются в граничных точках конструкции.

5.9. Криволинейные участки трубопровода заменяются совокупностью прямых, являющихся хордами данного сектора. При этом необходимо, чтобы нумерация узлов на кривых упругого изгиба была либо монотонно возрастающей, либо монотонно убывающей.

5.10. Прямолинейные участки трубопровода также разбиваются на отдельные элементы. Целью этой разбивки является более полный учет физической нелинейности грунта. Поэтому на участках, где могут быть большие перемещения, длины элементов должны быть меньшими. Длины элементов в местах примыкания к углам поворота рекомендуется принимать равными 5–10 диаметрам трубы, увеличивая их постепенно по мере удаления от угла.

5.11. Далее определяются граничные условия рассчитываемой системы, т.е. жесткости упругих связей в узлах, ограничивающих систему. Для этого вычисляются по правилам строительной механики жесткости примыкающих конструкций как трехсторонних связей, ориентированных относительно крайних участков трубопровода, препятствующих углу поворота, поперечному и продольному перемещению примыкающего к связи элемента трубопровода. Если связь в какой-либо узловой точке по какому-либо направлению отсутствует, то ее жесткость принимается равной нулю. Так, если граничным условием является примыкание рассчитываемой системы к надземному переходу с компенсацией, то, пренебрегая отпором компенсатора, жесткости в месте примыкания могут быть приняты равными нулю. Если связь в каком-либо направлении полностью препятствует перемещению, то в качестве граничных условий принимаются жесткости, равные бесконечности. При примыкании к рассчитываемому участку полубесконечного прямолинейного участка (длиной не менее 500–800 диаметров) можно считать, что на расстоянии около 250–400 диаметров трубы перемещения отсутствуют и следует принимать жесткости, равными бесконечности.

5.12. Входная информация заносится в специально разработанные бланки (листы I-3 приложения 3).

5.13. Первая строка листа I бланка содержит информацию общего плана: наименование отдела (не более 8 символов), заказа (не более 8 символов), варианта (не более 8 символов) и объекта (не более 56 символов).

5.14. Во вторую строку листа I заносятся значения параметров, постоянных на всей рассчитываемой конструкции:

$K$  - количество узловых точек;

$n_p$  - коэффициент перегрузки для внутреннего давления, определяемый согласно СНиП II-45-75;

$\alpha$  - коэффициент линейного расширения материала труб, для стали  $\alpha = 0,000012 \text{ I/град}$ ;

$E$  - модуль упругости материала труб, для стали  $E = 210000 \text{ МПа}$ ;

$\mu$  - коэффициент Пуассона материала трубы (для стали

$\mu = 0,3$ );

$j_{tp}$  - удельный вес материала трубы (для стали  $j_{tp} = 78,5 \text{ кН/м}^3$ );

$n_{gr}$  - коэффициент перегрузки для грунта, определяемый согласно СНиП II-45-75.

5.15. Начиная с третьей строки листа I бланка, построчно для каждой узловой точки, обходя их по возрастающим номерам, заносятся все характеристики в следующей последовательности:

$i$  - номер узловой точки;

$j, k, m$  - номера соседних узловых точек. Если к углу примыкает всего один элемент, то  $k = m = 0$ , если два элемента, то  $m = 0$ ;

$\varphi_{ij}, \varphi_{ik}, \varphi_{im}$  - углы, составляемые соответственно элементами  $ij$  ( $i$  - начало элемента в узле,  $j$  - его конец),  $ik$  и  $im$  с вектором  $U$ . Направление вектора можно принять любым, но одинаковым для всех узловых точек. Естественно направление вектора выбрать совпадающим с направлением оси большинства элементов. Угол  $\varphi_{ij}$  есть угол, образованный вращением элемента  $ij$  по часовой стрелке относительно точки  $i$  до совмещения с вектором  $U$  (измеряется в градусах и долях от него). Соответствующим образом определяются углы  $\varphi_{ik}$  и  $\varphi_{im}$ . Если  $k$  или  $m$  (или оба) равны 0, то соответствующее  $\varphi$  также принимается равным 0;

$G_1, G_2, G_3$  – жесткости связей, препятствующих соответственно угловому, поперечному и продольному перемещениям, Н·м; Н/м; Н/м (см.п.5.II и рис.3);




Рис.3. Схема принятых положительных направлений внешних усилий и ориентация упругих связей

$R_1, R_2, R_3$  – соответственно внешний изгибающий момент, поперечная и продольная сила, приложенные в узле системы, кН·м, кН, кН (см.рис.3).

Количество горизонтальных строк, начиная с третьей, должно быть равно числу узловых точек, т.е. параметру К, внесенному во вторую строку листа I бланка. Затем заполняется лист 2 бланка..

5.16. Начиная с первой строки бланка листа 2 для каждого элемента, имеющего номер начала и конца (желательно в порядке возрастания номеров), заносится вся информация в следующей последовательности:

начало участка – номер узла начала участка;

конец участка – номер узла конца участка, который должен быть больше номера начала участка;

$l$  – длина элемента, см;

$D_H$  – наружный диаметр трубы, см;

$\delta$  – толщина стенки трубы или тройника, см;

$\Delta t$  - расчетный температурный перепад,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$P$  - нормативное (рабочее) давление, МПа;

$R_{kp}$  - радиус изгиба элемента, м. Он принимается положительным, если вращение продолжения предыдущего стержня до совмещения с последующим происходит против часовой стрелки, отрицательным, если - по часовой стрелке. Для прямолинейных элементов радиус изгиба равен бесконечности, и в графу заносится значение  $0,1 \cdot 10^{19}$ ;

$C$  - коэффициент, определяемый категорией участка трубопровода в соответствии со СНиП П-45-75;

$K_H$  - коэффициент надежности, определяемый в соответствии со СНиП П-45-75;

$a$  - расстояние от боковой образующей трубы до стенки траншеи по горизонтальной оси трубопровода, см;

$h$  - глубина заложения трубы (до верхней образующей), см;

$R_{gr}$  - несущая способность грунта основания, МПа;

$T_{gr}$  - тип грунта (принимается равным 0 для песчаных грунтов и I для глинистых);

$\mu_{gr}$  - коэффициент Пуассона грунта (см.табл.I);

$E_{gr}$  - модуль деформации грунта основания, МПа;

$\psi_{gr}$  - угол внутреннего трения грунта засыпки, град;

$\gamma_{gr}$  - удельный вес грунта засыпки, кН/м<sup>3</sup>;

$c_{gr}$  - сцепление грунта засыпки, МПа;

$C_{kd}$  - коэффициент касательного сопротивления грунта, МПа/см (см.табл.I);

$R_2''$  - нормативное сопротивление материала трубы (по пределу текучести), МПа.

5.17. На лист 3 бланка в том же порядке, что и на лист 2, заносится информация о возможном обводнении траншеи в следующей последовательности:

начало участка - номер начала участка;

конец участка - номер конца участка;

$\gamma_{ud}$  - удельный вес частиц грунта засыпки, кН/м<sup>3</sup>;

$\gamma_w$  - удельный вес воды с учетом растворенных в ней солей и взвешенных частиц жидкко-пластического грунта, кН/м<sup>3</sup>;

$C$  - коэффициент пористости грунта засыпки;

$h_b$  - расстояние от верха засыпки до уровня воды, см;

$q_{bal}$  - расчетная удерживающая способность утяжеляющих грузов на единицу длины трубопровода, Н/см;

$\varphi_{АНК}$  – несущая способность анкерных устройств на единицу длины трубопровода, Н/см.

5.18. Все параметры 2 и 3 листов бланка, за исключением  $\ell$ ,  $T_{gr}$ ,  $C_{gr}$ ,  $h_B$ ,  $\varphi_{БАЛ}$  и  $\varphi_{АНК}$ , могут при повторении не заполняться до появления отличного от предыдущего значения.

### Выходная информация

5.19. Для контроля заданных исходных данных и правильности их перфорации распечатывается вся исходная информация о рассчитываемой системе с необходимыми комментариями (листы 4-7 приложения 3).

5.20. На листах 8-13 приложения 3 приводятся результаты расчета. Первая графа – "шифр участка" содержит цифры, обозначающие начало и конец участка. Вторая графа – "текущая координата" показывает, для каких сечений участка даны после-дующие результаты. Цифра 0 обозначает начало участка, 0,5 – середину, 1 – конец.

5.21. Третья графа содержит значения изгибающего момента, кН·м. Знак плюс при величине изгибающего момента означает, что растянуты правые волокна, если смотреть от начала участка к концу.

5.22. Четвертая графа содержит значения продольного осевого усилия, кН. Знак плюс при величине продольного усилия означает растяжение, знак минус – сжатие.

5.23. Пятая графа содержит значение поперечной силы, кН. Знак плюс при величине поперечной силы указывает, что на левом конце элемента поперечная сила сдвигает этот конец влево относительно оси, если смотреть от начала участка к концу, а на правом конце – в противоположную сторону.

5.24. Шестая графа содержит значение поперечных (относительно данного участка) перемещений, см. Знак плюс показывает, что перемещение направлено влево относительно участка, если смотреть от его начала к концу.

5.25. Седьмая графа содержит значения продольных (вдоль оси участка) перемещений, см. Знак плюс означает, что перемещение направлено от начала элемента к его концу.

5.26. Восьмая графа содержит значения суммарных перемещений, см, являющихся геометрической суммой продольных и поперечных перемещений.

5.27. На листах II-I3 приложения 3 приводятся результаты прочностного расчета. В первой графе печатается наименование участка (его шифр), во второй - текущая координата, в третьей и пятой - максимальные продольные напряжения соответственно в растянутой и сжатой зонах сечения, в четвертой и шестой - предельно допустимые (согласно СНиП II-45-75) в этих же зонах, определенные с учетом двухосного напряженного состояния металла труб.

5.28. На листе II печатаются значения величин нагрузок на опоры. В первой графе приводится номер узла, в котором имеется упругая связь с заданной жесткостью, во второй - изгибающий момент, в третьей - поперечная сила, в четвертой - продольная сила. Силы ориентированы относительно того участка трубопровода, на котором имеется упругая связь.

5.29. В конце распечатки (лист I3) дан вывод о результатах проверки по деформациям принятого конструктивного решения. Вывод основан на сравнении величин напряжений, обусловленных воздействием упругого изгиба, температурного перепада и внутреннего давления, с предельно допустимыми, установленными СНиП II-45-75. Проверка прочности и деформативности тройникового узла не производится.

#### Контрольный пример расчета

На рис.4 изображена схема перемычки между двумя магистралью. Диаметр магистралей 142 см, толщина стенки 1,87 см, предел текучести материала трубы 470 МПа, тройник I420xI020 мм имеет толщину 2,8 см. Перемычка выполнена из труб диаметром 102 см с толщиной стенки 1,29 см, предел текучести 350 МПа, отводы радиусом 1,5 м выполнены из тех же труб с толщиной стенки 2,6 см. На перемычке имеется крановый узел весом 120 кН, имеющий длину 200 см. Эта нагрузка учтена в графе - вес дополнительного груза, как распределенная нагрузка.

Рабочее давление, равное 7,5 МПа, и положительный температур-




Рис.4. Схема перемычки между двумя магистралями

ный перепад  $60^{\circ}\text{C}$  постоянны по всему участку. Трубопроводложен на необводненном участке трассы при высоте засыпки над трубой 100 см, уровень воды принят условно равным 500 см (ниже нижней образующей трубы).

Физико-механические характеристики песчаного грунта: несущая способность грунта 0,2 МПа, коэффициент Пуассона грунта 0,15, модуль деформации грунта 28 МПа, угол внутреннего трения грунта  $30^{\circ}$ , удельный вес грунта 17 кН/ $\text{м}^3$ , сцепление грунта 0,002 МПа, обобщенный коэффициент касательного сопротивления грунта 0,021 МПа/см.

Распечатка контрольного примера приведена на листах 4-13 приложения 3. Результаты расчета свидетельствуют о том, что поперечное перемещение в месте установки тройникового соединения (узел 7) составляет 3,27 см, наибольшие напряжения возникают в слабой зоне сечения в узлах магистрали, примыкающей к тройнику: в узле 6 – 172,6 МПа, в середине участка 39-40 – 202,5 МПа при предельно допустимых 124,2 МПа.

## 6. РАСЧЕТ ПОДЗЕМНОГО НЕРАЗВЕТВЛЕННОГО ТРУБОПРОВОДА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ

### Область применения программы ВЫГА-82

6.1. Рассматривается заглубленный трубопровод, состоящий из прямолинейных участков и углов поворота в горизонтальной и вертикальной плоскостях, выполненных упругим изгибом или с применением отводов. Совмещенные (в обоих плоскостях) углы поворота не рассматриваются. Границные условия по концам рассчитываемого участка – произвольные и описываются значениями податливостей примыкающей конструкции, принимаемой как упругая связь.

6.2. Область применения программы ВЫГА-82 совпадает с областью применения программ ДОГА-82-АВТО и ШАГ-82-АВТО (см. разделы 3 и 4 настоящего Руководства). Программа ВЫГА-82 позволяет рассчитывать участки трубопровода, имеющие углы поворота только в вертикальной плоскости или только в горизонтальной. Однако для этих целей рекомендуется пользоваться програм-

мами соответственно ДОГА-82-АВТО или ШАГ-82-АВТО, так как использование этих программ позволяет существенно упростить и уменьшить время подготовки исходных данных, а также уменьшить время расчета на ЭВМ.

6.3. Использование данной программы предполагает наличие плана и профиля рассчитываемого участка. Разбивка на конечные элементы, в отличие от программ ДОГА-82-АВТО и ШАГ-82-АВТО, производится вручную. Количество возможных элементов (узлов) зависит от конфигурации ЭВМ и не должно превышать 200.

#### Подготовка исходных данных для расчета на ЭВМ

6.4. Рассчитывается участок подземного или наземного (в насыпи) трубопровода, для которого известны граничные условия по концам. Общая протяженность участка зависит от общего количества углов поворота в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

6.5. Вначале вся рассчитываемая система, состоящая из прямолинейных и криволинейных участков трубопровода, разбивается на отдельные прямолинейные конечные элементы (с учетом углов поворота как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости – тяж). Узлы, где стыкуются два элемента, обязательно должны назначаться в местах изменения любого из задаваемых параметров (давления, температуры, диаметра и толщины стенки, физико-механических характеристик материала трубы и грунта, уровня обводнения, характера и величины балластировки).

6.6. Криволинейные участки трубопровода заменяются совокупностью прямых, являющихся хордами сектора. Рекомендуется число элементов, на которое разбивается криволинейный участок, выбирать таким образом, чтобы углы между элементами не превышали  $10^{\circ}$ , а длины элементов были бы не менее половины диаметра и не более десяти диаметров.

Круговые кривые малого радиуса (до 60 диаметров трубы) и упругие кривые с изгибом в горизонтальной плоскости рекомендуется разбивать на одинаковые по длине элементы. Обозначив через  $\pi$  число элементов, вписанных в данный сектор, и  $\rho$  – радиус оси изгиба трубы,  $\alpha$  – угол поворота, находим длины элементов и углы между ними

$$l_n = 2\rho \sin \frac{\alpha}{2\pi}; \quad \varphi_2 = \varphi_3 = \dots = \varphi_n = \frac{\alpha}{\pi}. \quad (I)$$

Угол между первым (или последним) элементом и примыкающим прямолинейным участком

$$\varphi_1 = \varphi_{n+1} = \frac{\alpha}{2\pi}. \quad (2)$$

Упругие кривые с изгибом в вертикальной плоскости, имеющие переменную кривизну по длине, рекомендуется разбивать на участки неравной длины, принимая длину элемента, примыкающего к вершине, равной двум диаметрам и увеличивая длины элементов от вершины кривой к ее началу до длины 10–20 диаметров. Рекомендуется использовать результаты расчета программы ПИКЕТ-82, изложенной в разд. 9.

6.7. Прямолинейные участки трубопровода также разбиваются на отдельные элементы. Целью этой разбивки является более полный учет физической нелинейности грунта. Поэтому на участках, где могут иметь место большие перемещения, длины элементов должны быть меньшими. Рекомендуется принимать длины элементов в местах примыкания к углам поворота, равными 5–10 диаметрам трубы (при угле поворота более  $9^0$ ) и 10–20 диаметрам трубы (при угле поворота менее  $9^0$ ).

6.8. Нумерацию узлов необходимо производить слева направо, присваивая первый номер левой крайней точке. Тогда элемент между первым и вторым узлами будет иметь номер 2.

6.9. В приложении 4 приведены бланки для заполнения исходных данных (листы I-3) и результаты контрольного примера (листы 4–22).

6.10. Первая перфокарта (лист I) содержит информацию общего плана. Информация записывается любыми знаками (до 80 символов).

Вторая перфокарта содержит данные, постоянные по длине:

$K$  – общее число внутренних узлов системы, т.е. на два меньше общего количества узлов и на единицу меньше числа элементов;

$\alpha$  – коэффициент линейного расширения материала трубы (для стали  $\alpha = 0,000012$  1/град);

$E$  - модуль упругости материала трубы, МПа (для стали  $E=210000$  МПа);

$\mu$  - коэффициент поперечной деформации (Пуассона) материала трубы (для стали  $\mu = 0,3$ );

$\pi_r$  - коэффициент перегрузки рабочего давления;

$\pi_1, \pi_2$  - коэффициенты перегрузки для грунта;

$\gamma_H$  - удельный вес нефтепродукта, кН/м<sup>3</sup>.

6.II. Третья перфокарта содержит информацию о значениях податливостей упругих связей в начальной точке, четвертая - в конечной точке рассчитываемой системы.

$C_1$  и  $C_4$  - податливости угловой линейной связи соответственно в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 1/Н·м;

$C_2, C_5$  - податливости поперечной (относительно элемента) линейной связи соответственно в горизонтальной и вертикальной плоскостях, м/Н;

$C_3$  - податливость продольной (относительно элемента) линейной связи, м/Н;

$D_H$  - наружный диаметр магистрали, см;

$\delta$  - толщина стенки магистрали, см;

$h$  - высота засыпки над трубой, см;

$a$  - расстояние от стенки траншеи до трубы (по горизонтальной оси), см;

$P_0$  - рабочее давление, МПа;

$\Delta t$  - температурный перепад, °С;

$I_{yk} = \begin{cases} +1 & \text{положительный или нулевой уклон,} \\ -1 & \text{отрицательный уклон.} \end{cases}$

Для любой упругой конструкции, примыкающей к рассчитываемому участку трубопровода, податливости определяются, как перемещения от соответствующих единичных усилий (момента, поперечной и продольной сил), по общим правилам строительной механики.

При жесткой связи, т.е. при ограничении перемещений по какому-либо направлению, соответствующая податливость принимается равной нулю.

При отсутствии связи по какому-нибудь направлению податливость по этому направлению равна бесконечности (вводится величина  $0,1 \cdot 10^{19}$ ).

Если в рассчитываемом участке имеется крайний прямолиней-

ный участок длиной не менее 300–800 диаметров трубы, то можно пренебречь перемещением конца рассчитываемого участка и принимать значения всех податливостей равными нулю.

Если рассчитываемый участок примыкает к открытому надземному переходу с компенсатором, то, пренебрегая жесткостью компенсатора, податливости можно принимать равными  $0,1 \cdot 10^{18}$ .

Если рассчитываемый участок трубопровода соединяется с помощью тройникового соединения с прямолинейным полубесконечным в обе стороны от подсоединения трубопроводом (магистраль), то податливости определяются программно по следующим формулам:

$$C_1 = C_4 = \frac{1}{4E_M J_M \alpha_M}; \quad C_2 = C_5 = \frac{1}{4E_M J_M \alpha_M (\alpha_M^2 + \beta_M^2)}; \quad C_3 = \frac{1}{2E_M F_M f_M} \quad (3)$$

где  $E_M J_M$ ,  $E_M F_M$  – жесткость на изгиб и растяжение (сжатие) трубопровода (магистраль), к которому подсоединен рассчитываемый участок (индекс "M" характеризует все параметры магистрали),

$$\alpha_M = \sqrt{\sqrt{\frac{C_{y,o}'' D_H}{4E_M J_M}} - \frac{S_M}{4E_M J_M}}; \quad (4)$$

$$\beta_M = \sqrt{\sqrt{\frac{C_{y,o}'' D_H}{4E_M J_M}} + \frac{S_M}{4E_M J_M}}; \quad (5)$$

$$S_M = (\alpha_M \Delta t_M E_M + D_H \frac{\pi P_M D_{BH}''}{\delta_M}) F_M; \quad (6)$$

$$f_M = \sqrt{\frac{\bar{Y} D_H'' C_{x,o}''}{E_M F_M}}, \quad (7)$$

где  $C_{x,o}$  и  $C_{y,o}$  – коэффициенты касательного и нормального сопротивлений грунта.

6.12. С 5 перфокарты заносятся значения параметров по длине рассчитываемого участка трубопровода, начиная со второго элемента:

$P_o$  – рабочее (нормативное) давление, МПа;

$\Delta t$  – температурный перепад,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$D_H$  – наружный диаметр трубы, см;

$\delta$  – толщина стенки трубы, см;

$\ell$  - длина элемента в плане, см;

$\varphi$  - угол поворота в плане между элементами в градусах иолях от него. Он считается равным углу, образованному вращением продолжения предыдущего элемента к последующему. Если вращение происходит по часовой стрелке, то угол считается положительным, против часовой стрелки - отрицательным;

$R_{kp}$  - радиус оси изгиба в плане трубы на данном элементе, м;

$\ell, \varphi, R_{kp}$  - то же, в вертикальной плоскости.

Если имеется угол поворота в вертикальной (горизонтальной) плоскости, то значение угла поворота в горизонтальной (вертикальной) плоскости принимается равным нулю, а соответствующий ему участок принимается прямолинейным.

$C, m$  - коэффициенты, характеризующие категорию участка трубопровода;

$R_1^H$  - нормативное значение временного сопротивления материала трубы, МПа;

$R_2^H$  - нормативное значение предела текучести материала трубы, МПа;

$K_l$  - коэффициент безопасности по материалу;

$K_H$  - коэффициент надежности.

Эти значения заполняются подряд для всех элементов рассчитываемого участка, причем во всех этих графах, кроме  $\ell$  и  $\varphi$ , данные в случае их повторения можно не заносить до появления в них числа, отличного от предыдущего.

6.13. На лист 3 приложения 4 для тех же участков вносятся значения физико-механических характеристик грунта и балластировки:

$h$  - расстояние от верха засыпки до верха трубы, см;

$a_{tr}$  - расстояние от стенки траншеи до трубы на уровне оси, см;

$a_H$  - ширина насыпи по верху, см;

$b_H$  - ширина насыпи по низу, см;

тип грунта (ТИП ГР)- записывается I только при песчаных грунтах;

$\gamma_{gr}$  - удельный вес грунта засыпки, кН/м<sup>3</sup>;

$\psi_{gr}$  - угол внутреннего трения грунта засыпки, град.;

$c_{gr}$  - сцепление грунта засыпки, кН/м;

$E_{gr, z}$  - модуль деформации грунта засыпки, МПа;

$E_{gr, osn}$  - модуль деформации грунта основания, МПа;

$\mu_{pr}$  - коэффициент поперечной деформации (Пуассона) грунта;

$C_{k,0}$  - обобщенный коэффициент касательного сопротивления грунта, МПа/см (назначается по таблице);

$R_{gr}$  - несущая способность грунта основания, МПа;

$j_{uz}$  - удельный вес частиц грунта засыпки, кН/м<sup>3</sup>;

$j_w$  - удельный вес воды с учетом растворенных и взвешенных в ней веществ, кН/м<sup>3</sup>;

$c$  - коэффициент пористости грунта засыпки;

$h_g$  - расстояние от верха засыпки до уровня воды, см;

$q_{gal}$  - расчетная удерживающая способность утяжеляющих грузов - вес балласта под водой (задается со знаком плюс) или расчетное усилие анкерного устройства на единицу длины (задается со знаком минус);

$PRV$  - признак; вводится единица, если грунт при расчете на устойчивость положения против вскрытия учитывается;

$K_{n,b}$  - коэффициент надежности при расчете устойчивости положения против вскрытия.

Все величины, кроме  $A_h$ ,  $b_h$ , тип ГР,  $c_{rp}$ ,  $h_g$ ,  $q_{gal}$ ,  $PRV$ , заполняются только в местах их изменения.

### Выходная информация

6.14. Для контроля заданных исходных данных и правильности их перфорации распечатывается вся исходная информация рассчитываемого варианта (листы 4-9 приложения 4).

6.15. На листах 10-15 приложения 4 приводятся результаты расчета, содержащие следующие графы:

номер участка (нумерация начинается со второго);

текущая координата, где 0 - означает начало, 0,5 - середину, I - конец участка;

изгибающий момент в горизонтальной плоскости, знак плюс при величине означает, что при изгибе трубопровода в горизонтальной плоскости растянуты правые волокна, если смотреть от начала к концу элемента;

изгибающий момент в вертикальной плоскости, знак плюс при величине означает, что при изгибе трубопровода в вертикальной плоскости растянуты нижние волокна;

изгибающий момент - величина геометрической равнодействующей изгибающих моментов в горизонтальной и вертикальной плоскостях;

продольное осевое усилие – усилие в стенках трубы, направленное по оси участка; знак плюс означает, что осевое усилие растягивающее;

поперечная сила в горизонтальной плоскости, направленная перпендикулярно недеформированной оси трубопровода; знак плюс указывает, что на левом конце поперечная сила сдвигает этот конец относительно предыдущего участка влево (если смотреть от начала к концу элемента), а на правом конце – относительно последующего элемента вправо;

поперечная сила в вертикальной плоскости, направленная перпендикулярно недеформированной оси; знак плюс указывает, что на левом конце поперечная сила сдвигает этот конец относительно предыдущего участка вверх, а на правом конце – относительно последующего вниз;

продольное перемещение  $U$ , направленное вдоль оси участка; знак плюс означает, что перемещение направлено слева направо вдоль элемента;

поперечное перемещение  $U_1$  в горизонтальной плоскости; знак плюс означает, что данное перемещение направлено вправо перпендикулярно данному элементу, если смотреть слева направо;

поперечное перемещение  $U_2$  в вертикальной плоскости; знак плюс означает, что перемещение направлено вниз перпендикулярно недеформированной оси;

перемещение  $U$  величина геометрической равнодействующей линейных перемещений данного сечения.

6.16. На листе I6 приложения 4 приведены величины узловых усилий, действующих в начале и конце рассчитываемого участка трубопровода:

изгибающий момент в горизонтальной плоскости, изгибающий момент в вертикальной плоскости, продольное усилие, поперечное усилие в горизонтальной плоскости и поперечное усилие в вертикальной плоскости.

Необходимо обратить внимание, что значения продольных усилий в стенках трубы в крайних сечениях отличаются при наличии внутреннего давления от узловых продольных усилий, что связано с учетом граничных условий по концам напорного трубопровода.

6.17. На листах I7-22 приложения 4 даны результаты проч-

ностного расчета. Первая графа - номер участка, вторая - безразмерная координата, третья - продольные осевые напряжения, положительные при растяжении, четвертая - предельно допустимые напряжения по оси трубопровода, рассчитанные по СНиП II-45-75 (абсолютная величина), пятая - максимальные продольные напряжения в растянутой (с точки зрения изгиба) зоне сечения, положительные при растяжении, в шестой - те же предельно допустимые (абсолютная величина), в седьмой - максимальные продольные напряжения в сжатой (с точки зрения изгиба) зоне сечения, положительные при растяжении, в восьмой - те же предельно допустимые (абсолютная величина).

Выводы, приведенные в конце расчета, основаны на сравнении фактического напряженно-деформированного состояния с предельными состояниями, установленными СНиП II-45-75.

#### Контрольный пример расчета

На рис.5 представлена схема рассчитываемого участка. Участок относится ко II категории и выполнен из труб I420x18,7 мм, имеющих временное сопротивление 600 МПа и предел текучести 470 МПа. Тройник в начале и конце участка имеет толщину стенки 3,4 см. Углы поворота в плане, равные  $90^{\circ}$ , выполнены с помощью отвода радиусом 2,1 м, толщиной стенки 3,4 см, имеющими временное сопротивление 500 МПа и предел текучести 340 МПа. Углы поворота в вертикальной плоскости, равные  $45^{\circ}$ , выполнены из тех же отводов.

Трубопровод на всем протяжении уложен подземно, высота засыпки над трубой принята равной 100 см, расстояние от трубы до стенки траншеи равно 95 см, уровень воды - на расстоянии 440 см от верха засыпки. Грунт - песчаный со следующими физико-механическими характеристиками: удельный вес грунта 16,0 кН/м<sup>3</sup>, угол внутреннего трения  $25^{\circ}$ , сцепление 0,001 МПа, модуль деформации грунта засыпки 12 МПа, основания - 28 МПа, коэффициент Пуассона грунта 0,15, обобщенный коэффициент касательного сопротивления грунта 0,021 МПа/см, несущая способность грунта 0,20 МПа. Так как уровень воды ниже оси трубы, то значения удельного веса частиц грунта, удельного




Рис.5. Схема плана и профиля рассчитываемого участка трубопровода

веса воды и коэффициента пористости грунта не вводятся.

На листах 4-22 приложения 4 приведена распечатка контрольного примера.

На листах 10-15 для всех участков трубопровода приводятся значения изгибающего момента в горизонтальной и вертикальной плоскостях и его геометрическая равнодействующая, значения продольного и поперечного усилий (в горизонтальной и вертикальной плоскостях), продольное и поперечное (в горизонтальной и вертикальной плоскостях) перемещения, а также геометрическая равнодействующая линейных перемещений,

На листе 16 приведены усилия, действующие на примыкающие к рассчитываемому участку конструкции.

На листах 17-22 содержатся результаты прочностного расчета: напряжения по оси трубы, в крайних фибрах растянутой и сжатой зонах сечения трубы. Здесь же приведены вычисленные предельно допустимые напряжения для этих же точек сечения, установленные нормами.

В конце распечатки контрольного примера (лист 22) даны выводы о выполнении всех предельных состояний, установленных СНиП II-45-75.

## 7. РАСЧЕТ НАДЗЕМНЫХ БЕСКОМПЕНСАТОРНЫХ ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ПРИМЫКАЮЩИМИ ПОДЗЕМНЫМИ УЧАСТКАМИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ОЧЕРТАНИЯ ОСИ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

### Область применения программы НБШЛ-82

7.1. Рассматриваются надземные балочные многопролетные бескомпенсаторные переходы трубопроводов с примыкающими подземными участками, имеющими произвольное очертание оси в вертикальной плоскости.

При расчете надземного участка трубопровода программа позволяет учитывать возможные отклонения бескомпенсаторных переходов от прямолинейности в вертикальной плоскости.

7.2. Каждая опора надземного трубопровода представлена как упругая конструкция и учитывает жесткость узловых, поперечных и продольных связей на опоре.

При определении напряженно-деформированного состояния трубопровода и нагрузок на промежуточные опоры может учитываться наличие сил трения в опорах.

7.3. Конструктивная схема рассчитываемого подземного участка трубопровода может состоять из прямых участков, кривых, выполненных упругим изгибом, и отводов произвольного радиуса. Толщины стенок труб и колен, а также механические характеристики металла могут изменяться по длине рассчитываемого участка.

7.4. Программа позволяет учесть изменение поперечной нагрузки, внутреннего давления и температурного перепада от элемента к элементу, принять разные значения внутреннего давления и температурного перепада для надземного участка трубопровода и для левого и правого подземных участков трубопровода, примыкающих к надземному участку.

7.5. Физико-механические характеристики грунта и глубины заложения трубы могут быть различны по длине рассчитываемого участка трубопровода. Кроме того, модули деформации грунта засыпки и грунта основания под трубопроводом могут отличаться друг от друга.

Программа позволяет учитывать обводнение на отдельных участках трубопровода и закрепление трубопроводов грузами или анкерными устройствами. Максимальное количество узлов в подземной части - 70, в надземной - 30.

#### Подготовка исходных данных для расчета на ЭВМ

7.6. Входная информация заносится на специально разработанный бланк (листы I-3 приложения 5).

Первая перфокарта содержит информацию общего плана.

На вторую перфокарту вносят количество внутренних узлов последовательно для левого подземного участка  $K_{p_1}$ , надземной части трубопровода  $K_N$ , правого подземного участка  $K_{p_2}$  и признаки, характеризующие граничные условия по концам подземных участков: начало -  $PRZ1$ , конец -  $PRZ2$ . Признаком свободного конца является нуль, защемленного - единица. Далее имеется признак  $PRZ$ , куда вносится I - при проверке проч-

ности без учета упруго-пластических деформаций, 2 - с учетом, затем графа  $KPR$  - число пролетов надземной части.

7.7. Если рассматриваемый участок включает в себя крайние (по обоим концам) "длинные" (протяженностью не менее 300  $\varnothing$ ) прямолинейные подземные участки, то концы их можно считать неподвижными. Поэтому при расчете нужно выбирать участок, имеющий "длинные" прямолинейные концы. В программе это условие реализуется соответствующей записью в графы  $PRZ1$  и  $PRZ2$ .

Величина этих "длинных" участков зависит как от углов поворота трубопровода, так и от физико-механических характеристик грунта. Для практических расчетов эту длину можно принимать равной 250–400 диаметрам труб. Контролем правильности выбора этой длины служат величины перемещений крайних точек, полученных в результате расчета, которые должны быть близки к нулю. Введение при расчете более длинных, чем необходимо, крайних прямолинейных участков не изменит результатов расчета, но увеличит время счета на ЭВМ.

7.8. На третью перфокарту вносят параметры нагрузок и воздействий, а также физико-механические характеристики металла труб:

$P_1$  - рабочее (нормативное) давление для левого подземного участка, МПа;

$P_N$  - рабочее (нормативное) давление для надземного участка трубопровода, МПа;

$P_2$  - рабочее (нормативное) давление для правого подземного участка, МПа;

$\Delta t_1$  - температурный перепад для левого подземного участка,  $^{\circ}\text{C}$  (положительный при нагревании);

$\Delta t_N$  - температурный перепад для надземного участка трубопровода,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$\Delta t_2$  - температурный перепад для правого подземного участка,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$\varnothing_H$  - наружный диаметр трубопровода, см;

$\alpha$  - коэффициент линейного расширения,  $1/\text{град}$ ;

$E$  - модуль упругости металла, МПа;

$\mu$  - коэффициент Пуассона металла.

Кроме того, на третью перфокарту вносят значение шага текущей координаты  $\xi_{тек}$ , при которой необходимо получить выходную информацию.

7.9. На четвертую перфокарту вносят параметры, постоянные по длине рассчитываемого участка:

$C$  - коэффициент, отражающий категорию участка трубопровода на подземных участках;

$C_N$  - коэффициент, отражающий категорию участка на надземных участках;

$\Pi$  - коэффициент условия работы трубопровода для подземных участков;

$\Pi_N$  - коэффициент условия работы трубопровода для надземных участков;

$K_1$  - коэффициент безопасности по материалу для подземных участков;

$K_{1N}$  - коэффициент безопасности по материалу для надземных участков;

$K_2$  - коэффициент безопасности по материалу для подземных участков;

$K_{2N}$  - коэффициент безопасности по материалу для надземных участков;

$K_H$  - коэффициент надежности подземных участков;

$K_{HN}$  - коэффициент надежности надземного участка;

$\Pi_p$  - коэффициент перегрузки рабочего давления;

$\Pi_q$  - коэффициент перегрузки поперечной нагрузки;

$\Pi_{1P}$  - коэффициент перегрузки грунта для поперечных связей;

$\Pi_{2P}$  - коэффициент перегрузки грунта для продольных связей.

7.10. Выбрав рассчитываемый участок, состоящий из ряда прямых и кривых, разбиваем его на элементы. Узловые точки (места соединения элементов) нужно назначать в начале и конце каждой кривой, в местах изменения толщины стенки трубы, глубины заложения трубопровода, физико-механических характеристик грунта и трубы, в местах наличия опор, имеющих те или иные связи или силы трения, в местах изменения уровня обводнения.

7.11. Круговые кривые разбиваются на совокупность прямых, соединенных под углом друг к другу, являющихся хордами сектора. Рекомендуется число элементов выбирать так, чтобы углы между ними составляли  $0,5\text{--}1,5^\circ$ . Обозначим через  $n$  число прямолинейных участков, на которое разбивается круговая кривая, длину каждой прямой определяют по формуле

$$l_n = 2\rho \sin \frac{\alpha}{2n}, \quad (8)$$

где  $\rho$  - радиус поворота;

$\alpha_i$  - угол поворота.

Углы поворота участков, примыкающих к прямолинейным, находят по формуле

$$\gamma_1 = \gamma_{n+1} = \frac{\alpha_i}{2n}. \quad (9)$$

Углы поворота остальных участков

$$\gamma_2 = \gamma_3 = \dots = \gamma_n = \frac{\alpha_i}{n}. \quad (10)$$

7.12. Крайние прямолинейные участки и между кривыми также разбивают на несколько элементов. Так как целью разбивки прямолинейных участков на элементы является более полный учет физической нелинейности грунта на подземных участках, принцип разбивки должен состоять в том, что более короткие элементы должны быть в местах больших продольных и поперечных перемещений. Длины элементов, примыкающих к углу поворота, рекомендуется принимать равными примерно пяти диаметрам труб, далее увеличивая их. Соответственно углы между этими элементами равны нулю.

7.13. После разбивки рассчитываемого участка на элементы информацию о геометрии подземного участка заносят в первый и второй столбцы четвертой и последующих перфокарт.

Длины  $\ell$ , см, заносят по порядку, начиная с левого конца. Угол поворота  $\gamma$  между элементами образуется вращением продолжения предыдущего элемента к последующему. При вращении по часовой стрелке угол считается положительным, против - отрицательным. Знак минус записывается обязательно, знак плюс можно опускать. Угол задается в градусах и десятичных долях. Число углов между элементами  $\gamma$ , т.е. число узлов  $K$  на единицу меньше числа элементов. Поэтому на последней перфокарте  $\gamma_{K+1} = 0$ .

7.14. На пятую и последующую перфокарты заносятся параметры:

$\delta$  - толщина стенки трубы, см;

$h$  - высота засыпки над трубой, см;

$R_1'', R_2''$  - нормативное сопротивление растяжению (сжатию), МПа;

$PRGR$  { I - для песчаных грунтов,  
 0 - для глинистых грунтов;  
 $\gamma_{gr}$  - удельный вес грунта, кН/м<sup>3</sup>;  
 $C_{gr}$  - удельное сцепление грунта, МПа;  
 $\varphi_{gr}$  - угол внутреннего трения грунта, град;  
 $E_{gr,5}$  модуль деформации грунта засыпки, МПа;  
 $E_{gr,6}$  модуль деформации грунта основания, МПа;  
 $\mu_{gr}$  - коэффициент Пуассона грунта, определяемый по табл. I;  
 $C_{x_0}$  - обобщенный коэффициент касательного сопротивления  
грунта, МПа/см, определяемый по таблице;  
 $R_{gr}$  - несущая способность грунта, МПа;  
 $\gamma_{ud}$  - удельный вес частиц грунта, кН/м<sup>3</sup>;  
 $\gamma_b$  - удельный вес воды с учетом растворенных веществ,  
кН/м<sup>3</sup>;  
 $\delta$  - коэффициент пористости;  
 $h_b$  - расстояние от верха засыпки до уровня воды, см; при  
уровне воды выше поверхности засыпки следует приини-  
мать  $h_b = 0$ ;  
 $\varphi_{\text{зол}}$  - расчетная (с коэффициентом безопасности по материа-  
лу) удерживающая способность балластировки (вес бал-  
ласта под водой задается со знаком плюс) или расчет-  
ное усилие анкерного устройства на единицу длины  
(задается со знаком минус), Н/см.

Пятая строка бланка заполняется полностью. В последующих строках величины (за исключением  $\gamma, PRGR, h_b, \varphi_{\text{зол}}, C_{gr}$ ) в случае их повторения можно не заполнять до появления в них числа, отличного от предыдущего.

7.15. Аналогично четвертой и последующим перфокартам для левого подземного участка заполняются первая и последующие перфокарты отдельного бланка для правого подземного участка (лист 3 приложения 5).

7.16. В первую и во все последующие перфокарты бланка (лист 2), содержащего исходные данные, относящиеся к надземной части трубопровода, заносятся последовательно значения следую-  
щих величин:

$\ell_N$  - длина элемента надземной части трубопровода, см;  
 $\varphi_N$  - угол поворота между элементами, образуемый вращени-  
ем продолжения предыдущего элемента к последующему, в градусах  
и долях от него;

$C_{1N}, C_{2N}, C_{3N}$  - соответственно жесткость угловой, попереч-  
ной и горизонтальной связей;

$f_{2N}, f_{3N}$  – соответственно жесткость поперечной и продольной фиктивных связей, имитирующих воздействия составляющих сил трения на опоре;

$T_N$  – суммарная сила трения на опоре, кН;

$\delta_M$  – толщина стенки трубы, см;

$R_{1N}^H, R_{2N}^H$  – нормативное сопротивление растяжению (скатию), МПа;

$q_N$  – поперечная нагрузка, Н/см<sup>2</sup>;

$\lambda_{KN}$  – коэффициент, учитывающий "самокомпенсацию" системы.

7.17. Счет узлов идет слева направо. Под жесткостью упругой связи  $C^{(i)}$  принимается усилие, вызывающее ее единичное перемещение. Если связь неподвижная – абсолютно жесткая, то в качестве ее характеристики вводится величина  $0,1 \cdot 10^{18}$ .

В ту же строку, куда занесены жесткости связей для  $i$ -го узла, заносятся характеристики элемента, притягивающего слева к данному узлу.

Коэффициент  $\lambda_{KN}$ , учитывающий "самокомпенсацию" системы, вводится во входную информацию для ускорения процесса сходимости и может назначаться несколько меньше единицы в зависимости от геометрии системы.

#### Выходная информация

7.18. Для каждого элемента (трех его сечений – начала, середины, конца) левого и правого подземных участков трубопровода, прыгнувших к переходу, печатаются значения изгибающего момента, продольного осевого усилия, поперечной силы, поперечного и продольного перемещений (см. листы 10-II, 13-14 приложения 5).

7.19. Для надземного участка трубопровода печатаются выходные данные: реакции (вертикальные, горизонтальные и угловые) связей, для заданного в исходной информации шага текущей координаты значения изгибающего момента, нормальной силы, поперечного и продольного перемещений (лист 12).

7.20. Знак плюс при величине изгибающего момента означает, что при изгибе трубопровода в вертикальной плоскости растянуты нижние волокна, знак минус – верхние волокна трубы. Знак плюс при величине поперечной силы указывает, что на левом конце элемента поперечная сила сдвигает этот конец относи-

тельно предыдущего элемента вверх, а на правом конце – относительно последующего элемента вниз.

7.21. Знак плюс при величине продольного осевого усилия означает, что осевое усилие – растягивающее, знак минус – сжимающее. Знак плюс при значении поперечного перемещения означает, что данное сечение перемещается вниз, минус – вверх относительно элемента. Знак плюс при значении продольного перемещения означает, что перемещение направлено слева направо вдоль элемента, знак минус соответствует противоположному направлению перемещения.

7.22. Положительный знак поперечной реакции означает, что она направлена вверх перпендикулярно элементу. Положительный знак продольной реакции означает, что она направлена вдоль элемента к узлу, где расположена опора, слева направо. Реакция угловой связи положительна, когда она направлена по часовой стрелке относительно узла.

7.23. Для тех сечений подземной и надземной частей трубопровода, для которых находятся значения параметров напряженного состояния трубопровода, в первом, третьем и пятом столбцах листов 15-19 прочностного расчета печатаются значения осевых продольных напряжений, продольных напряжений в растянутой и сжатой зонах.

Во втором, четвертом и шестом столбцах тех же листов печатаются соответствующие предельные значения этих величин, определенные по СНиП II-45-75.

Выводы (лист 20) основаны на сравнении действующих напряжений и перемещений с предельными.

### Контрольный пример расчета

На листах 4-20 приложения 5 приведена распечатка контрольного примера расчета трехпролетного надземного перехода с произвольным профилем прилегающих подземных участков трубопровода, проложенного в обводненной траншее. Геометрическая схема перехода приведена на рис.6.

Трубопровод рассчитывается на внутреннее давление 7,5 МПа и температурный перепад  $60^{\circ}\text{C}$  для открытого участка и  $50^{\circ}\text{C}$  для





Рис.6. Схема бескомпенсаторного перехода:  
а - общий вид; б - расчетная схема

прилегающих подземных участков. Надземный переход выполнен из труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки  $\delta = 19,5$  мм, прилегающие подземные участки - с толщиной стенки  $\delta = 17,5$  мм, за исключением криволинейной вставки с углом до  $40'$ , толщина стенки которой  $\delta = 19,5$  мм.

Физико-механические характеристики металла труб следующие:  
 $R_1^H = 570$  МПа,  $R_2^H = 470$  МПа.

Жесткость вертикальных связей на промежуточных опорах  $C_2 = 0,1 \cdot 10^{18}$  кН/см, первоначальная жесткость продольных фиктивных связей, имитирующих трение на тех же опорах,  $f_3 = 0,1 \cdot 10^{18}$  кН/см, величина силы трения 100 кН.

Высота засыпки над трубой меняется по длине трубопровода и колеблется в пределах 100-140 см. Удельный вес грунта изменяется в интервале  $\gamma_{gr} = 15-17$  кН/м<sup>3</sup>, угол внутреннего трения  $\varphi_{gr} = 19-30^\circ$ , сцепление  $C_{gr} = 0-0,012$  МПа, модуль деформации грунта засыпки  $E_{gr,3} = 25-38$  МПа, модуль деформации грунта основания  $E_{gr,o} = 35-48$  МПа, коэффициент Пуассона грунта  $\mu = 0,12-0,22$ , коэффициент касательного сопротивления  $C_{x,0} = 0,028-0,033$  МПа/см, несущая способность грунта  $R_{gr} = 0,12-0,15$  МПа, коэффициент пористости  $\epsilon = 0,75$ .

Степень обводнения траншеи - расстояние от верха засыпки до уровня воды меняется по длине рассчитываемого участка в интервале 50-250 см. Для обеспечения устойчивости положения трубопровода предусмотрена его балластировка утяжеляющими грузами. Интенсивность дополнительной нагрузки изменяется от 0 до 140 Н/см. При закреплении анкерами в графе "вес дополнительного груза" условно, как признак, ставится знак минус.

## 8. РАСЧЕТ УКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ПО ЗАДАННОМУ ПРОФИЛЮ

### Область применения программы РУТ-82

8.1. Программа РУТ-82 предназначена для расчета надземного, наземного и подземного трубопроводов (определение параметров напряженно-деформированного состояния трубопровода, величи-

ни балластировки) после их укладки на опоры или дно траншей и в процессе эксплуатации.

8.2. Считается, что рассматриваемый участок трубопровода, изгибающийся в вертикальной плоскости, представляет собой плоскую систему и на всех этапах расчета остается в той же плоскости.

8.3. Для учета действительных условий закрепления концов рассчитываемого участка трубопровода граничные условия описываются значениями жесткостей примыкающих конструкций.

8.4. Исходной информацией для расчета по данной программе является профиль трассы трубопровода, заданный ломаной линией — с указанием для каждого участка длины и уклона линии, соединяющей две последующие точки.

#### Подготовка исходных данных для расчета на ЭВМ

8.5. Расчетная схема трубопровода представляет собой линейную систему жестко соединенных между собой прямолинейных элементов.

8.6. Общая протяженность рассчитываемого участка зависит от количества углов поворота (в вертикальной плоскости) и наличия промежуточных узлов по длине прямолинейных элементов.

8.7. Максимальное количество элементов определяется памятью ЭВМ и не должно превышать 120.

8.8. Узлы, где стыкуются два элемента, обязательно должны назначаться в местах изменения любого из задаваемых параметров: уклона участка, толщины стенки трубы, величины дополнительной нагрузки, уровня обводнения.

8.9. Прямолинейные отрезки ломаной линии заданного вертикального профиля могут быть разбиты на участки длиной 10-60 м. При этом необходимо учитывать, что каждый узел является точкой, в которой трубопровод закреплен на профиле от вертикальных перемещений.

8.10. На листе I приложения 6 приведен бланк для заполнения исходных данных по программе РУТ-82.

8.11. Каждому узлу и участку присваивается номер по порядку, начиная слева. При этом крайний слева узел имеет номер "1", а участок, начинающийся от него, — "2". Поэтому в бланке

исходной информации данные для расчета приводятся, начиная со второго участка.

8.12. Первая перфокарта содержит информацию общего плана: наименование отдела-заказчика, номер заказа, шифр варианта, дату выполнения расчета, наименование объекта.

8.13. На вторую перфокарту вносятся: признак закрепления промежуточных точек (0,2, 0,4, 0,6, 0,8 длины) каждого участка от вертикальных перемещений, признак укладки трубопровода либо в сухую, либо в обводненную траншее, количество шагов приближений к заданному профилю, количество участков, наружный диаметр трубопровода, модуль упругости материала трубы, число разбиений нагрузки, величина максимальной нагрузки, рабочее (нормативное) давление, температурный перепад, коэффициент перегрузки рабочего давления, удельный вес материала трубы, удельный вес воды с учетом взвешенных в ней веществ, коэффициент температурного расширения.

8.14. На третью перфокарту заносятся величины жесткостей закрепления первого и последнего узлов при их поворотах, попечевых и продольных перемещениях.

8.15. На четвертой и последующих перфокартах даются исходные данные для каждого участка: длина участка (горизонтальная проекция), уклон участка по заданному профилю, толщина стенки трубы, дополнительная (распределенная) нагрузка, высота засыпки над трубой, уложенной в траншее, расстояние от верха засыпки до уровня воды.

8.16. Размерности всех величин, перечисленных в пп. 8.13–8.15, приведены на бланке исходной информации.

8.17. Признак закрепления промежуточных точек может иметь следующие значения: "I", когда после выборки части нагрузки, достаточной для укладки трубопровода в траншее, промежуточные точки каждого участка закрепляются от возможных вертикальных перемещений; ноль – закрепление промежуточных точек не производится.

8.18. Признак укладки трубопровода: в сухую траншее – "0", в обводненную – "1", что позволяет при необходимости учесть выталкивающую силу воды.

8.19. Количество шагов приближений (подтягиваний линейной системы участков из начального, горизонтального положения

к узлам заданного ломаной линией профиля) зависит от величины максимальных вертикальных перемещений. Поскольку уравнения равновесия каждого участка рассчитываемой системы основаны на линейной зависимости между кривизной и второй производной прогиба, то вертикальные перемещения на каждом этапе расчета должны быть сравнительно малыми. Поэтому при наличии больших перемещений используется метод последовательной линеаризации решения задач, состоящий в том, что заданное перемещение в узле прикладывается малыми долями и на каждом этапе решается линейная задача.

В результате решения получаем приращения внутренних усилий и перемещений, которые суммируются с результатами предыдущих этапов. Эта процедура повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто значение полного перемещения.

8.20. Под величиной максимальной нагрузки понимается равномерно распределенная нагрузка, которую можно приложить к трубопроводу, используя любой из существующих методов балластировки. Поскольку эта нагрузка может прикладываться к трубопроводу по частям, на бланке исходной информации указывается число ее разбиений. Здесь следует отметить, что с увеличением числа разбиений нагрузки уменьшается до определенного предела величина распределенной нагрузки, необходимой для укладки трубопровода на заданный профиль, хотя при этом увеличивается время счета.

8.21. Рассматриваемый участок трубопровода может быть рассчитан как на положительный (при нагревании), так и отрицательный (при охлаждении) температурные перепады. Тогда во втором случае записывается температурный перепад со знаком минус.

8.22. Значение жесткостей, приводимых на третьей перфкарте, определяется в зависимости от типа конструкции, к которой примыкает рассчитываемый участок. В случае жестко-неподвижного закрепления одного из крайних узлов системы соответствующие ему жесткости принимаются равными  $0,1 \cdot 10^{21}$ .

8.23. Уклон участков принимается в соответствии с заданным вертикальным профилем. При этом в первую ячейку формата заносится знак минус при повороте участка от горизонтали к проектному положению по часовой стрелке.

## Выходная информация

8.24. Выходная информация по данной программе (листы 2-9 приложения 6) содержит результаты для определенного сечения трубопровода:

в случае закрепления промежуточных точек по длине участка для всех узлов (или сечений слева от узла);

при расчете в случае отсутствия закрепления для всех узлов и сечений в точках 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 длины каждого участка.

8.25. Выходная информация включает в себя значения следующих величин: изгибающего момента, поперечной силы, поперечного и продольного перемещений, опорной реакции, т.е. реакции в узле, продольных напряжений в верхней и нижней точках сечения трубы, радиуса кривизны оси трубопровода и распределенной нагрузки в пределах данного участка (без учета нагрузки от собственного веса и дополнительной пригрузки).

8.26. Знак минус при величине изгибающего момента означает, что в результате изгиба в данном сечении трубопровода растянуты верхние волокна, знак минус при величине поперечной силы – что левая часть элемента под действием нагрузки сдвигается относительно правой части вниз, знак минус при величине поперечного перемещения означает, что данная точка переместилась вверх от начального горизонтального положения, знак минус при величине продольного перемещения – что данное сечение переместилось по направлению данного элемента вправо, знак минус при величине опорной реакции – что сосредоточенная сила в узле действует снизу вверх, знак минус при величине напряжений соответствует сжимающему напряжению.

Знак минус при величине радиуса кривизны означает, что в данном сечении трубопровод изогнут выпуклостью вверх. Величина распределенной нагрузки всегда положительна. Размерности всех вышеупомянутых величин приведены на тех же листах.

## Контрольный пример расчета

8.27. На рис.7 приведена схема надземного участка трубопровода, где номер в кружке относится к узлу, без кружка – к элементу. На листах 2-5 приложения 6 даны результаты двух рас-

четов этой схемы: первый (листы 2-3) - трубопроводная система рассчитана на период эксплуатации; второй (листы 4-5) - на момент укладки трубопровода на опоры.




Рис.7. Схема надземного участка трубопровода




Рис.8. Схема подземного участка трубопровода

8.28. По той же программе рассчитан вариант прокладки подземного трубопровода, схема которого приведена на рис.8. По этой схеме также выполнено два расчета, первый - на момент укладки трубопровода на заданный профиль дна траншеи (листы 6-7); второй - на период эксплуатации (листы 8-9).

8.29. Во всех вариантах приведены результаты расчета тру-

трубопровода диаметром 1420 мм, толщина стенки 1,95 мм, модуль упругости 210000 МПа, жесткости закрепления крайних узлов от горизонтальных перемещений  $0,1 \cdot 10^{23}$  Н/см, жесткости закрепления узлов от вертикальных перемещений и поворотов приняты равными 0. В период эксплуатации нагрузка и воздействие составляют: внутреннее давление 7,5 МПа, температурный перепад +50°C.

## 9. РАСЧЕТ КРАСНЫХ ОТМЕТОК ПРИ УПРУГОМ ИЗГИБЕ ТРУБОПРОВОДА

### Область применения программы ПИКЕТ-82

9.1. Рассматривается криволинейный участок трубопровода, укладываемый на профиль, заданный либо двумя соединенными между собой отрезками прямых, либо одним отрезком и углом между этим отрезком и соединенной с ним полубесконечной прямой. Координаты концов отрезков прямых задаются соответствующими им пикетами и красными отметками. Считается, что за пределами вписанной в заданный угол кривой трубопровод прямолинеен и лежит на жестком основании.

9.2. Программа ПИКЕТ-82 позволяет рассчитывать участок трубопровода, имеющий угол поворота только в вертикальной плоскости. В результате расчета по данной программе определяется величина нагрузки либо равномерно распределенной по всей длине кривой (первый тип кривой), либо симметрично расположенной на отдельных ее участках (второй тип кривой). При этом в качестве ограничения принимается минимально допустимый радиус изгиба кривой, характеризующий величину максимальных продольных напряжений в стенке трубопровода при укладке. Одновременно определяются координаты дна траншеи при повороте трубопровода.

9.3. Возможно применение обоих типов кривых. Применение прокладки по типу 2 (оптимальный) позволяет во всех случаях получить меньшее суммарное (на всей длине волны изгиба) значение нагрузки для упругого изгиба трубопровода. Длина волны изгиба, в том числе и тангенс, при применении прокладки типа 2 для выпуклых меньше, чем по типу 1, а для вогнутых больше. Рекомендуется применять тип 2 для выпуклых кривых, а для

вогнутых – только на обводненных участках трассы исходя из возможности укладки трубопровода по профилю.

### Реализация расчета на ЭВМ

9.4. Входная информация заносится на специально разработанный бланк (лист I приложения 7); там же описаны принятые условные обозначения.

9.5. Первая перфокарта содержит информацию общего плана: наименование отдела-заказчика, номер заказа, шифр варианта, дату выполнения заказа, наименование объекта.

9.6. На вторую перфокарту заносятся значения: Е – модуля упругости материала трубы, МПа;  $D_N$  – наружного диаметра трубы, см;  $\delta$  – толщины стенки, см;  $\rho$  – минимального радиуса изгиба оси трубопровода на длине криволинейного участка, м;

$Q_{доп}$  – дополнительной нагрузки, Н/см; угла поворота (если профиль задан только одним отрезком прямой, образующим со следующей полубесконечной прямой заданный угол); пикета начальной точки отрезка первой прямой (считая слева) и соответствующей этой точке красной отметки.

9.7. На третью перфокарту заносятся значения пикета и красной отметки конечной точки отрезка первой прямой.

9.8. На четвертую перфокарту заносятся значения пикета и красной отметки конечной точки отрезка второй прямой, но только в том случае, если на второй перфокарте не задан угол поворота.

9.9. Величина дополнительной нагрузки может быть как положительной (первая ячейка не заполнена) так и отрицательной (в первой ячейке ставится знак минус). Под дополнительной нагрузкой понимается любая равномерно распределенная нагрузка, действующая на трубопровод: силошное обетонирование, футеровка, изоляция, установленные балластировочные грузы, выталкиваемая силы воды и т.д.

9.10. Результаты расчета по данной программе приведены на листах 2–3.

9.11. В графе "тип" указываются индексы, означающие:

I – рассчитана кривая при действии равномерно распределенной нагрузки по всей длине;

2 - рассчитана кривая при действии распределенной нагрузки на части ее длины.

9.12. В следующей графе даны значения необходимой распределенной нагрузки:

для кривой типа I - величина нагрузки  $B_{изг}$ , достаточной для укладки трубопровода на заданный участок профиля при минимальном радиусе изгиба, приведенном в исходной информации;

для кривой типа 2 - величина нагрузки  $B_{изг}$ , равная сумме нагрузок от собственного веса трубы и дополнительной нагрузки.

9.13. Далее приведены длины участков пригрузки:

для кривой типа I длина участка пригрузки всегда равна длине волны изгиба, т.е. длине кривой;

для кривой типа 2 - в этой графе дается:

для вогнутой кривой - длина среднего загруженного участка;

для выпуклой \* кривой - сумма длин двух крайних загруженных участков.

9.14. В следующих пяти столбцах листа 2-3 приведены значения: длины волны изгиба, тангенса, биссектрисы и координат точек (пикеты) по длине кривой, начиная слева от начала кривой.

9.15. В столбце "длина элементов" даются длины прямолинейных участков - хорд между двумя соседними точками на кривой, а в следующем столбце - углы между этими участками (точнее, углы поворота от направления предыдущего участка к направлению последующего). Знак минус перед значением угла между участками означает поворот против часовой стрелки (вогнутая кривая), отсутствие знака - поворот по часовой стрелке (выпуклая кривая).

9.16. В последнем столбце печатаются значения продольных напряжений в нижней точке поперечного сечения трубопровода по длине кривой: положительное значение соответствует растягивающему напряжению, отрицательное - сжимающему. Размерности всех упомянутых выше величин указаны в распечатке контрольных примеров (листы 2-3).

#### Контрольный пример расчета

Определить красные отметки дна траншей при естественном (упругом) изгибе трубопровода I420x15,7 мм, минимальный радиус оси изгиба трубопровода 2500 м.

Заданы координаты двух точек прямолинейных участков и вершины угла, определяющих поворот трассы. В приложении 7 приведены два примера расчета — вогнутый (лист 3) и выпуклый участок трассы (лист 2). В обоих случаях изгиб осуществляется под действием собственного веса трубы при укладке в несвободную траншеею. Для каждого из случаев приведены расчеты двух вариантов — укладка при равномерно распределенной по всей длине криволинейного участка нагрузке и укладка под действием симметрично распределенной максимальной нагрузки.

Результаты расчета показывают, что для кривой типа 2 суммарная величина пригрузки по всей длине криволинейного участка уменьшается по сравнению с кривой типа I. Поэтому в практике проектирования предпочтительно пользоваться профилем дна траншеи, рассчитанным по вторым вариантам, в случаях необходимости балластировки трубопровода, связанных с эксплуатационными нагрузками.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Исходные данные к программе расчета подземных трубопроводов на прочность и устойчивость в вертикальной плоскости ДОГА-82-АВТО

Приложение I  
Лист I

39 МИНИСТЕРСТВО  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ЮЖНИИГІПРОГАЗ  
Г. ДОНЕЦЬ

Продолжение приложения I Лист 2  
МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТИНОЙ И  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  
МИНИСТР  
Г. М. ДЕКАБРЬ

ОТДЕЛ: 11 ЗАКАЗ: 1 ВАРИАНТ ПРОФИЛЬ ДАТА 25.3.82  
ОБЪЕКТ: КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР 1

**РАСЧЕТ**  
**ПОДЪЕМНОГО УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ**  
**С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ОСИ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ**  
**/ А О Г А - В 2 \* А В Т О /**

Изображение 2. Установка датчика температуры в зоне измерения

PZ	PZ	ALPHA	E	MU	NP	N1G	N2G	PRH	RCT
1	0	0.0000120	210000.	0.30	1.10	0.80	0.80	0	1

	C1N	C2N	C3N	C1K	C2K	C3K
0.0	0.0	0.0		0.900000E 200.	900000E 200.	900000E 20.
TMPR PIGR GAMGR FIGR CGR EGRB EGRO HUGR CXO RGR GAMUD EPS QAMB	1 1. 0.0160 14. 0.001 15.0 25.0 0.15 0.019 0.200 18.00 0.63 10.10	2 1. 0.0160 16. 0.002 20.0 30.0 0.15 0.025 0.200 18.00 0.65 10.10	3 0. 0.0200 22. 0.003 20.0 30.0 0.15 0.025 0.300 20.00 0.75 10.10	4 0. 0.0200 22. 0.003 20.0 30.0 0.15 0.025 0.300 20.00 0.75 10.10		

ТИПИ	R1H	R2H	K1
1	600.	490.	1.34
2	600.	670.	1.34
3	8.	8.	0.30

Продолжение приложения I Лист 3

19	728	0	10.	279.60	278.50	5	0.	60.	3 500.	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.	0.	0.
20	0	60	0.	0.0	0.0	0	0.	1.	0	0.	0.0	0.0	0	0.	0.	1.95	2	1
21	729	0	0.	275.40	274.30	3	0.	60.	0	0.	0.0	0.0	0	0.	0.	0.	0.	0.
22	730	0	0.	266.10	265.00	4	0.	60.	3 500.	0.0	0.0	0	2	0.0	0.	0.	0.	0.
23	0	70	0.	254.90	253.60	-4	0.	60.	3 130.	0.0	0.0	0	0	0.0	0.	0.	0.	0.
24	0	8	0.	0.0	0.0	0	0.	1.	0	0.	122.0	1.05	0	0.	0.	0.	0.	0.
25	731	0	0.	252.90	0.0	0	0.	1.	0	10.	0.0	0.0	0	0.	0.	0.	0.	0.
26	0	12	0.	251.40	249.70	-8	0.	60.	3	0.	0.0	0.0	0	0.	0.	0.	0.	0.
27	0	10	0.	0.0	0.0	0	0.	1.	0	0.	0.0	0.0	0	0.	0.	0.	0.	0.
28	0	23	0.	0.0	0.0	0	0.	1.	0	0.	9999.9	1.00	0	0.	0.	0.	0.	0.
29	0	25	0.	0.0	0.0	0	0.	1.	0	0.	0.0	0.0	0	0.	0.	0.	0.	0.
30	0	10	0.	0.0	0.0	0	0.	1.	0	0.	0.0	0.0	0	0.	0.	0.	0.	0.
31	732	0	0.	255.10	254.00	0	0.	0	0.	400.	0.0	0.0	0	0.	0.	0.	0.	0.
32	0	0	0.	0.0	0.0	0	0.	0	0.	0.0	0.0	0	0.	0.	0.	0.	0.	0.

УТОЧНЕННЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

I	ПК	П1	GL	L	НК	Н	НАММА						P	R	AP	K1		
							ГРАД	Р0	T	ALFA	NB	QDOP						
1	0	500	500.00	500.00	270.93	107.	0.0	1.00E 21	0	0.0	450	0.0	3	75.0	60.0	142.1.57	3	2.100.
2	721	30	0.	0.0	270.93	107.	0.0	1.00E 21	0	0.0	450	0.0	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
3	-722	01	70.00	70.00	270.93	107.	0.0	1.00E 21	0	0.0	429	0.0	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
4	0	61	0.00	6.00	270.93	107.	0.0	1.00E 21	0	0.0	427	0.0	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
5	0	30	30.00	39.00	270.93	107.	0.0	1.00E 21	0	0.0	415	0.0	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
6	0	35	35.00	35.00	270.93	107.	2.00	2.50E 06	0	0.0	405	0.0	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
7	0	17	17.00	17.01	270.34	116.1	0.0	1.00E 21	0	-2.00	349	0.0	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
8	723	01	3.00	3.00	270.23	118.1	0.0	1.00E 21	0	-2.00	340	0.0	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
9	0	54	54.00	54.03	268.35	147.	0.0	1.00E 21	0	-2.00	164	122.00	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
10	724	0	46.00	46.03	266.74	172.	0.0	1.00E 21	0	72.00	14	122.00	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
11	0	80	80.00	80.05	263.95	215.	-16.00	1.600E 04	0	72.00	244	122.00	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
12	0	10	10.00	10.31	266.44	198.	0.0	1.00E 21	0	14.00	16	122.00	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
13	0	25	25.00	25.77	272.67	154.	0.0	1.00E 21	0	14.00	356	0.0	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
14	725	01	15.00	15.46	276.41	129.	0.0	1.00E 21	0	14.00	900	0.0	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
15	0	20	20.00	20.61	281.40	100.	4.00	1.600E 04	66	14.00	1192	0.0	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
16	726	0	80	80.00	281.40	120.	0.0	1.00E 21	0	0.0	500	0.0	1	75.0	60.0	142.1.57	3	2.100.
17	0	40	40.00	40.00	281.40	110.	6.84	1.600E 04	3	0.0	762	0.0	1	75.0	60.0	142.1.57	3	2.100.
18	727	01	60	60.00	274.20	160.	-9.30	1.600E 04	61	6.84	500	0.0	1	75.0	60.0	142.1.57	3	2.100.
19	728	01	100.00	100.09	278.59	110.	4.87	1.600E 04	31	2.46	500	0.0	1	75.0	60.0	142.1.57	3	2.100.
20	0	60	60.00	60.05	275.98	110.	0.0	1.00E 21	0	72.41	653	0.0	1	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
21	729	01	40.00	40.04	274.30	110.	2.91	1.600E 04	0	72.40	755	0.0	1	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
22	730	01	100.00	101.43	265.00	110.	3.94	1.600E 04	3	-5.31	500	0.0	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
23	0	70	70.00	70.72	253.60	130.	-3.94	1.600E 04	31	-9.25	130	0.0	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
24	0	8	8.00	8.03	252.86	151.	0.0	1.00E 21	0	-5.31	98	122.00	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
25	731	01	22.00	22.09	250.81	209.	0.0	1.00E 21	0	-5.31	10	122.00	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
26	0	12	12.00	12.05	249.70	170.	-8.10	1.600E 04	31	-5.31	119	122.00	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
27	0	10	10.00	10.01	250.19	163.	0.0	1.00E 21	0	2.80	60	122.00	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
28	0	23	23.00	23.03	251.31	148.	0.0	1.00E 21	0	2.80	75	0.0	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
29	0	25	25.00	25.03	252.53	130.	0.0	1.00E 21	0	2.80	222	0.0	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
30	0	10	10.00	10.01	253.02	124.	0.0	1.00E 21	0	2.80	281	0.0	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.
31	732	01	20.00	20.02	254.00	110.	1.0	1.00E 21	0	2.80	400	0.0	2	75.0	60.0	142.1.95	2	1.100.

\*\*\*\*\* ДИАГНОСТИКА \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ \*\*\*\*\*

КОЛИЧЕСТВО РАЗБИЕНИЯ 187

C1N= 0.0 C2N= 0.0 C3N= 0.0  
 КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ, 1/ГРАД .0000120  
 МОДУЛЬ УПРУГОСТИ МЕТАЛЛА, КГС/СМ2 2100000.  
 КОЭФФИЦИЕНТ ГУАССОНА МЕТАЛЛА 0.3  
 ОБЪЕМНЫЙ ВЕС МЕТАЛЛА, КГ/СМ3 .00785

C1K= 0.900E 21 C2K= 0.900E 21 C3K= 0.900E 21  
 КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГРУЗКИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ 1.10  
 КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГРУЗКИ НР 0.80  
 КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГРУЗКИ НРГ 0.80

Продолжение приложения I Лист 4

PRH=0 ПРИ РАСЧЕТЕ НА ПРОЧНОСТЬ УЧИТЫВАЕТСЯ Н.ФАКТ.ЛН.РАСЧ.

1 : РАБ.: СТЕЧП.: НАРУЖ.: ТОЛ-:		2 : РАДИУС : АНСОТА :		3 : ШИРИНА : НОРМАТИВНОЕ: КОЭФФИЦИЕНТЫ :		4 : ПРИЗ:	
5 : ДАВЛ.: ПЕРЕ-ЛИЧАМ, ЦИНА:		6 : КРИВИЗНЫЕ НАСЫПКИ : НАСЫПКИ :		7 : СОПРОТИВЛ.: КАТЕГОС-БЕЗО:НА- ГНА- : ТИП:ЗА-:		8 : НАК :	
9 : ЧУЧАС: КГС/ :ПАР., :ТРУБЫ:СТЕ-: ДЛИНА, :УГОЛ,:ОТВОДА,		10 : СМ2 :ГРАД.; СМ: НКИ : СМ : ГРАД.; СМ : ФАКТ;Расч, По : Р1н, : Р2н,:Гор.:Ло-:ПАСН;ДЕЖ.;Дж.;УЧ-:ГЛУБ;		11 : СМ : СМ : СМ : СМ2 : СМ2 : :РАБ; К1 : КН :ТиВ : :ТРУ;		12 : :ПРО-:ХА :ЛЕН;	
13 : :РН, :		14 : :ГМ :		15 : :РЧ.1 :		16 : :ВМ :	
1*****	50000.	0.0 0.100E 21					
2	75.0 60.0 142. 1.95	3768.	0.0 0.100E 21 107. 107. 0.	0. 6000. 4700. 1.000.90 1.34 1.10 1.00	ПВ		
3	75.0 60.0 142. 1.95	5306.	0.0 0.100E 21 107. 107. 0.	0. 6000. 4700. 1.000.90 1.34 1.10 1.00	ПВ		
4	75.0 60.0 142. 1.95	5396.	0.0 0.100E 21 107. 107. 0.	0. 6000. 4700. 1.000.90 1.34 1.10 1.00	ПВ		
5	75.0 60.0 142. 1.95	5396.	0.0 0.100E 21 107. 107. 0.	0. 6000. 4700. 1.000.90 1.34 1.10 1.00	ПВ		
6	75.0 60.0 142. 1.95	3396.	0.0 0.100E 21 107. 107. 0.	0. 6000. 4700. 1.000.90 1.34 1.10 1.00	ПВ		
7	75.0 60.0 142. 1.95	5396.	0.0 0.100E 21 107. 107. 0.	0. 6000. 4700. 1.000.90 1.34 1.10 1.00	ПВ		
8	75.0 60.0 142. 1.95	4250.	0.0 0.100E 21 107. 107. 0.	0. 6000. 4700. 1.000.90 1.34 1.10 1.00	ПВ		
9	75.0 60.0 142. 1.95	4260.	0.0 0.100E 21 107. 107. 0.	0. 6000. 4700. 1.000.90 1.34 1.10 1.00	ПВ		
10	75.0 60.0 142. 1.95	3266.	0.0 0.100E 21 107. 107. 0.	0. 6000. 4700. 1.000.90 1.34 1.10 1.00	ПВ		
11	75.0 60.0 142. 1.95	2556.	0.0 0.100E 21 107. 107. 0.	0. 6000. 4700. 1.000.90 1.34 1.10 1.00	ПВ		
12	75.0 60.0 142. 1.95	7846.	0.0 0.100E 21 107. 107. 0.	0. 6000. 4700. 1.000.90 1.34 1.10 1.00	ПВ		
13	75.0 60.0 142. 1.95	1420.	0.0 0.100E 21 107. 107. 0.	0. 6000. 4700. 1.000.90 1.34 1.10 1.00	ПВ		
14	75.0 60.0 142. 1.95	994.	0.0 0.100E 21 107. 107. 0.	0. 6000. 4700. 1.000.90 1.34 1.10 1.00	ПВ		
15	75.0 60.0 142. 1.95	710.	0.0 0.100E 21 107. 107. 0.	0. 6000. 4700. 1.000.90 1.34 1.10 1.00	ПВ		
16	75.0 60.0 142. 1.95	1911.	0.000.100E 21				
17	75.0 60.0 142. 1.95	954.	0.0 0.100E 21 107. 107. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	КЛ		
18	75.0 60.0 142. 1.95	456.	0.000.100E 21 107. 107. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	КЛ		
19	75.0 60.0 142. 1.95	5029.	0.050.250E 06				
20	75.0 60.0 142. 1.95	710.	0.000.339E 09 107. 107. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	ТЕИ		
21	75.0 60.0 142. 1.95	1420.	0.040.212E 08 107. 107. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	ТЕИ		
22	75.0 60.0 142. 1.95	2958.	0.010.281E 07 109. 109. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	ТЕИ		
23	75.0 60.0 142. 1.95	592.	0.090.250E 06				
24	75.0 60.0 142. 1.95	502.	0.090.281E 07 110. 110. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	ТЕИ		
25	75.0 60.0 142. 1.95	3908.	0.300.250E 06				
26	75.0 60.0 142. 1.95	1727.	0.200.100E 07 114. 114. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	ТЕИ		
27	75.0 60.0 142. 1.95	2181.	0.100.508E 06 126. 126. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	ТЕИ		
28	75.0 60.0 142. 1.95	5109.	0.360.250E 06				
29	75.0 60.0 142. 1.95	1369.	0.280.508E 06 137. 137. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	ЕИ		
30	75.0 60.0 142. 1.95	1420.	0.210.315E 06 134. 134. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	ЕИ		
31	75.0 60.0 142. 1.95	710.	0.150.264E 06 166. 166. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	ЕИ		
32	75.0 60.0 142. 1.95	710.	0.170.264E 06 158. 158. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	ЕИ		
33	75.0 60.0 142. 1.95	990.	0.050.315E 06 151. 151. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	ЕИ		
34	75.0 60.0 142. 1.95	300.	0.000.250F 06				
35	75.0 60.0 142. 1.95	300.	0.000.315E 06 149. 149. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	ТЕИ		
36	75.0 60.0 142. 1.95	5407.	0.660.250E 06				
37	75.0 60.0 142. 1.95	130.	0.320.315E 06 148. 148. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	ТЕИ		
38	75.0 60.0 142. 1.95	3550.	0.250.508E 06 144. 144. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	ТЕИ		
39	75.0 60.0 142. 1.95	1727.	0.090.100E 07 149. 149. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.00	ТЕИ		
40	75.0 60.0 142. 1.95	4599.	0.050.250E 06				
41	75.0 60.0 142. 1.95	3551.	0.040.281E 07 166. 166. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.05	ТЕИ		
42	75.0 60.0 142. 1.95	1049.	0.010.212E 08 172. 172. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.05	ТЕИ		
43	75.0 60.0 142. 1.95	1081.	0.000.250E 06				
44	75.0 60.0 142. 1.95	371.	0.000.212E 08 174. 174. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.05	ТЕИ		
45	75.0 60.0 142. 1.95	710.	0.000.340E 09 178. 178. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.05	ТЕИ		
46	75.0 60.0 142. 1.95	5600.	0.0 0.100E 21				
47	75.0 60.0 142. 1.95	710.	0.0 0.100E 21 181. 181. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.05	КЛ		
48	75.0 60.0 142. 1.95	1393.	0.0 0.100E 21 189. 189. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.05	КЛ		
49	75.0 60.0 142. 1.95	1393.	0.0 0.100E 21 197. 197. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.05	КЛ		
50	75.0 60.0 142. 1.95	1393.	0.0 0.100E 21 205. 205. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.05	КЛ		
51	75.0 60.0 142. 1.95	2339.	-15.000.600E 04				
52	75.0 60.0 142. 1.95	250.	-1.000.100E 21 210. 210. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.05	РН		
53	75.0 60.0 142. 1.95	209.	-2.000.600E 04 207. 207. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.05	Р		
54	75.0 60.0 142. 1.95	209.	-2.000.600E 04 198. 198. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.05	Р		
55	75.0 60.0 142. 1.95	320.	-1.500.100E 21 149. 149. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.05	Л		
56	75.0 60.0 142. 1.95	314.	-3.000.600E 04 184. 184. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.05	Р		
57	75.0 60.0 142. 1.95	314.	-3.000.600E 04 193. 193. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.05	Р		
58	75.0 60.0 142. 1.95	108.	0.0 0.100E 21 193. 193. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.05	Л		
59	75.0 60.0 142. 1.95	1202.	-1.000.600E 04				
60	75.0 60.0 142. 1.95	272.	-0.500.100E 21 194. 194. 0.	0. 6000. 4900. 0.850.75 1.34 1.10 1.05	Л		

Продолжение приложения I Лист 5

52	75.0	60.0	142.	1.95	105.	0.500.600E 04	193.	193.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.05	Г
53	75.0	60.0	142.	1.95	412.	0.0 0.100E 21	186.	186.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.05	Г
54	75.0	60.0	142.	1.95	412.	0.0 0.100E 21	179.	179.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.05	Г
13*****	13*****	13*****	13*****	13*****	1375.	0.0 0.100E 21				0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.05	Г
55	75.0	60.0	142.	1.95	688.	0.0 0.100E 21	167.	167.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
56	75.0	60.0	142.	1.95	688.	0.0 0.100E 21	156.	156.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
14*****	14*****	14*****	14*****	14*****	1375.	0.0 0.100E 21				0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
57	75.0	60.0	142.	1.95	687.	0.0 0.100E 21	144.	144.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
58	75.0	60.0	142.	1.95	687.	0.0 0.100E 21	132.	132.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
14*****	14*****	14*****	14*****	14*****	250.	1.000.600E 04				0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
59	75.0	60.0	142.	1.95	250.	1.000.100E 21	110.	110.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	Г
15*****	15*****	15*****	15*****	15*****	5651.	13.000.600E 04				0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	Г
60	75.0	60.0	142.	1.95	209.	2.000.600E 04	111.	111.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	Г
61	75.0	60.0	142.	1.95	209.	2.000.600E 04	120.	120.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	Г
62	75.0	60.0	142.	1.95	209.	1.000.600E 04	136.	136.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	Г
63	75.0	60.0	142.	1.95	866.	0.0 0.100E 21	217.	217.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	Л
64	75.0	60.0	142.	1.95	866.	1.000.100E 21	221.	221.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	Л
65	75.0	60.0	142..	1.95	209.	2.000.600E 04	196.	196.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	Г
66	75.0	60.0	142.	1.95	209.	2.000.600E 04	178.	178.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	Г
67	75.0	60.0	142.	1.95	209.	1.000.600E 04	167.	167.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	Г
68	75.0	60.0	142.	1.95	866.	0.0 0.100E 21	139.	139.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	Л
69	75.0	60.0	142.	1.95	866.	0.500.100E 21	111.	111.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	Л
70	75.0	60.0	142.	1.95	105.	1.000.600E 04	109.	109.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	Г
71	75.0	60.0	142.	1.95	105.	0.500.600E 04	108.	108.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	Г
72	75.0	60.0	142.	1.95	361.	0.0 0.100E 21	109.	109.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	Л
73	75.0	60.0	142.	1.95	361.	0.0 0.100E 21	110.	110.	0.	0.	6000.	4900.	0.850.75	1.34	1.10	1.00	Л
16*****	16*****	16*****	16*****	16*****	4305.	0.0 0.100E 21				0.	6000.	4900.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	КЛ
74	75.0	60.0	142.	1.57	710.	0.0 0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	КЛ
75	75.0	60.0	142.	1.57	1442.	0.0 0.100E 21	116.	116.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	КЛ
76	75.0	60.0	142.	1.57	1442.	0.0 0.100E 21	119.	119.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	КЛ
77	75.0	60.0	142.	1.57	710.	0.0 0.100E 21	121.	121.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	КЛ
17*****	17*****	17*****	17*****	17*****	2797.	0.0 0.100E 21				0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	КЛ
78	75.0	60.0	142.	1.57	710.	0.0 0.100E 21	120.	120.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	КЛ
79	75.0	60.0	142.	1.57	1377.	0.0 0.100E 21	116.	116.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	КЛ
80	75.0	60.0	142.	1.57	710.	0.0 0.100E 21	114.	114.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	КЛ
17*****	17*****	17*****	17*****	17*****	3540.	6.840.600E 04				0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Г
81	75.0	60.0	142.	1.57	250.	0.500.100E 21	116.	116.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Г
82	75.0	60.0	142.	1.57	105.	1.000.600E 04	114.	114.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Г
83	75.0	60.0	142.	1.57	105.	1.000.600E 04	117.	117.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Г
84	75.0	60.0	142.	1.57	105.	0.500.600E 04	121.	121.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Г
85	75.0	60.0	142.	1.57	433.	0.0 0.100E 21	143.	143.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Л
86	75.0	60.0	142.	1.57	433.	0.500.100E 21	140.	140.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Л
87	75.0	60.0	142.	1.57	105.	1.000.600E 04	134.	134.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Г
88	75.0	60.0	142.	1.57	105.	1.000.600E 04	139.	131.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Г
89	75.0	60.0	142.	1.57	105.	0.500.600E 04	129.	129.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Г
90	75.0	60.0	142.	1.57	433.	0.0 0.100E 21	127.	127.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Л
91	75.0	60.0	142.	1.57	433.	0.420.100E 21	124.	124.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Л
92	75.0	60.0	142.	1.57	38.	0.420.600E 04	124.	124.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Г
93	75.0	60.0	142.	1.57	421.	0.0 0.100E 21	127.	127.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Л
94																	

## Продолжение приложения I Лист 5

115	75.0	60.0	142.	1.57	105.	0.500.600E 04	121.	121.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Г
116	75.0	60.0	142.	1.57	423.	0.0.0.100E 21	120.	120.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Л
117	75.0	60.0	142.	1.57	433.	0.470.100E 21	115.	115.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Л
118	75.0	60.0	142.	1.57	98.	0.930.600E 04	113.	113.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Г
119	75.0	60.0	142.	1.57	98.	0.470.600E 04	112.	112.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Г
120	75.0	60.0	142.	1.57	367.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Л
121	75.0	60.0	142.	1.57	367.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4700.	1.000.90	1.34	1.10	1.00	Л
<b>20*****</b>																	
122	75.0	60.0	142.	1.95	710.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
123	75.0	60.0	142.	1.95	1091.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
124	75.0	60.0	142.	1.95	1531.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
125	75.0	60.0	142.	1.95	710.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
<b>21*****</b>																	
126	75.0	60.0	142.	1.95	710.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
127	75.0	60.0	142.	1.95	1091.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
128	75.0	60.0	142.	1.95	1091.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
129	75.0	60.0	142.	1.95	710.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	ХЛ
<b>21*****</b>																	
130	75.0	60.0	142.	1.95	250.	0.480.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	ГИ
131	75.0	60.0	142.	1.95	102.	0.970.600E 04	113.	113.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Г
132	75.0	60.0	142.	1.95	102.	0.970.600E 04	113.	113.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Г
133	75.0	60.0	142.	1.95	102.	0.480.600E 04	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Г
134	75.0	60.0	142.	1.95	626.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Л
<b>22*****</b>																	
135	75.0	60.0	142.	1.95	710.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
136	75.0	60.0	142.	1.95	1420.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	ХЛ
137	75.0	60.0	142.	1.95	2171.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
138	75.0	60.0	142.	1.95	2171.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
139	75.0	60.0	142.	1.95	1420.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
140	75.0	60.0	142.	1.95	710.	0.0.0.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
<b>22*****</b>																	
141	75.0	60.0	142.	1.95	250.	0.500.100E 21	112.	112.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	ГИ
142	75.0	60.0	142.	1.95	103.	-1.000.600E 04	113.	113.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Г
143	75.0	60.0	142.	1.95	105.	-1.000.600E 04	116.	116.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Г
144	75.0	60.0	142.	1.95	105.	0.500.600E 04	120.	120.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Г
145	75.0	60.0	142.	1.95	433.	0.0.0.100E 21	121.	121.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Л
146	75.0	60.0	142.	1.95	433.	0.470.100E 21	115.	115.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Л
147	75.0	60.0	142.	1.95	98.	0.470.600E 04	116.	116.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Г
148	75.0	60.0	142.	1.95	416.	0.0.0.100E 21	116.	116.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Л
149	75.0	60.0	142.	1.95	416.	0.0.0.100E 21	117.	117.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Л
<b>23*****</b>																	
150	75.0	60.0	142.	1.95	710.	0.0.0.100E 21	119.	119.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
151	75.0	60.0	142.	1.95	1655.	0.0.0.100E 21	123.	123.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
152	75.0	60.0	142.	1.95	1655.	0.0.0.100E 21	128.	128.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
153	75.0	60.0	142.	1.95	710.	0.0.0.100E 21	130.	130.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	КЛ
<b>23*****</b>																	
154	75.0	60.0	142.	1.95	250.	-0.500.100E 21	131.	131.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	ГИ
155	75.0	60.0	142.	1.95	105.	-1.000.600E 04	130.	130.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Г
156	75.0	60.0	142.	1.95	105.	-1.000.600E 04	128.	128.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Г
157	75.0	60.0	142.	1.95	105.	-0.500.600E 04	123.	123.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Г
158	75.0	60.0	142.	1.95	433.	0.0.0.100E 21	132.	132.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Л
159	75.0	60.0	142.	1.95	433.	-0.470.100E 21	149.	149.	0.	0.	6000.	4900.	0.830.75	1.34	1.10	1.00	Л
<b>25*****</b>																	

Продолжение приложения I Лист 7

ПРИЗН. ДОБЪЕМН. :УГРД. :СИЕЛ- :МОДУЛЬ; МОДУЛЬ; КОФ.; КОЭФ. :НЕСУШ. /УДЕЛЬН. ДОБЪЕМН.; КОФ. ;РАССТ ОТ: ВЕС ДО-  
ВЧАС; ПР.; УЧЕТА В ВЕС ЗГН. ТР.; ЛЕНИЕ :ДЕФОРМ.; ДЕФОРМ.; ПУАС-1КАСАТ.; СПОСОВ.; ВЕС И ВЕС ЗДОРИС-1ВЕРХА ЗА: ПОЛНИТ, 1  
ТОК :ГР.; ДОБВОДН; ГРУНТА :ГРУНТ; ГРУНТА; ЗАС-ГРЮСН. ГРУСОНА :СОПРОТ.; ГРУНТА; ГРУНТА И ВОАН. ПОЧТИ СИЛКИ АД: ГРУЗА; 1  
ГРУНТА1КГ/СМ3 ГРАА.: КГ/СМ2; КГ/СМ2; КГ/СМ2 ГР. 1ГРУНТА1КГ/СМ2)КГС/М3 1КГС/М3 1  
ВОАН. СИ: КГ/СМ 1

## Продолжение приложения I Лист 8

30	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	6.	12.20
40	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
51	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
<b>11*****</b>															
42	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
43	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
44	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
45	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
46	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
47	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
48	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
49	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
50	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
<b>13*****</b>															
51	1.	1	0.0014	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	45.	12.20
52	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	68.	12.20
53	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	160.	12.20
54	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	251.	12.20
<b>13*****</b>															
55	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	404.	0.0
56	1.	1	0.0014	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	557.	0.0
<b>14*****</b>															
57	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	709.	0.0
58	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	862.	0.0
<b>14*****</b>															
59	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	900.	0.0
<b>15*****</b>															
60	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	930.	0.0
61	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	960.	0.0
62	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	990.	0.0
63	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	999.	0.0
64	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	999.	0.0
65	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	999.	0.0
66	1.	1	0.0015	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	999.	0.0
67	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	999.	0.0
68	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	999.	0.0
69	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	959.	0.0
70	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	950.	0.0
71	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	941.	0.0
72	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	910.	0.0
73	1.	1	0.0016	15.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	879.	0.0
<b>16*****</b>															
74	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	818.	0.0
75	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	693.	0.0
76	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	568.	0.0
77	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	507.	0.0
<b>17*****</b>															
78	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	547.	0.0
79	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	637.	0.0
80	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	683.	0.0
<b>17*****</b>															
81	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	700.	0.0
82	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	706.	0.0
83	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	713.	0.0
84	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	720.	0.0
85	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	749.	0.0
86	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	732.	0.0
87	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	748.	0.0
88	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	743.	0.0
89	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	739.	0.0
90	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	720.	0.0
91	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	701.	0.0
92	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0	1800.	1010.	0.65	697.	0.0
93	1.	1	0.0016	14.	0.01	150.	250.	0.15	0.19	2.0</td					

Продолжение приложения I Лист 9

92	25*****	163	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	104	12.20
	26*****	164	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
		165	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
		166	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
		167	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
		168	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
		169	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
		170	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
		171	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
		172	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
		173	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
		174	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
		175	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
	28*****	176	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
		177	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
		178	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
		179	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	0.	12.20
		180	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	0.	0.65	4.	12.20
	28*****	181	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	40.	0.0
		182	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	79.	0.0
	29*****	183	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	117.	0.0
		184	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	181.	0.0
		185	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	223.	0.0
	30*****	186	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	252.	0.0
		187	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	282.	0.0
	31*****	188	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	349.	0.0
		189	1.	1	0.0016	18.	0.02	200.	300.	0.15	0.25	2.0	1800.	1010.	0.65	400.	0.0

#### КАРТЫ

---РАЗБИВКА-НА-ФИЛЕНЧАРНЫЕ-УЧАСТИКИ-ЗАКОНЧЕНА---УЧЕНОВ-В-ДАЛЬНЕШИИ-РАСПРОДАЖ---

МИНИСТЕРСТВО  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

КИНИИГПРОГАЗ ГИПРОСПЕЦГАЗ  
г.ДОНГЦК г.ЛЕННИНГРАД

Продолжение приложения I Лист II  
МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЯНОЙ И  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ВНИИСТ  
г.МОСКВА

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗ: 1 ВARIАНТ: ПРОФИЛЬ ДАТА: 23.3.82  
ОБЪЕКТ КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР 1

РАСЧЕТ  
ПОДЗЕМНОГО УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ОСИ В  
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ НА ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ.  
ДОГА - 82 - А В Т О

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

КОЛИЧЕСТВО РАЗБИЕНИЯ 187

$C_1 = 0.0$        $C_2 = 0.0$        $C_3 = 0.0$   
коэффициент линейного расширения, 1/ГРАД. 0.0000120  
модуль упругости металла, МПА 210000.  
коэффициент плавления металла 0.3  
объемный вес металла, кН/м<sup>3</sup> 78.5

$C_4 = 0.900000E+25$        $C_5 = 0.900000E+21$        $C_6 = 0.900000E+21$   
коэффициент перегрузки рабочего давления 1.10  
коэффициент перегрузки НГ 0.80  
коэффициент перегрузки НГ 0.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	РАБОЧЕЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ НАРУШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ		РАДИУС И ВЫСОТА ШИРИНА ТОРЖА НОРМАНФОРМЫ		КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ	
2	7.5	60.0	142.	1.57	3708.	0.0	0.100E+19	107.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00													
3	7.5	60.0	142.	1.57	5396.	0.0	0.100E+19	107.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00													
4	7.5	60.0	142.	1.57	5396.	0.0	0.100E+19	107.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00													
5	7.5	60.0	142.	1.57	5396.	0.0	0.100E+19	107.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00													
6	7.5	60.0	142.	1.57	5396.	0.0	0.100E+19	107.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00													
7	7.5	60.0	142.	1.57	5396.	0.0	0.100E+19	107.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00													
8	7.5	60.0	142.	1.57	4260.	0.0	0.100E+19	107.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00													
9	7.5	60.0	142.	1.57	4260.	0.0	0.100E+19	107.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00													
10	7.5	60.0	142.	1.57	3266.	0.0	0.100E+19	107.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00													
11	7.5	60.0	142.	1.57	2136.	0.0	0.100E+19	107.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00													
12	7.5	60.0	142.	1.57	1813.	0.0	0.100E+19	107.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00													
13	7.5	60.0	142.	1.57	1420.	0.0	0.100E+19	107.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00													
14	7.5	60.0	142.	1.57	994.	0.0	0.100E+19	107.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00													
15	7.5	60.0	142.	1.57	710.	0.0	0.100E+19	107.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00													
16	7.5	60.0	142.	1.95	956.	0.0	0.100E+19	107.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00													
17	7.5	60.0	142.	1.95	956.	0.7908E-04	0.100E+19	107.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00													
18	7.5	60.0	142.	1.95	710.	0.2154E+02	0.339E+07	107.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00													
19	7.5	60.0	142.	1.95	1420.	0.3738E+01	0.212E+06	107.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00													
20	7.5	60.0	142.	1.95	2958.	0.6801E+02	0.281E+05	109.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00													
21	7.5	60.0	142.	1.95	592.	0.8505E+01	0.281E+05	110.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00													
22	7.5	60.0	142.	1.95	1727.	0.2038E+00	0.100E+03	116.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00													
23	7.5	60.0	142.	1.95	2181.	0.9737E+01	0.508E+04	126.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00													
24	7.5	60.0	142.	1.95	1369.	0.2833E+00	0.508E+04	137.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00													
25	7.5	60.0	142.	1.95	1420.	0.2083E+00	0.315E+04	154.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00													

Продолжение приложения I Аист I2

82

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
26	7.5	60.0	142.	1.95	710.	0.1541E 00	0.264E 04	166.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
27	7.5	60.0	142.	1.95	710.	0.1741E 00	0.264E 04	158.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
28	7.5	60.0	142.	1.95	990.	0.4386E-01	0.315E 04	151.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
29	7.5	60.0	142.	1.95	300.	0.9472E-03	0.315E 04	149.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
30	7.5	60.0	142.	1.95	130.	0.3228E 00	0.315E 04	148.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
31	7.5	60.0	142.	1.95	3550.	0.2525E 00	0.308E 04	144.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
32	7.5	60.0	142.	1.95	1727.	0.8845E-01	0.100F 03	149.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
33	7.5	60.0	142.	1.95	3551.	0.3543E-01	0.281E 05	166.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
34	7.5	60.0	142.	1.95	1049.	0.1066E-01	0.212F 06	172.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
35	7.5	60.0	142.	1.95	371.	0.2132E-03	0.212E 06	174.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
36	7.5	60.0	142.	1.95	710.	0.7908E-04	0.340E 07	178.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
37	7.5	60.0	142.	1.95	710.	0.0	0.100E 19	181.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
38	7.5	60.0	142.	1.95	1393.	0.0	0.100E 19	189.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
39	7.5	60.0	142.	1.95	1393.	0.0	0.100E 19	197.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
40	7.5	60.0	142.	1.95	1393.	0.0	0.100E 19	203.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
41	7.5	60.0	142.	1.95	710.	0.0	0.100E 19	209.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
42	7.5	60.0	142.	1.95	250.	-1.1000E 01	0.100F 19	210.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
43	7.5	60.0	142.	1.95	209.	-0.2000F 01	0.400E 02	207.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
44	7.5	60.0	142.	1.95	209.	-0.2000E 01	0.600E 02	198.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
45	7.5	60.0	142.	1.95	209.	-1.1000E 01	0.600E 02	181.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
46	7.5	60.0	142.	1.95	320.	-0.1500E 01	0.100E 19	149.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
47	7.5	60.0	142.	1.95	314.	-0.3000E 01	0.600E 02	158.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
48	7.5	60.0	142.	1.95	314.	-0.3000E 01	0.600E 02	186.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
49	7.5	60.0	142.	1.95	314.	-0.1500E 01	0.600E 02	193.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
50	7.5	60.0	142.	1.95	198.	0.0	0.100E 19	193.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
51	7.5	60.0	142.	1.95	272.	-0.5000E 00	0.100E 19	194.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
52	7.5	60.0	142.	1.95	105.	-0.5000E 00	0.600E 02	193.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
53	7.5	60.0	142.	1.95	412.	0.0	0.100E 19	186.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
54	7.5	60.0	142.	1.95	412.	0.0	0.100E 19	179.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.05						
55	7.5	60.0	142.	1.95	688.	0.0	0.100E 19	167.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
56	7.5	60.0	142.	1.95	688.	0.0	0.100E 19	156.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
57	7.5	60.0	142.	1.95	687.	0.0	0.100E 19	144.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
58	7.5	60.0	142.	1.95	687.	0.0	0.100E 19	132.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
59	7.5	60.0	142.	1.95	250.	0.1000E 01	0.100E 19	110.	0.	0.	600.	490.	0.83 0.73	1.34	1.10	1.00						
60	7.5	60.0	142.	1.95	209.	0.2000E 01	0.600E 02	111.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
61	7.5	60.0	142.	1.95	209.	0.2000E 01	0.600E 02	120.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
62	7.5	60.0	142.	1.95	209.	0.1000E 01	0.600E 02	136.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
63	7.5	60.0	142.	1.95	866.	0.0	0.100E 19	217.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
64	7.5	60.0	142.	1.95	866.	0.1000E 01	0.100E 19	221.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
65	7.5	60.0	142.	1.95	209.	0.2000E 01	0.600E 02	196.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
66	7.5	60.0	142.	1.95	209.	0.2000E 01	0.400E 02	178.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
67	7.5	60.0	142.	1.95	209.	0.1000E 01	0.600E 02	167.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
68	7.5	60.0	142.	1.95	866.	0.0	0.100E 19	139.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
69	7.5	60.0	142.	1.95	866.	0.4992E 00	0.100E 19	111.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
70	7.5	60.0	142.	1.95	105.	0.0986E 00	0.600E 02	109.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
71	7.5	60.0	142.	1.95	105.	0.4992E 00	0.600E 02	108.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
72	7.5	60.0	142.	1.95	361.	0.0	0.100E 19	109.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
73	7.5	60.0	142.	1.95	301.	0.0	0.100E 19	110.	0.	0.	600.	490.	0.85 0.75	1.34	1.10	1.00						
74	7.5	60.0	142.	1.95	710.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	470.	1.00 0.90	1.34	1.10	1.00						
75	7.5	60.0	142.	1.95	1442.	0.0	0.100E 19	116.	0.	0.	600.	470.	1.00 0.90	1.34	1.10	1.00						
76	7.5	60.0	142.	1.95	1442.	0.0	0.100E 19	119.	0.	0.	600.	470.	1.00 0.90	1.34	1.10	1.00						
77	7.5	60.0	142.	1.95	710.	0.0	0.100E 19	121.	0.	0.	600.	470.	1.00 0.90	1.34	1.10	1.00						
78	7.5</td																					

Продолжение приложения I Лист 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
83	7.5	60.0	142.	1.57	105.	0.1000E 01	0.600E 02	117.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
84	7.5	60.0	142.	1.57	105.	0.5000E 00	0.400E 02	121.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
85	7.5	60.0	142.	1.57	433.	0.0	0.100E 19	143.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
86	7.5	60.0	142.	1.57	433.	0.5000E 00	0.100E 19	140.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
87	7.5	60.0	142.	1.57	105.	0.1000E 01	0.400E 02	134.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
88	7.5	60.0	142.	1.57	105.	0.1000E 01	0.600E 02	131.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
89	7.5	60.0	142.	1.57	105.	0.5000E 00	0.600E 02	129.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
90	7.5	60.0	142.	1.57	433.	0.0	0.100E 19	127.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
91	7.5	60.0	142.	1.57	433.	0.4211E 00	0.100E 19	124.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
92	7.5	60.0	142.	1.57	88.	0.4211E 00	0.600E 02	124.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
93	7.5	60.0	142.	1.57	421.	0.0	0.100E 19	127.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
94	7.5	60.0	142.	1.57	421.	0.0	0.100E 19	131.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
95	7.5	60.0	142.	1.57	710.	0.0	0.100E 19	137.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
96	7.5	60.0	142.	1.57	1347.	0.0	0.100E 19	148.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
97	7.5	60.0	142.	1.57	710.	0.0	0.100E 19	154.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
98	7.5	60.0	142.	1.57	250.	-1.000E 01	0.100E 19	156.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
99	7.5	60.0	142.	1.57	209.	-2.000E 01	0.600E 02	154.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
100	7.5	60.0	142.	1.57	209.	-2.000E 01	0.400E 02	165.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
101	7.5	60.0	142.	1.57	209.	-1.000E 01	0.600E 02	128.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
102	7.5	60.0	142.	1.57	552.	-5507F 00	0.100E 19	149.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
103	7.5	60.0	142.	1.57	115.	-1.101E 01	0.600F 02	154.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
104	7.5	60.0	142.	1.57	115.	-1.101E 01	0.600E 02	157.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
105	7.5	60.0	142.	1.57	115.	-5507E 00	0.600E 02	157.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
106	7.5	60.0	142.	1.57	584.	0.0	0.100E 19	154.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
107	7.5	60.0	142.	1.57	710.	0.0	0.100E 19	151.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
108	7.5	60.0	142.	1.57	1420.	0.0	0.100E 19	144.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
109	7.5	60.0	142.	1.57	3482.	0.0	0.100F 19	126.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
110	7.5	60.0	142.	1.57	1420.	0.0	0.100E 19	119.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
111	7.5	60.0	142.	1.57	710.	0.0	0.100E 19	116.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
112	7.5	60.0	142.	1.57	250.	-0.5000E 00	0.100E 19	119.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
113	7.5	60.0	142.	1.57	105.	-0.1000E 01	0.800E 02	115.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
114	7.5	60.0	142.	1.57	105.	-0.1000F 01	0.600E 02	117.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
115	7.5	60.0	142.	1.57	105.	-0.5000E 00	0.600E 02	121.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
116	7.5	60.0	142.	1.57	433.	0.0	0.100E 19	129.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
117	7.5	60.0	142.	1.57	433.	-0.4668E 00	0.100E 19	115.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
118	7.5	60.0	142.	1.57	98.	-0.9336E 00	0.600E 02	113.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
119	7.5	60.0	142.	1.57	93.	-0.4668E 00	0.600E 02	112.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
120	7.5	60.0	142.	1.57	367.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
121	7.5	60.0	142.	1.57	367.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	470.	1.00	0.90	1.34	1.10	1.00
122	7.5	60.0	142.	1.95	710.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
123	7.5	60.0	142.	1.95	1531.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
124	7.5	60.0	142.	1.95	1531.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
125	7.5	60.0	142.	1.95	710.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
126	7.5	60.0	142.	1.95	710.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
127	7.5	60.0	142.	1.95	1091.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
128	7.5	60.0	142.	1.95	1091.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
129	7.5	60.0	142.	1.95	710.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
130	7.5	60.0	142.	1.95	250.	-0.4847E 00	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
131	7.5	60.0	142.	1.95	102.	-0.9694E 00	0.600E 02	113.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
132	7.5	60.0	142.	1.95	102.	-0.9694E 00	0.600E 02	113.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
133	7.5	60.0	142.	1.95	102.	-0.4847E 00	0.400E 02	112.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
134	7.5	60.0	142.	1.95	626.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
135	7.5	60.0	142.	1.95	710.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
136	7.5	60.0	142.	1.95	1420.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
137	7.5	60.0	142.	1.95	2171.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
138	7.5	60.0	142.	1.95	2171.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00
139	7.5	60.0	142.	1.95	1420.	0.0	0.100E 19	112.	0.	0.	600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00

Продолжение приложения I Аист I4

08

1	1	1	2	1	3	1	4	:	3	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12	:	13	:	14	:	15	:	16	:	17	:	18	:
140	7.5	60.0	142.	1.95	710.	0.0		0.100E	19	112.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
141	7.5	60.0	142.	1.05	250.	0.5000E	00	0.100E	19	112.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
142	7.5	60.0	142.	1.95	105.	0.1000E	01	0.600E	02	113.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
143	7.5	60.0	142.	1.95	105.	0.1000E	01	0.600E	02	116.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
144	7.5	60.0	142.	1.95	105.	0.5000E	00	0.600E	02	120.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
145	7.5	60.0	142.	1.95	433.	0.0		0.100E	19	121.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
146	7.5	60.0	142.	1.95	453.	0.4682E	00	0.100E	19	115.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
147	7.5	60.0	142.	1.95	98.	0.4682E	00	0.600E	02	114.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
148	7.5	60.0	142.	1.95	416.	0.0		0.100E	19	116.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
149	7.5	60.0	142.	1.95	416.	0.0		0.100E	19	117.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
150	7.5	60.0	142.	1.95	710.	0.0		0.100E	19	119.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
151	7.5	60.0	142.	1.95	1655.	0.0		0.100E	19	123.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
152	7.5	60.0	142.	1.95	1655.	0.0		0.100E	19	128.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
153	7.5	60.0	142.	1.95	710.	0.0		0.100E	19	130.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
154	7.5	60.0	142.	1.95	250.	-5.0000E	00	0.100E	19	131.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
155	7.5	60.0	142.	1.95	105.	-1.0000E	01	0.600E	02	130.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
156	7.5	60.0	142.	1.95	105.	-1.0000E	01	0.600E	02	128.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
157	7.5	60.0	142.	1.95	115.	-5.0000E	00	0.600E	02	123.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
158	7.5	60.0	142.	1.95	433.	0.0		0.100E	19	132.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
159	7.5	60.0	142.	1.95	433.	-4.722E	00	0.100E	19	149.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.00																
160	7.5	60.0	142.	1.95	00.	-4.722E	00	0.600E	02	152.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.03																
161	7.5	60.0	142.	1.95	415.	0.0		0.100E	19	163.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
162	7.5	60.0	142.	1.95	415.	0.0		0.100E	19	174.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
163	7.5	60.0	142.	1.95	537.	0.0		0.100E	19	188.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
164	7.5	60.0	142.	1.95	537.	0.0		0.100E	19	202.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
165	7.5	60.0	142.	1.95	250.	-5.0000E	00	0.100E	19	211.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
166	7.5	60.0	142.	1.95	105.	-1.0000E	01	0.600E	02	207.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
167	7.5	60.0	142.	1.95	105.	-1.000F	01	0.600E	02	201.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
168	7.5	60.0	142.	1.95	105.	-5.0000E	00	0.600E	02	193.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
169	7.5	60.0	142.	1.95	433.	0.0		0.100E	19	156.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
170	7.5	60.0	142.	1.95	433.	-5.0000E	00	0.100E	19	120.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
171	7.5	60.0	142.	1.95	105.	-1.0000E	01	0.600E	02	124.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
172	7.5	60.0	142.	1.95	105.	-1.000F	01	0.600E	02	130.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
173	7.5	60.0	142.	1.95	105.	-5.0000E	00	0.600E	02	134.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
174	7.5	60.0	142.	1.95	433.	0.0		0.100E	19	147.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
175	7.5	60.0	142.	1.95	765.	0.0		0.100E	19	155.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
176	7.5	60.0	142.	1.95	168.	-5.235E	00	0.100E	19	160.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
177	7.5	60.0	142.	1.95	110.	-1.031E	01	0.600E	02	162.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
178	7.5	60.0	142.	1.95	110.	-5.235E	00	0.400E	02	163.	0.	0.		600.	490.	0.85	0.75	1.34	1.10	1.05																
179	7.5	60.0	142.	1.95	35																															

Продолжение приложения I Лист 15

Продолжение приложения I Лист 16

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	251.	122.0	
55	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	404.	0.0	
56	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	556.	0.0	
57	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	709.	0.0	
58	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	862.	0.0	
59	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	899.	0.0	
60	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	929.	0.0	
61	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	959.	0.0	
62	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	990.	0.0	
63	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	999.	0.0	
64	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	999.	0.0	
65	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	999.	0.0	
66	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	999.	0.0	
67	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	999.	0.0	
68	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	999.	0.0	
69	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	959.	0.0	
70	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	950.	0.0	
71	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	941.	0.0	
72	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	910.	0.0	
73	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	878.	0.0	
74	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	817.	0.0	
75	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	692.	0.0	
76	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	567.	0.0	
77	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	506.	0.0	
78	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	546.	0.0	
79	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	636.	0.0	
80	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	683.	0.0	
81	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	699.	0.0	
82	1	1	15.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	706.	0.0	
83	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	713.	0.0	
84	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	720.	0.0	
85	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	748.	0.0	
86	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	752.	0.0	
87	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	747.	0.0	
88	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	743.	0.0	
89	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	738.	0.0	
90	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	719.	0.0	
91	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	700.	0.0	
92	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	697.	0.0	
93	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	678.	0.0	
94	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	660.	0.0	
95	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	629.	0.0	
96	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	571.	0.0	
97	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	540.	0.0	
98	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	529.	0.0	
99	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	520.	0.0	
100	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	511.	0.0	
101	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	502.	0.0	
102	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	500.	0.0	
103	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	500.	0.0	
104	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	500.	0.0	
105	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	500.	0.0	
106	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	500.	0.0	
107	1	1	16.00	18.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	500.	0.0	
108																

Продолжение приложения 1 Амс. 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
111	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	500.	0.0				
112	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	499.	0.0				
113	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	499.	0.0				
114	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	499.	0.0				
115	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	499.	0.0				
116	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	504.	0.0				
117	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	513.	0.0				
118	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	517.	0.0				
119	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	520.	0.0				
120	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	529.	0.0				
121	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	538.	0.0				
122	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	556.	0.0				
123	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	595.	0.0				
124	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	634.	0.0				
125	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	653.	0.0				
126	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	671.	0.0				
127	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	698.	0.0				
128	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	726.	0.0				
129	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	744.	0.0				
130	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	751.	0.0				
131	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	753.	0.0				
132	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	753.	0.0				
133	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	753.	0.0				
134	1	1	16.00	14.	.001	15.0	25.0	.15	.019	0.20	18.00	10.10	0.65	733.	0.0				
135	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	717.	0.0				
136	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	681.	0.0				
137	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	626.	0.0				
138	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	570.	0.0				
139	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	534.	0.0				
140	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	516.	0.0				
141	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	510.	0.0				
142	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	507.	0.0				
143	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	505.	0.0				
144	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	502.	0.0				
145	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	482.	0.0				
146	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	454.	0.0				
147	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	454.	0.0				
148	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	433.	0.0				
149	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	411.	0.0				
150	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	374.	0.0				
151	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	288.	0.0				
152	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	201.	0.0				
153	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	164.	0.0				
154	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	151.	0.0				
155	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	146.	0.0				
156	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	140.	0.0				
157	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	135.	0.0				
158	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	116.	0.0			</td	

Продолжение приложения I Лист 18

48	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
163	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	0.	122.0	
169	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	0.	122.0	
170	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	0.	122.0	
171	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	0.	122.0	
172	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	0.	122.0	
173	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	0.	122.0	
174	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	0.	122.0	
175	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	0.	122.0	
176	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	0.	122.0	
177	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	0.	122.0	
178	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	0.	122.0	
179	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	0.	122.0	
180	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	4.	122.0	
181	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	39.	0.0	
182	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	75.	0.0	
183	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	117.	0.0	
184	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	180.	0.0	
185	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	222.	0.0	
186	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	252.	0.0	
187	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	281.	0.0	
188	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	340.	0.0	
189	1	1	16.00	18.	.002	20.0	30.0	.15	.025	0.20	18.00	10.10	0.65	406.	0.0	

## Продолжение приложения I Лист 19

## РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

НОМЕР : ТЕКУЩИЙ ИЗГИБАНИЯ: МОМЕНТ ОТ : СУММАРНЫХ : ПРОДОЛЬНОЕ : ПОПЕРЕЧНАЯ : ПОПЕРЕЧНОЕ : ПРОДОЛЬНОЕ : ИСТИННОЕ :									
ЧАСТЬ : ШАЯ : МОМЕНТ, : УПРУГОГО : ИЗГИБАНИЯ: ОСЕВОЕ : СИЛА, : ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ,									
ЧАСТЬ : КООРДИНАТЫ : ИЗГИБА, : МОМЕНТ, : УСИЛИЕ, : СИЛА, : ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0.0	-0.6262E-25		-0.6262E-25	-0.2892E 04	0.1286E-23	0.361112E-34	0.892628E-06	0.892628E-06
2	0.5	0.1902E-24		0.1902E-24	-0.2892E 04	0.1238E-23	-0.110332E-27	0.366670E-06	0.566670E-06
2	1.0	-0.1165E-23		-0.1165E-23	-0.2892E 04	-0.2069E-22	-0.101930E-26	-0.302555E-05	0.382555E-05
3	0.0	-0.1165E-23		-0.1165E-23	-0.2892E 04	-0.2069E-22	-0.101929E-26	0.117360E-05	0.117360E-05
3	0.5	0.5284E-22		0.5284E-22	-0.2892E 04	0.7964E-21	0.250471E-26	0.0	0.250471E-26
3	1.0	-0.1535E-20		-0.1535E-20	-0.2892E 04	-0.7028E-20	0.854877E-24	0.352080E-05	0.352080E-05
4	0.0	-0.1535E-20		-0.1535E-20	-0.2892E 04	-0.7028E-20	0.854877E-24	-0.469440E-05	0.469440E-05
4	0.5	0.1376E-19		0.1376E-19	-0.2892E 04	-0.7220E-18	-0.528550E-22	-0.821520E-05	0.821520E-05
4	1.0	0.1379E-17		0.1379E-17	-0.2892E 04	0.5160E-16	0.183923E-20	-0.105624E-04	0.105624E-04
5	0.0	0.1379E-17		0.1379E-17	-0.2892E 04	0.5160E-16	0.183924E-20	-0.164304E-04	0.164304E-04
5	0.5	-0.9904E-16		-0.9904E-16	-0.2892E 04	-0.1955E-14	-0.312916E-19	-0.328608E-04	0.328608E-04
5	1.0	0.3762E-14		0.3762E-14	-0.2892E 04	0.3975E-13	-0.798211E-18	-0.645480E-04	0.645480E-04
6	0.0	0.3762E-14		0.3762E-14	-0.2892E 04	0.3975E-13	-0.798209E-18	-0.704160E-04	0.704160E-04
6	0.5	-0.5800E-13		-0.5800E-13	-0.2892E 04	-0.6670E-12	-0.211582E-17	-0.147874E-03	0.147874E-03
6	1.0	0.8991E-12		0.8991E-12	-0.2892E 04	0.1137E-10	0.172255E-15	-0.305136E-03	0.305136E-03
7	0.0	0.8991E-12		0.8991E-12	-0.2892E 04	0.1137E-10	0.172256E-15	-0.312177E-03	0.312177E-03
7	0.5	-0.1372E-10		-0.1372E-10	-0.2892E 04	-0.1895E-09	-0.478269E-14	-0.656042E-03	0.656042E-03
7	1.0	0.2057E-09		0.2057E-09	-0.2892E 04	0.3095E-08	0.105686E-12	-0.138569E-02	0.138569E-02
8	0.0	0.2057E-09		0.2057E-09	-0.2892E 04	-0.2580E-07	-0.212297E-11	-0.250076E-02	0.250076E-02
8	0.5	-0.8925E-09		-0.8925E-09	-0.2892E 04	0.9064E-07	0.187419E-10	-0.451645E-02	0.451645E-02
8	1.0	0.4340E-08		0.4340E-08	-0.2892E 04	0.187419E-10	-0.451645E-02	0.451645E-02	0.451645E-02
9	0.0	-0.4340E-08		-0.4340E-08	-0.2910E 04	0.9064E-07	0.187419E-10	-0.450603E-02	0.450603E-02
9	0.5	0.1223E-06		0.1223E-06	-0.2910E 04	0.8127E-06	-0.753192E-10	-0.812949E-02	0.812949E-02
9	1.0	-0.1212E-05		-0.1212E-05	-0.2910E 04	-0.1710E-06	-0.470437E-09	-0.146678E-01	0.146678E-01
10	0.0	-0.1212E-05		-0.1212E-05	-0.2951E 04	-0.1710E-04	-0.470440E-09	-0.146593E-01	0.146593E-01
10	0.5	0.5418E-05		0.5418E-05	-0.2985E 04	0.1997E-03	0.713191E-08	-0.230412E-01	0.230412E-01
10	1.0	0.2907E-04		0.2907E-04	-0.3038E 04	-0.7455E-03	-0.668100E-07	-0.362194E-01	0.362194E-01
11	0.0	0.2907E-04		0.2907E-04	-0.3038E 04	-0.7455E-03	-0.668102E-07	-0.362212E-01	0.362212E-01
11	0.5	-0.2590E-03		-0.2590E-03	-0.3100E 04	-0.3966E-02	-0.144608E-06	-0.515928E-01	0.515928E-01
11	1.0	-0.4875E-03		-0.4875E-03	-0.3188E 04	0.2032E-02	0.100617E-05	-0.734935E-01	0.734935E-01
12	0.0	-0.4875E-03		-0.4875E-03	-0.3188E 04	0.2032E-02	0.100617E-05	-0.735099E-01	0.735099E-01
12	0.5	0.3520E-02		0.3520E-02	-0.3274E 04	0.9278E-01	0.245353E-05	-0.949120E-01	0.949120E-01
12	1.0	0.1355E-01		0.1355E-01	-0.3385E 04	0.8838E-01	-0.609600E-05	-0.122544E 00	0.122544E 00
13	0.0	0.1355E-01		0.1355E-01	-0.3385E 04	0.8838E-01	-0.609603E-05	-0.122562E 00	0.122562E 00
13	0.5	0.9498E-02		0.9498E-02	-0.3493E 04	-0.1425E 00	-0.319172E-04	-0.149187E 00	0.149187E 00
13	1.0	-0.2704E-01		-0.2704E-01	-0.3623E 04	-0.8058E 00	0.673047E-04	-0.181598E 00	0.181598E 00

## Продолжение приложения I Лист 20

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	0.0	-2704E-01		-2704E-01	-3623E 04	-8038E 00	-673048E-04	-181616E 00	0.181618E 00	
14	0.5	-8430E-01		-8430E-01	-3731E 04	-1478E 01	-716115E-04	-208410E 00	0.208410E 00	
16	1.0	-1626E 00		-1626E 00	-3855E 04	-1952F 01	-163597E-04	-239158E 00	0.239158E 00	
15	0.0	-1626E 00		-1626E 00	-3855E 04	-1952E 01	-1635953E-04	-239153E 00	0.239153E 00	
15	0.5	-2103E 00		-2103E 00	-3954E 04	-1389E 01	0.878872E-04	-263830E 00	0.263830E 00	
15	1.0	-1838E 00		-1838F 00	-4064E 04	0.1787E 01	0.264181E-03	-291066E 00	0.291066E 00	
16	0.0	-1838E 00		-1838F 00	-4167E 04	0.1787E 01	0.264184E-03	-291106E 00	0.291106E 00	
16	0.5	0.1742E 00		0.1742E 00	-4301E 04	0.1231E 02	0.577017E-03	-258790E 00	0.258790E 00	
16	1.0	0.1196E 01		0.1196E 01	-4419E 04	0.2994E 02	0.770745E-03	-229811E 00	0.229813E 00	
17	0.0	0.1196E 01		0.1196E 01	-4419E 04	0.2994E 02	0.770752E-03	-229804E 00	0.229805E 00	
17	0.5	0.2971E 01		0.2971E 01	-4535E 04	0.4575E 02	0.311585E-03	-203921E 00	0.203922E 00	
17	1.0	0.4705E 01		0.4705E 01	-4637E 04	0.3271E 02	0.168638E-02	-180928E 00	0.180936E 00	
18	0.0	0.4705E 01	-1303E 01	0.34015E 01	-4837E 04	0.3308E 02	-168609E-02	-180949E 00	0.180957E 00	
18	0.5	0.5108E 01	-1313E 01	0.38055E 01	-4706E 04	0.1317E 02	-468060E-02	-165362E 00	0.165369E 00	
18	1.0	0.4048E 01	-1303E 01	0.2745E 01	-4768E 04	-3528E 02	-909774E-02	-151431E 00	0.151704E 00	
19	0.0	0.4048E 01	-2084E 02	-1679E 02	-4768E 04	0.2976E 02	-909197E-02	-151437E 00	0.151710E 00	
19	0.5	-2422E 01	-2084E 02	-2327E 02	-4878E 04	-1824E 03	-210251E-01	-126666E 00	0.128399E 00	
19	1.0	-2913F 02	-2084F 02	-4997E 02	-4970E 04	-5528E 03	-282270E-01	-103863E 00	0.109562E 00	
20	0.0	-2913E 02	-1572E 03	-1864F 03	-4970E 04	0.5890E 03	-281572E-01	-105913E 00	0.109592E 00	
20	0.5	0.1661E 02	-1572E 03	-1386E 03	-5116E 04	0.1393E 03	-326523E-02	-723969E-01	0.726643E-01	
20	1.0	0.7276E 01	-1572E 03	-1500F 03	-5215E 04	-4230E 03	-529462E-01	-492080E-01	0.722822E-01	
21	0.0	0.7276E 01	-1572E 03	-1500E 03	-5215E 04	-2124E 03	-529397E-01	-492550E-01	0.723096E-01	
21	0.5	-7798E 01	-1572E 03	-1650E 03	-5230E 04	-5868E 03	-728657E-01	-454742E-01	0.858912E-01	
21	1.0	-3538E 02	-1572E 03	-1924F 03	-5245E 04	-1077E 04	-910382E-01	-419503E-01	0.100239E 00	
22	0.0	-3538E 02	-4418F 03	-4772E 03	-5245E 04	0.1562E 04	-909774E-01	-420278E 01	0.100216E 00	
22	0.5	0.1417E 02	-4418E 03	-4276E 03	-5281E 04	-3391E 03	-132433E 00	-329361E-01	0.136439E 00	
22	1.0	-1353E 03	-4418E 03	-5771E 03	-5309E 04	-3069E 04	-169491E 00	-253703E-01	0.171380E 00	
23	0.0	-1353E 03	-8697F 03	-1005F 04	-5309E 04	0.3277E 04	-169402E 00	-259955E-01	0.171385E 00	
23	0.5	0.6503E 02	-8697E 03	-8047E 03	-5335E 04	0.4573E 03	-876361E-01	-181113E-01	0.894880E-01	
23	1.0	0.5672E 01	-8697F 03	-8640F 03	-5333E 04	-1368E 04	-125200E 00	-115696E-01	0.125733E 00	
24	0.0	0.5672E 01	-8697F 03	-8440E 03	-5333E 04	0.1471E 04	-125176E 00	-117950E-01	0.125731E 00	
24	0.5	0.2416E 02	-8697F 03	-8456E 03	-5361E 04	-7073E 03	-200524E 00	-815358E-02	0.200690E 00	
24	1.0	-1471E 03	-8697F 03	-1017E 04	-5366E 04	-4054E 04	-284636E 00	-475028E-02	0.284676E 00	
25	0.0	-1471E 03	-1403E 04	-1550E 04	-5366E 04	0.4802E 04	-284607E 00	-617105E-02	0.284674E 00	
25	0.5	0.4558E 02	-1403E 04	-1337E 04	-5369E 04	0.6838E 03	-299050E 00	-280532E-02	0.299063E 00	
25	1.0	-6608E 02	-1403F 04	-1469F 04	-5370E 04	-3743E 04	-336822E 00	0.674696E-03	0.336823E 00	
26	0.0	-6608E 02	-1673E 04	-1740E 04	-5370E 04	0.2709E 04	-336821E 00	-763769E-03	0.336822E 00	
26	0.5	-1440E 02	-1673F 04	-1688E 04	-5370E 04	0.3116E 03	-349115E 00	0.872938E-03	0.349116E 00	
26	1.0	-4799E 02	-1673F 04	-1721E 04	-5370E 04	-2149E 04	-355267E 00	0.252187E-02	0.353276E 00	
27	0.0	-4799E 02	-1673F 04	-1721E 04	-5370E 04	0.2666E 04	-353273E 00	0.156047E-02	0.355276E 00	
27	0.5	0.2807E 01	-1673F 04	-1671E 04	-5369E 04	0.1830E 03	-353812E 00	-322230E-02	0.353827E 00	
27	1.0	-3404E 02	-1673E 04	-1708E 04	-5367E 04	-2284E 04	-351064E 00	0.490892E-02	0.351098E 00	

Продолжение приложения I Лист 21

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	0.0	-3404E 02	-1403E 04	-1437E 04	-5367E 04	0.3155E 04	-351074E 00	0.382500E-02	0.351095E 00		
28	0.5	0.3875E 02	-1403E 04	-1364E 04	-5364E 04	-2433E 03	-345573E 00	0.622679E-02	0.343629E 00		
28	1.0	-5894E 02	-1403E 04	-1461E 04	-5360E 04	-3660E 04	-353666E 00	0.870535E-02	0.343773E 00		
29	0.0	-5894E 02	-1403E 04	-1461E 04	-5360E 04	-2228E 04	-353679E 00	0.845569E-02	0.353780E 00		
29	0.5	-1092E 03	-1403E 04	-1503E 04	-5359E 04	-3277E 04	-353286E 00	0.926434E-02	0.353407E 00		
29	1.0	-1362E 03	-1403E 04	-1539E 04	-5357E 04	-6919E 04	-347729E 00	0.100728E-01	0.347875E 00		
30	0.0	-1562E 03	-1403E 04	-1559E 04	-5357E 04	-4290E 04	-347729E 00	0.993505E-02	0.347871E 00		
30	0.5	-2157E 03	-1403E 04	-1618E 04	-5356E 04	-5172E 04	-336556E 00	0.108735E-01	0.336732E 00		
31	0.0	-2157E 03	-8697E 03	-1085E 04	-5356E 04	0.4906E 04	-336607E 00	0.877900E-02	0.336722E 00		
31	0.5	0.1143E 03	-8697E 03	-7549E 03	-5328E 04	-1099E 03	-424469E-01	0.195656E-01	0.467392E-01		
31	1.0	-1974E 03	-8497E 03	-1067E 04	-5276E 04	-4282E 04	-273699E 00	0.342266E-01	0.273831E 00		
32	0.0	-1974E 03	-4418E 03	-6392E 03	-5276E 04	0.3566E 04	-273847E 00	0.330223E-01	0.273831E 00		
32	0.5	-1114E 02	-4418E 03	-6530E 03	-5240E 04	0.6813E 03	-241466E 00	0.423609E-01	0.243554E 00		
32	1.0	-3723E 02	-4418E 03	-4790E 03	-5194E 04	-1477E 04	-159750E 00	0.536578E-01	0.168521E 00		
33	0.0	-3722E 02	-1572E 03	-1945E 03	-5194E 04	0.1259E 04	-159834E 00	0.533988E-01	0.168518E 00		
33	0.5	0.3480E 02	-15725E 03	-1224E 03	-5059E 04	-1923E 03	-943918E-02	0.851182E-01	0.856400E-01		
33	1.0	-3177E 02	-1572E 03	-1890E 03	-4845E 04	-6392E 03	-451279E-01	0.133719E 00	0.141129E 00		
34	0.0	-3177E 02	-2084E 02	-5261E 02	-4845E 04	0.4360E 03	-4520952-01	0.133656E 00	0.141095E 00		
34	0.5	-1566E 02	-2084E 02	-3680E 02	-4772E 04	0.1696E 03	-456370E-01	0.152399E 00	0.159091E 00		
34	1.0	-1175E 02	-2084E 02	-3259E 02	-4689E 04	-8632E 02	-355355E-01	0.173419E 00	0.177027E 00		
35	0.0	-1175E 02	-2084E 02	-3259E 02	-4689E 04	0.2541E 03	-355872E-01	0.173634E 00	0.177049E 00		
35	0.5	-6748E 01	-2084E 02	-2759E 02	-4664E 04	0.1890E 03	-302775E-01	0.181453E 00	0.183962E 00		
35	1.0	-2756E 01	-2084E 02	-2360E 02	-4638E 04	0.1350E 03	-244357E-01	0.189751E 00	0.191318E 00		
36	0.0	-2756E 01	-1299E 01	-4036E 01	-4638E 04	0.1413E 03	-244363E-01	0.189675E 00	0.191243E 00		
36	0.5	0.2873E 01	-1299E 01	0.1973E 01	-4590E 04	0.7138E 02	-128625E-01	0.206224E 00	0.206625E 00		
36	1.0	0.6647E 01	-1299E 01	0.5347E 01	-4539E 04	0.4381E 02	-206414E-02	0.223732E 00	0.223761E 00		
37	0.0	0.6647E 01			0.6647E 01	-4539E 04	0.4616E 02	-206429E-02	0.223704E 00	0.223714E 00	
37	0.5	0.1017E 02			0.1017E 02	-4491E 04	0.9658E 02	-684994E-02	0.242194E 00	0.242291E 00	
37	1.0	0.1756E 02			0.1756E 02	-4439E 04	0.2839E 03	0.127690E-01	0.261657E 00	0.261968E 00	
38	0.0	0.1756E 02			0.1756E 02	-4439E 04	0.2838E 03	0.127687E-01	0.261671E 00	0.261982E 00	
38	0.5	0.5295E 02			0.5295E 02	-4347E 04	0.7270E 03	0.542377E-02	0.302623E 00	0.302672E 00	
38	1.0	0.8000E 02			0.8000E 02	-4241E 04	0.2942E 02	-599738E-01	0.347405E 00	0.352544E 00	
39	0.0	0.8000E 02			0.8000E 02	-4241E 04	-2942E 02	-399670E-01	0.347417E 00	0.352554E 00	
39	0.5	0.2776E 02			0.2776E 02	-4146E 04	-9324E 03	-205138E 00	0.396076E 00	0.446047E 00	
39	1.0	-1329E 03			-1329E 03	-4039E 04	-3072E 04	-370836E 00	0.448642E 00	0.582064E 00	
40	0.0	-1330E 03			-1330E 03	-4039E 04	-3073E 04	-370926E 00	0.448600E 00	0.582089E 00	
40	0.5	-4478E 03			-4478E 03	-3942E 04	-3957E 04	-376038E 00	0.505083E 00	0.629693E 00	
40	1.0	-5488E 03			-5488E 03	-3834E 04	-7319E 04	0.119329E 00	0.365524E 00	0.578039E 00	
41	0.0	-8489E 03			-8489E 03	-3834E 04	-7316E 04	0.119522E 00	0.565528E 00	0.578020E 00	
41	0.5	-9171E 03			-9171E 03	-3783E 04	-5623E 02	0.700460E 00	0.597909E 00	0.920943E 00	
41	1.0	-6655E 03			-6655E 03	-3729E 04	0.20468 03	0.153680E 01	0.634370E 00	0.168389E 01	

Продолжение приложения I Лист 22

1	1	2	3	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10
42	0.0	-4655E-03			-4655E-03	-3729E-04	0.2046E-03	0.153079E-01	0.630963E-00	0.165573E-01						
42	0.5	-8826E-02			-8826E-02	-3711E-04	0.3163E-03	0.186357E-01	0.643273E-00	0.197467E-01						
42	1.0	0.4423E-03			0.4428E-03	-3692E-04	0.4300E-03	0.219902E-01	0.655583E-00	0.229466E-01						
43	0.0	0.642AE-03			0.6428E-03	-3598E-04	0.1668E-03	0.221012E-01	0.617287E-00	0.229471E-01						
43	0.5	0.7269E-03			0.7269E-03	-3682E-04	0.2959F-05	0.247948E-01	0.627582E-00	0.253768E-01						
43	1.0	0.1150E-04			0.1150E-04	-3667E-04	0.4393E-03	0.272823E-01	0.638081E-00	0.280185E-01						
44	0.0	0.1150E-04			0.1150E-04	-3672E-04	-1263E-05	0.244886E-01	0.342237E-00	0.280183E-01						
44	0.5	0.1133E-04			0.1135E-04	-3657E-04	0.3118E-04	0.296788E-01	0.352699E-00	0.301890E-01						
44	1.0	0.1255E-04			0.1285E-04	-3642F-04	0.1998E-03	0.315483E-01	0.563334E-00	0.320473E-01						
45	0.0	0.1289E-04			0.1285E-04	-3639E-04	-3648E-05	0.317258E-01	0.452568E-00	0.320470E-01						
45	0.5	0.1021E-04			0.1021E-04	-3625E-04	-1858E-03	0.332599E-01	0.463287E-00	0.335810E-01						
45	1.0	0.9433E-03			0.9438E-03	-3610E-04	0.7727E-02	0.345066E-01	0.474166E-00	0.348289E-01						
46	0.0	0.9438F-03			0.9438F-03	-3608E-04	-2809E-05	0.345822E-01	0.414384E-00	0.348296E-01						
46	0.5	0.7545E-03			0.7545E-03	-3587E-04	0.1692E-04	0.360403E-01	0.430948E-00	0.362971E-01						
46	1.0	0.1043E-04			0.1043E-04	-3566E-04	0.3252F-03	0.370381E-01	0.447616E-00	0.373076E-01						
47	0.0	0.1043E-04			0.1043E-04	-3569E-04	-9636E-04	0.371427E-01	0.350462E-00	0.373077E-01						
47	0.5	0.1140E-04			0.1140E-04	-3549E-04	0.2128E-03	0.375376E-01	0.367004E-00	0.377166E-01						
47	1.0	0.1712E-04			0.1712E-04	-3527E-04	0.5224E-05	0.371889E-01	0.383722E-00	0.373863E-01						
48	0.0	0.1712E-04			0.1712F-04	-3533E-04	-3188F-05	0.373389E-01	0.188643E-00	0.373864E-01						
48	0.5	0.1431E-04			0.1431E-04	-3511E-04	-1488E-04	0.360250E-01	0.205352E-00	0.360835E-01						
48	1.0	0.1601E-04			0.1601E-04	-3488E-04	0.2744E-03	0.337855E-01	0.222471E-00	0.338587E-01						
49	0.0	0.1601E-04			0.1601E-04	-3480E-04	-5644E-05	0.338557E-01	0.452328E-01	0.338587E-01						
49	0.5	0.8780E-03			0.8780F-03	-3471E-04	-2969E-05	0.307232E-01	0.624925E-01	0.307293E-01						
49	1.0	0.5641E-03			0.5641F-03	-3459E-04	-5795E-04	0.270168E-01	0.798379E-01	0.270286E-01						
50	0.0	0.5441E-03			0.5441E-03	-3452E-04	-4765E-03	0.270283E-01	0.906513E-02	0.270284E-01						
50	0.5	0.1000E-03			0.1000E-03	-3450E-04	-3621E-03	0.245243E-01	0.204177E-01	0.245251E-01						
50	1.0	-0.2179E-03			-0.2179E-03	-3447E-04	-2208E-03	0.219958E-01	0.312183E-01	0.219981E-01						
51	0.0	-0.2179E-03			-0.2179E-03	-3447E-04	-2208E-03	0.219957E-01	0.311638E-01	0.219979E-01						
51	0.5	-0.4708F-03			-0.4708E-03	-3441E-04	-7551E-04	0.186075E-01	0.463429E-01	0.186133E-01						
51	1.0	-0.5392E-03			-0.5392E-03	-3433E-04	0.4618E-04	0.154101E-01	0.615545E-01	0.154224E-01						
52	0.0	-0.5392E-03			-0.5392E-03	-3433E-04	-9314E-04	0.156149E-01	0.481294E-01	0.154224E-01						
52	0.5	-0.6312E-03			-0.6312E-03	-3426E-04	-1434E-04	0.131134E-01	0.602083E-01	0.131272E-01						
53	0.0	-0.6312E-03			-0.6312E-03	-3426E-04	-1536E-05	0.131180E-01	0.484987E-01	0.131270E-01						
53	0.5	-0.8803E-03			-0.8803E-03	-3412E-04	-3363E-04	0.912414E-00	0.717641E-01	0.915232E-00						
53	1.0	-0.9107E-03			-0.9107E-03	-3393E-04	0.4739E-04	0.595832E-00	0.951819E-01	0.603387E-00						
54	0.0	-0.9107E-03			-0.9107E-03	-3393E-04	0.4738E-04	0.595834E-00	0.952514E-01	0.603399E-00						
54	0.5	-0.7925E-03			-0.7925E-03	-3368E-04	0.9878E-04	0.365553E-00	0.116930E-00	0.384413E-00						
54	1.0	-0.5792E-03			-0.5792E-03	-3338E-04	0.1294E-03	0.210639E-00	0.142934E-00	0.254557E-00						
55	0.0	-0.5792E-03			-0.5792E-03	-3338E-04	0.1294E-03	0.210658E-00	0.142990E-00	0.254603E-00						
55	0.5	-0.1098E-03			-0.1098E-03	-3275E-04	0.1527E-03	0.623247E-01	0.183980E-00	0.194250E-00						
55	1.0	0.4045E-03			0.4045E-03	-3197E-04	0.1538E-03	-575893E-01	0.226308E-00	0.233521E-00						

Продолжение приложения I Лист 23

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	0.0	0.6045E 03		0.4045E 03	-0.3197E 04	0.1538E 03	-0.576115E-01	0.226331E 00	0.233548E 00	
56	0.5	0.8839E 03		0.8839E 03	-0.3102E 04	0.1431E 03	-0.285049E 00	0.270317E 00	0.392841E 00	
56	1.0	0.1256E 04		0.1234E 04	-0.2989E 04	0.1098E 03	-0.764881E 00	0.316289E 00	0.811092E 00	
57	0.0	0.1256E 04		0.1256E 04	-0.2989E 04	0.1098E 03	-0.746856E 00	0.316261E 00	0.811058E 00	
57	0.5	0.1396E 04		0.1396E 04	-0.2889E 04	0.3404E 04	-0.153848E 01	0.364176E 00	0.158099E 01	
57	1.0	0.1113E 04		0.1113E 04	-0.2774E 04	0.1080E 05	-0.269352E 01	0.414155E 00	0.272317E 01	
58	0.0	0.1113E 04		0.1113E 04	-0.2774E 04	0.1080E 05	-0.269352E 01	0.414131E 00	0.272317E 01	
58	0.5	0.3014E 03		0.3014E 03	-0.2678E 04	0.2469E 03	-0.413396E 01	0.446130E 00	0.416015E 01	
58	1.0	-0.1102E 04		-0.1102E 04	-0.2570E 04	0.4476E 03	-0.564169E 01	0.520061E 00	0.366561E 01	
59	0.0	-0.1102E 04		-0.1102E 04	-0.2570E 04	0.4470E 03	-0.564174E 01	0.519981E 00	0.366563E 01	
59	0.5	-0.1767E 04		-0.1767E 04	-0.2337E 04	0.4977E 03	-0.613900E 01	0.340094E 00	0.616271E 01	
59	1.0	-0.2488E 04		-0.2488E 04	-0.2502E 04	0.5524E 03	-0.657362E 01	0.360533E 00	0.639747E 01	
60	0.0	-0.2488E 04		-0.2488E 04	-0.2510E 04	0.2899E 03	-0.658253E 01	0.465592E 00	0.659759E 01	
60	0.5	-0.2858E 04		-0.2858E 04	-0.2482E 04	0.3333E 03	-0.687629E 01	0.442768E 00	0.689183E 01	
60	1.0	-0.3262E 04		-0.3262E 04	-0.2453E 04	0.3784E 03	-0.709018E 01	0.480177E 00	0.710642E 01	
61	0.0	-0.3262E 04		-0.3262E 04	-0.2457E 04	0.1448E 03	-0.710260E 01	0.232202E 00	0.710639E 01	
61	0.5	-0.3154E 04		-0.3154E 04	-0.2429E 04	0.9802E 04	-0.722785E 01	0.249699E 00	0.723216E 01	
61	1.0	-0.3082E 04		-0.3082E 04	-0.2399E 04	0.9073E 04	-0.726496E 01	0.267324E 00	0.726988E 01	
62	0.0	-0.3082E 04		-0.3082E 04	-0.2388E 04	0.3718E 03	-0.726985E 01	0.135011E-01	0.726986E 01	
62	0.5	-0.2505E 04		-0.2505E 04	-0.2385E 04	0.5192E 03	-0.722335E 01	0.312978E 00	0.722341E 01	
62	1.0	-0.1972E 04		-0.1972E 04	-0.2380E 04	0.4673E 03	-0.710682E 01	0.491372E-01	0.710699E 01	
63	0.0	-0.1972E 04		-0.1972E 04	-0.2370E 04	0.7275E 03	-0.710630E 01	-0.740493E 01	0.710669E 01	
63	0.5	0.5050E 03		0.5050E 03	-0.2388E 04	0.3673E 03	-0.628303E 01	-0.112578E 02	0.628303E 01	
63	1.0	0.1495E 04		0.1495E 04	-0.2371E 04	0.3918E 04	-0.562141E 01	0.726880E 01	0.562187E 01	
64	0.0	0.1495E 04		0.1495E 04	-0.2371E 04	0.3018E 04	-0.562132E 01	0.726606E 01	0.362179E 01	
64	0.5	0.9788E 03		0.9788E 03	-0.2348E 04	0.2932E 05	-0.554082E 01	0.147317E 00	0.554278E 01	
64	1.0	-0.1089E 04		-0.1089E 04	-0.2228E 04	0.4057E 05	-0.582083E 01	0.223678E 00	0.582512E 01	
65	0.0	-0.1089E 04		-0.1089E 04	-0.2238E 04	0.3879E 05	-0.582382E 01	0.122037E 00	0.582510E 01	
65	0.5	-0.1938E 04		-0.1938E 04	-0.2222E 04	0.4611E 05	-0.586025E 01	0.140734E 00	0.586194E 01	
65	1.0	-0.2057E 04		-0.2057E 04	-0.2205E 04	0.5345E 05	-0.585337E 01	0.159560E 00	0.585575E 01	
66	0.0	-0.2057E 04		-0.2057E 04	-0.2214E 04	0.1982E 04	-0.585555E 01	-0.449907E 01	0.585573E 01	
66	0.5	-0.2104E 04		-0.2104E 04	-0.2219E 04	0.6703E 04	-0.579378E 01	-0.262506E 01	0.579384E 01	
66	1.0	-0.2212E 04		-0.2212E 04	-0.2221E 04	0.1532E 05	-0.567313E 01	-0.746774E 02	0.567314E 01	
67	0.0	-0.2212E 04		-0.2212E 04	-0.2217E 04	0.3618E 05	-0.566936E 01	-0.205543E 00	0.367308E 01	
67	0.5	-0.1841E 04		-0.1841E 04	-0.2240E 04	0.2977E 05	-0.548932E 01	-0.186846E 00	0.349250E 01	
67	1.0	-0.1528E 04		-0.1528E 04	-0.2260E 04	0.2361E 05	-0.525775E 01	-0.168233E 00	0.326044E 01	
68	0.0	-0.1528E 04		-0.1528E 04	-0.2254E 04	0.4942E 05	-0.528396E 01	-0.239999E 00	0.526039E 01	
68	0.5	0.2147E 03		0.2147E 03	-0.2361E 04	0.2369E 05	-0.401861E 01	-0.184459E 00	0.402284E 01	
68	1.0	0.9851E 03		0.9851E 03	-0.2433E 04	0.4866E 04	-0.203992E 01	-0.111057E 00	0.284209E 01	
69	0.0	0.9851E 03		0.9851E 03	-0.2433E 04	0.4866E 04	-0.283994E 01	-0.111094E 00	0.284211E 01	
69	0.5	0.8366E 03		0.8366E 03	-0.2469E 04	0.1409E 05	-0.204668E 01	-0.389864E 01	0.204705E 01	
69	1.0	-0.1422E 03		-0.1422E 03	-0.2470E 04	0.3792E 05	-0.157916E 01	-0.328698E 01	0.157949E 01	

Продолжение приложения I. Лист 24

06	1	1	1	2	1	3	1	4	3	3	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	
	70	0.0	-	1432E-03					-1432E-03	-2473E-04	-1867E-05	-157941E-01	0.189276E-01	0.157952E-01								
	70	0.5	-	3408E-03					-3408E-03	-2469E-04	-2190E-05	-147534E-01	0.536419E-01	0.147600E-01								
	71	0.0	-	3408E-03					-3408E-03	-2471E-04	0.4243E-04	-147598E-01	0.105598E-01	0.147802E-01								
	71	0.5	-	2954E-03					-2954E-03	-12469E-04	0.1240E-04	-136372E-01	0.282741E-01	0.136402E-01								
	72	0.0	-	2954E-03					-2954E-03	-2468E-04	0.1431E-05	-136392E-01	0.761045E-01	0.136402E-01								
	72	0.5	-	4826E-02					-4826E-02	-2462E-04	0.9729E-04	-113588E-01	0.460693E-01	0.113580E-01								
	72	1.0	-	1237E-03					0.1237E-03	-2449E-04	0.5917E-06	-943024E-00	0.761093E-01	0.946888E-00								
	73	0.0	-	1237E-03					0.1237E-03	-2449E-04	0.5917E-04	-943314E-00	0.760572E-01	0.946874E-00								
	73	0.5	-	2324E-03					0.2324E-03	-2431E-04	0.2864E-04	-740686E-00	0.106270E-00	0.748073E-00								
	73	1.0	-	2899E-03					0.2899E-03	-2407E-04	0.5200E-03	-553681E-00	0.136658E-00	0.570587E-00								
	74	0.0	-	2899E-03					0.2899E-03	-2303E-04	0.5200E-03	-553985E-00	0.136679E-00	0.370597E-00								
	74	0.5	-	3104E-03					0.3104E-03	-2260E-04	0.1583E-04	-260565E-00	0.151546E-00	0.301429E-00								
	74	1.0	-	2643E-03					0.2643E-03	-2212E-04	-2422E-04	-742906E-01	0.167530E-00	0.163281E-00								
	75	0.0	-	2643E-03					0.2643E-03	-2212E-04	-2422E-04	-742917E-01	0.157544E-00	0.163277E-00								
	75	0.5	-	9680E-02					0.9680E-02	-20995E-04	-2100E-04	0.508941E-01	0.203937E-00	0.210191E-00								
	75	1.0	-	4327E-01					-4327E-01	-1962E-04	-7476E-03	0.236247E-01	0.246533E-00	0.247863E-00								
	76	0.0	-	4324E-01					-4324E-01	-1962E-04	-7475E-03	0.256248E-01	0.246542E-00	0.247870E-00								
	76	0.5	-	4641E-02					-4641E-02	-1816E-04	-4377E-03	-565365E-03	0.296156E-00	0.296156E-00								
	76	1.0	-	6756E-02					-6756E-02	-1641E-04	-8290E-02	0.388953E-01	0.353685E-00	0.353817E-00								
	77	0.0	-	6756E-02					-6756E-02	-1641E-04	-8290E-02	0.388956E-01	0.353658E-00	0.355790E-00								
	77	0.5	-	6768E-02					-6768E-02	-1566E-04	0.9114E-03	-923457E-01	0.385086E-00	0.393004E-00								
	77	1.0	-	2619E-02					0.2619E-02	-1484E-04	-2877E-04	0.160977E-00	0.418397E-00	0.448296E-00								
	78	0.0	-	2619E-02					0.1868E-03	-1409E-04	-5872E-04	-217831E-00	0.433701E-00	0.503293E-00								
	78	0.5	-	1868E-03					0.4552E-03	-1327E-04	0.7314E-04	-203844E-00	0.490916E-00	0.532325E-00								
	78	1.0	-	4552E-03					-4552E-03	-1327E-04	0.7314E-04	-229143E-01	0.632324E-00	0.238247E-01								
	79	0.0	-	4552E-03					-1031E-04	-3006E-04	-3006E-04	-229142E-01	0.632258E-00	0.238245E-01								
	79	0.5	-	1048E-04					-1031E-04	-3006E-04	-3006E-04	-3006E-04	0.698559E-00	0.391636E-01								
	79	1.0	-	1111E-04					-1111E-04	-3006E-04	-3006E-04	-3006E-04	0.746767E-00	0.566777E-01								
	80	0.0	-	1111E-04					-1111E-04	-3006E-04	-3006E-04	-2766E-05	-680914E-01	0.721723E-00	0.684530E-01							
	80	0.5	-	6188E-03					-6188E-03	-95862E-03	-1359E-05	-383358E-01	0.698559E-00	0.391636E-01								
	80	1.0	-	3788E-03					-3788E-03	-8511E-03	-3004E-05	-361836E-01	0.746767E-00	0.566777E-01								
	81	0.0	-	3788E-03					-3788E-03	-8811E-03	-3004E-05	-361839E-01	0.746743E-00	0.566700E-01								
	81	0.5	-	8644E-03					-8644E-03	-8451E-03	-3450E-05	-622833E-01	0.764196E-00	0.627504E-01								
	81	1.0	-	1403E-04					-1403E-04	-8283E-03	-3941E-05	-683042E-01	0.782084E-00	0.634524E-01								
	82	0.0	-	1403E-04					-1403E-04	-6314E-03	-2766E-05	-680914E-01	0.721723E-00	0.684530E-01								
	82	0.5	-	1772E-04					-1772E-04	-8091E-03	-3159E-03	-723726E-01	0.737563E-00	0.727474E-01								
	83	0.0	-	1772E-04					-1772E-04	-8126E-03	-8126E-04	-724909E-01	0.609817E-00	0.727455E-01								
	83	0.5	-	1928E-04					-1928E-04	-7394E-03	-1214E-03	-741517E-01	0.623179E-00	0.764079E-01								

Продолжение приложения I. Лист 25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	0.0	-1928E 04		-1928E 04	-7895E 03	0.1130E 05	-762500E 01	0.492146E 00	0.766087E 01		
84	0.5	-1870E 04		-1870E 04	-7650E 03	0.7179E 04	-702141E 01	0.508001E 00	0.793768E 01		
85	0.0	-1870E 04		-1870E 04	-7838E 03	0.1887E 05	-792349E 01	0.439304E 00	0.793765E 01		
85	0.5	-1621E 04		-1621E 04	-7094E 03	0.9339E 04	-834901E 01	0.471415E 00	0.836231E 01		
85	1.0	-1354E 04		-1354E 04	-6504E 03	-5621E 03	-853668E 01	0.504356E 00	0.857353E 01		
86	0.0	-1554E 04		-1554E 04	-6504E 03	-5621E 03	-855871E 01	0.504282E 00	0.857355E 01		
86	0.5	-1670E 04		-1670E 04	-5971E 03	-1015E 03	-856331E 01	0.536135E 00	0.858020E 01		
86	1.0	-1964E 04		-1964E 04	-5402E 03	-1963E 03	-834763E 01	0.572769E 00	0.836731E 01		
87	0.0	-1964E 04		-1964E 04	-5414E 03	-8128E 04	-833236E 01	0.499666E 00	0.836729E 01		
87	0.5	-2047E 04		-2047E 04	-5149E 03	-1263E 05	-815238E 01	0.517184E 00	0.816877E 01		
88	0.0	-2047E 04		-2047E 04	-5151E 03	0.1035E 05	-816014E 01	0.374921E 00	0.816875E 01		
88	0.5	-1925E 04		-1925E 04	-4867E 03	0.3957E 04	-788597E 01	0.392303E 00	0.789572E 01		
89	0.0	-1925E 04		-1925E 04	-4837E 03	0.2886E 05	-789153E 01	0.254862E 00	0.789564E 01		
89	0.5	-1600E 04		-1600E 04	-4602E 03	0.2452E 05	-754766E 01	0.272678E 00	0.755298E 01		
90	0.0	-1600E 04		-1600E 04	-4576E 03	0.3894E 05	-754974E 01	0.206398E 00	0.759256E 01		
90	0.5	-8131E 03		-8131E 03	-4164E 03	0.2649E 05	-668939E 01	0.242940E 00	0.669379E 01		
90	1.0	-2036E 03		-2036E 03	-3684E 03	0.1826E 05	-572083E 01	0.280162E 00	0.572763E 01		
91	0.0	-2036E 03		-2036E 03	-3684E 03	0.1826E 05	-572084E 01	0.280104E 00	0.572769E 01		
91	0.5	0.2144E 03		0.2144E 03	-3135E 03	0.8607E 04	-472358E 01	0.318087E 00	0.473427E 01		
91	1.0	0.4399E 03		0.4399E 03	-2516E 03	0.7774E 03	-375226E 01	0.356940E 00	0.376920E 01		
92	0.0	0.4399E 03		0.4399E 03	-2512E 03	0.1025E 03	-375477E 01	0.329434E 00	0.376920E 01		
92	0.5	0.5632E 03		0.5632E 03	-2260E 03	0.6685E 04	-337530E 01	0.345747E 00	0.339396E 01		
93	0.0	0.5632E 03		0.5632E 03	-2252E 03	0.1614E 05	-337874E 01	0.320548E 00	0.339391E 01		
93	0.5	0.9115E 03		0.9115E 03	-1668E 03	0.4958E 04	-253273E 01	0.359591E 00	0.255843E 01		
93	1.0	0.1079E 04		0.1079E 04	-1016E 03	0.2492E 03	-179748E 01	0.399507E 00	0.184134E 01		
94	0.0	0.1079E 04		0.1079E 04	-1016E 03	0.2492E 03	-179747E 01	0.399445E 00	0.184132E 01		
94	0.5	0.1110E 04		0.1110E 04	-6502E 02	-4367E 04	-119411E 01	0.440213E 00	0.127267E 01		
94	1.0	0.1045E 04		0.1045E 04	0.1716E 02	-7313F 04	-726918E 00	0.481907E 00	0.832149E 00		
95	0.0	0.1045E 04		0.1045E 04	0.1716E 02	-7319E 04	-726919E 00	0.481869E 00	0.872129E 00		
95	0.5	0.7998E 03		0.7998E 03	0.1085E 03	-9658E 04	-221878E 00	0.553969E 00	0.296751E 00		
95	1.0	0.4739E 03		0.4739E 03	0.2126E 03	-1013E 03	0.439814E-02	0.628444E 00	0.428459E 00		
96	0.0	0.4739E 03		0.4739E 03	0.2126E 03	-1013E 03	0.440180E-02	0.628452E 00	0.628478E 00		
96	0.5	-1535E 03		-1535E 03	0.3781E 03	-8479E 04	-754629E-01	0.775903E 00	0.779564E 00		
96	1.0	-5780E 03		-5780E 03	0.3793E 03	-3869E 04	-221032E 00	0.931648E 00	0.985604E 00		
97	0.0	-5780E 03		-5780E 03	0.5793E 03	-3869E 04	0.321056E 00	0.931743E 00	0.985506E 00		
97	0.5	-5482E 03		-5482E 03	0.6705E 03	0.3896E 04	0.716503E 00	0.109764E 01	0.124113E 01		
97	1.0	-9503E 02		-9503E 02	0.7699E 03	0.1923E 05	0.928034E 01	0.110583E 01	0.169179E 01		

Продолжение приложения I. Лист 26.

26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	0.0	-0.9503E 02			0.9503E 02	0.7699E 03	0.1923E 05	0.128034E 01	0.110566E 01	0.169167E 01	
98	0.5	0.2179E 03			0.2179E 03	0.8028E 03	0.2686E 05	0.149912E 01	0.113732E 01	0.188183E 01	
98	1.0	0.6329E 03			0.6325E 03	0.6364E 03	0.3566E 05	0.170803E 01	0.116934E 01	0.207007E 01	
99	0.0	0.6325E 03			0.6325E 03	0.8322E 03	0.1307E 03	0.172818E 01	0.113929E 01	0.206993E 01	
99	0.5	0.8508E 03			0.8508E 03	0.8395E 03	0.2335E 05	0.188123E 01	0.116653E 01	0.221355E 01	
99	1.0	0.1155E 04			0.1155E 04	0.8875E 03	0.3227E 05	0.200290E 01	0.119376E 01	0.233167E 01	
100	0.0	0.1155E 04			0.1155E 04	0.8834E 03	-0.8746E 04	0.204333E 01	0.112321E 01	0.233169E 01	
100	0.5	0.1123E 04			0.1123E 04	0.9099E 03	0.8280E 03	0.212508E 01	0.115046E 01	0.241651E 01	
100	1.0	0.1188E 04			0.1188E 04	0.9371E 03	0.1068E 03	0.216545E 01	0.117813E 01	0.246519E 01	
101	0.0	0.1188E 04			0.1188E 04	0.9405E 03	-0.3015E 05	0.220525E 01	0.110185E 01	0.246520E 01	
101	0.5	0.9259E 03			0.9259E 03	0.9645E 03	-0.2002E 05	0.220447E 01	0.112967E 01	0.247707E 01	
101	1.0	0.7692E 03			0.7692E 03	0.9910E 03	-0.9982E 04	0.216953E 01	0.115773E 01	0.245910E 01	
102	0.0	0.7652E 03			0.7652E 03	0.9945E 03	-0.3030E 05	0.218942E 01	0.111953E 01	0.245905E 01	
102	0.5	0.2634E 03			0.2634E 03	0.1064E 04	-0.4830E 04	0.200069E 01	0.119394E 01	0.232986E 01	
102	1.0	0.4212E 03			0.4212E 03	0.1139E 04	0.1791E 03	0.174427E 01	0.126959E 01	0.215739E 01	
103	0.0	0.4213E 03			0.4213E 03	0.1138E 04	0.6862E 04	0.175638E 01	0.125322E 01	0.215765E 01	
103	0.5	0.5349E 03			0.5349E 03	0.1168E 04	0.1541E 05	0.162557E 01	0.128591E 01	0.207269E 01	
104	0.0	0.5349E 03			0.5349E 03	0.1167E 04	-0.6631E 04	0.164999E 01	0.125550E 01	0.207334E 01	
104	0.5	0.4875E 03			0.4875E 03	0.1198E 04	0.1319E 04	0.149703E 01	0.128840E 01	0.197511E 01	
105	0.0	0.4875E 03			0.4875E 03	0.1200E 04	-0.2066E 03	0.152150E 01	0.125809E 01	0.197427E 01	
105	0.5	0.2727E 03			0.2727E 03	0.1231E 04	-0.1341E 03	0.134849E 01	0.129127E 01	0.186703E 01	
106	0.0	0.2727E 03			0.2727E 03	0.1233E 04	-0.2437E 05	0.136084E 01	0.127781E 01	0.186673E 01	
106	0.5	-0.2666E 03			-0.2666E 03	0.1307E 04	-0.9919E 04	0.895762E 00	0.136140E 01	0.162966E 01	
106	1.0	-0.4623E 03			-0.4623E 03	0.1337E 04	-0.1157E 04	0.487284E 00	0.144650E 01	0.152637E 01	
107	0.0	-0.4623E 03			-0.4623E 03	0.1387E 04	-0.1155E 04	0.487455E 00	0.144635E 01	0.152628E 01	
107	0.5	-0.4447E 03			-0.4447E 03	0.1475E 04	0.3473E 04	0.134288E 00	0.155184E 01	0.155764E 01	
107	1.0	-0.3283E 03			-0.3283E 03	0.1569E 04	0.3832E 04	-0.653818E-01	0.165963E 01	0.166092E 01	
108	0.0	-0.3283E 03			-0.3283E 03	0.1569E 04	0.3832E 04	-0.653836E-01	0.165947E 01	0.166076E 01	
108	0.5	-0.1119E 03			-0.1119E 03	0.1734E 04	0.2400E 04	-0.159012E 00	0.188111E 01	0.188782E 01	
108	1.0	0.1512E 02			0.1512E 02	0.1919E 04	0.1082E 04	-0.840262E-01	0.211130E 01	0.211297E 01	
109	0.0	0.1511E 02			0.1511E 02	0.1919E 04	0.1082E 04	-0.840299E-01	0.211137E 01	0.211304E 01	
109	0.5	-0.7152E 01			-0.7152E 01	0.2262E 04	-0.3286E 03	0.112732E-01	0.270686E 01	0.270689E 01	
109	1.0	0.1302E 03			0.1302E 03	0.2894E 04	0.2358E 04	0.491120E-01	0.334872E 01	0.334905E 01	
110	0.0	0.1302E 03			0.1302E 03	0.2694E 04	0.2358E 04	0.491106E-01	0.334876E 01	0.334912E 01	
110	0.5	0.2978E 03			0.2978E 03	0.2839E 04	0.2361E 04	-0.137640E 00	0.362496E 01	0.362757E 01	
110	1.0	0.2973E 03			0.2973E 03	0.2995E 04	-0.1774E 04	0.724988E 00	0.390848E 01	0.397515E 01	
111	0.0	0.2973E 03			0.2973E 03	0.2995E 04	-0.1774E 04	0.724991E 00	0.390873E 01	0.397542E 01	
111	0.5	0.1095E 03			0.1095E 03	0.3067E 04	-0.6754E 04	0.117730E 01	0.405342E 01	0.422093E 01	
111	1.0	-0.3023E 03			-0.3023E 03	0.3142E 04	-0.1429E 03	0.166153E 01	0.419989E 01	0.451661E 01	

Продолжение приложения I Лист 27

1	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1
112	0.0	-	.3023E 03					-.	.323E 03	0.	.3142E 04	-.	.1425E 05	-.	.166155E 01	0.	.419959E 01	0.	.431633E 01	
112	0.5	-	.5149E 03					-.	.549E 03	0.	.3165E 04	-.	.1748E 05	-.	.181515E 01	0.	.425180E 01	0.	.462305E 01	
112	1.0	-	.7674E 03					-.	.7674E 03	0.	.3194E 04	-.	.2098E 05	-.	.194617E 01	0.	.430412E 01	0.	.472366E 01	
113	0.0	-	.7674E 03					-.	.7674E 03	0.	.3192E 04	-.	.1274E 05	-.	.198368E 01	0.	.428887E 01	0.	.472339E 01	
113	0.5	-	.9252E 03					-.	.9252E 03	0.	.3214E 04	-.	.1590E 05	-.	.206623E 01	0.	.433097E 01	0.	.479860E 01	
114	0.0	-	.9252E 03					-.	.9252E 03	0.	.3212E 04	0.	.5459E 03	-.	.214149E 01	0.	.430056E 01	0.	.480425E 01	
114	0.5	-	.9417E 03					-.	.9417E 03	0.	.3234E 04	-.	.2835E 04	-.	.219086E 01	0.	.434530E 01	0.	.476636E 01	
115	0.0	-	.9417E 03					-.	.0417E 03	0.	.3235E 04	0.	.1357E 05	-.	.226636E 01	0.	.430937E 01	0.	.486899E 01	
115	0.5	-	.8193E 03					-.	.8193E 03	0.	.3257E 04	0.	.1003E 05	-.	.228195E 01	0.	.435555E 01	0.	.491712E 01	
116	0.0	-	.8193E 03					-.	.8193E 03	0.	.3259E 04	0.	.1821E 05	-.	.231977E 01	0.	.433244E 01	0.	.491441E 01	
116	0.5	-	.5007E 03					-.	.5007E 03	0.	.3306E 04	0.	.1084E 05	-.	.227349E 01	0.	.442468E 01	0.	.497439E 01	
116	1.0	-	.3331E 03					-.	.3331E 03	0.	.3354E 04	0.	.3730E 04	-.	.216011E 01	0.	.451762E 01	0.	.500749E 01	
117	0.0	-	.3331E 03					-.	.3331E 03	0.	.3394E 04	0.	.3730E 04	-.	.216011E 01	0.	.451614E 01	0.	.500615E 01	
117	0.5	-	.3111E 03					-.	.3111E 03	0.	.3398E 04	-.	.2973E 04	-.	.200162E 01	0.	.460944E 01	0.	.502528E 01	
117	1.0	-	.4244E 03					-.	.4244E 03	0.	.3443E 04	-.	.9107E 04	-.	.180099E 01	0.	.470336E 01	0.	.503638E 01	
118	0.0	-	.4244E 03					-.	.4244E 03	0.	.3463E 04	-.	.1612E 04	-.	.183926E 01	0.	.468848E 01	0.	.503634E 01	
118	0.5	-	.4430E 03					-.	.4430E 03	0.	.3463E 04	-.	.4215E 04	-.	.173043E 01	0.	.473134E 01	0.	.503785E 01	
119	0.0	-	.4430E 03					-.	.4430E 03	0.	.3463E 04	0.	.1073E 05	-.	.180733E 01	0.	.471153E 01	0.	.504628E 01	
119	0.5	-	.3399E 03					-.	.3399E 03	0.	.3483E 04	0.	.8185E 04	-.	.168498E 01	0.	.475813E 01	0.	.504767E 01	
120	0.0	-	.3399E 03					-.	.3399E 03	0.	.3484E 04	0.	.1584E 05	-.	.172354E 01	0.	.473979E 01	0.	.504343E 01	
120	0.5	-	.7093E 02					-.	.7093E 02	0.	.3521E 04	0.	.1128E 05	-.	.147182E 01	0.	.482066E 01	0.	.504033E 01	
120	1.0	-	.1250E 03					-.	.1250E 03	0.	.3558E 04	0.	.7613E 04	-.	.121286E 01	0.	.490197E 01	0.	.504979E 01	
121	0.0	-	.1250E 03					-.	.1250E 03	0.	.3558E 04	0.	.7613F 04	-.	.121286E 01	0.	.490145E 01	0.	.504928E 01	
121	0.5	-	.25P9E 03					-.	.2539E 03	0.	.3595E 04	0.	.4643E 04	-.	.965153E 00	0.	.498324E 01	0.	.507584E 01	
121	1.0	-	.3422E 03					-.	.3422E 03	0.	.3633E 04	0.	.2323E 04	-.	.741358E 00	0.	.506553E 01	0.	.511969E 01	
122	0.0	-	.3422E 03					-.	.3422E 03	0.	.3530E 04	0.	.2323E 04	-.	.741354F 00	0.	.506476E 01	0.	.511872E 01	
122	0.5	-	.3966E 03					-.	.3966E 03	0.	.3601E 04	-.	.7143E 03	-.	.390098E 00	0.	.524242E 01	0.	.525692E 01	
122	1.0	-	.3636E 03					-.	.3636E 03	0.	.3675E 04	-.	.2137E 04	-.	.149907E 00	0.	.542153E 01	0.	.542360E 01	
123	0.0	-	.3636E 03					-.	.3636E 03	0.	.3675E 04	-.	.2137E 04	-.	.149917E 00	0.	.542206E 01	0.	.542413E 01	
123	0.5	-	.1503E 03					-.	.1503E 03	0.	.3826E 04	-.	.2792E 04	0.	.526830E-01	0.	.581304E 01	0.	.581328E 01	
123	1.0	-	.1035E 02					-.	.1035E 02	0.	.3987E 04	-.	.9087E 03	0.	.447951E-01	0.	.621067E 01	0.	.621083E 01	
124	0.0	-	.1035E 02					-.	.1035E 02	0.	.3987E 04	-.	.9087E 03	0.	.447955E-01	0.	.621100E 01	0.	.621116E 01	
124	0.5	-	.20E4E 02					-.	.20E4E 02	0.	.4138E 04	-.	.2014E 02	0.	.107574E-01	0.	.661533E 01	0.	.661533E 01	
124	1.0	-	.1639E 02					-.	.1639E 02	0.	.4298E 04	0.	.9721E 02	0.	.541242E-03	0.	.702626E 01	0.	.702625E 01	
125	0.0	-	.1639E 02					-.	.1639E 02	0.	.4298E 04	0.	.9721E 02	0.	.541128E-03	0.	.702619E 01	0.	.702619E 01	
125	0.5	-	.1234E 02					-.	.1234E 02	0.	.4349E 04	0.	.1247E 03	0.	.367245E-02	0.	.721900E 01	0.	.721900E 01	
125	1.0	-	.5810E 01					-.	.5810E 01	0.	.4441E 04	0.	.2297E 03	0.	.102657E-01	0.	.741328E 01	0.	.741329E 01	

Продолжение приложения I Лист 28

	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1
124	0.0	-	.5810E 01					-	.5810E 01	0.4441E 04	0.2297E 03	0.102654E-01	0.741359E 01	0.741359E 01						
126	0.5	0.	.6581E 01					0.6581E 01	0.4512E 04	0.4527E 03	0.183775E-01	0.760938E 01	0.760940E 01							
126	1.0	0.	.2887E 02					0.2887E 02	0.4585E 04	0.7919E 03	0.243755E-01	0.780439E 01	0.780663E 01							
127	0.0	0.	.2887E 02					J.2887E 02	0.4585E 04	0.7919E 03	0.243749E-01	0.780614E 01	0.780617E 01							
127	0.5	0.	.8674E 02					0.8674E 02	0.4693E 04	0.1321E 04	0.136923E-01	0.811188E 01	0.811189E 01							
127	1.0	0.	.1514E 03					0.1514E 03	0.4805E 04	0.9762E 03	0.560994E-01	0.842093E 01	0.842113E 01							
128	0.0	0.	.1514E 03					0.1514E 03	0.4805E 04	0.9762E 03	0.560993E-01	0.842003E 01	0.842022E 01							
128	0.5	0.	.1682E 03					0.1682E 03	0.4912E 04	-.1238E 03	0.225036E 00	0.873248E 01	0.873538E 01							
128	1.0	0.	.6963E 02					0.6963E 02	0.5024E 04	-.3103E 04	0.500898E 00	0.904823E 01	0.906208E 01							
129	0.0	0.	.6943E 02					0.6963E 02	0.5024E 04	-.3103E 04	0.500900E 00	0.904755E 01	0.906141E 01							
129	0.5	0.	-.1113E 03					-.1113E 03	0.5093E 04	-.6403E 04	0.70E746E 00	0.925484E 01	0.928194E 01							
129	1.0	0.	-.4263E 03					-.4263E 03	0.5167E 04	-.1077E 05	0.881660E 00	0.946352E 01	0.950450E 01							
130	0.0	0.	-.4262E 03					-.4262E 03	0.5167E 04	-.1077F 03	0.881655E 00	0.946433E 01	0.950530E 01							
130	0.5	0.	-.5744E 03					-.5744E 03	0.5197E 04	-.1251F 05	0.918657E 00	0.953847E 01	0.958261E 01							
130	1.0	0.	-.7430E 03					-.7430E 03	0.5217E 04	-.1429F 03	0.935287E 00	0.961273E 01	0.965813E 01							
131	0.0	0.	-.7430E 03					-.7430E 03	0.5216E 04	-.8102E 04	0.101653E 01	0.960604E 01	0.965968E 01							
131	0.5	0.	-.8333E 03					-.8333E 03	0.5236E 04	-.9692E 04	0.100996E 01	0.966915E 01	0.972176E 01							
132	0.0	0.	-.8333E 03					-.8333E 03	0.5236E 04	0.2653E 04	0.117330E 01	0.963605E 01	0.970722E 01							
132	0.5	0.	-.8137E 03					-.8137E 03	0.5256E 04	0.8338E 03	0.114511E 01	0.969900E 01	0.976636E 01							
133	0.0	0.	-.8137E 03					-.8137E 03	0.5257E 04	0.1514E 05	0.130898E 01	0.963996E 01	0.975815E 01							
133	0.5	0.	-.6867E 03					-.6867E 03	0.5278E 04	0.1113E 05	0.125966E 01	0.973258E 01	0.981375E 01							
134	0.0	0.	-.6867E 03					-.6867E 03	0.5279E 04	0.1726E 05	0.134186E 01	0.971995E 01	0.981214E 01							
134	0.5	0.	-.2248E 03					-.2248E 03	0.5341E 04	0.1134E 05	0.110345E 01	0.990714E 01	0.996840E 01							
134	1.0	0.	0.7536E 02					0.7536E 02	0.5404E 04	0.6731E 04	0.812193E 00	0.100954E 02	0.101280E 02							
135	0.0	0.	0.7536E 02					0.7336E 02	0.5604E 04	0.6731E 04	0.812231E 00	0.100953E 02	0.101279E 02							
135	0.5	0.	0.2471E 03					0.2471E 03	0.5501E 04	0.2077E 04	0.501232E 00	0.103104E 02	0.103226E 02							
135	1.0	0.	0.2857E 03					0.2857E 03	0.5600E 04	0.9823E 03	0.257565E 00	0.105274E 02	0.105306E 02							
136	0.0	0.	0.2857E 03					0.2857E 03	0.5600E 04	0.5827E 03	0.257571E 00	0.103270E 02	0.105301E 02							
136	0.5	0.	0.1867E 03					0.1867E 03	0.5792E 04	0.2088E 04	0.633558E-03	0.109662E 02	0.109662E 02							
136	1.0	0.	0.5495E 02					0.5495E 02	0.5991E 04	0.1609E 04	0.453136E-01	0.114131E 02	0.114132E 02							
137	0.0	0.	0.5495E 02					0.5495E 02	0.5991E 04	0.1609E 04	0.453116E-01	0.114135E 02	0.114136E 02							
137	0.5	0.	-.1513E 02					-.1513E 02	0.6281E 04	0.1011E 02	0.950494E-02	0.121118E 02	0.121118E 02							
137	1.0	0.	-.4829E 01					-.4829E 01	0.6388E 04	0.7916E 02	0.112709E-02	0.128280E 02	0.128280E 02							
138	0.0	0.	-.6829E 01					-.6829E 01	0.6588E 04	0.7916E 02	0.112738E-02	0.128277E 02	0.128277E 02							
138	0.5	0.	0.5248E 01					0.5248E 01	0.6878E 04	0.2162E 03	0.691839E-02	0.135613E 02	0.135616E 02							
138	1.0	0.	0.4988E 02					0.4988E 02	0.7184E 04	0.5026E 03	0.761794E-02	0.143136E 02	0.143139E 02							
139	0.0	0.	0.4988E 02					0.4988E 02	0.7184E 04	0.5026E 03	0.761777E-02	0.143142E 02	0.143142E 02							
139	0.5	0.	0.6893E 02					0.6893E 02	0.7373E 04	0.3105E 02	0.7926152E-01	0.148160E 02	0.148162E 02							
139	1.0	0.	-.2301E 01					-.2301E 01	0.7573E 04	0.2110E 04	0.221305E 00	0.153254E 02	0.153270E 02							

Продолжение приложения I Лист 29

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	0.0	-0.2301E 01		-0.2301E 01	0.7573E 04	-0.2109E 04	+0.221307E 00	0.193257E 02	0.193273E 02		
140	0.5	-0.1123E 03		-0.1123E 03	0.7670E 04	-0.7368E 04	+0.297325E 00	0.155033E 02	0.155864E 02		
140	1.0	-0.2932E 03		-0.2932E 03	0.7768E 04	-0.6272E 04	+0.339579E 00	0.158433E 02	0.158470E 02		
141	0.0	-0.2952E 03		-0.2952E 03	0.7768E 04	-0.6272E 04	-0.339577E 00	0.158423E 02	0.158462E 02		
141	0.5	-0.3788E 03		-0.3788E 03	0.7802E 04	-0.7125E 04	+0.337332E 00	0.159345E 02	0.159381E 02		
141	1.0	-0.4723E 03		-0.4723E 03	0.7836E 04	-0.7936E 04	+0.321661E 00	0.160270E 02	0.160302E 02		
142	0.0	-0.4724E 03		-0.4724E 03	0.7835E 04	-0.3837E 04	+0.461492E 00	0.160247E 02	0.160314E 02		
142	0.5	-0.5168E 03		-0.5168E 03	0.7864E 04	-0.4805E 04	+0.436931E 00	0.161052E 02	0.161110E 02		
143	0.0	-0.5168E 03		-0.5168E 03	0.7864E 04	-0.3342E 04	+0.715886E 00	0.160873E 02	0.161032E 02		
143	0.5	-0.4878E 03		-0.4878E 03	0.7893E 04	-0.1875E 04	+0.675164E 00	0.161680E 02	0.161621E 02		
144	0.0	-0.4878E 03		-0.4878E 03	0.7894E 04	-0.9970E 04	+0.957129E 00	0.161498E 02	0.161782E 02		
144	0.5	-0.3914E 03		-0.3914E 03	0.7924E 04	-0.8013E 04	+0.903026E 00	0.162306E 02	0.162559E 02		
145	0.0	-0.3914E 03		-0.3914E 03	0.7925E 04	-0.1203E 05	+0.104668E 01	0.162163E 02	0.162501E 02		
145	0.5	-0.1714E 03		-0.1714E 03	0.7926E 04	-0.7802E 04	+0.906459E 00	0.163791E 02	0.164030E 02		
145	1.0	-0.3525E 02		-0.3525E 02	0.8048E 04	-0.4225E 04	+0.745314E 00	0.165404E 02	0.165572E 02		
146	0.0	-0.3524E 02		-0.3524E 02	0.8048E 04	-0.4226E 04	+0.745206E 00	0.165391E 02	0.165539E 02		
146	0.5	0.3098E 02		0.3098E 02	0.8108E 04	-0.1344E 04	+0.581683E 00	0.167021E 02	0.167122E 02		
146	1.0	0.4236E 02		0.4236E 02	0.8168E 04	-0.6321E 04	+0.420961E 00	0.168637E 02	0.168710E 02		
147	0.0	0.4236E 02		0.4236E 02	0.8188E 04	-0.2734E 04	+0.558750E 00	0.168649E 02	0.168741E 02		
147	0.5	0.6660E 02		0.6660E 02	0.8195E 04	-0.1705E 04	+0.487345E 00	0.169424E 02	0.169494E 02		
148	0.0	0.6660E 02		0.6660E 02	0.8196E 04	-0.5249E 04	+0.626072E 00	0.169304E 02	0.169420E 02		
148	0.5	0.1569E 03		0.1569E 03	0.8253E 04	-0.2942E 04	+0.481630E 00	0.170884E 02	0.170932E 02		
148	1.0	0.2046E 03		0.2046E 03	0.8311E 04	-0.1210E 04	+0.532190E 00	0.172436E 02	0.172422E 02		
149	0.0	0.2046E 03		0.2046E 03	0.8311E 04	-0.1210E 04	+0.532190E 00	0.172436E 02	0.172422E 02		
149	0.5	0.2207E 03		0.2207E 03	0.8349E 04	-0.2277E 04	+0.262542E 00	0.174083E 02	0.174099E 02		
149	1.0	0.2148E 03		0.2148E 03	0.8427E 04	-0.8426E 04	+0.134330E 00	0.175687E 02	0.173694E 02		
150	0.0	0.2148E 03		0.2148E 03	0.8427E 04	-0.8426E 03	+0.154307E 00	0.175667E 02	0.175674E 02		
150	0.5	0.1765E 03		0.1765E 03	0.8527E 04	-0.1539E 04	+0.309992E-01	0.178413E 02	0.178415E 02		
150	1.0	0.1103E 03		0.1103E 03	0.8627E 04	-0.1685E 04	+0.295783E-02	0.181181E 02	0.181181E 02		
151	0.0	0.1103E 03		0.1103E 03	0.8627E 04	-0.1685E 04	+0.290712E-02	0.181175E 02	0.181175E 02		
151	0.5	0.1142E 02		0.1142E 02	0.8665E 04	-0.7839E 03	+0.235936E-01	0.187700E 02	0.187700E 02		
151	1.0	0.1799E 02		0.1799E 02	0.9101E 04	-0.2132E 02	+0.160114E-01	0.194330E 02	0.194330E 02		
152	0.0	-0.1799E 02		-0.1799E 02	0.9101E 04	-0.2133E 02	+0.160124E-01	0.194321E 02	0.194321E 02		
152	0.5	0.1666E 02		0.1666E 02	0.9322E 04	-0.9463E 03	+0.283421E-01	0.201037E 02	0.201057E 02		
152	1.0	0.1457E 02		0.1457E 02	0.9551E 04	-0.1965E 04	+0.509993E-03	0.207693E 02	0.207693E 02		
153	0.0	0.1457E 02		0.1457E 02	0.9551E 04	-0.1963E 04	+0.510693E-03	0.207886E 02	0.207886E 02		
153	0.5	0.2119E 03		0.2119E 03	0.9637E 04	-0.1822E 04	+0.888701E-01	0.210851E 02	0.210852E 02		
153	1.0	0.2640E 03		0.2640E 03	0.9723E 04	-0.1223E 04	+0.197330E 00	0.213833E 02	0.213862E 02		

Продолжение приложения I Лист 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	0.0	0.2640E 03		0.2640E 03	0.9723E 04	0.1225E 04	-0.197331E 00	0.213872E 02	0.213881E 02
154	0.5	0.2755E 03		0.2755E 03	0.9752E 04	0.8796E 03	-0.259788E 00	0.214933E 02	0.214931E 02
154	1.0	0.2819E 03		0.2819E 03	0.9781E 04	0.4320E 03	-0.331976E 00	0.215990E 02	0.216024E 02
155	0.0	0.2819E 03		0.2819E 03	0.9782E 04	-0.1968E 04	-0.143513E 00	0.216020E 02	0.216024E 02
155	0.5	0.2585E 03		0.2585E 03	0.9806E 04	-0.2188E 04	-0.212144E 00	0.216932E 02	0.216943E 02
156	0.0	0.2585E 03		0.2585E 03	0.9806E 04	-0.6946E 04	0.168281E 00	0.216899E 02	0.216906E 02
156	0.5	0.1879E 03		0.1879E 03	0.9831E 04	-0.1095E 05	0.470646E 00	0.217747E 02	0.217798E 02
157	0.0	0.1879E 03		0.1879E 03	0.9831E 04	-0.8567E 04	0.389881E 00	0.218652E 02	0.218687E 02
158	0.0	0.8392E 02		0.8392E 02	0.9855E 04	-0.1090E 05	0.380668E 00	0.218631E 02	0.218708E 02
158	0.5	0.9195E 02		0.9195E 02	0.9899E 04	-0.5238E 04	0.409952E 00	0.220479E 02	0.220517E 02
158	1.0	0.1662E 03		0.1662E 03	0.9944E 04	-0.1520E 04	0.248093E 00	0.222331E 02	0.222345E 02
159	0.0	-0.1662E 03		-0.1662E 03	0.9944E 04	-0.7520E 04	0.248108E 00	0.222316E 02	0.222330E 02
159	0.5	-0.1783E 03		-0.1783E 03	0.9986E 04	0.4656E 03	0.103336E 00	0.224175E 02	0.224177E 02
159	1.0	-0.1640E 03		-0.1640E 03	0.1003E 05	0.9076E 03	-0.227532E-01	0.226037E 02	0.226037E 02
160	0.0	-0.1640E 03		-0.1640E 03	0.1003E 05	-0.1136E 04	0.163504E 00	0.226112E 02	0.226118E 02
160	0.5	-0.1726E 03		-0.1726E 03	0.1003E 05	-0.4393E 03	0.1112043E 00	0.227003E 02	0.227006E 02
161	0.0	-0.1726E 03		-0.1726E 03	0.1005E 05	-0.2486E 04	0.299015E 00	0.226861E 02	0.226881E 02
161	0.5	-0.1963E 03		-0.1963E 03	0.1009E 05	-0.2494E 03	0.204678E 00	0.228650E 02	0.228659E 02
161	1.0	-0.1727E 03		-0.1727E 03	0.1013E 05	0.2056E 04	0.129087E 00	0.230444E 02	0.230447E 02
162	0.0	-0.1727E 03		-0.1727E 03	0.1013E 05	0.2056E 04	0.129084E 00	0.230463E 02	0.230466E 02
162	0.5	-0.1192E 03		-0.1192E 03	0.1017E 05	0.3131E 04	-0.700805E-01	0.232262E 02	0.232263E 02
162	1.0	-0.4921E 02		-0.4921E 02	0.1021E 05	0.3630E 04	-0.225573E-01	0.234066E 02	0.234066E 02
163	0.0	-0.4921E 02		-0.4921E 02	0.1021E 05	0.3630E 04	0.228439E-01	0.234084E 02	0.234084E 02
163	0.5	0.4716E 02		0.4716E 02	0.1025E 05	0.3614E 04	-0.329304E-01	0.234425E 02	0.234425E 02
163	1.0	0.1406E 03		0.1406E 03	0.1030E 05	0.3421E 04	-0.960607E-01	0.238773E 02	0.238775E 02
164	0.0	0.1406E 03		0.1406E 03	0.1030E 05	0.3421E 04	-0.960617E-01	0.238749E 02	0.238751E 02
164	0.5	0.2258E 03		0.2258E 03	0.1034E 05	0.3026E 04	-0.182031E 00	0.241102E 02	0.241109E 02
164	1.0	0.2959E 03		0.2959E 03	0.1039E 05	0.2332E 04	-0.304647E 00	0.243459E 02	0.243478E 02
165	0.0	0.2959E 03		0.2959E 03	0.1039E 05	0.2332E 04	-0.304715E 00	0.243535E 02	0.243534E 02
165	0.5	0.3209E 03		0.3209E 03	0.1041E 05	0.1883E 04	-0.377573E 00	0.244642E 02	0.244671E 02
165	1.0	0.3395E 03		0.3395E 03	0.1043E 05	0.1331E 04	-0.461762E 00	0.245754E 02	0.245797E 02
166	0.0	0.3395E 03		0.3395E 03	0.1043E 05	-0.5033E 03	-0.247374E 00	0.245692E 02	0.245704E 02
166	0.5	0.3310E 03		0.3310E 03	0.1044E 05	-0.8187E 03	-0.327790E 00	0.246621E 02	0.246643E 02
167	0.0	0.3310E 03		0.3310E 03	0.1044E 05	-0.4467E 04	0.102705E 00	0.246635E 02	0.246637E 02
167	0.5	0.2844E 03		0.2844E 03	0.1046E 05	-0.4142E 04	0.131452E-01	0.247562E 02	0.247562E 02

Предложение приложения I Лист 31

Продолжение приложения I Лист 2

Продолжение приложения I Лист 33

РЕАКЦИИ В НЕЧАЛЬНОМ УЗЛЕ:  
 $Z^{+}Na = 6.626209 \cdot 10^{-25}$   $Z^{+}H = 0.128620 \cdot 10^{-25}$   $Z^{+}Ne = 0.135268 \cdot 10^{-25}$

## РЕАКЦИИ В КОНЕЧНОМ УЗЛЕ

$$z_{1k=0,0} \quad z_{2k=0,0}$$

Z3Kno. 6

МАССИВ BIG5:

### Продолжение приложения I Лист 34

## ПРОЧНОСТНЫЙ РАСЧЕТ

100

Продолжение приложения J Лист 35

1	1	2	1	3	:	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1
13	0.0	0.312194E	02	0.366350E	03	-488739E	02	0.150483E	03	-488751E	02	0.150483E	03						
13	0.5	0.312194E	02	0.366350E	03	-504224E	02	0.150483E	03	-504232E	02	0.150483E	03						
13	1.0	0.312194E	02	0.366350E	03	-523063E	02	0.150483E	03	-523086E	02	0.150483E	03						
14	0.0	0.312194E	02	0.366350E	03	-523063E	02	0.150483E	03	-523086E	02	0.150483E	03						
14	0.5	0.312194E	02	0.366350E	03	-538619E	02	0.150483E	03	-538689E	02	0.150483E	03						
14	1.0	0.312194E	02	0.366350E	03	-556467E	02	0.150483E	03	-556602E	02	0.150483E	03						
15	0.0	0.312194E	02	0.366350E	03	-556467E	02	0.150483E	03	-556602E	02	0.150483E	03						
15	0.5	0.312194E	02	0.366350E	03	-570811E	02	0.150483E	03	-570986E	02	0.150483E	03						
15	1.0	0.312194E	02	0.366350E	03	-586670E	02	0.150483E	03	-586823E	02	0.150483E	03						
16	0.0	-513276E	01	0.248022E	02	-485645E	02	0.167989E	03	-485769E	02	0.167989E	03						
16	0.5	-513276E	01	0.248022E	02	-501192E	02	0.167989E	03	-501309E	02	0.167989E	03						
16	1.0	-513276E	01	0.248022E	02	-514660E	02	0.167989E	03	-515447E	02	0.167989E	03						
17	0.0	-513276E	01	0.248022E	02	-514660E	02	0.167989E	03	-515447E	02	0.167989E	03						
17	0.5	-513276E	01	0.248022E	02	-527520E	02	0.167989E	03	-529526E	02	0.167989E	03						
17	1.0	-513276E	01	0.248022E	02	-538878E	02	0.167989E	03	-542053E	02	0.167989E	03						
18	0.0	-513276E	01	0.248022E	02	-539317E	02	0.167989E	03	-541613E	02	0.167989E	03						
18	0.5	-513276E	01	0.248022E	02	-547174E	02	0.167989E	03	-549739E	02	0.167989E	03						
18	1.0	-513276E	01	0.248022E	02	-554838E	02	0.167989E	03	-556690E	02	0.167989E	03						
19	0.0	-513276E	01	0.248022E	02	-550097E	02	0.167989E	03	-561431E	02	0.167989E	03						
19	0.5	-513276E	01	0.248022E	02	-560742E	02	0.167989E	03	-576617E	02	0.167989E	03						
19	1.0	-513276E	01	0.248022E	02	-562404E	02	0.167989E	03	-596131E	02	0.167989E	03						
20	0.0	-513276E	01	0.248022E	02	-516378E	02	0.167989E	03	-642159E	02	0.167989E	03						
20	0.5	-513276E	01	0.248022E	02	-549459E	02	0.167989E	03	-643017E	02	0.167989E	03						
20	1.0	-513276E	01	0.248022E	02	-557210E	02	0.167989E	03	-653420E	02	0.167989E	03						
21	0.0	-513276E	01	0.248022E	02	-557210E	02	0.167989E	03	-658420E	02	0.167989E	03						
21	0.5	-513276E	01	0.248022E	02	-553949E	02	0.167989E	03	-663329E	02	0.167989E	03						
21	1.0	-513276E	01	0.248022E	02	-546318E	02	0.167989E	03	-676315E	02	0.167989E	03						
22	0.0	-513276E	01	0.248022E	02	-450278E	02	0.167989E	03	-772354E	02	0.167989E	03						
22	0.5	-513276E	01	0.248022E	02	-471190E	02	0.167989E	03	-759624E	02	0.167989E	03						
22	1.0	-513276E	01	0.248022E	02	-424016E	02	0.167989E	03	-813520E	02	0.167989E	03						
23	0.0	-513276E	01	0.248022E	02	-279619E	02	0.167989E	03	-957920E	02	0.167989E	03						
23	0.5	-513276E	01	0.248022E	02	-350323E	02	0.167989E	03	-895430E	02	0.167989E	03						
23	1.0	-513276E	01	0.248022E	02	-332385E	02	0.167989E	03	-915547E	02	0.167989E	03						
24	0.0	-513276E	01	0.248022E	02	-332385E	02	0.167989E	03	-915530E	02	0.167989E	03						
24	0.5	-513276E	01	0.248022E	02	-339508E	02	0.167989E	03	-910198E	02	0.167989E	03						
24	1.0	-513276E	01	0.248022E	02	-282294E	02	0.167989E	03	-968557E	02	0.167989E	03						
25	0.0	-513276E	01	0.248022E	02	-102481E	02	0.167989E	03	-114837E	02	0.167989E	03						
25	0.5	-513276E	01	0.248022E	02	-168042E	02	0.167989E	03	-108363E	02	0.167989E	03						
25	1.0	-513276E	01	0.248022E	02	-130336E	02	0.167989E	03	-112155E	02	0.167989E	03						
26	0.0	-513276E	01	0.248022E	02	-1389175E	01	0.167989E	03	-121298E	02	0.167989E	03						
26	0.5	-513276E	01	0.248022E	02	-563523E	01	0.167989E	03	-419554E	02	0.167989E	03						
26	1.0	-513276E	01	0.248022E	02	-4694692	01	0.167989E	03	-120880E	02	0.167989E	03						

102

27	0.0	- .513276E 01	.248022E 02	- .449409E 01	0.167989E 03	- .120680E 03	0.167989E 03
27	0.5	- .513276E 01	0.248022E 02	- .619712E 01	0.167989E 03	- .118954E 03	0.167989E 03
27	1.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .493486E 01	0.167989E 03	- .120179E 03	0.167989E 03
28	0.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .140Y72E 02	0.167989E 03	- .111037E 03	0.167989E 03
28	0.5	- .513276E 01	0.248022E 02	- .163045E 02	0.167989E 03	+ .108548E 03	0.167989E 03
28	1.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .131568E 02	0.167989E 03	- .111797E 03	0.167989E 03
29	0.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .131571E 02	0.167989E 03	- .111797E 03	0.167989E 03
29	0.5	- .513276E 01	0.248022E 02	- .1174R7E 02	0.167989E 03	- .113171E 03	0.167989E 03
29	1.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .984011E 01	0.167989E 03	- .115042E 03	0.167989E 03
30	0.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .984023E 01	0.167989E 03	- .115042E 03	0.167989E 03
30	0.5	- .513276E 01	0.248022E 02	- .781357E 01	0.167989E 03	- .117034E 03	0.167989E 03
31	0.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .257950E 02	0.167989E 03	- .990528E 02	0.167989E 03
31	0.5	- .513276E 01	0.248022E 02	- .366263E 02	0.167989E 03	- .875781E 02	0.167989E 03
31	1.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .254817E 02	0.167989E 03	- .975012E 02	0.167989E 03
32	0.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .399219E 02	0.167989E 03	- .830617E 02	0.167989E 03
32	0.5	- .513276E 01	0.248022E 02	- .457846E 02	0.167989E 03	- .763561E 02	0.167989E 03
32	1.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .443674E 02	0.167989E 03	- .766998E 02	0.167989E 03
33	0.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .539716E 02	0.167989E 03	- .670960E 02	0.167989E 03
33	0.5	- .513276E 01	0.248022E 02	- .548294E 02	0.167989E 03	- .630925E 02	0.167989E 03
33	1.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .500978E 02	0.167989E 03	- .628539E 02	0.167989E 03
34	0.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .547007E 02	0.167989E 03	- .982513E 02	0.167989E 03
34	0.5	- .513276E 01	0.248022E 02	- .543837E 02	0.167989E 03	- .562672E 02	0.167989E 03
34	1.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .533559E 02	0.167989E 03	- .557556E 02	0.167989E 03
35	0.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .535569E 02	0.167989E 03	- .557569E 02	0.167989E 03
35	0.5	- .513276E 01	0.248022E 02	- .534310E 02	0.167989E 03	- .592930E 02	0.167989E 03
35	1.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .532372E 02	0.167989E 03	- .548499E 02	0.167989E 03
36	0.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .539167E 02	0.167989E 03	- .541904E 02	0.167989E 03
36	0.5	- .513276E 01	0.248022E 02	- .534481E 02	0.167989E 03	- .535542E 02	0.167989E 03
36	1.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .527209E 02	0.167989E 03	- .530818E 02	0.167989E 03
37	0.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .526770E 02	0.167989E 03	- .531257E 02	0.167989E 03
37	0.5	- .513276E 01	0.248022E 02	- .520012E 02	0.167989E 03	- .526875E 02	0.167989E 03
37	1.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .511493E 02	0.167989E 03	- .523348E 02	0.167989E 03
38	0.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .511493E 02	0.167989E 03	- .523348E 02	0.167989E 03
38	0.5	- .513276E 01	0.248022E 02	- .488792E 02	0.167989E 03	- .524529E 02	0.167989E 03
38	1.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .467269E 02	0.167989E 03	- .521265E 02	0.167989E 03
39	0.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .467269E 02	0.167989E 03	- .521265E 02	0.167989E 03
39	0.5	- .513276E 01	0.248022E 02	- .473893E 02	0.167989E 03	- .492629E 02	0.167989E 03
39	1.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .425903E 02	0.167989E 03	- .515611E 02	0.167989E 03
40	0.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .425888E 02	0.167989E 03	- .515626E 02	0.167989E 03
40	0.5	- .513276E 01	0.248022E 02	- .308401E 02	0.167989E 03	- .610632E 02	0.167989E 03
40	1.0	- .513276E 01	0.248022E 02	- .160452E 02	0.167989E 03	- .733343E 02	0.167989E 03

Продолжение приложения I Аист 37

41	0.0	-.	513276E	01	0.248022F	02	-.	160432F	02	0.167989E	03	-.	733363E	02	0.167989E	03				
41	0.5	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	131466E	02	0.167989E	03	-.	736429E	02	0.167989E	03				
41	1.0	-.	513276E	01	0.248022F	02	-.	277564E	02	0.167989E	03	-.	591754E	02	0.167989E	03				
42	0.0	-.	513276F	01	0.248022F	02	-.	277564E	02	0.167989E	03	-.	591756E	02	0.167989E	03				
42	0.5	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	402742E	02	0.167989E	03	-.	462308E	02	0.167989E	03				
42	1.0	-.	513276F	01	0.248022F	02	-.	280914E	02	0.167989E	03	-.	579781E	02	0.167989E	03				
43	0.0	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	281546E	02	0.167989E	03	-.	580410E	02	0.167989E	03				
43	0.5	-.	513276F	01	0.248022E	02	-.	187905E	02	0.167989E	03	-.	674495E	02	0.167989E	03				
43	1.0	-.	513276F	01	0.248022E	02	-.	392722E	01	0.167989E	03	-.	815512E	02	0.167989E	03				
44	0.0	-.	513276F	01	0.248022E	02	-.	390094E	01	0.167989E	03	-.	816152E	02	0.167989E	03				
44	0.5	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	433425E	01	0.167989E	03	-.	869224E	02	0.167989E	03				
44	1.0	-.	513276F	01	0.248022E	02	0.	905762E	00	0.378636E	03	-.	858063E	02	0.167989E	03				
45	0.0	-.	513276F	01	0.248022E	02	0.	939282E	00	0.378636F	03	-.	857729E	02	0.167989E	03				
45	0.5	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	779153E	01	0.167989E	03	-.	767057E	02	0.167989E	03				
45	1.0	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	102255E	02	0.167989E	03	-.	739275E	02	0.167989E	03				
46	0.0	-.	513276F	01	0.248022F	02	-.	101969E	02	0.167989E	03	-.	738991E	02	0.167989E	03				
46	0.5	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	163506E	02	0.167989E	03	-.	672713E	02	0.167989E	03				
46	1.0	-.	513276E	01	0.248022F	02	-.	634453E	01	0.167989E	03	-.	767639E	02	0.167989F	03				
47	0.0	-.	513276F	01	0.248022E	02	-.	639936E	01	0.167989E	03	-.	767990E	02	0.167989E	03				
47	0.5	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	287649E	01	0.167989E	03	-.	798466E	02	0.167989E	03				
47	1.0	-.	513276F	01	0.248022F	02	0.	146716E	02	0.378636E	03	-.	988972E	02	0.167989E	03				
48	0.0	-.	513276E	01	0.248022E	02	0.	166096E	02	0.378636E	03	-.	989596E	02	0.167989E	03				
48	0.5	-.	513276E	01	0.248022E	02	0.	735564E	01	0.378636E	03	-.	892064E	02	0.167989E	03				
48	1.0	-.	513276E	01	0.248022F	02	0.	133704E	02	0.378636E	03	-.	946783E	02	0.167989E	03				
49	0.0	-.	513276E	01	0.248022E	02	0.	134590E	02	0.378636E	03	-.	945902E	02	0.167989E	03				
49	0.5	-.	513276E	01	0.248022F	02	-.	108265E	02	0.167989E	03	-.	700850E	02	0.167989E	03				
49	1.0	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	219481E	02	0.167989E	03	-.	586729E	02	0.167989E	03				
50	0.0	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	218667E	02	0.167989E	03	-.	585914E	02	0.167989E	03				
50	0.5	-.	513276F	01	0.248022E	02	-.	368354E	02	0.167989E	03	-.	435852E	02	0.167989E	03				
50	1.0	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	328229E	02	0.167989E	03	-.	475317E	02	0.167989E	03				
51	0.0	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	328229E	02	0.167989E	03	-.	475317E	02	0.167989E	03				
51	0.5	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	242216E	02	0.167989E	03	-.	539974E	02	0.167989E	03				
51	1.0	-.	513276E	01	0.248022F	02	-.	218158E	02	0.167989E	03	-.	382111E	02	0.167989E	03				
52	0.0	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	218134E	02	0.167989E	03	-.	382088E	02	0.167989E	03				
52	0.5	-.	513276E	01	0.248022F	02	-.	186374E	02	0.167989E	03	-.	612372E	02	0.167989E	03				
53	0.0	-.	513276E	01	0.248022F	02	-.	86289E	02	0.167989E	03	-.	612288E	02	0.167989E	03				
53	0.5	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	100610E	02	0.167989E	03	-.	694767E	02	0.167989E	03				
53	1.0	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	281020E	01	0.167989E	03	-.	702784E	02	0.167989E	03				
54	0.0	-.	513276F	01	0.248022E	02	-.	881011E	01	0.167989E	03	-.	702785E	02	0.167989E	03				
54	0.5	-.	513276E	01	0.248022E	02	-.	125121E	02	0.167989E	03	-.	660031E	02	0.167989E	03				
54	1.0	-.	513276E	01	0.248022F	02	-.	193595E	02	0.167989E	03	-.	584545E	02	0.167989E	03				

## Продолжение приложения I Лист 38

401

	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	
55	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	-.193596E	02	0.167989E	03	-.584344E	02	0.167989E	03						
55	0.5	-.	.513276E	01	0.248022F	02	-.344718E	02	0.167989E	03	-.418810E	02	0.167989E	03						
55	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	-.236083E	02	0.167989E	03	-.309113E	02	0.167989E	03						
56	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	-.236090E	02	0.167989E	03	-.509107E	02	0.167989E	03						
56	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	-.632087E	01	0.167989E	03	-.659796E	02	0.167989E	03						
56	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.753059E	01	0.378636E	03	-.772097E	02	0.167989E	03						
57	0.0	-.	.513276E	01	0.248022F	02	0.753074E	01	0.378636E	03	-.772099E	02	0.167989E	03						
57	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.134305E	02	0.378636E	03	-.807753E	02	0.167989E	03						
57	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.522541E	01	0.378636E	03	-.699004E	02	0.167989E	03						
58	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.522549E	01	0.378636E	03	-.499004E	02	0.167989E	03						
58	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	-.210432E	02	0.167989E	03	-.413822E	02	0.167989E	03						
58	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.723943E	01	0.378636E	03	-.671450E	02	0.167989E	03						
59	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.723955E	01	0.378636E	03	-.671451E	02	0.167989E	03						
59	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.300652E	02	0.378636E	03	-.891973E	02	0.167989E	03						
59	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.548112E	02	0.378636E	03	-.113140E	03	0.167989E	03						
60	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.547255E	02	0.378636E	03	-.113226E	03	0.167989E	03						
60	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.675237E	02	0.378636E	03	-.125373E	03	0.167989E	03						
60	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.814912E	02	0.378636E	03	-.158665E	03	0.167989E	03						
61	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.814464E	02	0.378636E	03	-.138713E	03	0.167989E	03						
61	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.781204E	02	0.378636E	03	-.134734E	03	0.167989E	03						
61	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.760337E	02	0.378636E	03	-.131947E	03	0.167989E	03						
62	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.761623E	02	0.378636E	03	-.131821E	03	0.167989E	03						
62	0.5	-.	.513276E	01	0.248022F	02	0.567225E	02	0.378636E	03	-.112320E	03	0.167989E	03						
62	1.0	-.	.513276E	01	0.248022F	02	0.387975E	02	0.378636E	03	-.942859E	02	0.167989E	03						
63	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.389191E	02	0.378636E	03	-.941645E	02	0.167989E	03						
63	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	-.107930E	02	0.167989E	03	-.448802E	02	0.167989E	03						
63	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.228071E	02	0.378636E	03	-.7800782E	02	0.167989E	03						
64	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.228073E	02	0.378636E	03	-.780783E	02	0.167989E	03						
64	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.601532E	01	0.378636E	03	-.600496E	02	0.167989E	03						
64	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.107710E	02	0.378636E	03	-.627194E	02	0.167989E	03						
65	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.106654E	02	0.378636E	03	-.628242E	02	0.167989E	03						
65	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.259953E	02	0.378636E	03	-.777970E	02	0.167989E	03						
65	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.437202E	02	0.378636E	03	-.931139E	02	0.167989E	03						
66	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.436074E	02	0.378636E	03	-.952269E	02	0.167989E	03						
66	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.431366E	02	0.378636E	03	-.968532E	02	0.167989E	03						
66	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.487516E	02	0.378636E	03	-.900514E	03	0.167989E	03						
67	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.487941E	02	0.378636E	03	-.100472E	03	0.167989E	03						
67	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.360036E	02	0.378636E	03	-.882162E	02	0.167989E	03						
67	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.252032E	02	0.378636E	03	-.778958E	02	0.167989E	03						
68	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.252773E	02	0.378636E	03	-.778218E	02	0.167989E	03						
68	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	-.202767E	02	0.167989E	03	-.347668E	02	0.167989E	03						
68	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.439233E	01	0.378636E	03	-.619979E	02	0.167989E	03						

Продолжение приложения I    Лист 39

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.489233E 01	0.378636E 03	-.615979E 02	0.167989E 03				
69	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	-.543823E 00	0.167989E 03	-.370057E 02	0.167989E 03				
69	1.0	-513276E 01	0.248022E 02	-.239601E 02	0.167989E 03	-.336253E 02	0.167989E 03				
70	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	-.239863E 02	0.167989E 03	-.336503E 02	0.167989E 03				
70	0.5	-513276F 01	0.248022E 02	-.172801E 02	0.167989E 03	-.402810E 02	0.167989E 03				
71	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	-.172982E 02	0.167989E 03	-.402991E 02	0.167989E 03				
71	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	-.188045E 02	0.167989E 03	-.387401E 02	0.167989E 03				
72	0.0	-513276F 01	0.248022E 02	-.187967E 02	0.167989E 03	-.387323E 02	0.167989E 03				
72	0.5	-513276F 01	0.248022E 02	-.270630E 02	0.167989E 03	-.303203E 02	0.167989E 03				
72	1.0	-513276E 01	0.248022E 02	-.243741E 02	0.167989E 03	-.327225E 02	0.167989E 03				
73	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	-.243741E 02	0.167989E 03	-.327225E 02	0.167989E 03				
73	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	-.204928E 02	0.167989E 03	-.361762E 02	0.167989E 03				
73	1.0	-513276F 01	0.248022E 02	-.182662E 02	0.167989E 03	-.378329E 02	0.167989E 03				
74	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	-.212018E 02	0.150483E 03	-.453093E 02	0.150483E 03				
74	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	-.197255E 02	0.150483E 03	-.455341E 02	0.150483E 03				
74	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	-.209499E 02	0.150483E 03	-.429242E 02	0.150483E 03				
75	0.0	0.312194F 02	0.366350E 03	-.209499E 02	0.150483E 03	-.429242E 02	0.150483E 03				
75	0.5	0.312194F 02	0.366350F 03	-.262774E 02	0.150483E 03	-.343272E 02	0.150483E 03				
75	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	-.281402E 02	0.150483E 03	-.285000E 02	0.150483E 03				
76	0.0	0.312194F 02	0.366350F 03	-.281403E 02	0.150483E 03	-.284999E 02	0.150483E 03				
76	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	-.242867E 02	0.150483E 03	-.284664E 02	0.150483E 03				
76	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	-.208891E 02	0.150483E 03	-.265068E 02	0.150483E 03				
77	0.0	0.312194F 02	0.366350E 03	-.208891E 02	0.150483E 03	-.265068E 02	0.150483E 03				
77	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	-.206242E 02	0.150483E 03	-.245888E 02	0.150483E 03				
77	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	-.203303E 02	0.150483E 03	-.225067E 02	0.150483E 03				
78	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	-.203306E 02	0.150483E 03	-.225086E 02	0.150483E 03				
78	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	-.125668E 02	0.150483E 03	-.281044E 02	0.150483E 03				
78	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	-.234871E 00	0.150483E 03	-.380868E 02	0.150483E 03				
79	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	-.236983E 00	0.150483E 03	-.380867E 02	0.150483E 03				
79	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.266117E 02	0.427272E 03	-.607631E 02	0.150483E 03				
79	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.313023E 02	0.427272E 03	-.610756E 02	0.150483E 03				
80	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.313022E 02	0.427272E 03	-.610755E 02	0.150483E 03				
80	0.5	0.312194F 02	0.366350E 03	0.118871E 02	0.427272E 03	-.395678E 02	0.150483E 03				
80	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.302817E 01	0.427272E 03	-.284697E 02	0.150483E 03				
81	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.302828E 01	0.427272E 03	-.284698E 02	0.150483E 03				
81	0.5	0.312194E 02	0.366350F 03	0.235931E 02	0.427272E 03	-.482833E 02	0.150483E 03				
81	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.463902E 02	0.427272E 03	-.703117E 02	0.150483E 03				
I05	82	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.463479E 02	0.427272E 03	-.703543E 02	0.150483E 03			
I05	82	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.619982E 02	0.427272E 03	-.853613E 02	0.150483E 03			

## Продолжение приложения I Лист 40

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.619462E 02	0.427272E 03	-,834115E 02	0.150483E 03				
83	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.687466E 02	0.427272E 03	-,915408E 02	0.150483E 03				
84	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.687458E 02	0.427272E 03	-,915423E 02	0.150483E 03				
84	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.667184E 02	0.427272E 03	-,888070E 02	0.150483E 03				
85	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.647349E 02	0.427272E 03	-,887909E 02	0.150483E 03				
85	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.571367E 02	0.427272E 03	-,776314E 02	0.150483E 03				
85	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.552064E 02	0.427272E 03	-,739863E 02	0.150483E 03				
86	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.552066E 02	0.427272E 03	-,739867E 02	0.150483E 03				
86	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.606239E 02	0.427272E 03	-,780641E 02	0.150483E 03				
86	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.738711E 02	0.427272E 03	-,894698E 02	0.150483E 03				
87	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.739536E 02	0.427272E 03	-,894875E 02	0.150483E 03				
87	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.776681E 02	0.427272E 03	-,925354E 02	0.150483E 03				
88	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.776652E 02	0.427272E 03	-,925385E 02	0.150483E 03				
88	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.730190E 02	0.427272E 03	-,870725E 02	0.150483E 03				
89	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.730629E 02	0.427272E 03	-,870290E 02	0.150483E 03				
89	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.598793E 02	0.427272E 03	-,731679E 02	0.150483E 03				
90	0.0	0.312194E 02	0.366350F 03	0.599174E 02	0.427272E 03	-,731301E 02	0.150483E 03				
90	0.5	0.312194E 02	0.366350F 03	0.277943E 02	0.427272E 03	-,398168E 02	0.150483E 03				
90	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.314504E 01	0.427272E 03	-,137821E 02	0.150483E 03				
91	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.314520E 01	0.427272E 03	-,137823E 02	0.150483E 03				
91	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.438986E 01	0.427272E 03	-,134423E 02	0.150483E 03				
91	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.1466360F 02	0.427272E 03	-,219208E 02	0.150483E 03				
92	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.146618E 02	0.427272E 03	-,219151E 02	0.150483E 03				
92	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.201528E 02	0.427272E 03	-,266792E 02	0.150483E 03				
93	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.201648E 02	0.427272E 03	-,266673E 02	0.150483E 03				
93	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.354904E 02	0.427272E 03	-,403067E 02	0.150483E 03				
93	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.433880E 02	0.427272E 03	-,463225E 02	0.150483E 03				
94	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.433882E 02	0.427272E 03	-,463226E 02	0.150483E 03				
94	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.454999E 02	0.427272E 03	-,467997E 02	0.150483E 03				
94	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.436815E 02	0.427272E 03	-,431859E 02	0.150483E 03				
95	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.436816E 02	0.427272E 03	-,431860E 02	0.150483E 03				
95	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.348189E 02	0.427272E 03	-,316873E 02	0.150483E 03				
95	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.227731E 02	0.427272E 03	-,166330E 02	0.150483E 03				
96	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.227730E 02	0.427272E 03	-,166330E 02	0.150483E 03				
96	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.118401E 02	0.427272E 03	-,922720E 02	0.150483E 03				
96	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.323943E 02	0.427272E 03	-,156678E 02	0.150483E 03				

Продолжение приложения I Лист 4I

	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1
97	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.323943E 02	0.427272E 03	-0.156676E 02	0.150483E 03													
97	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.324750E 02	0.427272E 03	-0.131146E 02	0.150483E 03													
97	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.150657E 02	0.427272E 03	0.716368E 01	0.427272E 03													
98	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.150660E 02	0.427272E 03	0.716334E 01	0.427272E 03													
98	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.206510E 02	0.427272E 03	0.252834E 01	0.427272E 03													
98	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.383749E 02	0.427272E 03	-0.142187E 02	0.150483E 03													
99	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.383110E 02	0.427272E 03	-0.142827E 02	0.150483E 03													
99	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.477836E 02	0.427272E 03	-0.229656E 02	0.150483E 03													
99	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.608534E 02	0.427272E 03	0.352274E 02	0.150483E 03													
100	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.607941E 02	0.427272E 03	-0.352868E 02	0.150483E 03													
100	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.598464E 02	0.427272E 03	-0.335720E 02	0.150483E 03													
100	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.629319E 02	0.427272E 03	-0.358720E 02	0.150483E 03													
101	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.629809E 02	0.427272E 03	-0.358232E 02	0.150483E 03													
101	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.524375E 02	0.427272E 03	-0.245599E 02	0.150483E 03													
101	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.461222E 02	0.427272E 03	-0.175074E 02	0.150483E 03													
102	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.461728E 02	0.427272E 03	-0.174569E 02	0.150483E 03													
102	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.263269E 02	0.427272E 03	0.440842E 01	0.427272E 03													
102	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.339564E 02	0.427272E 03	-0.107017E 01	0.150483E 03													
103	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.339406E 02	0.427272E 03	-0.108903E 01	0.150483E 03													
103	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.391051E 02	0.427272E 03	-0.537458E 01	0.150483E 03													
104	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.390920E 02	0.427272E 03	-0.538688E 01	0.150483E 03													
104	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.375682E 02	0.427272E 03	-0.297139E 01	0.150483E 03													
105	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.375947E 02	0.427272E 03	-0.294482E 01	0.150483E 03													
105	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.291072E 02	0.427272E 03	0.643406E 01	0.427272E 03													
106	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.291333E 02	0.427272E 03	0.646020E 01	0.427272E 03													
106	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.299587E 02	0.427272E 03	0.778920E 01	0.427272E 03													
106	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.392422E 02	0.427272E 03	0.798939E 00	0.427272E 03													
107	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.392403E 02	0.427272E 03	0.800830E 00	0.427272E 03													
107	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.397815E 02	0.427272E 03	0.280324E 01	0.427272E 03													
107	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.363086E 02	0.427272E 03	0.900333E 01	0.427272E 03													
108	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.363087E 02	0.427272E 03	0.900529E 01	0.427272E 03													
108	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.296817E 02	0.427272E 03	0.203735E 02	0.427272E 03													
108	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.283292E 02	0.427272E 03	0.270721E 02	0.427272E 03													
109	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.283290E 02	0.427272E 03	0.270723E 02	0.427272E 03													
109	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.329385E 02	0.427272E 03	0.323637E 02	0.427272E 03													
109	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.443087E 02	0.427272E 03	0.334822E 02	0.427272E 03													
110	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.443090E 02	0.427272E 03	0.334819E 02	0.427272E 03													
110	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.533632E 02	0.427272E 03	0.285995E 02	0.427272E 03													
110	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.533967E 02	0.427272E 03	0.308732E 02	0.427272E 03													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.555966E 02	0.427272E 03	0.308732E 02	0.427272E 03		
111	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.488318E 02	0.427272E 03	0.397275E 02	0.427272E 03		
111	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.579323E 02	0.427272E 03	0.327926E 02	0.427272E 03		
112	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.579324E 02	0.427272E 03	0.327925E 02	0.427272E 03		
112	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.671394E 02	0.427272E 03	0.243248E 02	0.427272E 03		
112	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.780123E 02	0.427272E 03	0.142004E 02	0.427272E 03		
113	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.779912E 02	0.427272E 03	0.141792E 02	0.427272E 03		
113	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.848472E 02	0.427272E 03	0.792749E 01	0.427272E 03		
114	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.848479E 02	0.427272E 03	0.790813E 01	0.427272E 03		
114	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.858488E 02	0.427272E 03	0.753860E 01	0.427272E 03		
115	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.858624E 02	0.427272E 03	0.755203E 01	0.427272E 03		
115	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.810931E 02	0.427272E 03	0.129653E 02	0.427272E 03		
116	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.811108E 02	0.427272E 03	0.120830E 02	0.427272E 03		
116	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.685469E 02	0.427272E 03	0.269069E 02	0.427272E 03		
116	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.622696E 02	0.427272E 03	0.345725E 02	0.427272E 03		
117	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.622696E 02	0.427272E 03	0.345725E 02	0.427272E 03		
117	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.619934E 02	0.427272E 03	0.361233E 02	0.427272E 03		
117	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.673530E 02	0.427272E 03	0.320638E 02	0.427272E 03		
118	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.673468E 02	0.427272E 03	0.320574E 02	0.427272E 03		
118	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.684114E 02	0.427272E 03	0.315695E 02	0.427272E 03		
119	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.684192E 02	0.427272E 03	0.315772E 02	0.427272E 03		
119	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.644166E 02	0.427272E 03	0.361538E 02	0.427272E 03		
120	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.644306E 02	0.427272E 03	0.361678E 02	0.427272E 03		
120	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.537814E 02	0.427272E 03	0.478831E 02	0.427272E 03		
120	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.565709E 02	0.427272E 03	0.461771E 02	0.427272E 03		
121	0.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.565709E 02	0.427272E 03	0.461772E 02	0.427272E 03		
121	0.5	0.312194E 02	0.366350E 03	0.626702E 02	0.427272E 03	0.411423E 02	0.427272E 03		
121	1.0	0.312194E 02	0.366350E 03	0.666740E 02	0.427272E 03	0.382202E 02	0.427272E 03		
122	0.0	-0.513276E 01	0.248022E 02	0.526863E 02	0.378636E 03	0.295920E 02	0.378636E 03		
122	0.5	-0.513276E 01	0.248022E 02	0.553548E 02	0.378636E 03	0.285890E 02	0.378636E 03		
122	1.0	-0.513276E 01	0.248022E 02	0.551050E 02	0.378636E 03	0.305619E 02	0.378636E 03		
123	0.0	-0.513276E 01	0.248022E 02	0.51050E 02	0.378636E 03	0.305619E 02	0.378636E 03		
123	0.5	-0.513276E 01	0.248022E 02	0.496646E 02	0.378636E 03	0.395174E 02	0.378636E 03		
123	1.0	-0.513276E 01	0.248022E 02	0.468213E 02	0.378636E 03	0.461227E 02	0.378636E 03		
124	0.0	-0.513276E 01	0.248022E 02	0.468213E 02	0.378636E 03	0.461227E 02	0.378636E 03		
124	0.5	-0.513276E 01	0.248022E 02	0.489232E 02	0.378636E 03	0.475302E 02	0.378636E 03		
124	1.0	-0.513276E 01	0.248022E 02	0.506438E 02	0.378636E 03	0.495397E 02	0.378636E 03		

## Продолжение приложения I Лист 43

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	0.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.506456E 02	0.378636E 03	0.495397E 02	0.378636E 03				
125	0.3	-,513276E 01	0.248022E 02	0.513346E 02	0.378636E 03	0.505021E 02	0.378636E 03				
125	1.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.519625E 02	0.378636E 03	0.515704E 02	0.378636E 03				
126	0.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.519624E 02	0.378636E 03	0.515703E 02	0.378636E 03				
126	0.5	-,513276E 01	0.248022E 02	0.528133E 02	0.378636E 03	0.523692E 02	0.378636E 03				
126	1.0	-,513276E 01	0.248022F 02	0.544120E 02	0.378636E 03	0.524632E 02	0.378636E 03				
127	0.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.544119E 02	0.378636E 03	0.524631E 02	0.378636E 03				
127	0.5	-,513276E 01	0.248022F 02	0.576225E 02	0.378636E 03	0.517670E 02	0.378636E 03				
127	1.0	-,513276E 01	0.248022F 02	0.611107E 02	0.378636E 03	0.508902E 02	0.378636E 03				
128	0.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.611107E 02	0.378636E 03	0.508902E 02	0.378636E 03				
128	0.5	-,513276E 01	0.248022E 02	0.629320E 02	0.378636E 03	0.515807E 02	0.378636E 03				
128	1.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.609077E 02	0.378636E 03	0.562081E 02	0.378636F 03				
129	0.0	-,513276F 01	0.248022F 02	0.609078E 02	0.378636E 03	0.562082E 02	0.378636F 03				
129	0.5	-,513276F 01	0.248022E 02	0.631338E 02	0.378636E 03	0.556252E 02	0.378636E 03				
129	1.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.746040E 02	0.378636E 03	0.458350E 02	0.378636E 03				
130	0.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.746040E 02	0.378636E 03	0.458351E 02	0.378636E 03				
130	0.5	-,513276E 01	0.248022F 02	0.798935E 02	0.378636E 03	0.411282E 02	0.378636E 03				
130	1.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.858783E 02	0.378636E 03	0.357301E 02	0.378636E 03				
131	0.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.858672E 02	0.378636E 03	0.357190E 02	0.378636E 03				
131	0.5	-,513276E 01	0.248022E 02	0.891545E 02	0.378636E 03	0.329106E 02	0.378636E 03				
132	0.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.891476E 02	0.378636E 03	0.329036E 02	0.378636E 03				
132	0.5	-,513276E 01	0.248022E 02	0.887243E 02	0.378636E 03	0.338049E 02	0.378636F 03				
133	0.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.887381E 02	0.378636E 03	0.338786E 02	0.378636E 03				
133	0.5	-,513276E 01	0.248022E 02	0.846900E 02	0.378636E 03	0.383427E 02	0.378636E 03				
134	0.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.847041E 02	0.378636E 03	0.383566E 02	0.378636E 03				
134	0.5	-,513276E 01	0.248022E 02	0.698408E 02	0.378636E 03	0.546663E 02	0.378636E 03				
134	1.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.655336E 02	0.378636E 03	0.604473E 02	0.378636F 03				
135	0.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.655335E 02	0.378636E 03	0.604474E 02	0.378636E 03				
135	0.5	-,513276E 01	0.248022F 02	0.724582E 02	0.378636E 03	0.557817E 02	0.378636E 03				
135	1.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.749140E 02	0.378636E 03	0.556328E 02	0.378636E 03				
136	0.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.749134E 02	0.378636E 03	0.556331E 02	0.378636E 03				
136	0.5	-,513276E 01	0.248022E 02	0.738092E 02	0.378636E 03	0.612055E 02	0.378636E 03				
136	1.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.716876E 02	0.378636E 03	0.679791E 02	0.378636E 03				
137	0.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.716879E 02	0.378636E 03	0.679793E 02	0.378636E 03				
137	0.5	-,513276E 01	0.248022E 02	0.737237E 02	0.378636E 03	0.726990E 02	0.378636E 03				
137	1.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.702226E 02	0.378636E 03	0.765617E 02	0.378636E 03				
138	0.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.770226E 02	0.378636E 03	0.765617E 02	0.378636E 03				
138	0.5	-,513276E 01	0.248022E 02	0.803461E 02	0.378636E 03	0.799919E 02	0.378636E 03				
138	1.0	-,513276E 01	0.248022E 02	0.856194E 02	0.378636E 03	0.820525E 02	0.378636E 03				

Продолжение приложения I Лист 44

	:	1	:	2	:	3		4		5		6		7		8		9		10
139	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.854192E	02	0.378636E	03	0.820523E	02	0.378636E	03						
139	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.882905E	02	0.378636E	03	0.834279E	02	0.378636E	03						
139	1.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.883475E	02	0.378636E	03	0.881923E	02	0.378636E	03						
140	0.0	-	.513276E	01	0.248022F	02	0.883477E	02	0.378636E	03	0.881924E	02	0.378636E	03						
140	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.931812E	02	0.378636E	03	0.856048E	02	0.378636E	03						
140	1.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.100496F	03	0.378636E	03	0.805741E	02	0.378636E	03						
141	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.100496E	03	0.378636E	03	0.805741E	02	0.378636E	03						
141	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.103716E	03	0.378636E	03	0.781494E	02	0.378636E	03						
141	1.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.107272E	03	0.378636E	03	0.753921E	02	0.378636E	03						
142	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.107266E	03	0.378636E	03	0.753859E	02	0.378636E	03						
142	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.109102E	03	0.378636E	03	0.762223E	02	0.378636E	03						
143	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.109101E	03	0.378636E	03	0.742209E	02	0.378636E	03						
143	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.108464E	03	0.378636E	03	0.753390E	02	0.378636E	03						
144	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.108474E	03	0.378636E	03	0.755310E	02	0.378636E	03						
144	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.105367E	03	0.378636E	03	0.791531E	02	0.378636E	03						
145	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.105577E	03	0.378636E	03	0.791634E	02	0.378636E	03						
145	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.988684E	02	0.378636E	03	0.873005E	02	0.378636E	03						
145	1.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.949954E	02	0.378636E	03	0.926162E	02	0.378636E	03						
146	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.949951E	02	0.378636E	03	0.926166E	02	0.378636E	03						
146	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.953471E	02	0.378636E	03	0.934559E	02	0.378636E	03						
146	1.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.966335E	02	0.378636E	03	0.937747E	02	0.378636E	03						
147	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.966343E	02	0.378636E	03	0.937755E	02	0.378636E	03						
147	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.977673E	02	0.378636E	03	0.932724E	02	0.378636E	03						
148	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.977706E	02	0.378636E	03	0.932738E	02	0.378636E	03						
148	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.101489F	03	0.378636E	03	0.909002E	02	0.378636E	03						
148	1.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.103778E	03	0.378636E	03	0.899661E	02	0.378636E	03						
149	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.103778E	03	0.378636E	03	0.899660E	02	0.378636E	03						
149	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.104995E	03	0.378636E	03	0.900968E	02	0.378636E	03						
149	1.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.105474E	03	0.378636E	03	0.909789E	02	0.378636E	03						
150	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.105474E	03	0.378636E	03	0.909787E	02	0.378636E	03						
150	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.105270E	03	0.378636E	03	0.934951E	02	0.378636E	03						
150	1.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.104548E	03	0.378636E	03	0.961638E	02	0.378636E	03						
151	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.104548E	03	0.378636E	03	0.965657E	02	0.378636E	03						
151	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.103656E	03	0.378636E	03	0.102885E	03	0.378636E	03						
151	1.0	-	.513276E	01	0.248022F	02	0.106687E	03	0.378636E	03	0.103473E	03	0.378636E	03						
152	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.106687E	03	0.378636E	03	0.105473E	03	0.378636E	03						
152	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.109279E	03	0.378636E	03	0.108033E	03	0.378636E	03						
152	1.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.116236E	03	0.378636E	03	0.106406E	03	0.378636E	03						

Продолжение приложения I Лист 45

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.116236E 03	0.378636E 03	0.106406E 03	0.378636E 03				
153	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	0.119468E 03	0.378636E 03	0.105169E 03	0.378636E 03				
153	1.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.122240E 03	0.378636E 03	0.104420E 03	0.378636E 03				
154	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.122240E 03	0.378636E 03	0.104420E 03	0.378636E 03				
154	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	0.122967E 03	0.378636E 03	0.104370E 03	0.378636E 03				
154	1.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.123520E 03	0.378636E 03	0.104496E 03	0.378636E 03				
155	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.123520E 03	0.378636E 03	0.104497E 03	0.378636E 03				
155	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	0.123013E 03	0.378636E 03	0.105563E 03	0.378636E 03				
156	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.123022E 03	0.378636E 03	0.105573E 03	0.378636E 03				
156	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	0.120912E 03	0.378636E 03	0.105228E 03	0.378636E 03				
157	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.120930E 03	0.378636E 03	0.106245E 03	0.378636E 03				
157	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	0.117685E 03	0.378636E 03	0.112021E 03	0.378636E 03				
158	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.117695E 03	0.378636E 03	0.112031E 03	0.378636E 03				
158	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	0.118481E 03	0.378636E 03	0.112275E 03	0.378636E 03				
158	1.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.121506E 03	0.378636E 03	0.110289E 03	0.378636E 03				
159	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.121506E 03	0.378636E 03	0.110289E 03	0.378636E 03				
159	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	0.122406E 03	0.378636E 03	0.110373E 03	0.378636E 03				
159	1.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.122421E 03	0.378636E 03	0.111351E 03	0.378636E 03				
160	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.122421E 03	0.378636E 03	0.111351E 03	0.378636E 03				
160	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	0.122948E 03	0.378636E 03	0.111300E 03	0.378636E 03				
161	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.122949E 03	0.378636E 03	0.111301E 03	0.378636E 03				
161	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	0.124221E 03	0.378636E 03	0.116974E 03	0.378636E 03				
161	1.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.123903E 03	0.378636E 03	0.112245E 03	0.378636E 03				
162	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.123903E 03	0.378636E 03	0.112245E 03	0.378636E 03				
162	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	0.122543E 03	0.378636E 03	0.114501E 03	0.378636E 03				
162	1.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.120634E 03	0.378636E 03	0.117313E 03	0.378636E 03				
163	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.120634E 03	0.378636E 03	0.117313E 03	0.378636E 03				
163	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	0.121105E 03	0.378636E 03	0.117922E 03	0.378636E 03				
163	1.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.124803E 03	0.378636E 03	0.115314E 03	0.378636E 03				
164	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.124803E 03	0.378636E 03	0.115314E 03	0.378636E 03				
164	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	0.128181E 03	0.378636E 03	0.112938E 03	0.378636E 03				
164	1.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.131051E 03	0.378636E 03	0.111079E 03	0.378636E 03				
165	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.131051E 03	0.378636E 03	0.111079E 03	0.378636E 03				
165	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	0.132123E 03	0.378636E 03	0.110463E 03	0.378636E 03				
165	1.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.132979E 03	0.378636E 03	0.110066E 03	0.378636E 03				
166	0.0	-513276E 01	0.248022E 02	0.132978E 03	0.378636E 03	0.110065E 03	0.378636E 03				
166	0.5	-513276E 01	0.248022E 02	0.132873E 03	0.378636E 03	0.110533E 03	0.378636E 03				

Продолжение приложения I Лист 46

	1	1	2	1	3	:	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	:	
167	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.132878E	03	0.378636E	03	0.110539E	03	0.378636E	03							
167	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.131485E	03	0.378636E	03	0.112290E	03	0.378636E	03							
168	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.131497E	03	0.378636E	03	0.112302E	03	0.378636E	03							
168	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.129293E	03	0.378636E	03	0.114858E	03	0.378636E	03							
169	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.129300E	03	0.378636E	03	0.114864E	03	0.378636E	03							
169	0.5	-	.513276E	01	0.248022F	02	0.126165E	03	0.378636E	03	0.118665E	03	0.378636E	03							
169	1.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.125916E	03	0.378636E	03	0.119585E	03	0.378636E	03							
170	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.125916E	03	0.378636E	03	0.119585E	03	0.378636E	03							
170	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.126483E	03	0.378636E	03	0.119622E	03	0.378636E	03							
170	1.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.126833E	03	0.378636E	03	0.119880E	03	0.378636E	03							
171	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.126834E	03	0.378636E	03	0.119881E	03	0.378636E	03							
171	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.126285E	03	0.378636E	03	0.120726E	03	0.378636E	03							
172	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.126293E	03	0.378636E	03	0.120734E	03	0.378636E	03							
172	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.124635E	03	0.378636E	03	0.122694E	03	0.378636E	03							
173	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.124648E	03	0.378636E	03	0.122707E	03	0.378636E	03							
173	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.125319E	03	0.378636E	03	0.122341E	03	0.378636E	03							
174	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.125326E	03	0.378636E	03	0.122348E	03	0.378636E	03							
174	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.129963E	03	0.378636E	03	0.119262E	03	0.378636E	03							
174	1.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.129962E	03	0.378636E	03	0.119018E	03	0.378636E	03							
175	0.0	-	.513276E	01	0.248022F	02	0.129962E	03	0.378636E	03	0.119018E	03	0.378636E	03							
175	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.130045E	03	0.378636E	03	0.119342E	03	0.378636E	03							
175	1.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.130155E	03	0.378636E	03	0.119641E	03	0.378636E	03							
176	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.130155E	03	0.378636E	03	0.119641E	03	0.378636E	03							
176	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.130276E	03	0.378636E	03	0.119782E	03	0.378636E	03							
176	1.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.130462E	03	0.378636E	03	0.119857E	03	0.378636E	03							
177	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.130463E	03	0.378636E	03	0.119858E	03	0.378636E	03							
177	0.5	-	.513276E	01	0.248022F	02	0.131368E	03	0.378636E	03	0.114298E	03	0.378636E	03							
178	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.131375E	03	0.378636E	03	0.119306E	03	0.378636E	03							
178	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.133247E	03	0.378636E	03	0.117779E	03	0.378636E	03							
179	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.133252E	03	0.378636E	03	0.117784E	03	0.378636E	03							
179	0.5	-	.513276E	01	0.248022F	02	0.135777E	03	0.378636E	03	0.115810E	03	0.378636E	03							
179	1.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.136576E	03	0.378636E	03	0.115567E	03	0.378636E	03							
180	0.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.136576E	03	0.378636E	03	0.115567E	03	0.378636E	03							
180	0.5	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.136304E	03	0.378636E	03	0.116400E	03	0.378636E	03							
180	1.0	-	.513276E	01	0.248022E	02	0.135500E	03	0.378636E	03	0.117769E	03	0.378636E	03							

Продолжение приложения I Лист 47

1	1	2	1	3	1	4	1	3	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	
181	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.135500E	03	0.378636E	03	0.117769E	03	0.378636E	03						
181	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.133984E	03	0.378636E	03	0.120358E	03	0.378636E	03						
181	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.132566E	03	0.378636E	03	0.122802E	03	0.378636E	03						
182	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.132584E	03	0.378636E	03	0.122802E	03	0.378636E	03						
182	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.131513E	03	0.378636E	03	0.125117E	03	0.378636E	03						
182	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.130756E	03	0.378636E	03	0.127130E	03	0.378636E	03						
183	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.130756E	03	0.378636E	03	0.127130E	03	0.378636E	03						
183	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.130413E	03	0.378636E	03	0.129201E	03	0.378636E	03						
183	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.130856E	03	0.378636E	03	0.130305E	03	0.378636E	03						
184	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.130856E	03	0.378636E	03	0.130305E	03	0.378636E	03						
184	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.132967E	03	0.378636E	03	0.131644E	03	0.378636E	03						
184	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.134579E	03	0.378636E	03	0.133278E	03	0.378636E	03						
185	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.134579E	03	0.378636E	03	0.133278E	03	0.378636E	03						
185	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.135599E	03	0.378636E	03	0.134581E	03	0.378636E	03						
185	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.136602E	03	0.378636E	03	0.135929E	03	0.378636E	03						
186	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.136602E	03	0.378636E	03	0.135929E	03	0.378636E	03						
186	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.137325E	03	0.378636E	03	0.136885E	03	0.378636E	03						
186	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.138076E	03	0.378636E	03	0.137825E	03	0.378636E	03						
187	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.138076E	03	0.378636E	03	0.137825E	03	0.378636E	03						
187	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.138847E	03	0.378636E	03	0.138732E	03	0.378636E	03						
187	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.139648E	03	0.378636E	03	0.139621E	03	0.378636E	03						
188	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.139648E	03	0.378636E	03	0.139621E	03	0.378636E	03						
188	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.141273E	03	0.378636E	03	0.141236E	03	0.378636E	03						
188	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.142916E	03	0.378636E	03	0.142885E	03	0.378636E	03						
189	0.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.142916E	03	0.378636E	03	0.142885E	03	0.378636E	03						
189	0.5	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.144477E	03	0.378636E	03	0.144467E	03	0.378636E	03						
189	1.0	-.	.513276E	01	0.248022E	02	0.146067E	03	0.378636E	03	0.146067E	03	0.378636E	03						

III  
ВЫВОДЫ:

1. КОНСТРУКЦИЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ ПРОЧНОСТИ.
2. КОНСТРУКЦИЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ.
3. КОНСТРУКЦИЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ ПРОДОЛЖНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.
4. КОНСТРУКЦИЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ ПРОТИВ ВСПЛЫТИЯ.

*Исходные данные для расчета подземных трубопроводов  
с прошвартованным очертанием оси в горизонтальной плоскости на обводненных  
участках в автоматизированной разбивкой (в системе СИ) к программе  
ШАГ-82-АВТО*

Приложение 2  
Лист 1

Исходные данные к программе  
ШАГ-82-АВТО (в си)

## Предолжение предложенија 2

Unit 2

МИНИСТЕРСТВО  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ЮЖНИИГИПРОГАЗ Г.ДОНЕЦК  
ГИПРОСПЕЦГАЗ Г.ЛЕНИНГРАД

Продолжение приложения 2 Лист 3  
МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЯНОЙ И  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОНИИСТ Г.МОСКВА

ОТДЕЛ: ОИР-ОКП4 ЗАКАЗ: 3580 ВARIАНТ: АДАП 18.11.82  
ОБЪЕКТ: ГКОНТРОЛЬНЫЙ ВARIАНТ ПО ШАГ-82-АВТО СИ

РАСЧЕТ  
ПОДЗЕМНОГО УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ОСИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ С УЧЕТОМ ОБВОДНИЕНИЯ.  
ШАГ-82 - АВТО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ УЗЛОВ	16	ОБЪЕМНЫЙ ВЕС МЕТАЛЛА, КН/М3	78.5
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ, 1/ГР.С.	.0000120	КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА МЕТАЛЛА	0.3
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ МЕТАЛЛА, МПА	210000.	КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ	1.05
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МАГИСТРАЛИ СЛЕВА, СМ.	142.	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МАГИСТРАЛИ СПРАВА, СМ.	0.
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ МАГИСТРАЛИ СЛЕВА, СМ.	1.87	ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБЫ МАГИСТРАЛИ, СМ.	0.0
ВЫСОТА ЗАСЫПКИ ТРУБЫ МАГИСТРАЛИ СЛЕВА, СМ.	100.	ВЫСОТА ЗАСЫПКИ ТРУБЫ МАГИСТРАЛИ, СМ.	0.
РАССТОЯНИЕ ОТ ТРУБЫ ДО СТЕНКИ ТРАНШЕИ, СМ.	95.	УГОЛ ОТКОСА ТРАНШЕИ В ГР.С., СПРАВА	0.
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛИ СЛЕВА, МПА	7.5	РАБ. ДАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛИ СПРАВА, МПА	0.0
ТЕМПЕРАТ. ПЕРЕПАД В МАГИСТ. СЛЕВА, ГРАД.	60.0	ТЕМПЕР.ПЕРЕПАД В МАГИСТ.СПРАВА, ГРАД.	0.0
ОБЪЕМНЫЙ ВЕС НЕФТЕПРОДУКТА, КН/М3	0.0		

НУЧ	Р0	DELT	DH	DEL	L	GRAD	MНН	ROKR	C	H	A(BET)	R2H	ТИП	БАНК	FIGR	CCR	EGR	MJUGR	CX0	RGR	T П
2	7.5	60.0	102.	1.29	6350.	0	0 0.0	0.85	100.	75.	470.	0	17.00	30.	.002	16.0	.15	.021	0.20	0	9
3	0.0	0.0	0.	2.50	0.	-90	0 0.150E 01	0.85	100.	75.	340.	0	0.0	0.	.002	0.0	0.0	0.	0.0	0.	9
4	0.0	0.0	0.	2.50	2200.	0	0 0.0	0.0	0.	0.	470.	0	0.0	0.	.002	0.0	0.0	0.	0.0	0.	9
5	0.0	0.0	0.	2.50	0.	90	0 0.150E 01	0.0	0.	0.	340.	0	0.0	0.	.002	0.0	0.0	0.	0.0	0.	9
6	0.0	0.0	0.	1.29	1850.	0	0 0.0	0.0	0.	0.	470.	0	0.0	0.	.002	0.0	0.0	0.	0.0	0.	9
7	0.0	0.0	0.	0.0	6000.	0	0 0.0	0.0	0.	0.	0.	1	14.00	14.	.005	3.6	.50	.025	0.18	0	9
8	0.0	0.0	0.	0.0	6070.	0	0 0.0	0.0	0.	88.	0.	1	0.0	0.	.005	0.0	0.0	0.	0.0	0.	9
9	0.0	0.0	0.	0.0	0.	6	0 0.400E 02	0.0	0.	88.	0.	1	0.0	0.	.005	0.0	0.0	0.	0.0	3	9
10	0.0	0.0	0.	0.0	15970.	0	0 0.0	0.0	0.	0.	0.	1	0.0	0.	.005	0.0	0.0	0.	0.0	0.	9
11	0.0	0.0	0.	0.0	0.	-1	30 0.200E 04	0.0	0.	0.	0.	1	0.0	0.	.005	0.0	0.0	0.	0.0	3	9
12	0.0	0.0	0.	0.0	19380.	0	0 0.0	0.0	0.	0.	0.	1	0.0	0.	.005	0.0	0.0	0.	0.0	0.	9
13	0.0	0.0	0.	0.0	11850.	0	0 0.0	0.0	0.	50.	0.	1	14.00	18.	.008	7.2	.0	0.0	0.0	9	
14	0.0	0.0	0.	2.50	0.	-90	0 0.150E 01	0.0	0.	50.	340.	1	0.0	0.	.008	0.0	0.0	0.	0.0	6	9
15	0.0	0.0	0.	1.29	2200.	0	0 0.0	0.0	0.	0.	470.	1	0.0	0.	.008	0.0	0.0	0.	0.0	0.	9
16	0.0	0.0	0.	2.50	0.	90	0 0.150E 01	0.0	0.	0.	340.	1	0.0	0.	.008	0.0	0.0	0.	0.0	6	9
17	0.0	0.0	0.	1.29	850.	0	0 0.0	0.0	0.	0.	470.	1	0.0	0.	.008	0.0	0.0	0.	0.0	0.	9
18	0.0	50.0	0.	1.60	4000.	0	0 0.0	0.65	0.	0.	0.	1	0.0	0.	.008	0.0	0.0	0.	0.0	0.	9

## Продолжение приложения 2 лист 4

НН  
818

	NUC	GAMUD	GAMVOD	EPS	HVOD	QBALL	QANK	Z1	Z2	Z3
1	0.0	0.0	3.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	24.50	10.50	0.65	500.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	500.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	500.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	500.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	500.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	27.00	0.0	0.75	50.	0.0	25.00	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.	0.0	52.00	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.	0.0	52.00	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.	0.0	52.00	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.	0.0	52.00	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.	0.0	52.00	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	500.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	500.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	500.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	500.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	500.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	500.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

НОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ УЗЛОВ = 95

Продолжение приложения 2 Лист 5

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РАЗВИВКИ:

1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	8:	9:	10:	11:	12:	13:	14:	15:	16:	17:	18:	19:	20:
2	7.5	60.0	102.	1.29	510.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
3	7.5	60.0	102.	1.29	1020.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
4	7.5	60.0	102.	1.29	1895.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
5	7.5	60.0	102.	1.29	1895.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
6	7.5	60.0	102.	1.29	1020.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
7	7.5	60.0	102.	1.29	510.	-7.50	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
8	7.5	60.0	102.	2.50	39.	-15.00	0.150E 01	0.85	100.	75.	340.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
9	7.5	60.0	102.	2.50	39.	-15.00	0.150E 01	0.85	100.	75.	340.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
10	7.5	60.0	102.	2.50	39.	-15.00	0.150E 01	0.85	100.	75.	340.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
11	7.5	60.0	102.	2.50	39.	-15.00	0.150E 01	0.85	100.	75.	340.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
12	7.5	60.0	102.	2.50	39.	-15.00	0.150E 01	0.85	100.	75.	340.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
13	7.5	60.0	102.	2.50	39.	-7.50	0.150E 01	0.85	100.	75.	340.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
14	7.5	60.0	102.	1.29	510.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	340.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
15	7.5	60.0	102.	1.29	590.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
16	7.5	60.0	102.	1.29	590.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
17	7.5	60.0	102.	1.29	510.	7.50	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
18	7.5	60.0	102.	2.50	39.	15.00	0.150E 01	0.85	100.	75.	340.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
19	7.5	60.0	102.	2.50	39.	15.00	0.150E 01	0.85	100.	75.	340.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
20	7.5	60.0	102.	2.50	39.	15.00	0.150E 01	0.85	100.	75.	340.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
21	7.5	60.0	102.	2.50	39.	15.00	0.150E 01	0.85	100.	75.	340.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
22	7.5	60.0	102.	2.50	39.	15.00	0.150E 01	0.85	100.	75.	340.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
23	7.5	60.0	102.	2.50	39.	7.50	0.150E 01	0.85	100.	75.	340.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
24	7.5	60.0	102.	1.29	510.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	340.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
25	7.5	60.0	102.	1.29	830.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
26	7.5	60.0	102.	1.29	510.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
27	7.5	60.0	102.	1.29	510.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	0 17.00	30. .002	16.0	.15	.021	0.20		
28	7.5	60.0	102.	1.29	1020.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
29	7.5	60.0	102.	1.29	1470.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
30	7.5	60.0	102.	1.29	1470.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
31	7.5	60.0	102.	1.29	1020.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
32	7.5	60.0	102.	1.29	510.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	75.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
33	7.5	60.0	102.	1.29	510.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	88.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
34	7.5	60.0	102.	1.29	1020.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	88.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
35	7.5	60.0	102.	1.29	1505.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	88.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
36	7.5	60.0	102.	1.29	1505.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	88.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
37	7.5	60.0	102.	1.29	1020.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	88.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
38	7.5	60.0	102.	1.29	510.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	88.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
39	7.5	60.0	102.	1.29	240.	0.50	0.100E 19	0.85	100.	88.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
40	7.5	60.0	102.	1.29	70.	1.00	0.400E 02	0.85	100.	88.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
41	7.5	60.0	102.	1.29	70.	1.00	0.400E 02	0.85	100.	88.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
42	7.5	60.0	102.	1.29	70.	0.50	0.400E 02	0.85	100.	88.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
43	7.5	60.0	102.	1.29	481.	0.0	0.100E 19	0.85	100.	88.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
44	7.5	60.0	102.	1.29	481.	0.50	0.100E 19	0.85	100.	88.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
45	7.5	60.0	102.	1.29	70.	1.00	0.400E 02	0.85	100.	88.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
46	7.5	60.0	102.	1.29	70.	1.00	0.400E 02	0.85	100.	88.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		
47	7.5	60.0	102.	1.29	70.	0.50	0.400E 02	0.85	100.	88.	470.	1 16.00	16. .003	3.6	.30	.025	0.18		

### Продолжение приложения 2 Лист 6

Продолжение приложения 2 Лист 7

Номер: Узла:	УДЕЛЬНЫЕ ВОЛЮМНЫЕ КОЭФ.		Расст. от верха дюпопла:	Вес засыпки:	Вес грунта, вода:	Функции:	Анкер:	ВНЕШНИЕ ОБОБЩЕННЫЕ УЗЛОВЫЕ УСИЛИЯ:			
	вес кн/м3	толщина см						изгибающая и поперечная:	продольная:	момент, кн·м:	сила, кн:
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	26.50	10.50	0.65	300.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	27.00	10.50	0.75	30.	0.0	23.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	27.00	10.50	0.75	30.	0.0	23.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	27.00	10.50	0.75	30.	0.0	23.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	27.00	10.50	0.75	30.	0.0	23.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	27.00	10.50	0.75	30.	0.0	23.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	27.00	10.50	0.75	30.	0.0	23.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	27.00	10.50	0.75	0.	0.0	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Продолжение приложения 2 Лист 8

121

Продолжение приложения 2 Лист 9

ПОДАТЛИВОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ И КОНЕЧНОЙ ТОЧКАХ:

C1N	C2N	C3N	C1K	C2K	C3K
0.723532E-06	0.472470E-04	0.124262E-05	0.0	0.0	0.0

## Продолжение приложения 2 Инст 10

## РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

НО- : ТЕКУЩИЙ		ПРОДОЛЬНОЕ		ПОПЕРЕЧНАЯ		ПОПЕРЕЧНОЕ		ПРОДОЛЬНОЕ		ИСТИННОЕ		
ИМЕР : КООР-		МОМЕНТ,		ОСЕВОЕ		СИЛА,		ПЕРЕМЕЩЕНИЕ;		ПЕРЕМЕЩЕНИЕ;		
УЧА-ДИНА-				УСИЛИЕ,								
СТКА: ТА	КН * М	КН	КН	СМ	СМ	СМ	СМ	СМ	СМ	СМ	СМ	
:	:	1	2	:	3	:	4	5	6	:	7	8
2	0.0	-0.281787E 00	0.346861E 04	0.249627E-02	0.117938E+06	-0.292661E 00	0.292661E 00					
2	0.5	-0.274122E 00	0.343408E 04	0.404814E-02	0.147405E+03	-0.110170E 00	0.110170E 00					
2	1.0	-0.256763E 00	0.343077E 04	0.307661E-03	0.446577E+03	0.715386E-01	0.715399E-01					
3	0.0	-0.256760E 00	0.343077E 04	0.107460E-01	0.446567E+03	0.715399E-01	0.715413E-01					
3	0.5	-0.112030E 00	0.351788E 04	0.541359E-01	0.147337E+02	0.436985E 00	0.436987E 00					
3	1.0	0.392356E 00	0.373173E 04	0.153450E 00	0.269712E+02	0.811366E 00	0.811371E 00					
4	0.0	0.392357E 00	0.373173E 04	0.153450E 00	0.269714E+02	0.811365E 00	0.811370E 00					
4	0.5	0.300826E 01	0.398439E 04	0.366348E 00	0.117725E+03	0.153244E 01	0.153244E 01					
4	1.0	0.400581E 01	0.439647E 04	-0.567840E 00	0.269048E+01	0.229019E 01	0.229033E 01					
5	0.0	0.400580E 01	0.439647E 04	-0.567839E 00	0.269048E+01	0.229017E 01	0.229033E 01					
5	0.5	-0.192187E 02	0.468467E 04	-0.504479E 01	0.710539E+01	0.308733E 01	0.308815E 01					
5	1.0	-0.894309E 02	0.505986E 04	-0.769889E 01	0.810189E+01	0.392113E 01	0.392196E 01					
6	0.0	-0.894309E 02	0.505986E 04	-0.769888E 01	0.810192E+01	0.392113E 01	0.392196E 01					
6	0.5	-0.107649E 03	0.522833E 04	0.324820E 01	0.426100E 00	0.438666E 01	0.640691E 01					
6	1.0	-0.187234E 02	0.541636E 04	0.362161E 02	0.100403E 01	0.486260E 01	0.696697E 01					
7	0.0	-0.187233E 02	0.541636E 04	0.362160E 02	0.100404E 01	0.486244E 01	0.496502E 01					
7	0.5	0.307138E 03	0.550333E 04	0.637718E 02	0.132633E 01	0.510455E 01	0.527403E 01					
7	1.0	0.312928E 03	0.559455E 04	0.983262E 02	0.158032E 01	0.534929E 01	0.557789E 01					
8	0.0	0.303643E 03	0.530366E 04	0.682764E 02	0.222487E 01	0.509973E 01	0.536392E 01					
8	1.0	0.334607E 03	0.531798E 04	0.763478E 02	0.223858E 01	0.513272E 01	0.559965E 01					
9	0.0	0.332861E 03	0.530604E 04	0.149436E 02	0.369373E 01	0.436618E 01	0.559193E 01					
9	1.0	0.341442E 03	0.532038E 04	0.275812E 02	0.367005E 01	0.439924E 01	0.560308E 01					
10	0.0	0.340623E 03	0.532086E 04	-0.312094E 02	0.448713E 01	0.334280E 01	0.559541E 01					
10	1.0	0.332185E 03	0.533518E 04	-0.150513E 02	0.461733E 01	0.337584E 01	0.555959E 01					
11	0.0	0.333250E 03	0.534616E 04	-0.689643E 02	0.515943E 01	0.210571E 01	0.555426E 01					
11	1.0	0.309903E 03	0.536046E 04	-0.505039E 02	0.504303E 01	0.213878E 01	0.547782E 01					
12	0.0	0.393660E 03	0.537966E 04	-0.963822E 02	0.562132E 01	0.749237E 00	0.547285E 01					
12	1.0	0.276807E 03	0.539391E 04	-0.769628E 02	0.529045E 01	0.782356E 00	0.534798E 01					
13	0.0	0.277873E 03	0.541897E 04	-0.113276E 03	0.531413E 01	-0.623677E 00	0.535060E 01					
13	1.0	0.237240E 03	0.546043E 04	-0.943000E 02	0.519272E 01	-0.590497E 00	0.518644E 01					
14	0.0	0.242693E 03	0.569773E 04	-0.110922E 03	0.506757E 01	-0.124306E 01	0.522260E 01					
14	0.5	0.100831E 03	0.559729E 04	-0.497367E 01	0.389224E 01	-0.101362E 01	0.402251E 01					
14	1.0	0.192992E 03	0.551857E 04	0.723522E 02	0.264491E 01	-0.770436E 00	0.275484E 01					

-----

Продолжение приложения 2 Лист II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	0.0	0.192990E 03	0.551858E 04	0.723505E 02	0.266491E 01	-0.770630E 00	0.275483E 01					
15	0.5	0.492279E 03	0.539347E 04	0.123266E 03	0.103931E 01	-0.490637E 00	0.114930E 01					
15	1.0	0.872653E 03	0.532356E 04	0.125510E 03	-0.965968E 00	-0.214201E 00	0.989432E 00					
16	0.0	0.872658E 03	0.532356E 04	0.125511E 03	-0.965941E 00	-0.214202E 00	0.989406E 00					
16	0.5	0.117032E 04	0.530833E 04	0.661623E 02	0.366469E 01	0.607699E-01	0.366517E 01					
16	1.0	0.116684E 04	0.534771E 04	-0.831201E 02	0.728086E 01	0.336159E 00	0.728861E 01					
17	0.0	0.116684E 04	0.534771E 04	-0.831188E 02	-0.728097E 01	0.336138E 00	0.728872E 01					
17	0.5	0.698482E 03	0.541756E 04	-0.299627E 03	-0.111397E 02	0.375853E 00	0.111546E 02					
17	1.0	-0.462621E 03	0.592630E 04	-0.612302E 03	-0.153829E 02	0.818195E 00	0.154046E 02					
18	0.0	-0.432537E 03	0.516669E 04	-0.571994E 03	-0.192662E 02	-0.119368E 01	0.153129E 02					
18	1.0	-0.664535E 03	0.519232E 04	-0.428524E 03	-0.158944E 02	-0.116308E 01	0.159369E 02					
19	0.0	-0.657981E 03	0.500423E 04	-0.504809E 03	-0.150466E 02	-0.526618E 01	0.159399E 02					
19	1.0	-0.866386E 03	0.498975E 04	-0.560463E 03	-0.156152E 02	-0.523181E 01	0.164683E 02					
20	0.0	-0.862454E 03	0.486667E 04	-0.397113E 03	-0.137107E 02	-0.912917E 01	0.164719E 02					
20	1.0	-0.102760E 04	0.485022E 04	-0.447694E 03	-0.141893E 02	-0.909715E 01	0.168551E 02					
21	0.0	-0.102498E 04	0.475898E 04	-0.251920E 03	-0.115375E 02	-0.124915E 02	0.168694E 02					
21	1.0	-0.113115E 04	0.474452E 04	-0.293722E 03	-0.117064E 02	-0.126593E 02	0.170960E 02					
22	0.0	-0.112984E 04	0.469654E 04	-0.761955E 02	-0.808480E 01	-0.151060E 02	0.171344E 02					
22	1.0	-0.116261E 04	0.468209E 04	-0.103914E 03	-0.831614E 01	-0.150738E 02	0.172154E 02					
23	0.0	-0.116261E 04	0.468470E 04	0.124115E 03	0.414810E 01	-0.167555E 02	0.172613E 02					
23	1.0	-0.111542E 04	0.467025E 04	0.108879E 03	0.425779E 01	-0.167223E 02	0.172560E 02					
24	0.0	-0.114191E 04	0.497183E 04	0.221003E 03	0.218148E 01	-0.171561E 02	0.172942E 02					
24	0.5	-0.646866E 03	0.488143E 04	0.166691E 03	0.233120E 01	-0.169296E 02	0.170894E 02					
24	1.0	-0.290244E 03	0.479221E 04	0.113996E 03	0.208690E 01	-0.167061E 02	0.168359E 02					
25	0.0	-0.290244E 03	0.479221E 04	0.113996E 03	-0.208690E 01	-0.167061E 02	0.168360E 02					
25	0.5	0.343256E 02	0.464643E 04	0.470687E 02	-0.137002E 01	-0.163480E 02	0.164053E 02					
25	1.0	0.139846E 03	0.469981E 04	0.823019E 01	-0.678694E 00	-0.159970E 02	0.160114E 02					
26	0.0	0.139847E 03	0.449980E 04	0.823040E 01	-0.678660E 00	-0.159969E 02	0.160113E 02					
26	0.5	0.143877E 03	0.440934E 04	-0.379249E 01	-0.356188E 00	-0.157844E 02	0.157886E 02					
26	1.0	0.126153E 03	0.432008E 04	-0.916783E 01	-0.116728E 00	-0.155750E 02	0.155754E 02					
27	0.0	0.126153E 03	0.432007E 04	-0.916814E 01	-0.114742E 00	-0.155749E 02	0.155754E 02					
27	0.5	0.102377E 03	0.427677E 04	-0.932183E 01	0.494687E 01	-0.153670E 02	0.153671E 02					
27	1.0	0.792524E 02	0.423405E 04	-0.871977E 01	0.152435E 00	-0.151603E 02	0.151613E 02					
28	0.0	0.792527E 02	0.423406E 04	-0.871939E 01	0.152454E 00	-0.151613E 02	0.151620E 02					
28	0.5	0.403039E 02	0.414680E 04	-0.641337E 01	0.228268E 00	-0.147525E 02	0.147542E 02					
28	1.0	0.141692E 02	0.408192E 04	-0.388174E 01	0.205019E 00	-0.143489E 02	0.143504E 02					
29	0.0	0.161691E 02	0.406191E 04	-0.386175E 01	0.205015E 00	-0.143493E 02	0.143507E 02					
29	0.5	-0.363319E 01	0.393523E 04	-0.120610E 01	0.117587E 00	-0.137768E 02	0.137773E 02					
29	1.0	-0.706146E 01	0.381366E 04	0.661176E-01	0.423013E 01	-0.132150E 02	0.132151E 02					

## Продолжение приложения 2 Лист 12

Продолжение приложения 2 лист 13

:	1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	
45	0.0	-.	405633E 03	0.215537E 04	-.	502782E 02	-.607771E 01	-.665793E 01	0.901480E 01										
45	1.0	-.	427708E 03	0.212443E 04	-.	980315E 02	-.597408E 01	-.661800E 01	0.891824E 01										
46	0.0	-.	427708E 03	0.212425E 04	0.209274E 02	-.581866E 01	-.671710E 01	0.888684E 01											
46	1.0	-.	416671E 03	0.211332E 04	0.125325E 02	-.371903E 01	-.667692E 01	0.879139E 01											
47	0.0	-.	419430E 03	0.211412E 04	0.730740E 02	-.566623E 01	-.677478E 01	0.883069E 01											
47	1.0	-.	369761E 03	0.210318E 04	0.649331E 02	-.553969E 01	-.673684E 01	0.872045E 01											
48	0.0	-.	431858E 03	0.210394E 04	0.103026E 03	-.537255E 01	-.678230E 01	0.865240E 01											
48	0.5	-.	263826E 03	0.207547E 04	0.836802E 02	-.494240E 01	-.668143E 01	0.831076E 01											
48	1.0	-.	129118E 03	0.204744E 04	0.661080E 02	-.443263E 01	-.658154E 01	0.793504E 01											
49	0.0	-.	129119E 03	0.204743E 04	0.661123E 02	-.463241E 01	-.658229E 01	0.793554E 01											
49	0.5	-.	243009E 02	0.201895E 04	0.505347E 02	-.388322E 01	-.648288E 01	0.755693E 01											
49	1.0	-.	543101E 02	0.199090E 04	0.570372E 02	-.332612E 01	-.638645E 01	0.719891E 01											
50	0.0	0.343200E 02	0.199090E 04	0.570410E 02	-.332617E 01	-.638603E 01	0.719856E 01												
50	0.5	0.128040E 03	0.195045E 04	0.214505E 02	-.256893E 01	-.624542E 01	0.675312E 01												
50	1.0	0.166976E 03	0.191088E 04	0.968775E 01	-.188653E 01	-.610827E 01	0.639296E 01												
51	0.0	0.166969E 03	0.191088E 04	0.968754E 01	-.188653E 01	-.610822E 01	0.639291E 01												
51	0.5	0.175915E 03	0.182894E 04	-.630606E 01	-.826026E 00	-.583762E 01	0.589577E 01												
51	1.0	0.138363E 03	0.175068E 04	-.928508E 01	-.177465E 00	-.557170E 01	0.557452E 01												
52	0.0	0.138343E 03	0.175068E 04	-.928513E 01	-.177467E 00	-.557186E 01	0.557468E 01												
52	0.5	0.477519E 02	0.158199E 04	-.703643E 01	0.245427E 00	-.505499E 01	0.506095E 01												
52	1.0	0.168212E 01	0.142941E 04	-.228348E 01	0.171555E 00	-.455724E 01	0.456046E 01												
53	0.0	0.166211E 01	0.142941E 04	-.228348E 01	0.171555E 00	-.455730E 01	0.456052E 01												
53	0.5	-.406345E 01	0.103143E 04	0.401173E 00	-.548863E 02	-.353284E 01	0.353283E 01												
53	1.0	0.289899E 00	0.727602E 03	0.376754E 01	-.282187E 02	-.263858E 01	0.263858E 01												
54	0.0	0.289899E 00	0.727594E 03	0.376756E 01	-.282187E 02	-.263860E 01	0.263860E 01												
54	0.5	0.107816E 01	0.296246E 03	0.507450E 01	-.114153E 02	-.182051E 01	0.182051E 01												
54	1.0	-.311371E 01	0.143262E 02	-.727352E 00	-.375603E 01	-.109389E 01	0.109453E 01												
55	0.0	-.311371E 01	0.143175E 02	-.727331E 00	-.375603E 01	-.109391E 01	0.109453E 01												
55	0.5	-.146954E 02	-.184127E 03	-.146954E 01	-.219920E 01	-.785986E 00	0.786293E 00												
55	1.0	-.284726E 02	-.319659E 03	-.632098E 00	0.137233E 00	-.497907E 00	0.516473E 00												
56	0.0	-.284723E 02	-.319667E 03	-.632096E 00	0.137232E 00	-.497875E 00	0.516442E 00												
56	0.5	-.266870E 02	-.420730E 03	0.145801E 01	0.310276E 00	-.360723E 00	0.675807E 00												
56	1.0	-.785278E 01	-.490109E 03	0.614164E 01	0.543820E 00	-.228631E 00	0.389934E 00												
57	0.0	-.785342E 01	-.490116E 03	0.616190E 01	0.543814E 00	-.228638E 00	0.389931E 00												
57	0.5	0.117679E 02	-.530222E 03	0.935965E 01	0.670795E 00	-.164213E 00	0.690603E 00												
57	1.0	0.404433E 02	-.557260E 03	0.132366E 02	0.790283E 00	-.100743E 00	0.796679E 00												
58	0.0	0.404420E 02	-.557271E 03	-.45522E 02	0.789840E 00	-.106198E 00	0.796683E 00												
58	0.5	-.151319E 02	-.555143E 03	0.283622E 01	0.113462E 01	0.110316E 00	0.113997E 01												
58	1.0	0.109286E 03	-.401391E 03	0.267953E 02	0.148037E 01	0.332709E 00	0.151749E 01												
59	0.0	0.909286E 03	-.401356E 03	-.276490E 02	0.148342E 01	0.319779E 00	0.151749E 01												
59	0.5	-.113989E 02	-.293767E 03	-.332353E 00	0.148160E 01	0.356290E 00	0.158259E 01												
59	1.0	0.101800E 03	-.126360E 03	0.262157E 02	0.142441E 01	0.306765E 00	0.143700E 01												

Продолжение приложения 2 Лист 14

:	1	2	:	3	:	4	:	5	6	:	7	:	8	:
60	0.0	0.101800E 03	-	0.126391E 03	-	0.256320E 02	0.0	0.163139E 01	0.794284E 00	0.0	0.143706E 01	0.0		
60	0.5	-0.172294E 02	-	0.607937E 01	-	0.286038E 01	0.0	0.105928E 01	0.105961E 01	0.0	0.169829E 01	0.0		
60	1.0	0.320660E 02	0.149581E 03	0.131128E 02	0.709888E 00	0.0	0.133897E 01	0.151551E 01	0.0	0.151548E 01	0.0			
61	0.0	0.320670E 02	0.149567E 03	-0.116086E 02	0.715726E 00	0.0	0.133982E 01	0.151548E 01	0.0	0.151548E 01	0.0			
61	0.5	0.705086E 01	0.188642E 03	-0.811213E 01	0.602346E 00	0.0	0.142058E 01	0.154301E 01	0.0	0.154301E 01	0.0			
61	1.0	-0.983251E 01	0.230136E 03	-0.523410E 01	0.486344E 00	0.0	0.150656E 01	0.158750E 01	0.0	0.158750E 01	0.0			
62	0.0	-0.983190E 01	0.230127E 03	-0.523390E 01	0.486346E 00	0.0	0.150668E 01	0.158243E 01	0.0	0.158243E 01	0.0			
62	0.5	-0.254603E 02	0.306610E 03	-0.127226E 01	0.271266E 00	0.0	0.168178E 01	0.170351E 01	0.0	0.170351E 01	0.0			
62	1.0	-0.261607E 02	0.391206E 03	0.723482E 00	0.116176E 00	0.0	0.186195E 01	0.186347E 01	0.0	0.186347E 01	0.0			
63	0.0	-0.261609E 02	0.391197E 03	0.723677E 00	0.116174E 00	0.0	0.186178E 01	0.186540E 01	0.0	0.186540E 01	0.0			
63	0.5	-0.130168E 02	0.538619E 03	0.136979E 01	-0.230109E 01	0.0	0.223560E 01	0.223560E 01	0.0	0.223560E 01	0.0			
63	1.0	-0.257637E 01	0.713192E 03	0.643286E 00	-0.343402E 01	0.0	0.262837E 01	0.262859E 01	0.0	0.262859E 01	0.0			
64	0.0	-0.257637E 01	0.713185E 03	0.643261E 00	-0.343402E 01	0.0	0.262839E 01	0.262862E 01	0.0	0.262862E 01	0.0			
64	0.5	0.115965E 01	0.961927E 03	-0.173427E 01	-0.632990E 02	0.0	0.329011E 01	0.329011E 01	0.0	0.329011E 01	0.0			
64	1.0	0.307782E 00	0.122368E 04	-0.455388E 01	0.158986E 02	0.0	0.400004E 01	0.400004E 01	0.0	0.400004E 01	0.0			
65	0.0	0.307781E 00	0.122368E 04	-0.455389E 01	0.158985E 02	0.0	0.400009E 01	0.400009E 01	0.0	0.400009E 01	0.0			
65	0.5	0.962978E-02	0.137506E 04	-0.147818E 01	0.111046E 02	0.0	0.447325E 01	0.447325E 01	0.0	0.447325E 01	0.0			
65	1.0	-0.515265E-01	0.154369E 04	0.658156E 04	0.348172E 03	0.0	0.496545E 01	0.496545E 01	0.0	0.496545E 01	0.0			
66	0.0	-0.515264E-01	0.156369E 04	0.658018E 04	0.348172E 03	0.0	0.496555E 01	0.496555E 01	0.0	0.496555E 01	0.0			
66	0.5	-0.640111E 01	0.162158E 04	0.249722E 02	0.130310E 03	0.0	0.521909E 01	0.521909E 01	0.0	0.521909E 01	0.0			
66	1.0	-0.289821E 01	0.170339E 04	0.319625E 02	0.163336E 04	0.0	0.547734E 01	0.547734E 01	0.0	0.547734E 01	0.0			
67	0.0	-0.289829E 01	0.170339E 04	0.319639E 02	0.163261E 04	0.0	0.547761E 01	0.547761E 01	0.0	0.547761E 01	0.0			
67	0.5	-0.207946E 01	0.174282E 04	0.320048E 02	-0.123018E 04	0.0	0.560890E 01	0.560890E 01	0.0	0.560890E 01	0.0			
67	1.0	-0.127587E 01	0.178319E 04	0.308802E 02	-0.284769E 04	0.0	0.574092E 01	0.574092E 01	0.0	0.574092E 01	0.0			
68	0.0	-0.127586E 01	0.178318E 04	0.308792E 02	-0.284815E 04	0.0	0.574117E 01	0.574117E 01	0.0	0.574117E 01	0.0			
68	0.5	-0.543196E 02	0.185859E 04	0.263946E 02	-0.349960E 04	0.0	0.587505E 01	0.587505E 01	0.0	0.587505E 01	0.0			
68	1.0	0.629196E 03	0.193574E 04	0.210281E 02	-0.421973E 04	0.0	0.601115E 01	0.601115E 01	0.0	0.601115E 01	0.0			
69	0.0	0.629232E-03	0.193575E 04	0.210283E 02	-0.421971E 04	0.0	0.601095E 01	0.601095E 01	0.0	0.601095E 01	0.0			
69	0.5	0.818859E 02	0.208481E 04	0.799658E 03	-0.562576E 04	0.0	0.628993E 01	0.628993E 01	0.0	0.628993E 01	0.0			
69	1.0	0.777541E 02	0.224074E 04	-0.110632E 02	-0.883509E 04	0.0	0.657792E 01	0.657792E 01	0.0	0.657792E 01	0.0			
70	0.0	0.777538E 02	0.224074E 04	-0.110632E 02	-0.883513E 04	0.0	0.657798E 01	0.657798E 01	0.0	0.657798E 01	0.0			
70	0.5	-0.364879E 01	0.253235E 04	-0.836222E 02	-0.169109E 03	0.0	0.718039E 01	0.718039E 01	0.0	0.718039E 01	0.0			
70	1.0	-0.156628E 00	0.285028E 04	-0.123319E 01	0.768459E 03	0.0	0.781908E 01	0.781908E 01	0.0	0.781908E 01	0.0			
71	0.0	-0.156628E 00	0.285028E 04	-0.123319E 01	0.168460E 03	0.0	0.781904E 01	0.781904E 01	0.0	0.781904E 01	0.0			
71	0.5	0.175760E 01	0.369068E 04	0.266504E 00	0.324623E 02	0.0	0.942317E 01	0.942317E 01	0.0	0.942317E 01	0.0			
71	1.0	-0.106791E 02	0.425740E 04	-0.324248E 01	-0.860823E 01	0.0	0.112203E 02	0.112203E 02	0.0	0.112203E 02	0.0			
72	0.0	-0.106792E 02	0.425739E 04	-0.324248E 01	-0.840827E 01	0.0	0.112205E 02	0.112205E 02	0.0	0.112205E 02	0.0			
72	0.5	-0.666739E 02	0.456973E 04	-0.709183E 01	-0.340915E 02	0.0	0.120630E 02	0.120630E 02	0.0	0.120630E 02	0.0			
72	1.0	0.952868E 02	0.486367E 04	0.783340E 01	0.707673E 00	0.0	0.129616E 02	0.129616E 02	0.0	0.129616E 02	0.0			
73	0.0	-0.952870E 02	0.486367E 04	0.783339E 01	0.707675E 00	0.0	0.129612E 02	0.129612E 02	0.0	0.129612E 02	0.0			
73	0.5	0.818657E 01	0.501245E 04	0.358196E 02	0.138631E 01	0.0	0.133945E 02	0.133945E 02	0.0	0.133945E 02	0.0			
73	1.0	0.302351E 03	0.516641E 04	0.623865E 02	0.200727E 01	0.0	0.138965E 02	0.138965E 02	0.0	0.138965E 02	0.0			

Продолжение приложения 2 Лист 15

:	1	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:
74	0.0	0.302342E 03	0.516641E 04	0.623873E 02	0.200733E 01	0.138566E 02	0.140012E 02								
74	0.5	0.547872E 03	0.524141E 04	0.110384E 03	0.209442E 01	0.160910E 02	0.142458E 02								
74	1.0	0.864630E 03	0.531769E 04	0.137508E 03	0.185010E 01	0.143278E 02	0.144662E 02								
75	0.0	0.775034E 03	0.502604E 04	0.668146E 02	0.396559E 01	0.139666E 02	0.145168E 02								
75	1.0	0.802388E 03	0.503602E 04	0.749309E 02	0.389098E 01	0.139969E 02	0.145170E 02								
76	0.0	0.802388E 03	0.503304E 04	-0.531400E 02	0.733519E 01	0.125992E 02	0.145789E 02								
76	1.0	0.781873E 03	0.504504E 04	-0.381167E 02	0.712889E 01	0.126315E 02	0.145043E 02								
77	0.0	0.786432E 03	0.507257E 04	-0.160862E 03	0.102005E 02	0.106217E 02	0.145829E 02								
77	1.0	0.724889E 03	0.508655E 04	-0.139908E 03	0.994835E 01	0.104542E 02	0.144312E 02								
78	0.0	0.731723E 03	0.513843E 04	-0.232937E 03	0.123552E 02	0.757858E 01	0.144943E 02								
78	1.0	0.635984E 03	0.515043E 04	-0.227239E 03	0.120572E 02	0.761111E 01	0.142583E 02								
79	0.0	0.645702E 03	0.522502E 04	-0.318050E 03	0.136160E 02	0.428999E 01	0.142758E 02								
79	1.0	0.526567E 03	0.523702E 04	-0.290119E 03	0.133180E 02	0.432283E 01	0.140020E 02								
80	0.0	0.533406E 03	0.532573E 04	-0.357887E 03	0.130139E 02	0.777660E 00	0.139357E 02								
80	1.0	0.598915E 03	0.533788E 04	-0.329352E 03	0.135701E 02	0.810647E 00	0.135943E 02								
81	0.0	0.651747E 03	0.566443E 04	-0.367110E 03	0.136635E 02	-0.954617E 00	0.134973E 02								
81	0.5	-0.270539E 03	0.557682E 04	-0.204538E 03	0.102955E 02	-0.707792E 00	0.103198E 02								
81	1.0	-0.637586E 03	0.551510E 04	-0.881640E 02	0.727176E 01	-0.463191E 00	0.728630E 01								
82	0.0	-0.437594E 03	0.551510E 04	-0.881644E 02	0.727172E 01	-0.463194E 00	0.728644E 01								
82	0.5	-0.756403E 03	0.543883E 04	0.106884E 01	0.424024E 01	-0.182713E 00	0.624417E 01								
82	1.0	-0.673357E 03	0.542862E 04	0.675241E 02	0.179977E 01	0.962803E-01	0.180234E 01								
83	0.0	-0.473354E 03	0.542862E 04	0.475231E 02	0.179975E 01	0.962773E-01	0.180232E 01								
83	0.5	-0.507227E 03	0.548364E 04	0.601357E 02	-0.107208E 00	0.376044E 00	0.391027E 00								
83	1.0	-0.364497E 03	0.560420E 04	0.462906E 02	-0.160769E 01	0.658831E 00	0.173744E 01								
84	0.0	-0.344496E 03	0.540620E 04	0.462916E 02	-0.160767E 01	0.658837E 00	0.173743E 01								
84	0.5	-0.260560E 03	0.566926E 04	0.1715361E 02	-0.267512E 01	0.906154E 00	0.282463E 01								
84	1.0	-0.268316E 03	0.575496E 04	-0.232966E 02	-0.358210E 01	0.115571E 01	0.376393E 01								
85	0.0	-0.239919E 03	0.547221E 04	-0.133621E 02	-0.378507E 01	0.478763E 00	0.384545E 01								
85	1.0	-0.247327E 03	0.548416E 04	-0.233287E 02	-0.389396E 01	0.712099E 00	0.395853E 01								
86	0.0	-0.247185E 03	0.547993E 04	-0.754658E 01	-0.396840E 01	-0.298257E 00	0.395964E 01								
86	1.0	-0.251601E 03	0.547109E 04	-0.138141E 02	-0.406009E 01	-0.264932E 00	0.404876E 01								
87	0.0	-0.251601E 03	0.546930E 04	0.294078E 01	-0.383379E 01	-0.127720E 01	0.404093E 01								
87	1.0	-0.251886E 03	0.545743E 04	-0.507127E 01	-0.389823E 01	-0.124389E 01	0.409190E 01								
88	0.0	-0.252029E 03	0.543902E 04	0.166019E 02	-0.364553E 01	-0.218723E 01	0.408113E 01								
88	1.0	-0.246615E 03	0.5446713E 04	0.941288E 01	-0.349138E 01	-0.215392E 01	0.410233E 01								
89	0.0	-0.247470E 03	0.545297E 04	0.331428E 02	-0.281660E 01	-0.296381E 01	0.408869E 01								
89	1.0	-0.235502E 03	0.544109E 04	0.272837E 02	-0.284095E 01	-0.293036E 01	0.408155E 01								
90	0.0	-0.236642E 03	0.545193E 04	0.318450E 02	-0.198996E 01	-0.356392E 01	0.406440E 01								
90	1.0	-0.217126E 03	0.544003E 04	0.476931E 02	-0.199569E 01	-0.351064E 01	0.403824E 01								

Продолжение приложения 2 Лист 16

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	0.0	-0.243446E 03	0.572746E 04	0.628306E 02	-0.164263E 01	-0.373156E 01	0.600072E 01		
91	0.5	-0.126723E 03	0.566308E 04	0.472862E 02	-0.130541E 01	-0.352397E 01	0.375799E 01		
91	1.0	-0.611317E 02	0.560238E 04	0.336287E 02	-0.111466E 01	-0.331794E 01	0.390010E 01		
92	0.0	-0.411334E 02	0.560238E 04	0.336290E 02	-0.111451E 01	-0.331891E 01	0.390019E 01		
92	0.5	0.178212E 02	0.553779E 04	0.222510E 02	-0.905551E 00	-0.311355E 01	0.324254E 01		
92	1.0	0.550914E 02	0.547729E 04	0.132072E 02	-0.703243E 00	-0.291059E 01	0.299434E 01		
93	0.0	0.550922E 02	0.540489E 04	0.132073E 02	-0.703256E 00	-0.291078E 01	0.299452E 01		
93	0.5	0.779406E 02	0.532645E 04	0.320109E 01	-0.467185E 00	-0.271170E 01	0.275512E 01		
93	1.0	0.838941E 02	0.525355E 04	-0.129407E 00	-0.308381E 00	-0.251444E 01	0.253328E 01		
94	0.0	0.838931E 02	0.525354E 04	-0.129432E 00	-0.308373E 00	-0.251432E 01	0.253316E 01		
94	0.5	0.689935E 02	0.509314E 04	-0.684513E 01	-0.741887E 01	-0.213385E 01	0.213694E 01		
94	1.0	0.430143E 02	0.495862E 04	-0.516458E 01	0.361575E 01	-0.176389E 01	0.176422E 01		
95	0.0	0.430140E 02	0.495863E 04	-0.516459E 01	0.361575E 01	-0.176394E 01	0.176427E 01		
95	0.5	0.206317E 02	0.479211E 04	-0.376739E 01	0.626311E 01	-0.139930E 01	0.140069E 01		
95	1.0	0.599051E 01	0.466364E 04	-0.219890E 01	0.513717E 01	-0.104155E 01	0.104282E 01		
96	0.0	0.599043E 01	0.466364E 04	-0.219892E 01	0.513714E 01	-0.104153E 01	0.104280E 01		
96	0.5	-0.206021E 01	0.447907E 04	-0.114557E 01	0.282231E 01	-0.691272E 00	0.691848E 00		
96	1.0	-0.638234E 01	0.436839E 04	-0.682810E 00	0.830930E 02	-0.347921E 00	0.348020E 00		
97	0.0	-0.638232E 01	0.436839E 04	-0.682808E 00	0.830955E 02	-0.347907E 00	0.348006E 00		
97	0.5	-0.802040E 01	0.431514E 04	-0.613727E 00	0.220646E 02	-0.173518E 00	0.173532E 00		
97	1.0	-0.957132E 01	0.429743E 04	-0.605653E 00	0.655979E 06	0.191331E -06	0.191443E -06		

Продолжение приложения 2 Лист 17

УЗЛОВЫЕ УСИЛИЯ

НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА

КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ, КН	УСИЛИЯ, КН	ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ, КН	УСИЛИЯ, КН
КН * М	ПОПЕРЕЧНОЕ	КН * М	ПОПЕРЕЧНОЕ
0.281784E 00	- .249640E-02	- .235374E 04	0.957132E 01
			0.605651E 00
			* .145252E 04

## Продолжение приложения 2 Лист 18

## ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ

132

SHO- :TEKUM:		: SIGMA(PR.1) :		[SIGMA(PR.1)] : SIGMA(PR.2) :		[SIGMA(PR.2)] :	
:НЕР :КООРД:		NAE:		MPA		MPA	
:УЧА- :АННА-:							
: 1 : 2 :	3 :	4	5	6	7	8	
2	0.0	-287341E 00	0.850134E 02	0.380476E 03	0.869368E 02	0.380476E 03	
2	0.5	-279604E 00	0.841667E 02	0.380476E 03	0.841116E 02	0.380476E 03	
2	1.0	-261906E 00	0.840839E 02	0.380476E 03	0.840322E 02	0.380476E 03	
3	0.0	-261902E 00	0.840838E 02	0.380476E 03	0.840321E 02	0.380476E 03	
3	0.5	-114192E 00	0.862036E 02	0.380476E 03	0.861811E 02	0.380476E 03	
3	1.0	0.399231E 00	0.916712E 02	0.380476E 03	0.913925E 02	0.380476E 03	
4	0.0	0.399231E 00	0.914712E 02	0.380476E 03	0.913923E 02	0.380476E 03	
4	0.5	0.305467E 01	0.979234E 02	0.380476E 03	0.973213E 02	0.380476E 03	
4	1.0	0.405406E 01	0.108118E 03	0.380476E 03	0.107319E 03	0.380476E 03	
5	0.0	0.405406E 01	0.108118E 03	0.380476E 03	0.107319E 03	0.380476E 03	
5	0.5	-194051E 02	0.116688E 03	0.380476E 03	0.112863E 03	0.380476E 03	
5	1.0	-900275E 02	0.132844E 03	0.380476E 03	0.115101E 03	0.380476E 03	
6	0.0	-900274E 02	0.132844E 03	0.380476E 03	0.115101E 03	0.380476E 03	
6	0.5	-108222E 03	0.138770E 03	0.380476E 03	0.117441E 03	0.380476E 03	
6	1.0	-187948E 02	0.134560E 03	0.380476E 03	0.130835E 03	0.380476E 03	
7	0.0	-187948E 02	0.134560E 03	0.380476E 03	0.130855E 03	0.380476E 03	
7	0.5	0.107472E 03	0.145629E 03	0.380476E 03	0.126248E 03	0.380476E 03	
7	1.0	0.313278E 03	0.167945E 03	0.380476E 03	0.104202E 03	0.380476E 03	
8	0.0	0.306318E 03	0.118930E 03	0.275238E 03	0.167452E 02	0.275238E 03	
8	0.5	0.334779E 03	0.125923E 03	0.275238E 03	0.121786E 02	0.275238E 03	
9	0.0	0.333570E 03	0.123569E 03	0.275238E 03	0.122274E 02	0.275238E 03	
9	0.5	0.342163E 03	0.125186E 03	0.275238E 03	0.109769E 02	0.275238E 03	
10	0.0	0.341341E 03	0.125055E 03	0.275238E 03	0.111120E 02	0.275238E 03	
10	0.5	0.332857E 03	0.123823E 03	0.275238E 03	0.127192E 02	0.275238E 03	
11	0.0	0.333903E 03	0.124138E 03	0.275238E 03	0.126853E 02	0.275238E 03	
11	0.5	0.310485E 03	0.120412E 03	0.275238E 03	0.167767E 02	0.275238E 03	
12	0.0	0.311189E 03	0.120776E 03	0.275238E 03	0.169047E 02	0.275238E 03	
12	0.5	0.277273E 03	0.115298E 03	0.275238E 03	0.227474E 02	0.275238E 03	
13	0.0	0.278300E 03	0.115787E 03	0.275238E 03	0.228941E 02	0.275238E 03	
13	0.5	0.257625E 03	0.108814E 03	0.275238E 03	0.294975E 02	0.275238E 03	
14	0.0	0.243077E 03	0.163555E 03	0.380476E 03	0.115647E 03	0.380476E 03	
14	0.5	0.101071E 03	0.147100E 03	0.380476E 03	0.127181E 03	0.380476E 03	
14	1.0	0.193372E 03	0.154287E 03	0.380476E 03	0.116136E 03	0.380476E 03	

Продолжение приложения 2 лист 19

	: 1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :
15	0.0	0.193570E 03	0.154287E 03	0.380479E 03	0.116137E 03	0.380476E 03	
15	0.5	0.494248E 03	0.180852E 03	0.380476E 03	0.834414E 02	0.380476E 03	
15	1.0	0.876630E 03	0.216820E 03	0.380476E 03	0.460468E 02	0.380476E 03	
16	0.0	0.876635E 03	0.214821E 03	0.380476E 03	0.460463E 02	0.380476E 03	
16	0.5	0.117600E 04	0.245949E 03	0.380476E 03	0.141724E 02	0.380476E 03	
16	1.0	0.117193E 04	0.246512E 03	0.380476E 03	0.155385E 02	0.380476E 03	
17	0.0	0.117194E 04	0.246513E 03	0.380476E 03	0.155378E 02	0.380476E 03	
17	0.5	0.701141E 03	0.201830E 03	0.380476E 03	0.636429E 02	0.380476E 03	
17	1.0	-0.443930E 03	0.179099E 03	0.380476E 03	0.916093E 02	0.380476E 03	
18	0.0	-0.433835E 03	0.138522E 03	0.279238E 03	-0.628628E 01	0.150362E 03	
18	0.5	-0.666583E 03	0.177180E 03	0.279238E 03	-0.453175E 02	0.150362E 03	
19	0.0	-0.660579E 03	0.176282E 03	0.279238E 03	-0.462101E 02	0.150362E 03	
19	0.5	-0.869879E 03	0.209028E 03	0.279238E 03	-0.813264E 02	0.150362E 03	
20	0.0	-0.866561E 03	0.206874E 03	0.279238E 03	-0.823728E 02	0.150362E 03	
20	0.5	-0.103259E 04	0.234397E 03	0.279238E 03	-0.110266E 03	0.150362E 03	
21	0.0	-0.103050E 04	0.232881E 03	0.279238E 03	-0.111086E 03	0.150362E 03	
21	0.5	-0.113733E 04	0.250526E 03	0.279238E 03	-0.129101E 03	0.150362E 03	
22	0.0	-0.113633E 04	0.249745E 03	0.279238E 03	-0.129548E 03	0.150362E 03	
22	0.5	-0.116939E 04	0.295077E 03	0.279238E 03	-0.135249E 03	0.150362E 03	
23	0.0	-0.116937E 04	0.285107E 03	0.279238E 03	-0.135213E 03	0.150362E 03	
23	0.5	-0.112200E 04	0.247017E 03	0.279238E 03	-0.127493E 03	0.150362E 03	
24	0.0	-0.115034E 04	0.235175E 03	0.380476E 03	0.845662E 01	0.380476E 03	
24	0.5	-0.652111E 03	0.183863E 03	0.380476E 03	0.553391E 02	0.380476E 03	
24	1.0	-0.292807E 03	0.146270E 03	0.380476E 03	0.885607E 02	0.380476E 03	
25	0.0	-0.292807E 03	0.146270E 03	0.380476E 03	0.885607E 02	0.380476E 03	
25	0.5	0.3466697E 02	0.117211E 03	0.380476E 03	0.110378E 03	0.380476E 03	
25	1.0	0.161413E 03	0.126186E 03	0.380476E 03	0.961533E 02	0.380476E 03	
26	0.0	0.141414E 03	0.124166E 03	0.380476E 03	0.963152E 02	0.380476E 03	
26	0.5	0.145593E 03	0.122382E 03	0.380476E 03	0.936866E 02	0.380476E 03	
26	1.0	0.127751E 03	0.118454E 03	0.380476E 03	0.932580E 02	0.380476E 03	
27	0.0	0.129470E 03	0.116604E 03	0.380476E 03	0.930884E 02	0.380476E 03	
27	0.5	0.105146E 03	0.115148E 03	0.380476E 03	0.942454E 02	0.380476E 03	
27	1.0	0.814548E 02	0.111766E 03	0.380476E 03	0.957124E 02	0.380476E 03	
28	0.0	0.814550E 02	0.111746E 03	0.380476E 03	0.957123E 02	0.380476E 03	
28	0.5	0.414852E 02	0.105690E 03	0.380476E 03	0.975134E 02	0.380476E 03	
28	1.0	0.146055E 02	0.100941E 03	0.380476E 03	0.980825E 02	0.380476E 03	
29	0.0	0.146055E 02	0.100941E 03	0.380476E 03	0.980825E 02	0.380476E 03	
29	0.5	-0.375319E 01	0.967978E 02	0.380476E 03	0.960681E 02	0.380476E 03	
29	1.0	-0.730991E 01	0.961997E 02	0.380476E 03	0.927190E 02	0.380476E 03	

Продолжение приложения 2 Лист 20

	: 1 : 2 :	3	:	4	5	6	:	7	8
30	0.0	- .730951E 01	0.941596E 02	0.380476E 03	0.927185E 02	0.380476E 03			
30	0.5	- .521902E 01	0.408640E 02	0.380476E 03	0.898154E 02	0.380476E 03			
30	1.0	- .286441E 01	0.876536E 02	0.380476E 03	0.870690E 02	0.380476E 03			
31	0.0	- .286441E 01	0.876335E 02	0.380476E 03	0.870690E 02	0.380476E 03			
31	0.5	- .237657E 01	0.854388E 02	0.380476E 03	0.849704E 02	0.380476E 03			
31	1.0	- .311327E 01	0.836306E 02	0.380476E 03	0.828170E 02	0.380476E 03			
32	0.0	- .311321E 01	0.834305E 02	0.380476E 03	0.828169E 02	0.380476E 03			
32	0.5	- .390823E 01	0.824429E 02	0.380476E 03	0.816726E 02	0.380476E 03			
32	1.0	- .492024E 01	0.814937E 02	0.380476E 03	0.805240E 02	0.380476E 03			
33	0.0	- .492902E 01	0.814944E 02	0.380476E 03	0.805230E 02	0.380476E 03			
33	0.5	- .606433E 01	0.806249E 02	0.380476E 03	0.794297E 02	0.380476E 03			
33	1.0	- .718937E 01	0.797701E 02	0.380476E 03	0.783532E 02	0.380476E 03			
34	0.0	- .718921E 01	0.797700E 02	0.380476E 03	0.783531E 02	0.380476E 03			
34	0.5	- .864372E 01	0.779330E 02	0.380476E 03	0.762286E 02	0.380476E 03			
34	1.0	- .715973E 01	0.758707E 02	0.380476E 03	0.744596E 02	0.380476E 03			
35	0.0	- .715972E 01	0.758706E 02	0.380476E 03	0.744595E 02	0.380476E 03			
35	0.5	0.745506E 01	0.729471E 02	0.380476E 03	0.716778E 02	0.380476E 03			
35	1.0	0.482509E 02	0.741644E 02	0.380476E 03	0.646547E 02	0.380476E 03			
36	0.0	0.482508E 02	0.741643E 02	0.380476E 03	0.646546E 02	0.380476E 03			
36	0.5	0.120656E 03	0.783574E 02	0.380476E 03	0.565578E 02	0.380476E 03			
36	1.0	0.197164E 03	0.830752E 02	0.380476E 03	0.442165E 02	0.380476E 03			
37	0.0	0.197163E 03	0.830751E 02	0.380476E 03	0.442164E 02	0.380476E 03			
37	0.5	0.203816E 03	0.817362E 02	0.380476E 03	0.415663E 02	0.380476E 03			
37	1.0	0.106780E 03	0.702574E 02	0.380476E 03	0.492122E 02	0.380476E 03			
38	0.0	0.106787E 03	0.702580E 02	0.380476E 03	0.492115E 02	0.380476E 03			
38	0.5	- .663494E 01	0.593998E 02	0.380476E 03	0.580922E 02	0.380476E 03			
38	1.0	- .179477E 03	0.754639E 02	0.380476E 03	0.400910E 02	0.380476E 03			
39	0.0	- .179296E 03	0.754459E 02	0.380476E 03	0.401087E 02	0.380476E 03			
39	0.5	- .284637E 03	0.853637E 02	0.380476E 03	0.292649E 02	0.380476E 03			
39	1.0	- .407092E 03	0.969724E 02	0.380476E 03	0.167391E 02	0.380476E 03			
40	0.0	- .350040E 03	0.913314E 02	0.380476E 03	0.223425E 02	0.380476E 03			
40	0.5	- .402675E 03	0.962501E 02	0.380476E 03	0.168874E 02	0.380476E 03			
41	0.0	- .396984E 03	0.956679E 02	0.380476E 03	0.176268E 02	0.380476E 03			
41	0.5	- .414714E 03	0.971468E 02	0.380476E 03	0.156114E 02	0.380476E 03			
42	0.0	- .414714E 03	0.971480E 02	0.380476E 03	0.156127E 02	0.380476E 03			
42	0.5	- .397148E 03	0.951489E 02	0.380476E 03	0.168755E 02	0.380476E 03			
43	0.0	- .459784E 03	0.101330E 03	0.380476E 03	0.107118E 02	0.380476E 03			
43	0.5	- .353241E 03	0.898992E 02	0.380476E 03	0.202795E 02	0.380476E 03			
43	1.0	- .323773E 03	0.860818E 02	0.380476E 03	0.222699E 02	0.380476E 03			
44	0.0	- .323773E 03	0.860818E 02	0.380476E 03	0.222699E 02	0.380476E 03			
44	0.5	- .373619E 03	0.900616E 02	0.380476E 03	0.166256E 02	0.380476E 03			
44	1.0	- .502917E 03	0.101889E 03	0.380476E 03	0.277029E 01	0.380476E 03			

Продолжение приложения 2 Лист 21

:	1	2	3	4	5	6	7	:
45	0.0	-433688E 03	0.950368E 02	0.380476E 03	0.958171E 01	0.380476E 03		
45	0.5	-457386E 03	0.971238E 02	0.380476E 03	0.697830E 01	0.380476E 03		
46	0.0	-457387E 03	0.971197E 02	0.380476E 03	0.697388E 01	0.380476E 03		
46	0.5	-445676E 03	0.956976E 02	0.380476E 03	0.785991E 01	0.380476E 03		
47	0.0	-448621E 03	0.960075E 02	0.380476E 03	0.758943E 01	0.380476E 03		
47	0.5	-395577E 03	0.905124E 02	0.380476E 03	0.125486E 02	0.380476E 03		
48	0.0	-662003E 03	0.970767E 02	0.380476E 03	0.602117E 01	0.380476E 03		
48	0.5	-282395E 03	0.786800E 02	0.380476E 03	0.230232E 02	0.380476E 03		
48	1.0	-138280E 03	0.637914E 02	0.380476E 03	0.365380E 02	0.380476E 03		
49	0.0	-138281E 03	0.637914E 02	0.380476E 03	0.365377E 02	0.380476E 03		
49	0.5	-260393E 02	0.520328E 02	0.380476E 03	0.469007E 02	0.380476E 03		
49	1.0	0.382266E 02	0.545175E 02	0.380476E 03	0.430416E 02	0.380476E 03		
50	0.0	0.582372E 02	0.545183E 02	0.380476E 03	0.430404E 02	0.380476E 03		
50	0.5	0.137379E 03	0.613264E 02	0.380476E 03	0.342505E 02	0.380476E 03		
50	1.0	0.179292E 03	0.446872E 02	0.380476E 03	0.291507E 02	0.380476E 03		
51	0.0	0.179284E 03	0.644863E 02	0.380476E 03	0.291514E 02	0.380476E 03		
51	0.5	0.189188E 03	0.634544E 02	0.380476E 03	0.261479E 02	0.380476E 03		
51	1.0	0.149005E 03	0.575776E 02	0.380476E 03	0.282102E 02	0.380476E 03		
52	0.0	0.149006E 03	0.575774E 02	0.380476E 03	0.282101E 02	0.380476E 03		
52	0.5	0.516006E 02	0.438436E 02	0.380476E 03	0.336738E 02	0.380476E 03		
52	1.0	0.182311E 01	0.352020E 02	0.380476E 03	0.348427E 02	0.380476E 03		
53	0.0	0.182309E 01	0.352019E 02	0.380476E 03	0.348426E 02	0.380476E 03		
53	0.5	-646087E 01	0.257089E 02	0.380476E 03	0.248337E 02	0.380476E 03		
53	1.0	0.318397E 00	0.178585E 02	0.380476E 03	0.177957E 02	0.380476E 03		
54	0.0	0.318597E 00	0.178583E 02	0.380476E 03	0.177955E 02	0.380476E 03		
54	0.5	0.119530E 01	0.737618E 01	0.380476E 03	0.714060E 01	0.380476E 03		
54	1.0	-347207E 01	0.693163E 00	0.380476E 03	0.885792E 02	0.380476E 03		
55	0.0	-347207E 01	0.692949E 00	0.380476E 03	0.866334E 02	0.380476E 03		
55	0.5	-164544E 02	-288984E 01	0.142054E 03	4.613282E 01	0.142054E 03		
55	1.0	-319712E 02	-468144E 01	0.142054E 03	4.109826E 02	0.142054E 03		
56	0.0	-319711E 02	-468166E 01	0.142054E 03	-109828E 02	0.142054E 03		
56	0.5	-300299E 02	-736913E 01	0.142054E 03	-132477E 02	0.142054E 03		
56	1.0	-884939E 01	-111362E 02	0.142054E 03	-128803E 02	0.142054E 03		
57	0.0	-885011E 01	-111363E 02	0.142054E 03	-128804E 02	0.142054E 03		
57	0.5	0.132727E 02	-116831E 02	0.142054E 03	-142990E 02	0.142054E 03		
57	1.0	0.656408E 02	-915592E 01	0.142054E 03	-183312E 02	0.142054E 03		
58	0.0	0.456394E 02	-915630E 01	0.142054E 03	-181513E 02	0.142054E 03		
58	0.5	-170758E 02	-119190E 02	0.142054E 03	-152844E 02	0.142054E 03		
58	1.0	0.122925E 03	0.227999E 01	0.380476E 03	-219471E 02	0.142054E 03		
59	0.0	0.122925E 03	0.227984E 01	0.380476E 03	-219473E 02	0.142054E 03		
59	0.5	-130171E 02	-591488E 01	0.142054E 03	-848041E 01	0.142054E 03		
59	1.0	0.113848E 03	0.812262E 01	0.380476E 03	-143155E 02	0.142054E 03		

Продолжение приложения 2 Лист 22

I36	: 1 : 2 :	3	: 4	: 5	: 6	: 7	:
60	0.0	0.113848E 03	0.812236E 01	0.380476E 03	-0.143136E 02	0.142034E 03	
60	0.5	-0.192205E 02	0.176511E 01	0.380476E 03	-0.204302E 01	0.142034E 03	
60	1.0	0.356969E 02	0.717867E 01	0.380476E 03	0.151126E 00	0.380476E 03	
61	0.0	0.356579E 02	0.717867E 01	0.380476E 03	0.150699E 00	0.380476E 03	
61	0.5	0.783415E 01	0.559398E 01	0.380476E 03	0.386996E 01	0.380476E 03	
61	1.0	-0.109155E 02	0.671428E 01	0.380476E 03	0.456295E 01	0.380476E 03	
62	0.0	-0.109148E 02	0.671398E 01	0.380476E 03	0.456279E 01	0.380476E 03	
62	0.5	-0.282206E 02	0.102886E 02	0.380476E 03	0.472646E 01	0.380476E 03	
62	1.0	-0.289467E 02	0.124375E 02	0.380476E 03	0.673243E 01	0.380476E 03	
63	0.0	-0.289469E 02	0.124376E 02	0.380476E 03	0.673226E 01	0.380476E 03	
63	0.5	-0.143601E 02	0.146070E 02	0.380476E 03	0.117768E 02	0.380476E 03	
63	1.0	-0.283223E 01	0.177532E 02	0.380476E 03	0.171950E 02	0.380476E 03	
64	0.0	-0.283223E 01	0.177530E 02	0.380476E 03	0.171948E 02	0.380476E 03	
64	0.5	0.126900E 01	0.232036E 02	0.380476E 03	0.229533E 02	0.380476E 03	
64	1.0	0.334928E 00	0.300147E 02	0.380476E 03	0.299487E 02	0.380476E 03	
65	0.0	0.334927E 00	0.300145E 02	0.380476E 03	0.299485E 02	0.380476E 03	
65	0.5	0.104480E -01	0.336915E 02	0.380476E 03	0.336895E 02	0.380476E 03	
65	1.0	-0.557209E -01	0.378278E 02	0.380476E 03	0.378168E 02	0.380476E 03	
66	0.0	-0.557208E -01	0.378277E 02	0.380476E 03	0.378167E 02	0.380476E 03	
66	0.5	-0.675218E -01	0.397354E 02	0.380476E 03	0.397240E 02	0.380476E 03	
66	1.0	-0.312444E -01	0.417382E 02	0.380476E 03	0.417320E 02	0.380476E 03	
67	0.0	-0.312452E -01	0.417381E 02	0.380476E 03	0.417319E 02	0.380476E 03	
67	0.5	-0.224007E -01	0.427034E 02	0.380476E 03	0.426990E 02	0.380476E 03	
67	1.0	-0.137334E -01	0.436916E 02	0.380476E 03	0.436889E 02	0.380476E 03	
68	0.0	-0.133433E -01	0.436914E 02	0.380476E 03	0.436888E 02	0.380476E 03	
68	0.5	-0.367604E -02	0.455383E 02	0.380476E 03	0.455372E 02	0.380476E 03	
68	1.0	0.656892E -03	0.474284E 02	0.380476E 03	0.474283E 02	0.380476E 03	
69	0.0	0.656929E -03	0.474283E 02	0.380476E 03	0.474282E 02	0.380476E 03	
69	0.5	0.853461E -02	0.510813E 02	0.380476E 03	0.510796E 02	0.380476E 03	
69	1.0	0.808970E -02	0.549017E 02	0.380476E 03	0.569001E 02	0.380476E 03	
70	0.0	0.808968E -02	0.549013E 02	0.380476E 03	0.568999E 02	0.380476E 03	
70	0.5	-0.378385E -01	0.620494E 02	0.380476E 03	0.620420E 02	0.380476E 03	
70	1.0	-0.161850E 00	0.698513E 02	0.380476E 03	0.698194E 02	0.380476E 03	
71	0.0	-0.161850E 00	0.698513E 02	0.380476E 03	0.698194E 02	0.380476E 03	
71	0.5	0.180341E 01	0.857035E 02	0.380476E 03	0.853481E 02	0.380476E 03	
71	1.0	-0.108665E 02	0.105382E 03	0.380476E 03	0.103241E 03	0.380476E 03	
72	0.0	-0.108665E 02	0.105382E 03	0.380476E 03	0.103240E 03	0.380476E 03	
72	0.5	-0.676305E 02	0.118139E 03	0.380476E 03	0.104809E 03	0.380476E 03	
72	1.0	-0.963302E 02	0.128659E 03	0.380476E 03	0.109673E 03	0.380476E 03	
73	0.0	-0.963305E 02	0.128659E 03	0.380476E 03	0.109673E 03	0.380476E 03	
73	0.5	0.826314E 01	0.123626E 03	0.380476E 03	0.121997E 03	0.380476E 03	
73	1.0	0.304681E 03	0.156608E 03	0.380476E 03	0.965587E 02	0.380476E 03	

Продолжение приложения 2 Лист 23

:	1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
76	0.0		0.304672E 03		0.156607E 03		0.380476E 03		0.965595E 02		0.380476E 03				
76	0.5		0.551657E 03		0.182784E 03		0.380476E 03		0.740583E 02		0.380476E 03				
74	1.0		0.369894E 03		0.216013E 03		0.380476E 03		0.445669E 02		0.380476E 03				
75	0.0		0.778968E 03		0.194294E 03		0.275238E 03		=.637149E 02		0.150362E 03				
75	0.5		0.806346E 03		0.199023E 03		0.275238E 03		=.701376E 02		0.150342E 03				
76	0.0		0.806405E 03		0.196988E 03		0.275238E 03		=.701788E 02		0.150342E 03				
76	0.5		0.785714E 03		0.193489E 03		0.275238E 03		=.468723E 02		0.150362E 03				
77	0.0		0.790128E 03		0.196778E 03		0.275238E 03		=.689565E 02		0.150342E 03				
77	0.5		0.728225E 03		0.186600E 03		0.275238E 03		=.566719E 02		0.150342E 03				
78	0.0		0.734791E 03		0.188389E 03		0.275238E 03		=.568783E 02		0.150342E 03				
78	0.5		0.638591E 03		0.172483E 03		0.275238E 03		=.406698E 02		0.150342E 03				
79	0.0		0.647375E 03		0.174904E 03		0.275238E 03		=.411814E 02		0.150342E 03				
79	0.5		0.528374E 03		0.155197E 03		0.275238E 03		=.211673E 02		0.150362E 03				
80	0.0		0.534873E 03		0.157617E 03		0.275238E 03		=.211164E 02		0.150342E 03				
80	0.5		0.399974E 03		0.135659E 03		0.275238E 03		0.155254E 01		0.275238E 03				
81	0.0		0.452850E 03		0.183412E 03		0.380476E 03		0.941603E 02		0.380476E 03				
81	0.5		-0.271449E 03		0.163389E 03		0.380476E 03		0.109889E 03		0.380476E 03				
81	1.0		-0.640164E 03		0.198209E 03		0.380476E 03		0.720442E 02		0.380476E 03				
82	0.0		-0.640132E 03		0.198210E 03		0.380476E 03		0.720433E 02		0.380476E 03				
82	0.5		-0.758037E 03		0.207058E 03		0.380476E 03		0.585578E 02		0.380476E 03				
82	1.0		-0.676673E 03		0.199690E 03		0.380476E 03		0.463255E 02		0.380476E 03				
83	0.0		-0.476670E 03		0.199690E 03		0.380476E 03		0.663257E 02		0.380476E 03				
83	0.5		-0.509630E 03		0.186557E 03		0.380476E 03		0.841545E 02		0.380476E 03				
83	1.0		-0.345533E 03		0.171362E 03		0.380476E 03		0.103257E 03		0.380476E 03				
84	0.0		-0.345556E 03		0.171362E 03		0.380476E 03		0.163257E 03		0.380476E 03				
84	0.5		-0.261163E 03		0.164640E 03		0.380476E 03		0.113168E 03		0.380476E 03				
84	1.0		-0.268717E 03		0.167484E 03		0.380476E 03		0.114523E 03		0.380476E 03				
85	0.0		-0.240309E 03		0.110131E 03		0.275238E 03		0.299184E 02		0.275238E 03				
85	0.5		-0.247707E 03		0.111518E 03		0.275238E 03		0.283639E 02		0.275238E 03				
86	0.0		-0.247572E 03		0.111641E 03		0.275238E 03		0.288051E 02		0.275238E 03				
86	0.5		-0.292012E 03		0.112049E 03		0.275238E 03		0.279509E 02		0.275238E 03				
87	0.0		-0.252016E 03		0.112047E 03		0.275238E 03		0.279275E 02		0.275238E 03				
87	0.5		-0.292324E 03		0.111947E 03		0.275238E 03		0.277242E 02		0.275238E 03				
88	0.0		-0.252464E 03		0.111990E 03		0.275238E 03		0.277211E 02		0.275238E 03				
88	0.5		-0.247063E 03		0.110937E 03		0.275238E 03		0.286703E 02		0.275238E 03				
89	0.0		-0.247908E 03		0.1111153E 03		0.275238E 03		0.286041E 02		0.275238E 03				
89	0.5		-0.235941E 03		0.109003E 03		0.275238E 03		0.302649E 02		0.275238E 03				
90	0.0		-0.237063E 03		0.109330E 03		0.275238E 03		0.302016E 02		0.275238E 03				
90	0.5		-0.217530E 03		0.103917E 03		0.275238E 03		0.333087E 02		0.275238E 03				

## Окончание приложения 5 лист 54

:	1	:	2	:	3	:	4	:	5	6	:	7	:
91	0.0	-	.263879E 03	0.166363E 03	0.380476E 03	0.116297E 03	0.380476E 03						
91	0.5	-	.127034E 03	0.151271E 03	0.380476E 03	0.126234E 03	0.380676E 03						
91	1.0	-	.612589E 02	0.141331E 03	0.380476E 03	0.133199E 03	0.380476E 03						
92	0.0	-	.412412E 02	0.141331E 03	0.380476E 03	0.133199E 03	0.380676E 03						
92	0.5	0.	.178884E 02	0.137443E 03	0.380476E 03	0.133920E 03	0.380676E 03						
92	1.0	0.	.553344E 02	0.139653E 03	0.380476E 03	0.128747E 03	0.380476E 03						
93	0.0	0.	.553205E 02	0.111534E 03	0.290952E 03	0.102662E 03	0.290952E 03						
93	0.5	0.	.783217E 02	0.111824E 03	0.290952E 03	0.992639E 02	0.290952E 03						
93	1.0	0.	.843427E 02	0.110864E 03	0.290952E 03	0.973348E 02	0.290952E 03						
94	0.0	0.	.843617E 02	0.110863E 03	0.290952E 03	0.973348E 02	0.290952E 03						
94	0.5	0.	.694849E 02	0.106492E 03	0.290952E 03	0.953494E 02	0.290952E 03						
94	1.0	0.	.433763E 02	0.101733E 03	0.290952E 03	0.947775E 02	0.290952E 03						
95	0.0	0.	.433760E 02	0.101733E 03	0.290952E 03	0.947776E 02	0.290952E 03						
95	0.5	0.	.208385E 02	0.966268E 02	0.290952E 03	0.932850E 02	0.290952E 03						
95	1.0	0.	.605802E 01	0.928959E 02	0.290952E 03	0.919244E 02	0.290952E 03						
96	0.0	0.	.605794E 01	0.928959E 02	0.290952E 03	0.919244E 02	0.290952E 03						
96	0.5	-	.208713E 01	0.889203E 02	0.290952E 03	0.885856E 02	0.290952E 03						
96	1.0	-	.647266E 01	0.870788E 02	0.290952E 03	0.860409E 02	0.290952E 03						
97	0.0	-	.647264E 01	0.870787E 02	0.290952E 03	0.860408E 02	0.290952E 03						
97	0.5	-	.813809E 01	0.861572E 02	0.290952E 03	0.868522E 02	0.290952E 03						
97	1.0	-	.971344E 01	0.859324E 02	0.290952E 03	0.863769E 02	0.290952E 03						

ВЫВОДЫ:

1. КОНСТРУКЦИЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ ПО ДЕФОРМАЦИИ.

# Исходные данные для прогнозного расчета разветвленных погребенных трубопроводов УЗЛЫ-82

Приложение З  
Лист I

Исходные данные для прогнозного  
расчета разветвленных подземных трубопроводов  
УЗЛЫ - 82

N п/п	Начало участка	Конец участка	$\ell$	$D_H$	$\delta$	$\Delta t$	$P$	$P_{kp}$	$C$	$K_H$	$\alpha$	$h$	$R_{up}$	$T_w$	$\mu_{zp}$	$E_{zp}$	$\varphi_{zp}$	$\delta_{zp}$	$C_{zp}$	$C_{x.o}$	$R_s^n$																																																											
1																																																																																
2																																																																																
3																																																																																
4																																																																																
5																																																																																
6																																																																																
7																																																																																
8																																																																																
9																																																																																
10																																																																																
11																																																																																
12																																																																																
13																																																																																
14																																																																																
15																																																																																
16																																																																																
17																																																																																
18																																																																																
19																																																																																
20																																																																																
21																																																																																
22																																																																																
23																																																																																
24																																																																																
25																																																																																
26																																																																																
27																																																																																
28																																																																																
29																																																																																
30																																																																																
$n/n$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

## Исходные данные для прогнозного расчета разветвленных подземных трубопроводов

## Продолжение приложения З

№	Номер последовательности	♂ <sub>40</sub>	♂ <sub>8</sub>	♂ <sub>E</sub>	♂ <sub>H</sub>	♀ <sub>020</sub>	♀ <sub>040</sub>	♂ <sub>40</sub>	♂ <sub>8</sub>	♂ <sub>E</sub>	♂ <sub>H</sub>	♀ <sub>020</sub>	♀ <sub>040</sub>																																																
1								31																																																					
2								32																																																					
3								33																																																					
4								34																																																					
5								35																																																					
6								36																																																					
7								37																																																					
8								38																																																					
9								39																																																					
10								40																																																					
11								41																																																					
12								42																																																					
13								43																																																					
14								44																																																					
15								45																																																					
16								46																																																					
17								47																																																					
18								48																																																					
19								49																																																					
20								50																																																					
21								51																																																					
22								52																																																					
23								53																																																					
24								54																																																					
25								55																																																					
26								56																																																					
27								57																																																					
28								58																																																					
29								59																																																					
30								60																																																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Продолжение приложения З Лист 4

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕНОВ И  
ГАЗОВОЙ ПРОЧНОСТИ

ВНИИСТ

Г. МОСКВА

11  
74

МИНИСТЕРСТВО  
ГАУЧЕСТВА ПРОЧНОСТИ СССР

МИНИСТЕРСТВО  
Г. ДО ГИС

ПЛАН: ОДР  
ЗАКАЗ  
ОБЪЕКТ ВАРИАНТ

ВАРИАНТ

РАСЧЕТ  
ПРОЧНОСТИ РАЗВЕТВЛЕННЫХ ПЛАЗЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ:

КОЭФФИЦИЕНТ УЗЛОВ  
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ, 1/ГРАД. 44  
КОЭФФИЦИЕНТ ПУСТЫННОЙ МЕТАЛЛА, МПА 0,000120  
КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕГРУЗКИ ДЛЯ ГРУНТА 0,30  
КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕГРУЗКИ ДЛЯ ГРУНТА 0,80

КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕГРУЗКИ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ 1,10  
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ МЕТАЛЛА, МПА 210000.  
ПОЕМНОСТЬ ВЕС МЕТАЛЛА ТРУБЫ, КН/М3 78,3  
ПОЕМНОСТЬ ВЕС ПРОДУКТА, КН/М3

Номер разбивки	Узел	Угол(град)	Величина	Место	Сопротивление усилия	Усилия	КН	КН	КН	КН	КН	КН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	3	1	0	90.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	4	2	0	90.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	5	3	0	90.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	6	4	0	90.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	7	5	0	90.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	8	6	14	90.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	9	7	0	90.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	10	8	0	90.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	11	9	0	90.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	12	10	0	90.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	13	11	0	90.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0	12	0	0.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	15	7	0	0.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	16	14	0	342.5	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	17	15	0	337.5	172.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	18	16	0	322.5	167.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	19	17	0	307.5	142.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	20	18	0	292.5	177.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	21	19	0	277.5	112.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	22	20	0	270.0	97.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	23	21	0	270.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	24	22	0	270.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	25	23	0	277.5	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	26	24	0	292.5	97.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	27	25	0	307.5	112.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	28	26	0	322.5	177.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	29	27	0	337.5	142.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	30	28	0	342.5	157.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Продолжение приложения З Лист 5

1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	31	29	0	0.0	172.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	32	30	0	0.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	33	31	9	270.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	34	0	0	00.0	0.0	0.0	0.100000E 21	0.100000F 21	0.100000E 21	0.0	0.0
34	35	33	0	00.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	36	34	0	00.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	37	35	0	00.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	38	36	0	00.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	39	37	0	00.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	40	32	0	00.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	41	39	0	00.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	42	40	0	00.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	43	41	0	00.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	44	42	0	00.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0	43	0	0.0	270.0	0.0	0.100000E 21	0.100000F 21	0.100000E 21	0.0	0.0

Продолжение приложения З Лист 6

ДИФФУДЕРНЫЕ СВЕРХННЕСКОРОСТИ : ВЕС : ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ :  
 УЧАСТКА : ВЕС : СКОРЫХ ВОГНЯ : ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ :  
 : ГРУЗЫ, : ВОГНЯ, : ПОРУСТО-ЗАСМПКИ : ГРУЗЫ, : СПОСОБЫ,  
 : КН/М3 : КН/М3 : СТИ : АДО ВОГНЯ, : АНКЕРА,  
 : КН/М3 : КН/М3 : СМ : Н/СМ : Н/СМ :

		1	2	3	4	5	6	7	8
1-	2	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
2-	3	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
3-	4	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
4-	5	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
5-	6	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
6-	7	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
7-	8	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
8-	9	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
9-	10	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
10-	11	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
11-	12	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
12-	13	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
13-	14	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
14-	15	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
15-	16	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
16-	17	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
17-	18	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
18-	19	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
19-	20	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
20-	21	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
21-	22	0.0	0.0	0.0	500.	400.	0.		
22-	23	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
23-	24	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
24-	25	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
25-	26	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
26-	27	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
27-	28	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
28-	29	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
29-	30	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
30-	31	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
31-	32	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
32-	33	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
32-	34	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
33-	35	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
35-	36	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
36-	37	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
37-	38	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
38-	39	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
40-	41	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
41-	42	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
42-	43	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		
43-	44	0.0	0.0	0.0	500.	0.	0.		

Продолжение приложения З Лист 7

БАР ЕДИНА ЕИАРУН: УСЛУГИ, ГРАВ., РАДИУС, ИКПФ, ИКОЭ, ГРАС, ЗВЕН-ИМЕС, И ТЕКОВЫЕ МОД. ГУГОЛ: ОВЬЕРН, И СИЕПТ: ИКОФ, И НПРМ, И ЧАСТО-ДАЧА, И СТЕКЛ, И ЕГЕ-ИДАЛ, И КРИДИЗН, И УРЛОД, И НАДСОУ, И СТ, И ГО-ИСПОР, И НПУДСИДЕФОР, И ВУТ: И ВЕС, И ПРИДЕ ИКАСАТ, И УЧАСТКА, И А, И ТРУГИ, И ТРУГИ, И ПА, И ОТСДА, И ГРАБОТ, И ХОС-ГР, И ДОХТА, И ГРУН: И ПСОНАС, И РУН-И ТРЕМ, И ГРУНТА, И ГРУНТАЗ, И СОПР, И ИТО-ДАТ, И ТИ И ТРУГИ, И ЗАС, И ТР, И ГРУЗ, ГР, И ТА, И ГРУНГ, И ЗГРУНТАЗ, И РПА, И ГРАД, И ПА, И СМ, И СМ, И МПА, И СМ, И МПА/СМ, И МПА, И МПА/СМ, И МПА

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1-	2	8000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
2-	3	8000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
3-	4	8000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
4-	5	6000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
5-	6	6000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
6-	7	52.	142.0	2.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
7-	8	53.	142.0	2.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
7-	14	125.	142.0	2.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
8-	9	6000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
9-	10	6000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
10-	11	8000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
11-	12	8000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
12-	13	8000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
14-	15	600.	102.0	1.20	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
15-	16	30.	102.0	2.60	60.0	7.5	-150F	01	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	350.0
16-	17	30.	102.0	2.60	60.0	7.5	-150F	01	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	350.0
17-	18	30.	102.0	2.60	60.0	7.5	-150F	01	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	350.0
18-	19	30.	102.0	2.60	60.0	7.5	-150F	01	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	350.0
19-	20	30.	102.0	2.60	60.0	7.5	-150F	01	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	350.0
20-	21	30.	102.0	2.60	60.0	7.5	-150F	01	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	350.0
21-	22	790.	102.0	1.20	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
22-	23	200.	102.0	1.20	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
23-	24	790.	102.0	1.20	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
24-	25	30.	102.0	2.60	60.0	7.5	0.150F	01	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	350.0
25-	26	30.	102.0	2.60	60.0	7.5	0.150F	01	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	350.0
26-	27	30.	102.0	2.60	60.0	7.5	0.150F	01	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	350.0
27-	28	30.	102.0	2.60	60.0	7.5	0.150F	01	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	350.0
28-	29	30.	102.0	2.60	60.0	7.5	0.150F	01	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	350.0
29-	30	30.	102.0	2.60	60.0	7.5	0.150F	01	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	350.0
30-	31	800.	102.0	1.20	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.05	75.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
31-	32	125.	142.0	2.80	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
32-	33	52.	142.0	2.80	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
32-	34	53.	142.0	2.80	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
33-	34	8000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
34-	35	8000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
35-	36	8000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
36-	37	6000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
37-	38	6000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
38-	39	6000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
40-	41	6000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0210	470.0
41-	42	8000.	142.0	1.87	60.0	7.5	0.100F	19	0.85	1.10	95.	100.	0.20	0	0.15	28.00	30.0	17.00	0.0020	0.0	

Продолжение приложения З Глава 8

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Н  
от

ШАРФ : ТЕКУЧ.		ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ, КН·М		ПРОДАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ, КН		ПОПЕРЧНАЯ МЛА,		ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СМ		ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СМ		ИСТИННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СМ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1-	2	0.0	-194928E-11	-691500E 04	-201280F-12	0.221438E-10	-176688F-13	0.174638E-13					
1-	2	0.5	0.269611E-10	-491500E 04	-226047F-11	-785397F-13	-112537E-13	0.312537E-05					
1-	2	1.0	0.407247E-08	-491500E 04	0.823647F-09	0.408055E-11	-329905F-13	0.329905E-05					
2-	3	0.0	0.405978F-08	-491500E 04	-843723E-09	0.408056E-11	-329905F-05	0.329905E-05					
2-	3	0.5	0.392558F-07	-491512E 04	0.801524F-09	0.124891E-11	-854583F-05	0.854583E-05					
2-	3	1.0	-129184E-06	-491512E 04	0.15912F-07	0.336237E-09	-217532E-04	0.217532E-04					
3-	4	0.0	-129264F-06	-491512E 04	0.467112F-08	0.336331E-09	-217532E-04	0.217532E-04					
3-	4	0.5	-171722F-04	-491530F 04	-314327E-05	-152994E-07	-552239E-04	0.552239E-04					
3-	4	1.0	0.101116F-02	-491564E 04	0.53n508F-04	-666956E-06	-140137E-03	0.140138E-03					
4-	5	0.0	0.101110E-02	-491564E 04	0.535900F-04	-666954E-06	-140137E-03	0.140138E-03					
4-	5	0.5	-774221F-01	-491621E 04	-295502E-03	0.190084E-04	-281741E-03	0.282381E-03					
4-	5	1.0	0.282264F 00	-49173AE 04	-123156F-01	-490173E-05	-566427E-03	0.749072E-03					
5-	6	0.0	0.282263F 00	-49173AE 04	-123160F-01	-490174E-03	-566427E-03	0.749073E-03					
5-	6	0.5	-630364E 01	-491966E 04	0.65n006F 00	0.118081E-01	-113891F-02	0.118629E-01					
5-	6	1.0	0.220716F 02	-492430E 04	-217259F 02	-269582E 00	-228979F-02	0.269592E 00					
6-	7	0.0	0.221440F 02	-517530E 04	-217500F 02	-269583E 00	-228979E-02	0.269592E 00					
6-	7	1.0	0.148800F 01	-517521E 04	-241800F 02	-286683E 00	-975686E-02	0.286849E 00					
7-	8	0.0	-589347F 03	-525497F 04	0.88n500F 02	-236677E 00	0.975687E-02	0.286843E 00					
7-	8	1.0	-539283F 03	-525419E 04	0.867800F 02	-302839E 00	0.218718F-01	0.303427E 00					
7-	14	0.0	0.585022F 03	0.121911E 05	-794050F 02	-975724E-02	-286677F 00	0.286843E 00					
7-	14	1.0	0.484946F 03	0.1216641F 05	-803047F 02	-578191E-01	-173348F 00	0.182756E 00					
8-	9	0.0	-539191F 03	-500310E 04	0.877340F 02	-302839E 00	0.218718E-01	0.303628E 00					
8-	9	0.5	0.513654F 04	-495886E 04	-414712E 01	0.189981E-01	0.108791E-01	0.218924E-01					
8-	9	1.0	-942351F 00	-493486E 04	0.194897F 00	-104337E-02	0.541136F-02	0.551875E-02					
9-	10	0.0	-842347F 00	-493686E 04	0.194899F 00	-107274E-02	0.341136F-02	0.351666E-02					
9-	10	0.5	0.201673F 01	-492591E 04	-824148F-02	0.564493E-04	0.269161E-02	0.269220E-02					
9-	10	1.0	-790675F-03	-492047E 04	0.341701F-03	-292063E-05	0.133880F-02	0.133880E-02					
10-	11	0.0	-790688F-03	-492047E 04	0.361370E-03	-231331E-05	0.133879E-02	0.133879E-02					
10-	11	0.5	-649732F-02	-491720E 04	0.270857F-05	0.195432E-07	0.527584F-03	0.827584E-03					
10-	11	1.0	0.287049F-06	-491592E 04	-167987F-06	0.633299E-07	0.207826F-03	0.207826E-03					
11-	12	0.0	0.286337F-00	-491592E 04	-649528F-07	0.365385E-09	0.207819F-03	0.207819E-03					
11-	12	0.5	0.234218F-05	-491544E 04	0.579867F-10	-489919E-11	0.816428F-04	0.816428E-04					
11-	12	1.0	-390121F-07	-491521E 04	-793987F-08	-470664E-10	0.315173F-04	0.315173E-04					
12-	13	0.0	-391334F-07	-491521E 04	0.798942F-08	-400440E-10	0.315175F-06	0.315175E-06					
12-	13	0.5	-310901F-06	-491514E 04	-206674F-10	0.732953E-12	0.107513F-04	0.107513E-04					
12-	13	1.0	0.185122F-10	-491512E 04	-204798F-11	0.625278E-12	0.727623F-10	0.727623E-10					

Продолжение приложения З Лист 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14- 15	0.0	0.484976E 03	0.634031E 04	- .79262F 02	+ .578175E+01	+ .173368E 00	0.182755E 00	
14- 15	0.5	0.120846E 03	0.634677E 04	- .04625F 02	+ .355972E 00	0.128364E 00	0.378409E 00	
14- 15	1.0	- .432481E 02	0.640120E 04	- .125586F 03	+ .843475E 00	0.431003E 00	0.947214E 00	
15- 16	0.0	- .832768F 02	0.613271E 04	- .113390F 03	+ .892517E 00	0.317218E 00	0.947214E 00	
15- 16	1.0	- .129550F 03	0.614146E 04	- .124900E 03	+ .953884E 00	0.350779E 00	0.101634E 01	
16- 17	0.0	- .129075F 03	0.611327E 04	- .027944F 02	+ .101216E 01	0.919459F-01	0.101632E 01	
16- 17	1.0	- .167316E 03	0.611609E 04	- .101050E 03	+ .106388E 01	0.125456F 00	0.107126E 01	
17- 18	0.0	- .167373E 03	0.609537E 04	- .677256F 02	+ .106010E 01	+ .154171E 00	0.107125E 01	
17- 18	1.0	- .195298E 03	0.609175E 04	- .762706E 02	+ .109934E 01	+ .120709F 00	0.110595E 01	
18- 19	0.0	- .195430F 03	0.607619E 04	- .374544E 02	+ .103064E 01	+ .401129F 00	0.110595E 01	
18- 19	1.0	- .211832F 03	0.606609F 04	- .457194F 02	+ .105533E 01	+ .367718F 00	0.111754E 01	
19- 20	0.0	- .211635E 03	0.606034E 04	0.171035F 00	+ .924174E 00	+ .628321E 00	0.111753E 01	
19- 20	1.0	- .212845F 03	0.604441E 04	- .665300F 01	+ .933079E 00	+ .594951F 00	0.110661E 01	
20- 21	0.0	- .212787F 03	0.605093E 04	0.422694F 02	- .747300E 00	+ .816175E 00	0.110662E 01	
20- 21	1.0	- .197345E 03	0.603689E 04	0.361278F 02	- .740372E 00	+ .782827F 00	0.107748E 01	
21- 22	0.0	- .197355E 03	0.629656E 04	0.614028F 02	+ .631839E 00	+ .872768F 00	0.107748E 01	
21- 22	0.5	- .478647F 03	0.611668F 04	0.207865E 02	+ .390161E 00	+ .482125E 00	0.620230E 00	
21- 22	1.0	- .110343E 01	0.603473E 04	0.244941F 01	+ .766635E-01	+ .973926E-01	0.123946E 00	
22- 23	0.0	- .112510E 03	0.603973E 04	0.239790F 01	- .766619E-01	+ .973923E-01	0.123945E 00	
22- 23	0.5	0.317256F 01	0.603844E 04	0.166037E 01	0.425160E+02	+ .366807F-03	0.426739E-02	
22- 23	1.0	0.341640F 01	0.603968E 04	0.254300E 01	0.850632E-01	+ .966533F-01	0.128759E 00	
23- 24	0.0	0.342442F 01	0.603969E 04	0.153678E 01	0.850661E-01	+ .966584F-01	0.128760E 00	
23- 24	0.5	0.393142E 02	0.611444E 04	0.205678E 02	0.396907E 00	0.481383F 00	0.623911E 00	
23- 24	1.0	0.106875F 03	0.629613E 04	0.617460F 02	0.636894E 00	0.872012E 00	0.107983E 01	
24- 25	0.0	0.194889E 03	0.603682E 04	0.363931E 02	0.745267E 00	0.781426E 00	0.107983E 01	
24- 25	1.0	0.212267E 03	0.605084E 04	0.423508E 02	0.732084E 00	+ .814768F 00	0.110882E 01	
25- 26	0.0	0.212198E 03	0.604589E 04	- .592502E 01	0.937334E 00	0.592353F 00	0.119882E 01	
25- 26	1.0	0.211043F 03	0.605994E 04	0.827949F 00	0.928366F 00	+ .625771F 00	0.111955E 01	
26- 27	0.0	0.210918F 03	0.606573E 04	- .423337E 02	0.105868E 01	0.366121E 00	0.111955E 01	
26- 27	1.0	0.199387E 03	0.607573E 04	- .346781E 02	0.103400E 01	0.397530E 00	0.110778E 01	
27- 28	0.0	0.195456E 03	0.609018E 04	- .745944F 02	0.110166E 01	0.116362E 00	0.110779E 01	
27- 28	1.0	0.167737F 03	0.609366E 04	- .661577F 02	0.106241E 01	0.149820F 00	0.107292E 01	
28- 29	0.0	0.167572E 03	0.611589E 04	- .101570E 03	0.106499E 01	+ .130258F 00	0.107293E 01	
28- 29	1.0	0.129155E 03	0.611291E 04	- .932525E 02	0.101325E 01	+ .967482E-01	0.101786E 01	
29- 30	0.0	0.129178F 03	0.613079E 04	- .121000F 03	0.953690E 00	+ .355702F 00	0.101786E 01	
29- 30	1.0	0.890286F 02	0.613188E 04	- .113630F 03	0.892321E 00	+ .322142F 00	0.948689E 00	
30- 31	0.0	0.829340E 02	0.663107E 04	- .925591F 03	0.842649E 00	+ .435860E 00	0.948696E 00	
30- 31	0.5	- .251778F 03	0.674466E 04	- .063182E 02	0.355315E 00	+ .133243E 00	0.379477E 00	
30- 31	1.0	- .485547F 03	0.674721E 04	- .790302E 02	0.376540E-01	0.168432F 00	0.178027E 00	

### Продолжение приложения 3 Инст 10

941

	1	2	3	4	5	6	7	8
31- 32	0.0	-495547E-03	0.121622E-05	-403044E-02	0.576531E-01	0.163633E-03	0.178026E-00	
31- 32	1.0	-585609E-03	0.121889E-05	-79131F-02	0.948901E-02	0.281731F-00	0.281904E-00	
32- 33	0.0	-476868E-03	-525457E-06	0.911300E-02	-281731E-03	0.789093E-02	0.281904E-00	
32- 33	1.0	-537273E-03	-525781E-06	0.757100E-02	-297503E-03	0.217780F-01	0.298299E-00	
32- 33	2.0	-707520E-02	-517555E-04	-222000E-02	0.291731E-00	-789110F-02	0.281904E-00	
32- 33	1.0	-241500F-02	-517573E-04	-197230F-02	0.264451E-00	0.233633F-02	0.264461E-00	
33- 34	0.0	-184392E-10	-491512E-04	-207898F-11	0.221433E-19	-174688F-13	0.174686E-13	
33- 34	0.5	0.272942F-02	-491514E-04	-201387F-10	-753529E-12	-107052F-06	0.107052E-04	
33- 34	1.0	0.289644F-02	-491521E-04	0.795492F-08	0.398711E-10	-313826F-06	0.313826E-04	
34- 35	0.0	388476F-07	491521E-04	-791616E-08	0.398712E-10	-313826F-06	0.313826E-04	
34- 35	0.5	0.313668E-06	-491541F-04	0.592011F-10	0.488631E-11	-312932E-06	0.812932E-04	
34- 35	1.0	-2823A4F-06	-491591E-04	-337714F-07	-357886E-09	-206930F-03	0.206930E-03	
35- 36	0.0	-283123F-06	-491591E-04	-161356F-06	-357195E-09	-206930F-03	0.206930E-03	
35- 36	0.5	0.376312F-06	-491720E-04	0.26270F-05	-201883E-07	-523124F-03	0.523124E-03	
35- 36	1.0	0.78838F-03	-492045E-04	0.337870F-03	0.277665E-05	-133307E-02	0.133307E-02	
36- 37	0.0	0.78847E-03	-492045E-04	0.337206E-03	0.277666E-05	-133307E-02	0.133307E-02	
36- 37	0.5	-760210F-01	-492587E-04	-821222F-02	-556706E-04	-260109F-02	0.268967E-02	
36- 37	1.0	0.334742F-00	-493677F-04	0.184643F-00	0.105710E-02	-538819F-02	0.549090E-02	
37- 38	0.0	0.934742F-00	-693677E-04	0.98069F-00	0.105710E-02	-538819F-02	0.549090E-02	
37- 38	0.5	-297935F-02	-495868E-04	-413530F-01	-187003E-01	-103239F-01	0.216113E-01	
37- 38	1.0	0.533218F-03	-500273E-04	0.867840F-02	0.297901E-00	-217782F-01	0.296297E-00	
39- 40	0.0	-285204F-02	-492469F-04	-209890E-02	0.264450E-00	-23P653F-02	0.264460E-00	
39- 40	0.5	0.236341F-03	-491780E-04	0.627848F-00	-115538E-01	-11793E-02	0.116146E-01	
39- 40	1.0	-282806F-00	-491744E-04	-111779F-01	0.503540E-03	0.590369F-03	0.775944E-03	
40- 41	0.0	-282808F-00	-491746E-04	-111772F-01	0.478175E-03	0.590365E-03	0.739725E-03	
40- 41	0.5	0.270028F-01	-491624E-04	-331987F-03	-184700E-04	0.293648E-03	0.294228E-03	
40- 41	1.0	-100174E-02	-491567E-04	0.941A1F-04	0.715256E-06	0.146059F-03	0.146061E-03	
41- 42	0.0	-100174E-02	-491567E-04	0.54887F-04	0.643716E-06	0.146059F-03	0.146060E-03	
41- 42	0.5	-916473F-02	-491531E-04	-311113F-05	0.156979E-07	0.375579F-06	0.575579E-06	
41- 42	1.0	0.128528E-06	-491517E-04	0.77945E-08	-207548E-07	0.226728F-04	0.226728E-04	
42- 43	0.0	0.128743E-06	-491517E-04	0.151892F-07	-330178E-07	0.226725E-06	0.226725E-06	
42- 43	0.5	0.104534E-05	-491512E-04	0.79479F-09	-140465F-11	0.390699F-03	0.890699E-03	
42- 43	1.0	-423252F-08	-491500F-04	-877701F-09	0.409273E-11	0.343849E-05	0.343849E-05	
43- 44	0.0	-426575F-08	-491500E-04	0.857135F-09	-425911E-11	0.343847E-05	0.343847E-05	
43- 44	0.5	-367158F-07	-491500E-04	-237558E-11	0.813793E-13	-117293F-05	0.117293E-05	
43- 44	1.0	0.203006F-11	-491500E-04	-217654F-12	0.781597E-13	0.434747E-11	0.434747E-11	

## ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ

		ШИФР ЭЛЕМЕНТА		СИГНАЛ (ПР.1)		СИГНАЛ (ПР.2)		СИГНАЛ (ПР.3)	
		ДАИН.		НПА		НПА		ЧПА	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1-	2	0.0	-597045E 02	0.124235E 03	-597045F 02	1,124238E 03			
1-	2	0.5	-597045E 02	0.124235E 03	-597045F 02	1,124238E 03			
1-	2	1.0	-597045E 02	0.124235E 03	-597045F 02	1,124238E 03			
2-	3	0.0	-597046E 02	0.124235E 03	-597046E 02	1,124238E 03			
2-	3	0.5	-597046E 02	0.124235E 03	-597046F 02	1,124238E 03			
2-	3	1.0	-597046E 02	0.124235E 03	-597046F 02	1,124238E 03			
3-	4	0.0	-597055E 02	0.124235E 03	-597055E 02	1,124238E 03			
3-	4	0.5	-597055E 02	0.124235E 03	-597055F 02	1,124238E 03			
3-	4	1.0	-597055E 02	0.124235E 03	-597055F 02	1,124238E 03			
4-	5	0.0	-597113E 02	0.124235E 03	-597113F 02	1,124238E 03			
4-	5	0.5	-597113E 02	0.124235E 03	-597113F 02	1,124238E 03			
4-	5	1.0	-597113E 02	0.124235E 03	-597113F 02	1,124238E 03			
5-	6	0.0	-597222E 02	0.124235E 03	-597421F 02	1,124238F 03			
5-	6	0.5	-597222E 02	0.124235E 03	-597816E 02	1,124238F 03			
5-	6	1.0	-597222E 02	0.124235E 03	-605918F 02	1,124238F 03			
6-	7	0.0	-617365E 02	0.228601E 03	-427963E 02	2,228601F 03			
6-	7	0.5	-617365E 02	0.228601E 03	-423005F 02	2,228601F 03			
6-	7	1.0	-617365E 02	0.228601E 03	-423005F 02	2,228601F 03			
7-	8	0.0	-2F9567E 02	0.228601E 03	-568759F 02	2,228601F 03			
7-	8	0.5	-2F9567E 02	0.228601E 03	-558151F 02	2,228601F 03			
7-	8	1.0	-2F9567E 02	0.228601E 03	-558151F 02	2,228601F 03			
7-	14	0.0	0.113562E 03	0.3A3182E 03	0.255624E 02	1,363182F 03			
7-	14	1.0	0.110947E 03	0.363182E 03	0.277366E 02	1,363182F 03			
8-	9	0.0	-618316F 02	0.124235E 03	-797157F 02	1,124238F 03			
8-	9	0.5	0.120213E 03	0.3A3182E 03	-240686F 03	1,124238F 03			
8-	9	1.0	-599394E 02	0.124235E 03	-599986F 02	1,124238F 03			
9-	10	0.0	-599394E 02	0.124235E 03	-599986E 02	1,124238E 03			
9-	10	0.5	-599394E 02	0.124235E 03	-601177F 02	1,124238E 03			
9-	10	1.0	-599394E 02	0.124235E 03	-597699F 02	1,124238F 03			
10-	11	0.0	-597699E 02	0.124235E 03	-597699F 02	1,124238E 03			
10-	11	0.5	-597700E 02	0.124235E 03	-597305E 02	1,124238E 03			
10-	11	1.0	-597700E 02	0.124235E 03	-597146F 02	1,124238F 03			
11-	12	0.0	-597146E 02	0.124235E 03	-597146F 02	1,124238F 03			
11-	12	0.5	-597085E 02	0.124235E 03	-597085F 02	1,124238F 03			
11-	12	1.0	-597085E 02	0.124235E 03	-597085F 02	1,124238F 03			
12-	13	0.0	-597067E 02	0.124235E 03	-597061F 02	1,124238E 03			
12-	13	0.5	-597052E 02	0.124235E 03	-597052F 02	1,124238E 03			
12-	13	1.0	-597050E 02	0.124235E 03	-597050F 02	1,124238E 03			
13-	14	0.0	0.203358E 03	0.390474E 03	0.107774F 03	1,380476F 03			

Продолжение приложения З Лист II  
НАГРУЗКИ НА ОПОРЫ

ШИФР ИЗГИБАЩАЯ + ПОПЕРЕЧНАЯ + ПРОДОЛЬНАЯ :	
УЗЛА : МОНТАЖ СИЛА, КН СИЛА, КН КН КН	

1	-245188E-13	0.104386E-13	0.174688E 05
13	-129004E-12	-151526E-14	-174684E 05
33	-128507E-12	0.157151E-14	0.174688E 05
44	-248552E-13	-103074E-13	-174688E 05

Продолжение приложения 3 Инст 12

50

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14-	15	0.5	0.167355E 02	0.304674E 02	0.143546E 03	.380476E 03						
14-	15	1.0	0.145041E 03	0.304674E 02	0.142634E 03	.380476E 03						
15-	16	0.0	0.885734E 02	0.283333E 02	0.424997E 02	.283333E 03						
15-	16	1.0	0.959274E 02	0.283333E 02	0.5535E 02	.283333E 03						
16-	17	0.0	0.955052E 02	0.283333E 03	0.990824E 02	.283333E 03						
16-	17	1.0	0.101428E 03	0.283333E 03	0.491296E 02	.283333E 03						
17-	18	0.0	0.101282E 03	0.283333E 03	0.488695E 02	.283333E 03						
17-	18	1.0	0.105679E 03	0.283333E 03	0.663793E 02	.283333E 03						
18-	19	0.0	0.105430E 03	0.283333E 03	0.442358E 02	.283333E 03						
18-	19	1.0	0.107883E 03	0.283333E 03	0.415432E 02	.283333E 03						
19-	20	0.0	0.107784E 03	0.283333E 03	0.415056E 02	.283333E 03						
19-	20	1.0	0.107803E 03	0.283333E 03	0.691302E 02	.283333E 03						
20-	21	0.0	0.107846E 03	0.283333E 03	0.412069E 02	.283333E 03						
20-	21	1.0	0.105755E 03	0.283333E 03	0.434521E 02	.283333E 03						
21-	22	0.0	0.173722E 03	0.304674E 03	0.134875E 03	.380476E 03						
21-	22	0.5	0.150338E 03	0.304674E 03	0.140304E 03	.380476E 03						
21-	22	1.0	0.148098E 03	0.304674E 03	0.147863E 03	.380476E 03						
22-	23	0.0	0.148098E 03	0.304674E 03	0.147864E 03	.380476E 03						
22-	23	0.5	0.148213E 03	0.304674E 03	0.147587E 03	.380476E 03						
22-	23	1.0	0.148316E 03	0.304674E 03	0.147643E 03	.380476E 03						
23-	24	0.0	0.148317E 03	0.304674E 03	0.147642E 03	.380476E 03						
23-	24	0.5	0.153734E 03	0.304674E 03	0.145996E 03	.380476E 03						
23-	24	1.0	0.173464E 03	0.304674E 03	0.134862E 03	.380476E 03						
24-	25	0.0	0.105183E 03	0.283333E 03	0.435226E 02	.283333E 03						
24-	25	1.0	0.107754E 03	0.283333E 03	0.412966E 02	.283333E 03						
25-	26	0.0	0.107692E 03	0.283333E 03	0.412372E 02	.283333E 03						
25-	26	1.0	0.107490E 03	0.283333E 03	0.415847E 02	.283333E 03						
26-	27	0.0	0.107736E 03	0.283333E 03	0.416819E 02	.283333E 03						
26-	27	1.0	0.105427E 03	0.283333E 03	0.442369E 02	.283333E 03						
27-	28	0.0	0.105615E 03	0.283333E 03	0.444041E 02	.283333E 03						
27-	28	1.0	0.101318E 03	0.283333E 03	0.487875E 02	.283333E 03						
28-	29	0.0	0.109563E 03	0.283333E 03	0.400903E 02	.283333E 03						
28-	29	1.0	0.955136E 02	0.283333E 03	0.550659E 02	.283333E 03						
29-	30	0.0	0.458605E 02	0.283333E 03	0.554057E 02	.283333E 03						
29-	30	1.0	0.805245E 02	0.283333E 03	0.325228E 02	.283333E 03						
30-	31	0.0	0.145009E 03	0.304674E 03	0.142659E 03	.380476E 03						
30-	31	0.5	0.120435E 03	0.304674E 03	0.130420E 03	.380476E 03						
30-	31	1.0	0.203762E 03	0.304674E 03	0.107666E 03	.380476E 03						
31-	32	0.0	0.110745E 03	0.303182E 03	0.377048E 02	1.563192E 03						

Окончание приложения 3 Испот 13

1	1	2	3	4	5	6	7
31- 32	1.0	0.113552E 03	0.363182E 03	0.55300E 02	0.363182E 03		
32- 38	0.0	-0.291562E 02	0.228601E 03	-0.566693E 02	0.228601E 03		
32- 39	1.0	-0.301455E 02	0.228601E 03	-0.556682E 02	0.228601E 03		
32- 39	0.0	-0.420103E 02	0.228601F 03	-0.425249E 02	0.228601E 03		
32- 39	1.0	-0.416910E 02	0.228601F 03	-0.428473E 02	0.228601F 03		
33- 34	0.0	-0.597050E 02	0.124238E 03	-0.597050E 02	0.124238E 03		
33- 34	0.5	-0.597052E 02	0.124238E 03	-0.597052E 02	0.124238F 03		
33- 34	1.0	-0.597061E 02	0.124238E 03	-0.597061E 02	0.124238E 03		
34- 35	0.0	-0.597061E 02	0.124238E 03	-0.597061F 02	0.124238F 03		
34- 35	0.5	-0.597085E 02	0.124238E 03	-0.597085E 02	0.124238F 03		
34- 35	1.0	-0.597146E 02	0.124238E 03	-0.597146E 02	0.124238F 03		
35- 36	0.0	-0.597146E 02	0.124238E 03	-0.597146F 02	0.124238F 03		
35- 36	0.5	-0.597301E 02	0.124238F 03	-0.597301E 02	0.124238F 03		
35- 36	1.0	-0.597696E 02	0.124238E 03	-0.597697E 02	0.124238F 03		
36- 37	0.0	-0.597496E 02	0.124238E 03	-0.597607E 02	0.124238F 03		
36- 37	0.4	-0.598342E 02	0.124238E 03	-0.498347F 02	0.124238F 03		
36- 37	1.0	-0.599385E 02	0.124238E 03	-0.599972E 02	0.124238F 03		
37- 38	0.0	-0.599385E 02	0.124238E 03	-0.599972E 02	0.124238E 03		
37- 38	0.5	-0.591873E 02	0.124238E 03	-0.412807F 02	0.124238F 03		
37- 38	1.0	-0.420362E 02	0.124238E 03	-0.795013E 02	0.124238F 03		
39- 40	0.0	-0.589594E 02	0.124238E 03	-0.606829E 02	0.124238E 03		
39- 40	0.5	-0.514590E 02	0.124238F 03	-0.480660E 02	0.124238E 03		
39- 40	1.0	-0.597234E 02	0.124238E 03	-0.597433E 02	0.124238F 03		
40- 41	0.0	-0.507234E 02	0.124238E 03	-0.597432F 02	0.124238F 03		
40- 41	0.5	-0.596239E 02	0.124238E 03	-0.599147F 02	0.124238F 03		
40- 41	1.0	-0.597116E 02	0.124238E 03	-0.597116F 02	0.124238F 03		
41- 42	0.0	-0.597116E 02	0.124238E 03	-0.597116E 02	0.124238E 03		
41- 42	0.5	-0.597070E 02	0.124238E 03	-0.597075E 02	0.124238E 03		
41- 42	1.0	-0.597056E 02	0.124238E 03	-0.597056F 02	0.124238F 03		
42- 43	0.0	-0.597056E 02	0.124238E 03	-0.597056F 02	0.124238E 03		
42- 43	0.5	-0.597049E 02	0.124238E 03	-0.597049E 02	0.124238E 03		
42- 43	1.0	-0.597047E 02	0.124238E 03	-0.597047F 02	0.124238F 03		
43- 44	0.0	-0.597047E 02	0.124238E 03	-0.597047F 02	0.124238F 03		
43- 44	0.5	-0.597045E 02	0.124238F 03	-0.597045F 02	0.124238F 03		
43- 44	1.0	-0.597045E 02	0.124238E 03	-0.597045E 02	0.124238E 03		

ВЫВОДЫ:

1. КОНСТРУКЦИЯ НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ ПО ДЕФОРМАЦИИ ДЛЯ УЧАСТКОВ:

8- 9

Исходные данные для прочностного расчета трубопровода, производной концептуализации в плане и профиле (несовмещенные эпизы поворота) программы "В.ЮГА - 82"

## Приложение 4

### Лист I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ПРОГРАММЕ  
"ВЬЮГА - 82"

Продолжение приложения 4  
Лист 2

Р <sub>0</sub>	αt	Δn	δ	ПЛАН												ПРОФИЛЬ												КАТЕГОРИЯ				R <sub>1</sub> <sup>H</sup>	R <sub>2</sub> <sup>H</sup>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				l	q	р <sub>0</sub>	е	l	q	р <sub>0</sub>	е	с	т	R <sub>1</sub> <sup>M</sup>	R <sub>2</sub> <sup>M</sup>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	с	т	R <sub>1</sub> <sup>M</sup>	R <sub>2</sub> <sup>M</sup>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	R <sub>1</sub> <sup>M</sup>	R <sub>2</sub> <sup>M</sup>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
12	3	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	9

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПРОГРАММЕ "ВЪЮГА - 82"

Продолжение приложения 4

МИНИСТЕРСТВО  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ДОНЕЦКИЙ ГАЗОПРОССОРНЫЙ ЗАВОД  
ДОНЕЦК

Продолжение приложения 4 Лист 4

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ И  
ГАЗОВЫХ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ

г.МОСКОВА

ОТДЕЛ ОХЛ-Ь ЗАКАЗ №545 ВАРИАНТ 16681075 ДАТА 1  
ОБЪЕКТ:

РАСЧЕТ  
НА ПРОЧНОСТЬ ПОДЗЕМНОГО УЧАСТКА ТРУБСПРОДОБА ПРОИЗВОЛЬНОЙ КОНФОРМАЦИИ В ПЛАНЕ И ПРОФИЛЕ  
(НЕСОВЛЕМЕННЫЕ УГЛЫ ПОВОРОТА)  
(УЖЕСОН)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ УЗЛОВ	70
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ МЕТАЛЛА, МПА.	210000.
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГРУЗКИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ	1.10
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГРУЗКИ НПР	0.80
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МАГИСТРАЛИ СЛЕВА, СМ.	162.
ТОЛСТИНА СТЕНКИ ТРУБЫ МАГИСТРАЛИ СЛЕВА, СМ.	1.67
ВЫСОТА ЗАСЛПКИ ТРУБЫ МАГИСТРАЛИ СЛЕВА, СМ.	900.
РАССТОЯНИЕ ОТ ТРУБЫ ДО СТЕНКИ ТРАНШЕИ, СМ	98.
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛИ СЛЕВА, МПА	7.5
ТЕМПЕРАТ. ПЕРЕПАД В МАГИСТ.СЛЕВА, ГРДА.	60.0
УКЛОН НАЧАЛА РАССЧИТАВАЕМОГО УЧАСТКА	1

КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ИЗВИНИЯ РАСЧИТАННЯ, Г/ГРДА.	.0900912
КОЭФФИЦИЕНТ ПУССОНА МЕТАЛЛА	0.3
ОБЪЕМНЫЙ ВЕС НЕФТЕПРОДУКТА, КГ/М <sup>3</sup>	0.0
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГРУЗКИ НПР	0.50
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МАГИСТРАЛИ СПРАВА, СМ.	162.
ТОЛСТИНА СТЕНКИ ТРУБЫ МАГИСТРАЛИ, СМ.	1.67
ВЫСОТА ЗАСЛПКИ ТРУБЫ МАГИСТРАЛИ, СМ.	900.
РАССТОЯНИЕ ОТ ТРУБЫ ДО СТЕНКИ ТРАНШЕИ, СМ.	75.
РАБ. ДАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛИ СПРАВА, МПА	7.5
ТЕМПЕР.ПЕРЕПАД В МАГИСТ.СПРАВА, ГРДА.	60.0
УКЛОН В КОНЦЕ РАССЧИТАВАЕМОГО УЧАСТКА	-1

№	РАБ. ТЕМП., НАРУЖ. ТОЛС.	ПЛАН	ПРОФИЛЬ	КАТЕГОРИЯ И ФОРМАТ, СОПР., ИКОДО, ИКОВОД, ИБЕДО-ИНАКЕИ	УЧЕТ: РАБ, ТРУБЫ, ТРУБЫ АЛЮМ: УРОВН: РАДИУС КР.: АЛЮМ: УРОВН: РАДИУС КР.: Р: Н: Н: РГН, ПАСНОСТИ: КА: МПА: ГРДА: СМ: СМ: ПОС., ГРДОТВОДА, Н: СУН., СПЛОХ., ГРДОТВОДА, Н: Н: Н: НПА: КП: КП: Н: КН: Н:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	7.5	60.0	142.	3.40	145.	0.0	0.100E 19	145.	0.0	0.100E 19	0.85	0.75	500.	340.	1.36	1.10											
3	7.5	60.0	142.	1.87	1000.	0.0	0.100E 19	1000.	0.0	0.100E 19	0.85	0.75	600.	470.	1.36	1.10											
4	7.5	60.0	142.	1.87	1000.	0.0	0.100E 19	1000.	0.0	0.100E 19	0.85	0.75	600.	470.	1.36	1.10											
5	7.5	60.0	142.	1.87	555.	0.0	0.100E 19	555.	0.0	0.100E 19	0.85	0.75	600.	470.	1.36	1.10											
6	7.5	60.0	142.	1.87	500.	0.0	0.100E 19	500.	0.0	0.100E 19	0.85	0.75	600.	470.	1.36	1.10											
7	7.5	60.0	142.	1.87	300.	0.0	0.100E 19	300.	0.0	0.100E 19	0.85	0.75	600.	470.	1.36	1.10											
8	7.5	60.0	142.	1.87	606.	0.0	0.100E 19	606.	0.0	0.100E 19	0.85	0.75	600.	470.	1.36	1.10											
9	7.5	60.0	142.	1.87	500.	0.0	0.100E 19	500.	0.0	0.100E 19	0.85	0.75	600.	470.	1.36	1.10											
10	7.5	60.0	142.	3.40	62.	0.0	0.100E 19	65.	15.00	0.210E 01	0.85	0.75	500.	340.	1.36	1.10											
11	7.5	60.0	142.	3.40	62.	0.0	0.100E 19	65.	15.00	0.210E 01	0.85	0.75	500.	340.	1.36	1.10											
12	7.5	60.0	142.	3.40	62.	0.0	0.100E 19	65.	7.50	0.210E 01	0.85	0.75	500.	340.	1.36	1.10											
13	7.5	60.0	142.	1.87	107.	0.0	0.100E 19	107.	-7.50	0.100E 19	0.85	0.75	600.	470.	1.36	1.10											
14	7.5	60.0	142.	3.40	50.	0.0	0.100E 19	55.	-15.00	0.210E 01	0.85	0.75	500.	340.	1.36	1.10											
15	7.5	60.0	142.	3.40	60.	0.0	0.100E 19	55.	-15.00	0.210E 01	0.85	0.75	500.	340.	1.36	1.10											
16	7.5	60.0	142.	3.40	60.	0.0	0.100E 19	55.	-7.50	0.210E 01	0.85	0.75	500.	340.	1.36	1.10											
17	7.5	60.0	142.	1.87	75.	0.0	0.100E 19	75.	-7.50	0.100E 19	0.85	0.75	600.	470.	1.36	1.10											
18	7.5	60.0	142.	3.40	60.	0.0	0.100E 19	55.	-15.00	0.210E 01	0.85	0.75	500.	340.	1.36	1.10											
19	7.5	60.0	142.	3.40	60.	0.0	0.100E 19	55.	-15.00	0.210E 01	0.85	0.75	500.	340.	1.36	1.10											
20	7.5	60.0	142.	3.40	60.	0.0	0.100E 19	55.	-7.50	0.210E 01	0.85	0.75	500.	340.	1.36	1.10											



**Продолжение приложения 4 Лист 6**

1	11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	7.5	60.0	142.	1.87	1400.	0.0	0.100E 19	1400.	0.0	0.100E 19	0.85	0.75	600.	670.	1.34	1.10	
79	7.5	60.0	142.	1.87	1145.	0.0	0.100E 19	1145.	0.0	0.100E 19	0.85	0.75	600.	670.	1.34	1.10	
80	7.5	60.0	142.	3.40	145.	0.0	0.100E 19	145.	0.0	0.100E 19	0.85	0.75	500.	340.	1.34	1.10	

Продолжение приложения 4 Лист 7

Продолжение приложения 4 Глост 8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
54	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
55	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
56	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
57	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
58	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
59	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
60	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
61	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
62	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
63	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
64	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
65	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
66	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
67	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
68	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
69	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
70	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
71	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
72	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
73	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
74	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
75	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
76	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
77	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
78	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
79	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	
80	100.	95.	0.	0.	1	0	16.00	25.	.001	12.0	26.0	.15	.021	0.20	0.0	0.0	0.0	660.0	0.0	1.05	

Продолжение приложения 4 Лист 9

161

ПОДАЛИВОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ И КОНЕЧНОЙ ТОЧКАХ:

C1N	C2N	C3N	C4N	C5N
0.617479E-06	0.306804E-06	0.124242E-05	0.731657E-06	0.486725E-06
C1K	C2K	C3K	C4K	C5K
0.150308E-05	0.431546E-06	0.187229E-05	0.116045E-05	0.207792E-06

## Продолжение приложения 4 Лист 10

## РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

НОВОЕ ТЕКУЩЕЕ ИЗГИБАЮЩЕЕ МОМЕНТ, КН * М			ПРОДОЛЬНОЕ ПОСЛЕДНЕЕ СИЛА, КН *			ПЕРЕНЕЧЕНИЯ, СМ					
МЕРЫ КООРДИНАТЫ			ОСЕВОЕ УСИЛЕНИЕ, З			УЧАСТИЯ В РАСЧЕТЕ					
ТКА	ТА	И ГОР	И ДВЕР	И Н	И КН	С1	С2	С3	У1	У2	У
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0,0	-177E-01	-203E-01	0.271E-01	0.970E-04	0.215E-00	0.926E-00	-578E-00	0.656E-03	0.465E-02	0.578E-00
2	0,5	-161E-01	-129E-01	0.206E-01	0.979E-04	0.223E-00	0.112E-01	-518E-00	0.740E-03	0.477E-02	0.518E-00
2	1,0	-164E-01	-414E-00	0.139E-01	0.974E-04	0.233E-00	0.130E-01	-498E-00	0.836E-03	0.489E-02	0.638E-00
3	0,0	-148E-01	-414E-00	0.151E-01	0.107E-05	0.233E-00	0.130E-01	-458E-00	0.838E-03	0.490E-02	0.638E-00
3	0,5	-241E-01	0.922E-01	0.922E-01	0.101E-05	0.346E-00	0.237E-01	-160E-02	0.184E-02	0.510E-02	0.563E-02
3	1,0	0.221E-01	0.249E-02	0.246E-02	0.100E-05	0.553E-00	0.336E-01	0.459E-00	0.281E-02	0.423E-03	0.455E-00
4	0,0	0.221E-01	0.248E-02	0.246E-02	0.100E-05	0.555E-00	0.334E-01	0.455E-00	0.281E-02	0.423E-03	0.455E-00
4	0,5	0.563E-01	0.401E-02	0.405E-02	0.100E-05	0.797E-00	0.202E-01	0.908E-00	0.243E-02	0.204E-01	0.908E-00
4	1,0	0.999E-01	0.488E-02	0.692E-02	0.101E-05	0.860E-00	0.461E-00	0.137E-01	0.128E-02	0.436E-01	0.137E-01
5	0,0	0.999E-01	0.638E-02	0.698E-02	0.191E-05	0.880E-00	0.461E-03	0.137E-01	-128E-02	-634E-01	0.157E-01
5	0,5	0.123E-02	0.642E-02	0.678E-02	0.101E-05	0.720E-00	0.220E-01	0.162E-01	-568E-02	-997E-01	0.162E-01
5	1,0	0.138E-02	0.343E-02	0.370E-02	0.101E-05	0.296E-00	0.620E-01	0.187E-01	-123E-01	-144E-00	0.188E-01
6	0,0	0.158E-02	0.363E-02	0.379E-02	0.101E-05	0.296E-00	0.620E-01	0.187E-01	-123E-01	-144E-00	0.188E-01
6	0,5	0.137E-02	0.124E-02	0.186E-02	0.102E-05	0.607E-00	0.111E-02	0.210E-01	-203E-01	-189E-00	0.211E-01
6	1,0	0.114E-02	0.235E-02	0.262E-02	0.102E-05	0.150E-01	0.176E-02	0.233E-01	-303E-01	-234E-00	0.255E-01
7	0,0	0.114E-02	0.236E-02	0.262E-02	0.102E-05	0.150E-01	0.176E-02	0.233E-01	-303E-01	-234E-00	0.235E-01
7	0,5	0.846E-01	0.334E-02	0.541E-02	0.103E-05	0.238E-01	0.219E-02	0.267E-01	-372E-01	-263E-00	0.249E-01
7	1,0	0.408E-01	0.901E-02	0.902E-02	0.103E-05	0.345E-01	0.268E-02	0.261E-01	-444E-01	-287E-00	0.243E-01
8	0,0	0.408E-01	0.901E-02	0.902E-02	0.103E-05	0.345E-01	0.268E-02	0.261E-01	-444E-01	-287E-00	0.263E-01
8	0,5	-104E-02	0.188E-03	0.103E-03	0.104E-05	0.619E-01	0.377E-02	0.209E-01	-574E-01	-318E-00	0.291E-01
8	1,0	-345E-02	0.320E-03	0.321E-03	0.104E-05	0.760E-01	0.492E-02	0.317E-01	-720E-01	-308E-00	0.319E-01
9	0,0	-345E-02	0.320E-03	0.321E-03	0.104E-05	0.760E-01	0.492E-02	0.317E-01	-720E-01	-308E-00	0.319E-01
9	0,5	-629E-02	0.453E-02	0.457E-02	0.105E-05	0.980E-02	0.370E-02	0.361E-01	-767E-01	-249E-00	0.342E-01
9	1,0	-996E-02	0.403E-03	0.612E-03	0.106E-05	0.162E-02	0.632E-02	0.564E-01	-726E-01	-122E-00	0.364E-01
10	0,0	-903E-02	0.602E-02	0.610E-03	0.102E-05	0.162E-02	0.680E-02	0.362E-01	-697E-01	-162E-00	0.363E-01
10	1,0	-101E-03	0.577E-02	0.506E-02	0.102E-05	0.169E-02	0.670E-02	0.367E-01	-648E-01	-112E-00	0.368E-01
11	0,0	-993E-02	0.577E-03	0.585E-03	0.102E-05	0.170E-02	0.261E-03	0.364E-01	-642E-01	-184E-00	0.364E-01
11	1,0	-110E-03	0.433E-03	0.447E-03	0.103E-05	0.174E-02	0.260E-03	0.369E-01	-608E-01	-107E-00	0.369E-01
12	0,0	-109E-03	0.633E-03	0.647E-03	0.104E-05	0.174E-02	0.633E-02	0.363E-01	-364E-01	-172E-00	0.368E-01
12	1,0	-120E-03	0.494E-03	0.219E-03	0.104E-05	0.182E-02	0.632E-03	0.370E-01	-543E-01	-781E-01	0.370E-01
13	0,0	-131E-03	0.104E-03	0.225E-03	0.103E-05	0.192E-02	0.536E-03	0.369E-01	-556E-01	-188E-00	0.369E-01
13	1,0	-191E-03	0.391E-03	0.419E-03	0.103E-05	0.193E-02	0.536E-03	0.379E-01	-469E-01	0.636E-01	0.379E-01
14	0,0	-146E-03	0.291E-03	0.418E-03	0.104E-05	0.190E-02	0.459E-03	0.378E-01	-406E-01	0.112E-00	0.378E-01
14	1,0	-198E-03	0.642E-03	0.662E-03	0.104E-05	0.196E-02	0.639E-03	0.383E-01	-338E-01	0.209E-00	0.384E-01

## Продолжение приложения 4 Лист II

162

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	0.0	-,158E-03	0.643E-03	0.662E-03	0.103E-05	-,196E-02	0.277E-03	0.377E-01	,334E-01	0.294E-00	0.378E-01	
15	1.0	-,170E-03	0.798E-03	0.814E-03	0.103E-05	-,201E-02	0.285E-03	0.382E-01	,262E-01	0.314E-00	0.383E-01	
16	0.0	-,169E-03	0.798E-03	0.814E-03	0.103E-05	-,201E-02	0.289E-02	0.373E-01	,254E-01	0.341E-00	0.373E-01	
16	1.0	-,182E-03	0.848E-03	0.867E-03	0.103E-05	-,204E-02	0.296E-02	0.378E-01	,172E-01	0.366E-00	0.386E-01	
17	0.0	-,184E-03	0.848E-03	0.868E-03	0.106E-05	-,205E-02	0.276E-01	0.376E-01	,268E-01	0.371E-00	0.373E-01	
17	1.0	-,199E-03	0.868E-03	0.871E-03	0.106E-05	-,209E-02	0.293E-01	0.381E-01	,146E-01	0.373E-00	0.383E-01	
18	0.0	-,197E-03	0.848E-03	0.871E-03	0.103E-05	-,208E-02	0.252E-02	0.374E-01	,458E-02	0.373E-00	0.373E-01	
18	1.0	-,210E-03	0.799E-03	0.824E-03	0.103E-05	-,208E-02	0.253E-02	0.381E-01	,679E-02	0.351E-00	0.382E-01	
19	0.0	-,210E-03	0.799E-03	0.824E-03	0.103E-05	-,208E-02	0.264E-03	0.372E-01	,710E-02	0.332E-00	0.373E-01	
19	1.0	-,222E-03	0.666E-03	0.682E-03	0.103E-05	-,207E-02	0.273E-03	0.377E-01	,196E-01	0.276E-00	0.373E-01	
20	0.0	-,222E-03	0.646E-03	0.682E-03	0.104E-05	-,207E-02	0.456E-03	0.379E-01	,202E-01	0.237E-00	0.371E-01	
20	1.0	-,234E-03	0.395E-03	0.459E-03	0.104E-05	-,203E-02	0.491E-03	0.375E-01	,331E-01	0.152E-00	0.376E-01	
21	0.0	-,242E-03	0.395E-03	0.463E-03	0.108E-05	-,209E-02	0.532E-03	0.373E-01	,233E-01	0.125E-00	0.374E-01	
21	1.0	-,264E-03	-,173E-03	0.315E-03	0.108E-05	-,199E-02	0.530E-03	0.384E-01	,508E-01	-,433E-01	0.384E-01	
22	0.0	-,253E-03	-,174E-03	0.308E-03	0.104E-05	-,194E-02	0.467E-03	0.383E-01	,625E-01	-,542E-01	0.383E-01	
22	1.0	-,266E-03	-,420E-03	0.497E-03	0.104E-05	-,183E-02	0.448E-03	0.388E-01	,807E-01	-,145E-00	0.388E-01	
23	0.0	-,242E-03	-,620E-03	0.485E-03	0.103E-05	-,181E-02	0.297E-03	0.385E-01	,634E-01	-,899E-01	0.385E-01	
23	1.0	-,252E-03	-,563E-03	0.617E-03	0.103E-05	-,171E-02	0.258E-03	0.390E-01	,830E-01	-,163E-00	0.390E-01	
24	0.0	-,261E-03	-,563E-03	0.620E-03	0.102E-05	-,178E-02	0.479E-02	0.387E-01	,965E-01	-,992E-01	0.387E-01	
24	1.0	-,272E-03	-,539E-03	0.649E-03	0.102E-05	-,166E-02	0.490E-02	0.392E-01	,118E-00	-,168E-00	0.392E-01	
25	0.0	-,299E-03	-,589E-03	0.661E-03	0.106E-05	-,168E-02	0.613E-02	0.390E-01	,113E-00	-,113E-00	0.390E-01	
25	0.5	-,341E-03	-,388E-03	0.516E-03	0.105E-05	-,328E-01	0.331E-02	0.623E-01	,260E-00	-,268E-00	0.424E-01	
25	1.0	-,320E-03	-,226E-03	0.391E-03	0.104E-05	-,193E-02	0.408E-02	0.655E-01	,543E-00	-,309E-00	0.440E-01	
26	0.0	-,320E-03	-,224E-03	0.391E-03	0.104E-05	-,193E-02	0.408E-02	0.435E-01	,563E-00	-,309E-00	0.460E-01	
26	0.5	-,239E-03	-,134E-03	0.274E-03	0.103E-05	0.478E-02	0.318E-02	0.478E-01	,785E-00	-,296E-00	0.466E-01	
26	1.0	-,739E-02	-,692E-02	0.983E-02	0.103E-05	0.374E-02	0.236E-02	0.501E-01	,106E-01	-,244E-00	0.513E-01	
27	0.0	-,739E-02	-,692E-02	0.985E-02	0.103E-05	0.374E-02	0.236E-02	0.501E-01	,106E-01	-,266E-00	0.513E-01	
27	0.5	0.361E-03	0.196E-00	0.361E-03	0.102E-05	0.166E-03	0.136E-02	0.533E-01	,146E-01	-,204E-00	0.553E-01	
27	1.0	0.110E-04	0.359E-02	0.110E-04	0.101E-05	0.263E-03	0.662E-01	0.566E-01	,176E-01	-,143E-00	0.592E-01	
28	0.0	0.109E-04	0.359E-02	0.109E-04	0.973E-04	0.192E-03	0.662E-01	0.538E-01	,268E-01	-,163E-00	0.593E-01	
28	1.0	0.121E-04	0.396E-02	0.121E-04	0.971E-04	0.216E-03	0.260E-01	0.543E-01	,248E-01	-,136E-00	0.597E-01	
29	0.0	0.121E-04	0.394E-02	0.121E-04	0.971E-04	0.720E-02	0.360E-01	0.638E-01	,388E-01	-,134E-00	0.601E-01	
29	1.0	0.125E-04	0.423E-02	0.124E-04	0.970E-04	0.109E-03	0.463E-01	0.463E-01	,302E-01	-,126E-00	0.600E-01	
30	0.0	0.125E-04	0.623E-02	0.126E-04	0.970E-04	-,356E-02	0.463E-01	0.367E-01	,494E-01	-,126E-00	0.603E-01	
30	1.0	0.125E-04	0.448E-02	0.125E-04	0.969E-04	0.114E-02	0.376E-01	0.381E-01	,483E-01	-,117E-00	0.599E-01	
31	0.0	0.125E-04	0.468E-02	0.125E-04	0.969E-04	-,126E-03	0.376E-01	0.212E-01	0.566E-01	-,117E-00	0.603E-01	
31	1.0	0.119E-04	0.467E-02	0.119E-04	0.967E-04	-,728E-02	0.294E-01	0.217E-01	0.349E-01	-,109E-00	0.390E-01	

Продолжение приложения 4. Блок 12

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	0.0	0.119E 04	0.467E 02	0.120E 04	0.947E 04	-0.198E 03	0.296E 01	0.658E 00	0.393E 01	-0.109E 00	0.397E 01	
32	1.0	0.110E 04	0.482E 02	0.110E 04	0.966E 04	-0.142E 03	0.217E 01	0.703E 00	0.371E 01	-0.101E 00	0.375E 01	
33	0.0	0.110E 04	0.482E 02	0.110E 04	0.966E 04	-0.249E 03	0.217E 01	-0.812E 00	0.376E 01	-0.101E 00	0.382E 01	
33	1.0	0.981E 03	0.493E 02	0.982E 03	0.964E 04	-0.195E 03	0.146E 01	-0.767E 00	0.348E 01	-0.925E 01	0.354E 01	
34	0.0	0.989E 03	0.493E 02	0.990E 03	0.100E 03	-0.246E 03	0.146E 01	-0.146E 01	0.559E 01	-0.928E 01	0.580E 01	
34	0.5	0.661E 03	0.506E 02	0.643E 03	0.995E 04	-0.624E 02	0.785E 00	-0.125E 01	0.396E 01	-0.604E 01	0.416E 01	
34	1.0	0.723E 03	0.469E 02	0.725E 03	0.988E 04	0.971E 02	0.219E 01	0.103E 01	0.243E 01	-0.386E 01	0.264E 01	
35	0.0	0.723E 03	0.469E 02	0.725E 03	0.988E 04	0.971E 02	0.219E 01	-0.103E 01	0.243E 01	-0.336E 01	0.264E 01	
35	0.5	0.110E 04	0.600E 02	0.111E 04	0.960E 04	0.170E 03	0.300E 01	-0.785E 00	0.634E 00	-0.165E 01	0.192E 01	
35	1.0	0.157E 04	0.318E 02	0.157E 04	0.972E 04	0.156E 03	0.332E 01	-0.865E 00	0.131E 01	-0.429E 02	0.162E 01	
36	0.0	0.157E 04	0.316E 02	0.157E 04	0.972E 04	0.956E 03	0.332E 01	-0.865E 00	0.131E 01	-0.429E 02	0.142E 01	
36	0.5	0.184E 04	0.225E 02	0.186E 04	0.945E 04	0.625E 02	0.339E 01	-0.305E 00	0.355E 01	0.251E 02	0.354E 01	
36	1.0	0.170E 04	0.140E 02	0.170E 04	0.956E 04	0.183E 03	0.263E 01	-0.669E 01	0.609E 03	0.363E 02	0.609E 01	
37	0.0	0.170E 04	0.140E 02	0.170E 04	0.956E 04	-0.183E 03	0.283E 01	-0.669E 01	-0.609E 01	0.544E 02	0.609E 01	
37	0.5	0.857E 03	0.787E 01	0.837E 03	0.946E 04	-0.504E 03	0.211E 01	0.193E 00	-0.870E 01	0.596E 02	0.870E 01	
37	1.0	-0.931E 03	0.347E 01	0.931E 03	0.937E 04	-0.963E 03	0.141E 01	0.372E 00	-0.114E 02	0.527E 02	0.114E 02	
38	0.0	-0.920E 03	0.347E 01	0.920E 03	0.960E 04	-0.856E 03	0.161E 01	-0.193E 01	-0.114E 02	0.527E 02	0.143E 02	
38	1.0	-0.142E 04	0.272E 01	0.142E 04	0.898E 04	-0.768E 03	0.127E 01	-0.198E 01	-0.120E 02	0.503E 02	0.128E 02	
39	0.0	-0.142E 04	0.272E 01	0.142E 04	0.898E 04	-0.764E 03	0.127E 01	-0.617E 01	-0.114E 02	0.503E 02	0.121E 02	
39	1.0	-0.186E 04	0.209E 01	0.186E 04	0.895E 04	-0.853E 03	0.114E 01	-0.412E 01	-0.719E 02	0.479E 02	0.124E 02	
40	0.0	-0.186E 04	0.209E 01	0.186E 04	0.896E 04	-0.869E 03	0.114E 01	-0.709E 01	-0.106E 02	0.479E 02	0.127E 02	
40	1.0	-0.220E 04	0.146E 01	0.220E 04	0.894E 04	-0.672E 03	0.102E 01	-0.704E 01	-0.910E 02	0.453E 02	0.130E 02	
41	0.0	-0.220E 04	0.146E 01	0.220E 04	0.894E 04	-0.338E 03	0.102E 01	-0.960E 01	-0.888E 01	0.453E 02	0.131E 02	
41	1.0	-0.241E 04	0.925E 00	0.241E 04	0.892E 04	-0.625E 03	0.897E 00	-0.962E 01	-0.919E 01	0.428E 02	0.133E 02	
42	0.0	-0.241E 04	0.925E 00	0.241E 04	0.892E 04	-0.385E 02	0.897E 00	-0.117E 02	-0.649E 01	0.427E 02	0.134E 02	
42	1.0	-0.246E 04	0.458E 00	0.246E 04	0.890E 04	-0.122E 03	0.785E 00	-0.117E 02	-0.669E 01	0.401E 02	0.136E 02	
43	0.0	-0.246E 04	0.458E 00	0.246E 04	0.890E 04	-0.236E 03	0.785E 00	-0.130E 02	-0.355E 01	0.461E 02	0.135E 02	
43	1.0	-0.233E 04	0.697E-01	0.233E 04	0.888E 04	-0.222E 03	0.680E 00	-0.130E 02	-0.364E 01	0.375E 02	0.135E 02	
44	0.0	-0.235E 04	0.497E-01	0.235E 04	0.929E 04	0.409E 03	0.680E 00	-0.132E 02	-0.201E 01	0.375E 02	0.135E 02	
44	0.5	-0.113E 04	0.140E 01	0.113E 04	0.914E 04	0.885E 03	0.176E 00	-0.150E 02	-0.199E 01	0.213E 02	0.132E 02	
44	1.0	-0.329E 03	0.153E 01	0.329E 03	0.902E 04	0.174E 03	0.827E-01	-0.127E 02	-0.163E 01	0.930E 02	0.120E 02	
45	0.0	-0.329E 03	0.153E 01	0.329E 03	0.902E 04	0.174E 03	0.827E-01	-0.127E 02	-0.163E 01	0.930E 02	0.123E 02	
45	0.5	0.327E 03	0.369E 00	0.327E 03	0.878E 04	0.399E 02	0.991E 01	-0.121E 02	-0.733E 00	-0.301E 03	0.422E 02	
45	1.0	0.327E 03	0.306E 00	0.327E 03	0.853E 04	0.192E 02	0.607E 01	-0.116E 02	-0.196E 00	-0.515E 03	0.116E 02	
46	0.0	0.327E 03	0.306E 00	0.327E 03	0.853E 04	-0.172E 02	0.607E 01	-0.116E 02	-0.156E 00	-0.313E 03	0.116E 02	
46	0.5	0.106E 03	0.433E-01	0.106E 03	0.820E 04	-0.180E 02	0.129E 01	-0.197E 02	0.862E 01	-0.257E 02	0.107E 02	
46	1.0	-0.239E 01	0.784E-01	0.239E 01	0.786E 04	-0.648E 01	0.296E 02	-0.996E 01	0.343E 01	-0.399E 04	0.996E 01	
47	0.0	-0.239E 01	0.784E-01	0.240E 01	0.786E 04	-0.648E 01	0.296E 02	-0.996E 01	0.343E 01	-0.399E 04	0.996E 01	
47	0.5	-0.110E 02	0.466E-02	0.110E 02	0.734E 04	0.103E 01	0.261E 02	0.882E 01	0.773E 03	0.994E 02	0.882E 01	
47	1.0	-0.441E 00	0.227E-02	0.447E 00	0.682E 04	0.293E 00	0.260E 03	0.778E 01	0.891E 02	-0.467E 06	0.776E 01	

## Продолжение приложения 4 Лист 13

91

43	0,0	-,461E 00	,227E-02	0,441E 00	0,662E 04	0,295E 00	0,260E-03	-,778E 01	,291E-02	-,466E-06	0,778E 01								
43	0,5	0,182E 00	0,185E-03	0,182E 00	0,595E 04	,322E-01	,160E-03	-,603E 01	0,164E-03	-,210E-06	0,603E 01								
43	1,0	,203E-01	0,445E-05	0,208E-01	0,311E 04	0,192E-02	,307E-03	-,654E 01	0,152E-05	0,437E-07	0,654E 01								
49	0,0	-,208E-01	0,639E-05	0,303E-01	0,311E 04	0,192E-02	,305E-03	-,654E 01	0,152E-05	0,438E-07	0,636E 01								
49	0,5	0,100E-02	,990E-06	0,100E-02	0,409E 04	,801E-04	0,259E-06	,262E 01	,215E-06	-,277E-08	0,262E 01								
49	1,0	-,470E-04	0,104E-06	0,470E-04	0,390E 04	0,330E-03	,193E-07	,107E 01	0,177E-07	0,159E-09	0,107E 01								
50	0,0	-,470E-04	0,108E-04	0,470E-04	0,350E 04	0,330E-05	,193E-07	,107E 01	0,177E-07	0,133E-09	0,107E 01								
50	0,5	-,283E-04	0,314E-07	0,283E-04	0,343E 04	0,363E-05	,107E-07	,801E 00	,654E-08	0,129E-09	0,801E 00								
50	1,0	-,119E-04	,837E-08	0,119E-04	0,337E 04	0,264E-05	,431E-08	,561E 00	,143E-07	0,830E-10	0,341E 00								
51	0,0	-,119E-04	,837E-08	0,119E-04	0,337E 04	0,264E-05	,431E-08	,541E 00	,145E-07	0,830E-10	0,341E 00								
51	0,5	-,163E-05	,229E-07	0,163E-05	0,336E 04	0,131E-05	,525E-09	,277E 00	,153E-07	0,446E-10	0,277E 00								
51	1,0	0,167E-05	,226E-07	0,167E-05	0,333E 04	,305E-06	,122E-08	,171E-01	,149E-07	0,167E-10	0,171E-01								
52	0,0	0,167E-05	,226E-07	0,167E-05	0,333E 04	,305E-06	,122E-08	,171E-01	,149E-07	0,167E-10	0,171E-01								
52	0,5	-,170E-05	,163E-07	0,170E-05	0,333E 04	,131E-05	,172E-08	,243E 00	,151E-07	0,204E-11	0,243E 00								
52	1,0	-,110E-04	,813E-08	0,110E-04	0,336E 04	,260E-05	,163E-06	,306E 00	,140E-07	,310E-11	0,306E 00								
53	0,0	-,118E-04	,013E-08	0,118E-04	0,336E 04	,260E-05	,163E-08	,506E 00	,140E-07	,310E-11	0,306E 00								
53	0,5	-,273E-04	,201E-08	0,273E-04	0,341E 04	,353E-05	,800E-09	,766E 00	,588E-08	,333E-11	0,764E 00								
53	1,0	-,660E-04	,238E-09	0,660E-04	0,348E 04	,316E-05	,316E-09	,103E 01	,186E-07	,222E-11	0,903E 01								
54	0,0	-,460E-04	0,238E-09	0,460E-04	0,348E 04	,516E-05	,110E-09	,103E 01	,186E-07	,222E-11	0,903E 01								
54	0,5	0,987E-03	0,198E-10	0,987E-03	0,404E 04	,770E-04	,111E-10	,258E 01	,230E-06	0,155E-12	0,258E 01								
54	1,0	,203E-01	,337E-11	0,203E-01	0,503E 04	,186E-02	,937E-12	,669E 01	,187E-05	,980E-14	0,649E 01								
55	0,0	-,203E-01	,370E-11	0,203E-01	0,503E 04	,186E-02	,936E-12	,469E 01	,187E-05	,948E-16	0,649E 01								
55	0,5	0,181E 00	,689E-12	0,181E 00	0,527E 04	,316E-01	,977E-13	,597E 01	,158E-03	,248E-15	0,597E 01								
55	1,0	-,674E 00	,944E-13	0,476E 00	0,673E 04	,294E 00	,140E-14	,770E 01	,285E-02	,766E-16	0,770E 01								
56	0,0	-,474E 00	,946E-13	0,474E 00	0,673E 04	,294E 00	,142E-14	,770E 01	,285E-02	,762E-16	0,770E 01								
56	0,5	-,108E 02	,114E-13	0,108E 02	0,724E 04	,995E 00	,396E-14	,874E 01	,961E-03	,133E-14	0,874E 01								
56	1,0	-,161E 01	0,328E-14	0,161E 01	0,773E 04	,649E 01	,297E-15	,987E 01	,337E-01	,386E-19	0,907E 01								
57	0,0	-,161E 01	0,329E-14	0,161E 01	0,773E 04	,649E 01	,297E-15	,987E 01	,337E-01	,401E-19	0,987E 01								
57	0,5	0,103E 03	0,842E-13	0,103E 03	0,803E 04	,177E 02	,174E-15	,106E 02	,829E-01	,137E-17	0,106E 02								
57	1,0	0,320E 03	,258E-15	0,320E 03	0,841E 04	,182E 02	,588E-16	,115E 02	,160E 00	,498E-18	0,113E 02								
58	0,0	0,320E 03	,238E-13	0,320E 03	0,861E 04	,182E 02	,388E-16	,115E 02	,160E 00	,498E-18	0,113E 02								
58	0,5	0,312E 03	,294E-13	0,312E 03	0,865E 04	,320E 02	,268E-16	,120E 02	,730E 00	,638E-19	0,121E 02								
58	1,0	-,347E 03	,102E-15	0,347E 03	0,888E 04	,173E 03	,227E-16	,124E 02	,160E 01	,499E-19	0,127E 02								
59	0,0	-,367E 03	,102E-13	0,367E 03	0,888E 04	,173E 03	,227E-16	,124E 02	,150E 01	,499E-19	0,127E 02								
59	0,5	-,114E 04	,380E-14	0,114E 04	0,900E 04	,202E 03	,140E-16	,129E 02	,194E 01	,483E-19	0,131E 02								
59	1,0	-,334E 04	,314E-17	0,234E 04	0,911E 04	,402E 03	,672E-17	,132E 02	,194E 01	,351E-19	0,134E 02								
60	0,0	-,232E 04	,214E-17	0,252E 04	0,873E 04	,211E 03	,672E-17	,129E 02	,350E 01	,351E-19	0,134E 02								
60	1,0	-,264E 04	0,135E-17	0,246E 04	0,875E 04	,245E 03	,580E-17	,129E 02	,346E 01	,327E-19	0,136E 02								
61	0,0	-,244E 04	0,133E-17	0,244E 04	0,875E 04	,141E 03	,580E-17	,116E 02	,600E 01	,327E-19	0,133E 02								
61	1,0	-,238E 04	0,436E-17	0,238E 04	0,877E 04	,790E 02	,695E-17	,116E 02	,639E 01	,304E-19	0,133E 02								

Продолжение приложения 4 Лист 14

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	0.0	-,238E-04	9.436E-17	0.238E-06	0.877E-04	0.451E-03	0.495E-07	0.937E-01	,+909E-01	-,306E-19	0.132E-02	
62	1.0	-,216E-04	0.691E-17	0.216E-06	0.878E-04	0.363E-03	0.410E-17	0.961E-01	,+877E-01	-,250E-19	0.130E-02	
63	0.0	-,216E-04	0.691E-17	0.216E-04	0.878E-04	0.703E-03	0.616E-17	0.702E-01	,+109E-02	-,260E-19	0.129E-02	
63	1.0	-,180E-04	0.903E-17	0.480E-04	0.880E-04	0.601E-03	0.343E-17	0.706E-01	,+106E-02	-,257E-19	0.126E-02	
64	0.0	-,180E-04	0.905E-17	0.180E-04	0.880E-04	0.889E-03	0.343E-17	0.612E-01	,+118E-02	-,257E-19	0.125E-02	
64	1.0	-,134E-04	0.108E-16	0.136E-04	0.882E-04	0.778E-03	0.277E-17	0.417E-01	,+113E-02	-,235E-19	0.121E-02	
65	0.0	-,135E-04	0.100E-16	0.135E-06	0.882E-04	0.700E-04	0.277E-17	0.110E-01	,+119E-02	-,235E-19	0.120E-02	
65	1.0	-,826E-03	0.922E-16	0.826E-03	0.883E-04	0.891E-03	0.217E-17	0.114E-01	,+113E-02	-,212E-19	0.114E-02	
66	0.0	-,833E-03	0.922E-16	0.836E-03	0.921E-04	0.997E-03	0.217E-17	-,349E-00	,+114E-02	-,212E-19	0.114E-02	
66	0.5	0.104E-04	0.150E-16	0.104E-04	0.928E-04	0.540E-03	0.130E-18	,+132E-00	,+369E-01	-,122E-19	0.869E-01	
66	1.0	0.197E-04	0.140E-16	0.197E-04	0.933E-04	0.218E-03	,+932E-18	0.643E-01	,+615E-01	,+542E-20	0.615E-01	
67	0.0	0.197E-04	0.140E-16	0.197E-04	0.935E-04	0.216E-03	,+932E-18	0.843E-01	,+615E-01	-,362E-20	0.615E-01	
67	0.5	0.222E-04	0.116E-16	0.222E-04	0.942E-04	,+129E-02	,+102E-17	0.520E-00	,+372E-01	-,340E-21	0.373E-01	
67	1.0	0.199E-04	0.877E-17	0.199E-04	0.969E-04	,+138E-03	,+975E-18	0.337E-00	,+167E-01	0.270E-20	0.176E-01	
68	0.0	0.199E-04	0.877E-17	0.199E-04	0.949E-04	,+158E-03	,+979E-18	0.537E-00	,+167E-01	0.270E-20	0.176E-01	
68	0.5	0.155E-04	0.631E-17	0.155E-04	0.953E-04	,+173E-03	,+257E-18	0.793E-00	,+678E-01	0.439E-20	0.793E-00	
68	1.0	0.112E-04	0.421E-17	0.112E-04	0.961E-04	,+137E-03	,+706E-18	0.103E-01	,+150E-01	0.491E-20	0.122E-01	
69	0.0	0.112E-04	0.421E-17	0.112E-04	0.961E-04	,+137E-03	,+706E-18	0.103E-01	,+150E-01	0.491E-20	0.162E-01	
69	0.5	0.274E-03	0.262E-17	0.274E-03	0.963E-04	,+664E-02	,+361E-18	0.129E-01	,+266E-01	0.674E-20	0.296E-01	
69	1.0	0.922E-03	0.938E-17	0.922E-03	0.970E-04	0.926E-02	,+628E-18	0.148E-01	,+370E-01	0.417E-20	0.398E-01	
70	0.0	0.914E-03	0.138E-17	0.914E-03	0.933E-04	0.515E-02	,+620E-18	0.984E-00	,+332E-01	0.417E-20	0.399E-01	
70	1.0	0.953E-03	0.115E-17	0.953E-03	0.936E-04	0.890E-02	,+398E-18	0.103E-01	,+401E-01	0.401E-20	0.414E-01	
71	0.0	0.951E-03	0.915E-17	0.951E-03	0.936E-04	0.969E-01	,+398E-18	,+430E-01	,+609E-01	0.402E-20	0.409E-01	
71	1.0	0.968E-03	0.930E-18	0.968E-03	0.936E-04	0.496E-02	,+370E-18	0.181E-02	,+626E-01	,+385E-20	0.626E-01	
72	0.0	0.969E-03	0.938E-18	0.969E-03	0.934E-04	,+341E-02	,+370E-18	,+109E-01	,+604E-01	0.338E-20	0.419E-01	
72	1.0	0.960E-03	0.740E-18	0.960E-03	0.935E-04	0.321E-01	,+362E-18	,+103E-01	,+613E-01	,+569E-20	0.428E-01	
73	0.0	0.960E-03	0.760E-18	0.960E-03	0.935E-04	,+836E-02	,+262E-18	,+208E-01	,+369E-01	0.369E-20	0.324E-01	
73	1.0	0.924E-03	0.556E-18	0.924E-03	0.930E-04	,+677E-02	,+316E-18	,+206E-01	,+373E-01	,+332E-20	0.427E-01	
74	0.0	0.924E-03	0.556E-18	0.924E-03	0.936E-04	,+138E-03	,+316E-18	,+206E-01	,+306E-01	0.252E-20	0.423E-01	
74	1.0	0.857E-03	0.587E-18	0.857E-03	0.937E-04	,+100E-03	,+290E-18	,+290E-01	,+306E-01	0.233E-20	0.421E-01	
75	0.0	0.858E-03	0.307E-18	0.858E-03	0.937E-04	,+197E-03	,+290E-18	,+358E-01	,+216E-01	0.338E-20	0.418E-01	
75	1.0	0.755E-03	0.231E-18	0.755E-03	0.938E-04	,+176E-03	,+264E-18	,+358E-01	,+213E-01	0.318E-20	0.413E-01	
76	0.0	0.762E-03	0.231E-18	0.762E-03	0.976E-04	,+219E-03	,+266E-18	,+370E-01	,+164E-01	0.313E-20	0.413E-01	
76	0.5	0.160E-03	-,516E-18	0.160E-03	0.981E-04	,+128E-03	,+157E-18	,+367E-01	,+130E-01	0.209E-20	0.371E-01	
76	1.0	-,166E-03	-,950E-18	-,166E-03	0.986E-04	,+614E-02	,+904E-19	,+316E-01	,+902E-00	0.115E-20	0.329E-01	
77	0.0	-,166E-03	-,950E-18	-,166E-03	0.986E-04	,+814E-02	,+904E-19	,+316E-01	,+902E-00	0.115E-20	0.329E-01	
77	0.5	-,312E-03	-,763E-18	-,312E-03	0.994E-04	,+717E-01	,+858E-19	,+232E-01	,+278E-00	0.700E-22	0.234E-01	
77	1.0	-,195E-03	-,220E-18	-,193E-03	0.100E-05	,+304E-02	,+872E-19	,+190E-01	,+111E-01	-,182E-21	0.190E-01	

## Продолжение приложения 4 Лист 15

Н6

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	0.0	-0.195E-05	0.220E-18	0.195E-03	0.100E-05	0.204E-02	0.372E-19	0.190E-01	0.111E-01	-0.152E-21	0.190E-01	
78	0.5	-0.710E-02	0.187E-19	0.710E-02	0.101E-05	0.136E-02	0.139E-19	0.123E-01	0.760E-01	-0.864E-22	0.129E-01	
78	1.0	-0.632E-01	0.413E-19	0.632E-01	0.102E-05	0.331E-01	0.294E-20	0.616E-00	0.533E-01	-0.193E-22	0.618E-00	
79	0.0	-0.632E-01	0.413E-19	0.632E-01	0.102E-05	0.331E-01	0.294E-20	0.616E-00	0.533E-01	-0.193E-22	0.618E-00	
79	0.5	0.118E-02	0.226E-19	0.118E-02	0.102E-05	0.146E-01	0.360E-20	0.864E-01	0.245E-01	0.221E-23	0.898E-01	
79	1.0	0.134E-02	0.409E-20	0.134E-02	0.103E-05	0.130E-00	0.306E-20	0.642E-00	0.391E-02	0.613E-23	0.642E-00	
80	0.0	0.153E-02	0.609E-20	0.153E-02	0.996E-04	0.132E-00	0.306E-20	0.642E-00	0.391E-02	0.613E-23	0.642E-00	
80	0.5	0.154E-02	0.989E-20	0.154E-02	0.997E-04	0.939E-01	0.300E-20	0.502E-00	0.208E-02	0.613E-23	0.502E-00	
80	1.0	0.154E-02	0.259E-21	0.154E-02	0.998E-04	0.787E-01	0.294E-20	0.363E-00	0.351E-03	0.613E-23	0.343E-00	

Продолжение приложения 4 Черт I6

УЗЛОВЫЕ УСИЛИЯ

НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА

КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

МОМЕНТЫ, КН * М		УСИЛИЯ, КН		МОМЕНТЫ, КН * М		УСИЛИЯ, КН	
1		1	ПОПЕРЕЧНОЕ	1		1	ПОПЕРЕЧНОЕ
ГОРИЗОН-	; ВЕРТИКАЛ	ПРОДОЛЬНОЕ		ГОРИЗОН-	; ВЕРТИКА-	ПРОДОЛЬНОЕ	
ТАЛЬНЫЙ	; ЛЬНЫЙ	; ГОРИЗОНТ,	; ВЕРТИКАЛ.	1 ТАЛЬНЫЙ	; ЛЬНЫЙ	; ГОРИЗОНТ,	; ВЕРТИКАЛ.
0.1760E 01	-.2048E 01	-.1276E 06	-.2146E 00	0.9360E 00	-.1541E 02	-.2596E-21	+.1036E 06
							-.7786E-09
							-.2940E-20

## ПРОЧИЙ ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАКЕТ

168

Продолжение приложения 4 Лист 18

15	0.0	0.695619E 02	0.254410E 03	0.111750E 03	0.262727E 03	0.271736E 02	0.262727E 03													
15	1.0	0.696136E 02	0.254410E 03	0.121847E 03	0.262727E 03	0.173800E 02	0.262727E 03													
16	0.0	0.692837E 02	0.254410E 03	0.121512E 03	0.262727E 03	0.170539E 02	0.262727E 03													
16	1.0	0.693042E 02	0.254410E 03	0.126828E 03	0.262727E 03	0.137860E 02	0.262727E 03													
17	0.0	0.129113E 03	0.305292E 03	0.159600E 03	0.363182E 03	0.986255E 02	0.363182E 03													
17	1.0	0.129130E 03	0.305292E 03	0.199741E 03	0.363182E 03	0.985182E 02	0.363182E 03													
18	0.0	0.693152E 02	0.254410E 03	0.125037E 03	0.262727E 03	0.135834E 02	0.262727E 03													
18	1.0	0.693061E 02	0.254410E 03	0.122151E 03	0.262727E 03	0.164613E 02	0.262727E 03													
19	0.0	0.696342E 02	0.254410E 03	0.122479E 03	0.262727E 03	0.167895E 02	0.262727E 03													
19	1.0	0.695945E 02	0.254410E 03	0.113219E 03	0.262727E 03	0.259704E 02	0.262727E 03													
20	0.0	0.702450E 02	0.254410E 03	0.113869E 03	0.262727E 03	0.266211E 02	0.262727E 03													
20	1.0	0.701825E 02	0.254410E 03	0.995525E 02	0.262727E 03	0.408126E 02	0.262727E 03													
21	0.0	0.131542E 03	0.305292E 03	0.147805E 03	0.363182E 03	0.193279E 03	0.363182E 03													
21	1.0	0.131306E 03	0.305292E 03	0.142390E 03	0.363182E 03	0.120223E 03	0.363182E 03													
22	0.0	0.700538E 02	0.254410E 03	0.897839E 02	0.262727E 03	0.303236E 02	0.262727E 03													
22	1.0	0.699848E 02	0.254410E 03	0.101827E 03	0.262727E 03	0.381423E 02	0.262727E 03													
23	0.0	0.693577E 02	0.254410E 03	0.100394E 03	0.262727E 03	0.383217E 02	0.262727E 03													
23	1.0	0.692784E 02	0.254410E 03	0.108751E 03	0.262727E 03	0.298062E 02	0.262727E 03													
24	0.0	0.690070E 02	0.254410E 03	0.108719E 03	0.262727E 03	0.292944E 02	0.262727E 03													
24	1.0	0.689162E 02	0.254410E 03	0.110446E 03	0.262727E 03	0.273846E 02	0.262727E 03													
25	0.0	0.128493E 03	0.305292E 03	0.151702E 03	0.363182E 03	0.903286E 03	0.363182E 03													
25	0.5	0.127406E 03	0.305292E 03	0.145568E 03	0.363182E 03	0.109264E 03	0.363182E 03													
25	1.0	0.126330E 03	0.305292E 03	0.140083E 03	0.363182E 03	0.112616E 03	0.363182E 03													
26	0.0	0.126330E 03	0.305292E 03	0.140083E 03	0.363182E 03	0.112016E 03	0.363182E 03													
26	0.5	0.125612E 03	0.305292E 03	0.133266E 03	0.363182E 03	0.115979E 03	0.363182E 03													
26	1.0	0.124875E 03	0.305292E 03	0.126337E 03	0.363182E 03	0.121613E 03	0.363182E 03													
27	0.0	0.126875E 03	0.305292E 03	0.126337E 03	0.363182E 03	0.121613E 03	0.363182E 03													
27	0.5	0.123816E 03	0.305292E 03	0.136486E 03	0.363182E 03	0.111146E 03	0.363182E 03													
27	1.0	0.122725E 03	0.305292E 03	0.161538E 03	0.363182E 03	0.839128E 02	0.363182E 03													
28	0.0	0.457949E 02	0.254410E 03	0.135742E 03	0.262727E 03	-0.431196E 01	0.130984E 03													
28	1.0	0.656178E 02	0.254410E 03	0.142901E 03	0.262727E 03	-0.116636E 02	0.130984E 03													
29	0.0	0.656178E 02	0.254410E 03	0.142826E 03	0.262727E 03	-0.113901E 02	0.130984E 03													
29	1.0	0.655204E 02	0.254410E 03	0.143886E 03	0.262727E 03	-0.148451E 02	0.130984E 03													
30	0.0	0.655204E 02	0.254410E 03	0.143886E 03	0.262727E 03	-0.148568E 02	0.130984E 03													
30	1.0	0.656227E 02	0.254410E 03	0.143340E 03	0.262727E 03	-0.144950E 02	0.130984E 03													
31	0.0	0.654227E 02	0.254410E 03	0.143338E 03	0.262727E 03	-0.144923E 02	0.130984E 03													
31	1.0	0.653247E 02	0.254410E 03	0.141758E 03	0.262727E 03	-0.911087E 02	0.130984E 03													

Продолжение приложения 4 Июл 19

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	0.0	0.633247E 02	0.254410E 03	0.141834E 03	0.262727E 03	-0.111847E 02	0.130984E 03				
32	1.0	0.632263E 02	0.254410E 03	0.133797E 03	0.262727E 03	-0.536663E 01	0.130984E 03				
33	0.0	0.652263E 02	0.254410E 03	0.135871E 03	0.262727E 03	-0.561858E 01	0.130984E 03				
33	1.0	0.651275E 02	0.254410E 03	0.128000E 03	0.262727E 03	0.223471E 01	0.262727E 03				
34	0.0	0.121469E 03	0.305292E 03	0.156458E 03	0.363182E 03	0.868801E 02	0.363182E 03				
34	0.5	0.120844E 03	0.305292E 03	0.143419E 03	0.363182E 03	0.962686E 02	0.363182E 03				
34	1.0	0.119985E 03	0.305292E 03	0.145448E 03	0.363182E 03	0.963220E 02	0.363182E 03				
35	0.0	0.119985E 03	0.305292E 03	0.143447E 03	0.363182E 03	0.965222E 02	0.363182E 03				
35	0.5	0.119021E 03	0.305292E 03	0.157863E 03	0.363182E 03	0.801993E 02	0.363182E 03				
35	1.0	0.118023E 03	0.305292E 03	0.173072E 03	0.363182E 03	0.629738E 02	0.363182E 03				
36	0.0	0.118023E 03	0.305292E 03	0.173072E 03	0.363182E 03	0.629738E 02	0.363182E 03				
36	0.5	0.116987E 03	0.305292E 03	0.182286E 03	0.363182E 03	0.516882E 02	0.363182E 03				
36	1.0	0.115914E 03	0.305292E 03	0.173467E 03	0.363182E 03	0.563604E 02	0.363182E 03				
37	0.0	0.113914E 03	0.305292E 03	0.175465E 03	0.363182E 03	0.563623E 02	0.363182E 03				
37	0.5	0.114903E 03	0.305292E 03	0.145011E 03	0.363182E 03	0.847981E 02	0.363182E 03				
37	1.0	0.113852E 03	0.305292E 03	0.146372E 03	0.363182E 03	0.811324E 02	0.363182E 03				
38	0.0	0.607809E 02	0.254410E 03	0.119680E 03	0.262727E 03	0.188174E 01	0.262727E 03				
38	1.0	0.606674E 02	0.254410E 03	0.151790E 03	0.262727E 03	-0.304930E 02	0.130984E 03				
39	0.0	0.606474E 02	0.254410E 03	0.151307E 03	0.262727E 03	-0.302119E 02	0.130984E 03				
39	1.0	0.605140E 02	0.254410E 03	0.179373E 03	0.262727E 03	-0.585449E 02	0.130984E 03				
40	0.0	0.605140E 02	0.254410E 03	0.179417E 03	0.262727E 03	-0.583889E 02	0.130984E 03				
40	1.0	0.603804E 02	0.254410E 03	0.201133E 03	0.262727E 03	-0.803723E 02	0.130984E 03				
41	0.0	0.603804E 02	0.254410E 03	0.201134E 03	0.262727E 03	-0.803723E 02	0.130984E 03				
41	1.0	0.602469E 02	0.254410E 03	0.214521E 03	0.262727E 03	-0.940271E 02	0.130984E 03				
42	0.0	0.602469E 02	0.254410E 03	0.214460E 03	0.262727E 03	-0.939667E 02	0.130984E 03				
42	1.0	0.601133E 02	0.254410E 03	0.217416E 03	0.262727E 03	-0.971896E 02	0.130984E 03				
43	0.0	0.601133E 02	0.254410E 03	0.217492E 03	0.262727E 03	-0.972633E 02	0.130984E 03				
43	1.0	0.599797E 02	0.254410E 03	0.208904E 03	0.262727E 03	-0.889444E 02	0.130984E 03				
44	0.0	0.112412E 03	0.305292E 03	0.194966E 03	0.363182E 03	0.298579E 02	0.363182E 03				
44	0.5	0.110983E 03	0.305292E 03	0.150678E 03	0.363182E 03	0.712883E 02	0.363182E 03				
44	1.0	0.109513E 03	0.305292E 03	0.121082E 03	0.363182E 03	0.979451E 02	0.363182E 03				
45	0.0	0.109513E 03	0.305292E 03	0.121082E 03	0.363182E 03	0.979451E 02	0.363182E 03				
45	0.5	0.106658E 03	0.305292E 03	0.118168E 03	0.363182E 03	0.981708E 02	0.363182E 03				
45	1.0	0.103670E 03	0.305292E 03	0.113163E 03	0.363182E 03	0.981772E 02	0.363182E 03				
46	0.0	0.103670E 03	0.305292E 03	0.115163E 03	0.363182E 03	0.981771E 02	0.363182E 03				
46	0.5	0.995317E 02	0.305292E 03	0.103269E 03	0.363182E 03	0.958343E 02	0.363182E 03				
46	1.0	0.952447E 02	0.305292E 03	0.953289E 02	0.363182E 03	0.981606E 02	0.363182E 03				
47	0.0	0.952667E 02	0.305292E 03	0.953288E 02	0.363182E 03	0.951605E 02	0.363182E 03				
47	0.5	0.891675E 02	0.305292E 03	0.893345E 02	0.363182E 03	0.887805E 02	0.363182E 03				
47	1.0	0.829011E 02	0.305292E 03	0.829165E 02	0.363182E 03	0.828836E 02	0.363182E 03				

Продолжение приложения 4 Лист 20

48	0.0	0.829011E 02	0.305292E 03	0.829165E 02	0.863182E 03	0.828856E 02	0.363182E 03													
48	0.5	0.722628E 02	0.305292E 03	0.722691E 02	0.363182E 03	0.722566E 02	0.363182E 03													
48	1.0	0.620464E 02	0.305292E 03	0.620471E 02	0.363182E 03	0.620657E 02	0.363182E 03													
49	0.0	0.620464E 02	0.305292E 03	0.620471E 02	0.563182E 03	0.620495E 02	0.363182E 03													
49	0.5	0.496481E 02	0.305292E 03	0.496481E 02	0.363182E 03	0.496481E 02	0.363182E 03													
49	1.0	0.424920E 02	0.305292E 03	0.424920E 02	0.363182E 03	0.424919E 02	0.363182E 03													
50	0.0	0.624920E 02	0.305292E 03	0.624920E 02	0.563182E 03	0.624919E 02	0.363182E 03													
50	0.5	0.416264E 02	0.305292E 03	0.416264E 02	0.363182E 03	0.416264E 02	0.363182E 03													
50	1.0	0.409773E 02	0.305292E 03	0.409773E 02	0.363182E 03	0.409773E 02	0.363182E 03													
51	0.0	0.609773E 02	0.305292E 03	0.609773E 02	0.563182E 03	0.609773E 02	0.363182E 03													
51	0.5	0.405633E 02	0.305292E 03	0.405633E 02	0.363182E 03	0.405633E 02	0.363182E 03													
51	1.0	0.404066E 02	0.305292E 03	0.404066E 02	0.363182E 03	0.404066E 02	0.363182E 03													
52	0.0	0.604066E 02	0.305292E 03	0.604066E 02	0.563182E 03	0.604066E 02	0.363182E 03													
52	0.5	0.405059E 02	0.305292E 03	0.405059E 02	0.363182E 03	0.405059E 02	0.363182E 03													
52	1.0	0.408636E 02	0.305292E 03	0.408636E 02	0.363182E 03	0.408636E 02	0.363182E 03													
53	0.0	0.608636E 02	0.305292E 03	0.608636E 02	0.563182E 03	0.608636E 02	0.363182E 03													
53	0.5	0.414579E 02	0.305292E 03	0.414579E 02	0.363182E 03	0.414579E 02	0.363182E 03													
53	1.0	0.422703E 02	0.305292E 03	0.422703E 02	0.363182E 03	0.422703E 02	0.363182E 03													
54	0.0	0.622703E 02	0.305292E 03	0.622703E 02	0.563182E 03	0.622703E 02	0.363182E 03													
54	0.5	0.491226E 02	0.305292E 03	0.491226E 02	0.363182E 03	0.491226E 02	0.363182E 03													
54	1.0	0.611359E 02	0.305292E 03	0.611366E 02	0.363182E 03	0.611359E 02	0.363182E 03													
55	0.0	0.611359E 02	0.305292E 03	0.611366E 02	0.563182E 03	0.611391E 02	0.363182E 03													
55	0.5	0.712910E 02	0.305292E 03	0.712973E 02	0.363182E 03	0.712846E 02	0.363182E 03													
55	1.0	0.817189E 02	0.305292E 03	0.817356E 02	0.363182E 03	0.817623E 02	0.363182E 03													
56	0.0	0.817190E 02	0.305292E 03	0.817356E 02	0.563182E 03	0.817623E 02	0.363182E 03													
56	0.5	0.879296E 02	0.305292E 03	0.883105E 02	0.363182E 03	0.875688E 02	0.363182E 03													
56	1.0	0.938610E 02	0.305292E 03	0.939179E 02	0.363182E 03	0.938945E 02	0.363182E 03													
57	0.0	0.936610E 02	0.305292E 03	0.939179E 02	0.563182E 03	0.938945E 02	0.363182E 03													
57	0.5	0.981248E 02	0.305292E 03	0.101829E 03	0.363182E 03	0.946867E 02	0.363182E 03													
57	1.0	0.102138E 03	0.305292E 03	0.113381E 03	0.363182E 03	0.968952E 02	0.363182E 03													
58	0.0	0.102138E 03	0.305292E 03	0.113381E 03	0.363182E 03	0.908953E 02	0.363182E 03													
58	0.5	0.103078E 03	0.305292E 03	0.116037E 03	0.363182E 03	0.941386E 02	0.363182E 03													
58	1.0	0.107877E 03	0.305292E 03	0.120052E 03	0.363182E 03	0.957927E 02	0.363182E 03													
59	0.0	0.107677E 03	0.305292E 03	0.120052E 03	0.363182E 03	0.957927E 02	0.363182E 03													
59	0.5	0.109273E 03	0.305292E 03	0.149319E 03	0.363182E 03	0.492286E 02	0.363182E 03													
59	1.0	0.110613E 03	0.305292E 03	0.192879E 03	0.363182E 03	0.283809E 02	0.363182E 03													
60	0.0	0.589803E 02	0.254410E 03	0.207339E 03	0.262727E 03	-0.893782E 02	0.150984E 03													
60	1.0	0.590954E 02	0.254410E 03	0.215458E 03	0.262727E 03	-0.972667E 02	0.150984E 03													
61	0.0	0.590936E 02	0.254410E 03	0.215662E 03	0.262727E 03	-0.972714E 02	0.150984E 03													
61	1.0	0.592100E 02	0.254410E 03	0.219707E 03	0.262727E 03	-0.932867E 02	0.150984E 03													

Продолжение приложения 4 чист 21

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	0.0	0.598100E 02	0.254410E 03	0.211807E 03	0.262727E 03	-0.933845E 02	0.130984E 03			
62	1.0	0.593242E 02	0.254410E 03	0.197453E 03	0.262727E 03	-0.788663E 02	0.130984E 03			
63	0.0	0.593242E 02	0.254410E 03	0.197376E 03	0.262727E 03	-0.789277E 02	0.130984E 03			
63	1.0	0.594381E 02	0.254410E 03	0.174731E 03	0.262727E 03	-0.558547E 02	0.130984E 03			
64	0.0	0.594381E 02	0.254410E 03	0.174886E 03	0.262727E 03	-0.560100E 02	0.130984E 03			
64	1.0	0.595314E 02	0.254410E 03	0.165528E 03	0.262727E 03	-0.266248E 02	0.130984E 03			
65	0.0	0.593514E 02	0.254610E 03	0.145811E 03	0.262727E 03	-0.267089E 02	0.130984E 03			
65	1.0	0.594641E 02	0.254610E 03	0.112533E 03	0.262727E 03	0.672541E 01	0.262727E 03			
66	0.	-0.112735E 03	0.305292E 03	0.141197E 03	0.363182E 03	0.824916E 02	0.363182E 03			
66	0.5	0.112735E 03	0.305292E 03	0.149285E 03	0.363182E 03	0.76.845E 02	0.363182E 03			
66	1.0	0.113573E 03	0.305292E 03	0.182699E 03	0.363182E 03	0.444478E 02	0.363182E 03			
67	0.0	0.119573E 03	0.305292E 03	0.182701E 03	0.363182E 03	0.444460E 02	0.363182E 03			
67	0.5	0.116425E 03	0.305292E 03	0.192422E 03	0.363182E 03	0.364282E 02	0.363182E 03			
67	1.0	0.119227E 03	0.305292E 03	0.185301E 03	0.363182E 03	0.651523E 02	0.363182E 03			
68	0.0	0.115227E 03	0.305292E 03	0.185302E 03	0.363182E 03	0.651520E 02	0.363182E 03			
68	0.5	0.115978E 03	0.305292E 03	0.170546E 03	0.363182E 03	0.614103E 02	0.363182E 03			
68	1.0	0.116679E 03	0.305292E 03	0.155855E 03	0.363182E 03	0.775020E 02	0.363182E 03			
69	0.0	0.116679E 03	0.305292E 03	0.155855E 03	0.363182E 03	0.773023E 02	0.363182E 03			
69	0.5	0.117280E 03	0.305292E 03	0.147988E 03	0.363182E 03	0.865721E 02	0.363182E 03			
69	1.0	0.117832E 03	0.305292E 03	0.150231E 03	0.363182E 03	0.854336E 02	0.363182E 03			
70	0.0	0.629940E 02	0.254410E 03	0.121473E 03	0.262727E 03	0.451543E 01	0.262727E 03			
70	1.0	0.530583E 02	0.254410E 03	0.124033E 03	0.262727E 03	0.208323E 01	0.262727E 03			
71	0.0	0.630583E 02	0.254410E 03	0.123953E 03	0.262727E 03	0.216543E 01	0.262727E 03			
71	1.0	0.631220E 02	0.254410E 03	0.125084E 03	0.262727E 03	0.116023E 01	0.262727E 03			
72	0.0	0.631220E 02	0.254410E 03	0.125125E 03	0.262727E 03	0.111897E 01	0.262727E 03			
72	1.0	0.631850E 02	0.254410E 03	0.124658E 03	0.262727E 03	0.171137E 01	0.262727E 03			
73	0.0	0.631850E 02	0.254410E 03	0.124616E 03	0.262727E 03	0.175395E 01	0.262727E 03			
73	1.0	0.632474E 02	0.254410E 03	0.122387E 03	0.262727E 03	0.410825E 01	0.262727E 03			
74	0.0	0.632474E 02	0.254410E 03	0.122424E 03	0.262727E 03	0.607046E 01	0.262727E 03			
74	1.0	0.633091E 02	0.254410E 03	0.118145E 03	0.262727E 03	0.867339E 01	0.262727E 03			
75	0.0	0.633091E 02	0.254410E 03	0.118222E 03	0.262727E 03	0.839629E 01	0.262727E 03			
75	1.0	0.633702E 02	0.254410E 03	0.111729E 03	0.262727E 03	0.150116E 02	0.262727E 03			
76	0.0	0.118509E 03	0.305292E 03	0.145293E 03	0.363182E 03	0.917248E 02	0.363182E 03			
76	0.5	0.119163E 03	0.305292E 03	0.124799E 03	0.343182E 03	0.113537E 03	0.363182E 03			
76	1.0	0.119737E 03	0.305292E 03	0.125560E 03	0.363182E 03	0.113515E 03	0.363182E 03			
77	0.0	0.119737E 03	0.305292E 03	0.125560E 03	0.363182E 03	0.113914E 03	0.363182E 03			
77	0.5	0.120734E 03	0.305292E 03	0.131684E 03	0.363182E 03	0.109743E 03	0.363182E 03			
77	1.0	0.121598E 03	0.305292E 03	0.128438E 03	0.343182E 03	0.114798E 03	0.343182E 03			

Окончание приложения 4 Лист 22

1	1	2	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1
76	0.0	0.121593E 03	0.305292E 03	0.128438E 03	0.363182E 03	0.116758E 03	0.363182E 03											
78	0.5	0.122450E 03	0.305292E 03	0.124944E 03	0.363182E 03	0.119955E 03	0.363182E 03											
77	1.0	0.123407E 03	0.305292E 03	0.123292E 03	0.363182E 03	0.123183E 03	0.363182E 03											
78	0.0	0.123407E 03	0.305292E 03	0.123629E 03	0.363182E 03	0.123183E 03	0.363182E 03											
79	0.5	0.124239E 03	0.305292E 03	0.126753E 03	0.363182E 03	0.123926E 03	0.363182E 03											
79	1.0	0.125431E 03	0.305292E 03	0.126621E 03	0.363182E 03	0.124941E 03	0.363182E 03											
80	0.0	0.672471E 02	0.254410E 03	0.675524E 02	0.262727E 03	0.669418E 02	0.262727E 03											
80	0.5	0.673359E 02	0.254410E 03	0.676630E 02	0.262727E 03	0.670288E 02	0.262727E 03											
80	1.0	0.674260E 02	0.254410E 03	0.677740E 02	0.262727E 03	0.471180E 02	0.262727E 03											

ВЫВОДЫ:

1. КОНСТРУКЦИЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ ПРОЧНОСТИ.
2. КОНСТРУКЦИЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ ПО АБФОРМАЦИИ.
3. КОНСТРУКЦИЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.
4. КОНСТРУКЦИЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ ПРОТИВ. ВСПЛЫТИЯ.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ПРОГРАММЕ

NYPD-82

Приложение 5  
Лист I

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ПРОГРАММЕ

NBPD-82

### Продолжение приложения 5

## Лист 2

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ПРОГРАММЕ

NYPD-82

### Продолжение приложения 5

Документ 3

МИНИСТЕРСТВО  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  
ЮНИИГИПРОГАЗ  
г. Донецк

Продолжение приложения 5 Лист 4

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗА И  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  
ВНИИСТ  
г. МОСКВА

ОТДЕЛ ОНР ЗАКАЗ: 3580 ВАРИАНТ: 1 ДАТА: 22.02.83  
ОБЪЕКТ КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР К РУКОВОДСТВУ.

РАСЧЕТ  
НАДЗЕМНЫХ БЕСКОМПЕНСАТОРНЫХ ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ  
ПРОФИЛЕМ ПРИЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ УЧАСТКОВ  
/ Н В Р Д = 6 2 /

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

КОЛИЧЕСТВО РАЗБИЕНИЯ ЛЕВОЙ ЧАСТИ 14  
КОЛИЧЕСТВО РАЗБИЕНИЯ ПРАВОЙ ЧАСТИ 13

ЛЕВЫЙ КОНЕЦ ЧЕСТКО ЗАКРЫЛЕН  
ПРАВЫЙ КОНЕЦ ЧЕСТКО ЗАКРЫЛЕН  
РАБОЧЕЕ (СОММАТИВНОЕ) ДАВЛЕНИЕ, МПА  
    В ЛЕВОЙ ЧАСТИ 7,5  
    В ПРАВОЙ ЧАСТИ 7,5

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕПАД, ГРАД.  
    В ЛЕВОЙ ЧАСТИ 50°  
    В ПРАВОЙ ЧАСТИ 50°  
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ, см 1425  
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ, 1/ГРАД. .00000120  
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ МЕТАЛЛА, МПА 210000  
КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА МЕТАЛЛА 0,3

КОЭФФИЦИЕНТ, ОТРАЖАЮЩИЙ УСЛОВИЯ РАБОТЫ  
    УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА, 1,00  
КОЭФФИЦИЕНТ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДА, 0,90  
КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ПО МАТЕРИАЛУ К1 1,34  
КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ПО МАТЕРИАЛУ К2 1,15  
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ 1,10  
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГРУЗКИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ 1,60  
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГРУЗКИ НГС 0,80  
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГРУЗКИ ЧСС 0,80

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

КОЛИЧЕСТВО РАЗБИЕНИЯ 4  
КОЛИЧЕСТВО ПРОЛЕТОВ 3  
ПРИЗНАК 1

РАБОЧЕЕ (СОММАТИВНОЕ) ДАВЛЕНИЕ, МПА 7,5

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕПАД, ГРАД. 60,0

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ, см 1425  
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ, 1/ГРАД. .00000120  
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ МЕТАЛЛА, МПА 210000  
КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА МЕТАЛЛА 0,3  
ТЕКУЩАЯ КООРДИНАТА, м 250  
КОЭФФИЦИЕНТ, ОТРАЖАЮЩИЙ УСЛОВИЯ РАБОТЫ  
    УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА, 1,00  
КОЭФФИЦИЕНТ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДА, 0,90  
КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ПО МАТЕРИАЛУ К1 1,34  
КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ПО МАТЕРИАЛУ К2 1,15  
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ 1,10  
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГРУЗКИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ 1,60  
КОЭФФИЦИЕНТ НАГРУЗКИ 1,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	6000.	0.0	1.75	100.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15
2	6000.	0.0	1.75	100.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15
3	6000.	0.0	1.75	100.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15
4	6000.	0.0	1.75	100.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15
5	6000.	0.0	1.75	100.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15
6	6000.	0.0	1.75	100.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15
7	6000.	0.0	1.75	100.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15
8	6000.	0.0	1.75	120.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15
9	1500.	-2.25	1.75	120.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15
10	557.	-6.50	1.95	120.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15
11	557.	-2.25	1.95	120.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15
12	1200.	1.50	1.75	140.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15
13	372.	3.00	1.75	140.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15
14	372.	1.50	1.75	140.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15
15	1200.	0.0	1.75	140.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15

Продолжение приложения 5 Лист 6

; УДЕЛЬН. ГОБЬЕЧН. (КОГФ.); РАССТ ЭТ; ВЕС АД-1  
; УЧАСТ ВЕС ; ВЕС ПОРУС-1 ВЕРХА ЗАПОЛНИТ.1  
; ТОК ГРУНТА, ; ВОДН, ГОСТИК СЫПКИ ДЛЯ ГРУЗА,  
; ; КН/М<sup>2</sup> ; КН/М<sup>2</sup> ; ГВОДН, СМ ; Н/СМ 1  
-----  
1 2 3 4 5 6  
-----  
1 28.00 11.00 0.75 50 -140.0  
2 28.00 11.00 0.75 50 -140.0  
3 28.00 11.00 0.75 50 -140.0  
4 28.00 11.00 0.75 50 -140.0  
5 28.00 11.00 0.75 50 -140.0  
6 28.00 11.00 0.75 50 -140.0  
7 28.00 11.00 0.75 50 -140.0  
8 28.00 11.00 0.75 150 -120.0  
9 28.00 11.00 0.75 150 -120.0  
10 28.00 11.00 0.75 150 -120.0  
11 28.00 11.00 0.75 150 -120.0  
12 28.00 11.00 0.75 170 -120.0  
13 28.00 11.00 0.75 170 -120.0  
14 28.00 11.00 0.75 170 -120.0  
15 28.00 11.00 0.75 170 -120.0

## Продолжение приложения 5 Лист 7

180

## НАДЗЕЖНАЯ ЧАСТЬ I

ЧЕСТКОСТИ СВЯЗЕЙ			ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕНИЯ			ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЫКАЮЩЕГО СЛЕВА УЧАСТКА							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.	0.0	0.0	0.0	0.	0.0	0.	0.0
16	0.0	0.700E 18	0.0	0.10E 18	0.0	100.	3000.	0.0	1.95	570.0	470.0	96.	1.00
17	0.0	0.100E 18	0.0	0.10E 18	0.0	100.	3500.	0.0	1.95	570.0	470.0	96.	1.00
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.	3000.	0.0	1.95	570.0	470.0	96.	1.00

## Продолжение приложения 5 Лист 8

## ПРАВАЯ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	1200.	1.50	1.75	140.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15	
20	372.	3.00	1.75	140.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15	
21	372.	1.50	1.75	140.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15	
22	1200.	-0.50	1.75	140.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15	
23	4350.	-1.00	1.75	100.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15	
24	4350.	-1.00	1.75	100.	570.	470.	0	17.00	19.	.012	25.0	35.0	.12	.033	0.15	
25	4350.	-1.00	1.75	100.	570.	470.	1	15.00	30.	.003	38.0	48.0	.22	.022	0.12	
26	4350.	-0.50	1.75	100.	570.	470.	1	15.00	30.	.003	38.0	48.0	.22	.022	0.12	
27	1000.	0.0	1.75	100.	570.	470.	1	15.00	30.	.003	38.0	48.0	.22	.022	0.12	
28	2000.	0.0	1.75	100.	570.	470.	1	15.00	30.	.003	38.0	48.0	.22	.022	0.12	
29	4000.	0.0	1.75	100.	570.	420.	1	15.00	30.	.003	38.0	48.0	.22	.022	0.12	
30	6000.	0.0	1.75	100.	570.	420.	1	15.00	30.	.003	38.0	48.0	.22	.022	0.12	
31	6000.	0.0	1.75	100.	570.	420.	1	15.00	30.	.003	38.0	48.0	.22	.022	0.12	
32	6000.	0.0	1.75	100.	570.	420.	1	15.00	30.	.003	38.0	48.0	.22	.022	0.12	
33	6000.	0.0	1.75	100.	570.	420.	1	15.00	30.	.003	38.0	48.0	.22	.022	0.12	
34	6000.	0.0	1.75	100.	570.	420.	1	15.00	30.	.003	38.0	48.0	.22	.022	0.12	

## Продолжение прил. снк. 5 Лист 5

СУДЕЛЬН. ОБЪЕМН. КОЭФ. ПАССТ ОТ ВЕС АО-1  
ЧАСТ ВЕС И ВЕС ПОРИС-ГВЕРХА ЗА ПОЛНIT.  
ИТОК ГРУНТА, ВОДЫ, ГОСТИ СЫПКИ ДО ГРУЗА,  
1 КН/М<sup>3</sup>; КН/М<sup>3</sup>; ВОДЫ, СМ; Н/СМ;

1	2	3	4	5	6
19	28.00	11.00	0.75	170.	120.0
20	28.00	11.00	0.75	170.	120.0
21	28.00	11.00	0.75	170.	120.0
22	28.00	11.00	0.75	170.	120.0
23	28.00	11.00	0.75	240.	100.0
24	28.00	11.00	0.75	200.	-100.0
25	28.00	11.00	0.75	200.	-100.0
26	28.00	11.00	0.75	200.	-100.0
27	28.00	11.00	0.75	200.	-100.0
28	28.00	11.00	0.75	250.	0.0
29	28.00	11.00	0.75	250.	0.0
30	28.00	11.00	0.75	250.	0.0
31	28.00	11.00	0.75	250.	0.0
32	28.00	11.00	0.75	250.	0.0
33	28.00	11.00	0.75	250.	0.0
34	28.00	11.00	0.75	250.	0.0

Продолжение приложения 5 Лист 10  
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

ЛЕВАЯ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ:

ГНО-СТЕКУЩИЕ ИЗГИБАЮЩИЕ МОМЕНТЫ											
ЧИСЛЫЕ КООРДИНАТЫ		УСИЛИЕ		СИЛА		ПОМЕРЕЧНОЕ		ПОМЕРЕЧНОЕ		ПРОДОЛЬНОЕ	
ШАЯ	МОМЕНТ	ОСЕВОЕ	СИЛА	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ШАЯ	КН*М	КН	КН	СМ	СМ	СМ	СМ	СМ	СМ	СМ	СМ
1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1
1	0.0	0.0	-0.216367E-04	0.0	0.278697E-21	0.292969E-01					
1	0.5	-0.131605E-17	-0.215055E-04	-0.165563E-18	-0.203492E-21	0.304987E-01					
1	1.0	0.208391E-16	-0.213635E-04	0.246500E-17	0.545746E-20	0.342197E-01					
2	0.0	0.208392E-16	-0.213635E-04	0.246501E-17	0.545758E-20	0.341989E-01					
2	0.5	-0.326332E-15	-0.211991E-04	-0.410918E-16	-0.125217E-18	0.407319E-01					
2	1.0	0.506582E-14	-0.209987E-04	0.677967E-15	0.260563E-17	0.506313E-01					
3	0.0	0.506582E-14	-0.209987E-04	0.677967E-15	0.260564E-17	0.506534E-01					
3	0.5	-0.219721E-12	-0.207456E-04	-0.398739E-14	0.136007E-15	0.667271E-01					
3	1.0	-0.683589E-11	-0.204191E-04	-0.328990E-11	-0.114290E-13	0.841105E-01					
4	0.0	-0.683593E-11	-0.204191E-04	-0.328994E-11	-0.114290E-13	0.841631E-01					
4	0.5	0.112822E-08	-0.199022E-04	0.175408E-09	0.681938E-13	0.110497E-00					
4	1.0	-0.305702E-07	-0.194297E-04	0.329861E-08	0.379520E-10	0.16526E-00					
5	0.0	-0.305702E-07	-0.194297E-04	0.329860E-08	0.379520E-10	0.145957E-00					
5	0.5	-0.257798E-05	-0.186854E-04	-0.796051E-06	-0.210194E-08	0.193392E-00					
5	1.0	0.237398E-03	-0.176980E-04	0.271539E-04	-0.338721E-07	0.256785E-00					
6	0.0	0.237398E-03	-0.176980E-04	0.271539E-04	-0.338223E-07	0.256607E-00					
6	0.5	-0.377219E-02	-0.163861E-04	-0.423560E-03	-0.621054E-06	0.361356E-00					
6	1.0	0.597129E-01	-0.146415E-04	0.717658E-02	0.175457E-04	0.434624E-00					
7	0.0	0.597130E-01	-0.146415E-04	0.717659E-02	0.175457E-04	0.434057E-00					
7	0.5	-0.939688E-00	-0.123206E-04	-0.120878E-00	-0.404313E-07	0.604153E-00					
7	1.0	0.146267E-02	-0.923207E-03	0.201224E-01	0.839530E-02	0.803989E-00					
8	0.0	0.146267E-02	-0.923207E-03	0.201224E-01	0.839521E-02	0.803993E-00					
8	0.5	0.187656E-02	-0.732357E-03	-0.397087F-01	-0.761106E-01	0.927535E-00					
8	1.0	-0.311107E-03	-0.512167E-03	-0.423771E-02	-0.101953E-00	0.107008E-01					
9	0.0	-0.311107E-03	-0.512167E-03	-0.423772E-02	-0.101954E-00	0.106998E-01					
9	0.5	-0.544961E-03	-0.389697E-03	0.294613E-00	0.397458E-00	0.114933E-01					
9	1.0	0.860199E-03	-0.258157E-03	0.422052E-02	0.148373E-01	0.123454E-01					
10	0.0	0.860194E-03	-0.319051E-03	-0.825411E-02	0.153305E-01	0.117525E-01					
10	0.5	0.105718E-04	-0.269921E-03	0.205081E-03	0.183785E-01	0.122145E-01					
10	1.0	0.208667E-04	-0.218871E-03	0.327938E-03	0.193777E-01	0.126851E-01					
11	0.0	0.208659E-04	-0.221001E-03	-0.474121E-03	0.202418E-01	0.111286E-01					
11	0.5	0.120932E-04	-0.174391E-03	-0.163513E-03	0.182542E-01	0.116063E-01					
11	1.0	0.115824E-04	-0.125811E-03	0.133368E-03	0.140419E-01	0.120914E-01					

## Продолжение приложения 5 Лист 11

	1	2	3	4	5	6	7	8
12	0.0	0.115825E 04	-0.670773E 02	+.363673E 03	0.143967E 01	0.115304E 01		
12	0.5	-0.806919E 02	0.382625E 02	-0.771634E 02	0.609950E-01	0.123267E 01		
12	1.0	-0.116373E 04	0.150802E 03	-0.311032E 03	-0.126700E 03	0.131642E 01		
13	0.0	-0.116573E 04	0.146912E 03	0.143764E 02	-0.130302E 01	0.128288E 01		
13	0.5	-0.121958E 06	0.182402E 03	-0.388792E 02	-0.156392E 01	0.130989E 01		
13	1.0	-0.136758E 04	0.218642E 03	-0.100203E 03	-0.172419E 01	0.133927E 01		
14	0.0	-0.136758E 04	0.230332E 03	0.547202E 03	-0.179179E 01	0.124490E 01		
14	0.5	-0.619320E 03	0.264792E 03	0.479503E 03	-0.184789E 01	0.127283E 01		
14	1.0	0.406324E 03	0.300032E 03	0.410659E 03	-0.166466E 01	0.130142E 01		
15	0.0	0.406326E 03	0.314982E 03	0.732135E 03	-0.190003E 01	0.123132E 01		
15	0.5	0.397082E 04	0.429632E 03	0.476410E 03	-0.276701E 01	0.134533E 01		
15	1.0	0.693272E 04	0.552772E 03	-0.682589E 02	-0.703426E 01	0.164374E 01		

Продолжение приложения 5 Лист 12

НАДЗЕЖНАЯ ЧАСТЬ

НОМЕР РЕАКЦИИ ОПОРЫ			ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЫКАЮЩЕГО СЛЕВА УЧАСТКА									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	0.0	0.0	0.0									
16				0.0	0.493267E 04	0.230826E 04	0.703636E 01	-0.144373E 01				
16				0.25	0.675037E 04		0.119946E 02					
16				0.50	0.329940E 04		0.110612E 02					
16				0.75	0.849661E 03		0.603630E 01					
16	0.321591E 03	0.0	0.0		1.00	-0.225839E 04	0.230826E 04	0.321591E-12	-0.144373E 01			
17					0.0	-0.225839E 04	0.2199070E 04	0.321591E-12	-0.481789E 00			
17					0.25	-0.170637E 04		-0.438706E 01				
17					0.50	-0.152757E 04		-0.576272E 01				
17					0.75	-0.173834E 04		-0.463148E 01				
17	0.336486E 03	0.0	0.0		1.00	-0.235209E 04	0.1999070E 04	0.336486E-12	-0.481789E 00			
18					0.0	-0.235209E 04	0.225613E 04	0.336486E-12	0.640487E 00			
18					0.25	0.847000E 03		0.617342E 01				
18					0.50	0.338767E 04		0.113424E 02				
18					0.75	0.489661E 04		0.123079E 02				
18	0.0	0.0	0.0		1.00	0.316322E 04	0.225613E 04	0.717566E 01	0.640487E 00			

### Продолжение приложения 5 Лист 13

#### **ПРАВАЯ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ**

ИНО-1ТЕКУ-1		ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ,		ПРОДОЛЬНОЕ ПОЛЕ		ПОПЕРЕЧНАЯ СИЛА,		ПОПЕРЕЧНОЕ ПРЕДЕЛЫ		ПРОДОЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЫ	
ЧИСЛЫЕ КООРДИНАТЫ		УСИЛИЕ,		ПОЛЕ ВОДОСНАГИ		ПОЛЕ УГЛОВОГО ПОВОРОТА		ПОЛЕ УГЛОВОГО ПОВОРОТА		ПОЛЕ УГЛОВОГО ПОВОРОТА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	0.0	0.514523E 04	0.552752E 03	0.778093E 02	-0.717773E 01	-0.160264E 01					
19	0.5	0.422533E 04	0.415582E 03	-0.471249E 03	-0.277649E 01	-0.150428E 01					
19	1.0	0.662925E 03	0.286452E 03	-0.732521E 03	-0.199316E 01	-0.141110E 01					
20	0.0	0.4662920E 03	0.271882E 03	-0.410313E 03	-0.195756E 01	-0.146288E 01					
20	0.5	-0.1753366E 03	0.232202E 03	-0.483866E 03	-0.201461E 01	-0.143495E 01					
20	1.0	-0.115047E 04	0.193292E 03	-0.559478E 03	-0.205744E 01	-0.140721E 01					
21	0.0	-0.115047E 04	0.180982E 03	0.498827E 02	-0.197909E 01	-0.151290E 01					
21	0.5	-0.104601E 04	0.139922E 03	0.170202E 02	-0.193443E 01	-0.148389E 01					
21	1.0	-0.106314E 04	0.995925E 02	-0.525519E 02	-0.180810E 01	-0.145962E 01					
22	0.0	-0.106314E 04	0.102492E 03	0.274328E 03	-0.176329E 01	-0.150667E 01					
22	0.5	0.146113E 03	-0.269275E 02	0.110558E 03	-0.920999E 00	-0.142492E 01					
22	1.0	0.677700E 03	-0.149367E 03	0.500210E 02	-0.159743E 00	-0.134793E 01					
23	0.0	0.677701E 03	-0.149327E 03	-0.611189E 02	-0.171514E 00	-0.134634E 01					
23	0.5	-0.589147E 02	-0.360097E 03	-0.451609E 01	-0.915443E -02	-0.110307E 01					
23	1.0	0.472991E 03	-0.860797E 03	0.144414E 03	0.378281E 00	-0.907226E 00					
24	0.0	0.473034E 03	-0.861277E 03	-0.902777E 02	0.362327E 00	-0.913609E 00					
24	0.5	-0.120186E 03	-0.112780E 04	-0.174931E 01	-0.120378E -01	-0.757118E 00					
24	1.0	0.531884E 03	-0.134661E 04	0.108089E 03	0.470466E 00	-0.633301E 00					
25	0.0	0.531820F 03	-0.134939E 04	-0.135149E 03	0.459354E 00	-0.641464E 00					
25	0.5	-0.910581F 02	-0.147526E 04	0.893008E 00	-0.397713E -01	-0.540723E 00					
25	1.0	0.509337E 03	-0.158136E 04	0.123866E 03	0.402995E 00	-0.455566E 00					
26	0.0	0.309684E 03	-0.158137E 04	-0.123601E 03	0.304917E 00	-0.462398E 00					
26	0.5	-0.627145E 02	-0.167221E 04	0.496289E 01	-0.298510E -01	-0.390609E 00					
26	1.0	0.228411E 03	-0.174894E 04	0.305035E 02	0.149601E 00	-0.329859E 00					
27	0.0	0.228492E 03	-0.174884E 04	-0.745928E 02	0.146700E 00	-0.331198E 00					
27	0.5	-0.934332E 01	-0.176480E 04	-0.215602E 02	0.896327E -01	-0.318364E 00					
27	1.0	-0.335193E 02	-0.178012E 04	0.295391E 01	0.282568E -01	-0.306409E 00					
28	0.0	-0.535182E 02	-0.178012E 04	0.295413E 01	0.282571E -01	-0.306455E 00					
28	0.5	-0.158833E 02	-0.180905E 04	0.344292E 01	-0.105417E -01	-0.283661E 00					
28	1.0	0.282498E 01	-0.183585E 04	0.560749E 00	-0.375590E -02	-0.262993E 00					
29	0.0	0.282522E 01	-0.183385E 04	0.560801E 00	-0.375590E -02	-0.262584E 00					
29	0.5	-0.131238E 00	-0.188361E 04	-0.303540E -01	0.190446E -03	-0.225107E 00					
29	1.0	0.626330E -02	-0.192458E 04	0.175781E -02	-0.998426E -05	-0.193093E 00					
30	0.0	0.604649E -02	-0.192438E 04	0.163098E -02	-0.965414E -05	-0.193180E 00					
30	0.5	-0.207795E -03	-0.197543E 04	0.417709E -06	-0.360494E -07	-0.133768E 00					
30	1.0	-0.596773E -04	-0.201595E 04	-0.317383E -04	-0.705077E -08	-0.122793E 00					

Продолжение приложения 5 Лист. 14

	1	2	3	4	5	6	7	8
31	0.0	-.352905E-06	-.201595E-06	-.153166E-06	0.147649E-08	-.122865E-00		
31	0.5	0.386613E-07	-.204840E-06	-.138680E-08	-.26216E-10	-.986014E-01		
31	1.0	-.108210E-08	-.207655E-06	0.235159E-09	0.108703E-13	-.797490E-01		
32	0.0	-.1444621E-08	-.207655E-06	0.195874E-09	0.110511E-12	-.797992E-01		
32	0.5	0.292697E-11	-.209580E-06	-.305590E-11	0.866349E-16	-.653177E-01		
32	1.0	0.390312E-10	-.211534E-06	-.334694E-11	-.327857E-13	-.544259E-01		
33	0.0	0.179005E-12	-.211534E-06	-.219641E-13	-.222679E-16	-.544925E-01		
33	0.5	-.627766E-15	-.212815E-06	0.384831E-15	-.107829E-17	-.663792E-01		
33	1.0	-.612177E-15	-.214101E-06	0.668338E-16	0.733377E-19	-.612238E-01		
34	0.0	-.213027E-16	-.214101E-06	0.229858E-17	0.301387E-20	-.412412E-01		
34	0.5	0.537615E-18	-.215265E-06	-.103029E-18	0.240973E-21	-.381636E-01		
34	1.0	0.355288E-20	-.216367E-06	-.108420E-20	-.496839E-22	-.371289E-01		

## Продолжение приложения 5 лист 15

## ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ

88I

## ЛЕВАЯ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ:

ИНОУТЕКУНГИ										ЗАЩИТА В КОТОРЫХ НЕ УДОВЛЕТВОРИМЫ УСЛОВИЯ ПО ПРОЧНОСТИ И ДЕФОРМАЦИЯМ.																																																																																																																																																										
ИМЕРЧИАЛЫИЗИГНАЛПРН3,IZIGНАЛПР13,IZIGНАЛПР13,IZIGНАЛПР2,IZIGНАЛПР3										УЧАСТКООРАДИУСЫ МПА																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																	
1	0.0	0.372321E 02 0.348032E 03	- .280608E 02 0.192930E 03	- .280608E 02 0.192930E 03	1	0.50	0.372321E 02 0.348032E 03	- .278906E 02 0.192930E 03	- .278906E 02 0.192930E 03	2	1.00	0.372321E 02 0.348032E 03	- .277064E 02 0.192930E 03	- .277064E 02 0.192930E 03	3	0.0	0.372321E 02 0.348032E 03	- .277064E 02 0.192930E 03	- .277064E 02 0.192930E 03	4	0.50	0.372321E 02 0.348032E 03	- .274932E 02 0.192930E 03	- .274932E 02 0.192930E 03	5	1.00	0.372321E 02 0.348032E 03	- .272333E 02 0.192930E 03	- .272333E 02 0.192930E 03	6	0.0	0.372321E 02 0.348032E 03	- .272333E 02 0.192930E 03	- .272333E 02 0.192930E 03	7	0.50	0.372321E 02 0.348032E 03	- .269031E 02 0.192930E 03	- .269031E 02 0.192930E 03	8	1.00	0.372321E 02 0.348032E 03	- .264816E 02 0.192930E 03	- .264816E 02 0.192930E 03	9	0.0	0.372321E 02 0.348032E 03	- .264816E 02 0.192930E 03	- .264816E 02 0.192930E 03	10	0.50	0.372321E 02 0.348032E 03	- .259280E 02 0.192930E 03	- .259280E 02 0.192930E 03	11	1.00	0.372321E 02 0.348032E 03	- .251985E 02 0.192930E 03	- .251985E 02 0.192930E 03	12	0.0	0.372321E 02 0.348032E 03	- .251985E 02 0.192930E 03	- .251985E 02 0.192930E 03	13	0.50	0.372321E 02 0.348032E 03	- .242332E 02 0.192930E 03	- .242332E 02 0.192930E 03	14	1.00	0.372321E 02 0.348032E 03	- .229526E 02 0.192930E 03	- .229527E 02 0.192930E 03	15	0.0	0.372321E 02 0.348032E 03	- .229526E 02 0.192930E 03	- .229527E 02 0.192930E 03	16	0.50	0.372321E 02 0.348032E 03	- .212511E 02 0.192930E 03	- .212514E 02 0.192930E 03	17	1.00	0.372321E 02 0.348032E 03	- .189864E 02 0.192930E 03	- .189909E 02 0.192930E 03	18	0.0	0.372321E 02 0.348032E 03	- .189864E 02 0.192930E 03	- .189909E 02 0.192930E 03	19	0.50	0.372321E 02 0.348032E 03	- .159435E 02 0.192930E 03	- .160135E 02 0.192930E 03	20	1.00	0.372321E 02 0.348032E 03	- .114233E 02 0.192930E 03	- .125208E 02 0.192930E 03	21	0.0	0.372321E 02 0.348032E 03	- .114233E 02 0.192930E 03	- .125208E 02 0.192930E 03	22	0.50	0.372321E 02 0.348032E 03	- .879534E 01 0.192930E 03	- .102007E 02 0.192930E 03	23	1.00	0.372321E 02 0.348032E 03	0.500674E 01 0.427272E 03	- .182014E 02 0.192930E 03	24	0.0	0.372321E 02 0.348032E 03	0.500674E 01 0.427272E 03	- .182014E 02 0.192930E 03	25	0.50	0.372321E 02 0.348032E 03	0.193315E 02 0.427272E 03	- .254595E 02 0.192930E 03	26	1.00	0.372321E 02 0.348032E 03	0.288612E 02 0.427272E 03	- .355573E 02 0.192930E 03	27	0.0	0.200669E 02 0.348032E 03	0.293098E 02 0.427272E 03	- .327672E 02 0.227301E 03	28	0.50	0.200669E 02 0.348032E 03	0.325298E 02 0.427272E 03	- .388220E 02 0.227301E 03	29	1.00	0.200669E 02 0.348032E 03	0.678663E 02 0.427272E 03	- .729907E 02 0.227301E 03	30	0.0	0.200669E 02 0.348032E 03	0.678390E 02 0.427272E 03	- .729907E 02 0.227301E 03	31	0.50	0.200669E 02 0.348032E 03	0.387776E 02 0.427272E 03	- .428629E 02 0.227301E 03	32	1.00	0.200669E 02 0.348032E 03	0.376200E 02 0.427272E 03	- .405528E 02 0.227301E 03

Продолжение приложения 5 Лист 16

1	1	:	2	1	3	1	6	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1
12	0.0		0.372321E	02	0.348032E	03	0.424094E	02	0.427272E	03	-0.442393E	02	0.192930E	03						
12	0.50		0.372321E	02	0.348032E	03	0.351766E	01	0.427272E	03	-0.252520E	01	0.192930E	03						
12	1.00		0.372321E	02	0.348032E	03	0.436061E	02	0.427272E	03	-0.416945E	02	0.192930E	03						
13	0.0		0.372321E	02	0.348032E	03	0.455556E	02	0.427272E	03	-0.417480E	02	0.192930E	03						
13	0.50		0.372321E	02	0.348032E	03	0.480313E	02	0.427272E	03	-0.433002E	02	0.192930E	03						
13	1.00		0.372321E	02	0.348032E	03	0.540631E	02	0.427272E	03	-0.483720E	02	0.192930E	03						
14	0.0		0.372321E	02	0.348032E	03	0.541947E	02	0.427272E	03	-0.482203E	02	0.192930E	03						
14	0.50		0.372321E	02	0.348032E	03	0.191351E	02	0.427272E	03	-0.122669E	02	0.192930E	03						
14	1.00		0.372321E	02	0.348032E	03	0.191055E	02	0.427272E	03	-0.113233E	02	0.192930E	03						
15	0.0		0.372321E	02	0.348032E	03	0.192995E	02	0.427272E	03	-0.111294E	02	0.192930E	03						
15	0.50		0.372321E	02	0.348032E	03	0.154255E	03	0.427272E	03	-0.143111E	03	0.192930E	03						
15	1.00		0.372321E	02	0.348032E	03	0.191870E	03	0.427272E	03	-0.177532E	03	0.192930E	03						

## НАЗВАННАЯ ЧАСТЬ:

-----  
 ИНО-1ТЕКУ-1 ГТОЧКИ, В КОТО-ГТОЧКИ, В КОТО-  
 ИМЕР : НАЯ :SIGMA(ПР.Н), :SIGMA(ПРН), :SIGMA(ПР1), :SIGMA(ПР1), :SIGMA(ПР.2), :SIGMA(ПР2),  
 ЧУЧАС:КООРАД: РОЧКИ, В КОТО-ГТОЧКИ, В КОТО-  
 ПТКА 1 МПА  
 -----  
 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1  
 -----  
 16 0.0 0.269039E 02 0.334387E 03 0.193364E 03 0.334387E 04 -0.139586E 03 0.177887E 04  
 16 0.25 0.269039E 01 0.334387E 02 0.162331E 03 0.334387E 04 -0.156930E 03 0.177887E 04  
 16 0.50 0.269039E 00 0.334387E 01 0.111612E 03 0.334387E 04 -0.111074E 03 0.177887E 04  
 16 0.75 0.269039E-01 0.334387E 00 0.287000E 02 0.334387E 04 -0.286462E 02 0.177887E 04  
 16 1.00 0.269039E-02 0.334387E-01 0.762153E 02 0.334387E 04 -0.762099E 02 0.177887E 04  
 17 0.0 0.232026E 02 0.334387E 03 0.996152E 02 0.334387E 04 -0.530106E 02 0.177887E 04  
 17 0.25 0.232026E 01 0.334387E 02 0.599042E 02 0.334387E 04 -0.552637E 02 0.177887E 04  
 17 0.50 0.232026E 00 0.334387E 01 0.317521E 02 0.334387E 04 -0.313181E 02 0.177887E 04  
 17 0.75 0.232026E-01 0.334387E 00 0.593683E 02 0.334387E 04 -0.593219E 02 0.177887E 04  
 17 1.00 0.232026E-02 0.334387E-01 0.793749E 02 0.334387E 04 -0.793723E 02 0.177887E 04  
 18 0.0 0.262963E 02 0.334387E 03 0.105671E 03 0.334387E 04 -0.530785E 02 0.177887E 04  
 18 0.25 0.262963E 01 0.334387E 02 0.312129E 02 0.334387E 04 -0.259537E 02 0.177887E 04  
 18 0.50 0.262963E 00 0.334387E 01 0.116585E 03 0.334387E 04 -0.116054E 03 0.177887E 04  
 18 0.75 0.262963E-01 0.334387E 00 0.165202E 03 0.334387E 04 -0.165150E 03 0.177887E 04  
 18 1.00 0.262963E-02 0.334387E-01 0.173636E 03 0.334387E 04 -0.173631E 03 0.177887E 04  
 -----

Продолжение приложения 5 Лист 18

## ГРАВАЯ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

30	0.0	0.372321E 02	0.348032E 03	- .269598E 02	0.133962E 03	- .249602E 02	0.133962E 03
30	0.50	0.372321E 02	0.348032E 03	- .256194E 02	0.133962E 03	- .256194E 02	0.133962E 03
30	1.00	0.372321E 02	0.348032E 03	- .261469E 02	0.133962E 03	- .261450E 02	0.133962E 03
31	0.0	0.372321E 02	0.348032E 03	- .261450E 02	0.133962E 03	- .261450E 02	0.133962E 03
31	0.50	0.372321E 02	0.348032F 03	- .245658E 02	0.133962E 03	- .245658E 02	0.133962E 03
31	1.00	0.372321E 02	0.348032E 03	- .269047E 02	0.133962E 03	- .269047E 02	0.133962E 03
32	0.0	0.372321E 02	0.348032E 03	- .269047E 02	0.133962E 03	- .269047E 02	0.133962E 03
32	0.50	0.372321E 02	0.348032E 03	- .271806E 02	0.133962E 03	- .271806E 02	0.133962E 03
32	1.00	0.372321E 02	0.348032E 03	- .274080E 02	0.133962E 03	- .274080E 02	0.133962E 03
33	0.0	0.372321E 02	0.348032E 03	- .274080E 02	0.133962E 03	- .274080E 02	0.133962E 03
33	0.50	0.372321E 02	0.348032E 03	- .276001E 02	0.133962E 03	- .276001E 02	0.133962E 03
33	1.00	0.372321E 02	0.348032E 03	- .277669E 02	0.133962E 03	- .277669E 02	0.133962E 03
34	0.0	0.372321E 02	0.348032E 03	- .277669E 02	0.133962E 03	- .277669E 02	0.133962E 03
34	0.50	0.372321E 02	0.348032F 03	- .279178E 02	0.133962E 03	- .279178E 02	0.133962E 03
34	1.00	0.372321E 02	0.348032E 03	- .280608E 02	0.133962E 03	- .280608E 02	0.133962E 03

Окончание приложения 5 Лист 20

ВЫВОДЫ:

1. КОНСТРУКЦИЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ ПРОЧНОСТИ.
2. КОНСТРУКЦИЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ.
3. КОНСТРУКЦИЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ УСЛОВИЯМ ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ;

Исходные данные к программе  
расчета укладки трубопровода  
**РУТ-82**

Приложение 6  
Лист I

№ ука- см т	Отдел	Зона	Вариант	Дата	Наименование объекта								
					С1	С2	С3	С4	С5	С6	Е1	Е2	Е3
1													
2	Иркутск	К	Дн	Е	п <sub>0</sub>	q <sub>max</sub>	P <sub>0</sub>	Δt	Pr	γ <sub>m</sub>	ρ <sub>b</sub>	α	
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													

Условные обозначения:

г<sub>ν</sub> - количество шагов приближений;  
 К - количество участков;  
 D<sub>н</sub> - наружный диаметр трубы, см;  
 Е - модуль упругости материала трубы, МПа;  
 п<sub>0</sub> - число разбиений, фтах;  
 q<sub>max</sub> - максимальная равномерно распределенная нагрузка (балластировочные грузы, обетонирование и т.п.), кН/см;  
 P<sub>0</sub> - рабочее давление продукта, МПа;  
 Δt - температурный перепад, °C,  
 γ<sub>m</sub> - плотность материала трубы, кН/м<sup>3</sup>;  
 ρ<sub>b</sub> - плотность воды с учетом взвешенных в ней веществ, кН/м<sup>3</sup>;  
 1 - коэффициент температурного расширения, 1/град;  
 π<sub>ρ</sub> - коэффициент перегрузки рабочего давления;  
 l - длина участка, см;  
 θ - уклон участка;  
 δ - толщина стенки трубы, см;  
 С<sub>1</sub>, С<sub>2</sub>, С<sub>3</sub> - жесткости закрепления 1<sup>го</sup> узла, Н·м, Н/п, Н/м;  
 С<sub>4</sub>, С<sub>5</sub>, С<sub>6</sub> - жесткости закрепления (K+1) узла, Н·м, Н/п, Н/м;  
 Ц и ЦР - признаки закрепления системы и способа укладки;  
 H и H<sub>в</sub> - высота засыпки над трубой и расстояние от верха засыпки до воды, см;  
 q <sub>доп</sub> - дополнительная равномерно распределенная нагрузка, кН/см

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

МИНИСТЕРСТВО  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  
КИНИИГИПРОГАЗ  
Г.ДОНЕЦК

## Продолжение приложения 6 Лист 2

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЯНОЙ  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  
ВНИИСТ  
Г.МОСКВА

ОТДЕЛ: ОИР ЗАКАЗ: К.П ВARIАНТ: ОДИН ДАТА: 10.10.82 ОБЪЕКТ: НАЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТКОВ: 6  
ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ: 142. СМ  
МСДУЛЬ УПРУГОСТИ: 210000. МПА  
КОЛИЧЕСТВО ПРИБЛИЖЕНИЯ: 1  
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ПРОДУКТА: 7.5 МПА  
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕПАД: 50.0 ГРАДУС  
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ: 0.000012 1/ГРАДУС  
ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА ТРУБЫ: 78.50 КН/М.КУБ.  
ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ С УЧЕТОМ РАЗВЕШЕННЫХ В НЕЙ АГЕНЦЕВ: 0.0 КН/М.КУБ.  
МАКСИМАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА: 0.0 КН/СМ  
ЧИСЛО РАЗВИВОК МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ: 9  
КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕРЕГРУЗКИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ: 1.10

## ЖЕСТКОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПЕРВОГО И ПОСЛЕДНЕГО УЗЛОВ:

СС1= 0.0	Н/СМ	СС2= 0.0	Н/СМ	СС3= 0.100000E 23Н/СМ
СС4= 0.0	Н/СМ	СС5= 0.0	Н/СМ	СС6= 0.100000E 23Н/СМ

УЧА- : ДЛИНА : УКЛОН : ТОЛЩИНА: ДОПОЛНИ- : ВЫСОТА : РАССТ ОТ:  
СТОК: НУЛЕ- : : СТЕНКИ : ТЕЛЬНАЯ : ЗАСЫПКИ : ВЕРХА ЗАЭ  
: ВАЙ : : ТРУБЫ, : НАГРУЗКА, НАД ТРУБ, СЫПКИ ДОУ  
: СМ : : СМ : Н/СМ : СМ : ВОДЫ, СМ

2	3500.	-0.01420	1.95	2.00	0.	200.
3	3500.	-0.00570	1.95	2.00	0.	200.
4	3500.	0.00570	1.95	2.00	0.	200.
5	3500.	0.01420	1.95	2.00	0.	200.
6	3500.	0.00850	1.95	2.00	0.	200.
7	3500.	0.0	1.95	2.00	0.	200.

## РАСЧЕТ НА ПРОДОЛЬНУЮ СИЛУ

## РАСЧЕТ УКЛАДКИ ТРУБ ОПРОВОДА

УЧА- : ТЕКУ- : УГИБАЕАКШИЯ : ПРОДОЛЬНОЕ : ПОПЕРЕЧНОЕ : ПРОДОЛЬНОЕ : ОПОРНАЯ : SIGMA : SIGMA : РАДИУС : РАСПРЕД :  
СТОК: МАЯ : МОМЕНТ, : УСИЛИЕ, : ПЕРМНЕШЕНИЕ, ПЕРМНЕШНЕ, : РЕАКЦИЯ, : (ПР.1), : (ПР.2), : КРИВИЗНА, НАГРУЗКА, :  
:КООРД: КН\*М : КН : СМ : СМ : КН : МПА : МПА : Н : КН/М :  
-----

2	0	-659E-02	-384E 0	0.225E-17	* 158E+15	0.935E 02	-384E 02	-384E 02	-670E 09
2	0.2	0.749E 03		0.170E 02			-131E 02	-636E 02	0.391E 04
2	0.4	0.176E 04		0.213E 02			0.656E 00	-774E 02	0.382E 04
2	0.6	0.122E 04		0.333E 02			0.294E 01	-797E 02	0.361E 04
2	0.8	0.953E 03		0.470E 02			-620E 01	-705E 02	0.463E 04
2	1	0.342E 03	384E 01	0.606E 02	0.172E-03	381E 03	-268E 02	-499E 02	0.129E 05 0.0

### Продолжение приложения 6 Лист 3

C	-.34E-03	.384E-01	.2497E-02	-.122E-03	-.268E-02	-.499E-02	0.129E-05	
2.2	0.1E-04		.566E-02		-.715E-02	-.760E-02	0.396E-04	
2.4	0.11E-04		.624E-02		0.139E-02	-.906E-02	0.285E-04	
3.0	0.164E-04		.665E-02		0.171E-02	-.938E-02	0.269E-04	
3.8	0.140E-04		.688E-02		0.877E-01	-.835E-02	0.316E-04	
3.1	0.811E-03	-.384E-01	0.696E-02	0.829E-04	-.400E-03	-.110E-02	-.697E-02	0.545E-04
4.0	0.811E-03	-.384E-01	0.697E-02	0.829E-04	-.110E-02	-.657E-02	0.545E-04	
4.2	0.169E-04		0.693E-02		0.118E-02	-.885E-02	0.297E-04	
4.4	0.182E-04		0.673E-02		0.231E-02	-.998E-02	0.243E-04	
4.6	0.192E-04		0.633E-02		0.229E-02	-.996E-02	0.243E-04	
4.8	0.147E-04		0.574E-02		0.113E-02	-.880E-02	0.300E-04	
4.9	0.787E-03	-.384E-01	0.498E-02	-.553E-05	-.305E-03	-.118E-02	-.649E-02	0.561E-04
5.0	0.787E-03	-.384E-01	0.500E-02	0.553E-05	-.118E-02	-.649E-02	0.561E-04	
5.2	0.953E-03		0.413E-02		0.620E-01	-.705E-02	0.463E-04	
5.4	0.780E-03		0.317E-02		0.121E-02	-.647E-02	0.567E-04	
5.6	0.266E-03		0.212E-02		0.294E-02	-.474E-02	0.166E-03	
5.8	-587E-03		0.104E-02		0.382E-02	-.186E-02	-.753E-04	
5.9	-178E-04	-.384E-01	0.349E-00	0.146E-03	-.213E-03	-.985E-02	0.217E-02	-.248E-04
6.0	-178E-04	-.384E-01	0.200E-00	0.146E-03	-.984E-02	0.217E-02	0.248E-04	
6.2	-119E-04		0.825E-01		0.785E-02	0.178E-01	0.371E-04	
6.4	-932E-03		0.154E-02		0.700E-02	0.670E-01	0.471E-04	
6.6	-103E-04		0.214E-02		0.730E-02	0.371E-01	0.430E-04	
6.8	-146E-04		0.243E-02		0.879E-02	0.108E-02	0.304E-04	
6.9	-222E-04	-.384E-01	0.205E-02	0.139E-03	-.184E-03	-.113E-03	0.367E-02	0.199E-04
7.0	-222E-04	-.384E-01	0.207E-02	0.139E-03	-.113E-03	0.367E-02	0.199E-04	
7.2	-110E-04		0.300E-02		0.754E-02	0.124E-01	0.402E-04	
7.4	-315E-03		0.208E-02		0.490E-02	0.277E-02	0.140E-05	
7.6	0.130E-03		0.303E-02		0.340E-02	0.427E-02	0.340E-05	
7.8	0.235E-03		0.209E-02		0.304E-02	0.463E-02	0.188E-05	
7.9	-103E-02	-.384E-01	0.207E-02	0.158E-05	-.578E-02	-.384E-02	0.428E-10	0.00

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

МИНИСТЕРСТВО  
РЭС ССР ПО ГОРНО-МЕДИСТУ СССР  
ГАИС ГОСТРОГАЗ  
Г. АСНЕУК

## Продолжение приложения 6 Лист 4

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ И  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  
ВНИИСТ  
Г. МОСКВА

СТАНД: ОИР ЗАКАЗ: К.П ВARIАНТ: ДВА ДАТА: 10.10.82 ОБЪЕКТ: УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТКОВ: 6  
ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ: 142. СМ  
МЕДУЛЛЬ УПРУГОСТИ: 210000. МПА  
КОЭФФИЦИЕНТ ПРИБЛИЖЕНИЯ: 1  
МЕСУРЫ ДАВЛЕНИЕ ПРОДУКТА: 0.0 МПА  
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЕРЕГРДА: 0.0 ГРАДУС  
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ: 0.000012 1/ГРАДУС  
ПРОСТОРЬ МАТЕРИАЛА ТРУБЫ: 78.50 КН/М.КУБ.  
ПРОСТОРЬ ВОДЫ С УЧЕТОМ ВЪДЕМЕННИХ В НЕЙ ВЕНЧЕСТВ: 0.0 КН/М.КУБ.  
МАКСИМАЛЬНАЯ РАССРЕДУГЕННАЯ НАГРУЗКА: 0.0 КН/СМ  
ЧИСЛО РАЗВИВОК МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ: 1  
КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕРЕГРУЗКА РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ: 4.10

ЧАСТКОСТЬ ЗАКОБРУЧИЯ ПЕРВОГО И ПОСЛЕДНЕГО УЗЛОВ:

СС1= 0.0	Н/СМ	СС2= 0.0	Н/СМ	СС3= 0.100000E 234/СМ
СС4= 0.0	Н/СМ	СС5= 0.0	Н/СМ	СС6= 0.100000E 234/РН

УЧАСТКИ: АРИЧА : УКЛОН : ТОЛЩИНА: ДОПОЛНИ-ТВОСТА : РАССТ ОТ:  
СТОК: НУЛФ- : : СТЕНКИ : ТЕЛЬНАЯ : ЗАСЫПКИ : ВЕРХА ЗА:  
: ЕДО : : ТРУБЫ, : НАГРУЗКА, НАД ТРУБ, СНПКИ АО:  
: СМ : : СМ : : Н/СМ : : СМ : ВОДЫ, СМ

2	3510.	-0.01420	1.95	2.00	0.	200.
3	3500.	-0.00570	1.95	2.00	0.	200.
4	3520.	0.00570	1.95	2.00	0.	200.
5	3500.	0.01420	1.95	2.00	0.	200.
6	3500.	0.00850	1.95	2.00	0.	200.
7	3500.	0.0	1.95	2.00	0.	200.

## РАСЧЕТ УКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА

УЧАСТКИ: ИНГИЕВАНИЯ : ПРОДОЛЬНОЕ : ПОПЕРЕЧНОЕ : ПРОДОЛЬНОЕ : ОПОРНАЯ : SIGMA : SIGMA : РАДИУС : РАСПРЕД.,  
СТОК: ЧАСТЬ : МОМЕНТ, : УСИЛИЕ, : ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, : РЕАКЦИЯ, : (ПР.13, : (ПР.23, : КРИВИЗНАЯ НАГРУЗКА, :  
: КООРДАТ КН/М : КН : : СМ : : СМ : : КН : : МПА : : МПА : : М : : КН/М : :  
-----

2	0	-0.630F-02	0.0	-0.293E-21	0.706F-10	-131E 03	.210E-03	0.219F-03	-0.680E 09
2	0.2	0.749E 03	0.0	0.151E 02	0.253F 02	0.590F 04	0.253F 02	0.253F 02	0.590F 04
2	0.4	0.114E 04	0.0	0.233E 02	0.391E 02	0.301F 02	0.391E 02	0.391E 02	0.382E 04
2	0.6	0.123E 04	0.0	0.334E 02	0.616E 02	0.414F 02	0.616E 02	0.414F 02	0.360F 04
2	0.8	0.933E 03	0.0	0.470E 02	0.322E 02	0.463F 04	0.322E 02	0.322F 02	0.463F 04
2	1	0.364E 03	0.0	0.607E 02	0.607E 03	-0.264E 03	0.116E 02	0.116F 02	0.128E 05 0.0

Продолжение приложения б лист 5

198	3 0	0.344E 03	0.0	0.497E 02	0.401F-03		0.116E 02	-0.116E 02	0.128E 05
	3 0.2	0.112E 04		0.547E 02			0.377E 02	-0.377E 02	0.395E 04
	3 0.4	0.155E 04		0.625E 02			0.523E 02	-0.523E 02	0.285E 04
	3 0.6	0.165E 04		0.666E 02			0.555E 02	-0.555E 02	0.269E 04
	3 0.8	0.140E 04		0.689E 02			0.472E 02	-0.472E 02	0.316E 04
	3 1	0.813E 03	0.0	0.696E 02	-.801F-03	-.220E 03	0.274E 02	-0.274E 02	0.543E 04 0.0
	4 0	0.813E 03	0.0	0.696E 02	0.801E-03		0.275E 02	-0.274E 02	0.543E 04
	4 0.2	0.149E 04		0.693E 02			0.302E 02	-0.302E 02	0.297E 04
	4 0.4	0.182E 04		0.673E 02			0.615E 02	-0.615E 02	0.242E 04
	4 0.6	0.182E 04		0.633E 02			0.614E 02	-0.614E 02	0.243E 04
	4 0.8	0.147E 04		0.573E 02			0.497E 02	-0.497E 02	0.300E 04
	4 1	0.790E 03	0.0	0.497E 02	-.120E-02	-.170E 03	0.267E 02	-0.267E 02	0.359E 04 0.0
	5 0	0.790E 03	0.0	0.497E 02	0.120F-02		0.267E 02	-0.267E 02	0.359E 04
	5 0.2	0.955E 03		0.411E 02			0.322E 02	-0.322E 02	0.463E 04
	5 0.4	0.781E 03		0.314E 02			0.263E 02	-0.263E 02	0.566E 04
	5 0.6	0.266E 03		0.209E 02			0.898E 01	-0.898F 01	0.166E 03
	5 0.8	-.588E 03		0.101E 02			-.198E 02	0.198E 02	-.751E 04
	5 1	-.178E 04	0.0	0.336E-04	-.163E-02	-.304E 03	-.601E 02	0.601E 02	-.248E 04 0.0
	6 0	-.178E 04	0.0	0.324E-04	0.163F-02		-.601E 02	0.601E 02	-.248E 04
	6 0.2	-.119E 04		-.848E 01			-.402E 02	0.402E 02	-.371E 04
	6 0.4	-.940E 03		-.196E 02			-.317E 02	0.317E 02	-.470E 04
	6 0.6	-.103E 04		-.216E 02			-.342E 02	0.347E 02	-.429E 04
	6 0.8	-.146E 04		-.245E 02			-.492E 02	0.492E 02	-.303E 04
	6 1	-.223E 04	0.0	-.207E 02	-.186F-02	-.319E 03	-.751E 02	0.751E 02	-.198E 04 0.0
	7 0	-.223E 04	0.0	-.297E 02	0.186F-02		-.751E 02	0.751E 02	-.198E 04
	7 0.2	-.110E 04		-.309F 02			-.372E 02	0.372E 02	-.401E 04
	7 0.4	-.316E 03		-.308E 02			-.107E 02	0.107E 02	-.140E 03
	7 0.6	0.129E 03		-.303F 02			0.436E 01	-0.436F 01	0.342E 05
	7 0.8	0.234E 03		-.209E 02			0.791E 01	-0.791F 01	0.188E 05
	7 1	-.102E-02	0.0	-.207E 02	-.186E-02	-.378E 02	-.344E-04	0.344E-04	-.434E 10 0.0

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

МИНИСТЕРСТВО  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  
КУННИИГПРОГАЗ  
Г.ДОНЕЦК

## Продолжение приложения б лист 6

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЯНОЙ И  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  
ВНИИСТ  
Г.МОСКВА

ОТДЕЛ: ОНР ЗАКАЗ: К.П ВARIАНТ: ТРИ ДАТА: ОБЪЕКТ: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТКОВ: 7  
ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ: 142. СМ  
МСДУЛЬ УПРУГОСТИ: 210000. МПА  
КОЛИЧЕСТВО ПРИБЛИЖЕНИЙ: 1  
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ПРОДУКТА: 7.5 МПА  
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕГРД: 50.0 ГРАДУС  
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ: 0.000012 1/ГРАДУС  
ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА ТРУБЫ: 78.50 КГ/М.КУБ.  
ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ С УЧЕТОМ ВЗВЕШЕННЫХ В НЕЙ ЧЕШЕСТВ: 10.50 КГ/М.КУБ.  
МАКСИМАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА: 0.10 КН/СМ  
ЧИСЛО РАЗБИВОК МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ: 10  
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГРУЗКИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ: 1.10

ЧЕСТНОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГЕРВОГО И ПОСЛЕДНЕГО УЗЛОВ:  
СС1= 0.0 Н/СМ СС2= 0.0 Н/СМ СС3= 0.100000Е 23Н/СМ  
СС4= 0.0 Н/СМ СС5= 0.0 Н/СМ СС6= 0.100000Е 23Н/СМ

УЧАСТКИ: ДЛИНА : УКЛОН : ТОЛЩИНА: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ : РАССТ ОТ:  
СТОК: КУЛЕТ : СТЕНКИ : ТЕЛЬНАЯ : ЗАСЫПКИ : ВЕРХА ЗАИ  
: ВАЯ : ТРУБЫ, : НАГРУЗКА НАД ТРУБАМИ ПКИ ДО:  
: СМ : СМ : Н/СМ : СМ : ВОДЫ, СМ:

2	2000.	-0.00660	1.95	0.0	0.	0.
3	4500.	-0.00660	1.95	0.0	0.	0.
4	3000.	-0.00330	1.95	0.0	0.	0.
5	5000.	0.00500	1.95	0.0	0.	0.
6	6000.	0.00660	1.95	0.0	0.	0.
7	4000.	0.00500	1.95	0.0	0.	0.
8	3000.	0.00500	1.95	0.0	0.	0.

## РАСЧЕТ НА ПРОДОЛЬНУЮ СИЛУ

## РАСЧЕТ УКЛАДКИ ТРУБ ПРОВОДА

УЧАСТКИ: ДЛИНА: ИЗГИБАНИЯ : ПРОДОЛЬНОЕ : ПОПЕРЕЧНОЕ : ПРОДОЛЬНОЕ : ОПОРНАЯ : SIGMA : SIGMA : РАДИУС : РАСПРЕД.:  
СТОК: УЧАСТКИ: МОМЕНТ, : УСИЛИЕ, : ПЕРМЕЦИИ-ПЕРЕМЕННИЕ, : РЕАКЦИЯ, : (ПР.1), : (ПР.2), : КРИВИЗНА, НАГРУЗКА, 1  
: СМ : КН\*М : КН : СМ : СМ : КН : МПА : МПА : Н : КН/Н :

2	400.	-337E 02	-.384E 01	0.240E 01	0.138F-05	0.984E 02	-.304E 02	-.398E 02	-.372E 02	-.124E 06	0.0
3	400.	-562E 02	-.384E 01	0.571E 01	0.315F-05	-.246E 02	-.403E 02	-.365E 02	-.787E 05	0.0	0.0
4	400.	-835F 02	-.384E 01	0.744E 01	0.605F-05	-.289E 02	-.412F 02	-.355F 02	-.529E 03	0.0	0.0
5	400.	-988F 02	-.384E 01	0.105E 02	0.475F-05	-.151E 02	-.617E 02	-.330E 02	-.447E 05	0.0	0.0
6	400.	-155E 03	-.384E 01	0.132E 02	0.878F-05	-.644E 02	-.434E 02	-.331E 02	-.289E 05	0.0	0.0
7	900.	-753E 02	-.384E 01	0.104E 02	0.143F-04	-.617F 02	-.609E 02	-.348E 02	-.587E 05	0.0	0.0

Продолжение приложения б Лист 7

8	903.	0.222E 02	-.384F 01	.315E 02	.104E-04	-.624F 02	-.374F 02	-.391F 02	0.199E 06 0.0
9	903.	0.116E 03	-.384F 01	0.317E 02	.249F-04	-.654E 02	-.344E 02	-.423F 02	0.380E 05 0.0
10	900.	0.206E 03	-.384F 01	0.325E 02	.290F-04	-.700F 02	-.314E 02	-.453E 02	0.214E 05 0.0
11	900.	0.315E 03	-.384F 01	0.428E 02	.285F-04	-.912E 02	-.277F 02	-.490E 02	0.140E 05 0.0
12	603.	0.573E 03	-.384F 01	0.440E 02	.272F-04	-.402E 02	-.190E 02	-.577F 02	0.771E 04 0.0
13	603.	0.755E 03	-.384F 01	0.488E 02	.239F-04	-.498E 02	-.129E 02	-.639F 02	0.585E 04 0.0
14	600.	0.894E 03	-.384F 01	0.509E 02	.193F-04	-.528E 02	-.817E 01	-.685F 02	0.494E 04 0.0
15	600.	0.991E 03	-.384F 01	0.522E 02	.107F-04	-.491E 02	-.492E 01	-.718E 02	0.446E 04 0.0
16	600.	0.101E 04	-.384F 01	0.528E 02	.205F-05	-.818E 02	-.426E 01	-.724E 02	0.437F 04 0.0
17	1000.	0.102E 04	-.384F 01	0.518F 02	.133F-04	-.936E 02	-.392E 01	-.728E 02	0.433E 04 0.0
18	1000.	0.914E 03	-.384F 01	0.485E 02	.217F-04	-.871E 02	-.751E 01	-.692E 02	0.483E 04 0.0
19	1000.	0.666E 03	-.384F 01	0.429E 02	.227F-04	-.800E 02	-.159E 02	-.608F 02	0.663E 04 0.0
20	1000.	0.293E 03	-.384F 01	0.398E 02	.149F-04	-.622E 02	-.285E 02	-.483E 02	0.151E 05 0.0
21	1000.	-.246F 03	-.384F 01	0.280E 02	.265F-05	-.122E 03	-.467E 02	-.301E 02	-.180E 05 0.0
22	1200.	-.270E 03	-.384E 01	0.188E 02	.101F-04	-.750E 02	-.475E 02	-.292E 02	-.163E 05 0.0
23	1200.	-.269E 03	-.384E 01	0.103F 02	.145F-04	-.723E 02	-.674E 02	-.203E 02	-.164E 05 0.0
24	1200.	-.273E 03	-.384E 01	0.237F 01	.249F-04	-.720F 02	-.676E 02	-.292F 02	-.162E 05 0.0
25	1200.	-.253E 03	-.384E 01	-.402E 01	.269F-04	-.740E 02	-.679E 02	-.288E 02	-.156E 05 0.0
26	1200.	-.262F 03	-.384F 01	-.116E 02	.257F-04	-.782F 02	-.477F 02	-.295F 02	-.169E 05 0.0
27	800.	-.109F 03	-.384F 01	-.157E 02	.231F-04	-.401F 02	-.420E 02	-.347F 02	-.404E 05 0.0
28	800.	-.466E 02	-.384F 01	-.107E 02	.200F-04	-.497E 02	-.399E 02	-.368F 02	-.949E 05 0.0
29	800.	-.136E 02	-.384F 01	-.236F 02	.169F-04	-.482E 02	-.388F 02	-.379F 02	-.324E 06 0.0
30	800.	-.297F 02	-.384F 01	-.276E 02	.139F-04	-.499E 02	-.394E 02	-.374F 02	-.149E 04 0.0
31	800.	-.782F 02	-.384F 01	-.316F 02	.108F-04	-.640F 02	-.410E 02	-.357E 02	-.565F 05 0.0
32	600.	-.908E 01	-.384F 01	-.345F 02	.452F-05	-.342F 02	-.387F 02	-.381F 02	-.486E 04 0.0
33	600.	0.224F 02	-.384F 01	-.375F 02	.622F-05	-.381F 02	-.376F 02	-.391F 02	0.198E 06 0.0
34	600.	0.352E 02	-.384F 01	-.405E 02	.393F-05	-.360E 02	-.372E 02	-.395F 02	0.126E 06 0.0
35	600.	0.150F 02	-.384F 01	-.435F 02	.196F-05	-.421F 02	-.379E 02	-.389E 02	0.295F 06 0.0
74	600.	-.994E-03	-.384F 01	-.466F 02	.158F-15	0.580E 02	-.384E 02	-.384F 02	-.445E 10 0.0

НД

Продолжение приложения б лист 8

Исходные данные:

МИНИСТЕРСТВО  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  
КИНИИГИПРОГАЗ  
г. ДОНЕЦК

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕНОГИ  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  
ВНИИСТ  
г. МОСКОВА

СТАРГЛ: ОИР ЗАКАЗ: К.П ВARIАНТ: ЧЕТЫРЕ ДАТА: ОБЪЕКТ: УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТКОВ: 7  
 ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ: 142. СМ  
 ИСДАУЛЬ УПРУГОСТИ: 210000. ЧПА  
 КОЛИЧЕСТВО ПРИБЛИЖЕНИЯ: 1  
 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ПРОДУКТА: 0.0 МПА  
 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕГАД: 0.0 ГРАДУС  
 КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ: 0.000012 1/ГРАДУС  
 ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА ТРУБЫ: 78.50 КН/М.КУБ.  
 ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ С УЧЕТОМ РАЗВЕДЕНИЯ В НЕР ГЕОФСТВ: 10.50 КН/М.КУБ.  
 МАКСИМАЛЬНАЯ РАСГРЕДЖЕННАЯ НАГРУЗКА: 0.0 КН/СМ  
 ЧУСОГ РАЗБУВОК МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ: 10  
 КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГРУЗКИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ: 1.10

ВЕСТКОСТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПЕРВОГО И ПОСЛЕДНЕГО УЗЛОВ:  
 СС1= 0.0 Н/СМ СС2= 0.0 Н/СМ СС3= 0.100000Е 23Н/СМ  
 СС4= 0.0 Н/СМ СС5= 0.0 Н/СМ СС6= 0.100000Е 23Н/СМ

УЧАСТКИ: ДЛИНА : УКРОН : ТОЛЩИНА: ДОПОЛНИ-ГИСТОРЫ : РАССТ ОТ:  
 СТОК: МОМЕНТ : СТЕНКИ : ТЕЛЬНАЯ : ЗАСЫПКИ : ВЕРХА ЗА:  
 : ВАР: : : ТРУБЫ, : НАГРУЗКА, НАА ТРУБ: СЫПКИ АО:  
 : СМ : : СМ : Н/СМ : СМ : ВОДЫ, СМ:

2	2000.	-0.00660	1.95	0.0	0.	0.
3	4500.	-0.00660	1.95	0.0	0.	0.
4	3000.	-0.00330	1.95	0.0	0.	0.
5	5000.	0.00500	1.95	0.0	0.	0.
6	6000.	0.00660	1.95	0.0	0.	0.
7	4000.	0.00500	1.95	0.0	0.	0.
8	3000.	0.00500	1.95	0.0	0.	0.

РАСЧЕТ УКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА

УЧАСТКИ: ИЗГИБАЮЩИЙ : ПРОДОЛЬНОЕ : ПОПРЕЧНОЕ : ПРОДОЛЬНОЕ : ОПОРНАЯ : SIGMA : SIGMA : РАДИУС : РАСПРЕДЕЛЕНИЕ :  
 СТОК: УЧАСТКИ: МОМЕНТ : УСИЛИЕ, : ПЕРМЕШЕНИЕ, ПЕРМЕЧИЕ, : РЕАКЦИЯ, : (ПР.1), : (ПР.2), : КРИВИЗНАЯ НАГРУЗКА, :  
 : СМ : КН\*М : КН : СМ : СМ : КН : МПА : МПА : Н : КН/М :

2	400.	-357E 02	0.0	0.260E 01	-617E-04	-307E 02	-656E 01	-121E 01	0.121E 01	-124E 06	0.0
3	400.	-563E 02	0.0	0.322E 01	-128E-03	-252E 02	-190E 01	0.190E 01	-785E 05	0.0	
4	400.	-834E 02	0.0	0.745E 01	-198E-03	-299E 02	-282E 01	0.282E 01	-529E 05	0.0	
5	400.	-990E 02	0.0	0.103E 02	-272E-03	-167E 02	-334E 01	0.334E 01	-446E 05	0.0	
6	400.	-1355E 03	0.0	0.132E 02	-349E-03	-667E 02	-524E 01	0.524E 01	-285E 05	0.0	
7	900.	-753E 02	0.0	0.194E 02	-538E-03	-626E 02	-254E 01	0.254E 01	-387E 05	0.0	
8	900.	0.224E 02	0.0	0.236E 02	-759E-03	-602E 02	0.754E 00	-0.754E 00	0.198E 06	0.0	

Окончание приложения 6 Лист 9

9	900.	0.117E 03	0.0	9.317E 02	-9.82E-03	-6.602E 02	0.397E 01	-0.393E 01	0.379E 05	0.0
10	900.	0.207E 03	0.0	0.376E 02	-1.23F-02	-6.627E 02	0.698E 01	-0.698E 01	0.214E 05	0.0
11	900.	0.316E 03	0.0	0.479E 02	-1.50F-02	-8.15E 02	0.107E 02	-0.107E 02	0.140E 05	0.0
12	600.	0.574E 03	0.0	0.641E 02	-1.69F-02	-2.77E 02	0.194E 02	-0.194E 02	0.769E 04	0.0
13	600.	0.757E 03	0.0	0.488E 02	-1.89F-02	-3.32E 02	0.255E 02	-0.255E 02	0.584E 04	0.0
14	600.	0.896E 03	0.0	0.509E 02	-2.09F-02	-3.33E 02	0.302E 02	-0.302E 02	0.493E 04	0.0
15	600.	0.993E 03	0.0	0.523E 02	-2.29F-02	-2.76E 02	0.335E 02	-0.335E 02	0.445E 04	0.0
16	600.	0.101F 04	0.0	0.528E 02	-2.49F-02	-5.16E 02	0.342E 02	-0.342E 02	0.436E 04	0.0
17	1000.	0.102E 04	0.0	0.518E 02	-2.83F-02	-5.57E 02	0.345E 02	-0.345E 02	0.432E 04	0.0
18	1000.	0.918E 03	0.0	0.484E 02	-3.17F-02	-3.32E 02	0.309E 02	-0.309E 02	0.483E 04	0.0
19	1000.	0.667E 03	0.0	0.478E 02	-3.48F-02	-5.48E 02	0.225E 02	-0.225E 02	0.662E 04	0.0
20	1000.	0.294E 03	0.0	0.357F 02	-3.78F-02	-5.07E 02	0.992E 01	-0.992E 01	0.150E 05	0.0
21	1000.	-0.246E 03	0.0	0.278E 02	-4.06F-02	-1.26F 03	-0.302E 01	0.830F 01	-0.180E 05	0.0
22	1200.	-0.271E 03	0.0	0.186E 02	-4.36F-02	-8.30E 02	-0.913E 01	0.013E 01	-0.163E 05	0.0
23	1200.	-0.269E 03	0.0	0.101E 02	-4.62F-02	-8.04E 02	-0.909E 01	0.909E 01	-0.164E 05	0.0
24	1200.	-0.273E 03	0.0	0.216E 01	-4.84F-02	-8.03E 02	-0.921E 01	0.921E 01	-0.162E 05	0.0
25	1200.	-0.283E 03	0.0	0.514E 01	-5.03E-02	-8.34E 02	-0.955E 01	0.955E 01	-0.156E 05	0.0
26	1200.	-0.263E 03	0.0	0.118E 02	-5.19F-02	-8.48E 02	-0.884E 01	0.886F 01	-0.168E 05	0.0
27	800.	-0.110E 03	0.0	0.149E 02	-5.27F-02	-4.26E 02	-0.370E 01	0.370F 01	-0.403E 05	0.0
28	800.	-0.467E 02	0.0	0.199E 02	-5.35F-02	-5.01E 02	-0.158E 01	0.158F 01	-0.947E 05	0.0
29	800.	-0.137E 02	0.0	0.238E 02	-5.42F-02	-4.77E 02	-0.461E 00	0.461E 00	-0.324E 06	0.0
30	800.	-0.297E 02	0.0	0.228E 02	-5.67F-02	-4.98E 02	-0.100E 01	0.100F 01	-0.149E 06	0.0
31	800.	-0.782F 02	0.0	0.318E 02	-5.92E-02	-6.47E 02	-0.264E 01	0.264E 01	-0.565E 05	0.0
32	600.	-0.903E 01	0.0	0.348E 02	-5.55E-02	-3.61E 02	-0.305E 00	0.305E 00	-0.489E 06	0.0
33	600.	0.224E 02	0.0	0.377E 02	-5.57F-02	-3.73E 02	0.757E 00	-0.757E 00	0.197E 04	0.0
34	600.	0.352E 02	0.0	0.607E 02	-5.58F-02	-3.40F 02	0.119E 01	-0.119E 01	0.125E 06	0.0
35	600.	0.150E 02	0.0	0.437E 02	-5.59F-02	-4.13E 02	0.306E 00	-0.306F 00	0.295E 06	0.0
36	600.	-0.162E-02	0.0	0.648E 02	-5.60F-02	-2.27E 02	-0.546E-04	0.546E-04	-0.273E 10	0.0

EC 3BM

**Исходные данные**  
 к ПРОГРАММЕ РАСЧЕТА КРАСНЫХ ОТМЕТОК ПРИ  
 УПРУГОМ ИЗГИБЕ ТРУБОПРОВОДА (ПИКЕТ - 82)

Приложение 7

Продолжение приложения 7 Лист 2

МИНИСТЕРСТВО  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ЗАМІСТИ ПРОГАЗ Г. АОНЕЦЬ

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ И  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВНИИСТ г. МОСКОВА

ОТДЕЛ: ОКП-4 ЗАКАЗ: 3545 ВАРИАНТ:  
ОБЪЕКТ: КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ РУКОВОДСТВА

DATA: 0807, 82

**Р А С Ч Е Т**  
**КРАСНЫХ ОТМЕТОК ПРИ УПРУГОМ ИЗГИБЕ ТРУБОПРОВОДА**  
**/ Р И К Е Т Л О К /**

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

МОДУЛЬ УПРУГОСТИ МЕТАЛЛА, МПА	210000.
ТОЛСТИНА СТЕНОК ТРУБЫ, СМ	1.57
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИГРУЗКА, Н/СМ	0.0
ПИКЕТЫ, М	8258+ 65.0
	8259+ 65.0
	8260+ 20.0

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ, см	162,0
РАДИУС КРИВИЗНЫ ОТВОДА, м	2500
ТИП КРИВОЙ	0
ОТМЕТКИ ГЕОМ. ОСИ ТРУБЫ, м	97,00 97,20 96,80

#### РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

: Н : ТИП : ВЕЛИЧИНА : ДЛИНА : ІВІССЕК-3 : КРАСНЫЕ : ДЛИНЫ : УГЛЫ ; РАДИУС : НАПРЯ-  
 : : КРИ : НЕОВХ : УЧАСТКА : ВОЛНЫ : ТАНРЕНС : ТРИСА, : ПИКЕТЫ, : ОТМЕТКИ : ФЛ-ТОВ, : МЕКАУ : ИЗГИБА : ЖЕНИЯ,  
 : П/П: ВОЯ : ПРИГРУЗ, : ПРИГРУЗ, : ИЗГИБА, : : : ТРУБЫ, : : : ЭЛ-МН, : : :  
 : : : Н/СМ : СМ : СМ : М : М : М : СМ : СМ : ГРН МН : М : МД

	2	53.29	2822.	5150.	23.75	0.03	8259+19	97.16	445.	0	0.0		
							8259+23	97.15	1420.	0	1.8	66574.	-2.26
							8259+37	97.17	639.	0	6.9	4031.	-36.99
							8259+44	97.17	71.	0	4.1	2599.	-57.38
							8259+45	97.17	71.	0	1.1	2500.	-99.66
							8259+65	97.17	639.	0	4.2	2599.	-57.38
							8259+52	97.15	1420.	0	6.9	4031.	-36.99
							8259+66	97.09	445.	0	1.8	66574.	-2.26
							8259+70	97.06	0.	0	0.0		

ВЫПУКЛЫЙ УГЛОВОЙ 0.45 ГРАДУСА

Окончание приложения 7 Лист 3

ОТДЕЛ: ОКП-6 ЗАКАЗ: 3545 ВАРИАНТ: ДАТА: ФЕВР. 82  
ОБЪЕКТ: КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ РУКОВОДСТВА

**Р А С Ч Е Т**  
**КРАСНЫХ ОТМЕТОК ПРИ УПРУГОМ ИЗГИБЕ ТРУБОПРОВОДА**  
**РІКЕТЛОК /**

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

### **ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:**

МОДУЛЬ УПРУГОСТИ МЕТАЛЛА, МПА	210000.	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ, СМ	142.0
ТОЛСТИНА СТЕНОК ТРУБЫ, СМ	1.57	РАДИУС КРИВИЗНЫ ОТВОДА, М	2500.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИГРУЗКА, Н/СМ	0.0	ТИП КРИВОЙ	0
ПИКЕТЫ, М	8268+ 0.0 8270+ 0.0 8271+ 0.0	ОТМЕТКИ ГЕОМ. ОСИ ТРУБЫ, М	98.80 98.30 99.80

## РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

БРЕНДЫНА ЗЕРНО 1-88 ГРАММ

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Основные принципы алгоритмов расчета на прочность линейной части трубопроводов .....	3
3. Расчет подземного трубопровода с произвольным очертанием оси в вертикальной плоскости .....	8
4. Расчет подземного трубопровода с произвольным очертанием оси в горизонтальной плоскости .....	18
5. Расчет плоских разветвленных систем подземных трубопроводов .....	26
6. Расчет подземного неразветвленного трубопровода пространственной конфигурации .....	35
7. Расчет надземных бескомпенсаторных переходов трубопроводов с прымкающими подземными участками произвольного очертания оси в вертикальной плоскости .....	45
8. Расчет укладки трубопровода по заданному профилю .....	54
9. Расчет красных отметок при упругом изгибе трубопровода .....	60
Приложения .....	65

Руководство  
по автоматизированному расчету на  
прочность линейной части трубопроводов

Р 499-83

Издание ВНИИСТА

Редактор И.Р.Беляева

Корректор С.П.Михайлова

Технический редактор Т.В.Берешева

---

Л-76153      Подписано в печать 9/IV 1984 г.      Формат 60x84/16  
Печ.л. 13,25      Уч.-изд.л. 19,0      Бум.л. 6,625  
Тираж 700 экз.      Цена 1 руб.90коп.      Заказ 38

---

Ротапринт ВНИИСТА