

Ведомственные строительные нормы

ЗАВАРКА НА СТАДИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ
В МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДАХ

ВСН 202-86

Миннефтегазстрой

Издание официальное

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Москва 1986

Листок учета использования издания
на открытом просмотре литературы

У В А Ж А Е М Ы И
ЧИТАТЕЛЬ!

При обращении к данному источнику
поставьте, пожалуйста, свою

ПОДПИСЬ

Ведомственные строительные нормы

**ЗАВАРКА НА СТАДИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ
В МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДАХ**

ВСН 202-86

Миннефтегазстрой

Издание официальное

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Москва 1986

РАЗРАБОТАНЫ отделом технологии сварки магистральных и промышленных трубопроводов Всесоюзного научно-исследовательского института по строительству магистральных трубопроводов и Главвостоктрубопроводстроем Миннефтегазстроя

ВНЕСЕНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов

УТВЕРЖДЕНЫ Заместителем министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности Г.Н.Судобинным
20.01.1986 г.

СОГЛАСОВАНЫ Начальником технического управления О.М.Иванцовым
Начальником управления главного сварщика
О.М.Серафимым
Зам.начальника Главгестазнадзора СССР А.Ф.Ершным

Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности	Ведомственные строительные нормы	ВСН 202-86
	Заварка на стадии строительства технологических отверстий в магистральных трубопроводах	Миннефтегазстрой Впервые

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие ведомственные строительные нормы распространяются на выполнение работ по заварке на стадии строительства технологических отверстий в магистральных трубопроводах, транспортирующих некоррозионноактивный продукт. Они дополняют и уточняют раздел "Сварка заплата" типовой Инструкции на производство огневых работ на действующих магистральных трубопроводах, газосборных сетях, промыслов и станций подземного хранения газа, транспортирующих природные и попутные газы (М., Мингазпром, 1971 г.).

1.2. Перед началом производства работ с учетом конкретной марки, типа трубной стали и диаметра трубопровода должна быть выбрана и согласована с заказчиком схема вырезки и заварки технологических отверстий.

1.3. Для труб с нормативным пределом прочности до 537 МПа и с толщиной стенки до 12 мм заварка технологических отверстий может осуществляться путем сварки заплата. Форма, размеры и ориентация отверстий и заплата даны на рис.1.

1.4. Для труб с нормативным значением предела прочности 537 МПа и выше, с толщиной стенки 12 мм и более заварка технологических отверстий должна производиться путем сварки в трубу патрубка с эллиптическим днищем (заглушкой) (рис.2). Допускается сварка патрубка для герметизации отверстий в трубках с нормативным пределом прочности до 537 МПа и толщиной стенки до 12 мм.

Технологические отверстия для последующей герметизации за счет сварки патрубков или заплата рекомендуется вырезать в верхней части периметра труб с допустимым смещением от зенита до 30°. Отверстия выполняют по шаблону газовой резкой.

Внесены ВНИИСТом, отделом технологии сварки магистральных и промысловых трубопроводов	Утверждены Миннефтегазстроем 20 января 1986 г.	Срок введения в действие 1 мая 1986 г.
---	--	---





Рис.1. форма и ориентация отверстия, заплата и подкладного кольца и схема разделки кромок под сварку:

1- R_{pk} -радиус подкладного кольца; 2-подкладное кольцо; 3-заплата;
 4- R_0 -радиус отверстия в трубе; 5- R_3 -радиус заплата; 6-кром-
 шейн

Торцы отверстия в основной трубе при последующей сварке заплат обрабатывают механическим способом в соответствии с данными рис.1, при приварке патрубка зачищают механическим способом для ликвидации острых краев.

Перед засыпкой трубопровода необходима установка бетонных колец, предохраняющих патрубков от механических повреждений.

1.5. Вырезку технологических отверстий в основной трубе в случае последующей сварки патрубков следует осуществлять таким образом, чтобы отверстие было на 10-15 мм меньше внутреннего диаметра патрубка.

1.6. Место вырезки технологического отверстия должно находиться на расстоянии не менее 250 мм от заводского или кольцевого сварного шва.

1.7. Заплату рекомендуется изготавливать заранее в стационарных условиях из отдельного участка трубы тех же диаметров, толщины стенки и класса прочности стали, что и основная труба. Размеры заплат не должны превышать 250x350 мм и быть меньше 100x150 мм. Разница между шириной и длиной заплаты должна быть не менее 50 мм. P_0 , P_3 , P_k устанавливают в зависимости от длины и ширины заплаты. Кромки заплаты должны быть обработаны (зачищены) механическим способом (размеры заплат даны на рис.1).

1.8. Патрубки должны быть изготовлены заранее из труб диаметром не выше 0,3 от диаметра основной трубы, но не более 325 мм с толщиной стенки не более 16 мм. Максимальный размер патрубка для конкретной трубы определяют из условия установки через него резинового шара. Конструктивное и материальное исполнение врезок патрубков должно соответствовать требованиям табл.3 "Тройники и тройниковые соединения из стальных труб P_y 5,5 и 7,5 МПа" (ИСО 1-84 Мингазпром). Днища должны соответствовать ГОСТ 17379-83 или ОСТ 102-44-85. Толщина стенок свариваемых патрубков и заглушки должна быть одинакова.

1.9. Торец свариваемого патрубка должен быть обрезан по шаблону и иметь разделку кромок 50° с притуплением 1,5-2,0 мм. Торцу патрубка, привариваемого к днищу, должен быть подготовлен механическим способом с углом разделки кромок 30° (см.рис.2).

1.10. При наличии избыточного давления газа внутри трубы рекомендуется заварку технологических отверстий патрубками с днищем производить на технологической подкладке (рис.3).

1.11. Технологические подкладки изготавливают из низкоуглеродистой стали, например ВСт2, Ст10 и т.д. толщиной 2-3 мм. Форма и размеры технологических подкладок представлены на рис.3.

1.12. Перед прихваткой и сваркой внутренняя полость трубы в месте производства работ должна быть освобождена от воды и грязи. Прихватка и сварка подкладных колец, технологических подкладок, заплат и патрубков допускается только при положительных температурах металла трубы и патрубка. Температура предварительного подогрева должна соответствовать требованиям Инструкции по технологии сварки магистральных трубопроводов (ВСН 2-124-84)

Минифтегазстрой.

Равномерный подогрев места сварки заплат или патрубка обеспечивают специальными подогревателями.

Если подогрев не нужен по условиям сварки при температуре окружающего воздуха $+5^{\circ}\text{C}$ и ниже, производят просушку участка трубы с технологическим отверстием.

1.13. При сборке рекомендуется вначале к заплате прихватить подкладное кольцо, затем заплата с подкладным кольцом должна быть вставлена в отверстие, прихвачена и приварена сплошным швом.

Величина превышения (смещения) кромок заплат по отношению к трубе не должна превышать 1,5 мм. Для удобства сборки допускается прихватка к свариваемым торцам временных технологических кронштейнов (см.рис.1) из электродных стержней, которые должны быть удалены механическим путем, после прихватки заплат.

1.14. При сварке патрубка с использованием технологической подкладки первоначально следует разметить отверстие, вставить одну половину подкладки и прихватить, вставить вторую половину подкладки, прихватить, а затем проварить их сплошным швом по




Рис.3. Технологическая подкладка, применяемая при сварке патрубков (половина полной подкладки)

периметру технологического отверстия и стыку подкладки, оставив центральное отверстие подкладки свободным.

При сборке можно использовать проволоочные кронштейны.

Центральное отверстие следует загерметизировать (например, глиной), но таким образом, чтобы при подъеме давления в основной трубе до рабочего отверстия разгерметизировались.

1.15. Сварочно-монтажные работы по вварке заплат и патрубков следует производить за один рабочий цикл без перерывов до полного завершения облицовочного шва.

Температура предыдущего слоя перед наложением последующего слоя шва должна быть не ниже $+100^{\circ}\text{C}$.

Если температура опустилась ниже $+100^{\circ}\text{C}$, следует произвести подогрев на $+100-150^{\circ}\text{C}$.

Отдельные слои шва должны выполняться в последовательности, указанной на рис.4.

1.16. Приварку патрубков следует осуществлять не менее чем в три слоя с подваркой изнутри трубы, а облицовочный слой шва рекомендуется выполнять двумя валиками с последующей зачисткой шлифмашинкой.

1.17. Сварка должна производиться электродами с основным видом покрытия, рекомендованными Инструкцией ВСН 2-124-80 Миннефтегазстрой [1] для основной трубы данной категории прочности. Сварку заполняющих слоев шва целесообразно производить электродами диаметром 3,0-3,25 мм. При этом могут быть использованы электроды той же категории прочности, что и рекомендованные Инструкцией ВСН 2-124-80 Миннефтегазстрой для сварки корневого слоя шва.

1.18. После приварки патрубков необходимо проведение отпуски с нагревом сварного соединения до $+200^{\circ}\text{C}$ и последующим охлаждением под теплоизолирующим поясом до полного остывания.

При вварке заплат последующий подогрев не нужен, но место ремонта укрывается теплоизолирующим поясом. В процессе охлаждения попадание влаги на сварное соединение не допускается.

1.19. Последней операцией при вварке патрубка является прихватка и приварка эллиптической заглушки к патрубку.

Заглушка должна быть прихвачена и приварена не менее чем в три слоя сплошным швом к патрубку электродами с основным видом покрытия диаметром 2,5-3,25 мм, рекомендованными Инструкцией ВСН 2-124-80 Миннефтегазстрой для сварки корневого слоя шва. Перед

сваркой торцы патрубка и заглушки необходимо просушить.

1.20. При выполнении работ **представители** заказчика и исполнителя должны осуществлять операционный контроль на следующих этапах:

подготовке отверстия, заплата, патрубка, подкладного кольца, заглушки;

сборке и прихватке подкладного кольца;

приварке заглушки;

предварительном подогреве;

сборке и прихватке заплата, патрубка;

сварке заплата, патрубка;

мерах по предупреждению быстрого остывания.




Рис.4. Последовательность выполнения отдельных слоев шва при сварке заплата и патрубков (четырьмя участками протяженностью 100-200 мм каждый):

а-сварка нечетных слоев; б-сварка четных слоев; Н-начало сварки; К-конец сварки

1.21. Сварные швы должны быть проконтролированы радиографическим способом в соответствии с "Инструкцией по радиографическому контролю сварных соединений трубопроводов различного диаметра" (ВСН 2-146-82 Миннефтегазстрой) [2] и ультразвуковым способом в соответствии с "Инструкцией по ультразвуковому контролю сварных соединений трубопроводов на строительстве объектов нефтяной и газовой промышленности" (ВСН 2-47-81 Миннефтегазстрой) [3] и удовлетворять требованиям инструкций ВСН 2-124-80 Миннефтегазстрой и ВСН 167-84 Миннефтегазстрой [4].

Непровары в сварном соединении не допускаются. Контроль УЗК следует осуществлять как со стороны трубы, так и со стороны патрубка.

1.22. При недопустимых дефектах сварное соединение ремонту не подлежит. Участок трубы вырезается и на его место вваривается катушка длиной не менее диаметра основной трубы.

1.23. По окончании работ по вварке патрубка и заглушки составляется акт специальной формы (форма прилагается).

1.24. Техника безопасности должна соответствовать требованиям "Типовой инструкции на производство огневых работ на действующих магистральных трубопроводах, газосборных сетях, промыслов и станций подземного хранения газа, транспортирующих природные и попутные газы".

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Министерство _____

Строительство _____

Трест _____

СМУ (СУ) _____

Участок _____

А К Т
на герметизацию технологических отверстий

" " _____ 198__ г.

_____, нижеподписавшиеся, представитель монтажной организации _____,

(Ф.,И.,О., должность)

представитель генподрядчика _____

(Ф.,И.,О., должность)

_____ составили настоящий акт в том, что на пикете

_____ км _____ произведена герметизация технологических отверстий путем сварки патрубка (заплаты). Патрубок (заплата) изготовлен из трубы _____, сталь _____ с заглушкой _____ сталь _____. Сварка патрубка (заплаты) произведена электродами _____, электросварщиком _____, клеймо № _____. Сварной шов проконтролирован _____ физическим методом _____ и признан годным. Заключение № _____ от " " _____ 198__ г.

Подписи:

ЛИТЕРАТУРА

1. Инструкция по технологии сварки магистральных трубопроводов ВСН 2-124-80 (М., ВНИИСТ, 1980).
2. Инструкция по радиографическому контролю сварных соединений трубопроводов различного диаметра ВСН 2-146-82 (М., ВНИИСТ, 1982).
3. Инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений трубопроводов на строительстве объектов нефтяной и газовой промышленности ВСН 47-81 (М., ВНИИСТ, 1981).
4. Инструкция по технологии сварки при выполнении специальных монтажных работ на строительстве трубопроводов ВСН 167-84 (М., ВНИИСТ, 1984).

Ведомственные строительные нормы
Заварка на стадии строительства технологических
отверстий в магистральных трубопроводах

ВСН 202-86
МИННЕФТЕГАЗСТРОЙ

Редактор Ф.Д.Остаева
Корректор С.П.Михайлова
Технический редактор Т.Л.Датнова

Подписано в печать	20/У 1986 г.	Формат 60x84/16
Печ.л. 1,0	Уч.-изд.л. 0,8	Бум.л. 0,5
Тираж 700 экз.	Цена 8 коп.	Заказ 65

Ротапринт ИИИСТА