

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	КТ-4.1-0.31-77
МОНТАЖ ПОЛИГОНАЛЬНОГО СВОДА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ	Разработана конструкторско-технологическим институтом Минпромстроя СССР ^{х)} Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-4.1-6 Покрытие промышленных зданий из полигональных сводов	Взамен КТ

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при монтаже секций полигонального свода для устройства покрытия производственного здания пролетом 24 м. Работы ведутся при помощи крана на гусеничном ходу Э-801.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, секций сводов	3,33	-
Затраты труда на одну секцию свода, чел.-ч	2,4	-

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: установить, выверить и закрепить колонны, подкрановые балки и ригели (подсводные балки); закончить все электросварочные работы; вынести на монтажный горизонт базовые оси; подвесить монтажные люльки; проверить качество собранной секции свода (геометрические размеры, натяжение затяжек и подвесов, правильность установки закладных деталей); доставить в зону монтажа приспособления, инструменты, инвентарь и разложить их на рабочем месте.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 14.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

монтажники конструкций У разряда (M_1, M_2) - 2
 монтажник конструкций 1У " (M_3) - 1
 монтажник конструкций Ш " (M_4) - 1

^{х)} 300600, г. Тула, проспект Ленина, 108.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Электросварочный аппарат	ТС-500	2
Комплект инструментов электросварщика	-	2
Лом монтажный	ГОСТ 1405-72	4
Метр стальной складной	ГОСТ 7253-54	2
Оттяжка из пенькового каната длиной 35 м	-	2
Уровень строительный	УС1-300, ГОСТ 9416-67	1
Строп четырехветвевой удлиненный типа "Паук"	Чертежи Челябинского УралНИИстромпроекта ^{х)}	2
Струбцина	Чертеж треста Оргтехстрой Главприоккстроя ^{хх)}	2
Ящик для инструментов	-	1
Лестница приставная с площадкой	Чертежи 5627Т-30 и 5627Т ПИ Промсталь-конструкция ^{ххх)}	2
Люлька навесная	Чертеж 1131.00.00.000 треста Мосоргстрой ^{хххх)}	2
Лестница приставная	-	1

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по установке секций полигонального свода выполняют в следующем порядке: строят, поднимают и подают к месту установки секцию полигонального свода; устанавливают ее в проектное положение; производят окончательное крепление электросваркой секции свода к ригелям, а также крепление секций сводов между собой арматурными стержнями на электросварке; расстроповывают секцию свода.

х)

г. Челябинск, проспект Ленина, 89.

хх)


300600, г. Тула, ул. Свободы, 38.

ххх)

125080, Москва, А-80, Волоколамское шоссе, 1.

хххх)

113095, Москва, Ж-95, Э. Полянка, 51а.



M_1, M_2, M_3, M_4 - рабочие места монтажников

1 - монтажный кран; 2 - собранная секция свода; 3 - монтируемая секция свода; 4 - смонтированные секции свода; 5 - навесные люльки; 6 - ящик для инструментов; 7 - сварочный пост; 8 - платформа приставная с площадкой



4.3. График трудового процесса

№ п/п	Наименование операции	Время, мин							Продолжительность, мин	Загрязность, чел.-мин	
		10	20	30	40	50	60	70			
1	Строповка, подъем и подача секции свода к месту установки	-----		M_3 M_4						25	50
2	Разметка мест опирания секции свода		-----	M_1 M_2						8	16
3	Установка секции свода, выверка и рихтовка ее		-----	-----	M_1 M_2 M_3 M_4					13	52
4	Крепление секции свода к ригелям электросваркой	-----	-----	M_1 M_2	-----	-----	-----	M_1 M_2	39	78	
5	Крепление секций свода между собой				-----	-----	M_3 M_4			17	34
6	Расстроповка секции свода и переход рабочих						-----	M_3 M_4	5	10	
Итого на одну секцию свода										240	

№ по графику Наименование операций, их продолжительность, ^{х)} исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда

1 2

- 1 СТРОПОВКА, ПОДЪЕМ И ПОДАЧА СЕКЦИИ СВОДА К МЕСТУ УСТАНОВКИ; 25 мин; М₃, М₄; стропы, оттяжки




Монтажники М₃ и М₄ стропят двумя четырехветвевыми стропами собранную секцию свода, затем к монтажным петлям привязывают две оттяжки. После этого монтажник М₃ подает машинисту крана сигнал поднять секцию свода. При подъеме секции свода монтажники М₃ и М₄ удерживают ее от раскачивания пеньковыми оттяжками

- 2 РАЗМЕТКА МЕСТ ОПИРАНИЯ СЕКЦИИ СВОДА; 8 мин; М₁, М₂; навесные люльки, метр

Монтажники М₁ и М₂, находясь в навесных люльках, выполняют разметку, наносят риски в местах опирания секции свода

- 3 УСТАНОВКА СЕКЦИИ СВОДА, ВЫВЕРКА И РИХТОВКА ЕЕ; 13 мин; М₁, М₂, М₃, М₄; ломы, стропы, струбцина

Монтажники М₁ и М₂ принимают поданную к месту установки секцию свода. По сигналу монтажника М₁ машинист крана опускает секцию свода на место установки. Монтажники М₃ и М₄ поднимаются на покрытие и вместе с монтажниками М₁ и М₂ производят выверку секций. При необходимости они рихтуют секцию свода полами. Убедившись в том, что секция свода занимает проектное положение, монтажники М₃ и М₄ временно крепят ее в коньковой части к ранее смонтированной при помощи струбцины



х) На одну секцию свода.

1

2

- 4 КРЕПЛЕНИЕ СЕКЦИИ СВОДА К РИГЕЛЯМ ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ; 39 мин; M_1, M_2 ; электросварочные аппараты, инструменты электросварщика


Монтажники M_1 и M_2 (каждый со своей стороны) сваривают стыки свода с ригелями

- 5 КРЕПЛЕНИЕ СЕКЦИЙ СВОДА МЕЖДУ СОБОЙ; 17 мин; M_3, M_4 ; электросварочный аппарат, струбцина, инструменты электросварщика

Монтажник M_4 заводит в монтажные петли плит стержни длиной 300 мм и диаметром 20 мм и кувалдой загибает их концы. Монтажник M_3 приваривает стержни к монтажным петлям

- 6 РАССТРОПОВКА СЕКЦИЙ СВОДА И ПЕРЕХОД РАБОЧИХ; 5 мин; M_3, M_4 ; лестница

По окончании крепления секций свода между собой монтажники M_3 и M_4 расстроповывают смонтированную секцию и переходят к следующей секции



Подготовлена отделом нормативной и проектной документации
по организации труда рабочих
и сектором научно-технической информации
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР
с участием ЦЕНТС при ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 21. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского
и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2544/П-10

Тираж 10000 экз. Цена сборника 5 руб.
Адрес БВ:103012, Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 223-99-10