## Государственная система санитарно-эпидемиологического пормирования

#### 4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

## Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Сборник методических указаний МУК 4.1.100—96 - МУК 4.1.197—96 Выпуск № 29

Издание официальное

Минздрав России Москва • 1998

#### 4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

## Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Сборник методических указаний МУК 4.1.100—96 - МУК 4.1.197—96 Выпуск № 29

ББК 51.21 И37

ИЗ7 Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Методические указания.—М.: Информационно-издательский центр Минздрава России, 1998.— 429 с.

ISBN 5-7508-0112-8

- 1. Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (выпуск № 29) разработаны с целью обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вредных веществ их предельно допустимым концентрациям (ПДК) и ориентировочным безопасным уровням воздействия (ОБУВ) санитарно-тигиеническим нормативам и являются обязательными при осуществлении санитарного контроля.
- 2. Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны утверждены и. о. Председателя Госкомсанэпиднадзора России заместителем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 8 июня 1996 г.
  - 3. Введены впервые.
- 4. Включенные в данный выпуск 98 методик контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны разработаны и подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТа 12.1.005—88 ССБТ «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования», ГОСТа 12.1.016—79 ССБТ «Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ» и ГОСТа Р1.5.—92 п. 7.3. Методические указания одобрены на совместном заседании группы Главного эксперта Федеральной комиссии по санитарно-гигиеническому нормированию «Лабораторно-инструментальное дело и метрологическое обеспечение» и методбюро п/секции «Промышленно-санитарная химия» Проблемной комиссии «Научные основы гигиены труда и профпатологии».

Ответственные исполнители: Г. А. Дьякова, С. И. Муравьева. Исполнители: Г. А. Дьякова, Е. М. Малинина, С. М. Попова, Е. Н. Грицун.

ББК 51.21

ISBN 5-7508-0112-8

©Информационно-издательский центр Минздрава России

## Содержание

методические указания по фотометрическому измерению концентраций п-аминосалициловокислого натрия (ПАСК натрия) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.100—96	
Методические указания по фотометрическому измерению концен- траций антраниловой кислоты (о-аминобензойной кислоты) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.101—96	3
Методические указания по измерению концентраций АТФ и натриевой соли п-толуолсульфомочевины в воздухе рабочей зоны методом высокоэф- фективной жидкостной хроматографии. МУК 4.1.102—96	7
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций ацетанилида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.103—96 2.	2
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций ацетата метилциклогексанола (секстейта) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.104—96	6
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций ацетона, этилацетата, циклогексана, толуола и п-ксило- ла в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.105—96	0
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций ацетоуксусного эфира в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.106—96	5
Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций бензоата лития в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.107—96 39	9
Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций бепаска (пара-бензоиламиносалицилата кальция) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.108—96	3
Методические указания по измерению концентраций п-бромацета- нилида в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкост- ной хроматографии. МУК 4.1.109—96	7
Методические указания по газохроматографическому измерению кон- центраций бромкамфоры в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.110—96 5	1
Методические указания по фотометрическому измерению концен- граций винилоксиэтилдитиокарбамата калия (виндитата) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.11—96	5
Методические указания по измерению концентраций гексавинилди- силоксана в воздухе рабочей зоны методом определения количества двойных связей. МУК 4.1.112—96	_ _
Методические указания по измерению концентраций гексенала в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. МУК 4.1.113—96	
Методические указания по измерению концентраций гексеналовой кислоты в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. МУК 4.1.114—96	_
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций геметрела в возлуже рабочей зоны. МУК 4.1.115—96.	

методические указания по фотометрическому измерению концен- граций 6,12-гемиксталя-п- $\alpha$ -5-окситетрациклина (гемикеталя) в возду- ке рабочей зоны. МУК 4.1.116—96
Методические указания по измерению концентраций гигрония в зоздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хро- матографии. МУК 4.1.117—96
Методические указания по измерению концентраций гидрохлори- да п-броманилина в воздухе рабочей зоны методом высокоэффектив- ной жидкостной хроматографии. МУК 4.1.118—96
Методические указания по измерению концентраций глибутида (1-бутилбигуанидина гидрохлорид) в воздухе рабочей зоны методом гонкослойной хроматографии. МУК 4.1.119—96
Методические указания по полярографическому измерению концен- граций диметилкадмия в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.120—96 92
Методические указания по фотометрическому измерению концентра- ций 2,6-диметил-3,5-дикарбометокси-4-(о-дифторметоксифенил)-1,4-ди- гидропиридина (форидона) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.121—96 96
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций диметиловых эфиров адипиновой, глутаровой и янтар- ной кислот в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.122—96
Методические указания по фотометрическому измерению концен- граций дипироксима в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.123—96
Методические указания по фотометрическому измерению концен- граций γ-(2,4-дитретамилфенокси)масляной и 2,4-дитретамилфенокси- уксусной кислот в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.124—96
Методические указания по измерению концентраций 1,1-дифенилаце- roна (1,1-дифенил-2-пропанона) в воздухе рабочей зоны методом высо- коэффективной жидкостной хроматографии. МУК 4.1.125—96
Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций доксициклина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.126—96 118
Методические указания по фотометрическому измерению концен- граций доксициклина тозилата монометанолата моногидрата (докси- циклина тозилата) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.127—96
Методические указания по фотометрическому измерению концен- граций железо-иттриевого граната в воздухе рабочей зоны. MУК 4.1.128—96
Методические указания по фотометрическому измерению концен- граций йодида калия (калия йодистого) в воздухе рабочей зоны. MУК 4.1.129—96
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций йодистого метила в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.130—96
Методические указания по газохроматографическому измерению кон- центраций ионола в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1 131—96
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций калиевой соли перметриновой кислоты в воздухе рабо-
ней зоны. МУК 4.1.132—96

Методические указания по измерению концентраций кальция сте- ариновокислого в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбцион- ной спектрофотометрии. МУК 4.1 133—96
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций п-карбометоксисульфанилхлорида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.134—96
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 1-карбэтоксиметил-4-карбэтоксипиперидина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.135—96
Методические указания по измерению концентраций ксантинол-нико- тината (7-2-окси-3-метил-оксиэтиламино) пропил-теофилина основа- ние) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. МУК 4.1.136—96
Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций леспедеции копеечниковой (сухого экстракта листьев) (хелепина) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.137—96
Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций леспедеции копеечниковой (травы) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.138—96
Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций лигносульфонатов технических модифицированных с пеногасителем (лорзина) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.139—96 175
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций магния сульфата в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.140—96 179
Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций метациклина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.141—96 183
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метиламиноацеталя (N-метил- $\beta\beta$ -диэтоксиэтиламина) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.142—96
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций бис-(2-метокси)-этилового эфира себациновой кислоты в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.143—96
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций натрия бромида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.144—96
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций нитрита кальция в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.145—96 199
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций нитрит-нитрат хлорида кальция в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.146—96
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 5-нитрофурфурола в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.147—96 207
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций оксибутирата натрия в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.148—96 211
Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 1-окси-6-метокси-1,2,3,4-тетрагидро- $\beta$ -карболина ( $\beta$ -карболин) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.149—96

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций перметриновой кислоты в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.150—96
Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций пижмы обыкновенной (цветков) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.151—96
Методические указания по измерению концентраций пирацетама в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии. MУК 4.1.152—96
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций пиперидина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.153—96 232
Методические указания по фотометрическому измерению концен- граций сахарина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.154—96
Методические указания по измерению концентраций свинца стеа- риновокислого в воздухе р <mark>абочей зоны мет</mark> одом атомно-абсорбцион- ной спектрофотометрии. МУК 4.1.155—96
Методические указания по измерению концентраций серебра стеариновокислого в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбцион- ной спектрофотометрии. МУК 4.1.156—96
Методические указания по фотометрическому измерению концен- граций соли 1-β-аминоэтил-2-алкил-(C <sub>12</sub> —C <sub>20</sub> )-2-имидазолина и жир-
ных кислот таллового масла в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.157—96 249 Методические указания по фотометрическому измерению концен- граций соли N-ацил-(C <sub>12</sub> —C <sub>20</sub> )-диэтилентриамина и жирных кислот
галлового масла в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.158—96
пухе рабочей зоны. МУК 4.1.159—96
Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций сухих листьев сенны (кассии) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.161—96
Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций сухого экстракта листьев сенны (антрасеннина) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.162—96
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций тетрагидроиндена (ТГИ) в воздухе рабочей зоны.
МУК 4.1.163—96
Методические указания по фотометрическому измерению концен- граций N,N-бис-(триметилсилил)-мочевины в воздухе рабочей зоны. MУК 4.1.165—96
Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций триметилхинола (4-гидрокси-2,4,6-триметил-2,5-цик-
погексадиенон-1) и мезитола в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.166—96 289

МУК 4.1.168—96. 299 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций уксусного ангидрида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.169—96. 303 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций уксусного ангидрида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.170—96. 307 Методические указания по тазохроматографическому измерению концентраций 3-феноксибензилтриэтиламмония хлорида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.171—96. 311 Методические указания по сорбционно-люминесцентному измерению концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.172—96. 315 Методические указания по измерению концентраций фторацизина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.172—96. 315 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций п-фторнитробензола в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.174—96. 323 Методические указания по сорбционно-люминесцентному измерению концентраций фороводорода в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.175—96. 327 Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций N-(2¹-фурадопил)-5-фторурацила (фторафура) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.176—96. 331 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций хинуклидона гидрохлорида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.176—96. 331 Методические указания по нефелометрическому измерению концентраций хинуклидона гидрохлорида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.176—96. 335 Методические указания по нефелометрическому измерению концентраций хлоргидрата хлорангидрида фенилглицина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.178—96. 340 Методические указания по нефелометрическому измерению концентраций хлоргидрата хлорангидрида фенилглицина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.18—96. 340 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций гла-хлорметациклина тозилата в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.18—96. 348 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций цинка стеариций цинанацетилциазона в возгухе рабочей зоны. МУК 4.1.182—96. 356 Методические указания по фитометрическому измерению концентраций цинка с	Методические указания по измерению концентрации 3-трифторме- тилдифениламина в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. МУК 4.1.167—96
концентраций уксусного ангидрида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.169—96	концентраций 2-трифторметилфенотиазина в воздухе рабочей зоны.
траций уксусного ангидрида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.170—96 307 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 3-феноксибензилтриэтиламмония хлорида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.171—96 311 Методические указания по сорбционно-люминесцентному измерению концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.172—96 315 Методические указания по измерению концентраций фторацизина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии. МУК 4.1.173—96 319 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций п-фторнитробензола в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.174—96 323 Методические указания по сорбционно-люминесцентному измерению концентраций фтороводорода в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.175—96 327 Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций N-(2 -фурадонил)-5-фторурацила (фторафура) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.176—96 331 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций хниуклидона гидрохлорида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.17—96 335 Методические указания по нефелометрическому измерению концентраций хлоргидрата хлорангидрида фенилгицина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.178—96 340 Методические указания по измерению концентраций хлоргидрата хлорангидрида фенилгицина в воздухе рабочей зоны методом тон-кослойной хроматографии. МУК 4.1.179—96 344 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций п-α-хлорметациклина тозилата в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.181—96 348 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций п-а-хлорон-1-фенилацетона в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.182—96 356 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций цианацетилциазона в возгухе рабочей зоны. МУК 4.1.182—96 356 Методические указания по офотометрическому измерению концентраций цианацетилциазона в возгухе рабочей зоны. МУК 4.1.182—96 356 Методические указания по омямерению концентраций цианацетилциазона в возгухе рабочей зоны. МУК 4.1.182—96 356 Методическое указания по омямерению	концентраций уксусного ангидрида в воздухе рабочей зоны.
концентраций 3-феноксибензилтриэтиламмония хлорида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.171—96	
Методические указания по сорбционно-люминесцентному измерению концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.172—96 315 Методические указания по измерению концентраций фторацизина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии. МУК 4.1.173—96 319 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций п-фторнитробензола в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.174—96 323 Методические указания по сорбционно-люминесцентному измерению концентраций фтороводорода в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.175—96 327 Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций N-(2 -фурадонил)-5-фторурацила (фторафура) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.176—96 331 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций хинуклидона гидрохлорида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.177—96 335 Методические указания по нефелометрическому измерению концентраций хлоргидрата хлорангидрида фенилглицина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.178—96 340 Методические указания по измерению концентраций хлоргидрата хлорангидрида фенилглицина в воздухе рабочей зоны мотодом тонкослойной хроматографии. МУК 4.1.179—96 344 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций п-а-хлорметациклина тозилата в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.180—96 348 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 1-хлор-1-фенилацетона в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.182—96 352 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 1-хлор-1-фенилацетона в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.182—96 356 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций цианацетона в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.182—96 356 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций цианацетона в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.182—96 356 Методические указания по измерению концентраций цинка стеариновокислого в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбцион-	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 3-феноксибензилтриэтиламмония хлорида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.171—96
в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии. МУК 4.1.173—96. 319 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций п-фторнитробензола в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.174—96. 323 Методические указания по сорбционно-люминесцентному измерению концентраций фтороводорода в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.175—96 327 Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций N-(2 - фурадонил)-5-фторурацила (фторафура) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.176—96 331 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций хинуклидона гидрохлорида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.177—96 335 Методические указания по нефелометрическому измерению концентраций хлоргидрата хлорангидрида фенилглицина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.178—96 340 Методические указания по мортометрическому измерению концентраций хлоргидрата хлорангидрида фенилглицина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии. МУК 4.1.179—96 344 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций п-α-хлорметациклина тозилата в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.180—96 348 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 1-хлор-1-фенилацетона в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.181—96 352 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций цианацетилциазона в возуухе рабочей зоны. МУК 4.1.182—96 356 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций цианацетилциазона в возуухе рабочей зоны. МУК 4.1.182—96 356 Методические указания по измерению концентраций цинка стеа-риновокислого в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.182—96 356 Методические указания по измерению концентраций цинка стеа-риновокислого в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.182—96 356	Методические указания по сорбционно-люминесцентному измерению
концентраций п-фторнитробензола в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.174—96. 323 Методические указания по сорбционно-люминесцентному измерению концентраций фтороводорода в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.175—96 327 Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций N-(2 -фурадонил)-5-фторурацила (фторафура) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.176—96 331 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций хинуклидона гидрохлорида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.177—96 335 Методические указания по нефелометрическому измерению концентраций хлоргидрата хлорангидрида фенилглицина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.178—96 340 Методические указания по измерению концентраций хлоргидрата хлорангидрида фенилглицина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии. МУК 4.1.179—96 344 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций п-α-хлорметациклина тозилата в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.180—96 348 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 1-хлор-1-фенилацетона в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.181—96 352 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций цианацетилциазона в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.182—96 356 Методические указания по измерению концентраций цинка стеариновокислого в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбцион-	Методические указания по измерению концентраций фторацизина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии. МУК 4.1.173—96
концентраций фтороводорода в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.175—96 327  Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций N-(2 - фурадонил)-5-фторурацила (фторафура) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.176—96 331  Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций хинуклидона гидрохлорида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.177—96 335  Методические указания по нефелометрическому измерению концентраций хлоргидрата хлорангидрида фенилглицина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.178—96 340  Методические указания по измерению концентраций хлоргидрата хлорангидрида фенилглицина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии. МУК 4.1.179—96 344  Методические указания по фотометрическому измерению концентраций п-а-хлорметациклина тозилата в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.180—96 348  Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 1-хлор-1-фенилацетона в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.181—96 352  Методические указания по фотометрическому измерению концентраций цианацетилциазона в возгухе рабочей зоны. МУК 4.1.182—96 356  Методические указания по измерению концентраций цинка стеариновокислого в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбцион-	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций п-фторнитробензола в воздухе рабочей зоны.  МУК 4.1.174—96
концентраций N-(2¹-фурадонил)-5-фторурацила (фторафура) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.176—96	Методические указания по сорбционно-люминесцентному измерению концентраций фтороводорода в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.175—96 327
концентраций хинуклидона гидрохлорида в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.177—96	Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций N-(2 -фурадонил)-5-фторурацила (фторафура) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.176—96
центраций хлоргидрата хлорангидрида фенилглицина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.178—96	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций хинуклидона гидрохлорида в воздухе рабочей зоны.  МУК 4.1.177—96
Методические указания по измерению концентраций хлоргидрата хлорангидрида фенилглицина в воздухе рабочей зоны методом тон-кослойной хроматографии. МУК 4.1.179—96	Методические указания по нефелометрическому измерению кон- центраций хлоргидрата хлорангидрида фенилглицина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.178—96.
траций п-α-хлорметациклина тозилата в воздухе рабочей зоны.  МУК 4.1.180—96	Методические указания по измерению концентраций хлоргидрата хлорангидрида фенилглицина в воздухе рабочей зоны методом тон-
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 1-хлор-1-фенилацетона в воздухе рабочей зоны.  МУК 4.1.181—96	Методические указания по фотометрическому измерению концентраций $\pi$ - $\alpha$ -хлорметациклина тозилата в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.180—96
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций цианацетилциазона в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.182—96 356 Методические указания по измерению концентраций цинка стеариновокислого в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбцион-	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 1-хлор-1-фенилацетона в воздухе рабочей зоны.
Методические указания по измерению концентраций цинка стеа- риновокислого в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбцион-	Методические указания по фотометрическому измерению концен-
	Методические указания по измерению концентраций цинка стеа- риновокислого в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбцион-

Методические указания по спектрофотометрическому измерению кон- центраций эвкалимина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.184—96
Методические указания по измерению концентраций этилового эфи- ра дифениламинокарбаминовой кислоты в воздухе рабочей зоны мето- дом тонкослойной хроматографии. МУК 4.1.185—96
Методические указания по измерению концентраций эфедрина гид- рохлорида в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматогра- фии. МУК 4.1.186—96
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций тетрахлорпиколинов в воздухе рабочей зоны. MVK 4.1.187—96
Методические указания по фотометрическому измерению концен- траций 1-фенил-3-аминопиразолона-5 в воздухе рабочей зоны.
MYK 4.1.188—96
Методические указания по газохроматографическому измерению кон- центраций хлорангидрида перметриновой кислоты в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.189—96
Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций жидкости НГЖ-5У в воздухе рабочей зоны.
МУК 4.1.190—96
Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций натриевой соли дезоксирибонуклеиновой кислоты (Na – ДНК) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.191—96
Методические указания по фотометрическому измерению концентраций цианистого бензила в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.192—96 400
Методические указания по измерению концентраций аллергена кле- щевины в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.193—96
Методические указания по фотометрическому измерению концентра- ций 5/6/-амино-2-п-аминофенил/бензимидазола (Мягчитель-2//АФБ) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.194—96
Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций аранозы (3/а-Z-арабинопиранозил-1-метил-1-нитрозомочевина) в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.195—96
Методические указания по измерению концентраций рицина в воз- духе рабочей зоны. МУК 4.1.196—96
Методические указания по фотометрическому измерению концен- траций n-фенилендиамина в воздухе рабочей зоны. МУК 4.1.197—96 422
Приложение 1. Приведение объема воздуха к условиям по ГОСТу 12.1.016—79 (температура 20 °C, давление 760 мм рт. ст.)
Приложение 2. Коэффициент К для приведения объема воздуха к условиям по ГОСТу 12.1.016—79
Приложение 3. Вещества, опубликованные по ранее утвержденным и опубликованным Методическим указаниям

#### **УТВЕРЖДЕНО**

И. о. Председателя Госкомсанэпиднадзора России – заместителем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

Г. Г. Онищенко

8 июня 1996 г. МУК 4.1.189—96 Дата введения: с момента утвержления

#### 4.1. МЕТОЛЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

## Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций хлорангидрида перметриновой кислоты в воздухе рабочей зоны

М. м. 227,50

Хлорангидрид перметриновой кислоты (ХАПК).

Хлорангидрид перметриновой кислоты – жидкость желтокоричневого цвета, хорошо растворим в органических растворителях, при растворении в воде разлагается с выделением HCl и образованием перметриновой кислоты. Упругость паров хлорангидрида при 25 °C составляет – 4,47·10<sup>-2</sup> мм рг. ст.

Издание официальное

Настоящие методические указания не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без разрешения Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России.

В воздухе находится в виде паров и аэрозоля. Обладает общетоксическим действием. Рекомендуемый ОБУВ в воздухе - 2 мг/м<sup>3</sup>.

#### Характеристика метода

Определение основано на использовании газожидкостной хроматографии с применением детектора по захвату электронов.

Отбор проб с концентрированием в поглотительную жидкость (гептан + этанол 5 : 1) для образования этилового эфира перметриновой кислоты.

Нижний предел измерения в хроматографируемом объеме - 2,7 мг.

Нижний предел измерения в воздухе – 1 мг/м $^3$  (при отборе 9 л).

Диапазон измеряемых концентраций хлорангидрида в воздухе от 1 до  $10 \text{ мг/м}^3$ .

Определению не мешают полупродукты получения перметриновой кислоты.

Суммарная погрешность измерения не превышает ±18,8 %. Время выполнения определения, включая отбор пробы, – 25 мин.

#### Приборы, аппаратура, посуда

Хроматограф, снабженный детектором по захвату электронов

Колонка стеклянная длиной 100 см, с внутренним диаметром 3 мм

Аспирационное устройство

Поглотительные приборы с пористой пластинкой

**ΓΟCT 1770-74** Мерные колбы, вместимостью 100 и 50 мл Пипетки, вместимостью 10, 5, 2 мл **ΓΟCT 20292-74** Делительные воронки, вместимостью 100 мл ГОСТ 25336-82 Микрошприц МШ-10М Колбы грушевидные, вместимостью 50 мл ГОСТ 9737—70 **FOCT 25336-82** Холодильник XIII-I-200-14/23 XC **FOCT 25336-82** Воронка ВК-50 ЗС **ΓΟCT 4272-75** Линейка измерительная, цена деления 1 мм Баня водяная TY 25 11378-77 Регулятор температуры УКТ-4 У-2 **FOCT 9871-61** Термометр контактный типа ТПК Секундомер механический СОС-пр. 26-2-000

**ΓΟCT 25336-82** 

#### Реактивы, растворы, материалы

Гептан, нормальный эталонный, свежеперегнанный

ΓΟCT 25828-83

Твердый носитель инертон AW зернением 0,16—0,20 мм производства ЧССР

Жидкая фаза SE-30 в количестве 5 %.

Азот, ос. ч., из баллона с редуктором Этанол, абсолютированный

ΓΟCT 9293—73 ΓΟCT 17299—78

Хлорангидрид перметриновой кислоты 95 %

Стандартные растворы ХАПК в гептане с содержанием:

2,0800 мг/мл - раствор № 1

0,2080 мг/мл - раствор № 2

0,0208 мг/мл - раствор № 3

Стандартный раствор № 1 готовят растворением 0,208 г ХАПК в 100 мл мерной колбе с притертой пробкой.

Стандартный раствор № 2 готовят в мерной колбе, объемом 100 мл, с притертой пробкой разбавлением 10 мл раствора № 1 гептаном до метки.

Стандартный раствор № 3 готовят в мерной колбе, вместимостью 100 мл, с притертой пробкой разбавлением 10 мл раствора № 2 гептаном до метки.

Стандартные растворы стабильны при хранении в холодильнике в течение месяца при условиях, исключающих испарение раствора.

Для переведения хлорангидрида перметриновой кислоты в ее этиловый эфир, в стандартные растворы № 1, № 2, № 3 добавляют этиловый спирт в отношении 5 : 1, раствор помещают в круглодонную колбу с обратным холодильником и нагревают при 90 °C в течение 10 минут. Затем остывший раствор переливают, дважды отмывают водой по 10 мл от этилового спирта. Органический слой сливают в мерную колбу и уровень раствора доводят до 10 мл гептаном.

Градуировочные растворы с концентрацией ХАПК от 0,0009 мг/мл до 0,0090 мг/мл готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора № 2 и № 3.

С помощью микрошприца 3 мкл раствора вводят в испаритель хроматографа. На основании данных хроматограмм строится градуировочная кривая, выражающая зависимость высоты (мм) или площади (мм<sup>2</sup>) пика от количества компо-

нента (мкг, нг). В случае использования площади ее значение определяется умножением высоты пика на его ширину, измеренную на середине высоты пика. Для построения градуировочной кривой используют 6 градуировочных растворов. Раствор каждой концентрации хроматографируют не менее 5-ти раз.

#### Отбор пробы воздуха

Воздух с объемным расходом 0,6 л/мин аспирируют через 2 соединенных последовательно поглотительных прибора, содержащих по 5 мл гептана, в который добавлено 1 мл абсолютированного этилового спирта, в течение 15 минут. Для определения 1/2 ОБУВ следует отобрать 9 литров воздуха. Отобранные для анализа пробы можно хранить в холодильнике в течение 3-х дней, избегая потерь испарителя.

#### Подготовка к измерению

Для проведения газохроматографического анализа используют готовый товарный носитель Инертон AW с 5 % SE-30. Хроматографическую колонку заполняют насадкой присоединением к слабому вакууму. Достаточная плотность набивки обеспечивается равномерной загрузкой и непрерывным постукиванием по колонке. Колонку кондиционируют при скорости азота 30 мл/мин, в режиме программирования температуры от 50 до 270 °С, со скоростью нагрева 2 °С/мин, а затем в изотермическом режиме при 270 °С в течение 6—8 часов без присоединения колонки к детектору. Общую подготовку прибора проводят согласно инструкции.

Условия хроматографирования градуировочных растворов и

анализируемых проб:

Длина колонки, 100 см Внутренний диаметр колонки, 3 мм

Насадка колонки инертон AW, зернением

0,16-0,20 MM

Жидкая фаза SE-30 в количестве 5 % (мас)

 Температура колонки
 140 °C

 Температура испарителя
 250 °C

 Температура детектора
 250 °C

Скорость потока газа-носителя:

 через колонку
 60 мл/мин

 через детектор
 150 мл/мин

 Скорость диаграммной ленты
 300 мм/ч

Шкала электрометра 10 x 10<sup>-12</sup> а

Объем вводимой пробы 3 мкл Абсолютное время удерживания 200 с Линейный диапазон определения 2,7—27 нг

#### Проведение измерений

После обработки пробы 3 мкл исследуемого раствора из каждого поглотительного прибора вводят в испаритель хроматографа с помощью микрошприца, записывают хроматограмму, измеряют площадь пика или его высоту и по градуировочному графику находят содержание ХАПК. Условия анализа проб и градуировочных смесей должны быть идентичными.

#### Расчет концентрации

Концентрация анализируемого вещества «C» (в мг/м<sup>3</sup>) вычисляется по формуле:

$$C = \frac{a \cdot e}{6 \cdot V}$$
,  $\epsilon \partial e$ 

- a количество компонента, найденное по градуировочному графику, мкг;
  - $\delta$  объем пробы, взятой для анализа, мл;
  - в общий объем анализируемой пробы, мл;
- V объем воздуха, отобранного для анализа, приведенного к стандартным условиям, л (см. приложение 1).

Методические указания разработаны Львовским мединститутом и НИИ средств защиты растений, г. Москва.

Приложение 1

Приведение объема воздуха к условиям по ГОСТу 12.1.016—79 (температура 20°C, давление 760 мм рт. ст.)

Приведение объема воздуха к стандартным условиям проводят по следующей формуле:

$$V_{20} = \frac{V \cdot (273 + 20) \cdot P}{(273 + t) \cdot 101,33}, z \partial e$$

V - объем воздуха, отобранного для анализа, л;

p – барометрическое давление, кПа (101,33 кПа = 760 мм рт. ст.);

t – температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета  $V_{20}$  следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить V на соответствующий коэффициент.

Приложение 2 Коэффициент К для приведения объема воздуха к условиям по ГОСТу 12.1.016—79

·c				Да	вление Р, к	Па/мм рт.	ст.			
	97,33/730	97,86/734	98,4/738	98,93/742	99,46/746	100/750	100,53/764	101,06/758	101,33/760	101,86/764
-30	1,1582	1,1646	1,1709	1,1772	1,1836	1,1899	1,1963	1,2026	1,2038	1,2122
-26	1,1393	1,1456	1,1519	1,1581	1,1644	1,1705	1,1768	1,1831	1,1862	1,1925
-22	1,1212	1,1274	1,1336	1,1396	1,1458	1,1519	1,1581	1,1643	1,1673	1,1735
-18	1,1036	1,1097	1,1158	1,1218	1,1278	1,1338	1,1399	1,1400	1,1490	1,1551
-14	1,0866	1,0926	1,0986	1,1045	1,1105	1,1164	1,1224	1,1284	1,1313	1,1373
-10	1,0701	1,0760	1,0819	1,0877	1,0986	1,0994	1,1053	1,1112	1,1141	1,1200
-6	1,0540	1,0599	1,0657	1,0714	1,0772	1,0829	1,0887	1,0946	1,0974	1,1032
-2	1,0385	1,0442	1,0499	1,0556	1,0613	1,0669	1,0726	1,0784	1,0812	1,0869
0	1,0309	1,0366	1,0423	1,0477	1,0635	1,0591	1,0648	1,0705	1,0733	1,0789
+2	1,0234	1,0291	1,0347	1,0402	1,0459	1,0514	1,0571	1,0627	1,0655	1,0712
+6	1,0087	1,0143	1,0198	1,0253	1,0309	1,0363	1,0419	1,0475	1,0502	1,0357
+10	0,9944	0,9999	1,0054	1,0108	1,0162	1,0216	1,0272	1,0326	1,0353	1,0407
+14	0,9806	0,9860	0,9914	0,9967	1,0027	1,0074	1,0128	1,0183	1,0209	1,0263
+18	0,9671	0,9725	0,9778	0,9880	0,9884	0,9936	0,9989	1,0043	1,0069	1,0122
+20	0,9605	0,9658	0,9711	0,9783	0,9816	0,9868	0,9921	0,9974	1,0000	1,0053
+22	0,9539	0,9592	0,9645	0,9696	0,9749	0,9800	0,9853	0,9906	0,9932	0,9985
+24	0,9475	0,9527	0,9579	0,9631	0,9683	0,9735	0,9787	0,9839	0,9865	0,9917
+26	0,9412	0,9464	0,9516	0,9566	0,9618	0,9669	0,9721	0,9773	0,9799	0,9851
+28	0,9349	0,9401	0,9453	0,9503	0,9655	0,9605	0,9657	0,9708	0,9734	0,9785
+30	0,9288	0,9339	0,9891	0,9440	0,9432	0,9542	0,9594	0,9645	0,9670	0,9723
+34	0,9167	0,9218	0,9268	0,9318	0,9368	0,9418	0,9468	0,9519	0,9544	0,9595
+38	0,9049	0,9099	0,9149	0,9198	0,9248	0,9297	0,9347	0,9397	0,9421	0,9471

Приложение 3

# Вещества, определяемые по ранее утвержденным и опубликованным Методическим указаниям

Наименование вещества	Ссылка на опубликованные Методические указания
1. Аммония метавада- нат	МУ на фотометрическое определение ванадия и его соединений в воздухе рабочей зоны. Вып. 1—5 (переизданный), М., 1981, с. 7
2. Вольфрама диселе- нид	МУ на фотометрическое определение вольфрама в воздухе рабочей зоны. Вып. 19, М., 1984, с. 13
3. Диэтилентриамина метилфенол (УП-583)	МУ на фотометрическое определение концентраций по- лиэтиленполиаминов, этилендиамина, диэтилентриа- мина в воздухе рабочей зоны. Вып. 22, М., 1988, с. 317
4. Диэтилентриамин моноцианэтилированный (аминный отвердитель 0633H)	МУ на фотометрическое определение концентраций полиэтиленполиаминов, этилендиамина, диэтилентриамина в воздухе рабочей зоны. Вып. 22, М., 1988, с. 317
5. Этилендиамина метилфенол (агидол- АФ-2)	МУ на фотометрическое определение концентраций полиэтиленполиаминов, этилендиамина, диэтилентриамина в воздухе рабочей зоны. Вып. 22, М., 1988, с. 317
6. Железа оксид	МУ по полярографическому измерению концентраций железа в воздухе рабочей зоны. Вып. 23/1, М., 1988, с. 60
7. Кобальта диселенид	МУ на фотометрическое определение кобальта и его соединений в воздухе рабочей зоны. Вып. 1—5 (переизданный), М., 1981, с. 14
8. Липрин	МУ на фотометрическое определение БВК в воздухе рабочей зоны. Вып. 18, М., 1983, с. 139
9. Молибдена диселе- нид	МУ по полярографическому измерению концентрации молибдена в воздухе рабочей зоны. Вып. 19, М., 1984, с. 97
10. Ниобия диселенид	МУ на фотометрическое определение концентраций ниобия и его соединений в воздухе рабочей зоны. Вып. 28 (в печати).
<ol> <li>Пыльца бабочек зерновой моли</li> </ol>	МУ на фотометрическое определение БВК в воздухе рабочей зоны. Вып. 18, М., 1983, с. 139.
12. Полиамидное во- локно «Армос»	МУ на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны, и в системах вентиляционных установок, М., 1981. с. 235 (переизданный сборник МУ вып. 1—5)
13. Пыль доменного шлака	МУ на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны, и в системах вентиляционных установок, М., 1981, с. 235 (переизданный сборник МУ вып. 1—5)

### Продолжение приложения 3

Наименование вещества	Ссылка на опубликованные Методические указания
14. Метасол	МУ на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны, и в системах вентиляционных установок, М., 1981, с. 235 (переизданный сборник МУ вып. 1—5)
15. Сополимер акрило- нитрила и 2-метил-5- винилпиридина (волок- но ВИОН-АН-1)	МУ на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны, и в системах вентиляционных установок, М., 1981, с. 235 (переизданный сборник МУ вып. 1—5)
16. Соли неорганичес- ких кислот меди	МУ на фотометрическое определение меди в воздухе ра- бочей зоны. Вып. 1—5 (переизданный), М., 1981, с. 18
17. Смолы сланцевые дифенольные ДФК-8, ДФК-9, ДФК-АМ (контроль по ацетону)	МУ, вып. 1—5 (переизданный), М., 1981, с. 88
18. Фталат меди-свинца Фталат свинца Свинец-олово-теллур (контроль по свинцу)	МУ по полярографическому измерению концентраций свинца в воздухе рабочей зоны. Вып. 9, М., 1986, с. 139 МУ по измерению свинца в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Вып. 21, М., 1986, с. 168
19. 1,-(2,4,6-трихлор- фенил)-3-аминопиразо- лон-5	МУ на фотометрическое определение концентраций компоненты 3П-24 Вып. 25, М., 1989, с. 182
20. Хлорсодержащие кремнийорганические соединения (алкильные) (контроль по HCl)	МУ на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе рабочей зоны. Вып. 1—5 (переизданный) М., 1981, с. 83
21. Хлорсодержащие кремнийорганические соединения (аррильные)	Методические указания на фотометрическое определение триэтоксисисилана и тетраэтоксисилана в воздухе рабочей зоны. Вып. 1—5 (переизданный) М., 1981, с.170
22. Цинка ацетат	МУ на фотометрическое определение цинка и его соединений в воздухе рабочей зоны. Вып. 1—5, (переизданный) М., 1981, с. 51.

## Примечание.

В сборнике № 28 Методических указаний по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, М., 1993, с. 285, автором методики контроля метакрилонитрила является РАМН Последипломного образования, а не Азербайджанский мединститут, как это ошибочно указано.

Редакционная коллегия этого сборника приносит авторам свои извинения.

#### Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны

# Сборник методических указаний МУК 4.1.100—96 - МУК 4.1.197—96 Выпуск № 29

Редактор Карнаухова А. А. Технические редакторы Киселева Ю. А., Ломанова Е. В.

Формат 60х88/16.

Подписано в печать 25.02.98

Тираж 3000 экз.

Печ. л. 27,0 Заказ 6090

JIP № 020877 or 20.05.94 r.

Министерство здравоохранения Российской Федерации 101431, Москва, Рахмановский пер., д. 3

Оригинал-макет подготовлен к печати Информационно-издательским центром Минздрава России 125167, Москва, проезд Аэропорта, 11. Отдел реализации, тел. 198-61-01

Отпечатано с готового оригинал-макета в филиале Государственного ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московского предприятия «Первая Образцовая типография» Комитета Российской Федерации по печати.

113114, Москва, Шлюзовая наб., 10